



ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS EM PETRÓPOLIS

FEVEREIRO DE 2022


Deslizamento na Rua Manoel Antônio da Costa, 140L - Morin

Coordenadas: 22,53018S / 43,16410W

Sistema Geodésico SIRGAS 2000

Projeto e fotografia: Equipe NADE / DRM-RJ
Base cartográfica : CPRM

Elaborado pela Coordenadoria de Geoinformação do DRM-RJ



1:524



Cicatriz de deslizamento



Delimitação da área de risco para interdição e evacuação imediata



Alcance do deslizamento

