



Ocorrência de deslizamento com perfil de intemperismo composto por solo residual e rocha alterada. O deslizamento atingiu o muro de uma casa à jusante do talude e obstruiu o acesso às residências da via. Não foram registradas vítimas e feridos decorrentes do evento. A cicatriz apresenta aproximadamente 5m de amplitude, 8m de extensão e 75-85° de inclinação. A vegetação ao longo do talude é de médio a grande porte, com destaque para a presença de árvore de grande porte com raízes expostas no meio da cicatriz. O polígono de risco abrange a via da servidão, constituindo o único acesso às residências do local, cujo conjunto de moradores inclui uma senhora acamada.



ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS EM PETRÓPOLIS

MARÇO DE 2022

Sistema Geodésico WGS 84

Projeto e fotografia: Equipe NADE / DRM-RJ

Elaborado pela Coordenadoria de Geoinformação do DRM-RJ

Deslizamento na Estrada Antigo Leito da Linha Férrea



Cicatriz de deslizamento



Delimitação da área de risco para interdição e evacuação imediata



Alcance do deslizamento

