




Ocorrência de deslizamento com perfil de intemperismo composto por solo residual e rocha alterada. O deslizamento atingiu a área externa de uma moradia à montante do talude, destruindo parte de sua estrutura, e obstruiu a passagem de moradores na servidão à jusante. Não foram registradas vítimas e feridos decorrentes do evento. A cicatriz apresenta 6-8m de amplitude, 6m de extensão e 75-85° de inclinação. A vegetação ao longo do talude é de médio a grande porte, com destaque para a presença de bananeiras. Moradores relataram que o escoamento das águas pluviais ao longo da área externa ocorre em direção ao talude, sendo esta a motivação da construção de um sistema de drenagem rústico (sem avaliação técnica) por parte dos mesmos, atualmente em andamento. O polígono de risco abrange a área externa da residência 46 e a via de acesso à jusante do talude.



ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS EM PETRÓPOLIS

MARÇO DE 2022

Deslizamento na Estrada Antigo Leito da Linha Férrea



Cicatriz de deslizamento



Delimitação da área de risco para interdição e evacuação imediata



Alcance do deslizamento

Sistema Geodésico WGS 84

Projeto e fotografia: Equipe NADE / DRM-RJ

Elaborado pela Coordenadoria de Geoinformação do DRM-RJ

