



ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS EM PETRÓPOLIS

CENTRO - FEVEREIRO DE 2022

Deslizamento na Rua 16 de Março, nº 234.



Cicatriz de deslizamento



Delimitação da área de risco para interdição e evacuação imediata





Alcance do deslizamento

Sistema Geodésico SIRGAS 2000

Projeto e fotografia: Equipe NADE / DRM-RJ
Base cartográfica : CPRM

DATA DE ELABORAÇÃO : 08/03/2022



1:400

