



Ocorrência de deslizamento em talude à montante de edifício de sete pavimentos, formando cicatriz com aproximadamente 40-50m de amplitude, 10m de extensão e 70-80° de inclinação. O deslizamento danificou parcialmente um anexo construído nos fundos do edifício, que apresenta menos de 1m de distanciamento do talude. Além do anexo, o material mobilizado também atingiu a parte traseira e lateral do edifício nos primeiros andares, danificando portas, janelas e móveis. Há um muro de alvenaria de aproximadamente 1,7m na base do talude, localizado a menos de 2m da estrutura predial. A vegetação ao longo do talude é de médio a grande porte, com destaque para a presença de bananeiras. Uma casa encontra-se à montante do deslizamento. Não foram registradas vítimas e feridos decorrentes do evento. Observou-se a retirada de vegetação ao longo do talude realizada pelos moradores. O polígono de risco engloba o anexo e a lateral do edifício atingida pelo deslizamento.



**ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS EM PETRÓPOLIS**

**MARÇO DE 2022**

**Deslizamento na Rua Nelson Sá Earp, nº 106**

-  Cicatriz de deslizamento
-  Delimitação da área de risco para interdição e evacuação imediata
-  Alcance do deslizamento

**Sistema Geodésico WGS 84**

**Projeto e fotografia: Equipe NADE / DRM-RJ**

Elaborado pela Coordenadoria de Geoinformação do DRM-RJ

