




ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS EM PETRÓPOLIS

ALTO DA SERRA - MARÇO DE 2022

Deslizamento na Rua Osvero Carmo Vilaça, ao lado da casa nº 806.



Cicatriz de deslizamento



Delimitação da área de risco para interdição e evacuação imediata




Alcance do deslizamento

Sistema Geodésico SIRGAS 2000

Projeto e fotografia: Equipe NADE / DRM-RJ
Base cartográfica : CPRM

DATA DE ELABORAÇÃO : 03/03/2022



1:500

