



**ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS EM PETRÓPOLIS**

**ALTO DA SERRA - MARÇO DE 2022**

**Deslizamento na Rua Osvero Carmo Vilaça, em frente as casas nº 22 e 23.**



Cicatriz de deslizamento



Delimitação da área de risco para interdição e evacuação imediata



Alcance do deslizamento

**Sistema Geodésico SIRGAS 2000**

**Projeto e fotografia: Equipe NADE / DRM-RJ**  
**Base cartográfica : CPRM**

**DATA DE ELABORAÇÃO : 10/03/2022**



1:490

