




ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS EM PETRÓPOLIS MARÇO DE 2022

Deslizamentos na Rua Osvero Carmo Vilaça - Alto da Serra
na altura da casa nº 616



Cicatriz de deslizamento



Delimitação da área de risco para interdição e evacuação imediata



Alcance do deslizamento

Sistema Geodésico WGS 84
Projeto e fotografia: Equipe NADE / DRM-RJ

