



Ponto 87 - Na Rua Vital Brasil ocorreu deslizamento coluvionar à montante das casas de número 400 e 402, atingindo parcialmente também a casa de número 404 (A). Foram observados pelos moradores um movimento seguido do outro, com intervalo de uma hora entre eles, onde a cicatriz do 2º convergiu na mesma direção do 1º, formando uma única cicatriz. A encosta apresenta uma vegetação de médio porte e bananeiras, uma inclinação com cerca de 60-70°, dimensões entre 6-8 m de altura e aproximadamente 20 m de extensão. Colocaram lona como forma paliativa para retardar a erosão. Não houve vítimas e feridos. Há canaletas à montante que são monitoradas com frequência.

Pontos 88, 89 e 90 - Na Rua Custódio Ferreira da Costa ocorreram deslizamentos coluvionar em taludes de corte em frente aos números 305, 363 e entre as residências localizadas na Servidão Adelino Tavares da Silva, escada que interliga a Rua Vital Brasil a Rua Custódio Ferreira da Costa. O primeiro deslizamento em frente ao número 305 (B) possui aproximadamente 6 m de altura por 10 m de extensão e inclinação entre 70-80°, derrubou o muro de uma propriedade mas não chegou a atingir as residências. Em seguida, junto ao número 363 da mesma rua, o deslizamento do talude de corte ocorreu à jusante de uma residência (lote 20 - C). Ao longo da Servidão Adelino Tavares da Silva (D), foram observados dois pequenos deslizamentos em taludes de cortes entre as residências dos lotes 8, 9 e 10, com 2 a 3 m de altura e inclinação próxima a 90°. Na Rua Custódio Ferreira da Costa, foi observado um desnível da pavimentação à jusante, onde ocorre uma depressão da via. Colocaram lona como forma paliativa. Não houve vítimas nos locais visitados, somente algumas residências foram danificadas. O polígono de risco engloba as áreas próximas as cicatrizes onde pode haver uma extensão do movimento.



ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS EM PETRÓPOLIS

SÃO SEBASTIÃO - MARÇO DE 2022

Deslizamento na Rua Vital Brasil e Rua Custódio Ferreira da Costa

-  Cicatriz de deslizamento
-  Delimitação da área de risco para interdição e evacuação imediata
-  Alcance do deslizamento

Sistema Geodésico SIRGAS 2000

Projeto e fotografia: Equipe NADE / DRM-RJ
Base cartográfica : CPRM

DATA DE ELABORAÇÃO : 10/03/2022

