




Ocorrência de deslizamento planar de solo residual, atingindo uma casa localizada à jusante da encosta e destruindo a parede da cozinha. A altura da base ao topo do deslizamento é de 14 metros com inclinação de 55°. A movimentação do solo ocorre há pelo menos quatro anos, sendo marcados por cicatrizes antigas. A vegetação na área é composta predominantemente por gramíneas, bambu e eucalipto com raízes expostas. Não houve vítimas, mas de acordo com o polígono de risco remanescente há o comprometimento das duas casas do terreno.



ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS EM PETRÓPOLIS

MARÇO DE 2022

Deslizamento na Rua Walter Bretz , 71 - Centro



Cicatriz de deslizamento



Delimitação da área de risco para interdição e evacuação imediata



Alcance do deslizamento

Sistema Geodésico WGS 84

Projeto e fotografia: Equipe NADE / DRM-RJ

Elaborado pela Coordenadoria de Geoinformação do DRM-RJ

