



Ocorrência de deslizamento planar de solo residual no condomínio Residencial Parque do Francês, localizado na rua Kople Nº 201. O deslizamento atingiu o quintal da residência na avenida Piabanha Nº 350, localizado à jusante, não houve vítimas. O talude apresenta 16 metros de altura com 43º de inclinação. Na crista da cicatriz há vegetação com porte médio a alto, possui árvores com raízes expostas e algumas encontram-se inclinadas. O deslizamento atingiu parte de uma escada hidráulica construída sobre o talude, causando obstrução do mesmo. Moradores colocaram uma lona para retardar a infiltração de água em casos de novas chuvas. O polígono de risco remanescente engloba a casa à jusante da encosta, abrangendo a avenida Piabanha podendo chegar até o rio, e parte do quintal do condomínio à montante do talude, onde as casas encontram-se a uma distância de 7-8 metros da crista.



### ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS EM PETRÓPOLIS

MARÇO DE 2022

#### Deslizamento no condomínio Residencial Parque do Francês

-  Cicatriz de deslizamento
-  Delimitação da área de risco para interdição e evacuação imediata
-  Alcance do deslizamento

### Sistema Geodésico WGS 84

Projeto e fotografia: Equipe NADE / DRM-RJ

Elaborado pela Coordenadoria de Geoinformação do DRM-RJ

