



Deslizamento em talude de corte aos fundos da residência 702M da Vila Cristovão Macedo. Segundo relato de moradores vizinhos, o talude foi escavado para construção da ampliação da casa. A encosta possui uma altura de 5 a 6 metros, com cobertra vegetal de médio a grande porte e aparenta estar com inclinação de aproximadamente 70°. O material deslizado atingiu o quarto de uma criança que foi ferida.



ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS EM PETRÓPOLIS

MARÇO DE 2022

Deslizamento na Vila Cristovão Macedo, São Sebastião

Sistema Geodésico WGS 84

Projeto e fotografia: Equipe NADE / DRM-RJ



Cicatriz de deslizamento



Delimitação da área de risco remanescente



Alcance do deslizamento



Secretaria de
Desenvolvimento Econômico,
Energia e Relações Internacionais

