



Deslizamento em talude de corte aos fundos de duas residências da Rua Adão Brand próximo ao número 270. A encosta possui aproximadamente 5 m de altura e uma extensão lateral com cerca de 20 m. A crista do deslizamento encontra-se na frente da entrada de uma casa que teve seu caminho de acesso danificado e o alcance atingiu os fundos de outras duas casas. Foi observado trincas ao longo da pavimentação indicando a possibilidade de expansão do movimento e a presença de bananeiras.



ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS EM PETRÓPOLIS

MARÇO DE 2022

Deslizamento na Rua Adão Brand, São Sebastião



Cicatriz de deslizamento



Delimitação da área de risco remanescente



Alcance do deslizamento

Sistema Geodésico WGS 84

Projeto e fotografia: Equipe NADE / DRM-RJ



Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Energia e Relações Internacionais

