




Ocorrência de deslizamento planar na R. Antônio Soares Pinto (Rua Nova), atingindo 7 residências, sem registro de óbitos e feridos. O movimento se deu pela evolução de cicatriz de escorregamento da ocorrência do dia 15/02/2022, atingindo área já englobada em polígono de risco remanescente. No crista da cicatriz de deslizamento já tinham sido identificadas fissuras que indicavam a possibilidade de um novo movimento. Não foi encontrado indícios para alteração do polígono de risco remanescente já existente.



ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS EM PETRÓPOLIS
MARÇO DE 2022
Deslizamento na Rua Antônio Soares Pinto (Rua Nova) - 24 de Maio

Sistema Geodésico WGS 84
Projeto e fotografia: Equipe NADE / DRM-RJ

-  Cicatriz de deslizamento
-  Delimitação da área de risco remanescente
-  Alcance do deslizamento
-  Cicatriz de deslizamento fotointerpretada de 15/02/2022

