



Ocorrência de deslizamento planar em solo residual no início da Rua 24 de Maio, próximo ao Centro de Moda e Serviços da Rua Teresa. Encosta com aproximadamente 15 m de altura e 20 de extensão, com vegetação de médio a alto porte, com raízes e tronco de árvore na extensão da cicatriz. O material transportado causou obstrução da via e atingiu a lateral e escada de acesso do imóvel localizado em frente a escola Prof. Augusto Meschick. Essa ocorrência encontra-se dentro da área de polígono de risco remanescente referente aos deslizamentos do evento de 15/02/2022 e não foram identificados indícios para aumento da área.



ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS EM PETRÓPOLIS

MARÇO DE 2022

Deslizamento na Rua 24 de Maio

 Cicatriz de deslizamento

 Delimitação da área de risco remanescente

 Alcance do deslizamento

Sistema Geodésico WGS 84

Projeto e fotografia: Equipe NADE / DRM-RJ

