



Revisita da localidade analisada no dia 03 de março. Na ocasião foi observado que havia um deslizamento planar com aprox. 4 metros de extensão e com distancia de 1 metro da residencia, onde foram observados trincas no solo e evidencias de erosão, além do acumulo de lixo. A área vistoriada estava interditada desde o ocorrido em 2013 e foi orientado os moradores a não permanecerem no local devido ao alto risco de deslizamentos. A ocorrência do movimento planar ocorrida no dia 20 de março causou duas vítimas fatais.

ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS EM PETRÓPOLIS MARÇO DE 2022

Deslizamentos na Rua Osvero Carmo Vilaça - Alto da Serra
na altura da casa nº 616

Sistema Geodésico WGS 84
Projeto e fotografia: Equipe NADE / DRM-RJ



Cicatriz de deslizamento



Delimitação da área de risco para interdição e evacuação imediata



Alcance do deslizamento

