

ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS NA COSTA VERDE

JULHO DE 2022

MANGARATIBA




Setorização de Risco

Conceição de Jacareí / Morro do Serafim

A presente vistoria foi realizada no dia 21/07/22 na localidade conhecida como Morro do Serafim. Trata-se de um deslizamento de solo residual em talude de corte deflagrado em consequência das chuvas de abril. A cicatriz está no quintal da residência a montante do deslizamento (a), apresentando dimensões de cerca de 6 m de altura e 8 m de extensão lateral. O material mobilizado é caracterizado por solo e vegetação rasteira e de médio porte com presença de bananeiras, tendo tombado uma árvore de grande porte. O material alcançou e destruiu parcialmente os fundos de uma moradia a jusante e derrubou uma caixa d'água da residência ao lado (b). A residência atingida apresenta distância de aproximadamente 1 m para o corte do talude.

R4 - As 3 edificações situadas dentro da área delimitada estão em Risco Muito Alto, dados os indicadores observados in loco no momento da vistoria. A residência a montante do processo assim como as duas a jusante podem ser destruídas em casos de avanço do processo, posto que este encontra-se ativo. A cicatriz pode apresentar alargamento a montante assim como avançar a jusante em novos eventos chuvosos em direção às residências, comprometendo-as.



Área de Risco Alto (R3)




Área de Risco Muito Alto (R4)



Cicatriz do Deslizamento



Trinca / Degrau de Abatimento



Sistema Geodésico WGS 84
Projeto e fotografia: Equipe NADE / DRM-RJ

QR
CODE