




 Área de Risco Alto (R3)

 Trinca / Degrau de Abatimento

Sistema Geodésico WGS 84

Projeto e fotografia: Equipe NADE / DRM-RJ

Setorização de Risco no Condomínio Praia da Tartaruga - Biscaia

R3 - Em segunda vistoria realizada no dia 31 de Maio de 2022 foi observado uma trinca no topo da encosta deflagrada na chuva de 01 de Abril de 2022, onde constatou-se a evolução da mesma. O terreno apresenta grande instabilidade com um degrau de abatimento de 40 metros de comprimento e 1,40 metros de profundidade. O processo de movimentação do terreno tem em média 20 cm de abertura por 30 cm verticais. A vegetação na região da trinca é de porte pequeno, porém a jusante é de porte alto. A área enquadrada no polígono possui características que configuram Risco Alto de rompimento da trinca deflagrando em deslizamento. Há 2 moradias na Rua B que apresentam uma configuração preferencial para o direcionamento do material em casos de avanço do processo, mesmo estando a uma distância considerável, as residências estão próximas a uma drenagem natural. Recomenda-se o monitoramento da evolução do processo, pois ele encontra-se ativo e podendo ser potencializado em casos de altos índices pluviométricos.



**QR
CODE**