

ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS NA COSTA VERDE

JUNHO DE 2022

ANGRA DOS REIS

Setorização de Risco na Rua


Ilha do Arroz - Divineia

Nas chuvas de abril de 2022 foi deflagrado um deslizamento de solo residual e rocha que mobilizou material em direção a rua Ilha do Arroz, porém não destruiu nenhuma residência.

Em segunda vistoria realizada no dia 07 de junho de 2022, foi possível observar obras para estabilizar o talude onde está a cicatriz. Um processo de retaludamento está sendo realizado de forma escalonada. A obra está na fase inicial.

R4 - Diante do exposto, continuam em área de Risco Muito Alto 7 edificações das quais 5 estão localizadas na crista do talude com distância nula para a cicatriz, e 2 na base do talude.

R3 - A área em que se inserem 4 edificações à jusante e 1 à montante do talude apresentam características que configuram Risco Alto, principalmente pela proximidade com o deslizamento e devido a inclinação de 43° do talude. Recomenda-se o monitoramento até o final das obras.



- Área de Risco Alto (R3)
- Área de Risco Muito Alto (R4)
- /

 Cicatriz do Deslizamento

Sistema Geodésico WGS 84

Projeto e fotografia: Equipe NADE / DRM-RJ



**QR
CODE**