

ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS NA COSTA VERDE

JULHO DE 2022

ANGRA DOS REIS



Setorização de Risco
PONTA LESTE
ANGRA DOS REIS

Em vistoria realizada em 07 de julho de 2022 na residência situada na Avenida Antonio Bertholdo da Silva Jordão, número 8350 em Ponta Leste, foram observadas as seguintes configurações:

O processo de rastejo destacado na visita anterior provavelmente evoluiu na parte da casa sem fundações, no caso, a varanda (1). As trincas situadas nessa parte da casa foram sanadas por meio de obras e não havia qualquer outro sinal de trincas ou rachaduras na edificação.
O terreno apresenta degrau de abatimento a jusante, consistindo em grande parte de material de aterro. À esquerda, há um adensamento de bananeiras com leve inclinação em direção à rua (2).

R3 - Desta forma, convém incluir a residência na classificação de Risco Alto em razão das feições apresentadas na varanda no advento das chuvas e pela presença do degrau no terreno, sendo recomendado o monitoramento da evolução do processo, pois em casos de fortes chuvas pode ser potencializado.



Área de Risco Alto (R3)
Degrau de abatimento

Sistema Geodésico WGS 84
Projeto e fotografia: Equipe NADE / DRM-RJ

