

ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS NA COSTA VERDE

JULHO DE 2022

ANGRA DOS REIS




Setorização de Risco

PONTA LESTE

A presente vistoria foi realizada no dia 07/07/22 na Rua Antônio Bertholdo da Silva Jordão, próximo ao número 8943, para delimitar as áreas que apresentaram evidências de risco geológico muito alto (R4) e alto (R3) após os eventos chuvosos de abril de 2022.

R4 - Foi observada uma edificação situada dentro da área delimitada em Risco Muito Alto, dados os indicadores observados in loco no momento da vistoria. O processo de movimento de massa no local consiste em um deslizamento planar seguido por fluxo de detritos que atravessou o terreno desta residência, por onde passa uma canaleta de drenagem. Além disso, foi observada a presença de diversos blocos a montante desta casa. Caso sejam mantidas as condições na área afetada, é provável que haja novos eventos destrutivos durante as estações chuvosas.

R3 - As edificações na área do polígono apresentam características que configuram Alto Risco para movimentos de massa por estarem localizadas a jusante dos deslizamentos, do canal de drenagem e do depósito de talus. Além disso, as quatro casas estão construídas próximas ao talude, com distâncias que variam de menos de um metro a três metros. Recomenda-se o monitoramento da evolução do processo e se necessário a realização de intervenções adequadas.



Área de Risco Alto (R3)



Cicatriz do Deslizamento



Área de Risco Muito Alto (R4)

Sistema Geodésico WGS 84

Projeto e fotografia: Equipe NADE / DRM-RJ



QR
CODE