

ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS NA COSTA VERDE

JULHO DE 2022


ANGRA DOS REIS

Setorização de Risco CAETÉS


A presente vistoria foi realizada no dia 06/07/22 na Av. Caetés próximo ao número 108, para delimitar as áreas que apresentaram evidências de risco geológico muito alto (R4) e alto (R3) após os eventos chuvosos de abril de 2022.

R4 - Foi identificada uma residência situada dentro da área delimitada em Risco Muito Alto, dados os indicadores observados in loco no momento da vistoria. O processo trata-se de um fluxo de detritos que foi deflagrado em uma das drenagens de um talvegue confinado por maciços rochosos que apresentam descontinuidades com direções preferenciais para a formação de blocos rochosos. Um bloco maior de cerca de 5 m de altura e 10 m de largura se encontra sustentado de forma instável por solo transportado com diversas trincas e encontra-se localizado na drenagem em que houve a deflagração do movimento de massa. Caso sejam mantidas as condições na área afetada, é provável que haja novos eventos destrutivos durante as estações chuvosas.

R3 - As edificações na área do polígono apresentam características que configuram Alto Risco para quedas de bloco tendo em vista que elas encontram-se próximas de maciço rochoso que apresenta descontinuidades com direção preferencial para o desenvolvimento desse processo. Recomenda-se o monitoramento da evolução do processo e se necessário a realização de intervenções adequadas.



Área de Risco Alto (R3)



Área de Risco Muito Alto (R4)




Cicatriz do Deslizamento



Bloco

Sistema Geodésico WGS 84

Projeto e fotografia: Equipe NADE / DRM-RJ



QR
CODE