



# ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS NA COSTA VERDE

JULHO DE 2022

ANGRA DOS REIS



Sistema Geodésico WGS 84

Projeto e fotografia: Equipe NADE / DRM-RJ

Área de Risco Alto (R3)

Área de Risco Muito Alto (R4)


Histórico de Interdição

Indicação para demolição

Cicatriz do Deslizamento

Trinca / Degrau de Abatimento

Histórico de Demolição



## Setorização de Risco

### RUA FRANCISCO CESÁREO ALVIM

#### SR-04.2 - MONSUABA

A revisita no local (SR-4.2) ocorreu no dia 22/06/22 para reavaliação e setorização da área indicada no produto do Risco Remanescente. A setorização de risco permite identificar e avaliar as áreas com maior detalhes. As edificações foram enquadradas em Risco Muito Alto (R4) e Risco Alto (R3), considerando a observação detalhada de todo contexto geológico do terreno e das construções ali presentes.

**R4 (Risco Muito Alto)** - Os condicionantes geológicos observados "in locu" indicam uma alta potencialidade para deflagração de novos eventos destrutivos. As edificações foram construídas as margens de uma drenagem encaixada com fluxo perene em direção as casas. O canal é composto por blocos de variados tamanhos, de lixo e muita vegetação (D), sua canalização só ocorre próximo as casas (B). Há feições de instabilidade expressivas já em estágio avançado: Foram observadas cicatrizes e degraus de abatimento (G). A jusante das antigas demolições há trincas e degraus de abatimento em algumas casas (E). Na vertente oposta, há uma edificação que havia sido interditada, porém habitada, apresentando trincas (D) e abatimentos (C), podendo alcançar edificações lateralmente e à montante (B, C e D).

**R3 (Risco Alto)** - As edificações na área apresentam Risco Alto por apresentarem características de muitas feições de instabilidade, portanto é fundamental o monitoramento constante da evolução do processo, e se necessário, a realização de intervenções adequadas.

QR  
CODE