

Setorização de Risco
RUA FRANCISCO CESÁRIO ALVIM
SR-04.1 - MONSUABA

A revisita ao local ocorreu no dia 21/06/22 para reavaliação e setorização das edificações da área indicada pelo produto do Risco Remanescente. A setorização do Risco permite identificar as áreas críticas.

R4 (Risco Muito Alto) - Os condicionantes geológicos observados "in locu" indicam alta potencialidade para ocorrência de novos deslizamentos em períodos de chuva intensa, pois as feições de instabilidade presentes são expressivas: Foram observados um solo muito saturado e muros com musgos, samambaia e muitas bananeira (A). Os blocos rochosos estão em contato com o solo, logo à montante e próximos das casas (B). Algumas construções antigas e interditadas anteriormente, serviram de anteparo para conter o avanço de blocos e solo em direção as casas à jusante (E). As edificações encontradas na área do polígono, em sua maioria, apresentam corte inadequado do talude e recuo inferior a 1,5m em uma encosta com altura superior a 10m e inclinação maior que 45°.

R3 (Risco Alto) - As edificações na área do polígono apresentam características que configuram Risco Alto de deslizamentos por estarem localizadas próximas de onde foram observadas evidências de instabilidade.

Dada a complexidade do evento e da área analisada é recomendável sempre o acompanhamento de profissionais devidamente qualificados.

