

ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS NA COSTA VERDE

JULHO DE 2022

ANGRA DOS REIS



Setorização de Risco

CAMPO BELO I

A presente vistoria foi realizada no dia 20/07/22 na Rua Prefeito João Gregório Galino e Rua Resende, para delimitar as áreas que apresentaram evidências de risco geológico muito alto (R4) e alto (R3) após os eventos chuvosos de abril de 2022.

R4 - Foram observadas 4 edificações situadas dentro da área delimitada em Risco Muito Alto, dados os indicadores observados in loco no momento da vistoria.
(A) Um galpão atingido pelo deslizamento e edificações a montante no terreno com feições de instabilidade;
(B) 3 Casas apresentam rachaduras em suas estruturas, degraus de abatimento em seus terrenos além de proximidade com a margem dos taludes em que se encontram, com distâncias de cerca de 1,5 metros.
Caso sejam mantidas as condições na área afetada, é provável que haja novos eventos destrutivos durante as estações chuvosas.

R3 - As edificações na área do polígono apresentam características que configuram Alto Risco para movimentos de massa.
Recomenda-se o monitoramento da evolução do processo e se necessário a realização de intervenções adequadas.




Área de Risco Alto (R3)

Cicatriz do Deslizamento

Área de Risco Muito Alto (R4)

Sistema Geodésico WGS 84

Projeto e fotografia: Equipe NADE / DRM-RJ



QR
CODE