

ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS NA COSTA VERDE

JULHO DE 2022

ANGRA DOS REIS



Setorização de Risco

CAMPO BELO II


A presente vistoria foi realizada no dia 20/07/22 na Rua Prefeito João Gregório Galino e Rua Resende, para delimitar as áreas que apresentaram evidências de risco geológico muito alto (R4) e alto (R3) após os eventos chuvosos de abril de 2022.

R4 - Foi observada uma edificação situada dentro da área delimitada em Risco Muito Alto, dados os indicadores observados in loco no momento da vistoria. A residência foi afetada pelo movimento de massa, sendo em parte danificada (A). Caso sejam mantidas as condições na área afetada, é provável que haja novos eventos destrutivos durante as estações chuvosas.

R3 - As edificações na área do polígono apresentam características que configuram Alto Risco para movimentos de massa. As casas neste setor encontram-se construídas próximas ao talude de corte e uma delas está a cerca de três metros da cicatriz do deslizamento (B). Recomenda-se o monitoramento da evolução do processo e se necessário a realização de intervenções adequadas.

Sistema Geodésico WGS 84

Projeto e fotografia: Equipe NADE / DRM-RJ



Área de Risco Alto (R3)
 Área de Risco Muito Alto (R4)
 Cicatriz do Deslizamento



QR
CODE

