



PREFEITURA DE NILÓPOLIS

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

ENCOSTA NA RUA JULIO BERKOWITZ AO LADO ESQUERDO DO ESCADÃO


1 – DADOS TÉCNICOS

Este relatório refere-se ao mês de setembro/2024, com objetivo de solicitar obras de contenção de encosta, na rua Julio Berkowitz ao lado esquerdo do escadão em Nilópolis.

Conforme foi verificado, devera ser construido uma contenção de encosta para segurança dos moradores no risco de deslizamento de terra, o que pode causar danos materiais e até mesmo perdas de vidas.

2 – SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS

- Contenção de encosta;
- Estabilização e proteção;





ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO; CONTENÇÃO SOLO GRAMPEADO COM CONCRETO PROJETADA




ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO; CONTENÇÃO SOLO GRAMPEADO COM CONCRETO PROJETADO




ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO; CONTENÇÃO SOLO GRAMPEADO COM CONCRETO PROJETADO


Douglas Rodrigues Chaves
Diretor de Projetos
Mat.: 27.269

Douglas Rodrigues Chaves
Diretor de Projetos
Mat.: 27.269/PMN



Patrícia Ferreira Abdalla
Secretária de Obras e Urbanismo
Mat.: 11.654/PMN



Abraão David Neto
Prefeito
Mat.: 24.945/PMN