



PREFEITURA DE NILÓPOLIS

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

ENCOSTA NA RUA CARLOS ALVES DE OLIVEIRA - N° 1490


1 – DADOS TÉCNICOS

Este relatório refere-se ao mês de setembro/2024, com objetivo de solicitar obras de contenção de encosta, na rua Carlos Alves de Oliveira Nº 1490 em Nilópolis.

Conforme foi verificado, devera ser construído uma contenção de encosta para segurança dos moradores no risco de deslizamento de terra, o que pode causar danos materiais e até mesmo perdas de vidas.

2 – SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS

- Contenção de encosta;
- Estabilização e proteção;





ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO; CONTENÇÃO SOLO GRAMPEADO COM CONCRETO PROJETADA



ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO; CONTENÇÃO SOLO GRAMPEADO COM CONCRETO PROJETADO



ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO; CONTENÇÃO SOLO GRAMPEADO COM CONCRETO PROJETADO



Douglas Rodrigues Chaves
Diretor de Projetos

Mat.: 27.269

Douglas Rodrigues Chaves
Diretor de Projetos
Mat.: 27.269/PMN



Patrícia Ferreira Abdalla
Secretária de Obras e Urbanismo
Mat.: 11.654/PMN



Abraão David Neto
Prefeito
Mat.: 24.945/PMN



PREFEITURA DE NILÓPOLIS

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

ENCOSTA

RUA BENEDITO MEIRELLES N 215

1-RELATÓRIO FOTOGRÁFICO :



ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO; CONTENÇÃO SOLO GRAMPEADO COM CONCRETO PROJETADO






RUA : BENEDITO MEIRELLES N 215; CONSTRUÇÃO DE UM GUARDA CORPO




Fotos: RUA BENEDITO MEIRELLES N 215



Adilson Farias da Silva
Secretário Municipal de Defesa Civil
Mat.: 26.422/PMN



Patrícia Ferreira Abdalla
Secretária de Obras e Urbanismo
Mat.: 11.654/PMN



Abraão David Neto
Prefeito
Mat.: 24.945/PMN