



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

**ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE
ABASTECIMENTO DE ÁGUA, ESGOTAMENTO
SANITÁRIO, DRENAGEM PLUVIAL,
PAVIMENTAÇÃO, ACESSIBILIDADE E
SINALIZAÇÃO VIÁRIA NO BAIRRO DE
ELDORADO – LOCALIDADES DE VILA SCINTILA,
VISTA ALEGRE E GRANJA ROSALINA –
MUNICÍPIO DE QUEIMADOS – RJ.**



PRODUTO 3 – SONDAGEM

2018

REVISÃO 01



SANETECH SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA



Sumário

1. APRESENTAÇÃO.....	3
2. LISTA DOS DOCUMENTOS ANEXOS.....	4
2.1 Anexo I – Relatório de Sondagem	4
2.2 Anexo II – Planta de Localização dos Ensaios.....	4





1. APRESENTAÇÃO

Este relatório contém a descrição de todo o Levantamento Geotécnico das áreas demarcadas para a elaboração dos projetos de Pavimentação e Fundação para a implantação dos equipamentos propostos (Elevatórias, Estação de Tratamento de Esgotos e Reservatório).

Para a elaboração do levantamento geotécnico foi contratada a empresa PORTO Sondagens e Perfurações e durante a fase dos serviços de campo, a Sanetech atuou na fiscalização do levantamento realizando o acompanhamento da equipe contratada.

O relatório ora apresentado refere-se aos trabalhos realizados nos meses de novembro e dezembro de 2018, no município de Queimados - RJ, objetivando a investigação geológico-geotécnica do local.

Os boletins relativos aos resultados obtidos encontram-se no Anexo I, vide arquivo SNT-QM-EL-SO-RST-001-R00.

Na Figura 1 está apresentada uma foto aérea de Queimados com a marcação da área de projeto.



Figura 1 – Planta de localização da área de Queimados (Fonte: Google Earth)



2. LISTA DOS DOCUMENTOS ANEXOS

2.1 Anexo I – Relatório de Sondagem

Vide arquivo SNT-QM-EL-SO-RST-001-R00.pdf

2.2 Anexo II – Planta de Localização dos Ensaios

Vide arquivo SNT-QM-EL-SO-PS-001-R00.dwg





ANEXO I - RELATÓRIO DE SONDAGEM





ANEXO II – PLANTA DE LOCALIZAÇÃO DOS ENSAIOS

