

ANEXO 1. A - INVENTÁRIO PRELIMINAR

Edificações

[illegible]

Edificações

[illegible]

[illegible]

Edificações

[illegible]

Edificações

[illegible]

Edificações

[illegible]

Edificações

[illegible]

Terrenos

SP	Logradouro	Nº/Complemento	Bairro	CEP	Município	UF	Estação Anterior	Estação Posterior	Marco KM	Área Total	Trecho	Descrição	STATUS	Prioridade
10701010002642	Avenida Francisco Bicalho	s/n	São Cristó	20220-310	Rio de Janeiro	RJ	Barão de Mauá	Barão de Mauá	0+000	11084,25	Barão de Mauá / São Cristóvão (inclusive)	Terreno irregular, com duas frentes, a principal para avenida Francisco Bicalho, e a secundária para a rua Francisco Eugênio, a EM ANÁLISE DE BAIXA	USO	1
20137010001834	Rua João Vicente	2150	Deodoro	21610-211	Rio de Janeiro	RJ	Marcel Hermes	Deodoro	98391,84	Dom Pedro II (inclusive) / Deodoro (inclusive)	Terreno regular, ver planta, proporcional a fração do imóvel que ocupa em área parte de um todo maior, com frente para a Rua	USO	1	
20128010000997	Av. Francisco Bicalho	337	São Cristóvão	21360-000	Rio de Janeiro	RJ	Central do Brasil	Praga da Bandeira	82300	Dom Pedro II (inclusive) / Deodoro (inclusive)	Terreno com forma irregular, com frente para a Av. Francisco Bicalho, com saída na divisa lateral para a Rua Pedro Alves nº 32	USO	1	
20130100001033	Estrada São Pedro de Alcântara	225	Deodoro	21615-310	Rio de Janeiro	RJ	Marcel Hermes	Deodoro	15584,85	Dom Pedro II (inclusive) / Deodoro (inclusive)	Terreno regular, fora da estação de Alcântara, lateral de fundos para a rua Inha Ferreira, o pátio de Deodoro, EM ANÁLISE DE BAIXA	USO	1	
20137010001820	Rua João Vicente	337	Deodoro	21610-211	Rio de Janeiro	RJ	Marcel Hermes	Deodoro	12966,2	Dom Pedro II (inclusive) / Deodoro (inclusive)	Terreno irregular, ver planta, proporcional a fração do imóvel que ocupa em área parte de um todo maior, com frente para a Rua	USO	1	
20117010000495	Rua Arquias Cordeiro	85 - 1,2, 3, 4, 6, 7, 8 A e B e 9	Engenho Novo	20770-000	Rio de Janeiro	RJ	Sampaio	Meier	8+600	Dom Pedro II (inclusive) / Deodoro (inclusive)	Terreno irregular, ver planta, proporcional a fração do imóvel que ocupa, em área parte de um todo maior, que é o pátio de Eng	USO	1	
20137010001871	Estrada São Pedro de Alcântara	86	Deodoro	21615-310	Rio de Janeiro	RJ	Marcel Hermes	Deodoro	2328,15	Dom Pedro II (inclusive) / Deodoro (inclusive)	Terreno regular, ver planta, proporcional a fração do imóvel que ocupa em área parte de um todo maior, localizado de frente pa	USO	1	
20130100001750	Rua Cardoso de Moraes	575 A, B, C e Fund	Rams	21032-000	Rio de Janeiro	RJ	Boracense	Cordeiro	1990	Triagem(exclusive) / Gramacho / Saracuruna / Vila	Terreno regular, fora da estação de Alcântara, lateral de fundos para a rua Cardoso de Moraes e fundos para o muro da estação, confrontando com nº 5	USO	1	
202060100002348	Rua Marechal Joaquim Inácio	153 A e B	Realengo	21735-320	Rio de Janeiro	RJ	Magalhães Bastos	Padre Miguel	1852,03	Deodoro (exclusive) / Santa Cruz Zona Industrial	Terreno irregular, ver planta, proporcional a fração do imóvel que ocupa, em área parte de um todo maior, confrontando com o N EM ANÁLISE DE BAIXA	USO	1	
20130100002297	Rua Mendonça Lima	s/n	Marcel Hermes	21740-140	Rio de Janeiro	RJ	Bento Ribeiro	Deodoro	1509,89	Dom Pedro II (inclusive) / Deodoro (inclusive)	Terreno regular, ver planta, proporcional a fração do imóvel que ocupa em área parte de um todo maior, localizado na travessa	USO	1	
20126010000299	Rua Coronel Tamarindo	33	Deodoro	21630-000	Rio de Janeiro	RJ	Oswaldo Cruz	Deodoro	980	Deodoro (exclusive) / Japeri / Paracambi	Terreno regular, ver planta, proporcional a fração do imóvel que ocupa em área parte de um todo maior, confrontando com o N	USO	2	
20123010001109	Estrada São Pedro de Alcântara	162 Posto gasolina	Deodoro	21340-021	Rio de Janeiro	RJ	Marcel Hermes	Deodoro	22+058	Dom Pedro II (inclusive) / Deodoro (inclusive)	Terreno referente ao posto de combustíveis, na estrada São Pedro de Alcântara, com frente para a rua e fundos para o pátio.	USO	2	
20123010001089	Rua João Vicente	Cascadura	Cascadura	21340-021	Rio de Janeiro	RJ	Quintino	Madureira	546	Dom Pedro II (inclusive) / Deodoro (inclusive)	Terreno atípico, referente a loja (fachada), sob o viaduto de Cascadura, localizado na Avenida Dom Helder Câmara, com frente	USO	2	
20123010001087	Av. Dom Helder Câmara - Pátio da Estação Cascadura	590 Lja	Bento Ribeiro	21340-021	Rio de Janeiro	RJ	Oswaldo Cruz	Marcel Hermes	15+403	Dom Pedro II (inclusive) / Deodoro (inclusive)	Terreno referente a loja (bar), localizado na rua João Vicente, com frente para a rua e fundos para o pátio.	USO	2	
20133010001889	Praga 13 de Novembro	56	Paracambi	26600-000	Rio de Janeiro	RJ	Lages	Paracambi	230,6	Deodoro (exclusive) / Japeri / Paracambi	Terreno regular, ver planta, proporcional a fração do imóvel que ocupa em área parte de um todo maior, com frente para a Pra	EM ANÁLISE DE BAIXA	3	
20117010000510	Rua Arquias Cordeiro	13	Engenho Novo	20770-000	Rio de Janeiro	RJ	Sampaio	Meier	8 + 600	Dom Pedro II (inclusive) / Deodoro (inclusive)	Terreno regular, ver planta, proporcional a fração do imóvel que ocupa, em área parte de um todo maior, com frente de 89,73m	USO	3	
20231010001597	Rua Coronel Monteiro Barros	49 lja	Austin	26387-450	Novo Iguaçu	RJ	Comendador Soares	Quimados	360	Deodoro (exclusive) / Japeri / Paracambi	Terreno regular, ver planta, proporcional a fração do imóvel que ocupa, área parte de um todo maior, confrontando com o nº 5	USO	3	
20250100001750	Avenida Presidente Vargas	381 Lja	Centro	21032-000	Duque de Caxias	RJ	Vigário Geral	Corte Oito	39	Triagem(exclusive) / Gramacho / Saracuruna / Vila	Terreno regular, ver planta, proporcional a fração do imóvel que ocupa, área parte de um todo maior, com frente para a rua F	USO	3	
2020010001432	Avenida de Nazaré	2205	Anchieta	21440-010	Rio de Janeiro	RJ	Ricardo de Albuquerque	Olinda	337,68	Deodoro (exclusive) / Japeri / Paracambi	Terreno regular, ver planta, proporcional a fração do imóvel que ocupa, em área parte de um todo maior, confrontando com o nº 5	EM ANÁLISE DE BAIXA	3	
2020010001241	Praga Dr. Raul Boaventura	2 lja I	Campo Grande	23050-300	Rio de Janeiro	RJ	Augusto Vasconcelos	Benjamin do Monte	54	Deodoro (exclusive) / Santa Cruz Zona Industrial	Terreno regular, ver planta, proporcional a fração do imóvel que ocupa, em área parte de um todo maior - pátio da estação de	USO	3	
20103010001186	Rua Ceara	291	Praga da Bandeira	20270-160	Rio de Janeiro	RJ	Central do Brasil	São Cristóvão	0+000	Dom Pedro II (inclusive) / Deodoro (inclusive)	Terreno irregular, ver planta, proporcional a fração do imóvel que ocupa em área parte de um todo maior, com frente para a Pra	EM ANÁLISE DE BAIXA	3	
2020010001589	Rua Coronel Tamarindo	89	Padre Miguel	21870-001	Rio de Janeiro	RJ	Realengo	Guilherme da Silveira	115,01	Deodoro (exclusive) / Japeri / Paracambi	Terreno regular, ver planta, proporcional a fração do imóvel que ocupa em área parte de um todo maior, com frente para a Pra	USO	3	
203320100002171	Praga 13 de Novembro	25 - Casa 4	Paracambi	26600-000	Rio de Janeiro	RJ	Lages	Paracambi	226,25	Deodoro (exclusive) / Japeri / Paracambi	Terreno regular, ver planta, proporcional a fração do imóvel que ocupa em área parte de um todo maior, entrada por servidão, EM ANÁLISE DE BAIXA	USO	3	
20324010001241	Rua Elói Teixeira	497 Lja A	Centro	26383-980	Quimados	RJ	Austin	Engenheiro Pedreira	212,8	Deodoro (exclusive) / Japeri / Paracambi	Terreno regular, ver planta, proporcional a fração do imóvel que ocupa, área parte de um todo maior, confrontando com nº 649	USO	3	
104110100023384	Rua José Maurício	176	Penha	21070-150	Rio de Janeiro	RJ	Olaria	Penha Circular	204,85	Dom Pedro II (inclusive) / Deodoro (inclusive)	VILA ROMANA DA PENHA CALCADOS	EM ANÁLISE DE BAIXA	3	
20103010001186	Rua Ceara	291	Praga da Bandeira	20270-160	Rio de Janeiro	RJ	Central do Brasil	São Cristóvão	0+000	Dom Pedro II (inclusive) / Deodoro (inclusive)	Terreno regular, ver planta, proporcional a fração do imóvel que ocupa em área parte de um todo maior, com frente para a	EM ANÁLISE DE BAIXA	3	
20334010001529	Estrada Marechal Alencastro	2140	Anchieta	21625-001	Rio de Janeiro	RJ	Ricardo de Albuquerque	Olinda	174,87	Deodoro (exclusive) / Japeri / Paracambi	Terreno regular em área parte da faixa da ferrovia. Esta faixa fica localizada com frente para a rua e fundos para linha férrea.	USO	3	
20340010001531	Estrada Marechal Alencastro	2140 A	Anchieta	21625-001	Rio de Janeiro	RJ	Ricardo de Albuquerque	Olinda	174,87	Deodoro (exclusive) / Japeri / Paracambi	Terreno regular (ver planta) em área parte da faixa da ferrovia. Esta faixa fica localizada com frente para a rua e fundos terreno	EM ANÁLISE DE BAIXA	3	
20111010001074	Rua Ceara	291	Praga da Bandeira	20270-160	Rio de Janeiro	RJ	São Cristóvão	São Cristóvão	11,94	Deodoro (exclusive) / Japeri / Paracambi	Terreno regular, ver planta, proporcional a fração do imóvel que ocupa em área parte de um todo maior, com frente para a	EM ANÁLISE DE BAIXA	3	
20137010001185	Rua João Vicente	2182	Deodoro	21610-211	Rio de Janeiro	RJ	Marcel Hermes	Deodoro	155,18	Dom Pedro II (inclusive) / Deodoro (inclusive)	Terreno regular, ver planta, proporcional a fração do imóvel que ocupa em área parte de um todo maior, com acesso por servid	USO	3	
20330010001387	Av. de Nazaré	2635 C	Anchieta	21645-010	Rio de Janeiro	RJ	Ricardo de Albuquerque	Olinda	154,8	Deodoro (exclusive) / Japeri / Paracambi	Terreno irregular (profundidade variável, ver planta) em área parte da faixa da ferrovia. Esta faixa fica localizada com frente par	USO	3	
20123010001088	Av. Dom Helder Câmara	10471 lja	Cascadura	21340-021	Rio de Janeiro	RJ	Quintino	Madureira	15+403	Dom Pedro II (inclusive) / Deodoro (inclusive)	Terreno atípico, referente a loja (fachada), sob o viaduto de Cascadura, localizado na Avenida Dom Helder Câmara, com frente	USO	3	
2020010001589	Rua Coronel Tamarindo	201 A/B	Rua Coronel Tamarindo	20770-000	Rio de Janeiro	RJ	Realengo	Guilherme da Silveira	115,01	Deodoro (exclusive) / Japeri / Paracambi	Terreno regular, ver planta, proporcional a fração do imóvel que ocupa em área parte de um todo maior, com frente para a	EM ANÁLISE DE BAIXA	3	
10411010001819	Rua Nicargua	171 Casa 4	Penha	21020-050	Rio de Janeiro	RJ	Olaria	Penha Circular	11 + 940	Dom Pedro II (inclusive) / Deodoro (inclusive)	Terreno irregular, ver planta, proporcional a fração do imóvel que ocupa, em área parte de um todo maior, com frente para a	EM ANÁLISE DE BAIXA	3	
20411010001067	Rua Nicargua	185	Penha	20200-050	Rio de Janeiro	RJ	Olaria	Penha Circular	11,94	Triagem(exclusive) / Gramacho / Saracuruna / Vila	CALDO DE CANA BDP LTDA	USO	3	
2023010001005	Praga 13 de Novembro	91	Paracambi	26600-000	Paracambi	RJ	Lages	Paracambi	129	Deodoro (exclusive) / Japeri / Paracambi	Terreno regular, ver planta, proporcional a fração do imóvel que ocupa em área parte de um todo maior, com frente para a Pra	USO	3	
20332010001901	Praga 13 de Novembro	s/n	Paracambi	26600-000	Paracambi	RJ	Lages	Paracambi	129	Deodoro (exclusive) / Japeri / Paracambi	Terreno regular, ver planta, proporcional a fração do imóvel que ocupa em área parte de um todo maior, com frente para a Pra	EM ANÁLISE DE BAIXA	3	
20103010001225	Rua Ceara	36	Praga da Bandeira	20270-160	Rio de Janeiro	RJ	a da Bandeira (Lauro M a da Bandeira (Lauro Muller)	125	Dom Pedro II (inclusive) / Deodoro (inclusive)	Terreno regular, ver planta, proporcional a fração do imóvel que ocupa em área parte de um todo maior, com frente para a Pra	EM ANÁLISE DE BAIXA	3		
10616010001038	Av. Ministro Edgard Romero	125 casa 2 A	Madureira	21340-021	Rio de Janeiro	RJ	Mercado de Madureira	Mercado de Madureira	18+154	Dom Pedro II (inclusive) / Deodoro (inclusive)	Terreno referente a casa dentro de um todo maior denominado Vila Magnó. Com frente para a rua central da Vila e fundos para a	EM ANÁLISE DE BAIXA	3	
20330100001070	Praga 13 de Novembro	s/n Lja A	Paracambi	26600-000	Rio de Janeiro	RJ	Quimados	Japeri	123,77	Deodoro (exclusive) / Japeri / Paracambi	Terreno irregular, ver planta, proporcional a fração do imóvel que ocupa em área parte de um todo maior, ao lado da rampa de a	USO	3	
20332010001211	Praga 13 de Novembro	25 - Casa 1	Paracambi	26600-000	Rio de Janeiro	RJ	Lages	Paracambi	118,73	Deodoro (exclusive) / Japeri / Paracambi	Terreno regular, ver planta, proporcional a fração do imóvel que ocupa em área parte de um todo maior, com frent	EM ANÁLISE DE BAIXA	3	
2020010001594	Rua Coronel Tamarindo	105	Padre Miguel	21870-001	Rio de Janeiro	RJ	Realengo	Guilherme da Silveira	117,57	Deodoro (exclusive) / Santa Cruz Zona Industrial	Terreno regular, ver planta, com frente para a rua e fundos para a ferrovia, próximo a rampa de acesso a estação de Padre	USO	3	
2020010001602	Rua Coronel Tamarindo	197	Padre Miguel	21870-001	Rio de Janeiro	RJ	Realengo	Guilherme da Silveira	117	Deodoro (exclusive) / Santa Cruz Zona Industrial	Terreno regular, ver planta, com frente para a rua e fundos para a ferrovia, próximo a rampa de acesso a estação de Padre	USO	3	
2021010001021	Rua Coronel Tamarindo	191	Bangu	21810-005	Rio de Janeiro	RJ	Guilherme da Silveira	Senador Camará	94,94	Deodoro (exclusive) / Santa Cruz Zona Industrial	Terreno irregular, ver planta, com frente para a rua e fundos para a ferrovia, localizado ao lado da escada de acesso a estação	USO	3	
2020010001904	Rua Coronel Tamarindo	199	Padre Miguel	21870-001	Rio de Janeiro	RJ	Realengo	Guilherme da Silveira	114,68	Deodoro (exclusive) / Santa Cruz Zona Industrial	Terreno regular, ver planta, com frente para a rua e fundos para a ferrovia, próximo a rampa de acesso a estação de Padre	USO	3	
20137010001127	Rua João Vicente	1562	Marcel Hermes	21910-211	Rio de Janeiro	RJ	Bento Ribeiro	Deodoro	13+120	Dom Pedro II (inclusive) / Deodoro (inclusive)	Terreno referente a loja Central Beira Rio Lanches localizada na rua João Vicente, com frente para a rua e fundos para o pátio.	USO	3	
20105010001886	Rua Bartolomeu de Gusmão	s/n	São Cristóvão	20490-180	Rio de Janeiro	RJ	São Cristóvão	São Cristóvão	99,85	Dom Pedro II (inclusive) / Deodoro (inclusive)	Terreno irregular, ver planta, proporcional a fração do imóvel que ocupa em área parte de um todo maior, com frente para a	USO	3	
20332010002169	Praga 13 de Novembro	25 - Casa 2	Paracambi	26600-000	Rio de Janeiro	RJ	Lages	Paracambi	94,94	Deodoro (exclusive) / Japeri / Paracambi	Terreno regular, ver planta, proporcional a fração do imóvel que ocupa em área parte de um todo maior, com frente para a Pra	EM ANÁLISE DE BAIXA	3	
20213010001620	Rua Coronel Tamarindo	1821 B	Bangu	21810-005	Rio de Janeiro	RJ	Guilherme da Silveira	Senador Camará	93,1	Deodoro (exclusive) / Santa Cruz Zona Industrial	Terreno regular, ver planta, com frente para a rua e fundos para a ferrovia, localizado sob a escada de acesso a estação de B	USO	3	
2020010001592	Rua Coronel Tamarindo	193	Padre Miguel	21870-001	Rio de Janeiro	RJ	Realengo	Guilherme da Silveira	92,48	Deodoro (exclusive) / Santa Cruz Zona Industrial	Terreno regular, ver planta, com frente para a rua e fundos para a ferrovia, próximo a rampa de acesso a estação de Padre	USO	3	
20342010001738	Rua Eugenio de Pava	366 Loja L	Senador Camará	21241-367	Rio de Janeiro	RJ	Parada de Lucas	Duque de Caxias	51,6	Triagem(exclusive) / Gramacho / Saracuruna / Vila	Terreno regular, ver planta, proporcional a fração do imóvel que ocupa, em área parte de um todo maior, confrontando com a	USO	3	
20123010001689	Rua Eugenio de Pava	250 E + 250B	Senador Camará	21201-150	Rio de Janeiro	RJ	Bangu	Santíssimo	79,2	Deodoro (exclusive) / Santa Cruz Zona Industrial	Terreno lateral a ferrovia, com entrada pela rua Coração Eucarístico - Portão fechad com alvenaria. NÃO FOI POSSIVEL ME	USO	3	
20304010001381	Av. de Nazaré	2625	Anchieta	21645-010	Rio de Janeiro	RJ	Ricardo de Albuquerque	Olinda	75,35	Deodoro (exclusive) / Japeri / Paracambi	Terreno irregular (profundidade variável, ver planta) em área parte da faixa da ferrovia. Esta faixa fica localizada com frente par	USO	3	
20125010001691	Rua Eugenio de Pava	2620	Senador Camará	21340-475	Rio de Janeiro	RJ	Bangu	Santíssimo	71,06	Deodoro (exclusive) / Santa Cruz Zona Industrial	Terreno regular, ver planta, com frente para a rua e fundos para a ferrovia, Loja, próxima a escada de acesso a estação de S	USO	3	
20213010001616	Rua Coronel Tamarindo	182	Bangu	21810-005	Rio de Janeiro	RJ	Guilherme da Silveira	Senador Camará	67,94	Deodoro (exclusive) / Santa Cruz Zona Industrial	Terreno irregular, ver planta, com frente para a rua e fundos para a ferrovia, localizado sob a escada de acesso a estação de B	USO	3	
20129010000964	Rua Conselheiro Galvão	134 A	Madureira	21360-000	Rio de Janeiro	RJ	Cascadura	Oswaldo Cruz	66	Dom Pedro II (inclusive) / Deodoro (inclusive)	Terreno com frente para a rua e fundos para faixa de segurança da linha férrea. Ocupação - Loja comercial do mesmo ocupant	USO	3	
2020010001614	Rua Coronel Tamarindo	157	Bangu	21810-005	Rio de Janeiro	RJ	Guilherme da Silveira	Senador Camará	64,52	Deodoro (exclusive) / Santa Cruz Zona Industrial	Terreno regular, ver planta, com frente para a rua e fundos para a ferrovia, localizado ao lado da passagem subterrânea sob a	USO	3	
1023010002067	Rua D. João VI - pátio da Estação de Santa Cruz	203	Santa Cruz	22585-127	Rio de Janeiro	RJ	Central do Brasil	Deodoro	54	Dom Pedro II (inclusive) / Deodoro (inclusive)	Terreno irregular, ver planta, com frente para a rua e fundos para a ferrovia, localizado ao lado da estação de S	USO	3	
2020010001603	Rua Coronel Tamarindo	197 A	Padre Miguel	21870-001	Rio de Janeiro	RJ	Realengo	Guilherme da Silveira	61,2	Deodoro (exclusive) / Santa Cruz Zona Industrial	Terreno regular, ver planta, com frente para a rua e fundos para a ferrovia, próximo a rampa de acesso a estação de Padre	USO	3	
20117010001086	Rua Arquias Cordeiro	Pátio da Estação do Engenho Novo	Engenho Novo	20770-000	Rio de Janeiro	RJ	Sampaio	Meier	8 + 600	Dom Pedro II (inclusive) / Deodoro (inclusive)	Terreno regular, ver planta, proporcional a fração do imóvel que ocupa, em área parte de um todo maior, que é o pátio de Eng	USO	3	
20201010001744	Rua Búlhens Marcial	366 Loja N	Vigário Geral	21241-367	Rio de Janeiro	RJ	Parada de Lucas	Duque de Caxias	60	Triagem(exclusive) / Gramacho / Saracuruna / Vila	Terreno regular, ver planta, proporcional a fração do imóvel que ocupa, área parte de um todo maior, confrontando com a loja	USO	3	
2020010001748	Rua Coronel Tamarindo	366 Loja M	Vigário Geral	21241-367	Rio de Janeiro	RJ	Parada de Lucas	Duque de Caxias	57,05	Triagem(exclusive) / Gramacho / Saracuruna / Vila	Terreno regular, ver planta, proporcional a fração do imóvel que ocupa, área parte de um todo maior, confrontando com o nº 5	USO	3	
20332010001909	Rua Nicázar Pereira	9	Paracambi	26600-000	Paracambi	RJ	Lages	Paracambi	129	Deodoro (exclusive) / Japeri / Paracambi	Localizado em frente à Estação de Paracambi, esquina com a Rua Nicázar Pereira e com a Praça 13 de Novembro. Anteriorme	USO	3	
20201010001744	Rua Búlhens Marcial	366 Loja O	Vigário Geral	21241-367	Rio de Janeiro	RJ	Parada de Lucas	Duque de Caxias	55,74	Triagem(exclusive) / Gramacho / Saracuruna / Vila	Terreno regular, ver planta, proporcional a fração do imóvel que ocupa, área parte de um todo maior, confrontando com a loja	USO	3	
2020010001583	Rua Coronel Monteiro Barros	33 lja	Austin	26387-450	Novo Iguaçu	RJ	Comendador Soares	Quimados	54,81	Deodoro (exclusive) / Japeri / Paracambi	Terreno regular, ver planta, proporcional a fração do imóvel que ocupa, área parte de um todo maior, confrontando com o nº 3	USO	3	
2020010001912	Rua Coronel Tamarindo	4113	Padre Miguel	21870-001	Rio de Janeiro	RJ	Realengo	Guilherme da Silveira	47,41	Deodoro (exclusive) / Santa Cruz Zona Industrial	Terreno regular, ver planta, com frente para a rua e fundos para a ferrovia, próximo a rampa de acesso a estação de Padre	USO	3	
20215010001739	Rua Búlhens Marcial	366 Loja J	Vigário Geral	21241-367	Rio de Janeiro	RJ	Parada de Lucas	Duque de Caxias	54	Triagem(exclusive) / Gramacho / Saracuruna / Vila	Terreno regular, ver planta, proporcional a fração do imóvel que ocupa, área parte de um todo maior, confrontando com a loja	USO	3	
20215010001996	Rua Coronel Tamarindo	4133	Senador Camará	21240-446	Rio de Janeiro	RJ	Bangu	Santíssimo	53,5	Deodoro (exclusive) / Santa Cruz Zona Industrial	Terreno regular, ver planta, com frente para a rua e fundos para a ferrovia, Loja (peixaria), próximo a escada de acesso a esta	USO	3	
20421010001746	Rua Búlhens Marcial	366 Loja P	Vigário Geral	21241-367	Rio de Janeiro	RJ	Parada de Lucas	Duque de Caxias	52,7	Triagem(exclusive) / Gramacho / Saracuruna / Vila	Terreno regular, ver planta, proporcional a fração do imóvel que ocupa, área parte de um todo maior, confrontando com a loja	USO	3	
20421010001744	Rua Búlhens Marcial	366 Loja I	Vigário Geral	21241-367	Rio de Janeiro	RJ	Parada de Lucas	Duque de Caxias	51,6	Triagem(exclusive) / Gramacho / Saracuruna / Vila	Terreno regular, ver planta, proporcional a fração do imóvel que ocupa, área parte de um todo maior, confrontando com a loja	USO	3	
20421010001728	Rua Búlhens Marcial	366 Loja F	Vigário Geral	21241-367	Rio de Janeiro	RJ	Parada de Lucas	Duque de Caxias	50,4	Triagem(exclusive) / Gramacho / Saracuruna / Vila	Terreno regular, ver planta, proporcional a fração do imóvel que ocupa, área parte de um todo maior, confrontando com a loja	US		

Terrenos

BP	Logradouro:	Nº/Complemento:	Bairro:	CEP:	Município:	UF:	Estação Anterior:	Estação Posterior:	Marco KM:	Área Total:	Trecho:	Descrição:	STATUS	Prioridade
202140100001643	Av Santa Cruz	4408	Bangu	21830-006	Rio de Janeiro	RJ	Guilherme da Silveira	Senador Camará		32,98	Deodoro (exclusive) / Santa Cruz/ Zona Industrial	Terreno com frente para a rua e fundos para a ferrovia, localizado próximo a escada de acesso à estação de Bangu.	USO	3
203000100001351	Praça Paulo de Frontin	85 Loja C	Centro	26530-110	Nípolis	RJ	Edion Passos	Senador Camará		32,94	Deodoro (exclusive) / Japeri / Paracambi	Terreno irregular, ver planta, proporcional a fração do imóvel que ocupa, em área parte de um todo maior, confrontando com a l	USO	3
202130100001622	Rua Coronel Tamarindo	1821 A	Bangu	21810-005	Rio de Janeiro	RJ	Guilherme da Silveira	Senador Camará		32,9	Deodoro (exclusive) / Santa Cruz/ Zona Industrial	Terreno irregular, ver planta, Com frente para a rua e fundos para a ferrovia, localizado sob a escada de acesso à estação de B	USO	3
204210100001724	Rua Buihães Mercal	366 Loja D	Vigário Geral	21241-367	Rio de Janeiro	RJ	Parada de Lucas	Duque de Caxias		32	Deodoro (exclusive) / Gramacho / Saracuruna / Vila	Terreno irregular, ver planta, proporcional a fração do imóvel que ocupa, área parte de um todo maior, confrontando com a loja	USO	3
2011901000002644	Rua Arquias Cordero	303- A, B, C, D e pass. inferior	Meier	20770-001	Rio de Janeiro	RJ	Engenho Novo	Engenho de Dentro	9 +507	31,49	Dom Pedro II (inclusive) / Deodoro (inclusive)	Terreno irregular, ver planta, proporcional a fração do imóvel que ocupa, em área parte de um todo maior, com frente para a rua	USO	3
201230100001090	Estrada São Pedro de Alcântara	s/nº loja 1	Deodoro	21340-021	Rio de Janeiro	RJ	Marachal Hermes	Deodoro	22+058	31,24	Dom Pedro I (inclusive) / Deodoro (inclusive)	Terreno referente a loja (fechada), na subida do viaduto de Deodoro, com frente para a rua e fundos para o pátio.	USO	3
202090100001610	Rua Coronel Tamarindo	203	Padre Miguel	21810-005	Rio de Janeiro	RJ	Realejo	Guilherme da Silveira		31,22	Deodoro (exclusive) / Santa Cruz/ Zona Industrial	Terreno irregular, ver planta, Com frente para a rua e fundos para a ferrovia, próximo a rampa de acesso à estação de Padre	USO	3
202140100001632	Av. Santa Cruz	4400	Bangu	21810-005	Rio de Janeiro	RJ	Guilherme da Silveira	Senador Camará		30,63	Deodoro (exclusive) / Santa Cruz/ Zona Industrial	Terreno irregular, ver planta, Com frente para a rua e fundos para a ferrovia, localizado sob a escada de acesso à estação de	USO	3
202150100001693	Rua Eugenio de Paiva	260 A	Senador Camará	21830-475	Rio de Janeiro	RJ	Bangu	Santíssimo		30,14	Deodoro (exclusive) / Santa Cruz/ Zona Industrial	Terreno irregular, ver planta, Com frente para a rua e fundos para a ferrovia, loja, próximo a escada de acesso à estação de S	USO	3
202140100001640	Av. Santa Cruz	4420 térreo e sobr.	Bangu	21810-005	Rio de Janeiro	RJ	Guilherme da Silveira	Senador Camará		29,47	Deodoro (exclusive) / Santa Cruz/ Zona Industrial	Terreno irregular, ver planta, Com frente para a rua e fundos para a ferrovia, localizado próximo a escada de acesso à estação	USO	3
203000100001313	Praça Paulo de Frontin	85 Loja A	Centro	26530-110	Nípolis	RJ	Olinda	Edion Passos		28,89	Deodoro (exclusive) / Japeri / Paracambi	Terreno irregular, ver planta, proporcional a fração do imóvel que ocupa, em área parte de um todo maior, confrontando com a l	USO	3
203040100001523	Estrada Marachal Alencastro	2144 loja 1	Archieta	21625-001	Rio de Janeiro	RJ	Ricardo de Albuquerque	Olinda		28,17	Deodoro (exclusive) / Japeri / Paracambi	Terreno regular (ver planta) em área parte da faixa da ferrovia. Esta faixa fica localizada com frente para a rua e fundos para in	USO	3
203000100001363	Praça Paulo de Frontin	85 Loja D	Centro	23555-135	Nípolis	RJ	Olinda	Edion Passos	28+599	27,94	Deodoro (exclusive) / Japeri / Paracambi	Terreno irregular, ver planta, proporcional a fração do imóvel que ocupa, em área parte de um todo maior, confrontando com a l	USO	3
202140100001645	Av Santa Cruz	4306	Bangu	21830-006	Rio de Janeiro	RJ	Guilherme da Silveira	Senador Camará		26,91	Deodoro (exclusive) / Santa Cruz/ Zona Industrial	Terreno irregular, ver planta, Com frente para a rua e fundos para a ferrovia, localizado próximo a escada de acesso à estação	USO	3
203040100001527	Estrada Marachal Alencastro	2144 loja 1	Archieta	21625-001	Rio de Janeiro	RJ	Ricardo de Albuquerque	Olinda		26,19	Deodoro (exclusive) / Japeri / Paracambi	Terreno regular (ver planta) em área parte da faixa da ferrovia. Esta faixa fica localizada com frente para a rua e fundos para in	USO	3
203040100001525	Estrada Marachal Alencastro	2144 loja 2	Archieta	21625-001	Rio de Janeiro	RJ	Ricardo de Albuquerque	Olinda		25,7	Deodoro (exclusive) / Japeri / Paracambi	Terreno regular (ver planta) em área parte da faixa da ferrovia. Esta faixa fica localizada com frente para a rua e fundos para in	USO	3
204110100001056	Rua Nicaragua	295	Penha	20020-050	Rio de Janeiro	RJ	Olaria	Penha Circular	11,94	25,6	Triagem(exclusive) / Gramacho / Saracuruna / Vila	Café e Bar Marquim Ltda	USO	3
201190100000493	Rua Arquias Cordero	299	Meier	20770-001	Rio de Janeiro	RJ	Engenho Novo	Engenho de Dentro	9 +507	24	Dom Pedro II (inclusive) / Deodoro (inclusive)	Terreno irregular, ver planta, proporcional a fração do imóvel que ocupa, em área parte de um todo maior, com frente para a rua	USO	3
204110100001085	Rua Nicaragua	295 J	Penha	20020-050	Rio de Janeiro	RJ	Olaria	Penha Circular	11,94	23,95	Triagem(exclusive) / Gramacho / Saracuruna / Vila	LOJA FECHADA (ANTIGA ANTONIO CARVALHAL IMÓVEIS)	USO	3
202170100001668	Rua Anes Dias	2	Santíssimo	23094-010	Rio de Janeiro	RJ	Senador Camará	Augusto Vasconcelos		23,55	Deodoro (exclusive) / Santa Cruz/ Zona Industrial	Terreno irregular, ver planta, Com frente para a rua e fundos para a ferrovia, próximo a escada de acesso à estação de Santis	EM ANÁLISE DE BAIXA	3
204110100001062	Rua Nicaragua	295 F	Penha	20020-050	Rio de Janeiro	RJ	Olaria	Penha Circular	11,94	23,1	Triagem(exclusive) / Gramacho / Saracuruna / Vila	SALAÃO NICARÁGUA COIFFEUR	USO	3
204110100001069	Rua José Maurício	150 H	Penha	20020-050	Rio de Janeiro	RJ	Olaria	Penha Circular	11,94	23	Triagem(exclusive) / Gramacho / Saracuruna / Vila	M. J. OCULOS (MARIA DA CONCEIÇÃO)	USO	3
204110100001070	Rua José Maurício	150 H	Penha	20020-050	Rio de Janeiro	RJ	Olaria	Penha Circular	11,94	23	Triagem(exclusive) / Gramacho / Saracuruna / Vila	M. J. OCULOS (MARIA DA CONCEIÇÃO)	USO	3
203320100001191	Praça 13 de Novembro	61	Paracambi	26600-000	Paracambi	RJ	Lages	Paracambi		22,47	Deodoro (exclusive) / Japeri / Paracambi	Terreno correspondente a loteria fique rico, confrontando pelo lado esquerdo com a loja jeans mania. Localizada de frente para	USO	3
202140100001630	Av. Santa Cruz	4400	Bangu	21810-005	Rio de Janeiro	RJ	Guilherme da Silveira	Senador Camará		20,43	Deodoro (exclusive) / Santa Cruz/ Zona Industrial	Terreno irregular, ver planta, Com frente para a rua e fundos para a ferrovia, localizado próximo à escada de acesso à estação	USO	3
202140100001634	Av. Santa Cruz	4400	Bangu	21810-005	Rio de Janeiro	RJ	Guilherme da Silveira	Senador Camará		20,26	Deodoro (exclusive) / Santa Cruz/ Zona Industrial	Terreno irregular, ver planta, Com frente para a rua e fundos para a ferrovia, localizado sob a escada de acesso à estação de	USO	3
201230100001092	Estrada São Pedro de Alcântara	125 loja B	Deodoro	21340-021	Rio de Janeiro	RJ	Marachal Hermes	Deodoro	22+058	20,14	Dom Pedro II (inclusive) / Deodoro (inclusive)	Terreno referente a loja na entrada da Vila Magna, Com frente para o acesso da estação, colado no muro da ferrovia e nos fund	USO	3
202140100001638	Av. Santa Cruz	4430	Bangu	21810-005	Rio de Janeiro	RJ	Guilherme da Silveira	Senador Camará		19,97	Deodoro (exclusive) / Santa Cruz/ Zona Industrial	Terreno irregular, ver planta, Com frente para a rua e fundos para a ferrovia, localizado próximas escada de acesso à estação	USO	3
204110100001059	Rua Nicaragua	295 C	Penha	20020-050	Rio de Janeiro	RJ	Olaria	Penha Circular	11,94	18,9	Triagem(exclusive) / Gramacho / Saracuruna / Vila	LOJA VAZIA.	USO	3
202140100001626	Av. Santa Cruz	4470	Bangu	21810-005	Rio de Janeiro	RJ	Guilherme da Silveira	Senador Camará		18,46	Deodoro (exclusive) / Santa Cruz/ Zona Industrial	Terreno irregular, ver planta, Com frente para a rua e fundos para a ferrovia, localizado sob a escada de acesso a estação de B	USO	3
202210100001247	Rua Ferreira Borges	55	Campo Grande	23050-350	Rio de Janeiro	RJ	Augusto Vasconcelos	Benjamin do Monte	54	18,2	Deodoro (exclusive) / Santa Cruz/ Zona Industrial	Terreno irregular, ver planta, proporcional a fração do imóvel que ocupa, em área parte de um todo maior - pátio da estação de	USO	3
202140100001647	Av Santa Cruz	4386	Bangu	21830-006	Rio de Janeiro	RJ	Guilherme da Silveira	Senador Camará		17,74	Deodoro (exclusive) / Santa Cruz/ Zona Industrial	Terreno irregular, ver planta, Com frente para a rua e fundos para a ferrovia, localizado próximo a escada de acesso à estação	USO	3
204110100001068	Rua Nicaragua	175 R S T	Penha	20020-050	Rio de Janeiro	RJ	Olaria	Penha Circular	11,94	17	Triagem(exclusive) / Gramacho / Saracuruna / Vila	FLORA GUANABARA	USO	3
204110100001072	Rua Nicaragua	175 V	Penha	20020-050	Rio de Janeiro	RJ	Olaria	Penha Circular	11,94	17	Triagem(exclusive) / Gramacho / Saracuruna / Vila	FLORA GUANABARA	USO	3
201230100001086	Rua João Vicente	590 Iga	Bento Ribeiro	21340-021	Rio de Janeiro	RJ	Oswaldo Cruz	Marachal Hermes	13+120	16,74	Dom Pedro II (inclusive) / Deodoro (inclusive)	Terreno referente a loja (bar), localizado na rua João Vicente, com frente para a rua e fundos para o pátio.	USO	3
202210100001253	Rua Ferreira Borges	23 loja B	Campo Grande	23050-350	Rio de Janeiro	RJ	Augusto Vasconcelos	Benjamin do Monte	54	15,85	Deodoro (exclusive) / Santa Cruz/ Zona Industrial	Terreno irregular, ver planta, proporcional a fração do imóvel que ocupa, em área parte de um todo maior - pátio da estação de	USO	3
202210100001255	Rua Campo Grande	900	Campo Grande	23080-000	Rio de Janeiro	RJ	Augusto Vasconcelos	Benjamin do Monte	54	15,85	Deodoro (exclusive) / Santa Cruz/ Zona Industrial	Terreno irregular, ver planta, proporcional a fração do imóvel que ocupa, em área parte de um todo maior - pátio da estação de	USO	3
202140100001716	Rua Buihães Mercal	366 Loja A-2	Vigário Geral	21241-367	Rio de Janeiro	RJ	Parada de Lucas	Duque de Caxias		15,2	Deodoro (exclusive) / Gramacho / Saracuruna / Vila	Terreno irregular, ver planta, proporcional a fração do imóvel que ocupa, área parte de um todo maior, confrontando com a loja	USO	3
202210100001243	Rua Ferreira Borges	27	Campo Grande	23050-350	Rio de Janeiro	RJ	Augusto Vasconcelos	Benjamin do Monte	54	14,75	Deodoro (exclusive) / Santa Cruz/ Zona Industrial	Terreno irregular, ver planta, proporcional a fração do imóvel que ocupa, em área parte de um todo maior - pátio da estação de	USO	3
203040100001385	Av. de Nazaré	2635 B	Archieta	21645-010	Rio de Janeiro	RJ	Ricardo de Albuquerque	Olinda		14,31	Deodoro (exclusive) / Japeri / Paracambi	Terreno irregular (profundidade variável, ver planta) em área parte da faixa da ferrovia. Esta faixa fica localizada com frente pa	USO	3
202210100001251	Rua Ferreira Borges	23 loja A	Campo Grande	23050-350	Rio de Janeiro	RJ	Augusto Vasconcelos	Benjamin do Monte	54	13,73	Deodoro (exclusive) / Santa Cruz/ Zona Industrial	Terreno irregular, ver planta, proporcional a fração do imóvel que ocupa, em área parte de um todo maior - pátio da estação de	USO	3
203250100001603	Rua Ivan Azevedo	7 Loja B	Engenheiro Pedreira	26381-570	Japeri	RJ	Queimados	Japeri		13,26	Deodoro (exclusive) / Japeri / Paracambi	Terreno irregular, ver planta, proporcional a fração do imóvel que ocupa, área parte de um todo maior, com frente para a rua e f	USO	3
204110100001060	Rua Nicaragua	295 D	Penha	20020-050	Rio de Janeiro	RJ	Olaria	Penha Circular	11,94	12,6	Triagem(exclusive) / Gramacho / Saracuruna / Vila	LOJA FECHADA	USO	3
202140100001628	Av. Santa Cruz	4468	Bangu	21810-005	Rio de Janeiro	RJ	Guilherme da Silveira	Senador Camará		8,94	Deodoro (exclusive) / Santa Cruz/ Zona Industrial	Terreno irregular, ver planta, Com frente para a rua e fundos para a ferrovia, localizado sob a escada de acesso à estação de B	USO	3
202140100001636	Av. Santa Cruz	4450 A	Bangu	21810-001	Rio de Janeiro	RJ	Guilherme da Silveira	Senador Camará		8,28	Deodoro (exclusive) / Santa Cruz/ Zona Industrial	Terreno irregular, ver planta, Com frente para a rua e fundos para a ferrovia, localizado sob a escada de acesso à estação de	USO	3
202210100001249	Rua Ferreira Borges	23	Campo Grande	23050-350	Rio de Janeiro	RJ	Augusto Vasconcelos	Benjamin do Monte	54	8,2	Deodoro (exclusive) / Santa Cruz/ Zona Industrial	Terreno irregular, ver planta, proporcional a fração do imóvel que ocupa, em área parte de um todo maior - pátio da estação de	USO	3
202130170001187	Rua Cheyk Rejane	S/N	Centro	26435-270	Japeri	RJ	Engenheiro Pedreira	Lages		0	Deodoro (exclusive) / Japeri / Paracambi	Terreno localizado no subterro do pátio da Estação de Japeri na Rua Sheik Rejane s/nº, compreendida entre a Avenida Afonso	USO	3
20420100001756	Avenida Presidente Vargas	de 1a16, 18, 19 e 21	Duque de Caxias	25070-330	Duque de Caxia	RJ	Duque de Caxias	Paracambi		0	Triagem(exclusive) / Gramacho / Saracuruna / Vila	Terreno regular, ver planta, proporcional a fração do imóvel que ocupa, em área parte de um todo maior, com frente para a Av	EM ANÁLISE DE BAIXA	3
203320100001891	Praça 13 de Novembro	25 Casa 1, 2, 3A e B, 4, 5 e 26	Paracambi	26600-000	Rio de Janeiro	RJ	Lages	Paracambi		0	Deodoro (exclusive) / Japeri / Paracambi	Terreno irregular, ver planta, proporcional a fração do imóvel que ocupa em área parte de um todo maior, com frente para a Pra	EM ANÁLISE DE BAIXA	3
101030170001186	Rua Ceara	291	Praça da Bandeira	20270-160	Rio de Janeiro	RJ	Central do Brasil	São Cristóvão	0+000	0	Dom Pedro II (inclusive) / Deodoro (inclusive)			

Circuitos

Nº	Identificación del Proyecto	Nombre del Proyecto	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Estado	Responsable	Descripción	Presupuesto (€)	Coste (€)	Beneficio (€)	Riesgo	Impacto	Revisión	Comentarios	Fecha de Actualización
1	Proyecto A	Desarrollo de un nuevo producto	2023-01-01	2023-03-31	Completado	Juan Pérez	Desarrollo de un nuevo producto	100000	95000	5000	Bajo	Alto	1	Proyecto A completado exitosamente.	2023-04-01
2	Proyecto B	Optimización de procesos internos	2023-02-01	2023-04-30	En progreso	María Gómez	Optimización de procesos internos	80000	78000	2000	Medio	Medio	2	Proyecto B en progreso, se han optimizado algunos procesos.	2023-05-01
3	Proyecto C	Implementación de un nuevo sistema de gestión	2023-03-01	2023-06-30	En progreso	Carlos Ruiz	Implementación de un nuevo sistema de gestión	120000	110000	10000	Alto	Alto	3	Proyecto C en progreso, se ha implementado el sistema de gestión.	2023-07-01
4	Proyecto D	Investigación y desarrollo de una nueva tecnología	2023-04-01	2023-09-30	En progreso	Ana López	Investigación y desarrollo de una nueva tecnología	150000	140000	10000	Muy Alto	Muy Alto	4	Proyecto D en progreso, se ha investigado y desarrollado una nueva tecnología.	2023-10-01
5	Proyecto E	Marketing y ventas de un nuevo producto	2023-05-01	2023-08-31	En progreso	Diego Martín	Marketing y ventas de un nuevo producto	90000	85000	5000	Medio	Medio	5	Proyecto E en progreso, se ha realizado el marketing y las ventas.	2023-09-01
6	Proyecto F	Logística y distribución de un nuevo producto	2023-06-01	2023-11-30	En progreso	Lucía Sánchez	Logística y distribución de un nuevo producto	110000	105000	5000	Medio	Medio	6	Proyecto F en progreso, se ha organizado la logística y la distribución.	2023-12-01
7	Proyecto G	Soporte al cliente de un nuevo producto	2023-07-01	2024-01-31	En progreso	Roberto Torres	Soporte al cliente de un nuevo producto	70000	68000	2000	Bajo	Bajo	7	Proyecto G en progreso, se ha establecido el soporte al cliente.	2024-02-01
8	Proyecto H	Formación de personal de un nuevo producto	2023-08-01	2024-02-28	En progreso	Sofía Vargas	Formación de personal de un nuevo producto	60000	58000	2000	Bajo	Bajo	8	Proyecto H en progreso, se ha formado al personal.	2024-03-01
9	Proyecto I	Legal y cumplimiento de un nuevo producto	2023-09-01	2024-03-31	En progreso	Alberto Flores	Legal y cumplimiento de un nuevo producto	50000	48000	2000	Bajo	Bajo	9	Proyecto I en progreso, se ha cumplido con los requisitos legales.	2024-04-01
10	Proyecto J	Financiero y contable de un nuevo producto	2023-10-01	2024-04-30	En progreso	Valeria Ortiz	Financiero y contable de un nuevo producto	40000	38000	2000	Bajo	Bajo	10	Proyecto J en progreso, se ha gestionado el aspecto financiero y contable.	2024-05-01
11	Proyecto K	Operativo y mantenimiento de un nuevo producto	2023-11-01	2024-05-31	En progreso	Enrique Rojas	Operativo y mantenimiento de un nuevo producto	30000	28000	2000	Bajo	Bajo	11	Proyecto K en progreso, se ha mantenido el producto operativo.	2024-06-01
12	Proyecto L	Evaluación de impacto de un nuevo producto	2023-12-01	2024-06-30	En progreso	Patricia Navarro	Evaluación de impacto de un nuevo producto	20000	18000	2000	Bajo	Bajo	12	Proyecto L en progreso, se ha evaluado el impacto del producto.	2024-07-01
13	Proyecto M	Comunicación y relaciones públicas de un nuevo producto	2024-01-01	2024-07-31	En progreso	Sebastián Aguilar	Comunicación y relaciones públicas de un nuevo producto	10000	9500	500	Bajo	Bajo	13	Proyecto M en progreso, se ha gestionado la comunicación y las relaciones públicas.	2024-08-01
14	Proyecto N	Recursos humanos de un nuevo producto	2024-02-01	2024-08-31	En progreso	Isabella Castillo	Recursos humanos de un nuevo producto	8000	7500	500	Bajo	Bajo	14	Proyecto N en progreso, se han gestionado los recursos humanos.	2024-09-01
15	Proyecto O	Tecnología de un nuevo producto	2024-03-01	2024-09-30	En progreso	Diego Morales	Tecnología de un nuevo producto	7000	6500	500	Bajo	Bajo	15	Proyecto O en progreso, se ha desarrollado la tecnología.	2024-10-01
16	Proyecto P	Marketing de un nuevo producto	2024-04-01	2024-10-31	En progreso	Valeria Ortiz	Marketing de un nuevo producto	6000	5500	500	Bajo	Bajo	16	Proyecto P en progreso, se ha realizado el marketing.	2024-11-01
17	Proyecto Q	Ventas de un nuevo producto	2024-05-01	2024-11-30	En progreso	Enrique Rojas	Ventas de un nuevo producto	5000	4500	500	Bajo	Bajo	17	Proyecto Q en progreso, se han realizado las ventas.	2024-12-01
18	Proyecto R	Logística de un nuevo producto	2024-06-01	2025-01-31	En progreso	Patricia Navarro	Logística de un nuevo producto	4000	3500	500	Bajo	Bajo	18	Proyecto R en progreso, se ha organizado la logística.	2025-02-01
19	Proyecto S	Soporte de un nuevo producto	2024-07-01	2025-02-28	En progreso	Sebastián Aguilar	Soporte de un nuevo producto	3000	2500	500	Bajo	Bajo	19	Proyecto S en progreso, se ha establecido el soporte.	2025-03-01
20	Proyecto T	Formación de un nuevo producto	2024-08-01	2025-03-31	En progreso	Isabella Castillo	Formación de un nuevo producto	2000	1800	200	Bajo	Bajo	20	Proyecto T en progreso, se ha formado al personal.	2025-04-01
21	Proyecto U	Legal de un nuevo producto	2024-09-01	2025-04-30	En progreso	Diego Morales	Legal de un nuevo producto	1000	900	100	Bajo	Bajo	21	Proyecto U en progreso, se ha cumplido con los requisitos legales.	2025-05-01
22	Proyecto V	Financiero de un nuevo producto	2024-10-01	2025-05-31	En progreso	Valeria Ortiz	Financiero de un nuevo producto	800	700	100	Bajo	Bajo	22	Proyecto V en progreso, se ha gestionado el aspecto financiero.	2025-06-01
23	Proyecto W	Operativo de un nuevo producto	2024-11-01	2025-06-30	En progreso	Enrique Rojas	Operativo de un nuevo producto	700	600	100	Bajo	Bajo	23	Proyecto W en progreso, se ha mantenido el producto operativo.	2025-07-01
24	Proyecto X	Evaluación de un nuevo producto	2024-12-01	2025-07-31	En progreso	Patricia Navarro	Evaluación de un nuevo producto	600	500	100	Bajo	Bajo	24	Proyecto X en progreso, se ha evaluado el producto.	2025-08-01
25	Proyecto Y	Comunicación de un nuevo producto	2025-01-01	2025-08-31	En progreso	Sebastián Aguilar	Comunicación de un nuevo producto	500	400	100	Bajo	Bajo	25	Proyecto Y en progreso, se ha gestionado la comunicación.	2025-09-01
26	Proyecto Z	Recursos de un nuevo producto	2025-02-01	2025-09-30	En progreso	Isabella Castillo	Recursos de un nuevo producto	400	300	100	Bajo	Bajo	26	Proyecto Z en progreso, se han gestionado los recursos.	2025-10-01
27	Proyecto AA	Tecnología de un nuevo producto	2025-03-01	2025-10-31	En progreso	Diego Morales	Tecnología de un nuevo producto	300	200	100	Bajo	Bajo	27	Proyecto AA en progreso, se ha desarrollado la tecnología.	2025-11-01
28	Proyecto AB	Marketing de un nuevo producto	2025-04-01	2025-11-30	En progreso	Valeria Ortiz	Marketing de un nuevo producto	200	150	50	Bajo	Bajo	28	Proyecto AB en progreso, se ha realizado el marketing.	2025-12-01
29	Proyecto AC	Ventas de un nuevo producto	2025-05-01	2026-01-31	En progreso	Enrique Rojas	Ventas de un nuevo producto	100	50	50	Bajo	Bajo	29	Proyecto AC en progreso, se han realizado las ventas.	2026-02-01
30	Proyecto AD	Logística de un nuevo producto	2025-06-01	2026-02-28	En progreso	Patricia Navarro	Logística de un nuevo producto	80	30	50	Bajo	Bajo	30	Proyecto AD en progreso, se ha organizado la logística.	2026-03-01
31	Proyecto AE	Soporte de un nuevo producto	2025-07-01	2026-03-31	En progreso	Sebastián Aguilar	Soporte de un nuevo producto	70	20	50	Bajo	Bajo	31	Proyecto AE en progreso, se ha establecido el soporte.	2026-04-01
32	Proyecto AF	Formación de un nuevo producto	2025-08-01	2026-04-30	En progreso	Isabella Castillo	Formación de un nuevo producto	60	10	50	Bajo	Bajo	32	Proyecto AF en progreso, se ha formado al personal.	2026-05-01
33	Proyecto AG	Legal de un nuevo producto	2025-09-01	2026-05-31	En progreso	Diego Morales	Legal de un nuevo producto	50	0	50	Bajo	Bajo	33	Proyecto AG en progreso, se ha cumplido con los requisitos legales.	2026-06-01
34	Proyecto AH	Financiero de un nuevo producto	2025-10-01	2026-06-30	En progreso	Valeria Ortiz	Financiero de un nuevo producto	40	0	40	Bajo	Bajo	34	Proyecto AH en progreso, se ha gestionado el aspecto financiero.	2026-07-01
35	Proyecto AI	Operativo de un nuevo producto	2025-11-01	2026-07-31	En progreso	Enrique Rojas	Operativo de un nuevo producto	30	0	30	Bajo	Bajo	35	Proyecto AI en progreso, se ha mantenido el producto operativo.	2026-08-01
36	Proyecto AJ	Evaluación de un nuevo producto	2025-12-01	2026-08-31	En progreso	Patricia Navarro	Evaluación de un nuevo producto	20	0	20	Bajo	Bajo	36	Proyecto AJ en progreso, se ha evaluado el producto.	2026-09-01
37	Proyecto AK	Comunicación de un nuevo producto	2026-01-01	2026-09-30	En progreso	Sebastián Aguilar	Comunicación de un nuevo producto	10	0	10	Bajo	Bajo	37	Proyecto AK en progreso, se ha gestionado la comunicación.	2026-10-01
38	Proyecto AL	Recursos de un nuevo producto	2026-02-01	2026-10-31	En progreso	Isabella Castillo	Recursos de un nuevo producto	8	0	8	Bajo	Bajo	38	Proyecto AL en progreso, se han gestionado los recursos.	2026-11-01
39	Proyecto AM	Tecnología de un nuevo producto	2026-03-01	2026-11-30	En progreso	Diego Morales	Tecnología de un nuevo producto	7	0	7	Bajo	Bajo	39	Proyecto AM en progreso, se ha desarrollado la tecnología.	2026-12-01
40	Proyecto AN	Marketing de un nuevo producto	2026-04-01	2027-01-31	En progreso	Valeria Ortiz	Marketing de un nuevo producto	6	0	6	Bajo	Bajo	40	Proyecto AN en progreso, se ha realizado el marketing.	2027-02-01
41	Proyecto AO	Ventas de un nuevo producto	2026-05-01	2027-02-28	En progreso	Enrique Rojas	Ventas de un nuevo producto	5	0	5	Bajo	Bajo	41	Proyecto AO en progreso, se han realizado las ventas.	2027-03-01
42	Proyecto AP	Logística de un nuevo producto	2026-06-01	2027-03-31	En progreso	Patricia Navarro	Logística de un nuevo producto	4	0	4	Bajo	Bajo	42	Proyecto AP en progreso, se ha organizado la logística.	2027-04-01
43	Proyecto AQ	Soporte de un nuevo producto	2026-07-01	2027-04-30	En progreso	Sebastián Aguilar	Soporte de un nuevo producto	3	0	3	Bajo	Bajo	43	Proyecto AQ en progreso, se ha establecido el soporte.	2027-05-01
44	Proyecto AR	Formación de un nuevo producto	2026-08-01	2027-05-31	En progreso	Isabella Castillo	Formación de un nuevo producto	2	0	2	Bajo	Bajo	44	Proyecto AR en progreso, se ha formado al personal.	2027-06-01
45	Proyecto AS	Legal de un nuevo producto	2026-09-01	2027-06-30	En progreso	Diego Morales	Legal de un nuevo producto	1	0	1	Bajo	Bajo	45	Proyecto AS en progreso, se ha cumplido con los requisitos legales.	2027-07-01
46	Proyecto AT	Financiero de un nuevo producto	2026-10-01	2027-07-31	En progreso	Valeria Ortiz	Financiero de un nuevo producto	0	0	0	Bajo	Bajo	46	Proyecto AT en progreso, se ha gestionado el aspecto financiero.	2027-08-01
47	Proyecto AU	Operativo de un nuevo producto	2026-11-01	2027-08-31	En progreso	Enrique Rojas	Operativo de un nuevo producto	0	0	0	Bajo	Bajo	47	Proyecto AU en progreso, se ha mantenido el producto operativo.	2027-09-01
48	Proyecto AV	Evaluación de un nuevo producto	2026-12-01	2027-09-30	En progreso	Patricia Navarro	Evaluación de un nuevo producto	0	0	0	Bajo	Bajo	48	Proyecto AV en progreso, se ha evaluado el producto.	2027-10-01
49	Proyecto AW	Comunicación de un nuevo producto	2027-01-01	2027-10-31	En progreso	Sebastián Aguilar	Comunicación de un nuevo producto	0	0	0	Bajo	Bajo	49	Proyecto AW en progreso, se ha gestionado la comunicación.	2027-11-01
50	Proyecto AX	Recursos de un nuevo producto	2027-02-01	2027-11-30	En progreso	Isabella Castillo	Recursos de un nuevo producto	0	0	0	Bajo	Bajo	50	Proyecto AX en progreso, se han gestionado los recursos.	2027-12-01

Rede Aérea de Tração

[illegible]

Rede Aérea de Tração

[illegible]

Rede Aérea de Tração

[illegible]

Rede Aérea de Tracção

[illegible]

Subestações

SP	Fabricante/ Modelo (Unidade Principal)	Capacidade	Subestação	ID	Nome de Má	Destinação	Atual	Tipo	Subestação	Pl. Instal.	Pl. Final	Estado Geral de Conservação	Descrição do Bem	Sector de 132.5 kV	Sector de 66.2 kV	Sector de 3.45 kV	Sector de 6.6 kV	Sector de 2.5 kV	Servicos Auxiliares	Sector de 351 / 220 / 110 kV	Nº Borda	Condicion	Operacional	Conservação	Detecção	Observação	Plata		
1941210000013	Signe - Jeumont Schneider	8MVA	Secundária	SE2H	SE2H - Subestação de Petróleo Circular	9m	Gravado	Tripes(jackman) / Gravado / Sarcosure / Via Intermit	Estação Petróleo Circular	001140E	001140E	Bm	SUBESTAÇÃO 48V	Não Existente	Completo		Não Existente	Completo	Completo	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Bm	Central	Superior			1	
2042710000019		8MVA	Secundária	SE2H	SE2H - Subestação de Gravado	9m	Gravado	Tripes(jackman) / Gravado / Sarcosure / Via Intermit	Estação Gravado	0020311	0020308	Bm	SUBESTAÇÃO 48V	Não Existente	Completo	Completo	Completo	Completo	Completo				Bm	Central	Superior	FACHADA BERTA, PISO EM BRTA, PORTE DE CONCRETO, PORTE DE AÇO GALVANIZADO COM 1 PÉTIMA		1	
1902010000016	Refilador Tomlin	9 MVA	Secundária	SE2V	SE2V - Subestação de Petróleo	9m	Refilado Raso	São Clotilde (jackman) / Refilado Raso	Estação Petróleo - São João de Martí	002140E	002140E	Bm	SUBESTAÇÃO 48V	Não Existente	Completo	Completo	Não Existente	Incompleto	Completo				Bm	Central	Superior			1	
1904010000015	Refilador Jeumont Schneider	8MVA	Primária	SE2P	SE2P - Subestação de Benfício	9m	Refilado Raso	São Clotilde (jackman) / Refilado Raso	Estação Jeumont	002040E	002040E	Bm	SUBESTAÇÃO 138/48V	Incompleto	Completo	Incompleto	Não Existente	Completo	Completo	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Bm	Central	Superior	Transformador T2 de 138/48V existenteTransformador T2D de 48/48V fora de operação		1	
2010210100001	BSC BROWN BOVER		Secundária	SE2D	SE2D - Subestação do CDD	9m	Deserto	Don Pedro II (jackman) / Deserto (jackman)	Don Pedro II (Praça da Bandeira e Palácio EPCH)	0020470	0020470	Bm	ESTACIÓN ELECTRICA ABAND	Não Existente	Não Existente	Não Existente	Não Existente	Não Existente	Completo	Completo	Completo	Completo	Bm	Central	Superior			1	
2010210100004	REFILADOR JEUMONT SCHNEIDER	12MVA	Secundária	SE2D	SE2D - Subestação de E. Deserto	9m	Deserto	Don Pedro II (jackman) / Deserto (jackman)	Estação Engenho de Deserto	001140E	001140E	Bm	SUBESTAÇÃO 48V	Não Existente	Incompleto	Completo	Não Existente	Incompleto	Completo				Bm	Central	Superior	O valor de 6.6 kV foi desmontado para a construção do estádio do EngenhoA entrada de 48V, referente ao circuito 25, foi desmontada		1	
2010210100005	REFILADOR TOSHIBA	12MVA	Primária	SE2M	SE2M - Subestação de Madureira	9m	Deserto	Don Pedro II (jackman) / Deserto (jackman)	Estação Madureira	001540E	001540E	Bm	SUBESTAÇÃO 138/48V	Completo	Completo	Não Existente	Não Existente	Completo	Completo				Bm	Central	Superior	Exceção-se no valor de 48V 3 transformadores de 48/220V desmontados.De Madureira		1	
2010210100008			Secundária	SE2D	SE2D - Subestação de Deserto	9m	Deserto	Don Pedro II (jackman) / Deserto (jackman)	Estação Deserto	002040E	002040E	Bm	Subestação 48V	Não Existente	Completo	Completo	Completo	Incompleto	Completo				Bm	Central	Superior	Pelo 01 Grupo Refilado		1	
2010210100002	REFILADOR SIGLA	8MVA	Secundária	SE2P	SE2P - Subestação de D. Pedro I	9m	Deserto	Don Pedro II (jackman) / Deserto (jackman)	Don Pedro II (Praça da Bandeira e Palácio EPCH)	0020470	0020470	Bm	SUBESTAÇÃO 48V	Não Existente	Completo	Completo	Completo	Completo	Completo				Bm	Central	Superior			1	
2010210100003	REFILADOR JEUMONT SCHNEIDER	12MVA	Primária	SE2M	SE2M - Subestação de Mangueira	9m	Deserto	Don Pedro II (jackman) / Deserto (jackman)	Estação Mangueira	0020470	0020470	Bm	SUBESTAÇÃO 138/48V	Completo	Completo	Completo	Incompleto	Completo	Completo				Bm	Central	Superior			1	
1912010000009	Refilador Jeumont Schneider	8MVA	Secundária	SE2B	SE2B - Subestação de Involução	9m	Santa Cruz	Deserto (jackman) / Santa Cruz Zona Industrial	Estação Involução	0020470	0020470	Bm	SUBESTAÇÃO 48V	Não Existente	Completo	Completo	Não Existente	Completo	Completo	Não se aplica				Bm	Central	Superior			1
1914210000007	REFILADOR SIGLA	8MVA	Secundária	SE2B	SE2B - Subestação de Bangu	9m	Santa Cruz	Deserto (jackman) / Santa Cruz Zona Industrial	Estação Bangu	0020470	0020470	Bm	SUBESTAÇÃO 48V	Não Existente	Completo	Incompleto	Não Existente	Completo	Completo	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Bm	Central	Superior	O transformador T51 está fora de operação		1	
1910210000008	Refilador Tomlin	8MVA	Secundária	SE2V	SE2V - Subestação de A. Vencoviana	9m	Santa Cruz	Deserto (jackman) / Santa Cruz Zona Industrial	Santa Cruz / Augusto de Vencoviana	002040E	002040E	Bm	SUBESTAÇÃO 138/48V	Completo	Completo	Não Existente	Não Existente	Completo	Completo	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Bm	Central	Superior			1	
1910210000011	Refilador Tomlin	8MVA	Primária	SE2H	SE2H - Subestação de N. Vencoviana	9m	Jagel	Deserto (jackman) / Jagel / Párcos	Estação Nova Jagel	0020470	0020470	Bm	SUBESTAÇÃO 48/138V	Completo	Completo	Completo	Não Existente	Completo	Completo	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Bm	Central	Superior			1	
1912010000012	Refilador Jeumont - Schneider	8MVA	Secundária	SE2P	SE2P - Subestação de E. Petróleo	9m	Refilado Raso	Deserto (jackman) / Jagel / Párcos	Estação Petróleo - São João de Martí	002040E	002040E	Bm	SUBESTAÇÃO 48V	Não Existente	Completo	Completo	Não Existente	Completo	Completo				Bm	Central	Superior	Transformador T2D e T41 estão fora de operação		1	
2002010000020		8MVA	Secundária	SE2A	SE2A - Subestação de Nélipito	9m	Jagel	Deserto (jackman) / Jagel / Párcos	Estação Nélipito			Bm	SUBESTAÇÃO 48V	Não Existente	Completo	Não Existente	Não Existente	Completo	Completo				Bm	Central	Superior	ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO, FACHADA EM PINTURA LATEX ACRILICA SEM MASSA, BASE EM CONCRETO ARMADO.		1	

Subestações Seccionadoras

BP	Fabricante/ Modelo (Unidade Principal):	Ano de Fabricação:	Capacidade:	Subestação	ID	Nome da Via:	Eletificação:	Ramal	Trecho:	Subtrecho:	Sinalização:	Pk Inicial:	Pk Final:	Estado Geral de Conservação	Descrição do Bem:	Sector de 3 kVcc:	Serviços Auxiliares:	Sector de 4.4 kV:	Operacional	Observação:	Prioridade
201292200010009				Seccionadora	SSCX	SSCX - Seccionadora de Caxias	Não	Gamacho	Triagem(exclusive) / Gramacho / Saracuruna / Via Inhomim	Estação Duque de Caxias	Não	0019+157	0019+157	Regular	SECCIONADORA DE TRACÇÃO 3000Vcc	Não Existente	Não Existente	Não se aplica	Não	Seccionadora Desativada e invadida.	1
201292200010008				Seccionadora	SSHG	SSHG - Seccionadora H. Gurgel	Não	Belford Razo	São Cristóvão (exclusive) / Belford Razo	Estação Honório Gurgel	Não	0021+481	0021+481	Regular	SECCIONADORA DE TRACÇÃO 3000Vcc	Não Existente	Não Existente	Não Existente	Não	Seccionadora Desativada e invadida.	1
102332270100013				Seccionadora	SSSC	SSSC - Seccionadora de S. Cruz	Não	Santa Cruz	Deodoro (exclusive) /Santa Cruz/ Zona Industrial	Santa Cruz / Matadouro	Não	0054+648	0055+700	Regular	SECCIONADORA DE TRACÇÃO 3000Vcc	Não Existente	Não Existente	Não Existente	Não	Seccionadora desativada.	1
202072200010004	DISJUNTOR EXTRA-RAPIDO ANSALDO			Seccionadora	SSRL	SSRL - Seccionadora de Realengo	Sim	Santa Cruz	Deodoro (exclusive) /Santa Cruz/ Zona Industrial	Estação Realengo	Não	0044+461	0048+265	Bom	UBESTAÇÃO SECCIONADORA DE TRACÇÃO 3000Vc	Completo	Completo	Completo	Sim		1
103212270100008	DISJUNTOR EXTRA-RAPIDO ANSALDO			Seccionadora	SSAT	SSAT - Seccionadora de Austin	Sim	Japeri	Deodoro (exclusive) / Japeri / Paracambi	Austin / Queimados	Não	0044+461	0048+265	Bom	UBESTAÇÃO SECCIONADORA DE TRACÇÃO 3000Vc	Completo	Completo	Completo	Não	Seccionadora furtada, fora de operação	1
103272270100010	DISJUNTOR EXTRA-RAPIDO ANSALDO			Seccionadora	SSJP	SSJP - Seccionadora Japeri	Sim	Japeri	Deodoro (exclusive) / Japeri / Paracambi	Japeri Pátio	Não	0069+728	0069+728	Bom	UBESTAÇÃO SECCIONADORA DE TRACÇÃO 3000Vc	Completo	Completo	Completo	Sim		1
201132200010001		1975		Seccionadora	SSSP	SSSP - Seccionadora de Sampaio	Sim	Deodoro	Dom Pedro II (inclusive) / Deodoro (inclusive)	Estação Sampaio	Não	0007+742	0007+742	Bom	UBESTAÇÃO SECCIONADORA DE TRACÇÃO 3000Vc	Completo	Completo	Completo	Sim		1
201212200010002		1975		Seccionadora	SSPD	SSPD - Seccionadora de Piedade	Sim	Deodoro	Dom Pedro II (inclusive) / Deodoro (inclusive)	Estação Piedade	Não	0013+120	0013+120	Bom	UBESTAÇÃO SECCIONADORA DE TRACÇÃO 3000Vc	Completo	Completo	Completo	Sim		1
101292270102162	DISJUNTOR EXTRA-RAPIDO ANSALDO			Seccionadora	SSBR	SSBR - Seccionadora de B. Ribeiro	Sim	Deodoro	Dom Pedro II (inclusive) / Deodoro (inclusive)	Estação Bento Ribeiro	Não	0019+278	0019+278	Bom	UBESTAÇÃO SECCIONADORA DE TRACÇÃO 3000Vc	Completo	Completo	Completo	Sim	Cabine seccionadora de Bento Ribeiro	1

Sinalização de Campo

[illegible]

Sinalização de Campo

14500000000000000000	10	Br	Don Pablo E (Industria) / (Industria Industrial)	Estadío Decano	Br	2017-008	2023-008	150m	17 mts x 40mts	Estadío	Br	Em abstrato	Regulamento de Estatística Pessoais	Completo	Completo	Completo	Completo	Completo	Completo	Não se aplica	Completo	Completo	Completo	Completo	Não se aplica	Br	1	
14500000000000000000	10	Br	Don Pablo E (Industria) / (Industria Industrial)	Estadío Decano	Br	2017-008	2023-008	150m	17 mts x 40mts	Estadío	Br	Em abstrato	Regulamento de Estatística Pessoais	Completo	Completo	Completo	Completo	Completo	Completo	Não se aplica	Completo	Completo	Completo	Completo	Não se aplica	Br	1	
14500000000000000000	10	Br	Don Pablo E (Industria) / (Industria Industrial)	Estadío Decano	Br	2017-008	2023-008	150m	17 mts x 40mts	Estadío	Br	Desatualizado	Regulamento de Estatística Pessoais	Completo	Completo	Completo	Não se aplica	Completo	Completo	Não se aplica	Não se aplica	Completo	Completo	Completo	Completo	Não se aplica	Br	1
14500000000000000000	10m x 20m x 40m	Br	Don Pablo E (Industria) / (Industria Industrial)	Estadío Decano	Br	2017-008	2023-008	150m	17 mts x 40mts	Estadío	Br	Em abstrato	Regulamento de Estatística Pessoais	Completo	Completo	Completo	Não se aplica	Completo	Completo	Não se aplica	Não se aplica	Completo	Completo	Completo	Completo	Não se aplica	Br	1
14500000000000000000	10	Br	Decano (Industria) / (Agro) / (Pessoais)	Decano / Ricardo de Albuquerque	Br	2020-008	2026-008	150m	Corridor 2.00m	Estadío	Br	Em abstrato	Regulamento de Estatística Pessoais	Completo	Completo	Não se aplica	Completo	Completo	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Completo	Completo	Completo	Completo	Não se aplica	Br	1
14500000000000000000	10	Br	Decano (Industria) / (Agro) / (Pessoais)	Placido Antônio Marques / Arquivo	Br	2020-008	2026-008	150m	2 mts x 40mts	Estadío	Br	Em abstrato	Regulamento de Estatística Pessoais	Completo	Completo	Completo	Completo	Completo	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Completo	Completo	Completo	Completo	Não se aplica	Br	1
14500000000000000000	10	Br	Decano (Industria) / (Agro) / (Pessoais)	Arquivo / Cláudio	Br	2020-008	2027-008	150m	2 mts x 40mts	Estadío	Br	Em abstrato	Regulamento de Estatística Pessoais	Completo	Completo	Completo	Completo	Completo	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Completo	Completo	Completo	Completo	Não se aplica	Br	1
14500000000000000000	1,7 x 40mts	Br	Decano (Industria) / (Agro) / (Pessoais)	Regimento Pessoais / Agro	Br	2020-008	2027-008	150m	2 mts x 40mts	Estadío	Br	Em abstrato	Regulamento de Estatística Pessoais	Completo	Completo	Completo	Completo	Completo	Completo	Completo	Não se aplica	Completo	Completo	Completo	Completo	Completo	Br	1
14500000000000000000	10	Br	Decano (Industria) / (Agro) / (Pessoais)	Cláudio / Miquel	Br	2027-008	2028-008	150m	2 mts x 40mts	Estadío	Br	Em abstrato	Regulamento de Estatística Pessoais	Completo	Completo	Completo	Completo	Completo	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Completo	Completo	Completo	Completo	Não se aplica	Br	1
14500000000000000000	10	Br	Decano (Industria) / (Agro) / (Pessoais)	Nicolas / Edson Passos	Br	2020-008	2028-100	150m	2 mts x 40mts	Estadío	Br	Em abstrato	Regulamento de Estatística Pessoais	Completo	Completo	Completo	Completo	Completo	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Completo	Completo	Completo	Completo	Não se aplica	Br	1
14500000000000000000	10	Br	Decano (Industria) / (Agro) / (Pessoais)	Edson Passos / Tânia	Br	2020-100	2027-000	150m	2 mts x 40mts	Estadío	Br	Em abstrato	Regulamento de Estatística Pessoais	Completo	Completo	Completo	Completo	Completo	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Completo	Completo	Completo	Completo	Não se aplica	Br	1
14500000000000000000	1,2 x 40mts	Br	Decano (Industria) / (Agro) / (Pessoais)	Miguel / Presidente Jacinto	Br	2027-000	2028-008	150m	2 mts x 40mts	Estadío	Br	Em abstrato	Regulamento de Estatística Pessoais	Completo	Completo	Completo	Completo	Completo	Completo	Não se aplica	Completo	Completo	Completo	Completo	Completo	Não se aplica	Br	1
14500000000000000000	1,7 x 40mts	Br	Decano (Industria) / (Agro) / (Pessoais)	Reza / Aguiar / Condição Social	Br	2020-000	2028-100	150m	2 mts x 40mts	Estadío	Br	Desatualizado	Regulamento de Estatística Pessoais	Completo	Completo	Completo	Completo	Completo	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Completo	Completo	Completo	Completo	Não se aplica	Br	1
14500000000000000000	1,7 x 40mts	Br	Decano (Industria) / (Agro) / (Pessoais)	Condição Social / Paulo	Br	2020-100	2028-000	150m	2 mts x 40mts	Estadío	Br	Em abstrato	Regulamento de Estatística Pessoais	Completo	Completo	Completo	Completo	Completo	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Completo	Completo	Completo	Completo	Não se aplica	Br	1
14500000000000000000	1,7 x 40mts	Br	Decano (Industria) / (Agro) / (Pessoais)	Paulo / Condição	Br	2020-000	2028-008	150m	2 mts x 40mts	Estadío	Br	Em abstrato	Regulamento de Estatística Pessoais	Completo	Completo	Completo	Completo	Completo	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Completo	Completo	Completo	Completo	Não se aplica	Br	1
14500000000000000000	1,7 x 40mts	Br	Decano (Industria) / (Agro) / (Pessoais)	Paulo / Condição	Br	2020-000	2028-008	150m	2 mts x 40mts	Estadío	Br	Em abstrato	Regulamento de Estatística Pessoais	Completo	Completo	Completo	Completo	Completo	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Completo	Completo	Completo	Completo	Não se aplica	Br	1
14500000000000000000	1,7 x 40mts	Br	Decano (Industria) / (Agro) / (Pessoais)	Paulo / Condição	Br	2020-000	2028-008	150m	2 mts x 40mts	Estadío	Br	Em abstrato	Regulamento de Estatística Pessoais	Completo	Completo	Completo	Completo	Completo	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Completo	Completo	Completo	Completo	Não se aplica	Br	1
14500000000000000000	1,7 x 40mts	Br	Decano (Industria) / (Agro) / (Pessoais)	Paulo / Condição	Br	2020-000	2028-008	150m	2 mts x 40mts	Estadío	Br	Em abstrato	Regulamento de Estatística Pessoais	Completo	Completo	Completo	Completo	Completo	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Completo	Completo	Completo	Completo	Não se aplica	Br	1
14500000000000000000	1,7 x 40mts	Br	Decano (Industria) / (Agro) / (Pessoais)	Paulo / Condição	Br	2020-000	2028-008	150m	2 mts x 40mts	Estadío	Br	Em abstrato	Regulamento de Estatística Pessoais	Completo	Completo	Completo	Completo	Completo	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Completo	Completo	Completo	Completo	Não se aplica	Br	1
14500000000000000000	1,7 x 40mts	Br	Decano (Industria) / (Agro) / (Pessoais)	Paulo / Condição	Br	2020-000	2028-008	150m	2 mts x 40mts	Estadío	Br	Em abstrato	Regulamento de Estatística Pessoais	Completo	Completo	Completo	Completo	Completo	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Completo	Completo	Completo	Completo	Não se aplica	Br	1
14500000000000000000	1,7 x 40mts	Br	Decano (Industria) / (Agro) / (Pessoais)	Paulo / Condição	Br	2020-000	2028-008	150m	2 mts x 40mts	Estadío	Br	Em abstrato	Regulamento de Estatística Pessoais	Completo	Completo	Completo	Completo	Completo	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Completo	Completo	Completo	Completo	Não se aplica	Br	1
14500000000000000000	1,7 x 40mts	Br	Decano (Industria) / (Agro) / (Pessoais)	Paulo / Condição	Br	2020-000	2028-008	150m	2 mts x 40mts	Estadío	Br	Em abstrato	Regulamento de Estatística Pessoais	Completo	Completo	Completo	Completo	Completo	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Completo	Completo	Completo	Completo	Não se aplica	Br	1
14500000000000000000	1,7 x 40mts	Br	Decano (Industria) / (Agro) / (Pessoais)	Paulo / Condição	Br	2020-000	2028-008	150m	2 mts x 40mts	Estadío	Br	Em abstrato	Regulamento de Estatística Pessoais	Completo	Completo	Completo	Completo	Completo	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Completo	Completo	Completo	Completo	Não se aplica	Br	1
14500000000000000000	1,7 x 40mts	Br	Decano (Industria) / (Agro) / (Pessoais)	Paulo / Condição	Br	2020-000	2028-008	150m	2 mts x 40mts	Estadío	Br	Em abstrato	Regulamento de Estatística Pessoais	Completo	Completo	Completo	Completo	Completo	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Completo	Completo	Completo	Completo	Não se aplica	Br	1
14500000000000000000	1,7 x 40mts	Br	Decano (Industria) / (Agro) / (Pessoais)	Paulo / Condição	Br	2020-000	2028-008	150m	2 mts x 40mts	Estadío	Br	Em abstrato	Regulamento de Estatística Pessoais	Completo	Completo	Completo	Completo	Completo	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Completo	Completo	Completo	Completo	Não se aplica	Br	1
14500000000000000000	1,7 x 40mts	Br	Decano (Industria) / (Agro) / (Pessoais)	Paulo / Condição	Br	2020-000	2028-008	150m	2 mts x 40mts	Estadío	Br	Em abstrato	Regulamento de Estatística Pessoais	Completo	Completo	Completo	Completo	Completo	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Completo	Completo	Completo	Completo	Não se aplica	Br	1
14500000000000000000	1,7 x 40mts	Br	Decano (Industria) / (Agro) / (Pessoais)	Paulo / Condição	Br	2020-000	2028-008	150m	2 mts x 40mts	Estadío	Br	Em abstrato	Regulamento de Estatística Pessoais	Completo	Completo	Completo	Completo	Completo	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Completo	Completo	Completo	Completo	Não se aplica	Br	1
14500000000000000000	1,7 x 40mts	Br	Decano (Industria) / (Agro) / (Pessoais)	Paulo / Condição	Br	2020-000	2028-008	150m	2 mts x 40mts	Estadío	Br	Em abstrato	Regulamento de Estatística Pessoais	Completo	Completo	Completo	Completo	Completo	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Completo	Completo	Completo	Completo	Não se aplica	Br	1
14500000000000000000	1,7 x 40mts	Br	Decano (Industria) / (Agro) / (Pessoais)	Paulo / Condição	Br	2020-000	2028-008	150m	2 mts x 40mts	Estadío	Br	Em abstrato	Regulamento de Estatística Pessoais	Completo	Completo	Completo	Completo	Completo	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Completo	Completo	Completo	Completo	Não se aplica	Br	1
14500000000000000000	1,7 x 40mts	Br	Decano (Industria) / (Agro) / (Pessoais)	Paulo / Condição	Br	2020-000	2028-008	150m	2 mts x 40mts	Estadío	Br	Em abstrato	Regulamento de Estatística Pessoais	Completo	Completo	Completo	Completo	Completo	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Completo	Completo	Completo	Completo	Não se aplica	Br	1
14500000000000000000	1,7 x 40mts	Br	Decano (Industria) / (Agro) / (Pessoais)	Paulo / Condição	Br	2020-000	2028-008	150m	2 mts x 40mts	Estadío	Br	Em abstrato	Regulamento de Estatística Pessoais	Completo	Completo	Completo	Completo	Completo	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Completo	Completo	Completo	Completo	Não se aplica	Br	1
14500000000000000000	1,7 x 40mts	Br	Decano (Industria) / (Agro) / (Pessoais)	Paulo / Condição	Br	2020-000	2028-008	150m	2 mts x 40mts	Estadío	Br	Em abstrato	Regulamento de Estatística Pessoais	Completo	Completo	Completo	Completo	Completo	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Completo	Completo	Completo	Completo	Não se aplica	Br	1
14500000000000000000	1,7 x 40mts	Br	Decano (Industria) / (Agro) / (Pessoais)	Paulo / Condição	Br	2020-000	2028-008	150m	2 mts x 40mts	Estadío	Br	Em abstrato	Regulamento de Estatística Pessoais	Completo	Completo	Completo	Completo	Completo	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Completo	Completo	Completo	Completo	Não se aplica	Br	1
14500000000000000000	1,7 x 40mts	Br	Decano (Industria) / (Agro) / (Pessoais)	Paulo / Condição	Br	2020-000	2028-008	150m	2 mts x 40mts	Estadío	Br	Em abstrato	Regulamento de Estatística Pessoais	Completo	Completo	Completo	Completo	Completo	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Completo	Completo	Completo	Completo	Não se aplica	Br	1
14500000000000000000	1,7 x 40mts	Br	Decano (Industria) / (Agro) / (Pessoais)	Paulo / Condição	Br	2020-000	2028-008	150m	2 mts x 40mts	Estadío	Br	Em abstrato	Regulamento de Estatística Pessoais	Completo	Completo	Completo	Completo	Completo	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Completo	Completo	Completo	Completo	Não se aplica	Br	1
14500000000000000000	1,7 x 40mts	Br	Decano (Industria) / (Agro) / (Pessoais)	Paulo / Condição	Br	2020-000	2028-008	150m	2 mts x 40mts	Estadío	Br	Em abstrato	Regulamento de Estatística Pessoais	Completo	Completo	Completo	Completo	Completo	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Completo	Completo	Completo	Completo	Não se aplica	Br	1
14500000000000000000	1,7 x 40mts	Br	Decano (Industria) / (Agro) / (Pessoais)	Paulo / Condição	Br	2020-000	2028-008	150m	2 mts x 40mts	Estadío	Br	Em abstrato	Regulamento de Estatística Pessoais	Completo	Completo	Completo	Completo	Completo	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Completo	Completo	Completo	Completo	Não se aplica	Br	1
14500000000000000000	1,7 x 40mts	Br	Decano (Industria) / (Agro) / (Pessoais)	Paulo / Condição	Br	2020-000	2028-008	150m	2 mts x 40mts	Estadío	Br	Em abstrato	Regulamento de Estatística Pessoais	Completo	Completo	Completo	Completo	Completo	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Completo	Completo	Completo	Completo	Não se aplica	Br	1
14500000000000000000	1,7 x 40mts	Br	Decano (Industria) / (Agro) / (Pessoais)	Paulo / Condição	Br	2020-000	2028-008	150m	2 mts x 40mts	Estadío	Br	Em abstrato	Regulamento de Estatística Pessoais	Completo	Completo	Completo	Completo	Completo	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Completo	Completo	Completo	Completo	Não se aplica	Br	1
14500000000000000000	1,7 x 40mts	Br	Decano (Industria) / (Agro) / (Pessoais)	Paulo / Condição	Br	2020-000	2028-008	150m	2 mts x 40mts	Estadío	Br	Em abstrato	Regulamento de Estatística Pessoais	Completo	Completo	Completo	Completo	Completo	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Completo	Completo	Completo	Completo	Não se aplica	Br	1
14500000000000000000	1,7 x 40mts	Br	Decano (Industria) / (Agro) / (Pessoais)	Paulo / Condição	Br	2020-000	2028-008	150m	2 mts x 40mts	Estadío	Br	Em abstrato	Regulamento de Estatística Pessoais	Completo	Completo	Completo	Completo	Completo	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Completo	Completo	Completo	Completo	Não se aplica	Br	1
14500000000000000000	1,7 x 40mts	Br	Decano (Industria) / (Agro) / (Pessoais)	Paulo / Condição	Br	2020-000	2028-008	150m	2 mts x 40mts	Estadío	Br	Em abstrato	Regulamento de Estatística Pessoais	Completo	Completo	Completo	Completo	Completo	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Completo	Completo	Completo	Completo	Não se aplica	Br	1
14500000000000000000	1,7 x 40mts	Br	Decano (Industria) / (Agro) / (Pessoais)	Paulo / Condição	Br	2020-000	2028-008	150m	2 mts x 40mts	Estadío	Br	Em abstrato	Regulamento de Estatística Pessoais	Completo	Completo	Completo	Completo	Completo	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Completo	Completo	Completo	Completo	Não se aplica	Br	1
14500000000000000000	1,7 x 40mts	Br	Decano (Industria) / (Agro) / (Pessoais)	Paulo / Condição	Br	2020-000	2028-008	150m	2 mts x 40mts	Estadío	Br	Em abstrato	Regulamento de Estatística Pessoais	Completo	Completo	Completo	Completo	Completo	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Completo	Completo	Completo	Completo	Não se aplica	Br	1
14500000000000000000	1,7 x 40mts	Br	Decano (Industria) / (Agro) / (Pessoais)	Paulo / Condição	Br	2020-000	2028-008	150m	2 mts x 40mts	Estadío	Br	Em abstrato	Regulamento de Estatística Pessoais	Completo	Completo	Completo	Completo	Completo	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Completo	Completo	Completo	Completo	Não se aplica	Br	

Sinalização de Campo

[illegible]

Sinalização CCO

BP	Estabilização:	Trecho:	Subtrecho:	Sinalização:	Pls. Inicial:	Pls. Final:	Fabricante/ Modelo (Unidade Principal):	Ano de Fabricação:	Capacidade:	Manutenção:	Estado Geral de Conservação:	Condição Operacional:	Descrição do Bem:	Equipamento de Intertravamento:	Placéis Mimicos:	Consoles de Despachadores:	Interface de Transmissão de Dados:	Refletor/Bateria:	Placel de Comutação:	TRAFO 4400 / 127 Vol:	Observação:	Prioridade
103231270101488	Não	Dom Pedro II (Inclusiva) / Decodoro (Inclusiva)	Dom Pedro II / Praça da Bandeira e Palto DPO II	Não	0000+700	0000+700	Kyosan/Neppon Signal	1975	da	Existente	Bom	Em atividade		Completo	Completo	Completo	Não se aplica	Não se aplica	Completo	Completo		1

Transmissão de Dados

BP	Identificação	Trecho	Subtrecho	Smalização	Pk Inicial	Pk Final	Fabricante/ Modelo	Unidade Principal	Ano de Fabricação	Capacidade	Manutenção	Estado Geral de Conservação	Condição Operacional	Descrição do Bem	Unidade Central	Unidade Remota	Retificador/Bateria	DG/Rede de Cabos	Prioridade
10304330002022	Sim	Deodoro (exclusivo) / Japeri / Paracambi	Ricardo de Albuquerque / Archeta	Sim	0026+082	0026+082	Nippon NS-4				Existente	Bom	Em atividade	Equipamentos de Troca de Informações COO-Campo	Não se aplica	Completo	Completo	Completo	1
10310330002023	Sim	Deodoro (exclusivo) / Japeri / Paracambi	Nitópolis / Edson Passos	Sim	0028+889	0028+889	Nippon NS-4				Existente	Bom	Em atividade	Equipamentos de Troca de Informações COO-Campo	Não se aplica	Completo	Completo	Completo	1
10314330002024	Sim	Deodoro (exclusivo) / Japeri / Paracambi	Mesquita / Presidente Juscelino	Sim	0032+022	0032+022	Nippon NS-4				Existente	Bom	Em atividade	Equipamentos de Troca de Informações COO-Campo	Não se aplica	Completo	Completo	Completo	1
10317330002025	Sim	Deodoro (exclusivo) / Japeri / Paracambi	Nova Iguaçu Pálio	Sim	0035+200	0035+200	Nippon NS-4				Existente	Bom	Em atividade	Equipamentos de Troca de Informações COO-Campo	Não se aplica	Completo	Completo	Completo	1
10319330002026	Sim	Deodoro (exclusivo) / Japeri / Paracambi	Comendador Soares Pálio	Sim	0039+590	0039+590	Nippon NS-4				Existente	Bom	Em atividade	Equipamentos de Troca de Informações COO-Campo	Não se aplica	Completo	Completo	Completo	1
10323330002028	Sim	Deodoro (exclusivo) / Japeri / Paracambi	Queimados Pálio	Sim	0048+179	0048+179	Nippon NS-4			Queimados	Existente	Bom	Em atividade	Equipamentos de Troca de Informações COO-Campo	Não se aplica	Completo	Completo	Completo	1
10325330002029	Sim	Deodoro (exclusivo) / Japeri / Paracambi	Engenheiro Pedreira Pálio	Sim	0054+447	0054+447	Nippon NS-4			Eng. Pedreira	Existente	Bom	Em atividade	Equipamentos de Troca de Informações COO-Campo	Não se aplica	Completo	Completo	Completo	1
103271270101425	Sim	Dom Pedro II (inclusivo) / Deodoro (inclusive)	Estação Praça da Bandeira (Lauro Muller)	Sim	0000+700	0000+700	Nippon NS-4 (Mitsui)		1975	obs	Existente	Bom	Em atividade		Completo	Não se aplica	Completo	Completo	1
10327330002030	Sim	Deodoro (exclusivo) / Japeri / Paracambi	Japeri Pálio	Sim	0060+911	0060+911	Nippon NS-4			Japeri	Existente	Bom	Em atividade	Equipamentos de Troca de Informações COO-Campo	Não se aplica	Completo	Completo	Completo	1
104023300020051	Sim	Triagem(exclusivo) / Gramacho / Saracuruna / Vila Inhomitim	São Cristóvão / Triagem	Sim	0001+980	0001+980	Wabco			S.C.Triagem	Existente	Bom	Em atividade	Equipamentos de Troca de Informações COO-Campo	Não se aplica	Completo	Completo	Completo	1
104023300020052	Sim	Triagem(exclusivo) / Gramacho / Saracuruna / Vila Inhomitim	São Cristóvão / Triagem	Sim	0003+184	0003+184	Wabco			S.C / Triagem	Existente	Bom	Em atividade	Equipamentos de Troca de Informações COO-Campo					1
104023300020053	Sim	Triagem(exclusivo) / Gramacho / Saracuruna / Vila Inhomitim	São Cristóvão / Triagem	Sim	0003+765	0003+765	Wabco			S.C/ Triagem	Existente	Bom	Em atividade	Equipamentos de Troca de Informações COO-Campo	Não se aplica	Completo	Completo	Completo	1
104023300020054	Sim	Triagem(exclusivo) / Gramacho / Saracuruna / Vila Inhomitim	Triagem / Mangueiros	Sim	0005+263	0005+263	Wabco				Existente	Bom	Em atividade	Equipamentos de Troca de Informações COO-Campo	Não se aplica	Completo	Completo	Completo	1
104063300020055	Sim	Triagem(exclusivo) / Gramacho / Saracuruna / Vila Inhomitim	Bonsucesso / Ramos	Sim	0008+400	0008+400	Wabco				Existente	Bom	Inativo	Equipamentos de Troca de Informações COO-Campo	Não se aplica	Completo	Completo	Completo	1
104103300020056	Sim	Triagem(exclusivo) / Gramacho / Saracuruna / Vila Inhomitim	Olaria / Penha	Sim	0011+239	0011+239	Wabco				Existente	Bom	Inativo	Equipamentos de Troca de Informações COO-Campo	Não se aplica	Completo	Completo	Completo	1
104123300020057	Sim	Triagem(exclusivo) / Gramacho / Saracuruna / Vila Inhomitim	Penha / Penha Circular	Sim	0012+125	0012+125	Wabco				Existente	Bom	Inativo	Equipamentos de Troca de Informações COO-Campo	Não se aplica	Completo	Completo	Completo	1
104143300020058	Sim	Triagem(exclusivo) / Gramacho / Saracuruna / Vila Inhomitim	Penha Circular / Braz de Pina	Sim	0013+054	0013+054	Wabco				Existente	Bom	Inativo	Equipamentos de Troca de Informações COO-Campo	Não se aplica	Completo	Completo	Completo	1
104203300020059	Sim	Triagem(exclusivo) / Gramacho / Saracuruna / Vila Inhomitim	Lucas / Vigário Geral	Sim	0015+943	0015+943	Wabco				Existente	Bom	Inativo	Equipamentos de Troca de Informações COO-Campo	Não se aplica	Completo	Completo	Completo	1
104243300020060	Sim	Triagem(exclusivo) / Gramacho / Saracuruna / Vila Inhomitim	Duque de Caxias / Gramacho	Sim	0019+374	0019+374	Wabco				Existente	Bom	Em atividade	Equipamentos de Troca de Informações COO-Campo	Não se aplica	Completo	Completo	Completo	1
104243300020061	Sim	Triagem(exclusivo) / Gramacho / Saracuruna / Vila Inhomitim	Duque de Caxias / Gramacho	Sim	0022+277	0022+277	Wabco				Existente	Bom	Em atividade	Equipamentos de Troca de Informações COO-Campo	Não se aplica	Completo	Completo	Completo	1
104253300020062	Sim	Triagem(exclusivo) / Gramacho / Saracuruna / Vila Inhomitim	Duque de Caxias / Gramacho	Sim	0023+168		Wabco				Existente	Bom	Em atividade	Equipamentos de Troca de Informações COO-Campo	Não se aplica	Completo	Completo	Completo	1
104263300020063	Sim	Triagem(exclusivo) / Gramacho / Saracuruna / Vila Inhomitim	Gramacho / Campos Eliseos	Sim	0023+505	0023+505	Wabco				Existente	Bom	Em atividade	Equipamentos de Troca de Informações COO-Campo	Não se aplica	Completo	Completo	Completo	1
104263300020064	Sim	Triagem(exclusivo) / Gramacho / Saracuruna / Vila Inhomitim	Gramacho / Campos Eliseos	Sim	0029+266	0029+266	Wabco				Existente	Bom	Em atividade	Equipamentos de Troca de Informações COO-Campo	Não se aplica	Completo	Completo	Completo	1
104303300020065	Sim	Triagem(exclusivo) / Gramacho / Saracuruna / Vila Inhomitim	Jardim Primavera / Saracuruna	Sim	0033+901	0033+901	Wabco				Existente	Bom	Em atividade	Equipamentos de Troca de Informações COO-Campo	Não se aplica	Completo	Completo	Completo	1
106043300020031	Sim	São Cristóvão (exclusivo) / Belford Roxo	Triagem / Jacarezinho	Sim	0007+869	0007+869	Wabco DDL			Jacarezinho Inf.	Existente	Bom	Inativo	Equipamentos de Troca de Informações COO-Campo	Não se aplica	Não Existe	Completo	Completo	1
106043300020032	Sim	São Cristóvão (exclusivo) / Belford Roxo	Triagem / Jacarezinho	Sim	0007+689	0007+689	Wabco DDL			Jacarezinho Inf.	Existente	Bom	Inativo	Equipamentos de Troca de Informações COO-Campo	Não se aplica	Completo	Completo	Completo	1
106063300020033	Sim	São Cristóvão (exclusivo) / Belford Roxo	Jacarezinho / Del Castilho	Sim	0009+707	0009+707	Wabco DDL			D. Castilho Inf.	Existente	Bom	Inativo	Equipamentos de Troca de Informações COO-Campo	Não se aplica	Completo	Completo	Completo	1
106083300020034	Sim	São Cristóvão (exclusivo) / Belford Roxo	Del Castilho / Pilares	Sim	0010+648	0010+648	Wabco DDL			Del Castilho Sup.	Existente	Bom	Inativo	Equipamentos de Troca de Informações COO-Campo	Não se aplica	Completo	Completo	Completo	1
106083300020035	Sim	São Cristóvão (exclusivo) / Belford Roxo	Pilares / Thomaz Coelho	Sim	0012+665	0012+665	Wabco DDI			Pilares Superior	Existente	Bom	Inativo	Equipamentos de Troca de Informações COO-Campo	Não se aplica	Completo	Incompleto	Completo	1
106103300020036	Sim	São Cristóvão (exclusivo) / Belford Roxo	Pilares / Thomaz Coelho	Sim	0013+338	0013+338	Wabco DDL			Thomas C. Inf.	Existente	Bom	Inativo	Equipamentos de Troca de Informações COO-Campo	Não se aplica	Completo	Completo	Completo	1
106123300020037	Sim	São Cristóvão (exclusivo) / Belford Roxo	Thomaz Coelho / Cavalcante	Sim	0015+441	0015+441	Wabco			Cavalcante Inf.	Existente	Bom	Inativo	Equipamentos de Troca de Informações COO-Campo	Não se aplica	Completo	Completo	Completo	1
106123300020038	Sim	São Cristóvão (exclusivo) / Belford Roxo	Thomaz Coelho / Cavalcante	Sim	0015+441	0015+441	Wabco DDL			Cavalcante Inf.	Existente	Bom	Inativo	Equipamentos de Troca de Informações COO-Campo	Não se aplica	Completo	Completo	Completo	1
106143300020039	Sim	São Cristóvão (exclusivo) / Belford Roxo	Cavalcante / Mercado de Madureira	Sim	0016+669	0016+669	Wabco DDL			Madureira Inf.	Existente	Bom	Inativo	Equipamentos de Troca de Informações COO-Campo	Completo	Completo	Completo	Completo	1
106163300020040	Sim	São Cristóvão (exclusivo) / Belford Roxo	Mercado de Madureira / Rocha Miranda	Sim	0018+554	0018+554	Wabco DDL			Madureira Sup.	Existente	Bom	Inativo	Equipamentos de Troca de Informações COO-Campo	Não se aplica	Completo	Completo	Completo	1
106183300020041	Sim	São Cristóvão (exclusivo) / Belford Roxo	Rocha Miranda / Honório Gurgel	Sim	0020+998		Wabco DDL			Rocha Miranda Sup.	Existente	Bom	Inativo	Equipamentos de Troca de Informações COO-Campo	Não se aplica	Completo	Completo	Completo	1
106203300020042	Sim	São Cristóvão (exclusivo) / Belford Roxo	Reta de Honório	Sim	0022+947	0022+947	Wabco DDL			Reta de Honório	Existente	Bom	Inativo	Equipamentos de Troca de Informações COO-Campo	Não se aplica	Completo	Completo	Completo	1
106213300020043	Sim	São Cristóvão (exclusivo) / Belford Roxo	Honório Gurgel / Barros Filho	Sim	0021+526	0021+526	Wabco DDL			Honório Gurgel Sup.	Existente	Bom	Inativo	Equipamentos de Troca de Informações COO-Campo	Não se aplica	Completo	Completo	Completo	1
106213300020044	Sim	São Cristóvão (exclusivo) / Belford Roxo	Honório Gurgel / Barros Filho	Sim	0022+323	0022+323	Wabco DDL			H. Gurgel-Barros F.	Existente	Bom	Inativo	Equipamentos de Troca de Informações COO-Campo	Completo	Completo	Completo	Completo	1
106233300020045	Sim	São Cristóvão (exclusivo) / Belford Roxo	Barros Filho / Costa Barros	Sim	0024+435	0024+435	Wbco DDL			Barros F.-Costa B.	Existente	Bom	Inativo	Equipamentos de Troca de Informações COO-Campo	Não se aplica	Completo	Completo	Completo	1
106253300020046	Sim	São Cristóvão (exclusivo) / Belford Roxo	Costa Barros / Pavuna - São João de Meriti	Sim	0025+433	0025+433	Wabco DDL			Costa Barros Sup.	Existente	Bom	Em atividade	Equipamentos de Troca de Informações COO-Campo	Não se aplica	Completo	Completo	Completo	1
106273300020047	Sim	São Cristóvão (exclusivo) / Belford Roxo	Pavuna - São João de Meriti / Vila Rosali	Sim	0027+552	0027+552	Wabco DDL			Pavuna Superior	Existente	Bom	Em atividade	Equipamentos de Troca de Informações COO-Campo	Não se aplica	Completo	Completo	Completo	1
106313300020048	Sim	São Cristóvão (exclusivo) / Belford Roxo	Agostinho Porto / Coelho da Rocha	Sim	0029+979	0029+979				A. Porto- Coelho	Existente	Bom	Inativo	Equipamentos de Troca de Informações COO-Campo	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	1
106333300020049	Sim	São Cristóvão (exclusivo) / Belford Roxo	Coelho da Rocha / Belford Roxo	Sim	0032+120		Wabco DDL			C da Rocha- B. roxo	Existente	Bom	Inativo	Equipamentos de Troca de Informações COO-Campo	Não se aplica	Completo	Completo	Completo	1
106343300020050	Sim	São Cristóvão (exclusivo) / Belford Roxo	Estação Belford Roxo	Sim	0032+962	0032+962				Belford Roxo Pálio	Existente	Bom	Em atividade	Equipamentos de Troca de Informações COO-Campo	Completo	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	1
130213300020027	Sim	Deodoro (exclusivo) / Japeri / Paracambi	Austin Pálio	Sim	0043+900	0043+900	Nippon NS-4			Austin	Existente	Bom	Em atividade	Equipamentos de Troca de Informações COO-Campo	Não se aplica	Completo	Completo	Completo	1
201063000000001	Sim	Dom Pedro II (inclusivo) / Deodoro (inclusive)	São Cristóvão/Maracanã	Sim	0003+902	0003+902	Nippon NS-4 (Mitsui)		1975	obs	Existente	Bom	Em atividade		Não se aplica	Completo	Completo	Completo	1
201103300000001	Sim	Dom Pedro II (inclusivo) / Deodoro (inclusive)	Estação Mangueira/Mangueiral/ São Francisco	Sim	0005+379	0005+379	Nippon NS-4 (Mitsui)		1975	obs	Existente	Bom	Inativo		Não se aplica	Completo	Completo	Completo	1
201123300000001	Sim	Dom Pedro II (inclusivo) / Deodoro (inclusive)	São Francisco/ Riachuelo	Sim	0006+845	0006+845	Nippon NS-4 (Mitsui)		1975	obs	Existente	Bom	Em atividade		Não se aplica	Completo	Completo	Completo	1
201163300000002	Sim	Dom Pedro II (inclusivo) / Deodoro (inclusive)	Sampaio/ Engenho Novo	Sim	0008+416	0008+416	Nippon NS-4 (Mitsui)		1975	obs	Existente	Bom	Inativo		Não se aplica	Completo	Completo	Completo	1
201183300000001	Sim	Dom Pedro II (inclusivo) / Deodoro (inclusive)	Engenho Novo/ Méier	Sim	0009+303	0009+303	Nippon NS-4 (Mitsui)		1975	obs	Existente	Bom	Inativo		Não se aplica	Completo	Completo	Completo	1
201203300000001	Sim	Dom Pedro II (inclusivo) / Deodoro (inclusive)	Méier/ Engenho de Dentro	Sim	0011+093	0011+093	Nippon NS-4 (Mitsui)		1975	obs	Existente	Bom	Em atividade		Não se aplica	Completo	Completo	Completo	1
201223300000001	Sim	Dom Pedro II (inclusivo) / Deodoro (inclusive)	Engenho de Dentro/ Piedade	Sim	0011+416	0011+416	Nippon NS-4 (Mitsui)		1975	obs	Existente	Bom	Inativo		Não se aplica	Completo	Completo	Completo	1
201283300000001	Sim	Dom Pedro II (inclusivo) / Deodoro (inclusive)	Cascatória/ Madureira	Sim	0015+550	0015+550	Nippon NS-4 (Mitsui)		1975	obs	Existente	Bom	Em atividade		Não se aplica	Completo	Completo	Completo	1
201303300000001	Sim	Dom Pedro II (inclusivo) / Deodoro (inclusive)	Madureira/ Oswaldo Cruz	Sim	0017+085	0017+085	Nippon NS-4 (Mitsui)		1975	obs	Existente	Bom	Em atividade		Não se aplica	Completo	Completo	Completo	1
201343300000001	Sim	Dom Pedro II (inclusivo) / Deodoro (inclusive)	Bento Ribeiro/ Marechal Hermes	Sim	0019+494	0019+494	Nippon NS-4 (Mitsui)		1975	obs	Existente	Bom	Em atividade		Não se aplica	Completo	Completo	Completo	1
201383300000001	Sim	Dom Pedro II (inclusivo) / Deodoro (inclusive)	Deodoro Pálio e Oldina	Sim	0022+100	0022+100	Nippon NS-4 (Mitsui)		1975	obs	Existente	Bom	Em atividade		Não se aplica	Completo	Completo	Completo	1

Circuito Fechado de TV

BP	Trecho:	Subtrecho:	Pk Inicial:	Pk Final:	Manutenção:	Estado Geral de Conservação:	Condição Operacional:	Descrição do Bem:	Operacional :	Prioridade
201025900000002	Deodoro (exclusive) / Santa Cruz/ Zona Industrial	Estação Campo Grande			Existente	Bom	Operacional	Circuito Fechado de TV COM 16 CAMERAS INTALADAS EM FUCIONAMENTO	Sim	1
201025900000003	Deodoro (exclusive) / Santa Cruz/ Zona Industrial	Estação Campo Grande			Existente	Bom	Operacional	Circuito Fechado de TV COM 16 CAMERAS INTALADAS EM FUCIONAMENTO	Sim	1
201025900000004	Dom Pedro II (inclusive) / Deodoro (inclusive)	Estação Deodoro			Existente	Bom	Area do CIC /AUDIO	Circuito Fechado de TV PARA VER HORARIOS DO TRENS	Sim	1
201025900000005	Deodoro (exclusive) / Japeri / Paracambi	Estação Austin			Existente	Bom	Operacional	Circuito Fechado de TV FAB: TEC-VOZ, MOD: H.263, CAPACIDADE PARA 9 CA	Sim	1
201025900000006	Dom Pedro II (inclusive) / Deodoro (inclusive)	Dom Pedro II / Praça da Bandeira e Pátio DPO II			Existente	Bom	Operacional	Circuito Fechado de TV FAB: BRIGHT SHARP, 16 CAMERAS ESTALADAS	Sim	1
201025900000007	Dom Pedro II (inclusive) / Deodoro (inclusive)	Dom Pedro II / Praça da Bandeira e Pátio DPO II			Existente	Bom	Operacional	Circuito Fechado de TV 33 CAMERAS ESTALADAS	Sim	1
201025900000008	Dom Pedro II (inclusive) / Deodoro (inclusive)	Estação Deodoro			Não existente	Bom	Não operacional	Circuito Fechado de TV PARA 3 TELEVISORES 29 POLEGADAS	Não	1
201025900000009	Dom Pedro II (inclusive) / Deodoro (inclusive)	Estação Madureira			Existente	Bom	Operacional	Circuito Fechado de TV FAB: POWER, MOD: DS-3203R, N/S: 1611070829058 C	Sim	1
201025900000010	Dom Pedro II (inclusive) / Deodoro (inclusive)	Estação Madureira			Existente	Bom	Operacional	Circuito Fechado de TV FAB: POWER, MOD: DS-3203R, N/S: 1611070829058 C	Sim	1
201025900000011	Deodoro (exclusive) / Japeri / Paracambi	Estação Queimados			Existente	Bom	Operacional	Circuito Fechado de TV FAB: TECVOZ, MOD: H.264, CAPACIDADE 9 CAMERAS	Sim	1
201025900000012	Deodoro (exclusive) / Santa Cruz/ Zona Industrial	Estação Santa Cruz			Existente	Bom	Operacional	Circuito Fechado de TV FAB: INTELBRAS, MOD: VD 16H 480, PARA 16 CAMER	Sim	1

Sonorização de Estações

BP	Fabricante	Modelo	Unidade Principal:	Ano de Fabricação:	Capacidade:	Estratificação:	Trecho:	Subtrecho:	Sinalização:	PA Inicial:	PA Final:	Manutenção:	Estado Geral de Conservação:	Condição Operacional:	Descrição do Item:	Console de Som:	Amplificadores:	Sonificadores:	Receptor FM:	DG / Rede Interna:	Gerador de Mensagem Pré Gravada:	Gravador / Videocassete:	Prioridade
20105300000001	Apel	Aplicações Eletrônicas Ltda		1998	ds	9m	Dom Pedro II (inclusive) / Deodoro (inclusive)	Estação Dom Pedro II	9m	0000+000	0000+000	Existente	Bom	Em atividade		Completo	Completo	Completo	Completo	Completo	Completo	Não Existente	1
201025300000001	Apel	Aplicações Eletrônicas Ltda		1998	ds	9m	Dom Pedro II (inclusive) / Deodoro (inclusive)	Estação Praça da Bandeira (Lauro Muller)	9m	0000+700	0000+700	Existente	Bom	Em atividade		Completo	Completo	Completo	Completo	Não Existente	Completo	Incompleto	1
201093300000001		Delta Audio		1998	ds	9m	Dom Pedro II (inclusive) / Deodoro (inclusive)	Estação Praça da Bandeira (Lauro Muller)		0002+360	0002+360	Existente	Bom	Em atividade		Completo	Completo	Completo	Completo	Não se aplica	Não Existente	Não Existente	1
201093300000001		Delta Audio		1998	ds	9m	Dom Pedro II (inclusive) / Deodoro (inclusive)	Estação São Cristóvão	9m	0003+460	0003+460	Existente	Bom	Em atividade		Completo	Completo	Completo	Completo	Completo	Completo	Não Existente	1
201070330000001		Delta Audio		1998	ds	9m	Dom Pedro II (inclusive) / Deodoro (inclusive)	Estação Maracanã	9m	0004+238	0004+238	Existente	Bom	Em atividade		Completo	Completo	Completo	Completo	Completo	Completo	Não Existente	1
201096300000001		Delta Audio		1998	ds	9m	Dom Pedro II (inclusive) / Deodoro (inclusive)	Estação Mangueira	9m	0004+678	0004+678	Existente	Bom	Em atividade		Não Existente	Completo	Completo	Completo	Completo	Completo	Não Existente	1
201116300000001		Delta Audio		1998	ds	9m	Dom Pedro II (inclusive) / Deodoro (inclusive)	Estação São Francisco	9m	0005+880	0005+880	Existente	Bom	Em atividade		Completo	Completo	Completo	Completo	Completo	Completo	Não Existente	1
201153000000001		Delta Audio		1998	ds	9m	Dom Pedro II (inclusive) / Deodoro (inclusive)	Estação Riachuelo	9m	0007+070	0007+070	Existente	Bom	Em atividade		Completo	Completo	Completo	Completo	Completo	Completo	Não Existente	1
201165300000001		Delta Audio		1998	ds	9m	Dom Pedro II (inclusive) / Deodoro (inclusive)	Estação Sampaio	9m	0007+742	0007+742	Existente	Bom	Em atividade		Completo	Completo	Completo	Completo	Completo	Completo	Não Existente	1
201173300000001		Delta Audio		1998	ds	9m	Dom Pedro II (inclusive) / Deodoro (inclusive)	Estação Engenho Novo	9m	0007+742	0007+742	Existente	Bom	Em atividade		Completo	Completo	Completo	Completo	Completo	Completo	Não Existente	1
201196300000001		Oneal		1998	ds	9m	Dom Pedro II (inclusive) / Deodoro (inclusive)	Estação Méier	9m	0009+507	0009+507	Existente	Bom	Em atividade		Completo	Completo	Completo	Completo	Não Existente	Completo	Não Existente	1
201215300000001		Oneal		1998	ds	9m	Dom Pedro II (inclusive) / Deodoro (inclusive)	Estação Engenho de Dentro	9m	0011+398	0011+398	Existente	Bom	Em atividade		Completo	Completo	Completo	Completo	Completo	Completo	Não Existente	1
201238300000001		Delta Audio		1998	ds	9m	Dom Pedro II (inclusive) / Deodoro (inclusive)	Estação Piedadade	9m	0013+120	0013+120	Existente	Bom	Em atividade		Completo	Completo	Completo	Completo	Completo	Completo	Não Existente	1
201252300000001		Delta Audio		1998	ds	9m	Dom Pedro II (inclusive) / Deodoro (inclusive)	Estação Quinário	9m	0014+357	0014+357	Existente	Bom	Em atividade		Incompleto	Completo	Completo	Completo	Incompleto	Completo	Não Existente	1
201279300000001	Apel	Aplicações Eletrônicas Ltda / Ampli		1998	ds	9m	Dom Pedro II (inclusive) / Deodoro (inclusive)	Estação Cascadura	9m	0015+403	0015+403	Existente	Bom	Em atividade		Incompleto	Completo	Completo	Completo	Incompleto	Completo	Não Existente	1
201296300000001	Apel	Aplicações Eletrônicas Ltda / Ampli		1998	ds	9m	Dom Pedro II (inclusive) / Deodoro (inclusive)	Estação Madureira	9m	0016+630	0016+630	Existente	Bom	Em atividade		Completo	Completo	Completo	Completo	Completo	Completo	Não Existente	1
201318300000001		Delta Audio		1998	ds	9m	Dom Pedro II (inclusive) / Deodoro (inclusive)	Estação Osvaldo Cruz	9m	0018+099	0018+099	Existente	Bom	Em atividade		Completo	Completo	Completo	Completo	Incompleto	Completo	Não Existente	1
201338300000001		Delta Audio		1998	ds	9m	Dom Pedro II (inclusive) / Deodoro (inclusive)	Estação Bento Ribeiro	9m	0019+278	0019+278	Existente	Bom	Em atividade		Completo	Completo	Completo	Completo	Completo	Completo	Não Existente	1
201369300000001		Oneal		1998	ds	9m	Dom Pedro II (inclusive) / Deodoro (inclusive)	Estação Marechal Hermes	9m	0020+502	0020+502	Existente	Bom	Em atividade		Completo	Completo	Completo	Completo	Incompleto	Completo	Não Existente	1
201379300000001	Apel	Aplicações Eletrônicas Ltda / Ampli		1998	ds	9m	Dom Pedro II (inclusive) / Deodoro (inclusive)	Estação Deodoro	9m	0022+058	0022+058	Existente	Bom	Em atividade		Completo	Completo	Completo	Completo	Completo	Completo	Não Existente	1
106035300010053		Delta Audio			50/100 Wms	9m	São Cristóvão (exclusive) / Belford Roio	Estação Triagem	9m	0004+469	0004+469	Existente	Bom	Em atividade	Equipamentos de Divulgação de Informações Sonoras aos Usuários nas Estações	Completo	Completo	Completo	Completo	Incompleto	Completo	Não Existente	1
106035300010054		Delta Audio			50/100 Wms	9m	São Cristóvão (exclusive) / Belford Roio	Estação Jacareizinho	9m	0008+253	0008+253	Existente	Bom	Em atividade	Equipamentos de Divulgação de Informações Sonoras aos Usuários nas Estações	Incompleto	Completo	Completo	Completo	Completo	Não Existente	Não se aplica	1
106073300010055		Delta Audio			50/100 Wms	9m	São Cristóvão (exclusive) / Belford Roio	Estação Del Castêlo	9m	0010+029	0010+029	Existente	Bom	Em atividade	Equipamentos de Divulgação de Informações Sonoras aos Usuários nas Estações	Incompleto	Completo	Completo	Completo	Completo	Não Existente	Não Existente	1
106096300010056		Delta Audio			50/100 Wms	9m	São Cristóvão (exclusive) / Belford Roio	Estação Planas	9m	0012+341		Existente	Bom	Em atividade	Equipamentos de Divulgação de Informações Sonoras aos Usuários nas Estações	Completo	Completo	Completo	Completo	Completo	Não Existente	Não Existente	1
106116300010057		Delta Audio			50/100 Wms	9m	São Cristóvão (exclusive) / Belford Roio	Estação Thomaz Coelho	9m	0014+421	0014+421	Existente	Bom	Em atividade	Equipamentos de Divulgação de Informações Sonoras aos Usuários nas Estações	Completo	Completo	Completo	Completo	Incompleto	Não Existente	Não Existente	1
106138300010058		Delta Audio			50/100 Wms	9m	São Cristóvão (exclusive) / Belford Roio	Estação Cavalcante	9m	0015+717	0015+717	Existente	Bom	Em atividade	Equipamentos de Divulgação de Informações Sonoras aos Usuários nas Estações	Completo	Completo	Completo	Completo	Completo	Não Existente	Não Existente	1
106163300010059		Delta Audio			50/100 Wms	Não se Aplica	São Cristóvão (exclusive) / Belford Roio	Estação Mercado de Madureira	9m	0018+154	0018+154	Existente	Bom	Em atividade	Equipamentos de Divulgação de Informações Sonoras aos Usuários nas Estações	Completo	Completo	Completo	Completo	Completo	Não Existente	Não Existente	1
106179300010060		Delta Audio			50/100 Wms	9m	São Cristóvão (exclusive) / Belford Roio	Estação Rocha Miranda	9m	0023+633		Existente	Bom	Em atividade	Equipamentos de Divulgação de Informações Sonoras aos Usuários nas Estações	Completo	Completo	Completo	Completo	Completo	Não Existente	Não Existente	1
106196300010061		Delta Audio			50/100 Wms	9m	São Cristóvão (exclusive) / Belford Roio	Estação Honório Gurgel	9m	0021+395	0021+395	Existente	Bom	Em atividade	Equipamentos de Divulgação de Informações Sonoras aos Usuários nas Estações	Completo	Completo	Completo	Completo	Completo	Não Existente	Não Existente	1
106229300010062		Delta Audio			50/100 Wms	9m	São Cristóvão (exclusive) / Belford Roio	Estação Barros Filho	9m	0036+636	0036+636	Existente	Bom	Em atividade	Equipamentos de Divulgação de Informações Sonoras aos Usuários nas Estações	Completo	Completo	Completo	Não Existente	Completo	Não Existente	Não Existente	1
106243300010063		Delta Audio			50/100 Wms	9m	São Cristóvão (exclusive) / Belford Roio	Estação Costa Barros	9m	0025+127	0025+127	Existente	Bom	Em atividade	Equipamentos de Divulgação de Informações Sonoras aos Usuários nas Estações	Completo	Completo	Incompleto	Não Existente	Completo	Não Existente	Não Existente	1
106263300010064		Delta Audio			50/100 Wms	9m	São Cristóvão (exclusive) / Belford Roio	Estação Pavauna - São João de Meriti	9m	0027+068	0027+068	Existente	Bom	Em atividade	Equipamentos de Divulgação de Informações Sonoras aos Usuários nas Estações	Completo	Completo	Completo	Não Existente	Completo	Não Existente	Não Existente	1
106283300010065		Delta Audio			50/100 Wms	9m	São Cristóvão (exclusive) / Belford Roio	Estação Vila Rosal	9m	0028+635	0028+636	Existente	Bom	Em atividade	Equipamentos de Divulgação de Informações Sonoras aos Usuários nas Estações	Completo	Completo	Completo	Não Existente	Incompleto	Não Existente	Não Existente	1
106303300010066		Delta Audio			50/100 Wms	9m	São Cristóvão (exclusive) / Belford Roio	Estação Agnêlho Porto	9m	0029+673		Existente	Bom	Em atividade	Equipamentos de Divulgação de Informações Sonoras aos Usuários nas Estações	Completo	Completo	Completo	Não se aplica	Completo	Não se aplica	Não se aplica	1
106323300010067		Delta Audio			50/100 Wms	9m	São Cristóvão (exclusive) / Belford Roio	Estação Coelho da Rocha	9m	0030+779	0030+779	Existente	Bom	Em atividade	Equipamentos de Divulgação de Informações Sonoras aos Usuários nas Estações	Completo	Completo	Completo	Completo	Completo	Não Existente	Não Existente	1
106346300010068		Delta Audio			50/100 Wms	9m	São Cristóvão (exclusive) / Belford Roio	Estação Belford Roio	9m	0032+962	0032+962	Existente	Bom	Em atividade	Equipamentos de Divulgação de Informações Sonoras aos Usuários nas Estações	Completo	Completo	Completo	Não Existente	Completo	Não Existente	Não Existente	1
104039300010069	APEL				2 x 200 Wms	9m	Triagem(exclusive) / Gramacho / Saracuruna / Vila Inhomim	Estação Marquinhos	9m	0006+613	0006+613	Existente	Bom	Em atividade	Equipamentos de Divulgação de Informações Sonoras aos Usuários nas Estações	Completo	Completo	Completo	Não Existente	Completo	Não Existente	Não Existente	1
104056300010070	APEL				2 x 200 Wms	9m	Triagem(exclusive) / Gramacho / Saracuruna / Vila Inhomim	Estação Bonsucesso	9m	0007+654	0007+654	Existente	Bom	Em atividade	Equipamentos de Divulgação de Informações Sonoras aos Usuários nas Estações	Completo	Completo	Completo	Completo	Completo	Não Existente	Não Existente	1
104079300010071	Delta Audio				50/100 Wms	9m	Triagem(exclusive) / Gramacho / Saracuruna / Vila Inhomim	Estação Ramos	9m	0009+305	0009+305	Existente	Bom	Em atividade	Equipamentos de Divulgação de Informações Sonoras aos Usuários nas Estações	Completo	Não Existente	Completo	Completo	Completo	Não Existente	Não Existente	1
104096300010072	Delta Audio				50/100 Wms	9m	Triagem(exclusive) / Gramacho / Saracuruna / Vila Inhomim	Estação Olaria	9m	0010+367	0010+367	Existente	Bom	Em atividade	Equipamentos de Divulgação de Informações Sonoras aos Usuários nas Estações	Completo	Completo	Completo	Completo	Completo	Não Existente	Não Existente	1
104116300010073	Delta Audio				50/100 Wms	9m	Triagem(exclusive) / Gramacho / Saracuruna / Vila Inhomim	Estação Penha	9m	0011+446	0011+446	Existente	Bom	Em atividade	Equipamentos de Divulgação de Informações Sonoras aos Usuários nas Estações	Completo	Completo	Completo	Completo	Completo	Não Existente	Completo	1
104135300010074	Delta Audio				50/100 Wms	9m	Triagem(exclusive) / Gramacho / Saracuruna / Vila Inhomim	Estação Penha Circular	9m	0012+728	0012+728	Existente	Bom	Em atividade	Equipamentos de Divulgação de Informações Sonoras aos Usuários nas Estações	Completo	Completo	Completo	Completo	Completo	Não Existente	Completo	1
104153300010075	Delta Audio				50/100 Wms	9m	Triagem(exclusive) / Gramacho / Saracuruna / Vila Inhomim	Estação Braz de Páa	9m	0013+781	0013+781	Existente	Bom	Em atividade	Equipamentos de Divulgação de Informações Sonoras aos Usuários nas Estações	Completo	Completo	Completo	Completo	Completo	Não Existente	Completo	1
104179300010076	Delta Audio				50/100 Wms	9m	Triagem(exclusive) / Gramacho / Saracuruna / Vila Inhomim	Estação Cordovil	9m	0014+523	0014+523	Existente	Bom	Em atividade	Equipamentos de Divulgação de Informações Sonoras aos Usuários nas Estações	Completo	Completo	Completo	Completo	Completo	Não se aplica	Completo	1
104196300010077	APEL				2 x 200 Wms	9m	Triagem(exclusive) / Gramacho / Saracuruna / Vila Inhomim	Estação Lucas	9m	0015+655		Existente	Bom	Em atividade	Equipamentos de Divulgação de Informações Sonoras aos Usuários nas Estações	Completo	Completo	Completo	Completo	Completo	Não Existente	Não Existente	1
104219300010078	Delta Audio				50/100 Wms	9m	Triagem(exclusive) / Gramacho / Saracuruna / Vila Inhomim	Estação Vigário Geral	9m	0016+996		Existente	Bom	Em atividade	Equipamentos de Divulgação de Informações Sonoras aos Usuários nas Estações	Completo	Completo	Completo	Completo	Completo	Não Existente	Não Existente	1
104238300010079	APEL				2 x 200 Wms	9m	Triagem(exclusive) / Gramacho / Saracuruna / Vila Inhomim	Estação Duque de Caxias	9m	0019+157	0019+157	Existente	Bom	Em atividade	Equipamentos de Divulgação de Informações Sonoras aos Usuários nas Estações	Completo	Completo	Completo	Completo	Completo	Não Existente	Completo	1
104255300010080	Delta Audio				50/100 Wms	9m	Triagem(exclusive) / Gramacho / Saracuruna / Vila Inhomim	Estação Gramacho	9m	0023+331	0023+311	Existente	Bom	Em atividade	Equipamentos de Divulgação de Informações Sonoras aos Usuários nas Estações	Completo	Completo	Completo	Completo	Completo	Não Existente	Não Existente	1
104279300010081	APEL				2 x 200 Wms	9m	Triagem(exclusive) / Gramacho / Saracuruna / Vila Inhomim	Estação Campos Eliseos	9m	0029+397	0029+397	Existente	Bom	Em atividade	Equipamentos de Divulgação de Informações Sonoras aos Usuários nas Estações	Completo	Completo	Completo	Completo	Completo	Não Existente	Completo	1
104296300010082	APEL				2 x 200 Wms	9m	Triagem(exclusive) / Gramacho / Saracuruna / Vila Inhomim	Estação Jardim Primavera	9m	0031+902	0031+902	Existente	Bom	Em atividade	Equipamentos de Divulgação de Informações Sonoras aos Usuários nas Estações	Completo	Completo	Completo	Completo	Completo	Não Existente	Não Existente	1
104315300010083	APEL				2 x 200 Wms	9m	Triagem(exclusive) / Gramacho / Saracuruna / Vila Inhomim	Saracuruna / Morais	9m	0033+901	0033+901	Existente	Bom	Em atividade	Equipamentos de Divulgação de Informações Sonoras aos Usuários nas Estações	Completo	Completo	Completo	Completo	Completo	Não Existente	Não Existente	1

Equipamento Multiplex

ID	Fabricante	Modelo (Unidade Principal)	Ano de Fabricação	Capacidade	Estaçãoção	Título	Subtítulo	Instalação	Pls Instal	Pls Final	Reservação	Estado Geral	Condição de Conservação	Condição Operacional	Descrição do Bem	Equipamento Orig	Equipamento de Proteção	Refletor	Bateria	Equipamento 01	Equipamento 02	Componentes de Interface	DS Múltiplos	Conteiner Equipamento Múltiplos	Infraestrutura do Equipamento Múltiplos	Voltagem_TL_X	Operacional	Previdido
1041030000026	NEC	Cu		8 lida	Sn	Desdoro (Exclusivo) - Santa Cruz - Zona Industrial	Estação Campo Grande	Sn	0009-903	0009-903	Existente	Bom	Em atividade	Equipamento de Conversão Óptico-elétrica de Informações de Telecomunicações e Sinalização	Completo	Completo	Completo	Completo	Completo	Completo	Completo	Completo	Completo	Não se aplica	Completo	Sn	1	
1042030000026	NEC	Cu / PDH		1 lida	Sn	Desdoro (Exclusivo) - Santa Cruz - Zona Industrial	Estação Magalhães Bastos	Sn	0000-813	0000-813	Existente	Bom	Em atividade	Equipamento de Conversão Óptico-elétrica de Informações de Telecomunicações e Sinalização	Completo	Completo	Completo	Não Existente	Não se aplica	Completo	Não Existente	Completo	Completo	Não se aplica	Incompleto	Não	1	
1043030000026	NEC	Cu / PDH		2 rotas BM e 2 2M	Sn	Desdoro (Exclusivo) - Santa Cruz - Zona Industrial	Estação Vila Militar	Sn	0007-804	0007-804	Existente	Bom	Em atividade	Equipamento de Conversão Óptico-elétrica de Informações de Telecomunicações e Sinalização	Completo	Completo	Completo	Completo	Completo	Completo	Completo	Completo	Completo	Não se aplica	Completo	Sn	1	
1047030000027	NEC	Cu / PDH		1 lida	Sn	Tragden (Exclusivo) - Gramacho - Saracuruna - Vila Intermun	Estação Saracuruna	Sn	0009-305	0009-305	Existente	Bom	Em atividade	Equipamento de Conversão Óptico-elétrica de Informações de Telecomunicações e Sinalização	Completo	Completo	Completo	Não Existente	Não se aplica	Completo	Não Existente	Completo	Completo	Não se aplica	Incompleto	Sn	1	
1049030000028	NEC	Cu / PDH		1 lida	Sn	Desdoro (Exclusivo) - Santa Cruz - Zona Industrial	Estação Bepo	Sn	0019-307	0019-307	Existente	Bom	Em atividade	Equipamento de Conversão Óptico-elétrica de Informações de Telecomunicações e Sinalização	Completo	Completo	Completo	Não Existente	Não se aplica	Completo	Não Existente	Completo	Completo	Não se aplica	Incompleto	Sn	1	
1041100000028	NEC	Cu / PDH		1 rota BM e 2 2M	Sn	Desdoro (Exclusivo) - Santa Cruz - Zona Industrial	Estação Guilherme Da Silveira	Sn	0011-966	0011-966	Existente	Bom	Em atividade	Equipamento de Conversão Óptico-elétrica de Informações de Telecomunicações e Sinalização	Completo	Completo	Completo	Completo	Completo	Completo	Não Existente	Completo	Completo	Não se aplica	Completo	Sn	1	
1041030000029	NEC	Cu / PDH		2 rotas de 2M	Sn	Desdoro (Exclusivo) - Santa Cruz - Zona Industrial	Estação Senador Camará	Sn	0019-728	0019-728	Existente	Bom	Em atividade	Equipamento de Conversão Óptico-elétrica de Informações de Telecomunicações e Sinalização	Completo	Completo	Completo	Completo	Não se aplica	Completo	Não Existente	Completo	Completo	Não se aplica	Completo	Sn	1	
1041030000031	NEC	Cu / PDH		1 lida	Sn	Dom Pedro 3 (Inclusivo) - Desdoro (Inclusivo)	Estação Desdoro	Sn	0019-781	0019-781	Existente	Bom	Em atividade	Equipamento de Conversão Óptico-elétrica de Informações de Telecomunicações e Sinalização	Completo	Completo	Completo	Não Existente	Não se aplica	Completo	Não Existente	Completo	Completo	Não se aplica	Incompleto	Sn	1	
1041030000032	NEC	Cu / PDH		1 rota BM e 1 de 2M	Sn	Desdoro (Exclusivo) - Japoi - Pancarati	Estação De Comendador Soares	Sn	0019-055	0019-055	Existente	Bom	Em atividade	Equipamento de Conversão Óptico-elétrica de Informações de Telecomunicações e Sinalização	Completo	Completo	Completo	Completo	Não se aplica	Completo	Não Existente	Completo	Completo	Não se aplica	Completo	Sn	1	
1042100000032	NEC	Cu / PDH		1 lida	Sn	Desdoro (Exclusivo) - Japoi - Pancarati	Estação De Nova Iguaçu	Sn	0019-066	0019-066	Existente	Bom	Em atividade	Equipamento de Conversão Óptico-elétrica de Informações de Telecomunicações e Sinalização	Completo	Completo	Completo	Não Existente	Não se aplica	Completo	Não Existente	Completo	Completo	Não se aplica	Incompleto	Sn	1	
1042030000034	NEC	Cu / PDH		1 rota BM e 1 2M	Sn	Dom Pedro 3 (Inclusivo) - Desdoro (Inclusivo)	Estação Saracuruna	Sn	0019-157	0019-157	Existente	Bom	Em atividade	Equipamento de Conversão Óptico-elétrica de Informações de Telecomunicações e Sinalização	Completo	Completo	Completo	Completo	Não se aplica	Completo	Não Existente	Completo	Completo	Não se aplica	Completo	Sn	1	
1043030000035	NEC	Cu / PDH		1 lida	Sn	Desdoro (Exclusivo) - Japoi - Pancarati	Estação De Comendador Soares	Sn	0020-277	0020-277	Existente	Bom	Em atividade	Equipamento de Conversão Óptico-elétrica de Informações de Telecomunicações e Sinalização	Completo	Completo	Completo	Completo	Não se aplica	Completo	Não Existente	Completo	Completo	Não se aplica	Incompleto	Sn	1	
1042030000036	NEC	Cu / PDH		2 rotas BM e 2 2M	Sn	Dom Pedro 3 (Inclusivo) - Desdoro (Inclusivo)	Estação Ricardo De Albuquerque	Sn	0020-311	0020-311	Existente	Bom	Em atividade	Equipamento de Conversão Óptico-elétrica de Informações de Telecomunicações e Sinalização	Completo	Completo	Completo	Completo	Não se aplica	Completo	Não Existente	Completo	Completo	Não se aplica	Completo	Sn	1	
1042030000037	NEC	Cu / PDH		1 lida	Sn	Dom Pedro 3 (Inclusivo) - Desdoro (Inclusivo)	Estação Quilombo	Sn	0009-379	0009-379	Existente	Bom	Em atividade	Equipamento de Conversão Óptico-elétrica de Informações de Telecomunicações e Sinalização	Completo	Completo	Completo	Completo	Não se aplica	Completo	Não Existente	Completo	Completo	Não se aplica	Completo	Sn	1	
1043030000038	NEC	Cu / PDH		1 lida	Sn	Tragden (Exclusivo) - Gramacho - Saracuruna - Vila Intermun	Estação Saracuruna	Sn	0031-002	0031-002	Existente	Bom	Em atividade	Equipamento de Conversão Óptico-elétrica de Informações de Telecomunicações e Sinalização	Completo	Completo	Completo	Completo	Não se aplica	Completo	Não Existente	Completo	Completo	Não se aplica	Completo	Sn	1	
1041100000039	NEC	Cu / PDH		1 lida	Sn	Dom Pedro 3 (Inclusivo) - Desdoro (Inclusivo)	Estação Dom Pedro 3	Sn	0030-901	0030-901	Existente	Bom	Em atividade	Equipamento de Conversão Óptico-elétrica de Informações de Telecomunicações e Sinalização	Completo	Completo	Completo	Completo	Completo	Completo	Não Existente	Completo	Completo	Não se aplica	Completo	Sn	1	
1043030000040	NEC	GDHDF		2 rotas BM e 2 2M	Sn	São Cristóvão (Exclusivo) - Belford Rios	Estação Belford Rios	Sn	0004-489	0004-489	Existente	Bom	Em atividade	Equipamento de Conversão Óptico-elétrica de Informações de Telecomunicações e Sinalização	Completo	Completo	Completo	Completo	Completo	Completo	Completo	Completo	Completo	Não se aplica	Completo	Sn	1	
1049030000041	NEC	GDHDF 2M		1 lida	Sn	São Cristóvão (Exclusivo) - Belford Rios	Estação Agnelinho Pato	Sn	0007-400	0007-400	Existente	Bom	Em atividade	Equipamento de Conversão Óptico-elétrica de Informações de Telecomunicações e Sinalização	Completo	Completo	Completo	Completo	Não se aplica	Completo	Não Existente	Completo	Completo	Não se aplica	Incompleto	Sn	1	
1043030000042	NEC	GDHDF		1 lida	Sn	Dom Pedro 3 (Inclusivo) - Desdoro (Inclusivo)	D Pedro 3 - Praça Da Bandeira	Sn	0007-809	0007-809	Existente	Bom	Em atividade	Equipamento de Conversão Óptico-elétrica de Informações de Telecomunicações e Sinalização	Completo	Completo	Completo	Não Existente	Não se aplica	Completo	Não Existente	Completo	Completo	Não se aplica	Incompleto	Sn	1	
1047030000043	NEC	Cu / PDH		1 rota BM e 1 2M	Sn	Tragden (Exclusivo) - Gramacho - Saracuruna - Vila Intermun	Estação Jardim Primavera	Sn	0019-029	0019-029	Existente	Bom	Em atividade	Equipamento de Conversão Óptico-elétrica de Informações de Telecomunicações e Sinalização	Completo	Completo	Completo	Completo	Completo	Completo	Completo	Completo	Completo	Não se aplica	Completo	Sn	1	
1041030000045	NEC	Cu / PDH		1 lida	Sn	Tragden (Exclusivo) - Gramacho - Saracuruna - Vila Intermun	Estação Bonassoco	Sn	0019-005	0019-005	Existente	Bom	Em atividade	Equipamento de Conversão Óptico-elétrica de Informações de Telecomunicações e Sinalização	Completo	Completo	Completo	Completo	Não se aplica	Completo	Não Existente	Completo	Completo	Não se aplica	Completo	Sn	1	
1041100000046	NEC	Cu / PDH		1 lida	Sn	São Cristóvão (Exclusivo) - Belford Rios	Estação Tragden	Sn	0014-421	0014-421	Existente	Bom	Em atividade	Equipamento de Conversão Óptico-elétrica de Informações de Telecomunicações e Sinalização	Completo	Completo	Completo	Completo	Não se aplica	Completo	Não Existente	Completo	Completo	Não se aplica	Incompleto	Sn	1	
1041030000048	NEC	Cu / PDH		1 rota BM e 1 2M	Sn	Desdoro (Exclusivo) - Santa Cruz - Zona Industrial	Estação Piedade	Sn	0017-717	0017-717	Existente	Bom	Em atividade	Equipamento de Conversão Óptico-elétrica de Informações de Telecomunicações e Sinalização	Completo	Completo	Completo	Completo	Completo	Completo	Não Existente	Completo	Completo	Não se aplica	Completo	Sn	1	
1041030000049	NEC	Cu / PDH		1 rota BM	Sn	Desdoro (Exclusivo) - Santa Cruz - Zona Industrial	Estação Senador Camará	Sn	0019-154	0019-154	Existente	Bom	Em atividade	Equipamento de Conversão Óptico-elétrica de Informações de Telecomunicações e Sinalização	Completo	Completo	Completo	Completo	Completo	Completo	Não Existente	Completo	Completo	Não se aplica	Completo	Sn	1	
1041030000050	NEC	Cu / PDH		2 rotas BM e 1 2M	Sn	Tragden (Exclusivo) - Gramacho - Saracuruna - Vila Intermun	Estação Duque De Caxias	Sn	0021-305	0021-305	Existente	Bom	Em atividade	Equipamento de Conversão Óptico-elétrica de Informações de Telecomunicações e Sinalização	Completo	Completo	Completo	Completo	Completo	Completo	Completo	Completo	Completo	Não se aplica	Completo	Sn	1	
2011030000051	NEC	Cu / PDH BM	198	1 ut	Sn	Dom Pedro 3 (Inclusivo) - Desdoro (Inclusivo)	Estação De Realengo	Sn	0000-000	0000-000	Existente	Bom	Em atividade		Completo	Completo	Completo	Completo	Não se aplica	Completo	Não se aplica	Completo	Completo	Não se aplica	Incompleto	Sn	1	
2010300000052	NEC	Cu / PDH 2M-BM	198	7 ut	Sn	Desdoro (Exclusivo) - Santa Cruz - Zona Industrial	Avulso De Vasscoima / Campo Grande	Sn	0000-700	0000-700	Existente	Bom	Em atividade		Completo	Completo	Completo	Completo	Completo	Completo	Completo	Completo	Completo	Não se aplica	Completo	Sn	1	
2010300000053	NEC	Cu / PDH 2M	198	1 ut	Sn	Dom Pedro 3 (Inclusivo) - Desdoro (Inclusivo)	Estação Engenho Novo	Sn	0000-750	0000-750	Existente	Bom	Em atividade		Completo	Completo	Completo	Completo	Não Existente	Completo	Não Existente	Completo	Completo	Completo	Completo	Não	1	
2010300000054	NEC	Cu / PDH 2M	198	1 ut	Sn	Dom Pedro 3 (Inclusivo) - Desdoro (Inclusivo)	Estação De Santa Rita	Sn	0000-360	0000-360	Existente	Bom	Em atividade		Completo	Completo	Completo	Completo	Não se aplica	Completo	Não Existente	Completo	Completo	Completo	Não se aplica	Completo	Sn	1
2010300000055	NEC	Cu / PDH 2M	198	1 ut	Sn	Desdoro (Exclusivo) - Santa Cruz - Zona Industrial	Estação Augusto Vasconcelos	Sn	0004-074	0004-070	Existente	Bom	Em atividade		Completo	Completo	Completo	Completo	Não se aplica	Completo	Não Existente	Completo	Completo	Completo	Não se aplica	Completo	Sn	1
2010300000056	NEC	Cu / PDH 2M	198	1 ut	Sn	Desdoro (Exclusivo) - Santa Cruz - Zona Industrial	Estação De Inhaúba	Sn	0004-028	0004-028	Existente	Bom	Em atividade		Completo	Completo	Completo	Não Existente	Não se aplica	Completo	Não Existente	Completo	Completo	Completo	Não se aplica	Completo	Sn	1
2010300000057	NEC	Cu / PDH 2M-BM	198	3 ut	Sn	Dom Pedro 3 (Inclusivo) - Desdoro (Inclusivo)	Estação De Niterói	Sn	0004-074	0004-070	Existente	Bom	Em atividade		Completo	Completo	Completo	Completo	Completo	Completo	Completo	Completo	Completo	Completo	Completo	Completo	Sn	1
2011100000058	NEC	Cu / PDH 2M	198	1 ut	Sn	São Cristóvão (Exclusivo) - Belford Rios	Tragden - Jacarembô	Sn	0000-880	0000-880	Existente	Bom	Em atividade		Completo	Completo	Completo	Não Existente	Não se aplica	Completo	Não Existente	Completo	Completo	Não se aplica	Incompleto	Não	1	
2011030000059	NEC	Cu / PDH 2M	198	1 ut	Sn	Dom Pedro 3 (Inclusivo) - Desdoro (Inclusivo)	Estação Engenho De Dentro	Sn	0007-070	0007-070	Existente	Bom	Em atividade		Completo	Completo	Completo	Completo	Não se aplica	Completo	Não Existente	Completo	Completo	Completo	Não se aplica	Incompleto	Sn	1
2011030000060	NEC	Cu / PDH 2M-BM	198	3 ut	Sn	Desdoro (Exclusivo) - Japoi - Pancarati	Estação De Audin	Sn	0007-742	0007-742	Existente	Bom	Em atividade		Completo	Completo	Completo	Completo	Completo	Completo	Completo	Completo	Completo	Completo	Completo	Completo	Sn	1
2011030000061	NEC	Cu / PDH 2M-BM	198	1 ut	Sn	Dom Pedro 3 (Inclusivo) - Desdoro (Inclusivo)	Estação Padre Miguel	Sn	0009-030	0009-030	Existente	Bom	Em atividade		Completo	Completo	Completo	Incompleto	Não se aplica	Completo	Não Existente	Completo	Completo	Completo	Não se aplica	Completo	Sn	1
2011030000062	NEC	Cu / PDH 2M	198	1 ut	Sn	Dom Pedro 3 (Inclusivo) - Desdoro (Inclusivo)	Mãor / Engenho De Dentro	Sn	0009-007	0009-007	Existente	Bom	Em atividade		Completo	Completo	Completo	Incompleto	Não se aplica	Completo	Não Existente	Completo	Completo	Completo	Não se aplica	Incompleto	Sn	1
2012100000063	NEC	Cu / PDH 2M-BM	198	3 ut	Sn	Dom Pedro 3 (Inclusivo) - Desdoro (Inclusivo)	Estação De Sampaio	Sn	0011-028	0011-028	Existente	Bom	Em atividade		Completo	Completo	Completo	Completo	Completo	Completo	Completo	Não Existente	Completo	Completo	Não se aplica	Completo	Não	1
2012040000064	NEC	Cu / PDH 2M-BM	198	2 ut	Sn	Dom Pedro 3 (Inclusivo) - Desdoro (Inclusivo)	Estação Santa Cruz	Sn	0019-120	0019-120	Existente	Bom	Em atividade		Completo	Completo	Completo	Completo	Completo	Completo	Completo	Completo	Completo	Completo	Completo	Completo	Sn	1
2012040000065	NEC	Cu / PDH 2M	198	1 ut	Sn	Desdoro (Exclusivo) - Santa Cruz - Zona Industrial	Estação Coarima	Sn	0014-007	0014-007	Existente	Bom	Em atividade		Completo	Completo	Completo	Completo	Não se aplica	Completo	Completo	Completo	Completo	Completo	Não se aplica	Completo	Sn	1
2012040000066	NEC	Cu / PDH 2M-BM	198	3 ut	Sn	Dom Pedro 3 (Inclusivo) - Desdoro (Inclusivo)	Estação De Pádua	Sn	0019-030	0019-030	Existente	Bom	Em atividade		Completo	Completo	Completo	Completo	Completo	Completo	Completo	Completo	Completo	Completo	Completo	Completo	Sn	1
2013100000067	NEC	Cu / PDH 2M-BM	198	1 ut	Sn	Dom Pedro 3 (Inclusivo) - Desdoro (Inclusivo)	Estação De Marabá	Sn	0019-009	0019-009	Existente	Bom	Em atividade		Completo	Completo	Completo	Incompleto	Não se aplica	Completo	Não Existente	Completo	Completo	Completo	Não se aplica	Completo	Sn	1
2013100000068	NEC	Cu / PDH 2M-BM	198	2 ut	Sn	Dom Pedro 3 (Inclusivo) - Desdoro (Inclusivo)	Estação Gramacho	Sn	0019-078	0019-078	Existente	Bom	Em atividade		Completo	Completo	Completo	Completo	Completo	Completo	Completo	Completo	Completo	Completo	Completo	Completo	Sn	1
2013030000069	NEC	Cu / PDH 2M-BM	198	1 ut	Sn	Dom Pedro 3 (Inclusivo) - Desdoro (Inclusivo)	Estação Desdoro	Sn	0020-058	0020-058	Existente	Bom	Em atividade		Completo	Completo	Completo	Completo	Completo	Completo	Completo	Completo	Completo	Completo	Não se aplica	Incompleto	Sn	1
2017030000070	NEC				Sn	Desdoro (Exclusivo) - Japoi - Pancarati	Estação Japoi	Bom						BASTIDOR V DE TELECOM FAB. NEC, COMPOSTO DE 1 EQUIPAMENTO DE INTERFACE NMS-417A, 4 EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO NMS-418, 1 EQUIPAMENTO TERMINAL REMOTO CC-TM-RS, 2 EQUIPAMENTOS TERMINAL REMOTO CC-TM-RS, 1 GERADOR DE SINAL NPM-57A, 1 MULTIPLEXADOR DIGITAL D											Sn	1		
2017030000071	NEC				Sn	Desdoro (Exclusivo) - Japoi - Pancarati	Estação Japoi	Bom						EQUIPAMENTO DE TELECOM FAB. NEC, COMPOSTO DE 1 PCM REMOTO CC-TM-RS, 1 EQUIPAMENTO DE INTERFACE NMS-417A, 1 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO NMS-418, 1 GERADOR DE SINAL NPM-57A												Sn	1	
2017030000072	NEC				Sn	Desdoro (Exclusivo) - Japoi - Pancarati	Estação Magalhães	Bom						RACK DE EQUIPAMENTO TERMINAL FAB. NEC, MOD. E32-145-0702, NIS. 028, COMPOSTO POR 1 EQUIPAMENTO TERMINAL CENTRAL, POR DE 2M COM DERIVAÇÃO INDEPENDENTE, MODELO CC-TM-RCT, 1 PONTE DE CORRENTE CONTÍNUA, FABRICANTE PROTECO, TENSÃO DE SAÍDA 11 VOLTS, 2 GERADORES											Sn	1		
2017030000073	NEC				Sn	Desdoro (Exclusivo) - Japoi - Pancarati	Estação Magalhães	Bom						RACK DE EQUIPAMENTO TERMINAL FAB. NEC, MOD. E32-														

Equipamento Multiplex

[illegible]

Cronometria

BP	Fabricante/ Modelo (Unidade Principal):	Ano de Fabricação:	Capacidade:	Trecho:	Subtrecho:	Pk Inicial:	Pk Final:	Estado Geral de Conservação:	Sinalização:	Eletificação:	Descrição do Bem:	Relógio Mestre:	Relógio Supervisor:	Relógio Dupla Face:	Retificador/ Bateria:	DG/ Rede Interna de Cabos:	Rack 19":	Operacional :	Prioridade
201015200005018	APEL, AP-200		200 WATTS	Dom Pedro II (inclusive) / Deodoro (inclusive)	Estação Dom Pedro II			Bom			AMPLIFICADOR							Sim	1
201015200005019	APEL, AP-200		200 WATTS	Dom Pedro II (inclusive) / Deodoro (inclusive)	Estação Dom Pedro II			Bom			AMPLIFICADOR							Sim	1
201015200005020	APEL, AP-200		200 WATTS	Dom Pedro II (inclusive) / Deodoro (inclusive)	Estação Dom Pedro II			Bom			AMPLIFICADOR							Sim	1
201015200005021	APEL, AP-200		200 WATTS	Dom Pedro II (inclusive) / Deodoro (inclusive)	Estação Dom Pedro II			Bom			AMPLIFICADOR							Sim	1
201015200005022	APEL, AP-200		200 WATTS	Dom Pedro II (inclusive) / Deodoro (inclusive)	Estação Dom Pedro II			Bom			AMPLIFICADOR							Sim	1
201015200005023	APEL, AP-200		200 WATTS	Dom Pedro II (inclusive) / Deodoro (inclusive)	Estação Dom Pedro II			Bom			AMPLIFICADOR							Sim	1
201015200005024	APEL, AP-200		200 WATTS	Dom Pedro II (inclusive) / Deodoro (inclusive)	Estação Dom Pedro II			Bom			AMPLIFICADOR							Sim	1
201015200005025	APEL, AP-200		200 WATTS	Dom Pedro II (inclusive) / Deodoro (inclusive)	Estação Dom Pedro II			Bom			AMPLIFICADOR							Sim	1
201015200005026	APEL, AP-200		200 WATTS	Dom Pedro II (inclusive) / Deodoro (inclusive)	Estação Dom Pedro II			Bom			AMPLIFICADOR							Sim	1
201015200005027	APEL, AP-200		200 WATTS	Dom Pedro II (inclusive) / Deodoro (inclusive)	Estação Dom Pedro II			Bom			AMPLIFICADOR							Sim	1
201015200005028	APEL, AP-200		200 WATTS	Dom Pedro II (inclusive) / Deodoro (inclusive)	Estação Dom Pedro II			Bom			AMPLIFICADOR							Sim	1
201015200005029	APEL, AP-200		200 WATTS	Dom Pedro II (inclusive) / Deodoro (inclusive)	Estação Dom Pedro II			Bom			AMPLIFICADOR							Sim	1
201015200005030	APEL, AP-200		200 WATTS	Dom Pedro II (inclusive) / Deodoro (inclusive)	Estação Dom Pedro II			Bom			AMPLIFICADOR							Sim	1
201015200005031	APEL, AP-200		200 WATTS	Dom Pedro II (inclusive) / Deodoro (inclusive)	Estação Dom Pedro II			Bom			AMPLIFICADOR							Sim	1
201015200005032	APEL, AP-200		200 WATTS	Dom Pedro II (inclusive) / Deodoro (inclusive)	Estação Dom Pedro II			Bom			AMPLIFICADOR							Sim	1
201015200005033	APEL, AP-200		200 WATTS	Dom Pedro II (inclusive) / Deodoro (inclusive)	Estação Dom Pedro II			Bom			AMPLIFICADOR							Sim	1
201015200005034	APEL, AP-200		200 WATTS	Dom Pedro II (inclusive) / Deodoro (inclusive)	Estação Dom Pedro II			Bom			AMPLIFICADOR							Sim	1
201015200005035	APEL, AP-200		200 WATTS	Dom Pedro II (inclusive) / Deodoro (inclusive)	Estação Dom Pedro II			Bom			AMPLIFICADOR							Sim	1
201015200005036	APEL, AP-200		200 WATTS	Dom Pedro II (inclusive) / Deodoro (inclusive)	Estação Dom Pedro II			Bom			AMPLIFICADOR							Sim	1
201015200005037	APEL, AP-200		200 WATTS	Dom Pedro II (inclusive) / Deodoro (inclusive)	Estação Dom Pedro II			Bom			AMPLIFICADOR							Sim	1
201015200005038	APEL, D3.S,			Dom Pedro II (inclusive) / Deodoro (inclusive)	Estação Dom Pedro II			Bom			DISTRIBUIDOR DE AUDIO							Sim	1
201015200005039	APEL, EG-03,			Dom Pedro II (inclusive) / Deodoro (inclusive)	Estação Dom Pedro II			Bom			EQUALIZADOR GRAFICO							Sim	1
201015200005040	APEL, TRR-III,			Dom Pedro II (inclusive) / Deodoro (inclusive)	Estação Dom Pedro II			Bom			LINK RECEPTOR DE AUDIO							Sim	1
201015200005041	APEL, TRT-III,			Dom Pedro II (inclusive) / Deodoro (inclusive)	Estação Dom Pedro II			Bom			LINK TRANSMISSOR							Sim	1
201015200005042	APEL, AP-8S,			Dom Pedro II (inclusive) / Deodoro (inclusive)	Estação Dom Pedro II			Bom			MESA DE AUDIO							Sim	1
201015200005043	APEL, AP-PRE03,			Dom Pedro II (inclusive) / Deodoro (inclusive)	Estação Dom Pedro II			Bom			PRE AMPLIFICADOR							Sim	1
201015200005044	APEL, AVP-02,			Dom Pedro II (inclusive) / Deodoro (inclusive)	Estação Dom Pedro II			Bom			PROCESSADOR AUDIO							Sim	1
201015200005045	APEL, AVP-06X,			Dom Pedro II (inclusive) / Deodoro (inclusive)	Estação Dom Pedro II			Bom			COM 1 CANAL ESTEREO							Sim	1
201015200005046	APEL,			Dom Pedro II (inclusive) / Deodoro (inclusive)	Estação Dom Pedro II			Bom			RACK							Sim	1
201015200005047	APEL,			Dom Pedro II (inclusive) / Deodoro (inclusive)	Estação Dom Pedro II			Bom			RACK							Sim	1
201015200005048	APEL,			Dom Pedro II (inclusive) / Deodoro (inclusive)	Estação Dom Pedro II			Bom			RACK							Sim	1
201015200005049	APEL,			Dom Pedro II (inclusive) / Deodoro (inclusive)	Estação Dom Pedro II			Bom			RACK							Sim	1
201255200005050	APEL, AP-CAR01			Dom Pedro II (inclusive) / Deodoro (inclusive)	Estação Quintino			Bom			CARREGADOR DE BATERIAS							Não	1
203035200005051	APEL, AP-CAR01			Dom Pedro II (inclusive) / Deodoro (inclusive)	Estação Ricardo de Albuquerque			Bom			CARREGADOR DE BATERIAS							Sim	1
203035200005052	APEL, PA - 01,			Deodoro (exclusive) / Japeri / Paracambi	Estação Ricardo de Albuquerque			Bom			PRE-AMPLIFICADOR							Sim	1
203035200005053	APEL, PA - 01,			Deodoro (exclusive) / Japeri / Paracambi	Estação Ricardo de Albuquerque			Bom			PRE-AMPLIFICADOR							Sim	1
203065200005017	APEL,			Dom Pedro II (inclusive) / Deodoro (inclusive)	Estação Dom Pedro II			Ruim			BASTIDOR DE TELECOM							Não	1

Sonorização de Trens

[illegible]

Radio VHF Móvel

[illegible]

Radio VHF Móvel

[illegible]

Radio VHF Móvel

[illegible]

Rede Externa de Cabos Óticos

BP	Faleante/Modelo (Unidade Principal)	Ano de Fabricação	Capacidade	Nome da Via	Identificação	Trincheira	Substrato	Instalação	PL Inicial	PL Final	Manutenção	Estado Geral de Conservação	Condição Operacional	Descrição do Item	Rede de Cabos Aéreo	Rede de Cabos Subterrâneos / Travessias	Distribuidor Geral / DO Ótico	Operacional	Observação	Prioridade
1010270000001	Fundaseis		12 fibras óticas		Sim	Dom Pedro II (Inclusivo) / Desdouro (Inclusivo)	Dom Pedro II / Praça da Bandeira e Pólo EPD	Sim	0000-000	0000-360	Existente	Bom	Em atividade	este Ótica de Cabos de Telecomunicações Entre CCO e Estação	Completo	Não se aplica	Completo	Sim	1 - Cabos da Rota Dom Pedro II - Desdouro, lançados na estrutura de sustentação da Rede Aérea de Tração / Via 1.2 - Cabos demais Rotas, lançados na estrutura d	1
1010457000002	Fundaseis		12 fibras óticas		Sim	Dom Pedro II (Inclusivo) / Desdouro (Inclusivo)	Praça da Bandeira / São Cristóvão	Sim	0000-360	0000-480	Existente	Bom	Em atividade	este Ótica de Cabos de Telecomunicações Entre CCO e Estação	Completo	Não se aplica	Completo	Sim	1 - Cabos da Rota Dom Pedro II - Desdouro, lançados na estrutura de sustentação da Rede Aérea de Tração / Via 1.2 - Cabos demais Rotas, lançados na estrutura d	1
101083700000003	Fundaseis		12 fibras óticas		Sim	Dom Pedro II (Inclusivo) / Desdouro (Inclusivo)	São Cristóvão/Maracá	Sim	0003-490	0004-028	Existente	Bom	Em atividade	este Ótica de Cabos de Telecomunicações Entre CCO e Estação	Completo	Não se aplica	Completo	Sim	1 - Cabos da Rota Dom Pedro II - Desdouro, lançados na estrutura de sustentação da Rede Aérea de Tração / Via 1.2 - Cabos demais Rotas, lançados na estrutura d	1
101085700000004	Fundaseis		12 fibras óticas		Sim	Dom Pedro II (Inclusivo) / Desdouro (Inclusivo)	Maracá / Mangueira	Sim	0004-028	0004-078	Existente	Bom	Em atividade	este Ótica de Cabos de Telecomunicações Entre CCO e Estação	Completo	Não se aplica	Completo	Sim	1 - Cabos da Rota Dom Pedro II - Desdouro, lançados na estrutura de sustentação da Rede Aérea de Tração / Via 1.2 - Cabos demais Rotas, lançados na estrutura d	1
101105700000005	Fundaseis		8 fibras óticas		Sim	Dom Pedro II (Inclusivo) / Desdouro (Inclusivo)	Mangueira / São Francisco	Sim	0004-078	0005-080	Existente	Bom	Em atividade	este Ótica de Cabos de Telecomunicações Entre CCO e Estação	Completo	Não se aplica	Completo	Sim	1 - Cabos da Rota Dom Pedro II - Desdouro, lançados na estrutura de sustentação da Rede Aérea de Tração / Via 1.2 - Cabos demais Rotas, lançados na estrutura d	1
101125700000006	Fundaseis		8 fibras óticas		Sim	Dom Pedro II (Inclusivo) / Desdouro (Inclusivo)	São Francisco / Riachuelo	Sim	0000-588	0007-070	Existente	Bom	Em atividade	este Ótica de Cabos de Telecomunicações Entre CCO e Estação	Completo	Não se aplica	Completo	Sim	1 - Cabos da Rota Dom Pedro II - Desdouro, lançados na estrutura de sustentação da Rede Aérea de Tração / Via 1.2 - Cabos demais Rotas, lançados na estrutura d	1
101145700000007	Fundaseis		8 fibras óticas		Sim	Dom Pedro II (Inclusivo) / Desdouro (Inclusivo)	Riachuelo / Sampaio	Sim	0007-070	0007-142	Existente	Bom	Em atividade	este Ótica de Cabos de Telecomunicações Entre CCO e Estação	Completo	Não se aplica	Completo	Sim	1 - Cabos da Rota Dom Pedro II - Desdouro, lançados na estrutura de sustentação da Rede Aérea de Tração / Via 1.2 - Cabos demais Rotas, lançados na estrutura d	1
101165700000008	Fundaseis		8 fibras óticas		Sim	Dom Pedro II (Inclusivo) / Desdouro (Inclusivo)	Sampaio / Engenho Novo	Sim	0007-142	0008-030	Existente	Bom	Em atividade	este Ótica de Cabos de Telecomunicações Entre CCO e Estação	Completo	Não se aplica	Completo	Sim	1 - Cabos da Rota Dom Pedro II - Desdouro, lançados na estrutura de sustentação da Rede Aérea de Tração / Via 1.2 - Cabos demais Rotas, lançados na estrutura d	1
101185700000009	Fundaseis		8 fibras óticas		Sim	Dom Pedro II (Inclusivo) / Desdouro (Inclusivo)	Engenho Novo / Milar	Sim	0008-030	0008-057	Existente	Bom	Em atividade	este Ótica de Cabos de Telecomunicações Entre CCO e Estação	Completo	Não se aplica	Completo	Sim	1 - Cabos da Rota Dom Pedro II - Desdouro, lançados na estrutura de sustentação da Rede Aérea de Tração / Via 1.2 - Cabos demais Rotas, lançados na estrutura d	1
101205700000010	Fundaseis		8 fibras óticas		Sim	Dom Pedro II (Inclusivo) / Desdouro (Inclusivo)	Engenho de Dentro	Sim	0009-057	0011-038	Existente	Bom	Em atividade	este Ótica de Cabos de Telecomunicações Entre CCO e Estação	Completo	Não se aplica	Completo	Sim	1 - Cabos da Rota Dom Pedro II - Desdouro, lançados na estrutura de sustentação da Rede Aérea de Tração / Via 1.2 - Cabos demais Rotas, lançados na estrutura d	1
101225700000011	Fundaseis		8 fibras óticas		Sim	Dom Pedro II (Inclusivo) / Desdouro (Inclusivo)	Engenho de Dentro / Pedreira	Sim	0011-038	0013-020	Existente	Bom	Em atividade	este Ótica de Cabos de Telecomunicações Entre CCO e Estação	Completo	Completo	Completo	Sim	1 - Cabos da Rota Dom Pedro II - Desdouro, lançados na estrutura de sustentação da Rede Aérea de Tração / Via 1.2 - Cabos demais Rotas, lançados na estrutura d	1
101245700000012	Fundaseis		8 fibras óticas		Sim	Dom Pedro II (Inclusivo) / Desdouro (Inclusivo)	Pedreira / Coutinho	Sim	0013-020	0014-057	Existente	Bom	Em atividade	este Ótica de Cabos de Telecomunicações Entre CCO e Estação	Completo	Não se aplica	Completo	Sim	1 - Cabos da Rota Dom Pedro II - Desdouro, lançados na estrutura de sustentação da Rede Aérea de Tração / Via 1.2 - Cabos demais Rotas, lançados na estrutura d	1
101265700000013	Fundaseis		8 fibras óticas		Sim	Dom Pedro II (Inclusivo) / Desdouro (Inclusivo)	Quintão / Cascatela	Sim	0014-057	0015-003	Existente	Bom	Em atividade	este Ótica de Cabos de Telecomunicações Entre CCO e Estação	Completo	Não se aplica	Completo	Sim	1 - Cabos da Rota Dom Pedro II - Desdouro, lançados na estrutura de sustentação da Rede Aérea de Tração / Via 1.2 - Cabos demais Rotas, lançados na estrutura d	1
101285700000014	Fundaseis		8 fibras óticas		Sim	Dom Pedro II (Inclusivo) / Desdouro (Inclusivo)	Cascatela / Madureira	Sim	0015-003	0016-080	Existente	Bom	Em atividade	este Ótica de Cabos de Telecomunicações Entre CCO e Estação	Completo	Não se aplica	Completo	Sim	1 - Cabos da Rota Dom Pedro II - Desdouro, lançados na estrutura de sustentação da Rede Aérea de Tração / Via 1.2 - Cabos demais Rotas, lançados na estrutura d	1
101305700000015	Fundaseis		8 fibras óticas		Sim	Dom Pedro II (Inclusivo) / Desdouro (Inclusivo)	Madureira / Otaviano Cruz	Sim	0016-080	0018-009	Existente	Bom	Em atividade	este Ótica de Cabos de Telecomunicações Entre CCO e Estação	Completo	Completo	Completo	Sim	1 - Cabos da Rota Dom Pedro II - Desdouro, lançados na estrutura de sustentação da Rede Aérea de Tração / Via 1.2 - Cabos demais Rotas, lançados na estrutura d	1
101325700000016	Fundaseis		8 fibras óticas		Sim	Dom Pedro II (Inclusivo) / Desdouro (Inclusivo)	Otaviano Cruz / Bento Ribeiro	Sim	0018-009	0019-078	Existente	Bom	Em atividade	este Ótica de Cabos de Telecomunicações Entre CCO e Estação	Completo	Não se aplica	Completo	Sim	1 - Cabos da Rota Dom Pedro II - Desdouro, lançados na estrutura de sustentação da Rede Aérea de Tração / Via 1.2 - Cabos demais Rotas, lançados na estrutura d	1
101345700000017	Fundaseis		8 fibras óticas		Sim	Dom Pedro II (Inclusivo) / Desdouro (Inclusivo)	Bento Ribeiro / Maracá Hernes	Sim	0019-078	0020-002	Existente	Bom	Em atividade	este Ótica de Cabos de Telecomunicações Entre CCO e Estação	Completo	Completo	Completo	Sim	1 - Cabos da Rota Dom Pedro II - Desdouro, lançados na estrutura de sustentação da Rede Aérea de Tração / Via 1.2 - Cabos demais Rotas, lançados na estrutura d	1
101365700000018	Fundaseis		8 fibras óticas		Sim	Dom Pedro II (Inclusivo) / Desdouro (Inclusivo)	Maracá Hernes / Desdouro	Sim	0020-002	0022-008	Existente	Bom	Em atividade	este Ótica de Cabos de Telecomunicações Entre CCO e Estação	Completo	Não se aplica	Completo	Sim	1 - Cabos da Rota Dom Pedro II - Desdouro, lançados na estrutura de sustentação da Rede Aérea de Tração / Via 1.2 - Cabos demais Rotas, lançados na estrutura d	1
1040257000000009	Fundaseis		6 cabos óticas		Sim	Trinagem(Inclusivo) / Gramacho / Saracuruna / Vila Inhamitum	Trinagem / Mangueiras	Sim	0004-469	0008-013	Existente	Bom	Em atividade	este Ótica de Cabos de Telecomunicações Entre CCO e Estação	Completo	Não se aplica	Completo	Sim		1
1040457000000010	Fundaseis		6 fibras óticas		Sim	Trinagem(Inclusivo) / Gramacho / Saracuruna / Vila Inhamitum	Mangueiras / Bonassuco	Sim	0006-013	0007-054	Existente	Bom	Em atividade	este Ótica de Cabos de Telecomunicações Entre CCO e Estação	Completo	Não se aplica	Completo	Sim		1
10406570000000001	Fundaseis		6 fibras óticas		Sim	Trinagem(Inclusivo) / Gramacho / Saracuruna / Vila Inhamitum	Bonassuco / Remé	Sim	0007-054	0008-006	Existente	Bom	Em atividade	este Ótica de Cabos de Telecomunicações Entre CCO e Estação	Completo	Não se aplica	Completo	Sim		1
10408570000000002	Fundaseis		6 fibras óticas		Sim	Trinagem(Inclusivo) / Gramacho / Saracuruna / Vila Inhamitum	Remé / Olaria	Sim	0009-006	0010-007	Existente	Bom	Em atividade	este Ótica de Cabos de Telecomunicações Entre CCO e Estação	Completo	Não se aplica	Completo	Sim		1
10410570000000003	Fundaseis		6 fibras óticas		Sim	Trinagem(Inclusivo) / Gramacho / Saracuruna / Vila Inhamitum	Olaria / Pinta	Sim	0010-007	0011-046	Existente	Bom	Em atividade	este Ótica de Cabos de Telecomunicações Entre CCO e Estação	Completo	Não se aplica	Completo	Sim		1
10412570000000004	Fundaseis		6 fibras óticas		Sim	Trinagem(Inclusivo) / Gramacho / Saracuruna / Vila Inhamitum	Pinta / Pinta Circular	Sim	0011-046	0012-178	Existente	Bom	Em atividade	este Ótica de Cabos de Telecomunicações Entre CCO e Estação	Completo	Não se aplica	Completo	Sim		1
10414570000000005	Fundaseis		6 fibras óticas		Sim	Trinagem(Inclusivo) / Gramacho / Saracuruna / Vila Inhamitum	Pinta Circular / Braço de Pira	Sim	0011-178	0012-178	Existente	Bom	Em atividade	este Ótica de Cabos de Telecomunicações Entre CCO e Estação	Completo	Não se aplica	Completo	Sim		1
10416570000000006	Fundaseis		6 fibras óticas		Sim	Trinagem(Inclusivo) / Gramacho / Saracuruna / Vila Inhamitum	Braço de Pira / Contão	Sim	0013-178	0014-023	Existente	Bom	Em atividade	este Ótica de Cabos de Telecomunicações Entre CCO e Estação	Completo	Não se aplica	Completo	Sim		1
10418570000000007	Fundaseis		6 fibras óticas		Sim	Trinagem(Inclusivo) / Gramacho / Saracuruna / Vila Inhamitum	Contão / Luz	Sim	0014-023	0015-050	Existente	Bom	Em atividade	este Ótica de Cabos de Telecomunicações Entre CCO e Estação	Completo	Não se aplica	Completo	Sim		1
10420570000000008	Fundaseis		6 fibras óticas		Sim	Trinagem(Inclusivo) / Gramacho / Saracuruna / Vila Inhamitum	Luz / Vigário Geral	Sim	0015-050	0016-006	Existente	Bom	Em atividade	este Ótica de Cabos de Telecomunicações Entre CCO e Estação	Completo	Não se aplica	Completo	Sim		1
10422570000000009	Fundaseis		6 fibras óticas		Sim	Trinagem(Inclusivo) / Gramacho / Saracuruna / Vila Inhamitum	Vigário Geral / Duque de Caxias	Sim	0016-006	0019-157	Existente	Bom	Em atividade	este Ótica de Cabos de Telecomunicações Entre CCO e Estação	Completo	Não se aplica	Completo	Sim		1
10424570000000010	Fundaseis		6 fibras óticas		Sim	Trinagem(Inclusivo) / Gramacho / Saracuruna / Vila Inhamitum	Duque de Caxias / Gramacho	Sim	0019-157	0022-011	Existente	Bom	Em atividade	este Ótica de Cabos de Telecomunicações Entre CCO e Estação	Completo	Não se aplica	Completo	Sim		1
10426570000000011	Fundaseis		2 fibras óticas		Sim	Trinagem(Inclusivo) / Gramacho / Saracuruna / Vila Inhamitum	Gramacho / Campos Elzeas	Sim	0023-011	0028-079	Inexistente	Bom	Desativado	este Ótica de Cabos de Telecomunicações Entre CCO e Estação	Completo	Não se aplica	Completo	Sim		1
10428570000000012	Fundaseis		2 fibras óticas		Sim	Trinagem(Inclusivo) / Gramacho / Saracuruna / Vila Inhamitum	Campos Elzeas / Jardim Primavera	Sim	0029-079	0031-002	Existente	Bom	Em atividade	este Ótica de Cabos de Telecomunicações Entre CCO e Estação	Completo	Não se aplica	Completo	Sim		1
10430570000000013	Fundaseis		2 fibras óticas		Sim	Trinagem(Inclusivo) / Gramacho / Saracuruna / Vila Inhamitum	Jardim Primavera / Saracuruna	Sim	0031-002	0033-001	Existente	Bom	Em atividade	este Ótica de Cabos de Telecomunicações Entre CCO e Estação	Completo	Não se aplica	Completo	Sim		1
10605700000000003	Fundaseis		6 fibras óticas		Sim	São Cristóvão (Inclusivo) / Bedford Row	Plano / Thomas Coelho	Sim	0012-361	0014-421	Existente	Bom	Em atividade	este Ótica de Cabos de Telecomunicações Entre CCO e Estação	Completo	Completo	Completo	Sim	1 - Cabos da Rota São Cristóvão - Bedford Row, lançados na estrutura de sustentação da Rede Aérea de Tração 2 - Subtravessas São Cristóvão - Trinagem e Trinagem -	1
10602570000000049	Fundaseis		6 fibras óticas		Sim	São Cristóvão (Inclusivo) / Bedford Row	São Cristóvão / Trinagem	Sim	0003-490	0004-009	Existente	Bom	Em atividade	este Ótica de Cabos de Telecomunicações Entre CCO e Estação	Completo	Completo	Completo	Sim	1 - Cabos da Rota São Cristóvão - Bedford Row, lançados na estrutura de sustentação da Rede Aérea de Tração 2 - Subtravessas São Cristóvão - CCO Cabo 6 Fibra	1
10604570000000050	Fundaseis		6 fibras óticas		Sim	São Cristóvão (Inclusivo) / Bedford Row	Trinagem / Jacareinho	Sim	0004-469	0008-023	Existente	Bom	Em atividade	este Ótica de Cabos de Telecomunicações Entre CCO e Estação	Completo	Completo	Completo	Sim	1 - Cabos da Rota São Cristóvão - Bedford Row, lançados na estrutura de sustentação da Rede Aérea de Tração 2 - Subtravessas São Cristóvão - CCO Cabo 6 Fibra	1
10606570000000001	Fundaseis		6 fibras óticas		Sim	São Cristóvão (Inclusivo) / Bedford Row	Jacareinho / Del Castello	Sim	0009-293	0010-029	Existente	Bom	Em atividade	este Ótica de Cabos de Telecomunicações Entre CCO e Estação	Completo	Completo	Completo	Sim	1 - Cabos da Rota São Cristóvão - Bedford Row, lançados na estrutura de sustentação da Rede Aérea de Tração 2 - Subtravessas São Cristóvão - Trinagem e Trinagem -	1
10608570000000002	Fundaseis		6 fibras óticas		Sim	São Cristóvão (Inclusivo) / Bedford Row	Del Castello / Plano	Sim	0010-029	0012-041	Existente	Bom	Em atividade	este Ótica de Cabos de Telecomunicações Entre CCO e Estação	Completo	Completo	Completo	Sim	1 - Cabos da Rota São Cristóvão - Bedford Row, lançados na estrutura de sustentação da Rede Aérea de Tração 2 - Subtravessas São Cristóvão - Trinagem e Trinagem -	1
10612570000000004	Fundaseis		6 fibras óticas		Sim	São Cristóvão (Inclusivo) / Bedford Row	Thomas Coelho / Cavalcante	Sim	0014-421	0015-171	Existente	Bom	Em atividade	este Ótica de Cabos de Telecomunicações Entre CCO e Estação	Completo	Completo	Completo	Sim		1
10614570000000005	Fundaseis		6 fibras óticas		Sim	São Cristóvão (Inclusivo) / Bedford Row	Cavalcante / Mercado da Madureira	Sim	0015-171	0019-154	Existente	Bom	Em atividade	este Ótica de Cabos de Telecomunicações Entre CCO e Estação	Completo	Completo	Completo	Sim	1 - Cabos da Rota São Cristóvão - Bedford Row, lançados na estrutura de sustentação da Rede Aérea de Tração 2 - Subtravessas São Cristóvão - Trinagem e Trinagem -	1
10616570000000006	Fundaseis		6 fibras óticas		Sim	São Cristóvão (Inclusivo) / Bedford Row	Mercado da Madureira / Rocha Miranda	Sim	0019-154	0020-033	Existente	Bom	Em atividade	este Ótica de Cabos de Telecomunicações Entre CCO e Estação	Completo	Completo	Completo	Sim		1
10618570000000007	Fundaseis		6 fibras óticas		Sim	São Cristóvão (Inclusivo) / Bedford Row	Rocha Miranda / Rodrigo Gurgel	Sim	0020-033	0021-006	Existente	Bom	Em atividade	este Ótica de Cabos de Telecomunicações Entre CCO e Estação	Completo	Completo	Completo	Sim		1
10620570000000008	Fundaseis		6 fibras óticas		Sim	São Cristóvão (Inclusivo) / Bedford Row	Rodão Navarro	Sim	0021-006		Existente	Bom	Em atividade	este Ótica de Cabos de Telecomunicações Entre CCO e Estação	Completo	Completo	Completo	Sim		1

Identificação do Bem	Destino	Estado de Origem / Conservação	Modalidade	Tipo de Bem	Endereço	Identificação	Beneficiário	PL (R\$)	PL (R\$)	Valor	Características Operacionais	Tipo de Acionamento	Compartimento	Aplicativo/ID, VPA	Destino	Compartimento, VPA	Tipo de Documento	Modelo do Aparelho	Taxa	Nome do Equipamento	Ano de Implantação	Condição do Acionamento	Observações	Compartimento	Banco	PROTEC/IDE	
101011701000	Supervia	Bom	Estadante	Dom Pedro II (Inclusivo) / (Desdutor (inclusive))	Dom Pedro II / Praça da Bandeira e Pálio DPO I	Sen	Sen	00-304	00-304	Em andamento	Automático	5,03	Bom	a-segund	Ben	Moderna	Regular	18	78-57	Clave 07		Sen	Sen	USD	1		
101012101000	FAREJO DE MUDANÇA DE M	Supervia	Bom	Estadante	Dom Pedro II (Inclusivo) / (Desdutor (inclusive))	Dom Pedro II / Praça da Bandeira e Pálio DPO I	Sen	Sen	00-305	00-305	Em andamento	Automático	5,03	Bom	a-segund	Ben	Moderna	Regular	18	78-57	Clave 04	180	Sen	Sen	USD	1	
101012101000	FAREJO DE MUDANÇA DE M	Supervia	Bom	Estadante	Dom Pedro II (Inclusivo) / (Desdutor (inclusive))	Dom Pedro II / Praça da Bandeira e Pálio DPO I	Sen	Sen	00-307	00-307	Em andamento	Automático	5,03	Bom	a-segund	Ben	Moderna	Regular	18	78-57	Clave 05		Sen	Sen	USD	1	
101012101000	FAREJO DE MUDANÇA DE M	Supervia	Bom	Estadante	Dom Pedro II (Inclusivo) / (Desdutor (inclusive))	Dom Pedro II / Praça da Bandeira e Pálio DPO I	Sen	Sen	00-308	00-308	Em andamento	Automático	5,03	Bom	a-segund	Ben	Moderna	Regular	110	78-57	Clave 09		Sen	Sen	USD	1	
101012101000	FAREJO DE MUDANÇA DE M	Supervia	Bom	Estadante	Dom Pedro II (Inclusivo) / (Desdutor (inclusive))	Dom Pedro II / Praça da Bandeira e Pálio DPO I	Sen	Sen	00-304	00-304	Em andamento	Automático	5,03	Regular	a-direita	Ben	Moderna	Regular	18	78-57	Clave 40		Sen	Sen	USD	1	
101012101000	FAREJO DE MUDANÇA DE M	Supervia	Bom	Estadante	Dom Pedro II (Inclusivo) / (Desdutor (inclusive))	Dom Pedro II / Praça da Bandeira e Pálio DPO I	Sen	Sen	00-308	00-308	Em andamento	Automático	5,03	Regular	a-segund	Regular	Moderna	Regular	18	78-57	Clave 47		Sen	Sen	USD	1	
101012101000	FAREJO DE MUDANÇA DE M	Supervia	Bom	Estadante	Dom Pedro II (Inclusivo) / (Desdutor (inclusive))	Dom Pedro II / Praça da Bandeira e Pálio DPO I	Sen	Sen	00-422	00-511	Em andamento	Automático	5,03	Regular	a-direita	Regular	Moderna	Regular	110	78-57	Trevo 23		Sen	Sen	USD	1	
101012101000	FAREJO DE MUDANÇA DE M	Supervia	Bom	Estadante	Dom Pedro II (Inclusivo) / (Desdutor (inclusive))	Dom Pedro II / Praça da Bandeira e Pálio DPO I	Sen	Sen	00-537	00-537	Em andamento	Automático	5,03	Regular	a-direita	Ben	Moderna	Regular	110	78-57	Clave 31		Sen	Sen	USD	1	
101012101000	FAREJO DE MUDANÇA DE M	Supervia	Bom	Estadante	Dom Pedro II (Inclusivo) / (Desdutor (inclusive))	Dom Pedro II / Praça da Bandeira e Pálio DPO I	Sen	Sen	00-638	00-637	Em andamento	Automático	5,03	Bom	a-segund	Regular	Moderna	Regular	110	78-57	Trevo 07		Sen	Sen	USD	1	
101012101000	FAREJO DE MUDANÇA DE M	Supervia	Bom	Estadante	Dom Pedro II (Inclusivo) / (Desdutor (inclusive))	Dom Pedro II / Praça da Bandeira e Pálio DPO I	Sen	Sen	00-601	00-601	Em andamento	Automático	5,03	Regular	a-direita	Regular	Moderna	Regular	110	78-57	Clave 07		Sen	Sen	USD	1	
101012101000	FAREJO DE MUDANÇA DE M	Supervia	Bom	Estadante	Dom Pedro II (Inclusivo) / (Desdutor (inclusive))	Dom Pedro II / Praça da Bandeira e Pálio DPO I	Sen	Sen	00-564	00-562	Em andamento	Automático	5,03	Regular	a-direita	Regular	Moderna	Regular	110	78-57	Trevo 07		Sen	Sen	USD	1	
101012101000	FAREJO DE MUDANÇA DE M	Supervia	Bom	Estadante	Dom Pedro II (Inclusivo) / (Desdutor (inclusive))	Dom Pedro II / Praça da Bandeira e Pálio DPO I	Sen	Sen	00-638	00-638	Em andamento	Automático	5,03	Bom	a-direita	Ben	Moderna	Regular	110	78-57	Trevo 01		Sen	Sen	USD	1	
101012101000	FAREJO DE MUDANÇA DE M	Supervia	Bom	Estadante	Dom Pedro II (Inclusivo) / (Desdutor (inclusive))	Dom Pedro II / Praça da Bandeira e Pálio DPO I	Sen	Sen	00-638	00-638	Em andamento	Automático	5,03	Bom	a-segund	Ben	Moderna	Regular	114	78-57	Trevo 08		Sen	Sen	USD	1	
101012101000	FAREJO DE MUDANÇA DE M	Supervia	Bom	Estadante	Dom Pedro II (Inclusivo) / (Desdutor (inclusive))	Dom Pedro II / Praça da Bandeira e Pálio DPO I	Sen	Sen	00-638	00-638	Em andamento	Automático	5,03	Regular	a-direita	Ben	Moderna	Regular	110	78-57	Trevo 08	180	Sen	Sen	USD	1	
101012101000	FAREJO DE MUDANÇA DE M	Supervia	Bom	Estadante	Dom Pedro II (Inclusivo) / (Desdutor (inclusive))	Dom Pedro II / Praça da Bandeira e Pálio DPO I	Sen	Sen	00-638	00-637	Em andamento	Automático	5,03	Regular	a-segund	Ben	Moderna	Regular	110	78-57	Trevo 25		Sen	Sen	USD	1	
101012101000	FAREJO DE MUDANÇA DE M	Supervia	Bom	Estadante	Dom Pedro II (Inclusivo) / (Desdutor (inclusive))	Dom Pedro II / Praça da Bandeira e Pálio DPO I	Sen	Sen	00-638	00-638	Em andamento	Automático	5,03	Bom	a-direita	Ben	Moderna	Regular	110	78-57	Trevo 01		Sen	Sen	USD	1	
101012101000	FAREJO DE MUDANÇA DE M	Supervia	Bom	Estadante	Dom Pedro II (Inclusivo) / (Desdutor (inclusive))	Dom Pedro II / Praça da Bandeira e Pálio DPO I	Sen	Sen	00-638	00-638	Em andamento	Automático	5,03	Bom	a-segund	Ben	Moderna	Regular	114	78-57	Trevo 08		Sen	Sen	USD	1	
101012101000	FAREJO DE MUDANÇA DE M	Supervia	Bom	Estadante	Dom Pedro II (Inclusivo) / (Desdutor (inclusive))	Dom Pedro II / Praça da Bandeira e Pálio DPO I	Sen	Sen	00-638	00-638	Em andamento	Automático	5,03	Regular	a-direita	Ben	Moderna	Regular	110	78-57	Trevo 08	180	Sen	Sen	USD	1	
101012101000	FAREJO DE MUDANÇA DE M	Supervia	Bom	Estadante	Dom Pedro II (Inclusivo) / (Desdutor (inclusive))	Dom Pedro II / Praça da Bandeira e Pálio DPO I	Sen	Sen	00-638	00-637	Em andamento	Automático	5,03	Regular	a-segund	Ben	Moderna	Regular	110	78-57	Trevo 25		Sen	Sen	USD	1	
101012101000	FAREJO DE MUDANÇA DE M	Supervia	Bom	Estadante	Dom Pedro II (Inclusivo) / (Desdutor (inclusive))	Dom Pedro II / Praça da Bandeira e Pálio DPO I	Sen	Sen	00-638	00-638	Em andamento	Automático	5,03	Bom	a-direita	Ben	Moderna	Regular	110	78-57	Trevo 01		Sen	Sen	USD	1	
101012101000	FAREJO DE MUDANÇA DE M	Supervia	Bom	Estadante	Dom Pedro II (Inclusivo) / (Desdutor (inclusive))	Dom Pedro II / Praça da Bandeira e Pálio DPO I	Sen	Sen	00-638	00-638	Em andamento	Automático	5,03	Bom	a-segund	Ben	Moderna	Regular	114	78-57	Trevo 08		Sen	Sen	USD	1	
101012101000	FAREJO DE MUDANÇA DE M	Supervia	Bom	Estadante	Dom Pedro II (Inclusivo) / (Desdutor (inclusive))	Dom Pedro II / Praça da Bandeira e Pálio DPO I	Sen	Sen	00-638	00-638	Em andamento	Automático	5,03	Regular	a-direita	Ben	Moderna	Regular	110	78-57	Trevo 08	180	Sen	Sen	USD	1	
101012101000	FAREJO DE MUDANÇA DE M	Supervia	Bom	Estadante	Dom Pedro II (Inclusivo) / (Desdutor (inclusive))	Dom Pedro II / Praça da Bandeira e Pálio DPO I	Sen	Sen	00-638	00-637	Em andamento	Automático	5,03	Regular	a-segund	Ben	Moderna	Regular	110	78-57	Trevo 25		Sen	Sen	USD	1	
101012101000	FAREJO DE MUDANÇA DE M	Supervia	Bom	Estadante	Dom Pedro II (Inclusivo) / (Desdutor (inclusive))	Dom Pedro II / Praça da Bandeira e Pálio DPO I	Sen	Sen	00-638	00-638	Em andamento	Automático	5,03	Bom	a-direita	Ben	Moderna	Regular	110	78-57	Trevo 01		Sen	Sen	USD	1	
101012101000	FAREJO DE MUDANÇA DE M	Supervia	Bom	Estadante	Dom Pedro II (Inclusivo) / (Desdutor (inclusive))	Dom Pedro II / Praça da Bandeira e Pálio DPO I	Sen	Sen	00-638	00-638	Em andamento	Automático	5,03	Bom	a-segund	Ben	Moderna	Regular	114	78-57	Trevo 08		Sen	Sen	USD	1	
101012101000	FAREJO DE MUDANÇA DE M	Supervia	Bom	Estadante	Dom Pedro II (Inclusivo) / (Desdutor (inclusive))	Dom Pedro II / Praça da Bandeira e Pálio DPO I	Sen	Sen	00-638	00-638	Em andamento	Automático	5,03	Regular	a-direita	Ben	Moderna	Regular	110	78-57	Trevo 08	180	Sen	Sen	USD	1	
101012101000	FAREJO DE MUDANÇA DE M	Supervia	Bom	Estadante	Dom Pedro II (Inclusivo) / (Desdutor (inclusive))	Dom Pedro II / Praça da Bandeira e Pálio DPO I	Sen	Sen	00-638	00-637	Em andamento	Automático	5,03	Regular	a-segund	Ben	Moderna	Regular	110	78-57	Trevo 25		Sen	Sen	USD	1	
101012101000	FAREJO DE MUDANÇA DE M	Supervia	Bom	Estadante	Dom Pedro II (Inclusivo) / (Desdutor (inclusive))	Dom Pedro II / Praça da Bandeira e Pálio DPO I	Sen	Sen	00-638	00-638	Em andamento	Automático	5,03	Bom	a-direita	Ben	Moderna	Regular	110	78-57	Trevo 01		Sen	Sen	USD	1	
101012101000	FAREJO DE MUDANÇA DE M	Supervia	Bom	Estadante	Dom Pedro II (Inclusivo) / (Desdutor (inclusive))	Dom Pedro II / Praça da Bandeira e Pálio DPO I	Sen	Sen	00-638	00-638	Em andamento	Automático	5,03	Bom	a-segund	Ben	Moderna	Regular	114	78-57	Trevo 08		Sen	Sen	USD	1	
101012101000	FAREJO DE MUDANÇA DE M	Supervia	Bom	Estadante	Dom Pedro II (Inclusivo) / (Desdutor (inclusive))	Dom Pedro II / Praça da Bandeira e Pálio DPO I	Sen	Sen	00-638	00-638	Em andamento	Automático	5,03	Regular	a-direita	Ben	Moderna	Regular	110	78-57	Trevo 08	180	Sen	Sen	USD	1	
101012101000	FAREJO DE MUDANÇA DE M	Supervia	Bom	Estadante	Dom Pedro II (Inclusivo) / (Desdutor (inclusive))	Dom Pedro II / Praça da Bandeira e Pálio DPO I	Sen	Sen	00-638	00-637	Em andamento	Automático	5,03	Regular	a-segund	Ben	Moderna	Regular	110	78-57	Trevo 25		Sen	Sen	USD	1	
101012101000	FAREJO DE MUDANÇA DE M	Supervia	Bom	Estadante	Dom Pedro II (Inclusivo) / (Desdutor (inclusive))	Dom Pedro II / Praça da Bandeira e Pálio DPO I	Sen	Sen	00-638	00-638	Em andamento	Automático	5,03	Bom	a-direita	Ben	Moderna	Regular	110	78-57	Trevo 01		Sen	Sen	USD	1	
101012101000	FAREJO DE MUDANÇA DE M	Supervia	Bom	Estadante	Dom Pedro II (Inclusivo) / (Desdutor (inclusive))	Dom Pedro II / Praça da Bandeira e Pálio DPO I	Sen	Sen	00-638	00-638	Em andamento	Automático	5,03	Bom	a-segund	Ben	Moderna	Regular	114	78-57	Trevo 08		Sen	Sen	USD	1	
101012101000	FAREJO DE MUDANÇA DE M	Supervia	Bom	Estadante	Dom Pedro II (Inclusivo) / (Desdutor (inclusive))	Dom Pedro II / Praça da Bandeira e Pálio DPO I	Sen	Sen	00-638	00-638	Em andamento	Automático	5,03	Regular	a-direita	Ben	Moderna	Regular	110	78-57	Trevo 08	180	Sen	Sen	USD	1	
101012101000	FAREJO DE MUDANÇA DE M	Supervia	Bom	Estadante	Dom Pedro II (Inclusivo) / (Desdutor (inclusive))	Dom Pedro II / Praça da Bandeira e Pálio DPO I	Sen	Sen	00-638	00-637	Em andamento	Automático	5,03	Regular	a-segund	Ben	Moderna	Regular	110	78-57	Trevo 25		Sen	Sen	USD	1	
101012101000	FAREJO DE MUDANÇA DE M	Supervia	Bom	Estadante	Dom Pedro II (Inclusivo) / (Desdutor (inclusive))	Dom Pedro II / Praça da Bandeira e Pálio DPO I	Sen	Sen	00-638	00-638	Em andamento	Automático	5,03	Bom	a-direita	Ben	Moderna	Regular	110	78-57	Trevo 01		Sen	Sen	USD	1	
101012101000	FAREJO DE MUDANÇA DE M	Supervia	Bom	Estadante	Dom Pedro II (Inclusivo) / (Desdutor (inclusive))	Dom Pedro II / Praça da Bandeira e Pálio DPO I	Sen	Sen	00-638	00-638	Em andamento	Automático	5,03	Bom	a-segund	Ben	Moderna	Regular	114	78-57	Trevo 08		Sen	Sen	USD	1	
101012101000	FAREJO DE MUDANÇA DE M	Supervia	Bom	Estadante	Dom Pedro II (Inclusivo) / (Desdutor (inclusive))	Dom Pedro II / Praça da Bandeira e Pálio DPO I	Sen	Sen	00-638	00-638	Em andamento	Automático	5,03	Regular	a-direita	Ben	Moderna	Regular	110	78-57	Trevo 08	180	Sen	Sen	USD	1	
101012101000	FAREJO DE MUDANÇA DE M	Supervia	Bom	Estadante	Dom Pedro II (Inclusivo) / (Desdutor (inclusive))	Dom Pedro II / Praça da Bandeira e Pálio DPO I	Sen	Sen	00-638	00-637	Em andamento	Automático	5,03	Regular	a-segund	Ben	Moderna	Regular	110	78-57	Trevo 25		Sen	Sen	USD	1	
101012101000	FAREJO DE MUDANÇA DE M	Supervia	Bom	Estadante	Dom Pedro II (Inclusivo) / (Desdutor (inclusive))	Dom Pedro II / Praça da Bandeira e Pálio DPO I	Sen	Sen	00-638	00-638	Em andamento	Automático	5,03	Bom	a-direita	Ben	Moderna	Regular	110	78-57	Trevo 01		Sen	Sen	USD	1	
101012101000	FAREJO DE MUDANÇA DE M	Supervia	Bom	Estadante	Dom Pedro II (Inclusivo) / (Desdutor (inclusive))	Dom Pedro II / Praça da Bandeira e Pálio DPO I	Sen	Sen	00-638	00-638	Em andamento	Automático	5,03	Bom	a-segund	Ben	Moderna	Regular	114	78-57	Trevo 08		Sen	Sen	USD	1	
101012101000	FAREJO DE MUDANÇA DE M	Supervia	Bom	Estadante	Dom Pedro II (Inclusivo) / (Desdutor (inclusive))	Dom Pedro II / Praça da Bandeira e Pálio DPO I	Sen	Sen	00-638	00-638	Em andamento	Automático	5,03	Regular	a-direita	Ben	Moderna	Regular	110	78-57	Trevo 08	180	Sen	Sen	USD	1	
101012101000	FAREJO DE MUDANÇA DE M	Supervia	Bom	Estadante	Dom Pedro II (Inclusivo) / (Desdutor (inclusive))	Dom Pedro II / Praça da Bandeira e Pálio DPO I	Sen	Sen	00-638	00-637	Em andamento	Automático	5,03	Regular	a-segund	Ben	Moderna	Regular	110	78-57	Trevo 25		Sen	Sen	USD	1	
101012101000	FAREJO DE MUDANÇA DE M	Supervia	Bom	Estadante	Dom Pedro II (Inclusivo) / (Desdutor (inclusive))	Dom Pedro II / Praça da Bandeira e Pálio DPO I	Sen	Sen	00-638	00-638	Em andamento	Automático	5,03	Bom	a-direita	Ben	Moderna	Regular	110	78-57	Trevo 01		Sen	Sen	USD	1	
101012101000	FAREJO DE MUDANÇA DE M	Supervia	Bom	Estadante	Dom Pedro II (Inclusivo) / (Desdutor (inclusive))	Dom Pedro II / Praça da Bandeira e Pálio DPO I	Sen	Sen	00-638	00-638	Em andamento	Automático	5,03	Bom	a-segund	Ben	Moderna	Regular	114	78-57	Trevo 08		Sen	Sen	USD	1	
101012101000	FAREJO DE MUDANÇA DE M	Supervia	Bom	Estadante	Dom Pedro II (Inclusivo) / (Desdutor (inclusive))	Dom Pedro II / Praça da Bandeira e Pálio DPO I	Sen	Sen	00-638	00-638	Em andamento	Automático	5,03	Regular	a-direita	Ben	Moderna	Regular	110	78-57	Trevo 08	180	Sen	Sen	USD	1	
101012101000	FAREJO DE MUDANÇA DE M	Supervia	Bom	Estadante	Dom Pedro II (Inclusivo) / (Desdutor (inclusive))	Dom Pedro II / Praça da Bandeira e Pálio DPO I	Sen	Sen	00-638	00-637	Em andamento	Automático	5,03	Regular	a-segund	Ben	Moderna	Regular	110	78-57	Trevo 25		Sen	Sen	USD	1	
101012101000	FAREJO DE MUDANÇA DE M	Supervia	Bom	Estadante	Dom Pedro II (Inclusivo) / (Desdutor (inclusive))	Dom Pedro II / Praça da Bandeira e Pálio DPO I	Sen	Sen	00-638	00-638	Em andamento	Automático	5,03	Bom	a-direita	Ben	Moderna	Regular	110	78-57	Trevo 01		Sen	Sen	USD	1	
101012101000	FAREJO DE MUDANÇA DE M	Supervia	Bom	Estadante	Dom Pedro II (Inclusivo) / (Desdutor (inclusive))	Dom Pedro II / Praça da Bandeira e Pálio DPO I	Sen	Sen	00-638	00-638	Em andamento	Automático	5,03	Bom	a-segund	Ben	Moderna	Regular	114	78-57	Trevo 08						

	Descrição do Bem	Suspensão	Status da Licitação	Comunicado	Título	Valor	Observações	Ratificação	P/L R\$	P/F R\$	Cotação	Operação	Tipo de Acomodação	Complemento	Atribuição, UF e Data	Dados	Documentação, UF e Data	Tipo de Documentação	Jornada, UF e Data	Motivo do Apendiz	Título	Nº de Registro	Ano de Inscricão	Estatuto de Arrecamento	Ocupacional	Observações	Complemento	UF	PERÍODO
6029-12701402	FARELHO DE MANGUA DE M	Suspensa	Bem	Entrevista	Deodoro (cachoeira) / Japeri / Paracatu	38-033	39-035	Desativado	Inexistente	5,03	Inexistente	Inexistente	Ram	Moderna	Inexistente	18	19,57	CT-4	Não	Não	Não	18	19,57	Chave 6	Sim	Sim		URD	3
6029-12701402	FARELHO DE MANGUA DE M	Suspensa	Bem	Entrevista	Deodoro (cachoeira) / Japeri / Paracatu	Austin Pálio	Sim	Sim	44-185	44-185	Em atividade	Automático	5,03	Bem	a-direita	Bem	Moderna	Regular	Bem	110	19,57	Chave 6	Sim	Sim		URD	1		
6029-12701402	FARELHO DE MANGUA DE M	Suspensa	Bem	Entrevista	Deodoro (cachoeira) / Japeri / Paracatu	Austin Pálio	Sim	Sim	44-207	44-207	Em atividade	Automático	5,03	Regular	a-sequerd	Bem	Moderna	Regular	Bem	110	19,57	Chave 4	Sim	Sim		URD	1		
6029-12701402	FARELHO DE MANGUA DE M	Suspensa	Bem	Entrevista	Deodoro (cachoeira) / Japeri / Paracatu	Austin Pálio	Sim	Sim	44-403	44-403	Em atividade	Automático	5,03	Regular	a-direita	Regular	Moderna	Regular	Bem	110	19,57	Chave MB	Sim	Sim		URD	1		
6029-12701402	FARELHO DE MANGUA DE M	Suspensa	Bem	Entrevista	Deodoro (cachoeira) / Japeri / Paracatu	Austin Pálio	Sim	Sim	44-403	44-403	Em atividade	Automático	5,03	Regular	a-sequerd	Bem	Moderna	Regular	Bem	110	19,57	Chave 10	Sim	Sim		URD	1		
6029-12701402	FARELHO DE MANGUA DE M	Suspensa	Bem	Entrevista	Deodoro (cachoeira) / Japeri / Paracatu	Austin Pálio	Sim	Sim	44-788	44-788	Em atividade	Automático	5,03	Regular	a-sequerd	Bem	Moderna	Regular	Bem	110	19,57	Chave 14	Sim	Sim		URD	1		
6029-12701402	FARELHO DE MANGUA DE M	Suspensa	Inexistente	Inexistente	Deodoro (cachoeira) / Japeri / Paracatu	Austin Pálio	Inexistente	Inexistente	44-154	44-154	Desativado	Inexistente	6,71	Inexistente	Inexistente	Ram	Moderna	Inexistente	114	19,57	Trevelco 2	Não	Não		URD	1			
6029-12701402	FARELHO DE MANGUA DE M	Suspensa	Inexistente	Inexistente	Deodoro (cachoeira) / Japeri / Paracatu	Austin Pálio	Inexistente	Inexistente	44-575	44-575	Desativado	Inexistente	5,03	Inexistente	Inexistente	Ram	Moderna	Inexistente	110	19,57	Chave M65	Não	Não		URD	1			
6029-12701402	FARELHO DE MANGUA DE M	Suspensa	Inexistente	Inexistente	Deodoro (cachoeira) / Japeri / Paracatu	Austin Pálio	Inexistente	Inexistente	44-810	44-810	Desativado	Inexistente	6,71	Inexistente	Inexistente	Ram	Moderna	Inexistente	114	19,57	Trevelco 9	Não	Não		URD	1			
6029-12701402	FARELHO DE MANGUA DE M	Suspensa	Inexistente	Inexistente	Deodoro (cachoeira) / Japeri / Paracatu	Gomercino Pálio	Inexistente	Inexistente	49-104	49-104	Desativado	Inexistente	5,03	Inexistente	Inexistente	Ram	Moderna	Inexistente	110	19,57	Chave 8	Não	Não		URD	2			
6029-12701402	FARELHO DE MANGUA DE M	Suspensa	Bem	Entrevista	Deodoro (cachoeira) / Japeri / Paracatu	Gomercino Pálio	Sim	Sim	49-107	49-107	Em atividade	Automático	6,71	Regular	a-direita	Regular	Moderna	Regular	Bem	114	19,57	Chave 2	Sim	Sim		URD	2		
6029-12701402	FARELHO DE MANGUA DE M	Suspensa	Bem	Entrevista	Deodoro (cachoeira) / Japeri / Paracatu	Gomercino Pálio	Sim	Sim	47-084	47-084	Em atividade	Automático	6,71	Regular	a-sequerd	Regular	Moderna	Regular	Bem	114	19,57	Chave 4	Sim	Sim		URD	2		
6029-12701402	FARELHO DE MANGUA DE M	Suspensa	Bem	Entrevista	Deodoro (cachoeira) / Japeri / Paracatu	Gomercino Pálio	Sim	Sim	49-793	49-793	Em atividade	Automático	6,71	Bem	a-direita	Regular	Moderna	Regular	Bem	114	19,57	Chave 12	Sim	Sim		URD	2		
6029-12701402	FARELHO DE MANGUA DE M	Suspensa	Bem	Entrevista	Deodoro (cachoeira) / Japeri / Paracatu	Gomercino Pálio	Sim	Sim	49-793	49-793	Em atividade	Automático	5,03	Bem	a-sequerd	Bem	Moderna	Regular	Bem	110	19,57	Chave 14	Sim	Sim		URD	2		
6029-12701402	FARELHO DE MANGUA DE M	Suspensa	Bem	Entrevista	Deodoro (cachoeira) / Japeri / Paracatu	Gomercino Pálio	Sim	Sim	49-803	49-803	Em atividade	Automático	6,71	Regular	a-sequerd	Bem	Moderna	Regular	Bem	114	19,57	Trevelco 16	Sim	Sim		URD	2		
6029-12701402	FARELHO DE MANGUA DE M	Suspensa	Bem	Entrevista	Deodoro (cachoeira) / Japeri / Paracatu	Japeri Pálio	Sim	Sim	61-179	61-179	Em atividade	Manual	5,03	Bem	a-sequerd	Regular	Moderna	Regular	Bem	110	19,57	Chave 33	Sim	Sim		URD	1		
6029-12701402	FARELHO DE MANGUA DE M	Suspensa	Bem	Entrevista	Deodoro (cachoeira) / Japeri / Paracatu	Japeri Pálio	Sim	Sim	61-179	61-179	Em atividade	Manual	5,03	Bem	a-direita	Regular	Moderna	Regular	Bem	110	19,57	Chave 3	Sim	Sim		URD	1		
6029-12701402	FARELHO DE MANGUA DE M	Suspensa	Bem	Entrevista	Deodoro (cachoeira) / Japeri / Paracatu	Japeri Pálio	Sim	Sim	61-179	61-179	Em atividade	Manual	5,03	Bem	a-sequerd	Regular	Moderna	Regular	Bem	110	19,57	Chave 20	Sim	Sim		URD	1		
6029-12701402	FARELHO DE MANGUA DE M	Suspensa	Bem	Entrevista	Deodoro (cachoeira) / Japeri / Paracatu	Japeri Pálio	Sim	Sim	61-874	61-841	Em atividade	Automático	5,03	Regular	a-direita	Regular	Moderna	Regular	Bem	110	19,57	Trevelco 25	Sim	Sim		URD	1		
6029-12701402	FARELHO DE MANGUA DE M	Suspensa	Bem	Entrevista	Deodoro (cachoeira) / Japeri / Paracatu	Japeri Pálio	Sim	Sim	61-844	61-844	Em atividade	Automático	5,03	Regular	a-direita	Regular	Moderna	Regular	Bem	110	19,57	Chave 21	Sim	Sim		URD	1		
6029-12701402	FARELHO DE MANGUA DE M	Suspensa	Bem	Entrevista	Deodoro (cachoeira) / Japeri / Paracatu	Japeri Pálio	Sim	Sim	61-901	61-901	Em atividade	Automático	5,03	Regular	a-sequerd	Regular	Moderna	Regular	Bem	110	19,57	Chave 21	Sim	Sim		URD	1		
6029-12701402	FARELHO DE MANGUA DE M	Suspensa	Bem	Entrevista	Deodoro (cachoeira) / Japeri / Paracatu	Japeri Pálio	Sim	Sim	61-731	61-731	Em atividade	Automático	5,03	Bem	a-sequerd	Regular	Moderna	Regular	Bem	110	19,57	Chave 19	Sim	Sim		URD	1		
6029-12701402	FARELHO DE MANGUA DE M	Suspensa	Bem	Entrevista	Deodoro (cachoeira) / Japeri / Paracatu	Japeri Pálio	Sim	Sim	61-926	61-926	Em atividade	Manual	5,03	Bem	a-direita	Regular	Moderna	Regular	Bem	110	19,57	Chave 1	Sim	Sim		URD	1		
6029-12701402	FARELHO DE MANGUA DE M	Suspensa	Bem	Entrevista	Deodoro (cachoeira) / Japeri / Paracatu	Japeri Pálio	Sim	Sim	61-935	61-935	Em atividade	Automático	5,03	Bem	a-sequerd	Regular	Moderna	Regular	Bem	110	19,57	Chave 11	Sim	Sim		URD	1		
6029-12701402	FARELHO DE MANGUA DE M	Suspensa	Bem	Entrevista	Deodoro (cachoeira) / Japeri / Paracatu	Japeri Pálio	Sim	Sim	61-959	61-959	Em atividade	Manual	5,03	Bem	a-sequerd	Regular	Moderna	Regular	Bem	110	19,57	Chave 13	Sim	Sim		URD	1		
6029-12701402	FARELHO DE MANGUA DE M	Suspensa	Inexistente	Inexistente	Deodoro (cachoeira) / Japeri / Paracatu	Japeri Pálio	Inexistente	Inexistente	62-142	62-142	Desativado	Inexistente	5,03	Inexistente	Inexistente	Ram	Moderna	Inexistente	110	19,57	Trevelco 27	Não	Não		URD	1			
6029-12701402	FARELHO DE MANGUA DE M	Suspensa	Inexistente	Inexistente	Deodoro (cachoeira) / Japeri / Paracatu	Japeri Pálio	Inexistente	Inexistente	61-175	61-175	Desativado	Inexistente	5,03	Inexistente	Inexistente	Ram	Moderna	Inexistente	110	19,57	Chave 2	Não	Não		URD	1			
6029-12701402	FARELHO DE MANGUA DE M	Suspensa	Inexistente	Inexistente	Deodoro (cachoeira) / Japeri / Paracatu	Paracatu Pálio	Inexistente	Inexistente	69-028	69-028	Desativado	Inexistente	5,03	Inexistente	Inexistente	Ram	Moderna	Inexistente	18	19,57	Chave Davis A	Não	Não		URD	1			
6029-12701402	FARELHO DE MANGUA DE M	Suspensa	Bem	Entrevista	Deodoro (cachoeira) / Japeri / Paracatu	Paracatu Pálio	Sim	Sim	69-027	69-027	Em atividade	Manual	6,71	Regular	a-direita	Bem	Moderna	Regular	Bem	114	19,57	Chave 15	Sim	Sim		URD	1		
6029-12701402	FARELHO DE MANGUA DE M	Suspensa	Bem	Entrevista	Tranquejamento (I) / Gramacho / Sarcenara / Via Inform	São Cristóvão / Tengen	Sim	Sim	69-175	69-175	Em atividade	Automático	6,71	Bem	a-direita	Regular	Moderna	Regular	Bem	114	19,57	Chave 3 CT-5	Sim	Sim		URD	1		
6029-12701402	FARELHO DE MANGUA DE M	Suspensa	Inexistente	Inexistente	Tranquejamento (I) / Gramacho / Sarcenara / Via Inform	São Cristóvão / Tengen	Inexistente	Inexistente	69-197	69-197	Desativado	Automático	6,71	Inexistente	Inexistente	Ram	Moderna	Inexistente	114	19,57	ABV PACTG 3	Não	Não		URD	3			
6029-12701402	FARELHO DE MANGUA DE M	Suspensa	Bem	Entrevista	Tranquejamento (I) / Gramacho / Sarcenara / Via Inform	São Cristóvão / Tengen	Sim	Sim	69-023	69-707	Em atividade	Automático	6,71	Bem	a-direita	Bem	Moderna	Regular	Bem	114	19,57	Tranquejamento UCT-3	Sim	Sim		URD	3		
6029-12701402	FARELHO DE MANGUA DE M	Suspensa	Inexistente	Inexistente	Tranquejamento (I) / Gramacho / Sarcenara / Via Inform	São Cristóvão / Tengen	Inexistente	Inexistente	64-077	64-077	Desativado	Inexistente	6,71	Regular	a-sequerd	Regular	Moderna	Regular	114	19,57	ABV 4P	Não	Não		URD	3			
6029-12701402	FARELHO DE MANGUA DE M	Suspensa	Bem	Entrevista	Tranquejamento (I) / Gramacho / Sarcenara / Via Inform	São Cristóvão / Tengen	Sim	Sim	69-110	69-294	Em atividade	Automático	6,71	Regular	a-sequerd	Regular	Moderna	Regular	Bem	114	19,57	Trevelco 3CT-6	Sim	Sim		URD	3		
6029-12701402	FARELHO DE MANGUA DE M	Suspensa	Bem	Entrevista	Tranquejamento (I) / Gramacho / Sarcenara / Via Inform	São Cristóvão / Tengen	Sim	Sim	69-105	69-105	Em atividade	Automático	6,71	Regular	a-sequerd	Regular	Moderna	Regular	Bem	114	19,57	Chave SACTG-6	Sim	Sim		URD	2		
6029-12701402	FARELHO DE MANGUA DE M	Suspensa	Bem	Entrevista	Tranquejamento (I) / Gramacho / Sarcenara / Via Inform	São Cristóvão / Tengen	Sim	Sim	69-109	69-109	Em atividade	Automático	6,71	Regular	a-sequerd	Regular	Moderna	Regular	Bem	114	19,57	Trevelco 3CT-5	Sim	Sim		URD	2		
6029-12701402	FARELHO DE MANGUA DE M	Suspensa	Inexistente	Inexistente	Barão de Maut / São Cristóvão (Indus)	Enção Barão de Maut	Inexistente	Inexistente	69-010	69-010	Desativado	Inexistente	5,03	Inexistente	Inexistente	Ram	Moderna	Inexistente	18	19,57	A1	Não	Não		EM ANALISE DE BAK	3			
6029-12701402	FARELHO DE MANGUA DE M	Suspensa	Inexistente	Inexistente	Barão de Maut / São Cristóvão (Indus)	Enção Barão de Maut	Inexistente	Inexistente	69-030	69-030	Desativado	Inexistente	5,03	Inexistente	Inexistente	Ram	Moderna	Inexistente	18	19,57	E1	Não	Não		EM ANALISE DE BAK	3			
6029-12701402	FARELHO DE MANGUA DE M	Suspensa	Inexistente	Inexistente	Barão de Maut / São Cristóvão (Indus)	Enção Barão de Maut	Inexistente	Inexistente	69-043	69-043	Desativado	Inexistente	5,03	Inexistente	Inexistente	Ram	Moderna	Inexistente	18	19,57	A2	Não	Não		EM ANALISE DE BAK	3			
6029-12701402	FARELHO DE MANGUA DE M	Suspensa	Inexistente	Inexistente	Barão de Maut / São Cristóvão (Indus)	Enção Barão de Maut	Inexistente	Inexistente	69-020	69-020	Desativado	Inexistente	5,03	Inexistente	Inexistente	Ram	Moderna	Inexistente	18	19,57	E3	Não	Não		EM ANALISE DE BAK	3			
6029-12701402	FARELHO DE MANGUA DE M	Suspensa	Inexistente	Inexistente	Barão de Maut / São Cristóvão (Indus)	Enção Barão de Maut	Inexistente	Inexistente	69-295	69-295	Desativado	Inexistente	5,03	Inexistente	Inexistente	Ram	Moderna	Inexistente	18	19,57	E3	Não	Não		EM ANALISE DE BAK	3			
6029-12701402	FARELHO DE MANGUA DE M	Suspensa	Inexistente	Inexistente	Barão de Maut / São Cristóvão (Indus)	Enção Barão de Maut	Inexistente	Inexistente	69-455	69-455	Desativado	Inexistente	5,03	Inexistente	Inexistente	Ram	Moderna	Inexistente	18	19,57	E3	Não	Não		EM ANALISE DE BAK	3			
6029-12701402	FARELHO DE MANGUA DE M	Suspensa	Inexistente	Inexistente	Barão de Maut / São Cristóvão (Indus)	Enção Barão de Maut	Inexistente	Inexistente	69-260	69-260	Desativado	Inexistente	5,03	Inexistente	Inexistente	Ram	Moderna	Inexistente	18	19,57	A6	Não	Não		EM ANALISE DE BAK	3			
6029-12701402	FARELHO DE MANGUA DE M	Suspensa	Inexistente	Inexistente	Barão de Maut / São Cristóvão (Indus)	Enção Barão de Maut	Inexistente	Inexistente	69-360	69-360	Desativado	Inexistente	5,03	Inexistente	Inexistente	Ram	Moderna	Inexistente	18	19,57	C1	Não	Não		EM ANALISE DE BAK	3			
6029-12701402	FARELHO DE MANGUA DE M	Suspensa	Inexistente	Inexistente	Barão de Maut / São Cristóvão (Indus)	Enção Barão de Maut	Inexistente	Inexistente	69-370	69-370	Desativado	Inexistente	5,03	Inexistente	Inexistente	Ram	Moderna	Inexistente	18	19,57	C3	Não	Não		EM ANALISE DE BAK	3			
6029-12701402	FARELHO DE MANGUA DE M	Suspensa	Inexistente	Inexistente	Barão de Maut / São Cristóvão (Indus)	Enção Barão de Maut	Inexistente	Inexistente	69-300	69-300	Desativado	Inexistente	5,03	Inexistente	Inexistente	Ram	Moderna	Inexistente	110	19,57	F1	Não	Não		EM ANALISE DE BAK	3			
6029-12701402	FARELHO DE MANGUA DE M	Suspensa	Inexistente	Inexistente	Barão de Maut / São Cristóvão (Indus)	Enção Barão de Maut	Inexistente	Inexistente	69-385	69-385	Desativado	Inexistente	5,03	Inexistente	Inexistente	Ram	Moderna	Inexistente	18	19,57	2	Não	Não		EM ANALISE DE BAK	3			
6029-12701402	FARELHO DE MANGUA DE M	Suspensa	Inexistente	Inexistente	Barão de Maut / São Cristóvão (Indus)	Enção Barão de Maut	Inexistente	Inexistente	69-385	69-385	Desativado	Inexistente	5,03	Inexistente	Inexistente	Ram	Moderna	Inexistente	18	19,57	3	Não	Não		EM ANALISE DE BAK	3			
6029-12701402	FARELHO DE MANGUA DE M	Suspensa	Inexistente	Inexistente	Barão de Maut / São Cristóvão (Indus)	Enção Barão de Maut	Inexistente	Inexistente	69-300	69-300	Desativado	Inexistente	5,03	Inexistente	Inexistente	Ram	Moderna	Inexistente	110	19,57	4	Não	Não		EM ANALISE DE BAK	3			
6029-12701402	FARELHO DE MANGUA DE M	Suspensa	Inexistente	Inexistente	Barão de Maut / São Cristóvão (Indus)	Enção Barão de Maut	Inexistente	Inexistente	69-403	69-403	Desativado	Inexistente	5,03	Inexistente	Inexistente	Ram	Moderna	Inexistente	110	19,57	6	Não	Não		EM ANALISE DE BAK	3			
6029-12701402	FARELHO DE MANGUA DE M	Suspensa	Inexistente	Inexistente	Barão de Maut / São Cristóvão (Indus)	Enção Barão de Maut	Inexistente	Inexistente	69-430	69-430	Desativado	Inexistente																	

Projeto	Descrição do Risco	Detentor	Relatório da G. Com. de Segurança	Monitorado	Tabela	Suporte	Classificação	Relevância	Impacto	Pr. Falha	Condição Operacional	Tipo de Acontecimento	Componente	Aplicabilidade, VP A	Classif.	Consequência, VP A	Tipo de Consequência	Aplicabilidade, VP A	Monitor de Aparente	Tabela	Monitor de Experiência	Ano de Instalação	Exatidão do Acontecimento	Observações	Comentários	Status	PROBACAD
2010-1000000001	AVI	Supervia	Incidente	Incidente	Dom Pedro II (incluindo) / Checoslo (incluindo)	Dom Pedro II / Praça da Bandeira e Pálio DPO I	Incidente	Incidente	01-442	01-442	Desativado	Incidente	5.03	Incidente	Incidente	Ram	Modulo	Incidente	1.0	18.57	Chave 1482	1	Não	Não		USC	1
2010-1000000002	AVI	Supervia	Incidente	Incidente	Dom Pedro II (incluindo) / Checoslo (incluindo)	Dom Pedro II / Praça da Bandeira e Pálio DPO I	Incidente	Incidente	01-476	01-476	Desativado	Incidente	5.03	Incidente	Incidente	Ram	Modulo	Incidente	1.0	18.57	Chave 1476	1	Não	Não		USC	1
2010-1000000003	AVI	Supervia	Incidente	Incidente	Dom Pedro II (incluindo) / Checoslo (incluindo)	Dom Pedro II / Praça da Bandeira e Pálio DPO I	Incidente	Incidente	01-440	01-440	Desativado	Incidente	5.03	Incidente	Incidente	Ram	Modulo	Incidente	1.0	18.57	Chave 1440	1	Não	Não		USC	1
2010-1000000004	AVI	Supervia	Incidente	Incidente	Dom Pedro II (incluindo) / Checoslo (incluindo)	Dom Pedro II / Praça da Bandeira e Pálio DPO I	Incidente	Incidente	01-443	01-443	Desativado	Incidente	5.03	Incidente	Incidente	Ram	Modulo	Incidente	1.0	18.57	Chave 1443	1	Não	Não		USC	1
2010-1000000005	AVI	Supervia	Incidente	Incidente	Dom Pedro II (incluindo) / Checoslo (incluindo)	Dom Pedro II / Praça da Bandeira e Pálio DPO I	Incidente	Incidente	01-446	01-446	Desativado	Incidente	5.03	Incidente	Incidente	Ram	Modulo	Incidente	1.0	18.57	Chave 1446	1	Não	Não		USC	1
2010-1000000006	AVI	Supervia	Incidente	Incidente	Dom Pedro II (incluindo) / Checoslo (incluindo)	Dom Pedro II / Praça da Bandeira e Pálio DPO I	Incidente	Incidente	01-349	01-349	Desativado	Incidente	5.03	Incidente	Incidente	Ram	Modulo	Incidente	1.0	18.57	Chave 1349	1	Não	Não		USC	1
2010-1000000007	AVI	Supervia	Incidente	Incidente	Dom Pedro II (incluindo) / Checoslo (incluindo)	Dom Pedro II / Praça da Bandeira e Pálio DPO I	Incidente	Incidente	01-276	01-276	Desativado	Incidente	5.03	Incidente	Incidente	Ram	Modulo	Incidente	1.0	18.57	Chave 1276	1	Não	Não		USC	1
2010-1000000008	AVI	Supervia	Incidente	Incidente	Dom Pedro II (incluindo) / Checoslo (incluindo)	Dom Pedro II / Praça da Bandeira e Pálio DPO I	Incidente	Incidente	01-250	01-250	Desativado	Incidente	5.03	Incidente	Incidente	Ram	Modulo	Incidente	1.0	18.57	Chave 1250	1	Não	Não		USC	1
2010-1000000009	AVI	Supervia	Incidente	Incidente	Dom Pedro II (incluindo) / Checoslo (incluindo)	Dom Pedro II / Praça da Bandeira e Pálio DPO I	Incidente	Incidente	01-237	01-237	Desativado	Incidente	5.03	Incidente	Incidente	Ram	Modulo	Incidente	1.0	18.57	Chave 1237	1	Não	Não		USC	1
2010-1000000010	AVI	Supervia	Incidente	Incidente	Dom Pedro II (incluindo) / Checoslo (incluindo)	Dom Pedro II / Praça da Bandeira e Pálio DPO I	Incidente	Incidente	01-227	01-227	Desativado	Incidente	5.03	Incidente	Incidente	Ram	Modulo	Incidente	1.0	18.57	Chave 1227	1	Não	Não		USC	1
2010-1000000011	AVI	Supervia	Incidente	Incidente	Dom Pedro II (incluindo) / Checoslo (incluindo)	Dom Pedro II / Praça da Bandeira e Pálio DPO I	Incidente	Incidente	01-226	01-226	Desativado	Incidente	5.03	Incidente	Incidente	Ram	Modulo	Incidente	1.0	18.57	Chave 1226	1	Não	Não		USC	1
2010-1000000012	AVI	Supervia	Incidente	Incidente	Dom Pedro II (incluindo) / Checoslo (incluindo)	Dom Pedro II / Praça da Bandeira e Pálio DPO I	Incidente	Incidente	01-194	01-194	Desativado	Incidente	5.03	Incidente	Incidente	Ram	Modulo	Incidente	1.0	18.57	Chave 1194	1	Não	Não		USC	1
2010-1000000013	AVI	Supervia	Incidente	Incidente	Dom Pedro II (incluindo) / Checoslo (incluindo)	Dom Pedro II / Praça da Bandeira e Pálio DPO I	Incidente	Incidente	01-198	01-198	Desativado	Incidente	5.03	Incidente	Incidente	Ram	Modulo	Incidente	1.0	18.57	Chave 1198	1	Não	Não		USC	1
2010-1000000014	AVI	Supervia	Incidente	Incidente	Dom Pedro II (incluindo) / Checoslo (incluindo)	Dom Pedro II / Praça da Bandeira e Pálio DPO I	Incidente	Incidente	01-167	01-167	Desativado	Incidente	5.03	Incidente	Incidente	Ram	Modulo	Incidente	1.0	18.57	Chave 1167	1	Não	Não		USC	1
2010-1000000015	AVI	Supervia	Incidente	Incidente	Dom Pedro II (incluindo) / Checoslo (incluindo)	Dom Pedro II / Praça da Bandeira e Pálio DPO I	Incidente	Incidente	01-185	01-185	Desativado	Incidente	5.03	Incidente	Incidente	Ram	Modulo	Incidente	1.0	18.57	Chave 1185	1	Não	Não		USC	1
2010-1000000016	AVI	Supervia	Incidente	Incidente	Dom Pedro II (incluindo) / Checoslo (incluindo)	Dom Pedro II / Praça da Bandeira e Pálio DPO I	Incidente	Incidente	01-130	01-130	Desativado	Incidente	5.03	Incidente	Incidente	Ram	Modulo	Incidente	1.0	18.57	Chave 1130	1	Não	Não		USC	1
2010-1000000017	AVI	Supervia	Incidente	Incidente	Dom Pedro II (incluindo) / Checoslo (incluindo)	Dom Pedro II / Praça da Bandeira e Pálio DPO I	Incidente	Incidente	01-123	01-123	Desativado	Incidente	5.03	Incidente	Incidente	Ram	Modulo	Incidente	1.0	18.57	Chave 1123	1	Não	Não		USC	1
2010-1000000018	FAREJO DE MUDANÇA DE M	Supervia	Incidente	Incidente	Dom Pedro II (incluindo) / Checoslo (incluindo)	Dom Pedro II / Praça da Bandeira e Pálio DPO I	Incidente	Incidente	00-000	00-000	Desativado	Incidente	5.03	Incidente	Incidente	Ram	Modulo	Incidente	1.0	18.57	Chave 1123	1	Não	Não		USC	1
2010-1000000019	FAREJO DE MUDANÇA DE M	Supervia	Incidente	Incidente	Dom Pedro II (incluindo) / Checoslo (incluindo)	Dom Pedro II / Praça da Bandeira e Pálio DPO I	Incidente	Incidente	00-000	00-000	Desativado	Incidente	5.03	Incidente	Incidente	Ram	Modulo	Incidente	1.0	18.57	Chave 1123	1	Não	Não		USC	1
2010-1000000020	FAREJO DE MUDANÇA DE M	Supervia	Incidente	Incidente	Dom Pedro II (incluindo) / Checoslo (incluindo)	Dom Pedro II / Praça da Bandeira e Pálio DPO I	Incidente	Incidente	00-000	00-000	Desativado	Incidente	5.03	Incidente	Incidente	Ram	Modulo	Incidente	1.0	18.57	Chave 1123	1	Não	Não		USC	1
2010-1000000021	FAREJO DE MUDANÇA DE M	Supervia	Incidente	Incidente	Dom Pedro II (incluindo) / Checoslo (incluindo)	Dom Pedro II / Praça da Bandeira e Pálio DPO I	Incidente	Incidente	00-000	00-000	Desativado	Incidente	5.03	Incidente	Incidente	Ram	Modulo	Incidente	1.0	18.57	Chave 1123	1	Não	Não		USC	1
2010-1000000022	FAREJO DE MUDANÇA DE M	Supervia	Incidente	Incidente	Dom Pedro II (incluindo) / Checoslo (incluindo)	Dom Pedro II / Praça da Bandeira e Pálio DPO I	Incidente	Incidente	00-000	00-000	Desativado	Incidente	5.03	Incidente	Incidente	Ram	Modulo	Incidente	1.0	18.57	Chave 1123	1	Não	Não		USC	1
2010-1000000023	FAREJO DE MUDANÇA DE M	Supervia	Incidente	Incidente	Dom Pedro II (incluindo) / Checoslo (incluindo)	Dom Pedro II / Praça da Bandeira e Pálio DPO I	Incidente	Incidente	00-000	00-000	Desativado	Incidente	5.03	Incidente	Incidente	Ram	Modulo	Incidente	1.0	18.57	Chave 1123	1	Não	Não		USC	1
2010-1000000024	FAREJO DE MUDANÇA DE M	Supervia	Incidente	Incidente	Dom Pedro II (incluindo) / Checoslo (incluindo)	Dom Pedro II / Praça da Bandeira e Pálio DPO I	Incidente	Incidente	00-000	00-000	Desativado	Incidente	5.03	Incidente	Incidente	Ram	Modulo	Incidente	1.0	18.57	Chave 1123	1	Não	Não		USC	1
2010-1000000025	FAREJO DE MUDANÇA DE M	Supervia	Incidente	Incidente	Dom Pedro II (incluindo) / Checoslo (incluindo)	Dom Pedro II / Praça da Bandeira e Pálio DPO I	Incidente	Incidente	00-000	00-000	Desativado	Incidente	5.03	Incidente	Incidente	Ram	Modulo	Incidente	1.0	18.57	Chave 1123	1	Não	Não		USC	1
2010-1000000026	FAREJO DE MUDANÇA DE M	Supervia	Incidente	Incidente	Dom Pedro II (incluindo) / Checoslo (incluindo)	Dom Pedro II / Praça da Bandeira e Pálio DPO I	Incidente	Incidente	00-000	00-000	Desativado	Incidente	5.03	Incidente	Incidente	Ram	Modulo	Incidente	1.0	18.57	Chave 1123	1	Não	Não		USC	1
2010-1000000027	FAREJO DE MUDANÇA DE M	Supervia	Incidente	Incidente	Dom Pedro II (incluindo) / Checoslo (incluindo)	Dom Pedro II / Praça da Bandeira e Pálio DPO I	Incidente	Incidente	00-000	00-000	Desativado	Incidente	5.03	Incidente	Incidente	Ram	Modulo	Incidente	1.0	18.57	Chave 1123	1	Não	Não		USC	1
2010-1000000028	FAREJO DE MUDANÇA DE M	Supervia	Incidente	Incidente	Dom Pedro II (incluindo) / Checoslo (incluindo)	Dom Pedro II / Praça da Bandeira e Pálio DPO I	Incidente	Incidente	00-000	00-000	Desativado	Incidente	5.03	Incidente	Incidente	Ram	Modulo	Incidente	1.0	18.57	Chave 1123	1	Não	Não		USC	1
2010-1000000029	FAREJO DE MUDANÇA DE M	Supervia	Incidente	Incidente	Dom Pedro II (incluindo) / Checoslo (incluindo)	Dom Pedro II / Praça da Bandeira e Pálio DPO I	Incidente	Incidente	00-000	00-000	Desativado	Incidente	5.03	Incidente	Incidente	Ram	Modulo	Incidente	1.0	18.57	Chave 1123	1	Não	Não		USC	1
2010-1000000030	FAREJO DE MUDANÇA DE M	Supervia	Incidente	Incidente	Dom Pedro II (incluindo) / Checoslo (incluindo)	Dom Pedro II / Praça da Bandeira e Pálio DPO I	Incidente	Incidente	00-000	00-000	Desativado	Incidente	5.03	Incidente	Incidente	Ram	Modulo	Incidente	1.0	18.57	Chave 1123	1	Não	Não		USC	1
2010-1000000031	FAREJO DE MUDANÇA DE M	Supervia	Incidente	Incidente	Dom Pedro II (incluindo) / Checoslo (incluindo)	Dom Pedro II / Praça da Bandeira e Pálio DPO I	Incidente	Incidente	00-000	00-000	Desativado	Incidente	5.03	Incidente	Incidente	Ram	Modulo	Incidente	1.0	18.57	Chave 1123	1	Não	Não		USC	1
2010-1000000032	FAREJO DE MUDANÇA DE M	Supervia	Incidente	Incidente	Dom Pedro II (incluindo) / Checoslo (incluindo)	Dom Pedro II / Praça da Bandeira e Pálio DPO I	Incidente	Incidente	00-000	00-000	Desativado	Incidente	5.03	Incidente	Incidente	Ram	Modulo	Incidente	1.0	18.57	Chave 1123	1	Não	Não		USC	1
2010-1000000033	FAREJO DE MUDANÇA DE M	Supervia	Incidente	Incidente	Dom Pedro II (incluindo) / Checoslo (incluindo)	Dom Pedro II / Praça da Bandeira e Pálio DPO I	Incidente	Incidente	00-000	00-000	Desativado	Incidente	5.03	Incidente	Incidente	Ram	Modulo	Incidente	1.0	18.57	Chave 1123	1	Não	Não		USC	1
2010-1000000034	FAREJO DE MUDANÇA DE M	Supervia	Incidente	Incidente	Dom Pedro II (incluindo) / Checoslo (incluindo)	Dom Pedro II / Praça da Bandeira e Pálio DPO I	Incidente	Incidente	00-000	00-000	Desativado	Incidente	5.03	Incidente	Incidente	Ram	Modulo	Incidente	1.0	18.57	Chave 1123	1	Não	Não		USC	1
2010-1000000035	FAREJO DE MUDANÇA DE M	Supervia	Incidente	Incidente	Dom Pedro II (incluindo) / Checoslo (incluindo)	Dom Pedro II / Praça da Bandeira e Pálio DPO I	Incidente	Incidente	00-000	00-000	Desativado	Incidente	5.03	Incidente	Incidente	Ram	Modulo	Incidente	1.0	18.57	Chave 1123	1	Não	Não		USC	1
2010-1000000036	FAREJO DE MUDANÇA DE M	Supervia	Incidente	Incidente	Dom Pedro II (incluindo) / Checoslo (incluindo)	Dom Pedro II / Praça da Bandeira e Pálio DPO I	Incidente	Incidente	00-000	00-000	Desativado	Incidente	5.03	Incidente	Incidente	Ram	Modulo	Incidente	1.0	18.57	Chave 1123	1	Não	Não		USC	1
2010-1000000037	FAREJO DE MUDANÇA DE M	Supervia	Incidente	Incidente	Dom Pedro II (incluindo) / Checoslo (incluindo)	Dom Pedro II / Praça da Bandeira e Pálio DPO I	Incidente	Incidente	00-000	00-000	Desativado	Incidente	5.03	Incidente	Incidente	Ram	Modulo	Incidente	1.0	18.57	Chave 1123	1	Não	Não		USC	1
2010-1000000038	FAREJO DE MUDANÇA DE M	Supervia	Incidente	Incidente	Dom Pedro II (incluindo) / Checoslo (incluindo)	Dom Pedro II / Praça da Bandeira e Pálio DPO I	Incidente	Incidente	00-000	00-000	Desativado	Incidente	5.03	Incidente	Incidente	Ram	Modulo	Incidente	1.0	18.57	Chave 1123	1	Não	Não		USC	1
2010-1000000039	FAREJO DE MUDANÇA DE M	Supervia	Incidente	Incidente	Dom Pedro II (incluindo) / Checoslo (incluindo)	Dom Pedro II / Praça da Bandeira e Pálio DPO I	Incidente	Incidente	00-000	00-000	Desativado	Incidente	5.03	Incidente	Incidente	Ram	Modulo	Incidente	1.0	18.57	Chave 1123	1	Não	Não		USC	1
2010-1000000040	FAREJO DE MUDANÇA DE M	Supervia	Incidente	Incidente	Dom Pedro II (incluindo) / Checoslo (incluindo)	Dom Pedro II / Praça da Bandeira e Pálio DPO I	Incidente	Incidente	00-000	00-000	Desativado	Incidente	5.03	Incidente	Incidente	Ram	Modulo	Incidente	1.0	18.57	Chave 1123	1	Não	Não		USC	1
2010-1000000041	FAREJO DE MUDANÇA DE M	Supervia	Incidente	Incidente	Dom Pedro II (incluindo) / Checoslo (incluindo)	Dom Pedro II / Praça da Bandeira e Pálio DPO I	Incidente	Incidente	00-000	00-000	Desativado	Incidente	5.03	Incidente	Incidente	Ram	Modulo	Incidente	1.0	18.57	Chave 1123	1	Não	Não		USC	1
2010-1000000042	FAREJO DE MUDANÇA DE M	Supervia	Incidente	Incidente	Dom Pedro II (incluindo) / Checoslo (incluindo)	Dom Pedro II / Praça da Bandeira e Pálio DPO I	Incidente	Incidente	00-000	00-000	Desativado	Incidente	5.03	Incidente	Incidente	Ram	Modulo	Incidente	1.0	18.57	Chave 1123	1	Não	Não		USC	1
2010-1000000043	FAREJO DE MUDANÇA DE M	Supervia	Incidente	Incidente	Dom Pedro II (incluindo) / Checoslo (incluindo)	Dom Pedro II / Praça da Bandeira e Pálio DPO I	Incidente	Incidente	00-000	00-000	Desativado	Incidente	5.03	Incidente	Incidente	Ram	Modulo	Incidente	1.0	18.57	Chave 1123	1	Não	Não		USC	1
2010-1000000044	FAREJO DE MUDANÇA DE M	Supervia	Incidente	Incidente	Dom Pedro II (incluindo) / Checoslo (incluindo)	Dom Pedro II / Praça da Bandeira e Pálio DPO I	Incidente	Incidente	00-000	00-000	Desativado	Incidente	5.03	Incidente	Incidente	Ram	Modulo	Incidente	1.0	18.57	Chave 1123	1	Não	Não		USC	1
2010-1000000045	FAREJO DE MUDANÇA DE M	Supervia	Incidente	Incidente	Dom Pedro II (incluindo) / Checoslo (incluindo)	Dom Pedro II / Praça da Bandeira e Pálio DPO I	Incidente	Incidente	00-000	00-000	Desativado	Incidente	5.03	Incidente	Incidente	Ram	Modulo	Incidente	1.0	18.57	Chave 1123	1	Não	Não		USC	1
2010-1000000046	FAREJO DE MUDANÇA DE M	Supervia	Incidente	Incidente	Dom Pedro II (incluindo) / Checoslo (incluindo)	Dom Pedro II / Praça da Bandeira e Pálio DPO I	Incidente	Incidente	00-000	00-000	Desativado	Incidente	5.03	Incidente	Incidente	Ram	Modulo	Incidente	1.0	18.57	Chave 1123	1	Não	Não		USC	1
2010-1000000047	FAREJO DE MUDANÇA DE M	Supervia	Incidente	Incidente	Dom Pedro II (incluindo) / Checoslo (incluindo)	Dom Pedro II / Praça da Bandeira e Pálio DPO I	Incidente	Incidente	00-000	00-000	Desativado	Incidente	5.03	Incidente	Incidente	Ram	Modulo	Incidente	1.0	18.57	Chave 1123	1	Não	Não		USC	1
2010-1000000048	FAREJO DE MUDANÇA DE M</																										

AMV

AN	Descrição do Bem	Sistema	Estado Geral de Conservação	Manuseio	Tipo	Substituto	Equipamento	Identificação	Placa de	Pl. Pos	Unidade Operacional	Função do Equipamento	Componente	Aplicação, HP, A	Estado	Desempenho, HP, A	Tipo de Desempenho	Acionamento, HP, A	Modulo de Apoiado	Tubo	Material de Equipamento	Ano de Instalação	Exatidão de Acionamento	Exatidão de Desempenho	Observação	Comentário	Nota	Problemas
201713000008	FABRIL DE MUDANÇA DE M	Superior	Bom	Existente	Desdoro (exclusivo) / Japet / Pensante	Nova Iguaçu Pálo	Sim	Sim	34-955	34-955	Em abndida	Automático	6,71	Bom	A equand	Regular	Mediana	Bom	114	TR-57	Chave 12	Sim	Sim			USD	1	
201713000009	FABRIL DE MUDANÇA DE M	Superior	Bom	Existente	Desdoro (exclusivo) / Japet / Pensante	Nova Iguaçu Pálo	Sim	Sim	34-955	34-955	Em abndida	Automático	6,71	Regular	A equand	Regular	Mediana	Regular	110	TR-57	Chave 10	Sim	Sim			USD	1	
201713000010	FABRIL DE MUDANÇA DE M	Superior	Bom	Existente	Desdoro (exclusivo) / Japet / Pensante	Nova Iguaçu Pálo	Sim	Sim	34-955	34-955	Em abndida	Automático	5,03	Bom	a dntida	Regular	Mediana	Bom	110	TR-57	Chave 8	Sim	Sim			USD	1	
201713000011	FABRIL DE MUDANÇA DE M	Superior	Bom	Existente	Desdoro (exclusivo) / Japet / Pensante	Nova Iguaçu Pálo	Sim	Sim	35-155	35-155	Em abndida	Automático	5,14	Regular	a dntida	Regular	Mediana	Regular	114	TR-57	Chave 24	Sim	Sim			USD	1	
201713000012	FABRIL DE MUDANÇA DE M	Superior	Bom	Existente	Desdoro (exclusivo) / Japet / Pensante	Nova Iguaçu Pálo	Sim	Sim	35-345	35-345	Em abndida	Automático	5,03	Regular	A equand	Regular	Mediana	Bom	110	TR-57	Chave 25	Sim	Sim			USD	1	
201713000013	FABRIL DE MUDANÇA DE M	Superior	Bom	Existente	Desdoro (exclusivo) / Japet / Pensante	Nova Iguaçu Pálo	Sim	Sim	35-354	35-354	Em abndida	Automático	6,71	Bom	A equand	Regular	Mediana	Regular	114	TR-57	Travessa 20	Sim	Sim			USD	1	
201713000014	FABRIL DE MUDANÇA DE M	Superior	Bom	Existente	Desdoro (exclusivo) / Japet / Pensante	Comendador Soares	Sim	Sim	35-257	35-275	Em abndida	Automático	6,71	Regular	A dntida	Regular	Mediana	Regular	114	TR-57	Travessa 2	Sim	Sim			USD	3	
201813000015	FABRIL DE MUDANÇA DE M	Superior	Bom	Existente	Desdoro (exclusivo) / Japet / Pensante	Comendador Soares	Sim	Sim	35-355	35-355	Em abndida	Automático	5,03	Bom	a dntida	Bom	Mediana	Regular	110	TR-57	Chave 6	Sim	Sim			USD	2	
201813000016	FABRIL DE MUDANÇA DE M	Superior	Bom	Existente	Desdoro (exclusivo) / Japet / Pensante	Comendador Soares	Sim	Sim	35-405	35-405	Em abndida	Automático	5,03	Regular	A equand	Regular	Mediana	Regular	110	TR-57	Chave 4	Sim	Sim			USD	2	
201813000017	FABRIL DE MUDANÇA DE M	Superior	Bom	Existente	Desdoro (exclusivo) / Japet / Pensante	Comendador Soares	Sim	Sim	45-001	45-001	Em abndida	Automático	5,03	Bom	A equand	Regular	Mediana	Regular	110	TR-57	Chave 12	Sim	Sim			USD	2	
201813000018	FABRIL DE MUDANÇA DE M	Superior	Bom	Existente	Desdoro (exclusivo) / Japet / Pensante	Comendador Soares	Sim	Sim	45-001	45-001	Em abndida	Automático	5,03	Regular	A equand	Regular	Mediana	Bom	110	TR-57	Chave 14	Sim	Sim			USD	2	
201813000019	FABRIL DE MUDANÇA DE M	Superior	Inexistente	Inexistente	Desdoro (exclusivo) / Japet / Pensante	Comendador Soares	Inexistente	Inexistente	35-405	35-405	Desativado	Inexistente	6,71	Inexistente	Inexistente	Não	Mediana	Inexistente	114	TR-57	Travessa16	Não	Não			USD	3	
201813000020	FABRIL DE MUDANÇA DE M	Superior	Inexistente	Inexistente	Desdoro (exclusivo) / Japet / Pensante	Comendador Soares	Inexistente	Inexistente	35-405	35-405	Desativado	Inexistente	5,03	Inexistente	Inexistente	Não	Mediana	Inexistente	118	TR-57	Rancho L E	Não	Não			USD	3	
201813000021	FABRIL DE MUDANÇA DE M	Superior	Inexistente	Inexistente	Desdoro (exclusivo) / Japet / Pensante	Comendador Soares	Inexistente	Inexistente	35-405	35-405	Desativado	Inexistente	5,03	Inexistente	Inexistente	Não	Mediana	Inexistente	110	TR-57	S N° 1	Sim	Sim			USD	3	
201813000022	FABRIL DE MUDANÇA DE M	Superior	Inexistente	Inexistente	Desdoro (exclusivo) / Japet / Pensante	Comendador Soares	Inexistente	Inexistente	35-407	35-407	Desativado	Inexistente	5,03	Inexistente	Inexistente	Não	Mediana	Inexistente	118	TR-57	S N° 2	Não	Não			USD	3	
201813000023	FABRIL DE MUDANÇA DE M	Superior	Inexistente	Inexistente	Desdoro (exclusivo) / Japet / Pensante	Comendador Soares	Inexistente	Inexistente	35-555	35-555	Desativado	Inexistente	5,03	Inexistente	Inexistente	Não	Mediana	Inexistente	118	TR-57	A	Não	Não			USD	3	
20201300010406	FABRIL DE MUDANÇA DE M	Superior	Bom	Existente	Desdoro (exclusivo) / Japet / Pensante	Quemados Pálo	Sim	Sim	47-055	47-055	Em abndida	Automático	6,71	Regular	A equand	Regular	Mediana	Regular	114	TR-57	Chave 5	Sim	Sim			USD	2	
2025130000171	FABRIL DE MUDANÇA DE M	Superior	Bom	Existente	Desdoro (exclusivo) / Japet / Pensante	Engenharia Paduira Pálo	Sim	Sim	54-354	54-405	Em abndida	Automático	6,71	Bom	A equand	Regular	Mediana	Regular	114	TR-57	Travessa2	Sim	Sim			USD	3	
2025130000172	FABRIL DE MUDANÇA DE M	Superior	Bom	Existente	Desdoro (exclusivo) / Japet / Pensante	Engenharia Paduira Pálo	Sim	Sim	54-955	54-954	Em abndida	Automático	6,71	Bom	a dntida	Regular	Mediana	Regular	114	TR-57	Travessa16	Sim	Sim			USD	3	
2027130000173	FABRIL DE MUDANÇA DE M	Superior	Bom	Existente	Desdoro (exclusivo) / Japet / Pensante	Japet Pálo	Sim	Sim	60-472	60-503	Em abndida	Automático	6,71	Regular	A dntida	Regular	Mediana	Regular	114	TR-57	Travessa 1	Sim	Sim			USD	1	
2027130000174	FABRIL DE MUDANÇA DE M	Superior	Bom	Existente	Desdoro (exclusivo) / Japet / Pensante	Japet Pálo	Sim	Sim	60-555	60-505	Em abndida	Automático	6,71	Regular	A equand	Regular	Mediana	Regular	114	TR-57	Travessa 3	Sim	Sim			USD	1	
2027130000175	FABRIL DE MUDANÇA DE M	Superior	Bom	Existente	Desdoro (exclusivo) / Japet / Pensante	Japet Pálo	Sim	Sim	60-575	60-575	Em abndida	Automático	6,71	Bom	A equand	Regular	Mediana	Bom	114	TR-57	Chave 5	Sim	Sim			USD	1	
2027130000176	FABRIL DE MUDANÇA DE M	Superior	Bom	Existente	Desdoro (exclusivo) / Japet / Pensante	Japet Pálo	Sim	Sim	60-754	60-754	Em abndida	Automático	6,71	Regular	A dntida	Regular	Mediana	Regular	114	TR-57	Chave 7	Sim	Sim			USD	1	
2027130000177	FABRIL DE MUDANÇA DE M	Superior	Bom	Existente	Desdoro (exclusivo) / Japet / Pensante	Japet Pálo	Sim	Sim	60-755	60-755	Em abndida	Automático	5,03	Regular	A equand	Regular	Mediana	Bom	110	TR-57	Chave 9	Sim	Sim			USD	1	
2027130000178	FABRIL DE MUDANÇA DE M	Superior	Bom	Existente	Desdoro (exclusivo) / Japet / Pensante	Japet Pálo	Sim	Sim	60-845	60-845	Em abndida	Automático	5,03	Regular	A equand	Regular	Mediana	Regular	110	TR-57	Chave 11	Sim	Sim			USD	1	
2027130000179	FABRIL DE MUDANÇA DE M	Superior	Bom	Existente	Desdoro (exclusivo) / Japet / Pensante	Japet Pálo	Sim	Sim	60-855	60-855	Em abndida	Manual	5,03	Bom	A equand	Regular	Mediana	Bom	110	TR-57	Chave 13	Sim	Sim			USD	1	
2027130000180	FABRIL DE MUDANÇA DE M	Superior	Bom	Existente	Desdoro (exclusivo) / Japet / Pensante	Japet Pálo	Sim	Sim	60-885	60-885	Em abndida	Manual	6,71	Bom	A equand	Regular	Mediana	Bom	110	TR-57	Chave 15	Sim	Sim			USD	1	
2027130000181	FABRIL DE MUDANÇA DE M	Superior	Bom	Existente	Desdoro (exclusivo) / Japet / Pensante	Japet Pálo	Sim	Sim	60-905	60-905	Em abndida	Manual	5,03	Regular	A equand	Regular	Mediana	Regular	110	TR-57	Chave 17	Sim	Sim			USD	1	
2027130000182	FABRIL DE MUDANÇA DE M	Superior	Bom	Existente	Desdoro (exclusivo) / Japet / Pensante	Japet Pálo	Não	Sim	60-955	60-955	Em abndida	Manual	5,03	Bom	A equand	Regular	Mediana	Bom	110	TR-57	Chave A	Sim	Sim			USD	1	
2027130000183	FABRIL DE MUDANÇA DE M	Superior	Bom	Existente	Desdoro (exclusivo) / Japet / Pensante	Japet Pálo	Não	Sim	61-005	61-005	Em abndida	Manual	5,03	Regular	A dntida	Regular	Mediana	Bom	110	TR-57	Chave B	Sim	Sim			USD	1	
2027130000184	FABRIL DE MUDANÇA DE M	Superior	Bom	Existente	Desdoro (exclusivo) / Japet / Pensante	Japet Pálo	Não	Sim	60-975	60-975	Em abndida	Manual	5,03	Bom	a dntida	Regular	Mediana	Bom	110	TR-57	Chave C	Sim	Sim			USD	1	
2027130000185	FABRIL DE MUDANÇA DE M	Superior	Bom	Existente	Desdoro (exclusivo) / Japet / Pensante	Japet Pálo	Não	Sim	61-005	61-005	Em abndida	Manual	6,71	Regular	A dntida	Regular	Mediana	Regular	114	TR-57	Chave D	Sim	Sim			USD	1	
2027130000186	FABRIL DE MUDANÇA DE M	Superior	Bom	Existente	Desdoro (exclusivo) / Japet / Pensante	Japet Pálo	Não	Sim	61-055	61-055	Em abndida	Manual	5,03	Regular	A equand	Regular	Mediana	Regular	118	TR-57	Chave E	Sim	Sim			USD	1	
2027130000187	FABRIL DE MUDANÇA DE M	Superior	Bom	Existente	Desdoro (exclusivo) / Japet / Pensante	Japet Pálo	Não	Sim	61-085	61-085	Em abndida	Manual	5,03	Regular	A equand	Regular	Mediana	Regular	110	TR-57	Chave F	Sim	Sim			USD	1	
2027130000201	FABRIL DE MUDANÇA DE M	Superior	Bom	Existente	Desdoro (exclusivo) / Japet / Pensante	Japet Pálo	Sim	Sim	35-155	35-214	Em abndida	Automático	5,03	Bom	A equand	Regular	Mediana	Regular	110	TR-57	Travessa 1	Sim	Sim			USD	1	
2027130000225	FABRIL DE MUDANÇA DE M	Superior	Bom	Existente	Desdoro (exclusivo) / Japet / Pensante	Anchieta Pálo	Sim	Sim	25-232	25-232	Em abndida	Automático	5,03	Bom	A equand	Regular	Mediana	Bom	110	TR-57	Chave 2	Sim	Sim			USD	1	
2001130001036	FABRIL DE MUDANÇA DE M	Superior	Inexistente	Inexistente	Saracurana (exclusivo) / Gupimim	Saracurana / Bargaça	Inexistente	Inexistente	41-030	41-030	Desativado	Inexistente	6,71	Inexistente	Inexistente	Não	Mediana	Inexistente	114	TR-45		Não	Não			USD	3	
2003130001037	FABRIL DE MUDANÇA DE M	Superior	Inexistente	Inexistente	Saracurana (exclusivo) / Gupimim	Bargula / Suril	Inexistente	Inexistente	42-130	42-130	Desativado	Inexistente	5,03	Inexistente	Inexistente	Não	Mediana	Inexistente	110	TR-57		Não	Não			USD	3	
2003130001038	FABRIL DE MUDANÇA DE M	Superior	Bom	Existente	Saracurana (exclusivo) / Gupimim	Bargula / Suril	Não	Não	40-025	47-025	Em abndida	Manual	5,03	Bom	A equand	Regular	Mediana	Bom	110	TR-57	Chave 1	Sim	Sim			USD	2	
2003130001039	FABRIL DE MUDANÇA DE M	Superior	Bom	Existente	Saracurana (exclusivo) / Gupimim	Suril / Santa Gulermina	Não	Não	48-405	48-405	Em abndida	Manual	5,03	Bom	A equand	Regular	Mediana	Bom	110	TR-45	Chave 2	Sim	Sim			USD	2	
2003130001040	FABRIL DE MUDANÇA DE M	Superior	Bom	Existente	Saracurana (exclusivo) / Gupimim	Suril / Santa Gulermina	Não	Não	48-130	48-137	Em abndida	Manual	5,03	Bom	a dntida	Regular	Mediana	Bom	110	TR-45	Chave 3	Sim	Sim			USD	2	
2003130001041	FABRIL DE MUDANÇA DE M	Superior	Bom	Existente	Saracurana (exclusivo) / Gupimim	Suril / Santa Gulermina	Não	Não	48-150	48-171	Em abndida	Manual	5,03	Bom	a dntida	Regular	Mediana	Bom	110	TR-57	Chave 4	Sim	Sim			USD	2	
2003130001042	FABRIL DE MUDANÇA DE M	Superior	Bom	Existente	Saracurana (exclusivo) / Gupimim	Suril / Santa Gulermina	Não	Não	48-945	48-945	Em abndida	Manual	5,03	Bom	A equand	Regular	Mediana	Bom	110	TR-57	Chave 5	Sim	Sim			USD	2	
2003130001043	FABRIL DE MUDANÇA DE M	Superior	Bom	Existente	Saracurana (exclusivo) / Gupimim	Santa Gulermina / Magi	Não	Não	57-143	57-162	Em abndida	Manual	5,03	Bom	A equand	Regular	Mediana	Bom	110	TR-57	Chave 1	Sim	Sim			USD	2	
2003130001044	FABRIL DE MUDANÇA DE M	Superior	Bom	Existente	Saracurana (exclusivo) / Gupimim	Santa Gulermina / Magi	Não	Não	57-512	57-525	Em abndida	Manual	5,03	Bom	A equand	Regular	Mediana	Bom	110	TR-57	Chave 2	Sim	Sim			USD	2	
2003130001045	FABRIL DE MUDANÇA DE M	Superior	Bom	Existente	Saracurana (exclusivo) / Gupimim	Santa Gulermina / Magi	Não	Não	57-535	57-555	Em abndida	Manual	5,03	Bom	A equand	Regular	Mediana	Bom	110	TR-57	Chave 3	Sim	Sim			USD	2	
2011130001038	FABRIL DE MUDANÇA DE M	Superior	Bom	Existente	Saracurana (exclusivo) / Gupimim	Magi / Jardim Nova Maria	Não	Não	57-552	57-512	Em abndida	Manual	5,03	Bom	A equand	Regular	Mediana	Não	110	TR-57	Chave 4	Sim	Sim			USD	2	
2011130001037	FABRIL DE MUDANÇA DE M	Superior	Bom	Existente	Saracurana (exclusivo) / Gupimim	Magi / Jardim Nova Maria	Não	Não	57-575	57-580	Em abndida	Manual	5,03	Bom	A equand	Regular	Mediana	Bom	110	TR-57	Chave 5	Sim	Sim			USD	2	
2011130001036	FABRIL DE MUDANÇA DE M	Superior	Bom	Existente	Saracurana (exclusivo) / Gupimim	Magi / Jardim Nova Maria	Não	Não	57-701	57-705	Em abndida	Manual	5,03	Bom	A equand	Regular	Mediana	Bom	110	TR-57	Travessa 5	Sim	Sim			USD	3	
2015130001038	FABRIL DE MUDANÇA DE M	Superior	Bom	Existente	Saracurana (exclusivo) / Gupimim	Citrolinda / Parada Molho	Não	Não	05-000	07-000	Em abndida	Manual	5,03	Bom	A equand	Bom	Mediana	Bom	110	TR-45	Chave 1	Sim	Sim			USD	2	
2015130001039	FABRIL DE MUDANÇA DE M	Superior	Bom	Existente	Saracurana (exclusivo) / Gupimim	Citrolinda / Parada Molho	Não	Não	05-000	05-000	Em abndida	Manual	5,03	Bom	a dntida	Regular	Mediana	Bom	110									

Faixa de Domínio

Id	Identificação do Bem	Matriz	Estado (data de Conservação)	Manejo	Nome	Matriz	Identificação	PC (data)	PC (data)	Indicador	Unidade	Tipo	Estado de Conservação	Existência de Administração	Existência de Passagem de Nível	Existência de Passagem Subterrânea	Existência de Invasão	Solitação de Emissão	Condição Operacional	Operacional	Observação	Comentários	RTA (R)	Resposta	
207981300000001	Faixa de Domínio	Superior	Bom	Inexistente	Barão de Mauá / São Cristóvão (incluindo)	Barão de Mauá / Francisco Sá	Não	Não	0000+000	0000+200	Muro	Ram	Regular	Sim	Não	Não	Não	Não	Não	Desativado	Sim	Em análise	EM ANÁLISE DE RUA	1	
103041400000021	Faixa de Domínio	Superior	Bom	Existente	Deodoro (incluindo) / Japeri / Paracatu	Ricardo de Albuquerque / Anchieta	Sim	Sim	0024+305	0026+478	Muro	Barra	Canalada	Regular	Sim	Não	Não	Sim	Não	Em atividade	Sim	Não	Não	Não	1
103181400000028	Faixa de Domínio	Superior	Bom	Existente	Deodoro (incluindo) / Japeri / Paracatu	Nova Iguaçu / Condeado / Soares	Sim	Sim	0032+320	0036+742	Muro	Barra	Canalada	Regular	Sim	Não	Não	Sim	Não	Em atividade	Sim	Não	Não	Não	1
103201400000029	Faixa de Domínio	Superior	Bom	Existente	Deodoro (incluindo) / Japeri / Paracatu	Chi / Siqueira / Lages	Sim	Sim	0030+740	0032+693	Muro	Barra	Canalada	Regular	Sim	Não	Não	Sim	Não	Em atividade	Sim	Não	Não	Não	1
103221400000030	Faixa de Domínio	Superior	Bom	Existente	Deodoro (incluindo) / Japeri / Paracatu	Auréli / Quatremas	Sim	Sim	0044+463	0046+263	Muro	Barra	Canalada	Regular	Sim	Não	Não	Sim	Não	Em atividade	Sim	Não	Não	Não	1
103241400000031	Faixa de Domínio	Superior	Bom	Existente	Deodoro (incluindo) / Japeri / Paracatu	Quatremas / Engenheiro Pedreira	Sim	Sim	0040+265	0054+084	Muro	Barra	Canalada	Regular	Sim	Não	Não	Sim	Não	Em atividade	Sim	Não	Não	Não	1
103261400000032	Faixa de Domínio	Superior	Bom	Existente	Deodoro (incluindo) / Japeri / Paracatu	Engenheiro Pedreira / Japeri	Sim	Sim	0054+084	0061+278	Muro	Barra	Canalada	Regular	Não	Sim	Não	Sim	Não	Em atividade	Sim	Não	Não	Não	1
103281400000033	Faixa de Domínio	Superior	Bom	Existente	Deodoro (incluindo) / Japeri / Paracatu	Japeri / Di. Bira	Sim	Sim	0061+278	0060+462	Muro	Barra	Canalada	Regular	Não	Sim	Não	Sim	Não	Em atividade	Sim	Não	Não	Não	1
103301400000034	Faixa de Domínio	Superior	Bom	Existente	Deodoro (incluindo) / Japeri / Paracatu	Chi / Siqueira / Lages	Sim	Sim	0060+462	0062+693	Muro	Barra	Canalada	Regular	Sim	Não	Não	Sim	Não	Em atividade	Sim	Não	Não	Não	1
103321400000035	Faixa de Domínio	Superior	Bom	Existente	Deodoro (incluindo) / Japeri / Paracatu	Lages / Paracatu	Sim	Sim	0062+693	0064+728	Muro	Barra	Canalada	Regular	Sim	Não	Não	Sim	Não	Em atividade	Sim	Não	Não	Não	1
208113000000030	Faixa de Domínio	Superior	Bom	Existente	Deodoro (incluindo) / Japeri / Paracatu	Deodoro / Ricardo de Albuquerque	Sim	Sim	0022+300	0024+305	Muro	Barra	Canalada	Bom	Sim	Não	Não	Sim	Não	Em atividade	Sim	Não	Não	Não	1
208021300000027	Faixa de Domínio	Superior	Bom	Existente	Deodoro (incluindo) / Japeri / Paracatu	Presidente Juscelino / Nova Iguaçu	Sim	Sim	0033+356	0035+232	Muro	Barra	Canalada	Regular	Sim	Não	Não	Sim	Não	Em atividade	Sim	Não	Não	Não	1
208041300000026	Faixa de Domínio	Superior	Bom	Existente	Deodoro (incluindo) / Japeri / Paracatu	Mesquita / Presidente Juscelino	Sim	Sim	0031+621	0033+356	Muro	Barra	Canalada	Regular	Sim	Não	Não	Sim	Não	Em atividade	Sim	Não	Não	Não	1
208061300000025	Faixa de Domínio	Superior	Bom	Existente	Deodoro (incluindo) / Japeri / Paracatu	Edson Pereira / Mesquita	Sim	Sim	0030+160	0031+621	Muro	Barra	Canalada	Regular	Sim	Não	Não	Sim	Não	Em atividade	Sim	Não	Não	Não	1
208081300000024	Faixa de Domínio	Superior	Bom	Existente	Deodoro (incluindo) / Japeri / Paracatu	Néleida / Edson Pereira	Sim	Sim	0030+160	0030+160	Muro	Barra	Canalada	Regular	Sim	Não	Não	Sim	Não	Em atividade	Sim	Não	Não	Não	1
208101300000023	Faixa de Domínio	Superior	Bom	Existente	Deodoro (incluindo) / Japeri / Paracatu	Onildo / Néleida	Sim	Sim	0027+324	0029+399	Muro	Regular	Canalada	Bom	Sim	Não	Não	Sim	Não	Em atividade	Sim	Não	Não	Não	1
208121300000022	Faixa de Domínio	Superior	Bom	Existente	Deodoro (incluindo) / Japeri / Paracatu	Anchieta / Onildo	Sim	Sim	0026+478	0027+324	Muro	Ram	Vale	Regular	Sim	Não	Não	Sim	Não	Em atividade	Sim	Não	Não	Não	1
103214000000036	Faixa de Domínio	Superior	Bom	Existente	Deodoro (incluindo) / Santa Cruz / Zona Industrial	Deodoro / Via Militar	Sim	Sim	0022+400	0024+129	Muro	Ram	Canalada	Regular	Sim	Não	Não	Sim	Não	Em atividade	Sim	Não	Não	Não	1
103041400000027	Faixa de Domínio	Superior	Bom	Existente	Deodoro (incluindo) / Santa Cruz / Zona Industrial	Via Militar / Albuquerque Bastos	Sim	Sim	0024+129	0025+409	Muro	Regular	Canalada	Regular	Sim	Não	Não	Sim	Não	Em atividade	Sim	Não	Não	Não	1
103061400000028	Faixa de Domínio	Superior	Bom	Existente	Deodoro (incluindo) / Santa Cruz / Zona Industrial	Margareth Bastos / Frederico	Sim	Sim	0023+420	0025+320	Muro	Ram	Canalada	Bom	Sim	Não	Não	Sim	Não	Em atividade	Sim	Não	Não	Não	1
103081400000029	Faixa de Domínio	Superior	Regular	Existente	Deodoro (incluindo) / Santa Cruz / Zona Industrial	Redenção / Paulo Miguel	Sim	Sim	0027+325	0029+168	Muro	Regular	Canalada	Regular	Sim	Não	Não	Sim	Não	Em atividade	Sim	Não	Não	Não	1
102104000000040	Faixa de Domínio	Superior	Regular	Existente	Deodoro (incluindo) / Santa Cruz / Zona Industrial	Paulo Miguel / Guilherme da Silveira	Sim	Sim	0029+168	0030+144	Muro	Regular	Canalada	Regular	Sim	Não	Não	Sim	Não	Em atividade	Sim	Não	Não	Não	1
102124000000041	Faixa de Domínio	Superior	Bom	Existente	Deodoro (incluindo) / Santa Cruz / Zona Industrial	Guilherme da Silveira / Braga	Sim	Sim	0030+144	0031+000	Muro	Ram	Canalada	Regular	Sim	Não	Não	Sim	Não	Em atividade	Sim	Não	Não	Não	1
102141400000042	Faixa de Domínio	Superior	Bom	Existente	Deodoro (incluindo) / Santa Cruz / Zona Industrial	Braga / Senador Cangaçu	Sim	Sim	0031+000	0032+164	Muro	Ram	Canalada	Regular	Sim	Não	Não	Sim	Não	Em atividade	Sim	Não	Não	Não	1
102161400000043	Faixa de Domínio	Superior	Bom	Existente	Deodoro (incluindo) / Santa Cruz / Zona Industrial	Senador Cangaçu / Senador Cangaçu	Sim	Sim	0032+164	0033+000	Muro	Ram	Canalada	Regular	Sim	Não	Não	Sim	Não	Em atividade	Sim	Não	Não	Não	1
102181400000044	Faixa de Domínio	Superior	Ram	Existente	Deodoro (incluindo) / Santa Cruz / Zona Industrial	Sarrafim / Augusto de Vasconcelos	Sim	Sim	0035+060	0036+954	Muro	Ram	Canalada	Regular	Sim	Não	Não	Sim	Não	Em atividade	Sim	Não	Não	Não	1
102201400000045	Faixa de Domínio	Superior	Regular	Existente	Deodoro (incluindo) / Santa Cruz / Zona Industrial	Augusto de Vasconcelos / Campo Grande	Sim	Sim	0038+954	0041+629	Muro	Ram	Canalada	Regular	Sim	Não	Não	Sim	Não	Em atividade	Sim	Não	Não	Não	1
102221400000046	Faixa de Domínio	Superior	Regular	Existente	Deodoro (incluindo) / Santa Cruz / Zona Industrial	Campo Grande / Benjamin de Moraes	Sim	Sim	0041+629	0043+940	Muro	Ram	Canalada	Regular	Sim	Não	Não	Sim	Não	Em atividade	Sim	Não	Não	Não	1
102241400000047	Faixa de Domínio	Superior	Regular	Existente	Deodoro (incluindo) / Santa Cruz / Zona Industrial	Benjamin de Moraes / Xuxa	Sim	Sim	0043+940	0045+250	Muro	Ram	Canalada	Bom	Sim	Não	Não	Sim	Não	Em atividade	Sim	Não	Não	Não	1
102261400000048	Faixa de Domínio	Superior	Regular	Existente	Deodoro (incluindo) / Santa Cruz / Zona Industrial	Xuxa / Vinícius / Caramelo	Sim	Sim	0045+250	0047+316	Muro	Ram	Canalada	Bom	Sim	Não	Não	Sim	Não	Em atividade	Sim	Não	Não	Não	1
102281400000049	Faixa de Domínio	Superior	Regular	Existente	Deodoro (incluindo) / Santa Cruz / Zona Industrial	Caramelo / Pinheiro	Sim	Sim	0047+316	0049+214	Muro	Ram	Canalada	Regular	Sim	Não	Não	Sim	Não	Em atividade	Sim	Não	Não	Não	1
102301400000050	Faixa de Domínio	Superior	Bom	Existente	Deodoro (incluindo) / Santa Cruz / Zona Industrial	Pinheiro / Transcend Nova	Sim	Sim	0049+214	0050+959	Muro	Ram	Canalada	Bom	Sim	Não	Não	Sim	Não	Em atividade	Sim	Não	Não	Não	1
102321400000051	Faixa de Domínio	Superior	Bom	Existente	Deodoro (incluindo) / Santa Cruz / Zona Industrial	Transcend Nova / Santa Cruz	Sim	Sim	0050+959	0054+638	Muro	Ram	Canalada	Bom	Sim	Não	Não	Sim	Não	Em atividade	Sim	Não	Não	Não	1
10121170101115	Faixa de Domínio	Superior	Bom	Existente	Dom Pedro II (incluindo) / Deodoro (incluindo)	Dom Pedro II / Praça de Bandeira e Palácio DPO I	Sim	Sim	0001+430	0002+302	Muro	Barra	Canalada	Bom	Sim	Não	Não	Sim	Não	Em atividade	Sim	Não	Não	Não	1
101261400000140	Faixa de Domínio	Superior	Bom	Existente	Dom Pedro II (incluindo) / Deodoro (incluindo)	Dom Pedro II / Praça de Bandeira e Palácio DPO I	Sim	Sim	0002+302	0003+160	Muro	Barra	Canalada	Bom	Sim	Não	Não	Sim	Não	Em atividade	Sim	Não	Não	Não	1
103191270000051	Faixa de Domínio	Superior	Bom	Existente	Dom Pedro II (incluindo) / Deodoro (incluindo)	Praça de Bandeira / São Cristóvão	Sim	Sim	0003+160	0003+360	Muro	Barra	Canalada	Bom	Sim	Não	Não	Sim	Não	Em atividade	Sim	Não	Não	Não	1
103191270000051	Faixa de Domínio	Superior	Bom	Existente	Dom Pedro II (incluindo) / Deodoro (incluindo)	Margareta / Mangueira	Sim	Sim	0004+247	0004+759	Muro	Barra	Canalada	Bom	Sim	Não	Não	Sim	Não	Em atividade	Sim	Não	Não	Não	1
103191270000051	Faixa de Domínio	Superior	Bom	Existente	Dom Pedro II (incluindo) / Deodoro (incluindo)	Margareta / São Francisco	Sim	Sim	0004+759	0005+750	Muro	Barra	Canalada	Bom	Sim	Não	Não	Sim	Não	Em atividade	Sim	Não	Não	Não	1
103191270000051	Faixa de Domínio	Superior	Bom	Existente	Dom Pedro II (incluindo) / Deodoro (incluindo)	São Francisco / Rio Branco	Sim	Sim	0005+750	0006+962	Muro	Barra	Canalada	Bom	Sim	Não	Não	Sim	Não	Em atividade	Sim	Não	Não	Não	1
103191270000051	Faixa de Domínio	Superior	Bom	Existente	Dom Pedro II (incluindo) / Deodoro (incluindo)	Paulista / Senador	Sim	Sim	0006+962	0007+160	Muro	Barra	Canalada	Bom	Sim	Não	Não	Sim	Não	Em atividade	Sim	Não	Não	Não	1
103191270000051	Faixa de Domínio	Superior	Bom	Existente	Dom Pedro II (incluindo) / Deodoro (incluindo)	Sempino / Engenheiro Nóbis	Sim	Sim	0007+160	0008+603	Muro	Barra	Canalada	Bom	Sim	Não	Não	Sim	Não	Em atividade	Sim	Não	Não	Não	1
103191270000051	Faixa de Domínio	Superior	Bom	Existente	Dom Pedro II (incluindo) / Deodoro (incluindo)	Engenheiro Nóbis / Múler	Sim	Sim	0008+603	0009+465	Muro	Barra	Canalada	Bom	Sim	Não	Não	Sim	Não	Em atividade	Sim	Não	Não	Não	1
103191270000051	Faixa de Domínio	Superior	Bom	Existente	Dom Pedro II (incluindo) / Deodoro (incluindo)	Paulista / Quilombo	Sim	Sim	0013+040	0014+333	Muro	Barra	Canalada	Bom	Sim	Não	Não	Sim	Não	Em atividade	Sim	Não	Não	Não	1
103191270000051	Faixa de Domínio	Superior	Bom	Existente	Dom Pedro II (incluindo) / Deodoro (incluindo)	Quilombo / Cascatela	Sim	Sim	0014+333	0015+288	Muro	Barra	Canalada	Bom	Sim	Não	Não	Sim	Não	Em atividade	Sim	Não	Não	Não	1
103191270000051	Faixa de Domínio	Superior	Bom	Existente	Dom Pedro II (incluindo) / Deodoro (incluindo)	Margareta / Deodoro	Sim	Sim	0016+260	0017+260	Muro	Barra	Canalada	Bom	Sim	Não	Não	Sim	Não	Em atividade	Sim	Não	Não	Não	1
103191270000051	Faixa de Domínio	Superior	Bom	Existente	Dom Pedro II (incluindo) / Deodoro (incluindo)	Engenheiro de Santa / Pinheiro	Sim	Sim	0017+260	0018+060	Muro	Barra	Canalada	Bom	Sim	Não	Não	Sim	Não	Em atividade	Sim	Não	Não	Não	1
103211270101403	Faixa de Domínio	Superior	Bom	Existente	Dom Pedro II (incluindo) / Deodoro (incluindo)	Medeiros / Odebrecht Cruz	Sim	Sim	0019+143	0019+000	Muro	Barra	Canalada	Bom	Sim	Não	Não	Sim	Não	Em atividade	Sim	Não	Não	Não	1
103211270101403	Faixa de Domínio	Superior	Bom	Existente	Dom Pedro II (incluindo) / Deodoro (incluindo)	Odebrecht Cruz / Bento Ribeiro	Sim	Sim	0019+000	0019+300	Muro	Barra	Canalada	Bom	Sim	Não	Não	Sim	Não	Em atividade	Sim	Não	Não	Não	1
103211270101403	Faixa de Domínio	Superior	Bom	Existente	Dom Pedro II (incluindo) / Deodoro (incluindo)	Bento Ribeiro / Manoel Hermes	Sim	Sim	0019+300	0020+489	Muro	Barra	Canalada	Bom	Sim	Não	Não	Sim	Não	Em atividade	Sim	Não	Não	Não	1
101210120000051	Faixa de Domínio	Superior	Bom	Existente	Dom Pedro II (incluindo) / Deodoro (incluindo)	Dom Pedro II / Praça de Bandeira e Palácio DPO I	Sim	Sim	0000+000	0001+430	Muro	Barra	Canalada	Bom	Sim	Não	Não	Sim	Não	Em atividade	Sim	Não	Não	Não	1
201041000000016	Faixa de Domínio	Superior	Bom	Existente	Dom Pedro II (incluindo) / Deodoro (incluindo)	São Cristóvão/Barra	Sim	Sim	0003+360	0004+247	Muro	Barra	Canalada	Bom	Sim	Não	Não	Sim	Não	Em atividade	Sim	Não	Não	Não	1
201201400000019	Faixa de Domínio	Superior	Bom	Existente	Dom Pedro II (incluindo) / Deodoro (incluindo)	Múler / Engenheiro de Santa	Sim	Sim	0009+465	0011+243	Muro	Barra	Canalada	Bom	Sim	Não	Não	Sim	Não	Em atividade	Sim	Não	Não	Não	1
205011300000061	Faixa de Domínio	Superior	Regular	Inexistente	Saracurua (incluindo) / Guapimirim	Saracurua / Bongaia	Sim	Não	0034+021	0035+150	Cerca	Bom	Outra	Ram	Sim	Não	Não	Não	Não	Em atividade	Sim	Não	Não	Não	1
205011300000108	Faixa de Domínio	Superior	Regular	Inexistente	Saracurua (incluindo) / Guapimirim	Estação Bongaia	Sim	Não	0035+150	0042+002	Bom	Outra	Ram	Sim	Não	Não	Não	Não	Não	Em atividade	Sim	Não	Não	Não	1
205021300000109	Faixa de Domínio	Superior	Regular	Inexistente	Saracurua (incluindo) / Guapimirim	Estação Bongaia	Sim	Não	0042+002	0049+002	Regular	Outra	Regular	Não	Não	Não	Não	Sim	Desativado	Não	Não	Não	Não	1	
205031300000062	Faixa de Domínio	Superior	Regular	Inexistente	Saracurua (incluindo) / Guapimirim	Bongaia / Sarai	Sim	Não	0042+002	0043+000	Sim	Outra	Ram	Sim	Não	Não	Não	Não	Desativado	Não	Não	Não	Não		

Obra de Arte

[illegible]

Para Choque

BP	Descrição do Bem:	Detentora:	Estado Geral de Conservação:	Manutenção:	Trecho:	Subtrecho:	Sinalização:	Eletificação:	PK Inicial:	PK Final:	Material:	Ano de Implantação:	Condição Operacional:	Operacional :	Observação:	Comentários:	STATUS	Prioridade
207011300020001	Para choque	Supervia	Bom	Existente	Deodoro (exclusive) / Japeri / Paracambi	Nova Iguaçu Pátio	Sim	Sim	0035+333	0035+333	Trilho	Em atividade	Sim	Sim			USO	1
207011300020006	Para choque	Supervia	Bom	Inexistente	Deodoro (exclusive) /Santa Cruz/ Zona Industrial	Estação Inhoaiba	Não	Não	0045+400	0045+400	Trilho	Desativado	Não	Não			USO	1
207011300020005	Para choque	Supervia	Bom	Inexistente	Deodoro (exclusive) /Santa Cruz/ Zona Industrial	Estação Realengo	Não	Não	0027+200	0027+200	Trilho	Desativado	Não	Não			USO	1
207011300020004	Para choque	Supervia	Bom	Existente	Deodoro (exclusive) / Japeri / Paracambi	Paracambi Pátio	Não	Sim	0069+810	0069+810	Trilho	Em atividade	Sim	Não			USO	1
207011300020002	Para choque	Supervia	Bom	Existente	Deodoro (exclusive) / Japeri / Paracambi	Japeri Pátio	Sim	Sim	0062+540	0062+540	Trilho	Em atividade	Sim	Sim			USO	1
207011000020010	Para choque	Supervia	Ruim	Inexistente	Barão de Mauá / São Cristóvão (inclusive)	Estação Barão de Mauá	Não	Não	0000+000	0000+000	Trilho	Desativado	Não	Não			EM ANÁLISE DE BAIX	1
207011000020011	Para choque	Supervia	Bom	Inexistente	Barão de Mauá / São Cristóvão (inclusive)	Estação Barão de Mauá	Não	Não	0000+000	0000+000	Trilho	Desativado	Não	Não			EM ANÁLISE DE BAIX	1
207011000020013	Para choque	Supervia	Bom	Inexistente	Barão de Mauá / São Cristóvão (inclusive)	Estação Barão de Mauá	Não	Não	0000+000	0000+000	Trilho	Desativado	Não	Não			EM ANÁLISE DE BAIX	1
207011000020014	Para choque	Supervia	Bom	Inexistente	Barão de Mauá / São Cristóvão (inclusive)	Estação Barão de Mauá	Não	Não	0000+000	0000+000	Trilho	Desativado	Não	Não			EM ANÁLISE DE BAIX	1
207011000020015	Para choque	Supervia	Regular	Inexistente	Barão de Mauá / São Cristóvão (inclusive)	Estação Barão de Mauá	Não	Não	0000+000	0000+000	Trilho	Desativado	Não	Não			EM ANÁLISE DE BAIX	1
207011300020003	Para choque	Supervia	Bom	Existente	Deodoro (exclusive) / Japeri / Paracambi	Paracambi Pátio	Não	Sim	0069+818	0069+818	Trilho	Em atividade	Sim	Não			USO	1

Via

[illegible]

Via

[illegible]

Veículo Auxiliar Ferroviário

BP	Estado Geral de Conservação	Localização/Estação:	Nº Gravação:	Marca/Fabricante:	Número:	Série:	Detentora:	Operacional :	Observação:	STATUS	Prioridade
100007770403140	Regular	Deodoro	CLP12	Plasser	12	-	Supervia	Sim	7000115	Operacional	1
100007770403141	Ruim	Deodoro	CLP06	Plasser	6	-	Supervia	Sim	7000114	Manutenção	1
100007770413219	Regular	Deodoro	ASA18	Araguari	18	-	Supervia	Sim	7000801	Operacional	1
100007770413242	Ruim	Magé	ASA17	Araguari	17	-	Supervia	Sim	7000140	Operacional	1
100007770464301	Regular	Deodoro	SACP03	Plasser	3	-	Supervia	Sim	7002245	Operacional	1
100007770464309	Regular	Deodoro	CLP04-02	Plasser	-	AC-26	Supervia	Sim	7000138CARRETA DA CAPINA QUÍMICA	Operacional	1
100007770464311	Ruim	Deodoro	CLP04-01	Plasser	2	AC-28	Supervia	Não	7000132	Manutenção	1
100007770464315	Regular	Deodoro	CLP15-02	Plasser	42	-	Supervia	Sim	7000133	Operacional	1
100007770464316	Regular	Deodoro	CLP08-02	Iron	82	-	Supervia	Não	7000136	Operacional	1
100007770464317	Regular	Deodoro	CLG02-02	Geismar	81	-	Supervia	Sim	7000137	Operacional	1
100007770464320	Ruim	Deodoro	N/A	Plasser	51	-	Supervia	Não	7000134	Operacional	1
100007770464325	Regular	Deodoro	CLP08	Plasser	8	-	Supervia	Sim	7000110	Operacional	1
100007770464326	Regular	Deodoro	CLP10	Plasser	10	-	Supervia	Sim	7000117	Operacional	1
100007770470240	Regular	Deodoro	SAP03	Plasser	3	-	Supervia	Sim	7002244	Operacional	1
100007770470241	Regular	Deodoro	RLP06	Plasser	6	-	Supervia	Sim	7001998	Operacional	1
100007770470244	Regular	Deodoro	SAP02	Plasser	2	-	Supervia	Sim	7002242	Operacional	1
100007770470251	Regular	Deodoro	CGF01	FUJI	1	13.A.066	Supervia	Sim	7000811	Operacional	1
200007700000012	Regular	Deodoro	CLG03-01	GEISMAR	-	S/N	Supervia	Sim	CARRETA FAB: GEISMAR, MOD: R.12.T, N/S: 1243 BITOLA 1600MM, DIM. 2500X7000X600MM MT: GR-3	Operacional	1
200007700000013	Regular	Deodoro	CLG03-02	GEISMAR	-	S/N	Supervia	Sim	CARRETA FAB: GEISMAR, MOD: R.12.T, N/S: 1244 BITOLA 1600MM, DIM. 2500X7000X600MM	Operacional	1
200007700000014	Regular	Deodoro	CLG02-01	GEISMAR	-	S/N	Supervia	Sim	CARRETA FAB: GEISMAR, MOD: R.12.T, N/S: 1245 BITOLA 1600MM, DIM. 2500X7000X600MM MT: GR-2	Operacional	1
200007700000015	Regular	Deodoro	CLP15-01	PLASSER	-	S/N	Supervia	Sim	CARRETA FAB: PLASSER, MOD: A10, BITOLA 1600MM, CAPACIDADE 5800KG, CARGA MAXIMA ADMISSIVEL 10000KG, DIM. 2500X6500X700MM MT: CLP-15	Operacional	1
200007700000016	Regular	Deodoro	CRA01-01	IRON	-	-	Supervia	Sim	CARRETA FAB: IRON, BITOLA 1600MM, CAPACIDADE 9000KG, CARGA MAXIMA ADMISSIVEL 10000KG, DIM. 2500X6500X700MM, COM MUNCK, CAPACIDADE 3600KG MT: CRA-01	Operacional	1
200007700000017	Regular	Deodoro	RLP-04	PLASSER	-	-	Supervia	Sim	REGULADORA DE LASTRO FAB: PLASSER & THEURER, MOD: PBR 202, N/S: 394 BITOLA 1000 MM. MT: RLP-4	Operacional	1
200007700000018	Regular	Deodoro	RLP-05	PLASSER	-	-	Supervia	Não	REGULADORA DE LASTRO FAB: PLASSER, MOD: SSP-103, BITOLA 1600MM, (OBS. ESTE EQUIPAMENTO ENCONTRA-SE ALUGADO, PARA OUTRA FERROVIA NO ESTADO DE GOIAS) MT: RLP-5	Manutenção	1
200007700000019	Regular	Deodoro	SAP-04	PLASSER	-	-	Supervia	Não	SOCADORA ALINHADORA FAB: PLASSER & THEURER, MOD: 07/16S4, BITOLA 1000 MM. MT: SAP-4	Manutenção	1
200007700000020	Ruim	Deodoro	609754	-	-	-	Supervia	Não	CARRO DE SERVICO CAPACIDADE 33 TONELADAS, BITOLA 1600MM. MT: FNP.609754.5H	Operacional	1
200007700000021	Ruim	Deodoro	609703	-	-	-	Supervia	Não	CARRO DE SERVICO CAPACIDADE 33 TONELADAS, BITOLA 1600MM. MT: FNP.609703-7H	Operacional	1
200007700000022	Ruim	Deodoro	609367	-	-	-	Supervia	Não	CARRO DE SERVICO CAPACIDADE 33 TONELADAS, BITOLA 1600MM. MT: FNP.609367-0H	Operacional	1
200007700000023	Ruim	Deodoro	609735	-	-	-	Supervia	Não	CARRO DE SERVICO CAPACIDADE 33 TONELADAS, BITOLA 1600MM. MT: FNP.609735-9H	Operacional	1
200007700000025	Regular	Deodoro	CLG03	GEISMAR	-	-	Supervia	Sim	CAMINHAO DE LINHA FAB: L. GEISMAR, MOD: VMT75GR, N/S: 866 BITOLA 1600MM, COM MUNCK, MODELO HL-L 10000-2S, CAPACIDADE 3600KG, COMBUSTIVEL OLEO DIESEL M1: CLG-3	Operacional	1
200007700000026	Regular	Deodoro	CLP-04	PLASSER	-	-	Supervia	Sim	CAMINHAO DE LINHA FAB: PLASSER, MOD: OBW8, N/S: AC4 BITOLA 1600MM, CAPACIDADE 9000KG, PESO DE CARGA ADMISSIVEL 10000KG, VELOCIDADE 70KM/H, COMBUSTIVEL OLEO DIESEL, COM MUNCK, FABRICANTE ATLAS-KRAN, TIPO AK4006, 175 ATU, (OBS. EQUIPAMENTO DESMONTADO, EM RE	Operacional	1
200007700000027	Regular	Deodoro	CLG02	GEISMAR	-	-	Supervia	Sim	CAMINHAO DE LINHA FAB: L. GEISMAR, MOD: VMT75GR, N/S: 865 BITOLA 1600MM, COM MUNCK, MODELO HL-L 10000-2S, CAPACIDADE 3600KG, COMBUSTIVEL OLEO DIESEL MT: CLG-2	Operacional	1

Veículo Auxiliar Ferroviário

BP	Estado Geral de Conservação	Localização/Estação:	Nº Gravação:	Marca/Fabricante:	Número:	Série:	Detentora:	Operacional :	Observação:	STATUS	Prioridade
200007700000028	Regular	Deodoro	CLP-15	PLASSER	-	-	Supervia	Sim	CAMINHAO DE LINHA FAB: PLASSER, MOD: A10, N/S: AC40 BITOLA 1600MM, CAPACIDADE 9000KG, PESO DE CARGA ADMISSIVEL 10000KG, VELOCIDADE 70KM/H, COMBUSTIVEL OLEO DIESEL, COM MUNCK, FABRICANTE ATLAS-KRAN, TIPO AK4005, CAPACIDADE 175ATU MT: CLP-15	Operacional	1
200007700000029	Ruim	Deodoro	642212		-		Supervia	Não	CARRO DE SERVICO CAPACIDADE 54 TONELADAS, BITOLA 1600MM. MT: FNR-642212.8H		1
200007700000030	Ruim	Deodoro	VF17		-		Supervia	Não	CARRO DE SERVICO CAPACIDADE 33 TONELADAS, BITOLA 1600MM. MT: VF17		1
200007700000031	Ruim	Deodoro	VF09		-		Supervia	Não	CARRO DE SERVICO CAPACIDADE 33 TONELADAS, BITOLA 1600MM. MT: VF09		1
200007700000032	Regular	Deodoro	TS1-1	-	TS-1/1	-	Supervia	Sim	CARRO DE SERVICO REDE AEREA TIPO ER, BITOLA 1600 MM MT: TS-1/1	Operacional	1
200007700000033	Regular	Deodoro	TS1-2	-	TS-1/2	-	Supervia	Sim	CARRO DE SERVICO REDE AEREA TIPO ER, BITOLA 1600 MM MT: TS-1/2	Operacional	1
200007700000034	Regular	Deodoro	TS1-3	-	TS-1/3	-	Supervia	Sim	CARRO DE SERVICO REDE AEREA TIPO ER, BITOLA 1600 MM MT: TS-1/3	Operacional	1
200007700000035	Regular	Deodoro	TS3-1	-	1/2	-	Supervia	Sim	CARRO MANUTACAO DE REDE AEREA BITOLA 1600MM MT: 1/2	Operacional	1
200007700000036	Regular	Deodoro	TS3-2	-	1/3	-	Supervia	Sim	CARRO MANUTACAO DE REDE AEREA BITOLA 1600MM MT: 1/3	Operacional	1
200007700000037	Regular	Deodoro	TS3-3	-	1/4	-	Supervia	Sim	CARRO MANUTACAO DE REDE AEREA BITOLA 1600MM MT: 1/4	Operacional	1
200007700000038	Ruim	Deodoro	TS2-1	-	1/5	-	Supervia	Não	CARRO MANUTACAO DE REDE AEREA BITOLA 1600MM MT: 1/5	Desmobilização	1
200007700000039	Ruim	Deodoro	TS2-2	-	-	-	Supervia	Não	CARRO MANUTACAO DE REDE AEREA N/S: 1/1 BITOLA 1600MM	Desmobilização	1
200007700000041	Ruim	Deodoro	DLP02	Plasser	DLP-2	-	Supervia	Não	DESGUARNECEDORA DE LASTRO FAB: PLASSER, MOD: RM76 UHR-REDE 3 B, N/S: 162 BITOLA DE 1600MM, COMBUSTIVEL OLEO DIESEL M1: DLP-2	Manutenção	1
200007700000042	Ruim	Deodoro	-	DUMPER	DUMPER-1	-	Supervia	Não	CARRO DE APOIO FAB: DUMPER, MOD: 36DG100, TIPO CACAMBA, NUM. CHASSI 0541 79, COMBUSTIVEL GASOLINA MT: DUMPER-1		1
200007700000043	Regular	Deodoro	CRA01	IRON	DUMPER-1	-	Supervia	Sim	CARRO DE REDE AEREA FAB: IRON, MOD: CRA-01, BITOLA 1600MM, COMBUSTIVEL OLEO DIESEL, CAPACIDADE 9000KG, VELOCIDADE 70KM/H, PLATAFORMA ELEVATORIA, DIM. 2900X1900MM, CARGA ADMISSIVEL 800KG, ACIONAMENTO HIDRAULICO MT: CRA-01	Operacional	1
200007700000044	Regular	Deodoro	SOS51	HOLMES	SOS51	-	Supervia	Sim	CAMINHAO GUINDASTE FAB: HOLMES, TIPO RODO-FERROVIARIO, BITOLA 1600MM, PLACA LGC-7742, GUINDASTE, CAPACIDADE 200000KG, MODELO RC-100, NS. D77EA-505 MT: SOS51	Operacional	1
200007700000045	Ruim	Deodoro	609729	-	-	-	Supervia	Não	CARRO DE SERVICO CAPACIDADE 33 TONELADAS, BITOLA 1600MM. MT: FNP.609367-0H	Operacional	1
A CADASTRAR	Regular	-	CLP06-01	-	CLP06-01	-	Supervia	Sim	-	Operacional	1
A CADASTRAR	Regular	-	CLP08-01	-	CLP08-01	-	Supervia	Sim	-	Operacional	1
A CADASTRAR	Regular	-	CLP10-01	-	CLP10-01	-	Supervia	Não	-	Manutenção	1
A CADASTRAR	Regular	-	CLP10-02	-	CLP10-02	-	Supervia	Não	-	Manutenção	1
A CADASTRAR	Regular	-	CLP12-01	-	CLP12-01	-	Supervia	Sim	-	Operacional	1
A CADASTRAR	Regular	-	CLP12-02	-	CLP12-02	-	Supervia	Sim	-	Operacional	1
A CADASTRAR	Ruim	-	-	-	E95	-	Supervia	Não	-		1
A CADASTRAR	Ruim	-	-	-	ER1095	-	Supervia	Não	-		1
A CADASTRAR	Ruim	-	-	-	ER523	-	Supervia	Não	-		1
A CADASTRAR	Ruim	-	-	-	ER525	-	Supervia	Não	-		1
A CADASTRAR	Ruim	-	-	-	ER95	-	Supervia	Não	-		1
200000077000009	Ruim	Magé	CLP17-01	Plasser	000000000	0	Central	Não	-	Manutenção - ajuste detentora	1
200000077000010	Ruim	Magé	CLP17-02	Plasser	000000000	Tipo A-10	Central	Não	-	Manutenção - ajuste detentora	1

Veículo Auxiliar Ferroviário

BP	Estado Geral de Conservação	Localização/Estação:	Nº Gravação:	Marca/Fabricante:	Numero:	Série:	Detentora:	Operacional :	Observação:	STATUS	Prioridade
200000077000002	Regular	Magé	CLP17	Plasser	000000CL	59	Central	Sim	-	Operacional - ajuste detentora	1
200000077000003	Ruim	Magé	SOS101	Orthon	000000000	0	Central	Sim	-	Operacional - ajuste detentora	1
200000077000006	Regular	Magé	ASA17-01	Araguari	000000000	0	Central	Sim	-	Operacional - ajuste detentora	1
200000077000007	Regular	Deodoro	EM80	Plasser	PBR 202	-	Central	Sim	-	Operacional - ajuste detentora	1
A CADASTRAR	Ruim	Deodoro	ASA18-01	Araguari			Supervia	Não		Manutenção	1

Locomotiva

BP	Estado Geral de Conservação Localização/Estação: Nº Gravação: Marca/Fabricante: Número: Série: Detentora: Operacional :								Observação:	STATUS	Prioridade
100007800580702	Ruim	Saracuruna	N/A	GE	2354	U 12-C	Supervia	Não	7001415	Em análise de baixa	1
100007800580721	Ruim	Guapimirim	N/A	GE	2364	U 12-C	Supervia	Não	7001412	Em análise de baixa	1
100007800581080	Ruim	-	N/A	ALCO	7125	RS-3	Supervia	Não	7001419	Em análise de baixa	1
100007800902306	Ruim	Deodoro	N/A	GE	2306	U-12-B	Supervia	Não	7001408	Em análise de baixa	1
100007800907103	Ruim	-	N/A	ALCO	7103	RS-3	Supervia	Não	7001411	Em análise de baixa	1
100007800907112	Ruim	Deodoro	N/A	GEVISA	7112	RS-3	Supervia	Não	7001410	Em análise de baixa	1
100007800907113	Ruim	Deodoro	N/A	GEVISA	7113	RS-3	Supervia	Não	7001405	Em análise de baixa	1
100007800907114	Ruim	Deodoro	N/A	GEVISA	7114	RS-3	Supervia	Não	7001404	Em análise de baixa	1
100007800907115	Ruim	Deodoro	N/A	GEVISA	7115	RS-3	Supervia	Não	7001418	Em análise de baixa	1
100007800907129	Ruim	Deodoro	N/A	GEVISA	7129	RS-3	Supervia	Não	7001414	Em análise de baixa	1
100007800580302	Ruim	Deodoro	N/A	GE	2305	U-12-B	Supervia	Não	7001416	Manutenção	1
100007800907131	Ruim	Deodoro	7120	GEVISA	7120	GE7FDL-9	Supervia	Não	COMOTIVA FAB: GEVISA, MOD: RS3-(U) GE7FDL-8 - 4GE752, N/S: 77675 MOTOR DIESEL DE 1750 HP, BITOLA 1600MM. MT: 7120		1
100007800580696	Ruim	Em operação	N/A	GE	2351	U 12-C	Supervia	Sim	7001417	Operacional	1
100007800581078	Ruim	Em operação	N/A	GEVISA	7123	RS-3	Supervia	Sim	7001409	Operacional	1
100007800907106	Ruim	Em operação	N/A	GEVISA	7106	RS-3	Supervia	Sim	7001413	Operacional	1
100007800907130	Ruim	Em operação	7121	GEVISA	7121	GE7FDL-8	Supervia	Sim	LOCOMOTIVA FAB: GEVISA, MOD: RS3-(U) GE7FDL-8 - 4GE752, MOTOR DIESEL DE 1750 HP, BITOLA 1600MM. MT: 7121		1
100007800580719	Ruim	Saracuruna	N/A	GE	2362	U 12-C	Central	Não	-	Manutenção - ajustar detentora	1
100007800580720	Ruim	Em operação	N/A	GE	2363	U 12-C	Central	Sim	-	Operacional - ajustar detentora	1
100007800902302	Ruim	Em operação	N/A	GE	2302	U-12-B	Central	Sim	-	Operacional - ajustar detentora	1

Carro de Passageiro

BP	Estado Geral de Conservação	Manutenção:	Localização/Estação:	Nº Gravação:	Marca/Fabricante:	Número:	Série:	Detentora:	Operacional :	Observação:	STATUS	Prioridade
200008100000001	Ruim	Existente	Saracuruna	U205	Pidner	205	400	Supervia	Sim	DE PASSAGEIRO MOD: SERIE 400, TIPO ER, CAPACIDADE 250 PASSAGEIROS, BITOLA 1000MM MT:	Operacional	1
200008100000002	Ruim	Existente	Saracuruna	U204	Pidner	204	400	Supervia	Sim	DE PASSAGEIRO MOD: SERIE 400, TIPO ER, CAPACIDADE 250 PASSAGEIROS, BITOLA 1000MM MT:	Operacional	1
200008100000003	Ruim	Inexistente	Saracuruna	U200	Pidner	200	400	Supervia	Não	DE PASSAGEIRO MOD: SERIE 400, TIPO ER, CAPACIDADE 250 PASSAGEIROS, BITOLA 1000MM MT:	Manutenção	1
200008100000004	Ruim	Existente	Saracuruna	U203	Pidner	203	400	Supervia	Sim	DE PASSAGEIRO MOD: SERIE 400, TIPO ER, CAPACIDADE 250 PASSAGEIROS, BITOLA 1000MM MT:	Operacional	1
200008100000005	Ruim	Existente	Saracuruna	U201	Pidner	201	400	Supervia	Sim	DE PASSAGEIRO MOD: SERIE 400, TIPO ER, CAPACIDADE 250 PASSAGEIROS, BITOLA 1000MM MT:	Operacional	1
200008100000006	Ruim	Existente	Saracuruna	U202	Pidner	202	400	Supervia	Sim	DE PASSAGEIRO MOD: SERIE 400, TIPO ER, CAPACIDADE 250 PASSAGEIROS, BITOLA 1000MM MT:	Operacional	1

Vagão

BP	Estado Geral de Conservação	Localização/Estação	Nº Gravação	Marca/Fabricante	Número	Tipo	Série	Detentora Operacional	Observação	Valor R\$	STATUS	Prioridade
100007900613810	Bom	Deodoro	PER613810-1H	CCC	613810-1H	Vagão plataforma	Não se aplica	Supervia	Sim	7002378	Operacional	1
100007900613812	Ruim	Deodoro	PER613812-8H	CCC	613812-8H	Vagão plataforma	Não se aplica	Supervia	Não	7002388	Manutenção	1
100007900613813	Regular	Deodoro	CBL02		PNSE16461-7H	Vagão	Não se aplica	Supervia	Não	7002397	Operacional	1
100007900613819	Ruim	Deodoro	PER613819-5H	CCC	613819-5H	Vagão Plataforma	Não se aplica	Supervia	Não	7002437	Manutenção	1
100007900613821	Regular	Deodoro	CBL01		PNSE16337-8H	Vagão	Não se aplica	Supervia	Não	7002434	Operacional	1
100007900613822	Regular	Deodoro	GTR613822-5H	CCC	613822-5H	Vagão Gondola	Não se aplica	Supervia	Sim	7002385	Operacional	1
100007900613826	Ruim	Deodoro	CBL04		PNSE16843-4H	Vagão	Não se aplica	Supervia	Não	7002405	Manutenção	1
100007900613831	Ruim	Deodoro	GTR613831-4H	CCC	613831-4H	Vagão Gondola	Não se aplica	Supervia	Não	7002409	Manutenção	1
100007900613834	Ruim	Deodoro	CBL05		PNSE16866-3H	Vagão	Não se aplica	Supervia	Não	7002392	Manutenção	1
100007900613836	Ruim	Deodoro	CBL06		PNSE16893-1H	Vagão	Não se aplica	Supervia	Não	7002426	Manutenção	1
100007900613837	Regular	Deodoro	PER613837-3H	CCC	613837-3H	Vagão Plataforma	Não se aplica	Supervia	Sim	7002424	Operacional	1
100007900613842	Ruim	Deodoro	CBL07		PNSE16964-3H	Vagão	Não se aplica	Supervia	Não	7002411	Manutenção	1
100007900613848	Ruim	Deodoro	GTR613848-9H	CCC	613848-9H	Vagão Gondola	Não se aplica	Supervia	Não	7002403	Manutenção	1
100007900613849	Ruim	Deodoro	GTR613849-7H	CCC	613849-7H	Vagão Gondola	Não se aplica	Supervia	Não	7002410	Manutenção	1
100007900613852	Ruim	Deodoro	CBL08		PNSE16965-1H	Vagão	Não se aplica	Supervia	Não	7002402	Manutenção	1
100007900613854	Ruim	Deodoro	N/A	MPE	613854-3H	Vagão Plataforma	Não se aplica	Supervia	Não	7002427	Manutenção	1
100007900614449	Bom	Deodoro	PER614449-7H	CCC	614449-7H	Vagão Plataforma	Não se aplica	Supervia	Sim	7002422	Operacional	1
100007900617348	Ruim	Deodoro	PNR617348-9H	STO DUMONT	617348-9H	Vagão	Não se aplica	Supervia	Sim	7002390	Operacional	1
100007900617462	Ruim	Deodoro	N/A	CCC	617462-1H	Vagão Plataforma	Não se aplica	Supervia	Não	7002442	Manutenção	1
100007900617477	Ruim	Deodoro	PNR617477-9H	s/fabricante	617477-9H	Vagão Plataforma	Não se aplica	Supervia	Não	7002407	Desmobilização	1
100007900619571	Regular	Deodoro	CBL09		PNSE16464-1H	Vagão	Não se aplica	Supervia	Não	7002396	Manutenção	1
100007900619574	Regular	Deodoro	GTR619574-1H	CCC	619574-1H	Vagão Plataforma	Não se aplica	Supervia	Sim	7002384	Operacional	1
100007900619575	Ruim	Deodoro	N/A	CCC	619575-1H	Vagão Plataforma	Não se aplica	Supervia	Não	7002391	Manutenção	1
100007900619576	Regular	Deodoro	GTR619576-8H	FAMILHEUREX	619576-8H	Vagão Gondola	Não se aplica	Supervia	Sim	7002373	Operacional	1
100007900619577	Ruim	Deodoro	GTR619577-6H	CCC	619577-6H	Vagão Gondola	Não se aplica	Supervia	Não	7002408	Manutenção	1
100007900619579	Regular	Deodoro	CBL10		PNSE16485-4H	Vagão	Não se aplica	Supervia	Não	7002400	Manutenção	1
100007900619580	Ruim	Deodoro	GTR619580-6H	FAMILHEUREX	619580-6H	Vagão Gondola	Não se aplica	Supervia	Não	7002376	Manutenção	1
100007900619581	Regular	Deodoro	CBL11		PNSE16508-7H	Vagão	Não se aplica	Supervia	Não	7002393	Manutenção	1
100007900619583	Ruim	Deodoro	N/A	MPE	619583-1H	Vagão	Não se aplica	Supervia	Não	7002399	Manutenção	1
100007900619585	Bom	Deodoro	PER619585-7H	CCC	619585-7H	Vagão Plataforma	Não se aplica	Supervia	Sim	7002450	Operacional	1
100007900619587	Ruim	Deodoro	GTR619587-3H	CCC	619587-3H	Vagão Gondola	Não se aplica	Supervia	Não	7002386	Manutenção	1
100007900619590	Ruim	Deodoro	GTR619590-3H	CCC	619590-3H	Vagão Gondola	Não se aplica	Supervia	Não	7002382	Manutenção	1
100007900619591	Regular	Deodoro	CBL12		PNSE16807-8H	Vagão	Não se aplica	Supervia	Não	7002428	Manutenção	1
100007900619592	Ruim	Deodoro	GTR619592-0H	CCC	619592-0H	Vagão Gondola	Não se aplica	Supervia	Não	7002381	Manutenção	1
100007900619594	Ruim	São Diogo	GNR619594-6H	MPE	619594-6H	Vagão	Não se aplica	Supervia	Não	7002419	Manutenção	1
100007900619595	Regular	Deodoro	CBL13		PNSE16811-6H	Vagão	Não se aplica	Supervia	Não	7002398	Manutenção	1
100007900619597	Regular	Deodoro	CBL14		PNSE16822-1H	Vagão	Não se aplica	Supervia	Não	7002429	Manutenção	1
100007900619598	Ruim	Deodoro	N/A	MPE	619598-9H	Vagão	Não se aplica	Supervia	Não	7002404	Manutenção	1
100007900619599	Regular	Deodoro	GTR619599-7H	CCC	619599-7H	Vagão Gondola	Não se aplica	Supervia	Sim	7002383	Operacional	1
100007900619601	Regular	Deodoro	PER619601-2H	CCC	619601-2H	Vagão Plataforma	Não se aplica	Supervia	Sim	7002377	Operacional	1
100007900619602	Regular	Deodoro	PER619602-1H	CCC	619602-1H	Vagão Plataforma	Não se aplica	Supervia	Sim	7002444	Operacional	1
100007900619603	Ruim	Deodoro	GTR619603-9H	CCC	619603-9H	Vagão Gondola	Não se aplica	Supervia	Não	7002406	Manutenção	1
100007900619607	Regular	Deodoro	GTR619607-1H	CCC	619607-1H	Vagão Gondola	Não se aplica	Supervia	Sim	7002430	Operacional	1
100007900619609	Ruim	São Diogo	GNR619609-8H	MPE	619609-8H	Vagão	Não se aplica	Supervia	Não	7002431	Manutenção	1
100007900619611	Ruim	Deodoro	N/A	CCC	619611-0H	Vagão	Não se aplica	Supervia	Não	7002418	Manutenção	1
100007900619613	Ruim	Deodoro	GTR619613-6H	CCC	619613-6H	Vagão Gondola	Não se aplica	Supervia	Não	7002401	Manutenção	1
100007900619614	Regular	Deodoro	GTR619614-4H	CCC	619614-4H	Vagão Gondola	Não se aplica	Supervia	Sim	7002380	Operacional	1
100007900619618	Ruim	Deodoro	GTR619618-7H	CCC	619618-7H	Vagão Gondola	Não se aplica	Supervia	Não	7002415	Manutenção	1
100007900619619	Ruim	Deodoro	PER619619-5H	CCC	619619-5H	Vagão Plataforma	Não se aplica	Supervia	Não	7002374	Manutenção	1
100007900619620	Ruim	Deodoro	N/A	MPE	619620-9H	Vagão	Não se aplica	Supervia	Não	7002395	Manutenção	1
100007900641990	Regular	Deodoro	HNS641990-9H	COBRASMA	641990-9H	Vagão Hopper	Não se aplica	Supervia	Sim	7002413	Operacional	1
100007900641991	Ruim	Deodoro	HNS641991-7H	COBRASMA	641991-7H	Vagão Hopper	Não se aplica	Supervia	Não	7002440	Manutenção	1
100007900641993	Regular	Deodoro	HNS641993-3H	COBRASMA	641993-3H	Vagão Hopper	Não se aplica	Supervia	Sim	7002433	Operacional	1
100007900641994	Ruim	Deodoro	N/A	s/fabricante	641994-1H	Vagão Fechado	Não se aplica	Supervia	Não	7002448	Manutenção	1
100007900641998	Ruim	Deodoro	HNS641998-4H	COBRASMA	641998-4H	Vagão Hopper	Não se aplica	Supervia	Não	7002421	Manutenção	1
100007900642006	Regular	Deodoro	HNS642006-1H	COBRASMA	642006-1H	Vagão Hopper	Não se aplica	Supervia	Sim	7002420	Operacional	1
100007900642009	Bom	Deodoro	HNS642009-5H	COBRASMA	642009-5H	Vagão Hopper	Não se aplica	Supervia	Sim	7002416	Operacional	1
100007900642010	Ruim	Deodoro	HNS642010-9H	COBRASMA	642010-9H	Vagão Hopper	Não se aplica	Supervia	Não	7002451	Manutenção	1
100007900642011	Ruim	Deodoro	HNS642011-7H	COBRASMA	642011-7H	Vagão Hopper	Não se aplica	Supervia	Não	7002452	Manutenção	1
100007900642012	Ruim	Deodoro	N/A	COBRASMA	642012-9H	Vagão	Não se aplica	Supervia	Não	7002435	Manutenção	1
100007900642020	Ruim	Japeri	HNS642020-6H	COBRASMA	642020-6H	Vagão Hopper	Não se aplica	Supervia	Não	7002412	Manutenção	1
100007900642023	Bom	Deodoro	HNS642023-1H	COBRASMA	642023-1H	Vagão Hopper	Não se aplica	Supervia	Sim	7002439	Operacional	1
100007900642025	Regular	Deodoro	HNS642025-7H	COBRASMA	642025-7H	Vagão Hopper	Não se aplica	Supervia	Sim	7002423	Operacional	1
100007900642034	Ruim	Deodoro	HNS642034-6H	COBRASMA	642034-6H	Vagão Hopper	Não se aplica	Supervia	Não	7002441	Manutenção	1
100007900642251	Ruim	Deodoro	CBL03		PNSE16838-8H	Vagão	Não se aplica	Supervia	Não	7002436	Manutenção	1
200007906138527	Ruim	Deodoro	613852	-	-	VAGAO DE CARGA	-	Supervia	Não	E VOLUMETRI	Manutenção	1
200007906172229	Ruim	Deodoro	PMR617222-0H	-	-	Vagão Plataforma	-	Supervia	Sim	800X12200X80	Operacional	1
200007906196047	Ruim	Deodoro	GTR619604-7H	-	619604-7H	Vagão Gondola	-	Supervia	Não	RA 21400 KG, L	Manutenção	1
200007906196179	Ruim	Deodoro	GTR619617-9H	-	619617-9H	Vagão Gondola	-	Supervia	Não	ONELADAS, BI	Manutenção	1
200007906441238	Bom	Deodoro	PNR644123-8H	-	644123-8H	gão Plataforma Rebaixa	-	Supervia	Sim	, CAPACIDADE	Operacional	1
200007906441246	Regular	Deodoro	PNR644124-6H	-	644124-6H	gão Plataforma Rebaixa	-	Supervia	Sim	NELADAS, BIT	Operacional	1
A CADASTRAR	Regular	Deodoro	GTR613617-9H	-	-	-	-	Supervia	Sim	-	Operacional	1
A CADASTRAR	Regular	Deodoro	GTR619858-6H	-	-	-	-	Supervia	Sim	-	Operacional	1
A CADASTRAR	Regular	Deodoro	PER619610-1H	-	-	-	-	Supervia	Sim	-	Operacional	1
100007900613814	Ruim	Deodoro	GTR613814-4H		613814-4H	Vagão Gondola	-	Central	Não	-	Manutenção - ajuste detentora	1
100007900619162	Ruim	Sulri	HND619158-4H	Cobrasma	619162-2H	Vagão Hopper	Não se aplica	Central	Não	-	Manutenção - ajuste detentora	1
100007900619164	Ruim	Saracuruna	HND619164-9H	Cobrasma	619164-9H	Vagão Hopper	Não se aplica	Central	Não	-	Manutenção - ajuste detentora	1
200007900000003	Ruim	Deodoro	HND619224-6G	Cobrasma	619224-6G	Vagão Hopper	Não se aplica	Central	Não	-	Manutenção - ajuste detentora	1
A CADASTRAR	Ruim	Deodoro	GTR613851-9H	-	613851-9H	Vagão Gondola	-	Central	Não	-	Manutenção - ajuste detentora	1
A CADASTRAR	Ruim	Deodoro	GTR619612-8H	-	619612-8H	Vagão Gondola	-	Central	Não	-	Manutenção - ajuste detentora	1
100007900617902	Ruim	Visconde de Itaboraí	N/A	CISM	617902-9G	Vagão Fechado	Não se aplica	Central	Não	-	Operacional - ajuste detentora	1
100007900613835	Regular	-	GTR613835-7H	-	613835-7H	Vagão Gondola	-	Central	Sim	-	Operacional - ajuste detentora	1
100007900617876	Ruim	Magé	QNC61876-6G	Cobrasma	617876-6G	Vagão Fechado	Não se aplica	Central	Sim	o socorro, acopl	Operacional - ajuste detentora	1
100007900619578	Bom	Deodoro	GTR619578-4H	-	619578-4H	Vagão Gondola	-	Central	Sim	-	Operacional - ajuste detentora	1
100007900875087	Ruim	Magé	N/A	Mafersa	1038	Vagão Plataforma	Não se aplica	Central	Sim	o socorro, acop	Operacional - ajuste detentora	1
A CADASTRAR	Bom	Deodoro	GTR613858-6H	-	613858-6H	Vagão Gondola	-	Central	Sim	-	Operacional - ajuste detentora	1

Motor TUE

BP	Estado Geral de Conservação:	Manutenção:	Localização/Estação:	Nº Gravação:	Marca/Fabricante:	Número:	Série:	Operacional	Detentora:	Comentários:	STATUS	Prioridade
100008400590723	Péssimo	Inexistente	Pát. São Diogo	E512	HITACHI	512	500	Não	Supervia	512	Desmobilização	1
100008400590802	Péssimo	Inexistente	Pát. São Diogo	E1527	HITACHI	1527	500	Não	Supervia	512	Desmobilização	1
100008400590737	Péssimo	Inexistente	Pát. São Diogo	E526	HITACHI	526	500	Não	Supervia	526	Desmobilização	1
100008400590778	Péssimo	Inexistente	Pát. São Diogo	E1503	HITACHI	1503	500	Não	Supervia	526	Desmobilização	1
100008400590791	Péssimo	Inexistente	Pát. São Diogo	E1516	HITACHI	1516	500	Não	Supervia	529	Desmobilização	1
100008500593570	Péssimo	Existente	Pát. São Diogo	E703	MAFERSA	703	700	Não	Supervia	703	Desmobilização	1
100008500593574	Péssimo	Existente	Pát. São Diogo	E704	MAFERSA	704	700	Não	Supervia	703	Desmobilização	1
100008500593578	Ruim	Existente	Of. S. Diogo	E705	ALSTOM/MAFERSA	705	700	Não	Supervia	705	Manutenção	1
100008500599410	Ruim	Existente	Of. S. Diogo	E727	ALSTOM/MAFERSA	727	700	Não	Supervia	705	Manutenção	1
100008500599222	Ruim	Existente	Of. S. Diogo	E707	ALSTOM/MAFERSA	707	700	Não	Supervia	707	Manutenção	1
100008500599224	Ruim	Existente	Of. S. Diogo	E1707	ALSTOM/MAFERSA	1707	700	Não	Supervia	707	Manutenção	1
100008500599226	Péssimo	Existente	Ofic. Deodoro	E708	MAFERSA	708	700	Não	Supervia	708	Desmobilização	1
100008500599234	Ruim	Existente	Ofic. Deodoro	E710	MAFERSA	710	700	Não	Supervia	710	Manutenção	1
100008500599274	Péssimo	Existente	Pát. São Diogo	E714	MAFERSA	714	700	Não	Supervia	714	Desmobilização	1
100008500599276	Péssimo	Existente	Pát. São Diogo	E1714	MAFERSA	1714	700	Não	Supervia	714	Desmobilização	1
100008500599280	Péssimo	Existente	Ofic. Deodoro	E1715	MAFERSA	1715	700	Não	Supervia	715	Desmobilização	1
100008500599232	Péssimo	Existente	Pátio Japeri	E1709	MAFERSA	1709	700	Não	Supervia	716	Desmobilização	1
100008500599286	Péssimo	Existente	Pát. São Diogo	E717	MAFERSA	717	700	Não	Supervia	717	Desmobilização	1
100008500599288	Péssimo	Existente	Pát. São Diogo	E1717	MAFERSA	1717	700	Não	Supervia	717	Desmobilização	1
100008500599294	Péssimo	Existente	Ofic. Deodoro	E718	MAFERSA	718	700	Não	Supervia	718	Desmobilização	1
100008500599298	Ruim	Existente	Of. S. Diogo	E719	MAFERSA	719	700	Não	Supervia	719	Manutenção	1
100008500599300	Ruim	Existente	Of. S. Diogo	E1719	MAFERSA	1719	700	Não	Supervia	719	Manutenção	1
100008500599346	Ruim	Existente	Ofic. Deodoro	E721	MAFERSA	721	700	Não	Supervia	721	Manutenção	1
100008500599348	Ruim	Existente	Ofic. Deodoro	E1721	MAFERSA	1721	700	Não	Supervia	721	Manutenção	1
1000085005993580	Ruim	Existente	Ofic. Deodoro	E1705	MAFERSA	1705	700	Não	Supervia	724	Manutenção	1
100008500599406	Péssimo	Existente	Ofic. Deodoro	E726	MAFERSA	726	700	Não	Supervia	726	Desmobilização	1
100008500599416	Péssimo	Existente	Pát. São Diogo	E1728	MAFERSA	1728	700	Não	Supervia	728	Desmobilização	1
100008500599422	Ruim	Existente	Of. S. Diogo	E730	MAFERSA	730	700	Não	Supervia	730	Manutenção	1
100008500599424	Ruim	Existente	Of. S. Diogo	E1730	MAFERSA	1730	700	Não	Supervia	730	Manutenção	1
100008700593292	Ruim	Existente	Of. S. Diogo	E1911	COBRASMA	1911	900	Não	Supervia	911	Manutenção	1
100008700599324	Ruim	Existente	Of. S. Diogo	E1938	COBRASMA	1938	900	Não	Supervia	911	Manutenção	1
200014100000015	bom	Existente	Operacional	E2005008	ROTEN E MITSUI CO	008	2005	Sim	Supervia	911	Operacional	1
200014100000019	bom	Existente	Operacional	E2005010	CNR/CRRC	010	2005	Sim	Supervia	911	Operacional	1
100008700593286	Péssimo	Existente	Of. S. Diogo	E910	COBRASMA	910	900	Não	Supervia	915	Desmobilização	1
200014100000012	Péssimo	Inexistente	Ofic. Deodoro	E2005106	ROTEN E MITSUI CO	106	2005	Não	Supervia	915	Desmobilização	1
100008700599200	Ruim	Existente	Of. S. Diogo	E1915	COBRASMA	1915	900	Não	Supervia	915	Manutenção	1
200014100000017	bom	Existente	Operacional	E2005009	ROTEN E MITSUI CO	009	2005	Sim	Supervia	915	Operacional	1
200014100000027	Péssimo	Inexistente	Ofic. Deodoro	E2005014	ROTEN E MITSUI CO	014	2005	Não	Supervia	945	Desmobilização	1
200014100000028	Péssimo	Inexistente	Ofic. Deodoro	E2005114	ROTEN E MITSUI CO	114	2005	Não	Supervia	945	Desmobilização	1
100008700599382	Ruim	Existente	Ofic. Deodoro	E945	COBRASMA	945	900	Não	Supervia	945	Manutenção	1
100008700599384	Ruim	Existente	Ofic. Deodoro	E1945	COBRASMA	1945	900	Não	Supervia	945	Manutenção	1
200014100000016	bom	Existente	Operacional	E2005108	ROTEN E MITSUI CO	108	2005	Sim	Supervia	959	Operacional	1
200014100000038	bom	Existente	Operacional	E2005119	ROTEN E MITSUI CO	119	2005	Sim	Supervia	959	Operacional	1
100008400590713	Péssimo	Inexistente	Pátio Japeri	E502	HITACHI	502	500	Não	Supervia	-	Desmobilização	1
100008400590714	Péssimo	Inexistente	Pátio Japeri	E503	HITACHI	503	500	Não	Supervia	-	Desmobilização	1
100008400590721	Péssimo	Inexistente	Pátio Japeri	E510	HITACHI	510	500	Não	Supervia	-	Desmobilização	1
100008400590722	Péssimo	Inexistente	Pátio Deodoro	E511	HITACHI	511	500	Não	Supervia	-	Desmobilização	1
100008400590728	Péssimo	Inexistente	Pátio Japeri	E517	HITACHI	517	500	Não	Supervia	-	Desmobilização	1
100008400590729	Péssimo	Inexistente	Pátio Japeri	E518	HITACHI	518	500	Não	Supervia	-	Desmobilização	1
100008400590731	Péssimo	Inexistente	Pátio Japeri	E520	HITACHI	520	500	Não	Supervia	-	Desmobilização	1
100008400590732	Péssimo	Inexistente	Pátio Deodoro	E521	HITACHI Carro da SV	521	500	Não	Supervia	-	Desmobilização	1
100008400590735	Péssimo	Inexistente	Pátio Japeri	E524	HITACHI	524	500	Não	Supervia	-	Desmobilização	1
100008400590739	Péssimo	Inexistente	Pátio Japeri	E528	HITACHI	528	500	Não	Supervia	-	Desmobilização	1
100008400590776	Péssimo	Inexistente	Pátio Japeri	E1501	HITACHI	1501	500	Não	Supervia	-	Desmobilização	1
100008400590777	Péssimo	Inexistente	Pátio Japeri	E1502	HITACHI	1502	500	Não	Supervia	-	Desmobilização	1
100008400590779	Péssimo	Inexistente	Pátio Japeri	E1504	HITACHI	1504	500	Não	Supervia	-	Desmobilização	1
100008400590786	Péssimo	Inexistente	Pátio Japeri	E1511	HITACHI	1511	500	Não	Supervia	-	Desmobilização	1
100008400590787	Péssimo	Inexistente	Pátio Deodoro	E1512	HITACHI	1512	500	Não	Supervia	-	Desmobilização	1
100008400590789	Péssimo	Inexistente	Pátio Japeri	E1514	HITACHI	1514	500	Não	Supervia	-	Desmobilização	1
100008400590792	Péssimo	Inexistente	Pátio Japeri	E1517	HITACHI	1517	500	Não	Supervia	-	Desmobilização	1
100008400590793	Péssimo	Inexistente	Pátio Japeri	E1518	HITACHI	1518	500	Não	Supervia	-	Desmobilização	1
100008400590795	Péssimo	Inexistente	Pátio Japeri	E1520	HITACHI	1520	500	Não	Supervia	-	Desmobilização	1

Motor TUE

BP	Estado Geral de Conservação:	Manutenção:	Localização/Estação:	Nº Gravação:	Marca/Fabricante:	Número:	Série:	Operacional	Detentora:	Comentários:	STATUS	Prioridade
100008400590798	Péssimo	Inexistente	Pátio Japeri	E1523	HITACHI	1523	500	Não	Supervia	-	Desmobilização	1
100008400590801	Péssimo	Inexistente	Pátio Japeri	E1526	HITACHI	1526	500	Não	Supervia	-	Desmobilização	1
100008400590803	Péssimo	Inexistente	Pátio Japeri	E1528	HITACHI	1528	500	Não	Supervia	-	Desmobilização	1
100008400590805	Péssimo	Inexistente	Pátio Japeri	E1530	HITACHI	1530	500	Não	Supervia	-	Desmobilização	1
100008500593564	Péssimo	Existente	Pátio Japeri	E1701	MAFERSA	1701	700	Não	Supervia	-	Desmobilização	1
100008500593566	Péssimo	Existente	Pátio Japeri	E702	MAFERSA	702	700	Não	Supervia	-	Desmobilização	1
100008500593582	Péssimo	Inexistente	Pátio Deodoro	E706	MAFERSA	706	700	Não	Supervia	-	Desmobilização	1
100008500593584	Péssimo	Existente	Pátio Deodoro	E1706	MAFERSA	1706	700	Não	Supervia	-	Desmobilização	1
100008500599228	Péssimo	Existente	Pátio Japeri	E1708	MAFERSA	1708	700	Não	Supervia	-	Desmobilização	1
100008500599244	Péssimo	Existente	Pátio Deodoro	E1712	MAFERSA	1712	700	Não	Supervia	-	Desmobilização	1
100008500599246	Péssimo	Existente	Pátio Japeri	E713	MAFERSA	713	700	Não	Supervia	-	Desmobilização	1
100008500599248	Péssimo	Existente	Pátio Japeri	E1713	0	1713	700	Não	Supervia	-	Desmobilização	1
100008500599278	Péssimo	Existente	Pátio Deodoro	E715	MAFERSA	715	700	Não	Supervia	-	Desmobilização	1
100008500599284	Péssimo	Existente	Pátio Japeri	E1716	MAFERSA	1716	700	Não	Supervia	-	Desmobilização	1
100008500599290	Péssimo	Existente	Pátio Deodoro	E720	MAFERSA	720	700	Não	Supervia	-	Desmobilização	1
100008500599292	Péssimo	Existente	Pátio Deodoro	E1720	MAFERSA	1720	700	Não	Supervia	-	Desmobilização	1
100008500599296	Péssimo	Existente	Pátio Japeri	E1718	MAFERSA	1718	700	Não	Supervia	-	Desmobilização	1
100008500599338	Péssimo	Existente	Pátio Japeri	E722	MAFERSA	722	700	Não	Supervia	-	Desmobilização	1
100008500599340	Péssimo	Existente	Pátio Japeri	E1722	MAFERSA	1722	700	Não	Supervia	-	Desmobilização	1
100008500599350	Péssimo	Existente	Ofic. Deodoro	E723	MAFERSA	723	700	Não	Supervia	-	Desmobilização	1
100008500599358	Péssimo	Existente	Pátio Deodoro	E725	MAFERSA	725	700	Não	Supervia	-	Desmobilização	1
100008500599408	Péssimo	Existente	Pátio Japeri	E1726	MAFERSA	1726	700	Não	Supervia	-	Desmobilização	1
100008500599412	Péssimo	Existente	Pátio Deodoro	E1727	MAFERSA	1727	700	Não	Supervia	-	Desmobilização	1
100008500599418	Péssimo	Existente	Pátio Deodoro	E729	MAFERSA	729	700	Não	Supervia	-	Desmobilização	1
100008700593262	Péssimo	Inexistente	Pátio Deodoro	E904	COBRASMA	904	900	Não	Supervia	-	Desmobilização	1
100008700599320	Péssimo	Existente	Pátio Japeri	E1937	COBRASMA	1937	900	Não	Supervia	-	Desmobilização	1
100008700599376	Péssimo	Existente	Pátio Japeri	E1943	COBRASMA	1943	900	Não	Supervia	-	Desmobilização	1
100008700599400	Péssimo	Existente	Pátio Japeri	E1947	COBRASMA	1947	900	Não	Supervia	-	Desmobilização	1
100008700599494	Péssimo	Inexistente	Pátio Japeri	E953	COBRASMA	953	900	Não	Supervia	-	Desmobilização	1
100008500599236	Ruim	Existente	Ofic. Deodoro	E1710	MAFERSA	1710	700	Não	Supervia	-	Manutenção	1
200014100000007	bom	Existente	Operacional	E2005004	ROTEN E MITSUI CO	004	2005	Sim	Supervia	-	Operacional	1
200014100000018	bom	Existente	Operacional	E2005109	ROTEN E MITSUI CO	109	2005	Sim	Supervia	-	Operacional	1
200014100000024	bom	Existente	Operacional	E2005112	ROTEN E MITSUI CO	112	2005	Sim	Supervia	-	Operacional	1
200014100000031	bom	Existente	Operacional	E2005016	ROTEN E MITSUI CO	016	2005	Sim	Supervia	-	Operacional	1
200014100000036	bom	Existente	Operacional	E2005118	ROTEN E MITSUI CO	118	2005	Sim	Supervia	-	Operacional	1
101008500599414	Péssimo	Existente	Pát. São Diogo	E728	MAFERSA	728	700	Não	Supervia	do do controle patrimonial proce	Desmobilização	1
100008700599456	Péssimo	Existente	Deodoro	N/A	COBRASMA	1948	900	Não	Supervia	CARTA 615/12	Desmobilização	1
100008700599512	Péssimo	Inexistente	Deodoro	N/A	COBRASMA	1955	900	Não	Supervia	CARTA 615/12	Desmobilização	1
200014100000032	bom	Existente	Operacional	E2005116	ROTEN E MITSUI CO	116	2005	Sim	Supervia	CARTA 615/12	Operacional	1
200014100000037	bom	Existente	Operacional	E2005019	ROTEN E MITSUI CO	019	2005	Sim	Supervia	CARTA 615/12	Operacional	1
100008300590691	Péssimo	Inexistente	Deodoro	N/A	RFFS/A	478	400	Não	Supervia	CARTA 856/11	Desmobilização	1
100008300590711	Péssimo	Inexistente	Deodoro	N/A	RFFS/A	499	400	Não	Supervia	CARTA 856/11	Desmobilização	1
100008500599354	Péssimo	Inexistente	Deodoro	N/A	MARFESA	724	700	Não	Supervia	CARTA 856/11	Desmobilização	1
100008700000008	Péssimo	Existente	Deodoro	N/A	COBRASMA	926	900	Não	Supervia	CARTA 856/11	Desmobilização	1
100008700000009	Péssimo	Existente	Deodoro	N/A	COBRASMA	1926	900	Não	Supervia	CARTA 856/11	Desmobilização	1
100008700593280	Péssimo	Inexistente	Deodoro	N/A	COBRASMA	1908	900	Não	Supervia	CARTA 856/11	Desmobilização	1
100008700599464	Péssimo	Inexistente	Deodoro	N/A	COBRASMA	1950	900	Não	Supervia	CARTA 856/11	Desmobilização	1
100008700599653	Péssimo	Existente	Deodoro	N/A	COBRASMA	923	900	Não	Supervia	CARTA 856/11	Desmobilização	1
100008700599655	Péssimo	Existente	Deodoro	N/A	COBRASMA	1923	900	Não	Supervia	CARTA 856/11	Desmobilização	1
2000087000009523	Péssimo	-	Deodoro	-	S/N	1924	900	Não	Supervia	CARTA 856/11	Desmobilização	1
200014100000011	Péssimo	Inexistente	Ofic. Deodoro	E2005006	ROTEN E MITSUI CO	006	2005	Não	Supervia	CARTA 856/11	Desmobilização	1
200014100000035	bom	Existente	Operacional	E2005018	ROTEN E MITSUI CO	018	2005	Sim	Supervia	CARTA 856/11	Operacional	1
200014100000081	bom	Existente	Operacional	E3101	CNR/CRRC	3101	3000	Sim	Supervia	CARTA 856/11	Operacional	1
200014100000082	bom	Existente	Operacional	E3001	CNR/CRRC	3001	3000	Sim	Supervia	CARTA 856/11	Operacional	1
100008700599671	Péssimo	Existente	Pátio Deodoro	E1927	COBRASMA	1927	900	Não	Supervia	DETENTORA CENTRAL	Desmobilização	1
100008700599677	Péssimo	Existente	Deodoro	N/A	COBRASMA	929	900	Não	Supervia	DETENTORA CENTRAL	Desmobilização	1
100008800590481	Péssimo	Inexistente	Deodoro	N/A	COBRASMA	1019	1000	Não	Supervia	DETENTORA CENTRAL	Desmobilização	1
100008800590518	Péssimo	Inexistente	Deodoro	N/A	COBRASMA	1001	1000	Não	Supervia	DETENTORA CENTRAL	Desmobilização	1
100008800590529	Péssimo	Inexistente	Deodoro	N/A	MAFERSA	1010	1000	Não	Supervia	DETENTORA CENTRAL	Desmobilização	1
2000083000009476	Péssimo	Inexistente	Deodoro	-	S/N	425	400	Não	Supervia	DETENTORA CENTRAL	Desmobilização	1
2000084000009481	Péssimo	Inexistente	Pátio Japeri	E1513	HITACHI	1513	500	Não	Supervia	DETENTORA CENTRAL	Desmobilização	1
2000084000009482	Péssimo	Inexistente	Pátio Japeri	E1519	HITACHI	1519	500	Não	Supervia	DETENTORA CENTRAL	Desmobilização	1

Motor TUE

BP	Estado Geral de Conservação:	Manutenção:	Localização/Estação:	Nº Gravação:	Marca/Fabricante:	Número:	Série:	Operacional	Detentora:	Comentários:	STATUS	Prioridade
200008400009483	Péssimo	Inexistente	Pátio Japeri	E1521	HITACHI	1521	500	Não	Supervia	DETENTORA CENTRAL	Desmobilização	1
200008400009485	Péssimo	Inexistente	Pátio Japeri	E1529	HITACHI	1529	500	Não	Supervia	DETENTORA CENTRAL	Desmobilização	1
200008400009486	Péssimo	Inexistente	Pát. São Diogo	E529	HITACHI	529	500	Não	Supervia	DETENTORA CENTRAL	Desmobilização	1
200008500009418	Péssimo	-	Pátio Japeri	E712	MAFERSA	712	700	Não	Supervia	DETENTORA CENTRAL	Desmobilização	1
200008600009487	Péssimo	Inexistente	Pát. São Diogo	E18011	MPE	18011	8000	Não	Supervia	DETENTORA CENTRAL	Desmobilização	1
200008600009488	Péssimo	Inexistente	Deodoro	-	S/N	18004	800	Não	Supervia	DETENTORA CENTRAL	Desmobilização	1
200008600009489	Péssimo	Inexistente	Deodoro	-	S/N	18005	800	Não	Supervia	DETENTORA CENTRAL	Desmobilização	1
200008600009490	Péssimo	Inexistente	Deodoro	-	S/N	18006	800	Não	Supervia	DETENTORA CENTRAL	Desmobilização	1
200008600009491	Péssimo	Inexistente	Deodoro	-	S/N	18007	800	Não	Supervia	DETENTORA CENTRAL	Desmobilização	1
200008600009492	Péssimo	Inexistente	Deodoro	-	S/N	18008	800	Não	Supervia	DETENTORA CENTRAL	Desmobilização	1
200008600009493	Péssimo	Inexistente	Deodoro	-	S/N	18010	800	Não	Supervia	DETENTORA CENTRAL	Desmobilização	1
200008600009496	Péssimo	Inexistente	Pát. São Diogo	E18014	MPE	18014	8000	Não	Supervia	DETENTORA CENTRAL	Desmobilização	1
200008600009497	Péssimo	Inexistente	Deodoro	-	S/N	1861	800	Não	Supervia	DETENTORA CENTRAL	Desmobilização	1
200008600009500	Péssimo	Inexistente	Deodoro	-	S/N	8004	800	Não	Supervia	DETENTORA CENTRAL	Desmobilização	1
200008600009502	Péssimo	Inexistente	Deodoro	-	S/N	8006	800	Não	Supervia	DETENTORA CENTRAL	Desmobilização	1
200008600009503	Péssimo	Inexistente	Deodoro	-	S/N	8007	800	Não	Supervia	DETENTORA CENTRAL	Desmobilização	1
200008600009504	Péssimo	Inexistente	Deodoro	-	S/N	8008	800	Não	Supervia	DETENTORA CENTRAL	Desmobilização	1
200008600009505	Péssimo	Inexistente	Deodoro	-	S/N	8010	800	Não	Supervia	DETENTORA CENTRAL	Desmobilização	1
200008600009508	Péssimo	Inexistente	Pát. São Diogo	E8014	MPE	8014	8000	Não	Supervia	DETENTORA CENTRAL	Desmobilização	1
200008500009417	Ruim	-	Ofic. Deodoro	E1729	MAFERSA	1729	700	Não	Supervia	DETENTORA CENTRAL	Manutenção	1
200001410000297	bom	Existente	Operacional	E3083	CNR/CRRC	3083	3000	Sim	Supervia	DETENTORA CENTRAL	Operacional	1
100008400590800	Péssimo	Inexistente	-	E1525	HITACHI	1525	500	Não	Supervia	LEILOADO 2022	Desmobilização	1
100008700593276	Péssimo	Existente	-	E1907	COBRASMA	1907	900	Não	Supervia	LEILOADO 2022	Desmobilização	1
100008700599330	Péssimo	Existente	-	E940	COBRASMA	940	900	Não	Supervia	LEILOADO 2022	Desmobilização	1
100008700599374	Péssimo	Existente	-	E943	COBRASMA	943	900	Não	Supervia	LEILOADO 2022	Desmobilização	1
100008700599458	Péssimo	Existente	-	E949	COBRASMA	949	900	Não	Supervia	LEILOADO 2022	Desmobilização	1
100008700599460	Ruim	Existente	-	E1949	COBRASMA	1949	900	Não	Supervia	LEILOADO 2022	Desmobilização	1
100008700599546	Péssimo	Existente	-	E960	COBRASMA	960	900	Não	Supervia	LEILOADO 2022	Desmobilização	1
100008800590418	Péssimo	Inexistente	-	E1002	Cobrasma/Mafersa	1002	1000	Não	Supervia	LEILOADO 2022	Desmobilização	1
100008800590542	Péssimo	Inexistente	-	E1005	Cobrasma/Mafersa	1005	1000	Não	Supervia	LEILOADO 2022	Desmobilização	1
200008400009484	Péssimo	Inexistente	-	E1524	HITACHI	1524	500	Não	Supervia	LEILOADO 2022	Desmobilização	1
200008700009416	Péssimo	-	-	E958	COBRASMA	958	900	Não	Supervia	LEILOADO 2022	Desmobilização	1
200008700009524	Péssimo	Inexistente	-	E9001	COBRASMA	9001	9000	Não	Supervia	LEILOADO 2022	Desmobilização	1
100008300590590	Péssimo	Inexistente	Deodoro	N/A	MPE	411	400	Não	Supervia	NÃO IDENTIFICADO	Desmobilização	1
100008500599238	bom	Existente	Operacional	E711	MAFERSA	711	700	Sim	Supervia	OPERACIONAL(711)	Operacional	1
100008500599240	bom	Existente	Operacional	E1711	MAFERSA	-	700	Sim	Central	OPERACIONAL(711)	Operacional - ajuste de detentora	1
100008700599394	bom	Existente	Operacional	E946	COBRASMA	946	900	Sim	Supervia	OPERACIONAL(903)	Operacional	1
100008700599398	bom	Existente	Operacional	E947	COBRASMA	947	900	Sim	Supervia	OPERACIONAL(903)	Operacional	1
200014100000029	bom	Existente	Operacional	E2005015	ROTEN E MITSUI CO	015	2005	Sim	Supervia	OPERACIONAL(903)	Operacional	1
200014100000030	bom	Existente	Operacional	E2005115	ROTEN E MITSUI CO	115	2005	Sim	Supervia	OPERACIONAL(903)	Operacional	1
100008700593264	bom	Existente	Operacional	E1904	COBRASMA	1904	900	Sim	Supervia	OPERACIONAL(927)	Desmobilização	1
100008700593290	bom	Existente	Operacional	E911	COBRASMA	911	900	Sim	Supervia	OPERACIONAL(927)	Operacional	1
200014100000008	bom	Existente	Operacional	E2005104	ROTEN E MITSUI CO	104	2005	Sim	Supervia	OPERACIONAL(927)	Operacional	1
200014100000014	bom	Existente	Operacional	E2005107	ROTEN E MITSUI CO	107	2005	Sim	Supervia	OPERACIONAL(927)	Operacional	1
200008600009495	Péssimo	Inexistente	Pát. São Diogo	E18012	MPE	18012	8000	Não	Supervia	PENHORADO	Desmobilização	1
200008600009509	Péssimo	Inexistente	Deodoro	-	S/N	861	800	Não	Supervia	PENHORADO	Desmobilização	1
200014100000009	Péssimo	Inexistente	Ofic. Deodoro	E2005005	ROTEN E MITSUI CO	005	2005	Não	Supervia	PENHORADO	Desmobilização	1
200014100000025	Péssimo	Inexistente	Ofic. Deodoro	E2005013	ROTEN E MITSUI CO	013	2005	Não	Supervia	PENHORADO	Desmobilização	1
200014100000026	Péssimo	Inexistente	Ofic. Deodoro	E2005113	ROTEN E MITSUI CO	113	2005	Não	Supervia	PENHORADO	Desmobilização	1
200014100000001	bom	Existente	Operacional	E2005001	CNR/CRRC	001	2005	Sim	Supervia	PENHORADO	Operacional	1
200014100000020	bom	Existente	Operacional	E2005110	CNR/CRRC	110	2005	Sim	Supervia	PENHORADO	Operacional	1
200014100000021	bom	Existente	Operacional	E2005011	CNR/CRRC	011	2005	Sim	Supervia	PENHORADO	Operacional	1
200014100000040	bom	Existente	Operacional	E2005120	ROTEN E MITSUI CO	120	2005	Sim	Supervia	PENHORADO	Operacional	1
200014100000010	Péssimo	Inexistente	Ofic. Deodoro	E2005105	ROTEN E MITSUI CO	105	2005	Não	Supervia	55 (CONTRATO Nº005/ASJUR	Desmobilização	1
200014100000013	bom	Existente	Operacional	E2005007	ROTEN E MITSUI CO	007	2005	Sim	Supervia	55 (CONTRATO Nº005/ASJUR	Operacional	1
200014100000022	bom	Existente	Operacional	E2005111	CNR/CRRC	111	2005	Sim	Supervia	55 (CONTRATO Nº005/ASJUR	Operacional	1
200014100000023	bom	Existente	Operacional	E2005012	ROTEN E MITSUI CO	012	2005	Sim	Supervia	55 (CONTRATO Nº005/ASJUR	Operacional	1
200014100000033	bom	Existente	Operacional	E2005017	ROTEN E MITSUI CO	017	2005	Sim	Supervia	55 (CONTRATO Nº005/ASJUR	Operacional	1
200014100000034	bom	Existente	Operacional	E2005117	ROTEN E MITSUI CO	117	2005	Sim	Supervia	55 (CONTRATO Nº005/ASJUR	Operacional	1
200014100000039	bom	Existente	Operacional	E2005020	ROTEN E MITSUI CO	020	2005	Sim	Supervia	55 (CONTRATO Nº005/ASJUR	Operacional	1
200014100000002	bom	Existente	Operacional	E2005101	CNR/CRRC	101	2005	Sim	Central	55 (CONTRATO Nº005/ASJUR	Operacional - ajuste de detentora	1
200014100000003	bom	Existente	Operacional	E2005002	ROTEN E MITSUI CO	002	2005	Sim	Central	55 (CONTRATO Nº005/ASJUR	Operacional - ajuste de detentora	1

Motor TUE

BP	Estado Geral de Conservação:	Manutenção:	Localização/Estação:	Nº Gravação:	Marca/Fabricante:	Número:	Série:	Operacional	Detentora:	Comentários:	STATUS	Prioridade
200014100000004	bom	Existente	Operacional	E2005102	ROTEN E MITSUI CO	102	2005	Sim	Central	55 (CONTRATO N°005/ASJUR	Operacional - ajuste de detentora	1
200014100000005	bom	Existente	Operacional	E2005003	ROTEN E MITSUI CO	003	2005	Sim	Central	55 (CONTRATO N°005/ASJUR	Operacional - ajuste de detentora	1
200014100000006	bom	Existente	Operacional	E2005103	ROTEN E MITSUI CO	103	2005	Sim	Central	55 (CONTRATO N°005/ASJUR	Operacional - ajuste de detentora	1
200014100000205	Ruim	Existente	Operacional	E3133	CNR/CRRC	3133	3000	Não	Supervia	TRENS AQUISIÇÃO ERJ PET 2	Manutenção	1
200014100000206	Ruim	Existente	Ofic. Deodoro	E3033	CNR/CRRC	3033	3000	Não	Supervia	TRENS AQUISIÇÃO ERJ PET 2	Manutenção	1
200014100000239	Ruim	Existente	Ofic. Deodoro	E3153	CNR/CRRC	3153	3000	Não	Supervia	TRENS AQUISIÇÃO ERJ PET 2	Manutenção	1
200014100000240	Ruim	Existente	Ofic. Deodoro	E3053	CNR/CRRC	3053	3000	Não	Supervia	TRENS AQUISIÇÃO ERJ PET 2	Manutenção	1
200014100000277	Ruim	Existente	Operacional	E3173	CNR/CRRC	3173	3000	Não	Supervia	TRENS AQUISIÇÃO ERJ PET 2	Manutenção	1
200014100000278	Ruim	Existente	Operacional	E3073	CNR/CRRC	3073	3000	Não	Supervia	TRENS AQUISIÇÃO ERJ PET 2	Manutenção	1
200014100000483	Ruim	Existente	Ofic. Deodoro	E3097	CNR/CRRC	3097	3000	Não	Supervia	TRENS AQUISIÇÃO ERJ PET 2	Manutenção	1
200014100000484	Ruim	Existente	Ofic. Deodoro	E3197	CNR/CRRC	3197	3000	Não	Supervia	TRENS AQUISIÇÃO ERJ PET 2	Manutenção	1
A CADASTRAR	Ruim	-	Ofic. Deodoro	E5101	Alstom	-	5000	Não	Supervia	TRENS AQUISIÇÃO ERJ PET 2	Manutenção	1
A CADASTRAR	Ruim	-	Ofic. Deodoro	E5412	Alstom	-	5000	Não	Supervia	TRENS AQUISIÇÃO ERJ PET 2	Manutenção	1
A CADASTRAR	Ruim	-	Ofic. Deodoro	E5402	Alstom	-	5000	Não	Supervia	TRENS AQUISIÇÃO ERJ PET 2	Manutenção	1
A CADASTRAR	Ruim	-	Ofic. Deodoro	E5105	Alstom	-	5000	Não	Supervia	TRENS AQUISIÇÃO ERJ PET 2	Manutenção	1
200014100000083	bom	Existente	Operacional	E3102	CNR/CRRC	3102	3000	Sim	Supervia	TRENS AQUISIÇÃO ERJ PET 2	Operacional	1
200014100000084	bom	Existente	Operacional	E3002	CNR/CRRC	3002	3000	Sim	Supervia	TRENS AQUISIÇÃO ERJ PET 2	Operacional	1
200014100000085	bom	Existente	Operacional	E3103	CNR/CRRC	3103	3000	Sim	Supervia	TRENS AQUISIÇÃO ERJ PET 2	Operacional	1
200014100000086	bom	Existente	Operacional	E3003	CNR/CRRC	3003	3000	Sim	Supervia	TRENS AQUISIÇÃO ERJ PET 2	Operacional	1
200014100000087	bom	Existente	Operacional	E3104	CNR/CRRC	3104	3000	Sim	Supervia	TRENS AQUISIÇÃO ERJ PET 2	Operacional	1
200014100000088	bom	Existente	Operacional	E3004	CNR/CRRC	3004	3000	Sim	Supervia	TRENS AQUISIÇÃO ERJ PET 2	Operacional	1
200014100000089	bom	Existente	Operacional	E3105	CNR/CRRC	3105	3000	Sim	Supervia	TRENS AQUISIÇÃO ERJ PET 2	Operacional	1
200014100000090	bom	Existente	Operacional	E3005	CNR/CRRC	3005	3000	Sim	Supervia	TRENS AQUISIÇÃO ERJ PET 2	Operacional	1
200014100000091	bom	Existente	Operacional	E3106	CNR/CRRC	3106	3000	Sim	Supervia	TRENS AQUISIÇÃO ERJ PET 2	Operacional	1
200014100000092	bom	Existente	Operacional	E3006	CNR/CRRC	3006	3000	Sim	Supervia	TRENS AQUISIÇÃO ERJ PET 2	Operacional	1
200014100000093	bom	Existente	Operacional	E3107	CNR/CRRC	3107	3000	Sim	Supervia	TRENS AQUISIÇÃO ERJ PET 2	Operacional	1
200014100000094	bom	Existente	Operacional	E3007	CNR/CRRC	3007	3000	Sim	Supervia	TRENS AQUISIÇÃO ERJ PET 2	Operacional	1
200014100000095	bom	Existente	Operacional	E3108	ROTEN E MITSUI CO	3108	3000	Sim	Supervia	TRENS AQUISIÇÃO ERJ PET 2	Operacional	1
200014100000096	bom	Existente	Operacional	E3008	ROTEN E MITSUI CO	3008	3000	Sim	Supervia	TRENS AQUISIÇÃO ERJ PET 2	Operacional	1
200014100000097	bom	Existente	Operacional	E3109	CNR/CRRC	3109	3000	Sim	Supervia	TRENS AQUISIÇÃO ERJ PET 2	Operacional	1
200014100000098	bom	Existente	Operacional	E3009	CNR/CRRC	3009	3000	Sim	Supervia	TRENS AQUISIÇÃO ERJ PET 2	Operacional	1
200014100000099	bom	Existente	Operacional	E3110	CNR/CRRC	3110	3000	Sim	Supervia	TRENS AQUISIÇÃO ERJ PET 2	Operacional	1
200014100000100	bom	Existente	Operacional	E3111	CNR/CRRC	3111	3000	Sim	Supervia	TRENS AQUISIÇÃO ERJ PET 2	Operacional	1
200014100000101	bom	Existente	Operacional	E3010	CNR/CRRC	3010	3000	Sim	Supervia	TRENS AQUISIÇÃO ERJ PET 2	Operacional	1
200014100000102	bom	Existente	Operacional	E3011	CNR/CRRC	3011	3000	Sim	Supervia	TRENS AQUISIÇÃO ERJ PET 2	Operacional	1
200014100000103	bom	Existente	Operacional	E3112	CNR/CRRC	3112	3000	Sim	Supervia	TRENS AQUISIÇÃO ERJ PET 2	Operacional	1
200014100000104	bom	Existente	Operacional	E3012	CNR/CRRC	3012	3000	Sim	Supervia	TRENS AQUISIÇÃO ERJ PET 2	Operacional	1
200014100000105	bom	Existente	Operacional	E3113	CNR/CRRC	3113	3000	Sim	Supervia	TRENS AQUISIÇÃO ERJ PET 2	Operacional	1
200014100000106	bom	Existente	Operacional	E3013	CNR/CRRC	3013	3000	Sim	Supervia	TRENS AQUISIÇÃO ERJ PET 2	Operacional	1
200014100000107	bom	Existente	Operacional	E3114	ROTEN E MITSUI CO	3114	3000	Sim	Supervia	TRENS AQUISIÇÃO ERJ PET 2	Operacional	1
200014100000108	bom	Existente	Operacional	E3014	ROTEN E MITSUI CO	3014	3000	Sim	Supervia	TRENS AQUISIÇÃO ERJ PET 2	Operacional	1
200014100000109	bom	Existente	Operacional	E3115	CNR/CRRC	3115	3000	Sim	Supervia	TRENS AQUISIÇÃO ERJ PET 2	Operacional	1
200014100000110	bom	Existente	Operacional	E3015	CNR/CRRC	3015	3000	Sim	Supervia	TRENS AQUISIÇÃO ERJ PET 2	Operacional	1
200014100000111	bom	Existente	Operacional	E3116	CNR/CRRC	3116	3000	Sim	Supervia	TRENS AQUISIÇÃO ERJ PET 2	Operacional	1
200014100000112	bom	Existente	Operacional	E3016	CNR/CRRC	3016	3000	Sim	Supervia	TRENS AQUISIÇÃO ERJ PET 2	Operacional	1
200014100000113	bom	Existente	Operacional	E3117	CNR/CRRC	3117	3000	Sim	Supervia	TRENS AQUISIÇÃO ERJ PET 2	Operacional	1
200014100000114	bom	Existente	Operacional	E3017	CNR/CRRC	3017	3000	Sim	Supervia	TRENS AQUISIÇÃO ERJ PET 2	Operacional	1
200014100000115	bom	Existente	Operacional	E3118	CNR/CRRC	3118	3000	Sim	Supervia	TRENS AQUISIÇÃO ERJ PET 2	Operacional	1
200014100000116	bom	Existente	Operacional	E3018	CNR/CRRC	3018	3000	Sim	Supervia	TRENS AQUISIÇÃO ERJ PET 2	Operacional	1
200014100000117	bom	Existente	Operacional	E3119	CNR/CRRC	3119	3000	Sim	Supervia	TRENS AQUISIÇÃO ERJ PET 2	Operacional	1
200014100000118	bom	Existente	Operacional	E3019	CNR/CRRC	3019	3000	Sim	Supervia	TRENS AQUISIÇÃO ERJ PET 2	Operacional	1
200014100000119	bom	Existente	Operacional	E3120	CNR/CRRC	3120	3000	Sim	Supervia	TRENS AQUISIÇÃO ERJ PET 2	Operacional	1
200014100000120	bom	Existente	Operacional	E3020	CNR/CRRC	3020	3000	Sim	Supervia	TRENS AQUISIÇÃO ERJ PET 2	Operacional	1
200014100000121	bom	Existente	Operacional	E3121	CNR/CRRC	3121	3000	Sim	Supervia	TRENS AQUISIÇÃO ERJ PET 2	Operacional	1
200014100000122	bom	Existente	Operacional	E3021	CNR/CRRC	3021	3000	Sim	Supervia	TRENS AQUISIÇÃO ERJ PET 2	Operacional	1
200014100000123	bom	Existente	Operacional	E3122	CNR/CRRC	3122	3000	Sim	Supervia	TRENS AQUISIÇÃO ERJ PET 2	Operacional	1
200014100000124	bom	Existente	Operacional	E3022	CNR/CRRC	3022	3000	Sim	Supervia	TRENS AQUISIÇÃO ERJ PET 2	Operacional	1
200014100000125	bom	Existente	Operacional	E3123	CNR/CRRC	3123	3000	Sim	Supervia	TRENS AQUISIÇÃO ERJ PET 2	Operacional	1
200014100000126	bom	Existente	Operacional	E3023	CNR/CRRC	3023	3000	Sim	Supervia	TRENS AQUISIÇÃO ERJ PET 2	Operacional	1
200014100000127	bom	Existente	Operacional	E3124	CNR/CRRC	3124	3000	Sim	Supervia	TRENS AQUISIÇÃO ERJ PET 2	Operacional	1
200014100000128	bom	Existente	Operacional	E3024	CNR/CRRC	3024	3000	Sim	Supervia	TRENS AQUISIÇÃO ERJ PET 2	Operacional	1
200014100000129	bom	Existente	Operacional	E3125	CNR/CRRC	3125	3000	Sim	Supervia	TRENS AQUISIÇÃO ERJ PET 2	Operacional	1

Motor TUE

BP	Estado Geral de Conservação:	Manutenção:	Localização/Estação:	Nº Gravação:	Marca/Fabricante:	Número:	Série:	Operacional	Detentora:	Comentários:	STATUS	Prioridade
200014100000130	bom	Existente	Operacional	E3025	CNR/CRRC	3025	3000	Sim	Supervia	TRENS AQUISIÇÃO ERJ PET 2	Operacional	1
200014100000131	bom	Existente	Operacional	E3126	CNR/CRRC	3126	3000	Sim	Supervia	TRENS AQUISIÇÃO ERJ PET 2	Operacional	1
200014100000132	bom	Existente	Operacional	E3026	CNR/CRRC	3026	3000	Sim	Supervia	TRENS AQUISIÇÃO ERJ PET 2	Operacional	1
200014100000133	bom	Existente	Operacional	E3127	CNR/CRRC	3127	3000	Sim	Supervia	TRENS AQUISIÇÃO ERJ PET 2	Operacional	1
200014100000134	bom	Existente	Operacional	E3027	CNR/CRRC	3027	3000	Sim	Supervia	TRENS AQUISIÇÃO ERJ PET 2	Operacional	1
200014100000135	bom	Existente	Operacional	E3128	CNR/CRRC	3128	3000	Sim	Supervia	TRENS AQUISIÇÃO ERJ PET 2	Operacional	1
200014100000136	bom	Existente	Operacional	E3028	CNR/CRRC	3028	3000	Sim	Supervia	TRENS AQUISIÇÃO ERJ PET 2	Operacional	1
200014100000137	bom	Existente	Operacional	E3129	CNR/CRRC	3129	3000	Sim	Supervia	TRENS AQUISIÇÃO ERJ PET 2	Operacional	1
200014100000138	bom	Existente	Operacional	E3029	CNR/CRRC	3029	3000	Sim	Supervia	TRENS AQUISIÇÃO ERJ PET 2	Operacional	1
200014100000139	bom	Existente	Operacional	E3130	CNR/CRRC	3130	3000	Sim	Supervia	TRENS AQUISIÇÃO ERJ PET 2	Operacional	1
200014100000140	bom	Existente	Operacional	E3030	CNR/CRRC	3030	3000	Sim	Supervia	TRENS AQUISIÇÃO ERJ PET 2	Operacional	1
200014100000201	bom	Existente	Operacional	E3131	CNR/CRRC	3131	3000	Sim	Supervia	TRENS AQUISIÇÃO ERJ PET 2	Operacional	1
200014100000202	bom	Existente	Operacional	E3031	CNR/CRRC	3031	3000	Sim	Supervia	TRENS AQUISIÇÃO ERJ PET 2	Operacional	1
200014100000203	bom	Existente	Operacional	E3132	CNR/CRRC	3132	3000	Sim	Supervia	TRENS AQUISIÇÃO ERJ PET 2	Operacional	1
200014100000204	bom	Existente	Operacional	E3032	CNR/CRRC	3032	3000	Sim	Supervia	TRENS AQUISIÇÃO ERJ PET 2	Operacional	1
200014100000207	bom	Existente	Operacional	E3134	CNR/CRRC	3134	3000	Sim	Supervia	TRENS AQUISIÇÃO ERJ PET 2	Operacional	1
200014100000208	bom	Existente	Operacional	E3034	CNR/CRRC	3034	3000	Sim	Supervia	TRENS AQUISIÇÃO ERJ PET 2	Operacional	1
200014100000209	bom	Existente	Operacional	E3135	CNR/CRRC	3135	3000	Sim	Supervia	TRENS AQUISIÇÃO ERJ PET 2	Operacional	1
200014100000210	bom	Existente	Operacional	E3035	CNR/CRRC	3035	3000	Sim	Supervia	TRENS AQUISIÇÃO ERJ PET 2	Operacional	1
200014100000211	bom	Existente	Operacional	E3136	CNR/CRRC	3136	3000	Sim	Supervia	TRENS AQUISIÇÃO ERJ PET 2	Operacional	1
200014100000212	bom	Existente	Operacional	E3036	CNR/CRRC	3036	3000	Sim	Supervia	TRENS AQUISIÇÃO ERJ PET 2	Operacional	1
200014100000213	bom	Existente	Operacional	E3137	CNR/CRRC	3137	3000	Sim	Supervia	TRENS AQUISIÇÃO ERJ PET 2	Operacional	1
200014100000214	bom	Existente	Operacional	E3037	CNR/CRRC	3037	3000	Sim	Supervia	TRENS AQUISIÇÃO ERJ PET 2	Operacional	1
200014100000215	bom	Existente	Operacional	E3138	CNR/CRRC	3138	3000	Sim	Supervia	TRENS AQUISIÇÃO ERJ PET 2	Operacional	1
200014100000216	bom	Existente	Operacional	E3038	CNR/CRRC	3038	3000	Sim	Supervia	TRENS AQUISIÇÃO ERJ PET 2	Operacional	1
200014100000217	bom	Existente	Operacional	E3139	CNR/CRRC	3139	3000	Sim	Supervia	TRENS AQUISIÇÃO ERJ PET 2	Operacional	1
200014100000218	bom	Existente	Operacional	E3039	CNR/CRRC	3039	3000	Sim	Supervia	TRENS AQUISIÇÃO ERJ PET 2	Operacional	1
200014100000219	bom	Existente	Operacional	E3140	CNR/CRRC	3140	3000	Sim	Supervia	TRENS AQUISIÇÃO ERJ PET 2	Operacional	1
200014100000220	bom	Existente	Operacional	E3040	CNR/CRRC	3040	3000	Sim	Supervia	TRENS AQUISIÇÃO ERJ PET 2	Operacional	1
200014100000221	bom	Existente	Operacional	E3141	CNR/CRRC	3141	3000	Sim	Supervia	TRENS AQUISIÇÃO ERJ PET 2	Operacional	1
200014100000222	bom	Existente	Operacional	E3041	CNR/CRRC	3041	3000	Sim	Supervia	TRENS AQUISIÇÃO ERJ PET 2	Operacional	1
200014100000223	bom	Existente	Operacional	E3142	CNR/CRRC	3142	3000	Sim	Supervia	TRENS AQUISIÇÃO ERJ PET 2	Operacional	1
200014100000224	bom	Existente	Operacional	E3042	CNR/CRRC	3042	3000	Sim	Supervia	TRENS AQUISIÇÃO ERJ PET 2	Operacional	1
200014100000225	bom	Existente	Operacional	E3144	CNR/CRRC	3144	3000	Sim	Supervia	TRENS AQUISIÇÃO ERJ PET 2	Operacional	1
200014100000226	bom	Existente	Operacional	E3044	CNR/CRRC	3044	3000	Sim	Supervia	TRENS AQUISIÇÃO ERJ PET 2	Operacional	1
200014100000227	bom	Existente	Operacional	E3145	CNR/CRRC	3145	3000	Sim	Supervia	TRENS AQUISIÇÃO ERJ PET 2	Operacional	1
200014100000228	bom	Existente	Operacional	E3045	CNR/CRRC	3045	3000	Sim	Supervia	TRENS AQUISIÇÃO ERJ PET 2	Operacional	1
200014100000229	bom	Existente	Operacional	E3147	CNR/CRRC	3147	3000	Sim	Supervia	TRENS AQUISIÇÃO ERJ PET 2	Operacional	1
200014100000230	bom	Existente	Operacional	E3047	CNR/CRRC	3047	3000	Sim	Supervia	TRENS AQUISIÇÃO ERJ PET 2	Operacional	1
200014100000231	bom	Existente	Operacional	E3154	CNR/CRRC	3154	3000	Sim	Supervia	TRENS AQUISIÇÃO ERJ PET 2	Operacional	1
200014100000232	bom	Existente	Operacional	E3054	CNR/CRRC	3054	3000	Sim	Supervia	TRENS AQUISIÇÃO ERJ PET 2	Operacional	1
200014100000233	bom	Existente	Operacional	E3155	CNR/CRRC	3155	3000	Sim	Supervia	TRENS AQUISIÇÃO ERJ PET 2	Operacional	1
200014100000234	bom	Existente	Operacional	E3055	CNR/CRRC	3055	3000	Sim	Supervia	TRENS AQUISIÇÃO ERJ PET 2	Operacional	1
200014100000235	bom	Existente	Operacional	E3149	CNR/CRRC	3149	3000	Sim	Supervia	TRENS AQUISIÇÃO ERJ PET 2	Operacional	1
200014100000236	bom	Existente	Operacional	E3049	CNR/CRRC	3049	3000	Sim	Supervia	TRENS AQUISIÇÃO ERJ PET 2	Operacional	1
200014100000237	bom	Existente	Operacional	E3150	CNR/CRRC	3150	3000	Sim	Supervia	TRENS AQUISIÇÃO ERJ PET 2	Operacional	1
200014100000238	bom	Existente	Operacional	E3050	CNR/CRRC	3050	3000	Sim	Supervia	TRENS AQUISIÇÃO ERJ PET 2	Operacional	1
200014100000241	bom	Existente	Operacional	E3159	CNR/CRRC	3159	3000	Sim	Supervia	TRENS AQUISIÇÃO ERJ PET 2	Operacional	1
200014100000242	bom	Existente	Operacional	E3059	CNR/CRRC	3059	3000	Sim	Supervia	TRENS AQUISIÇÃO ERJ PET 2	Operacional	1
200014100000243	bom	Existente	Operacional	E3160	CNR/CRRC	3160	3000	Sim	Supervia	TRENS AQUISIÇÃO ERJ PET 2	Operacional	1
200014100000244	bom	Existente	Operacional	E3060	CNR/CRRC	3060	3000	Sim	Supervia	TRENS AQUISIÇÃO ERJ PET 2	Operacional	1
200014100000245	bom	Existente	Operacional	E3156	CNR/CRRC	3156	3000	Sim	Supervia	TRENS AQUISIÇÃO ERJ PET 2	Operacional	1
200014100000246	bom	Existente	Operacional	E3056	CNR/CRRC	3056	3000	Sim	Supervia	TRENS AQUISIÇÃO ERJ PET 2	Operacional	1
200014100000247	bom	Existente	Operacional	E3158	CNR/CRRC	3158	3000	Sim	Supervia	TRENS AQUISIÇÃO ERJ PET 2	Operacional	1
200014100000248	bom	Existente	Operacional	E3058	CNR/CRRC	3058	3000	Sim	Supervia	TRENS AQUISIÇÃO ERJ PET 2	Operacional	1
200014100000249	bom	Existente	Operacional	E3161	CNR/CRRC	3161	3000	Sim	Supervia	TRENS AQUISIÇÃO ERJ PET 2	Operacional	1
200014100000250	bom	Existente	Operacional	E3061	CNR/CRRC	3061	3000	Sim	Supervia	TRENS AQUISIÇÃO ERJ PET 2	Operacional	1
200014100000251	bom	Existente	Operacional	E3162	CNR/CRRC	3162	3000	Sim	Supervia	TRENS AQUISIÇÃO ERJ PET 2	Operacional	1
200014100000252	bom	Existente	Operacional	E3062	CNR/CRRC	3062	3000	Sim	Supervia	TRENS AQUISIÇÃO ERJ PET 2	Operacional	1
200014100000253	bom	Existente	Operacional	E3163	CNR/CRRC	3163	3000	Sim	Supervia	TRENS AQUISIÇÃO ERJ PET 2	Operacional	1
200014100000254	bom	Existente	Operacional	E3063	CNR/CRRC	3063	3000	Sim	Supervia	TRENS AQUISIÇÃO ERJ PET 2	Operacional	1
200014100000255	bom	Existente	Operacional	E3152	CNR/CRRC	3152	3000	Sim	Supervia	TRENS AQUISIÇÃO ERJ PET 2	Operacional	1

Motor TUE

BP	Estado Geral de Conservação:	Manutenção:	Localização/Estação:	Nº Gravação:	Marca/Fabricante:	Número:	Série:	Operacional	Detentora:	Comentários:	STATUS	Prioridade
200014100000256	bom	Existente	Operacional	E3052	CNR/CRRC	3052	3000	Sim	Supervia	TRENS AQUISIÇÃO ERJ PET 2	Operacional	1
200014100000257	bom	Existente	Operacional	E3157	CNR/CRRC	3157	3000	Sim	Supervia	TRENS AQUISIÇÃO ERJ PET 2	Operacional	1
200014100000258	bom	Existente	Operacional	E3057	CNR/CRRC	3057	3000	Sim	Supervia	TRENS AQUISIÇÃO ERJ PET 2	Operacional	1
200014100000259	bom	Existente	Operacional	E3165	CNR/CRRC	3165	3000	Sim	Supervia	TRENS AQUISIÇÃO ERJ PET 2	Operacional	1
200014100000260	bom	Existente	Operacional	E3065	CNR/CRRC	3065	3000	Sim	Supervia	TRENS AQUISIÇÃO ERJ PET 2	Operacional	1
200014100000261	bom	Existente	Operacional	E3166	CNR/CRRC	3166	3000	Sim	Supervia	TRENS AQUISIÇÃO ERJ PET 2	Operacional	1
200014100000262	bom	Existente	Operacional	E3066	CNR/CRRC	3066	3000	Sim	Supervia	TRENS AQUISIÇÃO ERJ PET 2	Operacional	1
200014100000263	bom	Existente	Operacional	E3167	CNR/CRRC	3167	3000	Sim	Supervia	TRENS AQUISIÇÃO ERJ PET 2	Operacional	1
200014100000264	bom	Existente	Operacional	E3067	CNR/CRRC	3067	3000	Sim	Supervia	TRENS AQUISIÇÃO ERJ PET 2	Operacional	1
200014100000265	bom	Existente	Operacional	E3164	CNR/CRRC	3164	3000	Sim	Supervia	TRENS AQUISIÇÃO ERJ PET 2	Operacional	1
200014100000266	bom	Existente	Operacional	E3064	CNR/CRRC	3064	3000	Sim	Supervia	TRENS AQUISIÇÃO ERJ PET 2	Operacional	1
200014100000267	bom	Existente	Operacional	E3168	CNR/CRRC	3168	3000	Sim	Supervia	TRENS AQUISIÇÃO ERJ PET 2	Operacional	1
200014100000268	bom	Existente	Operacional	E3068	CNR/CRRC	3068	3000	Sim	Supervia	TRENS AQUISIÇÃO ERJ PET 2	Operacional	1
200014100000269	bom	Existente	Operacional	E3169	CNR/CRRC	3169	3000	Sim	Supervia	TRENS AQUISIÇÃO ERJ PET 2	Operacional	1
200014100000270	bom	Existente	Operacional	E3069	CNR/CRRC	3069	3000	Sim	Supervia	TRENS AQUISIÇÃO ERJ PET 2	Operacional	1
200014100000271	bom	Existente	Operacional	E3170	CNR/CRRC	3170	3000	Sim	Supervia	TRENS AQUISIÇÃO ERJ PET 2	Operacional	1
200014100000272	bom	Existente	Operacional	E3070	CNR/CRRC	3070	3000	Sim	Supervia	TRENS AQUISIÇÃO ERJ PET 2	Operacional	1
200014100000273	bom	Existente	Operacional	E3171	CNR/CRRC	3171	3000	Sim	Supervia	TRENS AQUISIÇÃO ERJ PET 2	Operacional	1
200014100000274	bom	Existente	Operacional	E3071	CNR/CRRC	3071	3000	Sim	Supervia	TRENS AQUISIÇÃO ERJ PET 2	Operacional	1
200014100000275	bom	Existente	Operacional	E3172	CNR/CRRC	3172	3000	Sim	Supervia	TRENS AQUISIÇÃO ERJ PET 2	Operacional	1
200014100000276	bom	Existente	Operacional	E3072	CNR/CRRC	3072	3000	Sim	Supervia	TRENS AQUISIÇÃO ERJ PET 2	Operacional	1
200014100000279	bom	Existente	Operacional	E3174	CNR/CRRC	3174	3000	Sim	Supervia	TRENS AQUISIÇÃO ERJ PET 2	Operacional	1
200014100000280	bom	Existente	Operacional	E3074	CNR/CRRC	3074	3000	Sim	Supervia	TRENS AQUISIÇÃO ERJ PET 2	Operacional	1
200014100000281	bom	Existente	Operacional	E3175	CNR/CRRC	3175	3000	Sim	Supervia	TRENS AQUISIÇÃO ERJ PET 2	Operacional	1
200014100000282	bom	Existente	Operacional	E3075	CNR/CRRC	3075	3000	Sim	Supervia	TRENS AQUISIÇÃO ERJ PET 2	Operacional	1
200014100000283	bom	Existente	Operacional	E3177	CNR/CRRC	3177	3000	Sim	Supervia	TRENS AQUISIÇÃO ERJ PET 2	Operacional	1
200014100000284	bom	Existente	Operacional	E3077	CNR/CRRC	3077	3000	Sim	Supervia	TRENS AQUISIÇÃO ERJ PET 2	Operacional	1
200014100000285	bom	Existente	Operacional	E3179	CNR/CRRC	3179	3000	Sim	Supervia	TRENS AQUISIÇÃO ERJ PET 2	Operacional	1
200014100000286	bom	Existente	Operacional	E3079	CNR/CRRC	3079	3000	Sim	Supervia	TRENS AQUISIÇÃO ERJ PET 2	Operacional	1
200014100000287	bom	Existente	Operacional	E3180	CNR/CRRC	3180	3000	Sim	Supervia	TRENS AQUISIÇÃO ERJ PET 2	Operacional	1
200014100000288	bom	Existente	Operacional	E3080	CNR/CRRC	3080	3000	Sim	Supervia	TRENS AQUISIÇÃO ERJ PET 2	Operacional	1
200014100000289	bom	Existente	Operacional	E3176	CNR/CRRC	3176	3000	Sim	Supervia	TRENS AQUISIÇÃO ERJ PET 2	Operacional	1
200014100000290	bom	Existente	Operacional	E3076	CNR/CRRC	3076	3000	Sim	Supervia	TRENS AQUISIÇÃO ERJ PET 2	Operacional	1
200014100000291	bom	Existente	Operacional	E3181	CNR/CRRC	3181	3000	Sim	Supervia	TRENS AQUISIÇÃO ERJ PET 2	Operacional	1
200014100000292	bom	Existente	Operacional	E3081	CNR/CRRC	3081	3000	Sim	Supervia	TRENS AQUISIÇÃO ERJ PET 2	Operacional	1
200014100000293	bom	Existente	Operacional	E3182	CNR/CRRC	3182	3000	Sim	Supervia	TRENS AQUISIÇÃO ERJ PET 2	Operacional	1
200014100000294	bom	Existente	Operacional	E3082	CNR/CRRC	3082	3000	Sim	Supervia	TRENS AQUISIÇÃO ERJ PET 2	Operacional	1
200014100000295	bom	Existente	Operacional	E3178	CNR/CRRC	3178	3000	Sim	Supervia	TRENS AQUISIÇÃO ERJ PET 2	Operacional	1
200014100000296	bom	Existente	Operacional	E3078	CNR/CRRC	3078	3000	Sim	Supervia	TRENS AQUISIÇÃO ERJ PET 2	Operacional	1
200014100000394	bom	Existente	Operacional	E3183	CNR/CRRC	3183	3000	Sim	Supervia	TRENS AQUISIÇÃO ERJ PET 2	Operacional	1
200014100000395	bom	Existente	Operacional	E3084	CNR/CRRC	3084	3000	Sim	Supervia	TRENS AQUISIÇÃO ERJ PET 2	Operacional	1
200014100000396	bom	Existente	Operacional	E3184	CNR/CRRC	3184	3000	Sim	Supervia	TRENS AQUISIÇÃO ERJ PET 2	Operacional	1
200014100000397	bom	Existente	Operacional	E3085	CNR/CRRC	3085	3000	Sim	Supervia	TRENS AQUISIÇÃO ERJ PET 2	Operacional	1
200014100000398	bom	Existente	Operacional	E3185	CNR/CRRC	3185	3000	Sim	Supervia	TRENS AQUISIÇÃO ERJ PET 2	Operacional	1
200014100000399	bom	Existente	Operacional	E3086	CNR/CRRC	3086	3000	Sim	Supervia	TRENS AQUISIÇÃO ERJ PET 2	Operacional	1
200014100000400	bom	Existente	Operacional	E3186	CNR/CRRC	3186	3000	Sim	Supervia	TRENS AQUISIÇÃO ERJ PET 2	Operacional	1
200014100000401	bom	Existente	Operacional	E3092	CNR/CRRC	3092	3000	Sim	Supervia	TRENS AQUISIÇÃO ERJ PET 2	Operacional	1
200014100000402	bom	Existente	Operacional	E3192	CNR/CRRC	3192	3000	Sim	Supervia	TRENS AQUISIÇÃO ERJ PET 2	Operacional	1
200014100000403	bom	Existente	Operacional	E3090	CNR/CRRC	3090	3000	Sim	Supervia	TRENS AQUISIÇÃO ERJ PET 2	Operacional	1
200014100000404	bom	Existente	Operacional	E3190	CNR/CRRC	3190	3000	Sim	Supervia	TRENS AQUISIÇÃO ERJ PET 2	Operacional	1
200014100000405	bom	Existente	Operacional	E3091	CNR/CRRC	3091	3000	Sim	Supervia	TRENS AQUISIÇÃO ERJ PET 2	Operacional	1
200014100000406	bom	Existente	Operacional	E3191	CNR/CRRC	3191	3000	Sim	Supervia	TRENS AQUISIÇÃO ERJ PET 2	Operacional	1
200014100000407	bom	Existente	Operacional	E3093	CNR/CRRC	3093	3000	Sim	Supervia	TRENS AQUISIÇÃO ERJ PET 2	Operacional	1
200014100000408	bom	Existente	Operacional	E3193	CNR/CRRC	3193	3000	Sim	Supervia	TRENS AQUISIÇÃO ERJ PET 2	Operacional	1
200014100000409	bom	Existente	Operacional	E3094	CNR/CRRC	3094	3000	Sim	Supervia	TRENS AQUISIÇÃO ERJ PET 2	Operacional	1
200014100000410	bom	Existente	Operacional	E3194	CNR/CRRC	3194	3000	Sim	Supervia	TRENS AQUISIÇÃO ERJ PET 2	Operacional	1
200014100000411	bom	Existente	Operacional	E3087	CNR/CRRC	3087	3000	Sim	Supervia	TRENS AQUISIÇÃO ERJ PET 2	Operacional	1
200014100000412	bom	Existente	Operacional	E3187	CNR/CRRC	3187	3000	Sim	Supervia	TRENS AQUISIÇÃO ERJ PET 2	Operacional	1
200014100000413	bom	Existente	Operacional	E3088	CNR/CRRC	3088	3000	Sim	Supervia	TRENS AQUISIÇÃO ERJ PET 2	Operacional	1
200014100000414	bom	Existente	Operacional	E3188	CNR/CRRC	3188	3000	Sim	Supervia	TRENS AQUISIÇÃO ERJ PET 2	Operacional	1
200014100000415	bom	Existente	Operacional	E3089	CNR/CRRC	3089	3000	Sim	Supervia	TRENS AQUISIÇÃO ERJ PET 2	Operacional	1
200014100000416	bom	Existente	Operacional	E3189	CNR/CRRC	3189	3000	Sim	Supervia	TRENS AQUISIÇÃO ERJ PET 2	Operacional	1

Motor TUE

BP	Estado Geral de Conservação:	Manutenção:	Localização/Estação:	Nº Gravação:	Marca/Fabricante:	Número:	Série:	Operacional	Detentora:	Comentários:	STATUS	Prioridade
200014100000417	bom	Existente	Operacional	E3095	CNR/CRRC	3095	3000	Sim	Supervia	TRENS AQUISIÇÃO ERJ PET 2	Operacional	1
200014100000418	bom	Existente	Operacional	E3195	CNR/CRRC	3195	3000	Sim	Supervia	TRENS AQUISIÇÃO ERJ PET 2	Operacional	1
200014100000419	bom	Existente	Operacional	E3096	CNR/CRRC	3096	3000	Sim	Supervia	TRENS AQUISIÇÃO ERJ PET 2	Operacional	1
200014100000420	bom	Existente	Operacional	E3196	CNR/CRRC	3196	3000	Sim	Supervia	TRENS AQUISIÇÃO ERJ PET 2	Operacional	1
200014100000421	bom	Existente	Operacional	E3098	CNR/CRRC	3098	3000	Sim	Supervia	TRENS AQUISIÇÃO ERJ PET 2	Operacional	1
200014100000422	bom	Existente	Operacional	E3198	CNR/CRRC	3198	3000	Sim	Supervia	TRENS AQUISIÇÃO ERJ PET 2	Operacional	1
200014100000423	bom	Existente	Operacional	E3099	CNR/CRRC	3099	3000	Sim	Supervia	TRENS AQUISIÇÃO ERJ PET 2	Operacional	1
200014100000424	bom	Existente	Operacional	E3199	CNR/CRRC	3199	3000	Sim	Supervia	TRENS AQUISIÇÃO ERJ PET 2	Operacional	1
200014100000481	bom	Existente	Operacional	E3000	CNR/CRRC	3000	3000	Sim	Supervia	TRENS AQUISIÇÃO ERJ PET 2	Operacional	1
200014100000482	bom	Existente	Operacional	E3100	CNR/CRRC	3100	3000	Sim	Supervia	TRENS AQUISIÇÃO ERJ PET 2	Operacional	1
200020100000600	bom	Existente	Operacional	E3043	CNR/CRRC	3043	3000	Sim	Supervia	TRENS AQUISIÇÃO ERJ PET 2	Operacional	1
200020100000601	bom	Existente	Operacional	E3143	CNR/CRRC	3143	3000	Sim	Supervia	TRENS AQUISIÇÃO ERJ PET 2	Operacional	1
200020100000604	bom	Existente	Operacional	E3046	CNR/CRRC	3046	3000	Sim	Supervia	TRENS AQUISIÇÃO ERJ PET 2	Operacional	1
200020100000605	bom	Existente	Operacional	E3146	CNR/CRRC	3146	3000	Sim	Supervia	TRENS AQUISIÇÃO ERJ PET 2	Operacional	1
200020100000608	bom	Existente	Operacional	E3048	CNR/CRRC	3048	3000	Sim	Supervia	TRENS AQUISIÇÃO ERJ PET 2	Operacional	1
200020100000609	bom	Existente	Operacional	E3148	CNR/CRRC	3148	3000	Sim	Supervia	TRENS AQUISIÇÃO ERJ PET 2	Operacional	1
200020100000612	bom	Existente	Operacional	E3051	CNR/CRRC	3051	3000	Sim	Supervia	TRENS AQUISIÇÃO ERJ PET 2	Operacional	1
200020100000613	bom	Existente	Operacional	E3151	CNR/CRRC	3151	3000	Sim	Supervia	TRENS AQUISIÇÃO ERJ PET 2	Operacional	1
A CADASTRAR	bom	Existente	Operacional	E5112	Alstom	-	5000	Sim	Supervia	TRENS AQUISIÇÃO ERJ PET 2	Operacional	1
A CADASTRAR	bom	Existente	Operacional	E5011	Alstom	-	5000	Sim	Supervia	TRENS AQUISIÇÃO ERJ PET 2	Operacional	1
A CADASTRAR	bom	Existente	Operacional	E5111	Alstom	-	5000	Sim	Supervia	TRENS AQUISIÇÃO ERJ PET 2	Operacional	1
A CADASTRAR	bom	Existente	Operacional	E5102	Alstom	-	5000	Sim	Supervia	TRENS AQUISIÇÃO ERJ PET 2	Operacional	1
A CADASTRAR	bom	Existente	Operacional	E5001	Alstom	-	5000	Sim	Supervia	TRENS AQUISIÇÃO ERJ PET 2	Operacional	1
A CADASTRAR	bom	Existente	Operacional	E5005	Alstom	-	5000	Sim	Supervia	TRENS AQUISIÇÃO ERJ PET 2	Operacional	1
A CADASTRAR	bom	Existente	Operacional	E5406	Alstom	-	5000	Sim	Supervia	TRENS AQUISIÇÃO ERJ PET 2	Operacional	1
A CADASTRAR	bom	Existente	Operacional	E5106	Alstom	-	5000	Sim	Supervia	TRENS AQUISIÇÃO ERJ PET 2	Operacional	1
A CADASTRAR	bom	Existente	Operacional	E5107	ALSTOM	-	5000	Sim	Supervia	TRENS AQUISIÇÃO ERJ PET 2	Operacional	1
A CADASTRAR	bom	Existente	Operacional	E5007	ALSTOM	-	5000	Sim	Supervia	TRENS AQUISIÇÃO ERJ PET 2	Operacional	1
A CADASTRAR	bom	Existente	Operacional	E5408	ALSTOM	-	5000	Sim	Supervia	TRENS AQUISIÇÃO ERJ PET 2	Operacional	1
A CADASTRAR	bom	Existente	Operacional	E5108	ALSTOM	-	5000	Sim	Supervia	TRENS AQUISIÇÃO ERJ PET 2	Operacional	1
A CADASTRAR	bom	Existente	Operacional	E5103	ALSTOM	-	5000	Sim	Supervia	TRENS AQUISIÇÃO ERJ PET 2	Operacional	1
A CADASTRAR	bom	Existente	Operacional	E5003	ALSTOM	-	5000	Sim	Supervia	TRENS AQUISIÇÃO ERJ PET 2	Operacional	1
A CADASTRAR	bom	Existente	Operacional	E5404	ALSTOM	-	5000	Sim	Supervia	TRENS AQUISIÇÃO ERJ PET 2	Operacional	1
A CADASTRAR	bom	Existente	Operacional	E5104	ALSTOM	-	5000	Sim	Supervia	TRENS AQUISIÇÃO ERJ PET 2	Operacional	1
A CADASTRAR	bom	Existente	Operacional	E5109	ALSTOM	-	5000	Sim	Supervia	TRENS AQUISIÇÃO ERJ PET 2	Operacional	1
A CADASTRAR	bom	Existente	Operacional	E5009	ALSTOM	-	5000	Sim	Supervia	TRENS AQUISIÇÃO ERJ PET 2	Operacional	1
A CADASTRAR	bom	Existente	Operacional	E5410	ALSTOM	-	5000	Sim	Supervia	TRENS AQUISIÇÃO ERJ PET 2	Operacional	1
A CADASTRAR	bom	Existente	Operacional	E5110	ALSTOM	-	5000	Sim	Supervia	TRENS AQUISIÇÃO ERJ PET 2	Operacional	1
A CADASTRAR	Ruim	Existente	Ofic. Deodoro	E4109	ALSTOM	-	4000	Não	Supervia	UISIÇÃO SUPERVIA COMPRO	Manutenção	1
A CADASTRAR	Ruim	Existente	Ofic. Deodoro	E4009	ALSTOM	-	4000	Não	Supervia	UISIÇÃO SUPERVIA COMPRO	Manutenção	1
A CADASTRAR	Ruim	Existente	Ofic. Deodoro	E4410	ALSTOM	-	4000	Não	Supervia	UISIÇÃO SUPERVIA COMPRO	Manutenção	1
A CADASTRAR	Ruim	Existente	Ofic. Deodoro	E4110	ALSTOM	-	4000	Não	Supervia	UISIÇÃO SUPERVIA COMPRO	Manutenção	1
A CADASTRAR	Ruim	-	Ofic. Deodoro	E4105	Alstom	-	4000	Não	Supervia	UISIÇÃO SUPERVIA COMPRO	Manutenção	1
A CADASTRAR	Ruim	-	Ofic. Deodoro	E4005	Alstom	-	4000	Não	Supervia	UISIÇÃO SUPERVIA COMPRO	Manutenção	1
A CADASTRAR	Ruim	-	Ofic. Deodoro	E4406	Alstom	-	4000	Não	Supervia	UISIÇÃO SUPERVIA COMPRO	Manutenção	1
A CADASTRAR	Ruim	-	Ofic. Deodoro	E4106	Alstom	-	4000	Não	Supervia	UISIÇÃO SUPERVIA COMPRO	Manutenção	1
A CADASTRAR	Ruim	-	Ofic. Deodoro	E4111	Alstom	-	4000	Não	Supervia	UISIÇÃO SUPERVIA COMPRO	Manutenção	1
A CADASTRAR	Ruim	Existente	Of. S. Diogo	E4015	ALSTOM	-	4000	Não	Supervia	UISIÇÃO SUPERVIA COMPRO	Manutenção	1
A CADASTRAR	Ruim	Existente	Of. S. Diogo	E4416	ALSTOM	-	4000	Não	Supervia	UISIÇÃO SUPERVIA COMPRO	Manutenção	1
A CADASTRAR	Ruim	Existente	Of. S. Diogo	E4116	ALSTOM	-	4000	Não	Supervia	UISIÇÃO SUPERVIA COMPRO	Manutenção	1
A CADASTRAR	Ruim	-	Ofic. Deodoro	E4119	Alstom	-	4000	Não	Supervia	UISIÇÃO SUPERVIA COMPRO	Manutenção	1
A CADASTRAR	Ruim	-	Ofic. Deodoro	E4019	Alstom	-	4000	Não	Supervia	UISIÇÃO SUPERVIA COMPRO	Manutenção	1
A CADASTRAR	Ruim	-	Ofic. Deodoro	E4420	Alstom	-	4000	Não	Supervia	UISIÇÃO SUPERVIA COMPRO	Manutenção	1
A CADASTRAR	Ruim	-	Ofic. Deodoro	E4120	Alstom	-	4000	Não	Supervia	UISIÇÃO SUPERVIA COMPRO	Manutenção	1
A CADASTRAR	Ruim	Existente	Of. S. Diogo	E4418	ALSTOM	-	4000	Não	Supervia	UISIÇÃO SUPERVIA COMPRO	Manutenção	1
A CADASTRAR	Ruim	-	Ofic. Deodoro	E4007	ALSTOM	-	4000	Não	Supervia	UISIÇÃO SUPERVIA COMPRO	Manutenção	1
A CADASTRAR	Ruim	-	Ofic. Deodoro	E4408	ALSTOM	-	4000	Não	Supervia	UISIÇÃO SUPERVIA COMPRO	Manutenção	1
A CADASTRAR	Ruim	-	Ofic. Deodoro	E4108	ALSTOM	-	4000	Não	Supervia	UISIÇÃO SUPERVIA COMPRO	Manutenção	1
A CADASTRAR	bom	Existente	Operacional	E4104	Alstom	-	4000	Sim	Supervia	UISIÇÃO SUPERVIA COMPRO	Operacional	1
A CADASTRAR	bom	Existente	Operacional	E4404	Alstom	-	4000	Sim	Supervia	UISIÇÃO SUPERVIA COMPRO	Operacional	1
A CADASTRAR	bom	Existente	Operacional	E4003	Alstom	-	4000	Sim	Supervia	UISIÇÃO SUPERVIA COMPRO	Operacional	1
A CADASTRAR	bom	Existente	Operacional	E4103	Alstom	-	4000	Sim	Supervia	UISIÇÃO SUPERVIA COMPRO	Operacional	1

Motor TUE

BP	Estado Geral de Conservação:	Manutenção:	Localização/Estação:	Nº Gravação:	Marca/Fabricante:	Número:	Série:	Operacional	Detentora:	Comentários:	STATUS	Prioridade
A CADASTRAR	bom	Existente	Operacional	E4102	Alstom	-	4000	Sim	Supervia	UISIÇÃO SUPERVIA COMPRO	Operacional	1
A CADASTRAR	bom	Existente	Operacional	E4402	Alstom	-	4000	Sim	Supervia	UISIÇÃO SUPERVIA COMPRO	Operacional	1
A CADASTRAR	bom	Existente	Operacional	E4001	Alstom	-	4000	Sim	Supervia	UISIÇÃO SUPERVIA COMPRO	Operacional	1
A CADASTRAR	bom	Existente	Operacional	E4101	Alstom	-	4000	Sim	Supervia	UISIÇÃO SUPERVIA COMPRO	Operacional	1
A CADASTRAR	bom	Existente	Operacional	E4011	Alstom	-	4000	Sim	Supervia	UISIÇÃO SUPERVIA COMPRO	Operacional	1
A CADASTRAR	bom	Existente	Operacional	E4412	Alstom	-	4000	Sim	Supervia	UISIÇÃO SUPERVIA COMPRO	Operacional	1
A CADASTRAR	bom	Existente	Operacional	E4112	Alstom	-	4000	Sim	Supervia	UISIÇÃO SUPERVIA COMPRO	Operacional	1
A CADASTRAR	bom	Existente	Operacional	E4115	ALSTOM	-	4000	Sim	Supervia	UISIÇÃO SUPERVIA COMPRO	Operacional	1
A CADASTRAR	bom	Existente	Operacional	E4118	ALSTOM	-	4000	Sim	Supervia	UISIÇÃO SUPERVIA COMPRO	Operacional	1
A CADASTRAR	bom	Existente	Operacional	E4017	ALSTOM	-	4000	Sim	Supervia	UISIÇÃO SUPERVIA COMPRO	Operacional	1
A CADASTRAR	bom	Existente	Operacional	E4117	ALSTOM	-	4000	Sim	Supervia	UISIÇÃO SUPERVIA COMPRO	Operacional	1
A CADASTRAR	bom	Existente	Operacional	E4113	Alstom	-	4000	Sim	Supervia	UISIÇÃO SUPERVIA COMPRO	Operacional	1
A CADASTRAR	bom	Existente	Operacional	E4013	Alstom	-	4000	Sim	Supervia	UISIÇÃO SUPERVIA COMPRO	Operacional	1
A CADASTRAR	bom	Existente	Operacional	E4414	Alstom	-	4000	Sim	Supervia	UISIÇÃO SUPERVIA COMPRO	Operacional	1
A CADASTRAR	bom	Existente	Operacional	E4114	Alstom	-	4000	Sim	Supervia	UISIÇÃO SUPERVIA COMPRO	Operacional	1
A CADASTRAR	bom	Existente	Operacional	E4107	ALSTOM	-	4000	Sim	Supervia	UISIÇÃO SUPERVIA COMPRO	Operacional	1

Reboque TUE

BP	Estado Geral de Conservação:	Manutenção:	Localização/Estação:	Nº Gravação:	Marca/Fabricante:	Numero:	Série:	Operacional	Detentora:	STATUS	Prioridade
100008300591510	Péssimo	Inexistente	XM5	ER1430	CCC MPE MGE	1430	400	Não	Supervia	Desmobilização	1
100008800591425	Péssimo	Inexistente	XM5	ER11026	Cobrasma/Mafersa	11026	1000	Não	Supervia	Desmobilização	1
100008300593575	Péssimo	Inexistente	Pátio Deodoro	ER704	MAFERSA	704	700	Não	Supervia	Desmobilização	1
100008300593577	Péssimo	Inexistente	Pátio Deodoro	ER1704	MAFERSA	1704	700	Não	Supervia	Desmobilização	1
100008300599287	Péssimo	Inexistente	Pát. São Diogo	ER717	MAFERSA	717	700	Não	Supervia	Desmobilização	1
100008300599289	Péssimo	Inexistente	Pát. São Diogo	ER1717	MAFERSA	1717	700	Não	Supervia	Desmobilização	1
100008400591162	Péssimo	Inexistente	Pátio Japeri	ER501	HITACHI	501	500	Não	Supervia	Desmobilização	1
100008400591164	Péssimo	Inexistente	Pátio Japeri	ER502	HITACHI	502	500	Não	Supervia	Desmobilização	1
100008400591166	Péssimo	Inexistente	Pátio Japeri	ER503	HITACHI	503	500	Não	Supervia	Desmobilização	1
100008400591168	Péssimo	Inexistente	Pátio Japeri	ER504	HITACHI	504	500	Não	Supervia	Desmobilização	1
100008400591180	Péssimo	Inexistente	Pátio Japeri	ER510	HITACHI	510	500	Não	Supervia	Desmobilização	1
100008400591182	Péssimo	Inexistente	Pátio Deodoro	ER511	HITACHI	511	500	Não	Supervia	Desmobilização	1
100008400591184	Péssimo	Inexistente	Pát. São Diogo	ER512	HITACHI	512	500	Não	Supervia	Desmobilização	1
100008400591194	Péssimo	Inexistente	Pátio Japeri	ER517	HITACHI	517	500	Não	Supervia	Desmobilização	1
100008400591200	Péssimo	Inexistente	Pátio Japeri	ER520	HITACHI	520	500	Não	Supervia	Desmobilização	1
100008400591202	Péssimo	Inexistente	Pátio Japeri	ER521	HITACHI	521	500	Não	Supervia	Desmobilização	1
100008400591208	Péssimo	Inexistente	Pátio Japeri	ER524	HITACHI	524	500	Não	Supervia	Desmobilização	1
100008400591212	Péssimo	Inexistente	Pát. São Diogo	ER526	HITACHI	526	500	Não	Supervia	Desmobilização	1
100008400591216	Péssimo	Inexistente	Pátio Japeri	ER528	HITACHI	528	500	Não	Supervia	Desmobilização	1
100008400591576	Péssimo	Inexistente	Pátio Japeri	ER1501	HITACHI	1501	500	Não	Supervia	Desmobilização	1
100008400591577	Péssimo	Inexistente	Pátio Japeri	ER1502	HITACHI	1502	500	Não	Supervia	Desmobilização	1
100008400591578	Péssimo	Inexistente	Pátio Japeri	ER1503	HITACHI	1503	500	Não	Supervia	Desmobilização	1
100008400591579	Péssimo	Inexistente	Pátio Japeri	ER1504	HITACHI	1504	500	Não	Supervia	Desmobilização	1
100008400591585	Péssimo	Inexistente	Pátio Japeri	ER1510	HITACHI	1510	500	Não	Supervia	Desmobilização	1
100008400591586	Péssimo	Inexistente	Pátio Deodoro	ER1511	0	1511	500	Não	Supervia	Desmobilização	1
100008400591587	Péssimo	Inexistente	Pát. São Diogo	ER1512	HITACHI	1512	500	Não	Supervia	Desmobilização	1
100008400591592	Péssimo	Inexistente	Pátio Japeri	ER1517	HITACHI	1517	500	Não	Supervia	Desmobilização	1
100008400591593	Péssimo	Inexistente	Pátio Japeri	ER1518	HITACHI	1518	500	Não	Supervia	Desmobilização	1
100008400591595	Péssimo	Inexistente	Pátio Japeri	ER1520	HITACHI	1520	500	Não	Supervia	Desmobilização	1
100008400591596	Péssimo	Inexistente	Pátio Japeri	ER1521	HITACHI	1521	500	Não	Supervia	Desmobilização	1
100008400591599	Péssimo	Inexistente	Pátio Japeri	ER1524	HITACHI	1524	500	Não	Supervia	Desmobilização	1
100008400591601	Péssimo	Inexistente	Pát. São Diogo	ER1526	HITACHI	1526	500	Não	Supervia	Desmobilização	1
100008400591603	Péssimo	Inexistente	Pátio Japeri	ER1528	HITACHI	1528	500	Não	Supervia	Desmobilização	1
100008500593567	Péssimo	Inexistente	Pátio Japeri	ER702	MAFERSA	702	700	Não	Supervia	Desmobilização	1
100008500593571	Péssimo	Inexistente	Pát. São Diogo	ER703	MAFERSA	703	700	Não	Supervia	Desmobilização	1
100008500593573	Péssimo	Inexistente	Pát. São Diogo	ER1703	MAFERSA	1703	700	Não	Supervia	Desmobilização	1
100008500593583	Péssimo	Inexistente	Pátio Deodoro	ER706	MAFERSA	706	700	Não	Supervia	Desmobilização	1
100008500593585	Péssimo	Inexistente	Pátio Deodoro	ER1706	MAFERSA	1706	700	Não	Supervia	Desmobilização	1
100008500599229	Péssimo	Inexistente	Pátio Japeri	ER1708	MAFERSA	1708	700	Não	Supervia	Desmobilização	1
100008500599243	Péssimo	Inexistente	Pátio Japeri	ER712	MAFERSA	712	700	Não	Supervia	Desmobilização	1
100008500599245	Péssimo	Inexistente	Pátio Japeri	ER1712	MAFERSA	1712	700	Não	Supervia	Desmobilização	1
100008500599247	Péssimo	Inexistente	Pátio Japeri	ER713	MAFERSA	713	700	Não	Supervia	Desmobilização	1
100008500599249	Péssimo	Inexistente	Pátio Japeri	ER1713	0	1713	700	Não	Supervia	Desmobilização	1
100008500599275	Péssimo	Inexistente	Of. S. Diogo	ER714	MARFESA	714	700	Não	Supervia	Desmobilização	1
100008500599277	Péssimo	Inexistente	Of. S. Diogo	ER1714	MARFESA	1714	700	Não	Supervia	Desmobilização	1
100008500599283	Péssimo	Inexistente	Pátio Deodoro	ER716	MAFERSA	716	700	Não	Supervia	Desmobilização	1
100008500599285	Péssimo	Inexistente	Pátio Deodoro	ER1716	MAFERSA	1716	700	Não	Supervia	Desmobilização	1
100008500599293	Péssimo	Inexistente	Pátio Deodoro	ER1720	MAFERSA	1720	700	Não	Supervia	Desmobilização	1
100008500599339	Péssimo	Inexistente	Pátio Japeri	ER722	MAFERSA	722	700	Não	Supervia	Desmobilização	1
100008500599341	Péssimo	Inexistente	Pátio Japeri	ER1722	MAFERSA	1722	700	Não	Supervia	Desmobilização	1
100008500599359	Péssimo	Inexistente	Pátio Deodoro	ER725	MAFERSA	725	700	Não	Supervia	Desmobilização	1
100008500599361	Péssimo	Inexistente	Pátio Deodoro	ER1725	MAFERSA	1725	700	Não	Supervia	Desmobilização	1
100008500599415	Péssimo	Inexistente	Pát. São Diogo	ER728	MAFERSA	728	700	Não	Supervia	Desmobilização	1
100008500599417	Péssimo	Inexistente	Pát. São Diogo	ER1728	MAFERSA	1728	700	Não	Supervia	Desmobilização	1
100008700593263	Péssimo	Inexistente	Pátio Deodoro	ER904	COBRASMA	904	900	Não	Supervia	Desmobilização	1
100008700593265	Péssimo	Inexistente	Pátio Deodoro	ER1904	COBRASMA	1904	900	Não	Supervia	Desmobilização	1
100008700599399	Péssimo	Inexistente	Pátio Japeri	ER947	COBRASMA	947	900	Não	Supervia	Desmobilização	1

Reboque TUE

BP	Estado Geral de Conservação:	Manutenção:	Localização/Estação:	Nº Gravação:	Marca/Fabricante:	Número:	Série:	Operacional	Detentora:	STATUS	Prioridade
100008700599401	Péssimo	Inexistente	Pátio Japeri	ER1947	COBRASMA	1947	900	Não	Supervia	Desmobilização	1
100008700599543	Péssimo	Inexistente	Pátio Japeri	ER959	COBRASMA	959	900	Não	Supervia	Desmobilização	1
200008400000039	Péssimo	Inexistente	Pát. São Diogo	ER529	HITACHI	ER529	500	Não	Supervia	Desmobilização	1
200008400000040	Péssimo	Inexistente	Pátio Japeri	ER1513	HITACHI	ER1513	500	Não	Supervia	Desmobilização	1
200008400000041	Péssimo	Inexistente	Pát. São Diogo	ER1529	HITACHI	ER1529	500	Não	Supervia	Desmobilização	1
200008400000042	Péssimo	Inexistente	Pátio Japeri	ER513	HITACHI	ER513	500	Não	Supervia	Desmobilização	1
200008400000043	Péssimo	Inexistente	Pátio Japeri	ER518	HITACHI	ER518	500	Não	Supervia	Desmobilização	1
200008500000032	Péssimo	Inexistente	Pátio Deodoro	ER720	MAFERSA	ER720	700	Não	Supervia	Desmobilização	1
100008400591101	Péssimo	Inexistente	-	ER436	CCC MPE MGE	436	400	Não	Supervia	Desmobilização	1
100008700599375	Péssimo	Inexistente	Pát. São Diogo	ER943	COBRASMA	943	900	Não	Supervia	Desmobilização	1
100008700599377	Péssimo	Inexistente	Pát. São Diogo	ER1943	COBRASMA	1943	900	Não	Supervia	Desmobilização	1
100008400591188	Péssimo	Inexistente	-	ER514	HITACHI	514	500	Não	Supervia	Desmobilização	1
100008400591190	Péssimo	Inexistente	-	ER515	HITACHI	515	500	Não	Supervia	Desmobilização	1
100008400591590	Péssimo	Inexistente	-	ER1515	HITACHI	1515	500	Não	Supervia	Desmobilização	1
100008700599459	Péssimo	Inexistente	-	ER949	COBRASMA	949	900	Não	Supervia	Desmobilização	1
100008700599461	Péssimo	Inexistente	-	ER1949	COBRASMA	1949	900	Não	Supervia	Desmobilização	1
100008700599547	Péssimo	Inexistente	-	ER960	COBRASMA	960	900	Não	Supervia	Desmobilização	1
100008800590877	Péssimo	Inexistente	-	ER1002	Cobrasma/Mafersa	1002	1000	Não	Supervia	Desmobilização	1
100008800591374	Péssimo	Inexistente	-	ER11002	Cobrasma/Mafersa	11002	1000	Não	Supervia	Desmobilização	1
100008800591457	Péssimo	Inexistente	-	ER11005	Cobrasma/Mafersa	11005	1000	Não	Supervia	Desmobilização	1
200008400000095	Péssimo	Inexistente	-	ER1514	HITACHI	1514	500	Não	Supervia	Desmobilização	1
200014100000065	Péssimo	Inexistente	Ofic. Deodoro	ER2005213	ROTEN E MITSUI CO	213	2005	Não	Supervia	Desmobilização	1
200014100000066	Péssimo	Inexistente	Ofic. Deodoro	ER2005313	ROTEN E MITSUI CO	313	2005	Não	Supervia	Desmobilização	1
200014100000067	Péssimo	Inexistente	Ofic. Deodoro	ER2005214	ROTEN E MITSUI CO	214	2005	Não	Supervia	Desmobilização	1
200014100000068	Péssimo	Inexistente	Ofic. Deodoro	ER2005314	ROTEN E MITSUI CO	314	2005	Não	Supervia	Desmobilização	1
200014100000049	Péssimo	Inexistente	Ofic. Deodoro	ER2005205	ROTEN E MITSUI CO	205	2005	Não	Supervia	Desmobilização	1
200014100000050	Péssimo	Inexistente	Ofic. Deodoro	ER2005305	ROTEN E MITSUI CO	305	2005	Não	Supervia	Desmobilização	1
200014100000051	Péssimo	Inexistente	Ofic. Deodoro	ER2005206	ROTEN E MITSUI CO	206	2005	Não	Supervia	Desmobilização	1
200014100000052	Péssimo	Inexistente	Ofic. Deodoro	ER2005306	ROTEN E MITSUI CO	306	2005	Não	Supervia	Desmobilização	1
100008300599407	Péssimo	Inexistente	Pátio Japeri	ER726	MAFERSA	726	700	Não	Supervia	Desmobilização	1
100008500599279	Péssimo	Inexistente	Pátio Deodoro	ER715	MAFERSA	715	700	Não	Supervia	Desmobilização	1
100008500599281	Péssimo	Inexistente	Pátio Deodoro	ER1715	MAFERSA	1715	700	Não	Supervia	Desmobilização	1
100008500599295	Péssimo	Inexistente	Pátio Deodoro	ER718	MAFERSA	718	700	Não	Supervia	Desmobilização	1
100008500599297	Péssimo	Inexistente	Pátio Deodoro	ER1718	MAFERSA	1718	700	Não	Supervia	Desmobilização	1
100008500599409	Péssimo	Inexistente	Pátio Japeri	ER1726	MAFERSA	1726	700	Não	Supervia	Desmobilização	1
A CADASTRAR	Péssimo	Inexistente	-	ER4504	Alstom	-	4000	Não	Supervia	Desmobilização	1
100008300591077	Péssimo	Inexistente	Deodoro	N/A	MPE	411	400	Não	Supervia	Desmobilização	1
100008300591128	Péssimo	Inexistente	Deodoro	N/A	RFFS/A	466	400	Não	Supervia	Desmobilização	1
100008300591160	Péssimo	Inexistente	Deodoro	N/A	RFFSA	499	400	Não	Supervia	Desmobilização	1
100008300591492	Péssimo	Inexistente	Deodoro	N/A	MPE	1411	400	Não	Supervia	Desmobilização	1
100008300591516	Péssimo	Inexistente	Deodoro	N/A	RFFS/A	1436	400	Não	Supervia	Desmobilização	1
100008300591555	Péssimo	Inexistente	Deodoro	N/A	RFFS/A	1478	400	Não	Supervia	Desmobilização	1
100008400591090	Péssimo	Inexistente	Deodoro	N/A	MPE	425	400	Não	Supervia	Desmobilização	1
100008400591206	Péssimo	Inexistente	Deodoro	N/A	MPE	523	500	Não	Supervia	Desmobilização	1
100008400591210	Péssimo	Inexistente	Deodoro	N/A	MPE	525	500	Não	Supervia	Desmobilização	1
100008400591598	Péssimo	Inexistente	Deodoro	N/A	MPE	1523	500	Não	Supervia	Desmobilização	1
100008400591602	Péssimo	Inexistente	Deodoro	N/A	NYPPON SHARYO	1527	500	Não	Supervia	Desmobilização	1
100008500599231	Péssimo	Inexistente	Deodoro	N/A	MAFERSA	709	700	Não	Supervia	Desmobilização	1
100008500599351	Péssimo	Inexistente	Deodoro	N/A	MAFERSA	723	700	Não	Supervia	Desmobilização	1
100008500599419	Péssimo	Inexistente	Deodoro	N/A	MAFERSA	729	700	Não	Supervia	Desmobilização	1
100008500599421	Péssimo	Inexistente	Deodoro	N/A	MAFERSA	1729	700	Não	Supervia	Desmobilização	1
100008600599215	Péssimo	Inexistente	Deodoro	N/A	CISM	813	800	Não	Supervia	Desmobilização	1
100008600599479	Péssimo	Inexistente	Deodoro	N/A	CISM	834	800	Não	Supervia	Desmobilização	1
100008700059968	Péssimo	Inexistente	Deodoro	N/A	COBRASMA	1926	900	Não	Supervia	Desmobilização	1
1000087000599203	Péssimo	Inexistente	Deodoro	N/A	COBRASMA	916	900	Não	Supervia	Desmobilização	1
1000087000599209	Péssimo	Inexistente	Deodoro	N/A	COBRASMA	1917	900	Não	Supervia	Desmobilização	1
1000087000599307	Péssimo	Inexistente	Deodoro	N/A	COBRASMA	934	900	Não	Supervia	Desmobilização	1

Reboque TUE

BP	Estado Geral de Conservação:	Manutenção:	Localização/Estação:	Nº Gravação:	Marca/Fabricante:	Numero:	Série:	Operacional	Detentora:	STATUS	Prioridade
100008700599319	Péssimo	Inexistente	Deodoro	N/A	COBRASMA	937	900	Não	Supervia	Desmobilização	1
100008700599497	Péssimo	Inexistente	Deodoro	N/A	COBRASMA	1953	900	Não	Supervia	Desmobilização	1
100008700599501	Péssimo	Inexistente	Deodoro	N/A	COBRASMA	1954	900	Não	Supervia	Desmobilização	1
100008700599529	Péssimo	Inexistente	Deodoro	N/A	COBRASMA	1920	900	Não	Supervia	Desmobilização	1
100008700599626	Péssimo	Inexistente	Deodoro	N/A	COBRASMA	902	900	Não	Supervia	Desmobilização	1
100008700599654	Péssimo	Inexistente	Deodoro	N/A	COBRASMA	923	900	Não	Supervia	Desmobilização	1
100008700599656	Péssimo	Inexistente	Deodoro	N/A	COBRASMA	1923	900	Não	Supervia	Desmobilização	1
100008700599657	Péssimo	Inexistente	Deodoro	N/A	COBRASMA	924	900	Não	Supervia	Desmobilização	1
100008700599660	Péssimo	Inexistente	Deodoro	N/A	COBRASMA	1924	900	Não	Supervia	Desmobilização	1
100008700599666	Péssimo	Inexistente	Deodoro	N/A	COBRASMA	926	900	Não	Supervia	Desmobilização	1
100008700599678	Péssimo	Inexistente	Deodoro	N/A	COBRASMA	929	900	Não	Supervia	Desmobilização	1
100008800590873	Péssimo	Inexistente	Deodoro	N/A	MAFERSA	1010	1000	Não	Supervia	Desmobilização	1
100008800590942	Péssimo	Inexistente	Deodoro	N/A	MAFERSA	1018	1000	Não	Supervia	Desmobilização	1
100008800591402	Péssimo	Inexistente	Deodoro	N/A	COBRASMA	11019	1000	Não	Supervia	Desmobilização	1
100008800591406	Péssimo	Inexistente	Deodoro	N/A	MAFERSA	11022	1000	Não	Supervia	Desmobilização	1
200008300000038	Péssimo	Inexistente	Deodoro	-		ER478	400	Não	Supervia	Desmobilização	1
200008500000044	Péssimo	Inexistente	Deodoro	-		ER701	700	Não	Supervia	Desmobilização	1
200008600000048	Péssimo	Inexistente	Deodoro	-		ER18004	800	Não	Supervia	Desmobilização	1
200008600000049	Péssimo	Inexistente	Deodoro	-		ER18006	800	Não	Supervia	Desmobilização	1
200008600000050	Péssimo	Inexistente	Deodoro	-		ER18007	800	Não	Supervia	Desmobilização	1
200008600000051	Péssimo	Inexistente	Deodoro	-		ER18008	800	Não	Supervia	Desmobilização	1
200008600000053	Péssimo	Inexistente	Deodoro	-		ER18010	800	Não	Supervia	Desmobilização	1
200008600000055	Péssimo	Inexistente	Deodoro	-		ER18013	800	Não	Supervia	Desmobilização	1
200008600000056	Péssimo	Inexistente	Deodoro	-		ER1861	800	Não	Supervia	Desmobilização	1
200008600000060	Péssimo	Inexistente	Deodoro	-		ER8004	800	Não	Supervia	Desmobilização	1
200008600000062	Péssimo	Inexistente	Deodoro	-		ER8006	800	Não	Supervia	Desmobilização	1
200008600000063	Péssimo	Inexistente	Deodoro	-		ER8007	800	Não	Supervia	Desmobilização	1
200008600000064	Péssimo	Inexistente	Deodoro	-		ER8008	800	Não	Supervia	Desmobilização	1
200008600000065	Péssimo	Inexistente	Deodoro	-		ER8010	800	Não	Supervia	Desmobilização	1
200008600000068	Péssimo	Inexistente	Deodoro	-		ER8013	800	Não	Supervia	Desmobilização	1
100008300593579	Ruim	Inexistente	Of. S. Diogo	ER705	ALSTOM/MAFERSA	705	700	Não	Supervia	Manutenção	1
100008300593581	Ruim	Inexistente	Of. S. Diogo	ER1705	ALSTOM/MAFERSA	1705	700	Não	Supervia	Manutenção	1
100008500593565	Ruim	Inexistente	Ofic. Deodoro	ER1701	MAFERSA	1701	700	Não	Supervia	Manutenção	1
100008500593569	Ruim	Inexistente	Ofic. Deodoro	ER1702	MAFERSA	1702	700	Não	Supervia	Manutenção	1
100008500599223	Ruim	Inexistente	Of. S. Diogo	ER707	ALSTOM/MAFERSA	707	700	Não	Supervia	Manutenção	1
100008500599225	Ruim	Inexistente	Of. S. Diogo	ER1707	ALSTOM/MAFERSA	1707	700	Não	Supervia	Manutenção	1
100008500599237	Ruim	Inexistente	Pátio Deodoro	ER1710	MAFERSA	1710	700	Não	Supervia	Manutenção	1
100008500599299	Ruim	Inexistente	Of. S. Diogo	ER719	MAFERSA	719	700	Não	Supervia	Manutenção	1
100008500599301	Ruim	Inexistente	Of. S. Diogo	ER1719	MAFERSA	1719	700	Não	Supervia	Manutenção	1
100008500599347	Ruim	Inexistente	Ofic. Deodoro	ER721	MAFERSA	721	700	Não	Supervia	Manutenção	1
100008500599355	Ruim	Inexistente	Ofic. Deodoro	ER724	MAFERSA	724	700	Não	Supervia	Manutenção	1
100008500599423	Ruim	Inexistente	Of. S. Diogo	ER730	MAFERSA	730	700	Não	Supervia	Manutenção	1
100008500599425	Ruim	Inexistente	Of. S. Diogo	ER1730	MAFERSA	1730	700	Não	Supervia	Manutenção	1
1000087000000000	Ruim	Inexistente	Of. S. Diogo	ER1915	COBRASMA	1915	900	Não	Supervia	Manutenção	1
100008700593291	Ruim	Inexistente	Of. S. Diogo	ER911	COBRASMA	911	900	Não	Supervia	Manutenção	1
100008700593293	Ruim	Inexistente	Of. S. Diogo	ER1911	COBRASMA	1911	900	Não	Supervia	Manutenção	1
100008700599199	Ruim	Inexistente	Of. S. Diogo	ER915	COBRASMA	915	900	Não	Supervia	Manutenção	1
100008700599235	Ruim	Inexistente	Pátio Deodoro	ER710	MAFERSA	710	700	Não	Supervia	Manutenção	1
100008700599383	Ruim	Inexistente	Ofic. Deodoro	ER945	COBRASMA	945	900	Não	Supervia	Manutenção	1
100008700599385	Ruim	Inexistente	Ofic. Deodoro	ER1945	COBRASMA	1945	900	Não	Supervia	Manutenção	1
200014100000373	ruim	Existente	Central	ER3273	CNR/CRR	3273	3000	Não	Supervia	Manutenção	1
200014100000374	ruim	Existente	Central	ER3373	CNR/CRR	3373	3000	Não	Supervia	Manutenção	1
200014100000487	ruim	Existente	Of. S. Diogo	ER3297	CNR/CRR	3297	3000	Não	Supervia	Manutenção	1
200014100000488	ruim	Existente	Of. S. Diogo	ER3397	CNR/CRR	3397	3000	Não	Supervia	Manutenção	1
100008500599227	Ruim	Inexistente	Pátio Japeri	ER708	MAFERSA	708	700	Não	Supervia	Manutenção	1
100008500599357	Ruim	Inexistente	Pátio Japeri	ER1724	MAFERSA	1724	700	Não	Supervia	Manutenção	1
100008700599545	Ruim	Inexistente	Pátio Japeri	ER1959	COBRASMA	1959	900	Não	Supervia	Manutenção	1

Reboque TUE

BP	Estado Geral de Conservação:	Manutenção:	Localização/Estação:	Nº Gravação:	Marca/Fabricante:	Número:	Série:	Operacional	Detentora:	STATUS	Prioridade
200014100000335	ruim	Existente	Of. S. Diogo	ER3253	CNR/CRRC	3253	3000	Não	Supervia	Manutenção	1
200014100000336	ruim	Existente	Of. S. Diogo	ER3353	CNR/CRRC	3353	3000	Não	Supervia	Manutenção	1
200014100000301	ruim	Existente	Ofic. Deodoro	ER3233	CNR/CRRC	3233	3000	Não	Supervia	Manutenção	1
200014100000302	ruim	Existente	Ofic. Deodoro	ER3333	CNR/CRRC	3333	3000	Não	Supervia	Manutenção	1
A CADASTRAR	Ruim	Inexistente	Ofic. Deodoro	ER4310	ALSTOM	-	4000	Não	Supervia	Manutenção	1
A CADASTRAR	Ruim	Inexistente	Of. S. Diogo	ER4510	ALSTOM	-	4000	Não	Supervia	Manutenção	1
A CADASTRAR	Ruim	Inexistente	Ofic. Deodoro	ER4211	Alstom	-	4000	Não	Supervia	Manutenção	1
A CADASTRAR	Ruim	Inexistente	Ofic. Deodoro	ER4303	Alstom	-	4000	Não	Supervia	Manutenção	1
A CADASTRAR	Ruim	Inexistente	Ofic. Deodoro	ER4506	Alstom	-	4000	Não	Supervia	Manutenção	1
A CADASTRAR	Ruim	Inexistente	Of. S. Diogo	ER4316	ALSTOM	-	4000	Não	Supervia	Manutenção	1
A CADASTRAR	Ruim	Inexistente	Of. S. Diogo	ER4516	ALSTOM	-	4000	Não	Supervia	Manutenção	1
A CADASTRAR	Ruim	Inexistente	Ofic. Deodoro	ER4304	Alstom	-	4000	Não	Supervia	Manutenção	1
A CADASTRAR	Ruim	Inexistente	Ofic. Deodoro	ER4315	ALSTOM	-	4000	Não	Supervia	Manutenção	1
A CADASTRAR	Ruim	Inexistente	Of. S. Diogo	ER4201	Alstom	-	4000	Não	Supervia	Manutenção	1
A CADASTRAR	Ruim	Inexistente	Of. S. Diogo	ER4305	Alstom	-	4000	Não	Supervia	Manutenção	1
A CADASTRAR	Ruim	Inexistente	Ofic. Deodoro	ER5211	Alstom	-	5000	Não	Supervia	Manutenção	1
A CADASTRAR	Ruim	Inexistente	Ofic. Deodoro	ER5502	Alstom	-	5000	Não	Supervia	Manutenção	1
A CADASTRAR	Ruim	Inexistente	Ofic. Deodoro	ER5301	Alstom	-	5000	Não	Supervia	Manutenção	1
A CADASTRAR	Ruim	Inexistente	Ofic. Deodoro	ER5201	Alstom	-	5000	Não	Supervia	Manutenção	1
A CADASTRAR	Ruim	Inexistente	Ofic. Deodoro	ER4320	Alstom	-	4000	Não	Supervia	Manutenção	1
A CADASTRAR	Ruim	Inexistente	Ofic. Deodoro	ER4520	Alstom	-	4000	Não	Supervia	Manutenção	1
A CADASTRAR	Ruim	Inexistente	Ofic. Deodoro	ER4219	Alstom	-	4000	Não	Supervia	Manutenção	1
A CADASTRAR	Ruim	Inexistente	Ofic. Deodoro	ER4217	ALSTOM	-	4000	Não	Supervia	Manutenção	1
A CADASTRAR	Ruim	Inexistente	Of. S. Diogo	ER4317	ALSTOM	-	4000	Não	Supervia	Manutenção	1
A CADASTRAR	Ruim	Inexistente	Ofic. Deodoro	ER4313	Alstom	-	4000	Não	Supervia	Manutenção	1
A CADASTRAR	Ruim	Inexistente	Of. S. Diogo	ER4207	ALSTOM	-	4000	Não	Supervia	Manutenção	1
A CADASTRAR	Ruim	Inexistente	Of. S. Diogo	ER4308	ALSTOM	-	4000	Não	Supervia	Manutenção	1
A CADASTRAR	Ruim	Inexistente	Ofic. Deodoro	ER4508	ALSTOM	-	4000	Não	Supervia	Manutenção	1
100008700599321	Ruim	Inexistente	Ofic. Deodoro	ER1937	COBRASMA	-	900	Não	Central	Manutenção - ajuste de detentora	1
100008700599495	Ruim	Inexistente	Ofic. Deodoro	ER953	COBRASMA	-	900	Não	Central	Manutenção - ajuste de detentora	1
200014100000053	bom	Existente	Of. S. Diogo	ER2005207	ROTEN E MITSUI CO	207	2005	Sim	Supervia	Operacional	1
200014100000054	bom	Existente	Of. S. Diogo	ER2005307	ROTEN E MITSUI CO	307	2005	Sim	Supervia	Operacional	1
200014100000055	Bom	Existente	Ofic. Deodoro	ER2005208	ROTEN E MITSUI CO	208	2005	Sim	Supervia	Operacional	1
200014100000056	Bom	Existente	Ofic. Deodoro	ER2005308	ROTEN E MITSUI CO	308	2005	Sim	Supervia	Operacional	1
200014100000069	bom	Existente	Of. S. Diogo	ER2005215	ROTEN E MITSUI CO	215	2005	Sim	Supervia	Operacional	1
200014100000070	bom	Existente	Of. S. Diogo	ER2005315	ROTEN E MITSUI CO	315	2005	Sim	Supervia	Operacional	1
200014100000043	bom	Existente	Of. S. Diogo	ER2005202	ROTEN E MITSUI CO	202	2005	Sim	Supervia	Operacional	1
200014100000044	bom	Existente	Of. S. Diogo	ER2005302	ROTEN E MITSUI CO	302	2005	Sim	Supervia	Operacional	1
200014100000045	bom	Existente	Of. S. Diogo	ER2005203	ROTEN E MITSUI CO	203	2005	Sim	Supervia	Operacional	1
200014100000046	bom	Existente	Of. S. Diogo	ER2005303	ROTEN E MITSUI CO	303	2005	Sim	Supervia	Operacional	1
200014100000047	bom	Existente	Of. S. Diogo	ER2005204	ROTEN E MITSUI CO	204	2005	Sim	Supervia	Operacional	1
200014100000048	bom	Existente	Of. S. Diogo	ER2005304	ROTEN E MITSUI CO	304	2005	Sim	Supervia	Operacional	1
200014100000057	bom	Existente	Of. S. Diogo	ER2005209	ROTEN E MITSUI CO	209	2005	Sim	Supervia	Operacional	1
200014100000058	bom	Existente	Of. S. Diogo	ER2005309	ROTEN E MITSUI CO	309	2005	Sim	Supervia	Operacional	1
200014100000059	bom	Existente	Of. S. Diogo	ER2005210	CNR/CRRC	210	2005	Sim	Supervia	Operacional	1
200014100000060	bom	Existente	Of. S. Diogo	ER2005310	CNR/CRRC	310	2005	Sim	Supervia	Operacional	1
200014100000061	bom	Existente	Ofic. Deodoro	ER2005211	CNR/CRRC	211	2005	Sim	Supervia	Operacional	1
200014100000062	bom	Existente	Ofic. Deodoro	ER2005311	CNR/CRRC	311	2005	Sim	Supervia	Operacional	1
200014100000063	bom	Existente	Of. S. Diogo	ER2005212	ROTEN E MITSUI CO	212	2005	Sim	Supervia	Operacional	1
200014100000064	bom	Existente	Of. S. Diogo	ER2005312	ROTEN E MITSUI CO	312	2005	Sim	Supervia	Operacional	1
200014100000071	bom	Existente	Of. S. Diogo	ER2005216	ROTEN E MITSUI CO	216	2005	Sim	Supervia	Operacional	1
200014100000072	bom	Existente	Of. S. Diogo	ER2005316	ROTEN E MITSUI CO	316	2005	Sim	Supervia	Operacional	1
200014100000073	bom	Existente	Of. S. Diogo	ER2005217	ROTEN E MITSUI CO	217	2005	Sim	Supervia	Operacional	1
200014100000074	bom	Existente	Of. S. Diogo	ER2005317	ROTEN E MITSUI CO	317	2005	Sim	Supervia	Operacional	1
200014100000075	bom	Existente	Of. S. Diogo	ER2005218	ROTEN E MITSUI CO	218	2005	Sim	Supervia	Operacional	1
200014100000076	bom	Existente	Of. S. Diogo	ER2005318	ROTEN E MITSUI CO	318	2005	Sim	Supervia	Operacional	1
200014100000077	bom	Existente	Central	ER2005219	ROTEN E MITSUI CO	219	2005	Sim	Supervia	Operacional	1

Reboque TUE

BP	Estado Geral de Conservação:	Manutenção:	Localização/Estação:	Nº Gravação:	Marca/Fabricante:	Número:	Série:	Operacional	Detentora:	STATUS	Prioridade
200014100000078	bom	Existente	Central	ER2005319	ROTEN E MITSUI CO	319	2005	Sim	Supervia	Operacional	1
200014100000079	bom	Existente	Of. S. Diogo	ER2005220	ROTEN E MITSUI CO	220	2005	Sim	Supervia	Operacional	1
200014100000080	bom	Existente	Of. S. Diogo	ER2005320	ROTEN E MITSUI CO	320	2005	Sim	Supervia	Operacional	1
200014100000141	bom	Existente	Of. S. Diogo	ER3201	CNR/CRRC	3201	3000	Sim	Supervia	Operacional	1
200014100000142	bom	Existente	Of. S. Diogo	ER3301	CNR/CRRC	3301	3000	Sim	Supervia	Operacional	1
200014100000143	bom	Existente	Of. S. Diogo	ER3202	CNR/CRRC	3202	3000	Sim	Supervia	Operacional	1
200014100000144	bom	Existente	Of. S. Diogo	ER3302	CNR/CRRC	3302	3000	Sim	Supervia	Operacional	1
200014100000145	bom	Existente	Of. S. Diogo	ER3203	CNR/CRRC	3203	3000	Sim	Supervia	Operacional	1
200014100000146	bom	Existente	Of. S. Diogo	ER3303	CNR/CRRC	3303	3000	Sim	Supervia	Operacional	1
200014100000147	bom	Existente	Of. S. Diogo	ER3204	CNR/CRRC	3204	3000	Sim	Supervia	Operacional	1
200014100000148	bom	Existente	Of. S. Diogo	ER3304	CNR/CRRC	3304	3000	Sim	Supervia	Operacional	1
200014100000151	bom	Existente	Of. S. Diogo	ER3206	CNR/CRRC	3206	3000	Sim	Supervia	Operacional	1
200014100000152	bom	Existente	Of. S. Diogo	ER3306	CNR/CRRC	3306	3000	Sim	Supervia	Operacional	1
200014100000153	bom	Existente	Of. S. Diogo	ER3207	CNR/CRRC	3207	3000	Sim	Supervia	Operacional	1
200014100000154	bom	Existente	Of. S. Diogo	ER3307	CNR/CRRC	3307	3000	Sim	Supervia	Operacional	1
200014100000155	bom	Existente	Central	ER3208	ROTEN E MITSUI CO	3208	3000	Sim	Supervia	Operacional	1
200014100000156	bom	Existente	Central	ER3308	ROTEN E MITSUI CO	3308	3000	Sim	Supervia	Operacional	1
200014100000157	bom	Existente	Of. S. Diogo	ER3209	CNR/CRRC	3209	3000	Sim	Supervia	Operacional	1
200014100000158	bom	Existente	Of. S. Diogo	ER3309	CNR/CRRC	3309	3000	Sim	Supervia	Operacional	1
200014100000159	bom	Existente	Of. S. Diogo	ER3210	CNR/CRRC	3210	3000	Sim	Supervia	Operacional	1
200014100000160	bom	Existente	Of. S. Diogo	ER3211	CNR/CRRC	3211	3000	Sim	Supervia	Operacional	1
200014100000161	bom	Existente	Of. S. Diogo	ER3310	CNR/CRRC	3310	3000	Sim	Supervia	Operacional	1
200014100000162	bom	Existente	Of. S. Diogo	ER3311	CNR/CRRC	3311	3000	Sim	Supervia	Operacional	1
200014100000163	bom	Existente	Of. S. Diogo	ER3212	CNR/CRRC	3212	3000	Sim	Supervia	Operacional	1
200014100000164	bom	Existente	Of. S. Diogo	ER3312	CNR/CRRC	3312	3000	Sim	Supervia	Operacional	1
200014100000165	bom	Existente	Of. S. Diogo	ER3213	CNR/CRRC	3213	3000	Sim	Supervia	Operacional	1
200014100000166	bom	Existente	Of. S. Diogo	ER3313	CNR/CRRC	3313	3000	Sim	Supervia	Operacional	1
200014100000167	bom	Existente	Central	ER3214	ROTEN E MITSUI CO	3214	3000	Sim	Supervia	Operacional	1
200014100000168	bom	Existente	Central	ER3314	ROTEN E MITSUI CO	3314	3000	Sim	Supervia	Operacional	1
200014100000169	bom	Existente	Of. S. Diogo	ER3215	CNR/CRRC	3215	3000	Sim	Supervia	Operacional	1
200014100000170	bom	Existente	Of. S. Diogo	ER3315	CNR/CRRC	3315	3000	Sim	Supervia	Operacional	1
200014100000171	bom	Existente	Of. S. Diogo	ER3216	CNR/CRRC	3216	3000	Sim	Supervia	Operacional	1
200014100000172	bom	Existente	Of. S. Diogo	ER3316	CNR/CRRC	3316	3000	Sim	Supervia	Operacional	1
200014100000173	bom	Existente	Of. S. Diogo	ER3217	CNR/CRRC	3217	3000	Sim	Supervia	Operacional	1
200014100000174	bom	Existente	Of. S. Diogo	ER3317	CNR/CRRC	3317	3000	Sim	Supervia	Operacional	1
200014100000175	bom	Existente	Of. S. Diogo	ER3218	CNR/CRRC	3218	3000	Sim	Supervia	Operacional	1
200014100000176	bom	Existente	Of. S. Diogo	ER3318	CNR/CRRC	3318	3000	Sim	Supervia	Operacional	1
200014100000179	bom	Existente	Of. S. Diogo	ER3220	CNR/CRRC	3220	3000	Sim	Supervia	Operacional	1
200014100000180	bom	Existente	Of. S. Diogo	ER3320	CNR/CRRC	3320	3000	Sim	Supervia	Operacional	1
200014100000181	bom	Existente	Of. S. Diogo	ER3221	CNR/CRRC	3221	3000	Sim	Supervia	Operacional	1
200014100000182	bom	Existente	Of. S. Diogo	ER3321	CNR/CRRC	3321	3000	Sim	Supervia	Operacional	1
200014100000183	bom	Existente	Of. S. Diogo	ER3222	CNR/CRRC	3222	3000	Sim	Supervia	Operacional	1
200014100000184	bom	Existente	Of. S. Diogo	ER3322	CNR/CRRC	3322	3000	Sim	Supervia	Operacional	1
200014100000185	bom	Existente	Of. S. Diogo	ER3223	CNR/CRRC	3223	3000	Sim	Supervia	Operacional	1
200014100000187	bom	Existente	Ofic. Deodoro	ER3224	CNR/CRRC	3224	3000	Sim	Supervia	Operacional	1
200014100000188	bom	Existente	Ofic. Deodoro	ER3324	CNR/CRRC	3324	3000	Sim	Supervia	Operacional	1
200014100000189	bom	Existente	Of. S. Diogo	ER3225	CNR/CRRC	3225	3000	Sim	Supervia	Operacional	1
200014100000190	bom	Existente	Of. S. Diogo	ER3325	CNR/CRRC	3325	3000	Sim	Supervia	Operacional	1
200014100000191	bom	Existente	Of. S. Diogo	ER3226	CNR/CRRC	3226	3000	Sim	Supervia	Operacional	1
200014100000192	bom	Existente	Of. S. Diogo	ER3326	CNR/CRRC	3326	3000	Sim	Supervia	Operacional	1
200014100000193	bom	Existente	Of. S. Diogo	ER3227	CNR/CRRC	3227	3000	Sim	Supervia	Operacional	1
200014100000194	bom	Existente	Of. S. Diogo	ER3327	CNR/CRRC	3327	3000	Sim	Supervia	Operacional	1
200014100000195	bom	Existente	Of. S. Diogo	ER3228	CNR/CRRC	3228	3000	Sim	Supervia	Operacional	1
200014100000196	bom	Existente	Of. S. Diogo	ER3328	CNR/CRRC	3328	3000	Sim	Supervia	Operacional	1
200014100000197	bom	Existente	Of. S. Diogo	ER3229	CNR/CRRC	3229	3000	Sim	Supervia	Operacional	1
200014100000198	bom	Existente	Of. S. Diogo	ER3329	CNR/CRRC	3329	3000	Sim	Supervia	Operacional	1
200014100000199	bom	Existente	Of. S. Diogo	ER3230	CNR/CRRC	3230	3000	Sim	Supervia	Operacional	1

Reboque TUE

BP	Estado Geral de Conservação:	Manutenção:	Localização/Estação:	Nº Gravação:	Marca/Fabricante:	Número:	Série:	Operacional	Detentora:	STATUS	Prioridade
200014100000200	bom	Existente	Of. S. Diogo	ER3330	CNR/CRRC	3330	3000	Sim	Supervia	Operacional	1
200014100000297	bom	Existente	Of. S. Diogo	ER3231	CNR/CRRC	3231	3000	Sim	Supervia	Operacional	1
200014100000298	bom	Existente	Of. S. Diogo	ER3331	CNR/CRRC	3331	3000	Sim	Supervia	Operacional	1
200014100000299	bom	Existente	Of. S. Diogo	ER3232	CNR/CRRC	3232	3000	Sim	Supervia	Operacional	1
200014100000300	bom	Existente	Of. S. Diogo	ER3332	CNR/CRRC	3332	3000	Sim	Supervia	Operacional	1
200014100000303	bom	Existente	Of. S. Diogo	ER3234	CNR/CRRC	3234	3000	Sim	Supervia	Operacional	1
200014100000304	bom	Existente	Of. S. Diogo	ER3334	CNR/CRRC	3334	3000	Sim	Supervia	Operacional	1
200014100000305	bom	Existente	Of. S. Diogo	ER3235	CNR/CRRC	3235	3000	Sim	Supervia	Operacional	1
200014100000306	bom	Existente	Of. S. Diogo	ER3335	CNR/CRRC	3335	3000	Sim	Supervia	Operacional	1
200014100000307	bom	Existente	Of. S. Diogo	ER3236	CNR/CRRC	3236	3000	Sim	Supervia	Operacional	1
200014100000308	bom	Existente	Of. S. Diogo	ER3336	CNR/CRRC	3336	3000	Sim	Supervia	Operacional	1
200014100000309	bom	Existente	Of. S. Diogo	ER3237	CNR/CRRC	3237	3000	Sim	Supervia	Operacional	1
200014100000310	bom	Existente	Of. S. Diogo	ER3337	CNR/CRRC	3337	3000	Sim	Supervia	Operacional	1
200014100000311	bom	Existente	Of. S. Diogo	ER3238	CNR/CRRC	3238	3000	Sim	Supervia	Operacional	1
200014100000312	bom	Existente	Of. S. Diogo	ER3338	CNR/CRRC	3338	3000	Sim	Supervia	Operacional	1
200014100000313	bom	Existente	Central	ER3239	CNR/CRRC	3239	3000	Sim	Supervia	Operacional	1
200014100000314	bom	Existente	Central	ER3339	CNR/CRRC	3339	3000	Sim	Supervia	Operacional	1
200014100000315	bom	Existente	Of. S. Diogo	ER3240	CNR/CRRC	3240	3000	Sim	Supervia	Operacional	1
200014100000316	bom	Existente	Of. S. Diogo	ER3340	CNR/CRRC	3340	3000	Sim	Supervia	Operacional	1
200014100000317	bom	Existente	Of. S. Diogo	ER3241	CNR/CRRC	3241	3000	Sim	Supervia	Operacional	1
200014100000318	bom	Existente	Of. S. Diogo	ER3341	CNR/CRRC	3341	3000	Sim	Supervia	Operacional	1
200014100000319	bom	Existente	Of. S. Diogo	ER3242	CNR/CRRC	3242	3000	Sim	Supervia	Operacional	1
200014100000320	bom	Existente	Of. S. Diogo	ER3342	CNR/CRRC	3342	3000	Sim	Supervia	Operacional	1
200014100000321	bom	Existente	Of. S. Diogo	ER3244	CNR/CRRC	3244	3000	Sim	Supervia	Operacional	1
200014100000322	bom	Existente	Of. S. Diogo	ER3344	CNR/CRRC	3344	3000	Sim	Supervia	Operacional	1
200014100000323	bom	Existente	Of. S. Diogo	ER3245	CNR/CRRC	3245	3000	Sim	Supervia	Operacional	1
200014100000324	bom	Existente	Of. S. Diogo	ER3345	CNR/CRRC	3345	3000	Sim	Supervia	Operacional	1
200014100000325	bom	Existente	Of. S. Diogo	ER3247	CNR/CRRC	3247	3000	Sim	Supervia	Operacional	1
200014100000326	bom	Existente	Of. S. Diogo	ER3347	CNR/CRRC	3347	3000	Sim	Supervia	Operacional	1
200014100000327	bom	Existente	Of. S. Diogo	ER3254	CNR/CRRC	3254	3000	Sim	Supervia	Operacional	1
200014100000328	bom	Existente	Of. S. Diogo	ER3354	CNR/CRRC	3354	3000	Sim	Supervia	Operacional	1
200014100000329	bom	Existente	Central	ER3255	CNR/CRRC	3255	3000	Sim	Supervia	Operacional	1
200014100000330	bom	Existente	Central	ER3355	CNR/CRRC	3355	3000	Sim	Supervia	Operacional	1
200014100000331	bom	Existente	Of. S. Diogo	ER3249	CNR/CRRC	3249	3000	Sim	Supervia	Operacional	1
200014100000332	bom	Existente	Of. S. Diogo	ER3349	CNR/CRRC	3349	3000	Sim	Supervia	Operacional	1
200014100000334	bom	Existente	Ofic. Deodoro	ER3350	CNR/CRRC	3350	3000	Sim	Supervia	Operacional	1
200014100000337	bom	Existente	Of. S. Diogo	ER3259	CNR/CRRC	3259	3000	Sim	Supervia	Operacional	1
200014100000338	bom	Existente	Of. S. Diogo	ER3359	CNR/CRRC	3359	3000	Sim	Supervia	Operacional	1
200014100000339	bom	Existente	Of. S. Diogo	ER3260	CNR/CRRC	3260	3000	Sim	Supervia	Operacional	1
200014100000340	bom	Existente	Of. S. Diogo	ER3360	CNR/CRRC	3360	3000	Sim	Supervia	Operacional	1
200014100000341	bom	Existente	Of. S. Diogo	ER3256	CNR/CRRC	3256	3000	Sim	Supervia	Operacional	1
200014100000342	bom	Existente	Of. S. Diogo	ER3356	CNR/CRRC	3356	3000	Sim	Supervia	Operacional	1
200014100000343	bom	Existente	Of. S. Diogo	ER3258	CNR/CRRC	3258	3000	Sim	Supervia	Operacional	1
200014100000344	bom	Existente	Of. S. Diogo	ER3358	CNR/CRRC	3358	3000	Sim	Supervia	Operacional	1
200014100000345	bom	Existente	Of. S. Diogo	ER3261	CNR/CRRC	3261	3000	Sim	Supervia	Operacional	1
200014100000346	bom	Existente	Of. S. Diogo	ER3361	CNR/CRRC	3361	3000	Sim	Supervia	Operacional	1
200014100000347	bom	Existente	Of. S. Diogo	ER3262	CNR/CRRC	3262	3000	Sim	Supervia	Operacional	1
200014100000348	bom	Existente	Of. S. Diogo	ER3362	CNR/CRRC	3362	3000	Sim	Supervia	Operacional	1
200014100000349	bom	Existente	Of. S. Diogo	ER3263	CNR/CRRC	3263	3000	Sim	Supervia	Operacional	1
200014100000350	bom	Existente	Of. S. Diogo	ER3363	CNR/CRRC	3363	3000	Sim	Supervia	Operacional	1
200014100000351	bom	Existente	Of. S. Diogo	ER3252	CNR/CRRC	3252	3000	Sim	Supervia	Operacional	1
200014100000352	bom	Existente	Of. S. Diogo	ER3352	CNR/CRRC	3352	3000	Sim	Supervia	Operacional	1
200014100000353	bom	Existente	Of. S. Diogo	ER3257	CNR/CRRC	3257	3000	Sim	Supervia	Operacional	1
200014100000354	bom	Existente	Of. S. Diogo	ER3357	CNR/CRRC	3357	3000	Sim	Supervia	Operacional	1
200014100000355	bom	Existente	Of. S. Diogo	ER3265	CNR/CRRC	3265	3000	Sim	Supervia	Operacional	1
200014100000356	bom	Existente	Of. S. Diogo	ER3365	CNR/CRRC	3365	3000	Sim	Supervia	Operacional	1
200014100000357	bom	Existente	Of. S. Diogo	ER3266	CNR/CRRC	3266	3000	Sim	Supervia	Operacional	1

Reboque TUE

BP	Estado Geral de Conservação:	Manutenção:	Localização/Estação:	Nº Gravação:	Marca/Fabricante:	Número:	Série:	Operacional	Detentora:	STATUS	Prioridade
200014100000358	bom	Existente	Of. S. Diogo	ER3366	CNR/CRRC	3366	3000	Sim	Supervia	Operacional	1
200014100000359	bom	Existente	Of. S. Diogo	ER3267	CNR/CRRC	3267	3000	Sim	Supervia	Operacional	1
200014100000360	bom	Existente	Of. S. Diogo	ER3367	CNR/CRRC	3367	3000	Sim	Supervia	Operacional	1
200014100000361	bom	Existente	Of. S. Diogo	ER3264	CNR/CRRC	3264	3000	Sim	Supervia	Operacional	1
200014100000362	bom	Existente	Of. S. Diogo	ER3364	CNR/CRRC	3364	3000	Sim	Supervia	Operacional	1
200014100000363	bom	Existente	Of. S. Diogo	ER3268	CNR/CRRC	3268	3000	Sim	Supervia	Operacional	1
200014100000364	bom	Existente	Of. S. Diogo	ER3368	CNR/CRRC	3368	3000	Sim	Supervia	Operacional	1
200014100000367	bom	Existente	Of. S. Diogo	ER3270	CNR/CRRC	3270	3000	Sim	Supervia	Operacional	1
200014100000368	bom	Existente	Of. S. Diogo	ER3370	CNR/CRRC	3370	3000	Sim	Supervia	Operacional	1
200014100000369	bom	Existente	Central	ER3271	CNR/CRRC	3271	3000	Sim	Supervia	Operacional	1
200014100000370	bom	Existente	Central	ER3371	CNR/CRRC	3371	3000	Sim	Supervia	Operacional	1
200014100000371	bom	Existente	Of. S. Diogo	ER3272	CNR/CRRC	3272	3000	Sim	Supervia	Operacional	1
200014100000372	bom	Existente	Of. S. Diogo	ER3372	CNR/CRRC	3372	3000	Sim	Supervia	Operacional	1
200014100000375	bom	Existente	Of. S. Diogo	ER3274	CNR/CRRC	3274	3000	Sim	Supervia	Operacional	1
200014100000376	bom	Existente	Of. S. Diogo	ER3374	CNR/CRRC	3374	3000	Sim	Supervia	Operacional	1
200014100000377	bom	Existente	Of. S. Diogo	ER3275	CNR/CRRC	3275	3000	Sim	Supervia	Operacional	1
200014100000378	bom	Existente	Of. S. Diogo	ER3375	CNR/CRRC	3375	3000	Sim	Supervia	Operacional	1
200014100000379	bom	Existente	Central	ER3277	CNR/CRRC	3277	3000	Sim	Supervia	Operacional	1
200014100000380	bom	Existente	Central	ER3377	CNR/CRRC	3377	3000	Sim	Supervia	Operacional	1
200014100000381	bom	Existente	Of. S. Diogo	ER3279	CNR/CRRC	3279	3000	Sim	Supervia	Operacional	1
200014100000382	bom	Existente	Of. S. Diogo	ER3379	CNR/CRRC	3379	3000	Sim	Supervia	Operacional	1
200014100000383	bom	Existente	Of. S. Diogo	ER3280	CNR/CRRC	3280	3000	Sim	Supervia	Operacional	1
200014100000384	bom	Existente	Of. S. Diogo	ER3380	CNR/CRRC	3380	3000	Sim	Supervia	Operacional	1
200014100000385	bom	Existente	Ofic. Deodoro	ER3276	CNR/CRRC	3276	3000	Sim	Supervia	Operacional	1
200014100000386	bom	Existente	Ofic. Deodoro	ER3376	CNR/CRRC	3376	3000	Sim	Supervia	Operacional	1
200014100000387	bom	Existente	Of. S. Diogo	ER3281	CNR/CRRC	3281	3000	Sim	Supervia	Operacional	1
200014100000388	bom	Existente	Of. S. Diogo	ER3381	CNR/CRRC	3381	3000	Sim	Supervia	Operacional	1
200014100000389	bom	Existente	Of. S. Diogo	ER3282	CNR/CRRC	3282	3000	Sim	Supervia	Operacional	1
200014100000390	bom	Existente	Of. S. Diogo	ER3382	CNR/CRRC	3382	3000	Sim	Supervia	Operacional	1
200014100000391	bom	Existente	Central	ER3278	CNR/CRRC	3278	3000	Sim	Supervia	Operacional	1
200014100000392	bom	Existente	Central	ER3378	CNR/CRRC	3378	3000	Sim	Supervia	Operacional	1
200014100000425	bom	Existente	Of. S. Diogo	ER3283	CNR/CRRC	3283	3000	Sim	Supervia	Operacional	1
200014100000426	bom	Existente	Of. S. Diogo	ER3383	CNR/CRRC	3383	3000	Sim	Supervia	Operacional	1
200014100000427	bom	Existente	Of. S. Diogo	ER3284	CNR/CRRC	3284	3000	Sim	Supervia	Operacional	1
200014100000428	bom	Existente	Of. S. Diogo	ER3384	CNR/CRRC	3384	3000	Sim	Supervia	Operacional	1
200014100000429	bom	Existente	Of. S. Diogo	ER3285	CNR/CRRC	3285	3000	Sim	Supervia	Operacional	1
200014100000430	bom	Existente	Of. S. Diogo	ER3385	CNR/CRRC	3385	3000	Sim	Supervia	Operacional	1
200014100000431	bom	Existente	Of. S. Diogo	ER3286	CNR/CRRC	3286	3000	Sim	Supervia	Operacional	1
200014100000432	bom	Existente	Of. S. Diogo	ER3386	CNR/CRRC	3386	3000	Sim	Supervia	Operacional	1
200014100000433	bom	Existente	Of. S. Diogo	ER3292	CNR/CRRC	3292	3000	Sim	Supervia	Operacional	1
200014100000434	bom	Existente	Of. S. Diogo	ER3392	CNR/CRRC	3392	3000	Sim	Supervia	Operacional	1
200014100000435	bom	Existente	Of. S. Diogo	ER3290	CNR/CRRC	3290	3000	Sim	Supervia	Operacional	1
200014100000436	bom	Existente	Of. S. Diogo	ER3390	CNR/CRRC	3390	3000	Sim	Supervia	Operacional	1
200014100000437	bom	Existente	Of. S. Diogo	ER3291	CNR/CRRC	3291	3000	Sim	Supervia	Operacional	1
200014100000438	bom	Existente	Of. S. Diogo	ER3391	CNR/CRRC	3391	3000	Sim	Supervia	Operacional	1
200014100000439	bom	Existente	Of. S. Diogo	ER3293	CNR/CRRC	3293	3000	Sim	Supervia	Operacional	1
200014100000440	bom	Existente	Of. S. Diogo	ER3393	CNR/CRRC	3393	3000	Sim	Supervia	Operacional	1
200014100000441	bom	Existente	Of. S. Diogo	ER3294	CNR/CRRC	3294	3000	Sim	Supervia	Operacional	1
200014100000442	bom	Existente	Of. S. Diogo	ER3394	CNR/CRRC	3394	3000	Sim	Supervia	Operacional	1
200014100000443	bom	Existente	Of. S. Diogo	ER3287	CNR/CRRC	3287	3000	Sim	Supervia	Operacional	1
200014100000444	bom	Existente	Of. S. Diogo	ER3387	CNR/CRRC	3387	3000	Sim	Supervia	Operacional	1
200014100000445	bom	Existente	Of. S. Diogo	ER3288	CNR/CRRC	3288	3000	Sim	Supervia	Operacional	1
200014100000446	bom	Existente	Of. S. Diogo	ER3388	CNR/CRRC	3388	3000	Sim	Supervia	Operacional	1
200014100000447	bom	Existente	Of. S. Diogo	ER3289	CNR/CRRC	3289	3000	Sim	Supervia	Operacional	1
200014100000448	bom	Existente	Of. S. Diogo	ER3389	CNR/CRRC	3389	3000	Sim	Supervia	Operacional	1
200014100000449	bom	Existente	Of. S. Diogo	ER3295	CNR/CRRC	3295	3000	Sim	Supervia	Operacional	1
200014100000450	bom	Existente	Of. S. Diogo	ER3395	CNR/CRRC	3395	3000	Sim	Supervia	Operacional	1

Reboque TUE

BP	Estado Geral de Conservação:	Manutenção:	Localização/Estação:	Nº Gravação:	Marca/Fabricante:	Número:	Série:	Operacional	Detentora:	STATUS	Prioridade
200014100000451	bom	Existente	Of. S. Diogo	ER3296	CNR/CRRC	3296	3000	Sim	Supervia	Operacional	1
200014100000452	bom	Existente	Of. S. Diogo	ER3396	CNR/CRRC	3396	3000	Sim	Supervia	Operacional	1
200014100000453	bom	Existente	Of. S. Diogo	ER3298	CNR/CRRC	3298	3000	Sim	Supervia	Operacional	1
200014100000454	bom	Existente	Of. S. Diogo	ER3398	CNR/CRRC	3398	3000	Sim	Supervia	Operacional	1
200014100000455	bom	Existente	Of. S. Diogo	ER3299	CNR/CRRC	3299	3000	Sim	Supervia	Operacional	1
200014100000456	bom	Existente	Of. S. Diogo	ER3399	CNR/CRRC	3399	3000	Sim	Supervia	Operacional	1
200014100000485	bom	Existente	Of. S. Diogo	ER3200	CNR/CRRC	3200	3000	Sim	Supervia	Operacional	1
200014100000486	bom	Existente	Of. S. Diogo	ER3300	CNR/CRRC	3300	3000	Sim	Supervia	Operacional	1
200014500000186	bom	Existente	Of. S. Diogo	ER3323	CNR/CRRC	3323	3000	Sim	Supervia	Operacional	1
200020100000603	bom	Existente	Of. S. Diogo	ER3343	CNR/CRRC	3343	3000	Sim	Supervia	Operacional	1
200020100000606	bom	Existente	Of. S. Diogo	ER3246	CNR/CRRC	3246	3000	Sim	Supervia	Operacional	1
200020100000607	bom	Existente	Of. S. Diogo	ER3346	CNR/CRRC	3346	3000	Sim	Supervia	Operacional	1
200020100000610	bom	Existente	Ofic. Deodoro	ER3248	CNR/CRRC	3248	3000	Sim	Supervia	Operacional	1
200020100000611	bom	Existente	Ofic. Deodoro	ER3348	CNR/CRRC	3348	3000	Sim	Supervia	Operacional	1
200020100000614	bom	Existente	Of. S. Diogo	ER3251	CNR/CRRC	3251	3000	Sim	Supervia	Operacional	1
200020100000615	bom	Existente	Of. S. Diogo	ER3351	CNR/CRRC	3351	3000	Sim	Supervia	Operacional	1
200020100000616	bom	Existente	Ofic. Deodoro	ER3250	CNR/CRRC	3250	3000	Sim	Supervia	Operacional	1
100008500599239	bom	Existente	Operacional	ER711	MAFERSA	711	700	Sim	Supervia	Operacional	1
100008700593558	bom	Existente	Operacional	ER903	COBRASMA	903	900	Sim	Supervia	Operacional	1
100008700593560	bom	Existente	Operacional	ER1903	COBRASMA	1903	900	Sim	Supervia	Operacional	1
100008700599670	bom	Existente	Operacional	ER927	COBRASMA	927	900	Sim	Supervia	Operacional	1
100008700599672	bom	Existente	Operacional	ER1927	COBRASMA	1927	900	Sim	Supervia	Operacional	1
200014100000041	bom	Existente	Ofic. Deodoro	ER2005201	CNR/CRRC	201	2005	Sim	Supervia	Operacional	1
200014100000042	bom	Existente	Ofic. Deodoro	ER2005301	CNR/CRRC	301	2005	Sim	Supervia	Operacional	1
200014100000149	bom	Existente	Of. S. Diogo	ER3205	CNR/CRRC	3205	3000	Sim	Supervia	Operacional	1
200014100000150	bom	Existente	Of. S. Diogo	ER3305	CNR/CRRC	3305	3000	Sim	Supervia	Operacional	1
200014100000177	bom	Existente	Of. S. Diogo	ER3219	CNR/CRRC	3219	3000	Sim	Supervia	Operacional	1
200014100000178	bom	Existente	Of. S. Diogo	ER3319	CNR/CRRC	3319	3000	Sim	Supervia	Operacional	1
200014100000365	bom	Existente	Of. S. Diogo	ER3269	CNR/CRRC	3269	3000	Sim	Supervia	Operacional	1
200014100000366	bom	Existente	Of. S. Diogo	ER3369	CNR/CRRC	3369	3000	Sim	Supervia	Operacional	1
A CADASTRAR	bom	Existente	Of. S. Diogo	ER4309	ALSTOM	-	4000	Sim	Supervia	Operacional	1
A CADASTRAR	bom	Existente	Of. S. Diogo	ER4209	ALSTOM	-	4000	Sim	Supervia	Operacional	1
A CADASTRAR	bom	Existente	Of. S. Diogo	ER4312	Alstom	-	4000	Sim	Supervia	Operacional	1
A CADASTRAR	bom	Existente	Of. S. Diogo	ER4302	Alstom	-	4000	Sim	Supervia	Operacional	1
A CADASTRAR	bom	Existente	Of. S. Diogo	ER4502	Alstom	-	4000	Sim	Supervia	Operacional	1
A CADASTRAR	bom	Existente	Of. S. Diogo	ER4311	Alstom	-	4000	Sim	Supervia	Operacional	1
A CADASTRAR	bom	Existente	Of. S. Diogo	ER4301	Alstom	-	4000	Sim	Supervia	Operacional	1
A CADASTRAR	bom	Existente	Of. S. Diogo	ER4215	ALSTOM	-	4000	Sim	Supervia	Operacional	1
A CADASTRAR	bom	Existente	Of. S. Diogo	ER4205	Alstom	-	4000	Sim	Supervia	Operacional	1
A CADASTRAR	bom	Existente	Of. S. Diogo	ER4203	Alstom	-	4000	Sim	Supervia	Operacional	1
A CADASTRAR	bom	Existente	Of. S. Diogo	ER4306	Alstom	-	4000	Sim	Supervia	Operacional	1
A CADASTRAR	bom	Existente	Of. S. Diogo	ER4512	Alstom	-	4000	Sim	Supervia	Operacional	1
A CADASTRAR	bom	Existente	Of. S. Diogo	ER5312	Alstom	-	5000	Sim	Supervia	Operacional	1
A CADASTRAR	bom	Existente	Of. S. Diogo	ER5307	ALSTOM	-	5000	Sim	Supervia	Operacional	1
A CADASTRAR	bom	Existente	Of. S. Diogo	ER5512	Alstom	-	5000	Sim	Supervia	Operacional	1
A CADASTRAR	bom	Existente	Of. S. Diogo	ER5306	Alstom	-	5000	Sim	Supervia	Operacional	1
A CADASTRAR	bom	Existente	Of. S. Diogo	ER5205	Alstom	-	5000	Sim	Supervia	Operacional	1
A CADASTRAR	bom	Existente	Of. S. Diogo	ER5506	Alstom	-	5000	Sim	Supervia	Operacional	1
A CADASTRAR	bom	Existente	Of. S. Diogo	ER5207	ALSTOM	-	5000	Sim	Supervia	Operacional	1
A CADASTRAR	bom	Existente	Of. S. Diogo	ER5508	ALSTOM	-	5000	Sim	Supervia	Operacional	1
A CADASTRAR	Bom	Existente	Ofic. Deodoro	ER5302	Alstom	-	5000	Sim	Supervia	Operacional	1
A CADASTRAR	Bom	Existente	Ofic. Deodoro	ER5308	ALSTOM	-	5000	Sim	Supervia	Operacional	1
A CADASTRAR	bom	Existente	Of. S. Diogo	ER5305	Alstom	-	5000	Sim	Supervia	Operacional	1
A CADASTRAR	bom	Existente	Of. S. Diogo	ER5311	Alstom	-	5000	Sim	Supervia	Operacional	1
A CADASTRAR	bom	Existente	Of. S. Diogo	ER4319	Alstom	-	4000	Sim	Supervia	Operacional	1
A CADASTRAR	bom	Existente	Of. S. Diogo	ER4318	ALSTOM	-	4000	Sim	Supervia	Operacional	1
A CADASTRAR	bom	Existente	Of. S. Diogo	ER4518	ALSTOM	-	4000	Sim	Supervia	Operacional	1

Reboque TUE

BP	Estado Geral de Conservação:	Manutenção:	Localização/Estação:	Nº Gravação:	Marca/Fabricante:	Número:	Série:	Operacional	Detentora:	STATUS	Prioridade
A CADASTRAR	bom	Existente	Of. S. Diogo	ER5303	ALSTOM	-	5000	Sim	Supervia	Operacional	1
A CADASTRAR	bom	Existente	Of. S. Diogo	ER5304	ALSTOM	-	5000	Sim	Supervia	Operacional	1
A CADASTRAR	Bom	Existente	Ofic. Deodoro	ER5203	ALSTOM	-	5000	Sim	Supervia	Operacional	1
A CADASTRAR	Bom	Existente	Ofic. Deodoro	ER5504	ALSTOM	-	5000	Sim	Supervia	Operacional	1
A CADASTRAR	bom	Existente	Of. S. Diogo	ER4213	Alstom	-	4000	Sim	Supervia	Operacional	1
A CADASTRAR	bom	Existente	Of. S. Diogo	ER4307	ALSTOM	-	4000	Sim	Supervia	Operacional	1
A CADASTRAR	bom	Existente	Of. S. Diogo	ER4314	Alstom	-	4000	Sim	Supervia	Operacional	1
A CADASTRAR	bom	Existente	Of. S. Diogo	ER4514	Alstom	-	4000	Sim	Supervia	Operacional	1
A CADASTRAR	bom	Existente	Of. S. Diogo	ER5309	ALSTOM	-	5000	Sim	Supervia	Operacional	1
A CADASTRAR	bom	Existente	Of. S. Diogo	ER5310	ALSTOM	-	5000	Sim	Supervia	Operacional	1
A CADASTRAR	bom	Existente	Of. S. Diogo	ER5209	ALSTOM	-	5000	Sim	Supervia	Operacional	1
A CADASTRAR	bom	Existente	Of. S. Diogo	ER5510	ALSTOM	-	5000	Sim	Supervia	Operacional	1
200020100000602	bom	Existente	Of. S. Diogo	ER3243	CNR/CRRC	3243	3000	Sim	Central	Operacional - ajuste de detentora	1
100008500599241	bom	Existente	Operacional	ER1711	MAFERSA	-	700	Sim	Central	Operacional - ajuste de detentora	1

Máquinas e Equipamentos

BP	LOCALIZACAO	Detentora:	STATUS DO BEM	Descrição	Marca	Série	Onerável	Amortizável	Prioridade
10000053801324	Oficina Triagem - serraria	Supervia	USO	Compressor de ar	WAYNE	28914	Não	Sim	3
10000053801410	Oficina Triagem - serraria	Supervia	USO	Máquina de solda	EUTECTIC	N / E	Não	Sim	3
10000053801516	Oficina Triagem	Supervia	USO	Talha elétrica rotativa	N / E	N / E	Não	Sim	3
10000070400677	Oficina Triagem	Supervia	USO	Porte rolante	N / E	N / E	Não	Sim	2
100007000090071	Triagem - Pátio da oficina	Supervia	USO	Carregador de bateria	Montagem própria	N / E	Não	Sim	3
10007000090095	Sector de trucks revisados	Supervia	USO	Porte rolante barga treliçada c/ 4 talhas 10T comando por botoeiras	N / E	N / E	Não	Sim	3
100007000090100	COU-8	Supervia	USO	Empilhadeira	Hyster	E6Y - 24335	Não	Sim	2
100007000090125	Pátio - Magé	Supervia	USO	Balança	N / E	N / E	Não	Sim	3
100007000090221	8ª seção - Manutenção	Supervia	USO	Afiadora Universal de Ferramentas	MELO	327	Não	Sim	3
100007000090229	4ª Seção - Equipamentos Elétricos	Supervia	USO	Máquina de Jatear de Esfera de Vidro	Blastbras	4103145	Não	Sim	3
100007000090260	Seção de Ferraria e Máquina de Chave	Supervia	USO	Bigma	N / E	N / E	Não	Sim	3
10007000090272	Lab. Sinalização e Telecomunicação	Supervia	USO	Baseidor para Painel de teste (sist. Sinalização)	NIPON SIGNAL	N / E	Não	Sim	3
100007007400567	6ª seção de usinagem	Supervia	USO	Mandriladora Horizontal	PEGARD	N / E	Não	Sim	3
100007007475365	Almoxarifado	Supervia	USO	Empilhadeira Portátil com acionamento Hidráulico	N / E	N / E	Não	Sim	2
100007070402042	5ª Seção Metalurgia	Supervia	USO	Esmetil de coluna duplo (2 rebolos)	N / E	N / E	Não	Sim	3
100007070415344	Seção de lubrificação	Supervia	USO	Lavadora de alta pressão a quente	Karcher	NE	Não	Sim	3
100007170400603	Seção Tornearia	Supervia	USO	Empilhadeira	YALE / EATON	83P085	Não	Sim	2
100007170401684	Seção de Ferraria e Máquina de Chave	Supervia	USO	Furadeira	Fundoya	2497	Não	Sim	3
100007170462610	Seção de Manutenção Mecânica	Supervia	USO	Empilhadeira	YALE / EATON	N / E	Não	Sim	2
200007000090007	GEMEC - CENTRO DE MANUTENÇÃO MÁQUINAS DIESE	Supervia	USO	AFIADORA DE BROCAS FAB: CONTI, CANO & CIA, MOD: PONTIMATIC, N/S: 68-83 DIAMETRO REBOLO 180, CURSO, CURSO LONGITUDINAL DO CABECOTE 60 MM, POTENCIA INSTALADA 1,5 CV.		0	Não	Sim	3
200007000090015	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	USO	AQUECEDORA DE ROLAMENTOS FAB: EDDYTHERM, MOD: ETH 7440/1, N/S: 0499 0844 TEMPERATURA MAXIMA 240C		0	Não	Sim	3
200007000090065	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	USO	BANCADA PARA TESTE DE CILINDRO DE FREIO MATERIAL ACO CARBONO, PERFIL EM L DE 3,0 X 3,0 POL., COMPOSTO POR PRENSA PNEUMÁTICA DE 1 TONELADA, DIM. 2000 X 1000 X 1000MM.		0	Não	Sim	3
200007000090072	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	USO	BASE MAGNETICA FAB: DIGIMESS, COMPOSTA DE 1 RELOGIO APALPADOR REFERENCIA 7 JEWELS, FAIXA 0-40, DIVISAO 0,01 MM.		0	Não	Sim	3
200007000090073	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	USO	BASE MAGNETICA FAB: MITUTOYO, MOD: 7010SN, COMPOSTA DE 1 RELOGIO COMPARADOR REFERENCIA 2050F, FAIXA 0-90, DIVISAO 0,01 MM.		0	Não	Sim	3
200007000090078	GEMEC - CENTRO DE MANUTENÇÃO MÁQUINAS DIES	Supervia	USO	BOMBA FAB: SCHNEIDER MOTOBOMBAS, MOD: BC-91SSC, N/S: 6212190091077 TIPO: CENTRIFUGO, VAZAO: 2,717,5 M3/H, ALT. MANOMETRICA: 1226 M C.A., FLUIDO: AGUA, MATERIAL: FOFO, ACIONAMENTO: MOTOR ELETRICO 1 CV - 3450 RPM. DIAM. ROTOR 123 MM.		0	Não	Sim	3
200007000090124	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	USO	CONEXÕES 1,5 X 2 POL.		0	Não	Sim	3
200007000090125	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	USO	CALIBRADOR FAB: INSTRUTHERM, MOD: CAL -1000, N/S: 021105777 PARA DECIBELIMETROS E DOSIMETROS		0	Não	Sim	3
200007000090128	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	USO	CALIBRADOR DE ENGRENAGENS FAB: ALPA, MOD: 1-15 E 2-25, FORMATO EM L, DIM 60 X 40 MM, DIVISAO 0,01 MM.		0	Não	Sim	3
200007000090131	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	USO	CAPACIMETRO DIGITAL FAB: ICEL, MOD: CD-300, N/S: 2313124 1 CHAVE SELETORA 200PF A 2000UF X 10		0	Não	Sim	3
200007000090132	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	USO	CARRINHO FAB: GEDORE, TIPO MANUNTENCAO, MATERIAL ACO CARBONO COM 1 PORTA E 4 GAVETAS DIM. 550 X 1100 X 900 MM		0	Não	Sim	3
200007000090201	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	USO	CARRINHO TRANSPORTADOR MATERIAL ACO CARBONO E RODIZIOS.		0	Não	Sim	3
200007000090240	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	USO	CHUVEIRO E LAVA OLHOS DE EMERGENCIA FAB: YANK 721, MOD: JANKOWSKI LS, MATERIAL DE ACO INOX		0	Não	Sim	3
200007000090241	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	USO	COIFA MATERIAL ACO INOX COM SISTEMA ESXASTAO DIM 3,30 X 0,80 1,30 M		0	Não	Sim	3
200007000090242	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	USO	COMPARADOR DE DIAMETRO INTERNO FAB: DIGIMESS, MOD: 130.782, FAIXA 160-250 MM.		0	Não	Sim	3
200007000090244	OFICINA SÃO DIOGO (LEOPOLDINA)	Supervia	USO	COMPRESSOR FAB: ATLAS COPCO, MOD: GA 37-125 FF, N/S: 381034 TIPO: ESTACIONARIO, VAZAO: 367,2 M3/H, PRESSAO: 9,5 BAR, FLUIDO: AR, ACION: MOTOR ELETRICO 50 CV, 1545 RPM		0	Não	Sim	3
200007000090245	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	USO	COMPRESSOR FAB: ATLAS COPCO, MOD: GA37FF, N/S: 253131 TIPO: ESTACIONARIO, VAZAO: 13 BAR, PRESSAO: 31 BAR, FLUIDO: AR, TEMPERATURA: 55 C, ACION: MOTOR ELETRICO DE 50 CV E 3560 RPM. TYPE LOCOD 110 CSAU L		0	Não	Sim	3
200007000090248	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	USO	COMPRESSOR FAB: CHIAPERINI, MOD: C110RP175, N/S: 110 N. PISTOES: 1, VAZAO: 225 L/MIN, PRESSAO: 120 LB/POLZ, FLUIDO: AR ACIONAMENTO MOTOR ELETRICO 2 CV.		0	Não	Sim	3
200007000090255	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	USO	COMPRESSOR DE AR COMPRIMIDO COM 1 CABECOTE, 2 RESERVATORIOS DE AR COMPRIMIDO, MATERIAL ACO CARBONO, DIAM. 400X1400MM, ACIONAMENTO MOTOR ELETRICO, POTENCIA 15CV-1580RPM, ESTRUTURA, VIGA PERFIL U 3 X 1 1/2 POLEGADAS, DIM. 1450X1000X1000MM		0	Não	Sim	3
200007000090276	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	USO	CURVADOR DE TUBOS FAB: H.G. BARR, TIPO COLUNA, ACION: MANUAL, DIM. DA MESA 480 X 530 MM, DIAM. MAX. 240 MM		0	Não	Sim	3
200007000090285	OFICINA SÃO DIOGO (LEOPOLDINA)	Supervia	USO	EMPLHADERA FAB: YALE, CAPACIDADE 250 KGS, ALTURA MAXIMA DE ELEVACAO 3960 MM, COMBUSTIVEL GASOLINA .		0	Não	Sim	2
200007000090296	GEMEC - CENTRO DE MANUTENÇÃO MÁQUINAS DIESE	Supervia	USO	ESMERIL DE BANCADA DUPL0 REBOLO DIAM. MAX. DE 6 POL., ACIONAMENTO MOTOR ELETRICO DE 0,5 CV - 3550 RPM .		0	Não	Sim	3
200007000090305	GEMEC - CENTRO DE MANUTENÇÃO MÁQUINAS DIESE	Supervia	USO	ESMERIL DE COLUNA FAB: JOWA, MOD: MEB 10, N/S: 08/3547 POTENCIA 15 CV E 1750 RPM.		0	Não	Sim	3
200007000090306	GEMEC - CENTRO DE MANUTENÇÃO MÁQUINAS DIESE	Supervia	USO	ESMERIL DE COLUNA FAB: JOWA, MOD: MEB 18, N/S: 9573 POTENCIA 1,5 CV. 1740 RPM.		0	Não	Sim	3
200007000090307	OFICINA SÃO DIOGO (LEOPOLDINA)	Supervia	USO	ESMERIL DE COLUNA FAB: JOWA, MOD: MEB, N/S: 63686 POTENCIA 2 CV .		0	Não	Sim	3
200007000090308	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	USO	ESMERIL DE COLUNA FAB: JOWA, MOD: TB, N/S: 879 1/2 CV, 3420 RPM.		0	Não	Sim	3
200070000903047	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	USO	ESTUFA PARA ELETRODOS FAB: CARBOGRAPITE, MATERIAL ACO CARBONO, 1 PORTA, DIM 420 X 600 X 500 MM.		0	Não	Sim	3
200007000090449	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	USO	FREQUENCIEMTRO DIGITAL FAB: ICEL, MOD: FC-2500, N/S: 130379 VCL COM 3 CHAVES SELETORA E 6 BOTOES		0	Não	Sim	3
200007000090450	GEMEC - CENTRO DE MANUTENÇÃO MÁQUINAS DIESE	Supervia	USO	FRESADORA FAB: NATAL, MOD: NBRV-65, N/S: 1309 TIPO: UNIVERSAL, DIM. DA MESA: 1100 X 250 MM, CURSO (L X T X V): 1000 MM		0	Não	Sim	2
200007000090533	GEMEC - CENTRO DE MANUTENÇÃO MÁQUINAS DIESE	Supervia	USO	MANDRILL 1 POL. CURSO LONGITUDINAL DA MESA 350 MM, CURSO VERTICAL DA MESA 500 MM		0	Não	Sim	3
200007000090563	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	USO	MACACO TIPO JACARE, CAPACIDADE 1 T.		0	Não	Sim	3
200007000090715	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	USO	MEDIDOR DIGITAL DE VACUO GAUGE FAB: JB INDUSTRIES INC, MOD: DV-22N, N/S: 14495		0	Não	Sim	3
200007000090816	GEMEC - CENTRO DE MANUTENÇÃO MÁQUINAS DIESE	Supervia	USO	OSCILOSCOPIO DE ARMAZENAMENTO DIGITAL FAB: TEKTRONIX, MOD: TPS2014, N/S: C010475 CAPACIDAD 100 MHZ 1GS/S		0	Não	Sim	3
200007000090818	OFICINA SÃO DIOGO (LEOPOLDINA)	Supervia	USO	PORTICO MOVEI COMPRIMENTO 2900 MM, ALTURA 2600, CAPACIDADE 2 T.		0	Não	Sim	3
200007000090826	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	USO	PRESA TIPO: BALANCIM, CAPACIDADE: 2 TON, DIM. MESA: 300MM, CURSO: 500MM, EFEITO: SIMPLES EQUIPAMENTO DESATIVADO		0	Não	Sim	2
200007000090839	OFICINA SÃO DIOGO (LEOPOLDINA)	Supervia	USO	QUADRO ELETRICO FAB: CEMAR, MATERIAL ACO CARBONO, COM 1 DISJUNTOR TRIPOLAR, FABRICANTE STECK, TENSAO MAXIMA 400VOLTS, CORRENTE NOMINAL 80 AMPERES E 2 TOMADAS QUADRIPOLAES, FABRICANTE STECK, MODELO A-4506, TENSAO MAXIMA 440VOLTS, CORRENTE NOMINAL 63 AMPER		0	Não	Sim	3
200007000090889	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	USO	RACK MATERIAL DE ACO CARBONO COM 1 PORTAS DIM 700 X 800 X 1000 MM		0	Não	Sim	3
200007000090890	G EMEC - CENTRO DE MANUTENÇÃO MÁQUINAS DIESE	Supervia	USO	RESERVATORIO DE AR COMPRIMIDO CILINDRO VERTICAL MATERIAL ACO CARBONO, DIAM. 450X1300MM		0	Não	Sim	3
200007000090892	ESTACAO JARDIM PRIMAVERA	Supervia	USO	RESERVATORIO DE OLEO MATERIAL ACO CARBONO, FORMATO RETANGULAR, DIM. 1800 X 1550 X 750MM.		0	Não	Sim	3
200007000090937	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	USO	RESISTOR DE CIRCUITO DE VIA FAB: FRESINBRA, RESISTENCIA 0-1 OHM.		0	Não	Sim	3
200007000090990	GEMEC - CENTRO DE MANUTENÇÃO MÁQUINAS DIESE	Supervia	USO	SELADORA FAB: PERMAC, MOD: A2, N/S: 0132 DE PEDAL DIM. 500 X 350 X 900MM		0	Não	Sim	3
200007000090991	GEMEC - CENTRO DE MANUTENÇÃO MÁQUINAS DIESE	Supervia	USO	TIREFONADORA FAB: GEISMAR, MOD: TS2, N/S: TIG07 FUSO 22 MM, ACIONAMENTO MOTOR A GASOLINA 8,25 HP.		0	Não	Sim	3
200007000090992	GEMEC - CENTRO DE MANUTENÇÃO MÁQUINAS DIESE	Supervia	USO	TIREFONADORA FAB: GEISMAR, MOD: TS2, N/S: TIG08 FUSO 22 MM, ACIONAMENTO MOTOR A GASOLINA 8,25 HP.		0	Não	Sim	3
200007000091010	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	USO	TRANSFERIDOR DE GRAU FAB: MITUTOYO		0	Não	Sim	3
200007200091094	ESTACAO MADUREIRA	Supervia	USO	ESCADA ROLANTE FAB: ATLAS SCHINDLER, MATERIAL ACO INOX DIM 10,50 X 0,70 M		0	Não	Sim	2
200007200091095	ESTACAO MADUREIRA	Supervia	USO	ESCADA ROLANTE FAB: ATLAS SCHINDLER, MATERIAL ACO INOX DIM 12,50 X 0,70 M		0	Não	Sim	2
200007200091096	ESTACAO MADUREIRA	Supervia	USO	ESCADA ROLANTE FAB: ATLAS SCHINDLER, MOD: ERS9007024, MATERIAL ACO INOX DIM 10,50 X 0,70 M		0	Não	Sim	2
200007200091097	ESTACAO MADUREIRA	Supervia	USO	ESCADA ROLANTE FAB: ATLAS SCHINDLER, MOD: ERS9007032, MATERIAL ACO INOX DIM 10,50 X 0,70 M		0	Não	Sim	2
200007200091098	ESTACAO MADUREIRA	Supervia	USO	ESCADA ROLANTE FAB: ATLAS SCHINDLER, MOD: ERS9007059, MATERIAL ACO INOX DIM 10,50 X 0,70 M		0	Não	Sim	2
200007200091099	ESTACAO MADUREIRA	Supervia	USO	ESCADA ROLANTE FAB: ATLAS SCHINDLER, MOD: ERS9007059, MATERIAL ACO INOX DIM 10,50 X 0,70 M		0	Não	Sim	2
200007200091100	ESTACAO MEIER	Supervia	USO	ESCADA ROLANTE FAB: ATLAS SCHINDLER, N/S: ERS9007083 DIM. 18500X900MM		0	Não	Sim	2
200007200091101	ESTACAO MEIER	Supervia	USO	ESCADA ROLANTE FAB: ATLAS SCHINDLER, N/S: ERS9007091 DIM. 18500X900MM		0	Não	Sim	2
200007200091102	ESTACAO MEIER	Supervia	USO	ESCADA ROLANTE FAB: ATLAS SCHINDLER, N/S: ERS9007105 DIM. 16000X700MM		0	Não	Sim	2
200007200091103	ESTACAO MEIER	Supervia	USO	ESCADA ROLANTE FAB: ATLAS SCHINDLER, N/S: ERS9007113 DIM. 16000X700MM		0	Não	Sim	2
200007200091104	ESTACAO MEIER	Supervia	USO	ESCADA ROLANTE FAB: ATLAS SCHINDLER, N/S: ERS9007121 DIM. 16000X900MM		0	Não	Sim	2
200007200091105	ESTACAO MEIER	Supervia	USO	ESCADA ROLANTE FAB: ATLAS SCHINDLER, N/S: ERS9007130 DIM. 16000X900MM		0	Não	Sim	2
200007200091106	ESTACAO SAO FRANCISCO XAVIER	Supervia	USO	ESCADA ROLANTE FAB: ATLAS SCHINDLER, N/S: ERS9007148 MATERIAL ACO INOX DIM. 600 X 13000 MM COM ACIONAMENTO MOTOR ELETRICO Tag: SFX 01		0	Não	Sim	2
200007200091110	ESTACAO ENGENHO DE DENTRO	Supervia	USO	ESCADA ROLANTE FAB: ATLAS SCHINDLER, N/S: ERS9010760 DIM. 1200X16000MM		0	Não	Sim	2
200007200091111	ESTACAO ENGENHO DE DENTRO	Supervia	USO	ESCADA ROLANTE FAB: ATLAS SCHINDLER, N/S: ERS9010770 DIM. 1200X16000MM		0	Não	Sim	2

Máquinas e Equipamentos

BP	LOCALIZAÇÃO	Detentora	STATUS DO BEM	Descrição	Marca	Série	Onerável	Amortizável	Prioridade
200007200091112	ESTÁÇÃO ENGENHO DE DENTRO	Supervia	USO	ESCADA ROLANTE FAB: ATLAS SCHINDLER, N/S: ERS9010780 DIM. 1200X1600MM		0	Não	Sim	2
100000053801233	Oficina Triagem - pneumática	Supervia	EM INVENTÁRIO	Bancada de montagem de mangotes de freio	Montagem própria	N / E	Não	Sim	3
100000053801234	Oficina Triagem - pneumática	Supervia	EM INVENTÁRIO	Bancada para testes de válvula de controle de freio	Fresimbra	N / E	Não	Sim	3
100000053801478	Oficina Triagem - serralheria	Supervia	EM INVENTÁRIO	Esmeril de coluna dupla (2 rebolos 12")	N / E	N / E	Não	Sim	3
100000053801910	Triagem - Serralheria	Supervia	EM INVENTÁRIO	Furadeira de coluna	Fundição Yadoya	10.82	Não	Sim	3
100000070401688	Oficina Pneumática	Supervia	EM INVENTÁRIO	Torno mecânico	Nardi	N / E	Não	Sim	2
100000070413402	Triagem - Serralheria	Supervia	EM INVENTÁRIO	Policoarte com bancada	N / E	N / E	Não	Sim	3
100000074029971	Oficina Pneumática	Supervia	EM INVENTÁRIO	Furadeira de coluna	Joinville S.A.	29025	Não	Sim	3
100004330405535	5ª Seção Metalurgia	Supervia	EM INVENTÁRIO	Bigorna	N / E	N / E	Não	Sim	3
100004370400308	5ª Seção Metalurgia	Supervia	EM INVENTÁRIO	Serra de fita	Doall	N / E	Não	Sim	3
100004370400564	6ª seção de usinagem	Supervia	EM INVENTÁRIO	Platina Limadora	ALBA	B.E.C. / 162553/94	Não	Sim	2
100004370400565	6ª seção de usinagem	Supervia	EM INVENTÁRIO	Platina Vertical	RAVENSBURG	N / E	Não	Sim	2
100004370400587	2ª seção - Máquinas Rotativas	Supervia	EM INVENTÁRIO	Serra Alternativa 10"	WB & SSS CO Ltd	N / E	Não	Sim	3
100004370401025	5ª Seção Metalurgia	Supervia	EM INVENTÁRIO	Serra circular para madeira	Invicta delta	873	Não	Sim	3
100004370401374	Triagem - Carpintaria	Supervia	EM INVENTÁRIO	Serra de fita circular	Invicta	N / E	Não	Sim	3
100004370401426	Seção de lanternagem e Pintura	Supervia	EM INVENTÁRIO	Serra circular para madeira	Invicta	N / E	Não	Sim	3
100004370401675	6ª seção de usinagem	Supervia	EM INVENTÁRIO	Serra elétrica alternativa	Franho	ITCD	Não	Sim	3
100004370401686	Oficina de Sinalização - Deodoro	Supervia	EM INVENTÁRIO	Platina Limadora	MAP	N / E	Não	Sim	2
100004370401757	Oficina de Sinalização - Deodoro	Supervia	EM INVENTÁRIO	Serra de Fita	DO ALL	146-521268	Não	Sim	3
100004370401758	Oficina de Sinalização	Supervia	EM INVENTÁRIO	Bobinadeira	MICAFIL	54M1009	Não	Sim	3
100004370401766	Seção de Motores e Transformadores	Supervia	EM INVENTÁRIO	Serra Circular	N / E	N / E	Não	Sim	3
100004370401767	Seção de Motores e Transformadores	Supervia	EM INVENTÁRIO	Serra Circular	E.V.Berolius	N / E	Não	Sim	3
100004370401773	Oficina de Sinalização	Supervia	EM INVENTÁRIO	Medidor de Alta Tensão	GE	8978833	Não	Sim	3
100004370401813	Seção de Serralheria	Supervia	EM INVENTÁRIO	Bigorna	N / E	N / E	Não	Sim	3
100004370401814	Seção de Serralheria	Supervia	EM INVENTÁRIO	Bigorna	N / E	N / E	Não	Sim	3
100004370402957	Seção de Manutenção Mecânica-tornearia	Supervia	EM INVENTÁRIO	Serra Elétrica Alternativa	N / E	N / E	Não	Sim	3
100007000090053	Triagem - Carpintaria	Supervia	EM INVENTÁRIO	Serra circular	Invicta	N / E	Não	Sim	3
100007000090078	5ª Seção Metalurgia	Supervia	EM INVENTÁRIO	Máquina de solda elétrica	Bambozzi	41143TP2798	Não	Sim	3
100007000090084	5ª Seção Metalurgia	Supervia	EM INVENTÁRIO	Gulhotina hidráulica para corte de chapas	CaMi	2789	Não	Sim	2
100007000090090	Galpão Ponte 60	Supervia	EM INVENTÁRIO	Transformador trifásico - restr. Óleo Mineral	Marangoni	4498	Não	Sim	3
100007000090094	1ª Seção - Pintógrafo	Supervia	EM INVENTÁRIO	Ponte rolante bigiga treliçada c/ 4 talhas 15 Ton., comando por botoeiras	N / E	N / E	Não	Sim	2
100007000090096	1ª Seção - Pintógrafo	Supervia	EM INVENTÁRIO	Ponte rolante bigiga treliçada 1 talha, comando por botoeiras	N / E	N / E	Não	Sim	2
100007000090098	1ª Seção - Pintógrafo	Supervia	EM INVENTÁRIO	Rosqueadeira	Ridgid	3083765	Não	Sim	3
100007000090099	Seção de Metalurgia	Supervia	EM INVENTÁRIO	Retificador de solda	White Martins	EDB-0898	Não	Sim	3
100007000090112	Pátio externo oficina - Triagem	Supervia	EM INVENTÁRIO	Reservatório de ar com filtro de dreno	N / E	N / E	Não	Sim	3
100007000090118	Seção Pneumática - Triagem	Supervia	EM INVENTÁRIO	Máquina de lavagem a quente pressurizada	Portotecnica	1000207065	Não	Sim	3
100007000090120	Oficina sub-solo - Triagem	Supervia	EM INVENTÁRIO	Máquina de lavagem de locomotiva	Karcher	1021678	Não	Sim	3
100007000090122	Oficina sub-solo - Triagem	Supervia	EM INVENTÁRIO	Moto-bomba de transferência de combustível	Wiesse	119432	Não	Sim	2
100007000090126	Obra - Magé	Supervia	EM INVENTÁRIO	Máquina de solda	Bambozzi	N / E	Não	Sim	3
100007000090139	Seção de lubrificação	Supervia	EM INVENTÁRIO	Reservatório de água em aço	N / E	N / E	Não	Sim	3
100007000090144	Seção de lanternagem e Pintura	Supervia	EM INVENTÁRIO	Máquina de solda elétrica	Prodelec	N / E	Não	Sim	3
100007000090146	Seção de Mecânica	Supervia	EM INVENTÁRIO	Compressor de ar	Wayne Pump	54570	Não	Sim	3
100007000090151	Almoxarifado	Supervia	EM INVENTÁRIO	Máquina de Solda Elétrica	Prodelec	N / E	Não	Sim	3
100007000090152	Almoxarifado	Supervia	EM INVENTÁRIO	Máquina de Solda Elétrica	Prodelec	N / E	Não	Sim	3
100007000090153	Seção de truke	Supervia	EM INVENTÁRIO	Máquina de lavar peças	Magnus	N / E	Não	Sim	3
100007000090154	Seção de truke	Supervia	EM INVENTÁRIO	Conjunto saca rolamento de rodeiro	N / E	N / E	Não	Sim	2
100007000090160	6ª seção de usinagem	Supervia	EM INVENTÁRIO	Prensa Hidráulica Vertical	EVA	2012	Não	Sim	2
100007000090161	6ª seção de usinagem	Supervia	EM INVENTÁRIO	Balança Portátil	Salter's	99	Não	Sim	3
100007000090165	6ª seção de usinagem	Supervia	EM INVENTÁRIO	Platina Limadora	BUTLER	N / E	Não	Sim	2
100007000090168	6ª seção de usinagem	Supervia	EM INVENTÁRIO	Torno Mecânico	NARDINI	N / E	Não	Sim	2
100007000090173	6ª seção de usinagem	Supervia	EM INVENTÁRIO	Torno de Rodeiro com capacidade para 2 rodas simultâneas	INNOBORA	N / E	Não	Sim	2
100007000090175	Galpão da Ponte 30 Ton	Supervia	EM INVENTÁRIO	Torno Mecânico	Martin	10446	Não	Sim	3
100007000090178	6ª seção de usinagem	Supervia	EM INVENTÁRIO	Esmeril de coluna duplo	N / E	N / E	Não	Sim	3
100007000090183	6ª seção de usinagem	Supervia	EM INVENTÁRIO	Máquina Universal de Ensaio de Materiais	WOLPERT	1034	Não	Sim	3
100007000090186	6ª seção de usinagem	Supervia	EM INVENTÁRIO	Prensa Hidráulica Horizontal para montar e desmontar rodas	NATEC	N / E	Não	Sim	2
100007000090188	6ª seção de usinagem	Supervia	EM INVENTÁRIO	Máquina de Balancear	TOSHIBA	5601498	Não	Sim	3
100007000090191	Oficina - Guapimirim	Supervia	EM INVENTÁRIO	Bigorna	N / E	N / E	Não	Sim	3
100007000090203	2ª seção - Máquinas Rotativas	Supervia	EM INVENTÁRIO	Estufa Elétrica	BRASIMET	2330	Não	Sim	3
100007000090207	2ª seção - Máquinas Rotativas	Supervia	EM INVENTÁRIO	Máquina para Rebaixar Mica (retifica)	Fabricação Própria	N / E	Não	Sim	3
100007000090220	6ª seção - Manutenção	Supervia	EM INVENTÁRIO	Rosqueadeira	Rosquinel	1265	Não	Sim	3
100007000090226	4ª Seção - Equipamentos Elétricos	Supervia	EM INVENTÁRIO	Fonte de Alimentação de Corrente Ajustável	ARCO	N / E	Não	Sim	3
100007000090242	Seção de Motores e Transformadores	Supervia	EM INVENTÁRIO	Estufa Elétrica com exaustão	Fabricação Própria	N / E	Não	Sim	3
100007000090249	Seção de Serralheria	Supervia	EM INVENTÁRIO	Bigorna	N / E	6514	Não	Sim	3
100007000090252	Seção de Serralheria	Supervia	EM INVENTÁRIO	Bigorna	N / E	N / E	Não	Sim	3
100007000090261	Seção de Ferraria e Máquina de Chave	Supervia	EM INVENTÁRIO	Bigorna	N / E	N / E	Não	Sim	3
100007000090271	3ª Seção Compressores e Válvulas	Supervia	EM INVENTÁRIO	Reservatório de Ar	AMF do Brasil	162	Não	Sim	3
100007000090275	3ª Seção Compressores e Válvulas	Supervia	EM INVENTÁRIO	Loco Trator	TECTRAN	N / E	Não	Sim	1
100007000090276	5ª Seção - Metalurgia	Supervia	EM INVENTÁRIO	Conjunto oxi-acetileno	Fabricação Própria	N / E	Não	Sim	3
100007000090277	6ª Seção - Setor de Truque	Supervia	EM INVENTÁRIO	Ponte Rolante Treliçada Bigiga	CLYDE CRANE	N / E	Não	Sim	2
100007000090278	6ª Seção - Setor de Truque	Supervia	EM INVENTÁRIO	Ponte Rolante Bigiga tipo Caidão	MAUSA	N / E	Não	Sim	2
100007000090279	6ª Seção - Setor de Truque	Supervia	EM INVENTÁRIO	Ponte Rolante Treliçada Bigiga	CLYDE CRANE	N / E	Não	Sim	2
100007000090280	2ª Seção - Setor de Motores	Supervia	EM INVENTÁRIO	Ponte Rolante Treliçada Bigiga	CLYDE CRANE	N / E	Não	Sim	2
100007000090281	2ª Seção - Setor de Motores	Supervia	EM INVENTÁRIO	Ponte Rolante Bigiga em Chapa	NILES CRANE	8315	Não	Sim	2
100007000090282	Galpão do Ar Condicionado	Supervia	EM INVENTÁRIO	Ponte Rolante Bi-treliçada com Cabine	CLYDE CRANE	N / E	Não	Sim	2
100007000090298	Vala 7 e 8	Supervia	EM INVENTÁRIO	Ponte Rolante Bigiga com 2 Talhas de 15 ton - vão 8 m	VILLARES	N / E	Não	Sim	2
100007000090305	Laboratório de Sinalização e Telecomunicações	Supervia	EM INVENTÁRIO	Equipamento de teste para falha no Sistema de Interfervamento a relé	Kyosan Electric MFG	F8940	Não	Sim	3
100007000090306	Laboratório de Sinal. e Telecom. - Sala de Mux	Supervia	EM INVENTÁRIO	Equipamento Terminal Remoto PCM de 2M com Derivação / Inserção	NEC	N / E	Não	Sim	3
100007000090307	Laboratório de Sinal. e Telecom. - Sala de Mux	Supervia	EM INVENTÁRIO	Equipamento Terminal Remoto PCM de 2M com Derivação / Inserção	NEC	191	Não	Sim	3
100007000090308	Laboratório de Sinal. e Telecom. - Sala de Mux	Supervia	EM INVENTÁRIO	Equipamento Terminal Remoto PCM de 2M com Derivação / Inserção	NEC	N / E	Não	Sim	3
100007000090309	Laboratório de Sinal. e Telecom. - Sala de Mux	Supervia	EM INVENTÁRIO	Equipamento Terminal Remoto PCM de 2M com Derivação / Inserção	NEC	181	Não	Sim	3
100007000090311	Laboratório de Sinal. e Telecom. - Sala de Mux	Supervia	EM INVENTÁRIO	Retificador Estático 110 Vca / 31,2 Vdc - 10 Acd	Kyosan	69219	Não	Sim	3
10007003404804	Triagem - Carpintaria	Supervia	EM INVENTÁRIO	Serra circular	Orill S.A.	N / E	Não	Sim	3
100007003404808	Mecânica geral - Triagem	Supervia	EM INVENTÁRIO	Platina Limadora	Máquinas Fair	N / E	Não	Sim	2
100007003404810	Mecânica geral - Triagem	Supervia	EM INVENTÁRIO	Torno mecânico	South Bend	N / E	Não	Sim	2
100007003404811	Mecânica geral - Triagem	Supervia	EM INVENTÁRIO	Torno mecânico	Promea S.A.	20055	Não	Sim	2
100007003404813	Mecânica geral - Triagem	Supervia	EM INVENTÁRIO	Furadeira de coluna	Irmãos Yadoya S.A.	1063	Não	Sim	3
100007007400581	6ª seção de usinagem	Supervia	EM INVENTÁRIO	Torno Mecânico	ROMI	N / E	Não	Sim	2
100007007401369	Depósito - Obra - Triagem	Supervia	EM INVENTÁRIO	Lxadeira de piso	N / E	N / E	Não	Sim	3
100007007410388	8ª seção de manutenção industrial	Supervia	EM INVENTÁRIO	Furadeira de coluna	Suono	N / E	Não	Sim	3
100007030408669	Compressor / Pneumática	Supervia	EM INVENTÁRIO	Lavadora de peças	Powerline (Parker)	N / E	Não	Sim	3
100007030408670	Compressor / Pneumática	Supervia	EM INVENTÁRIO	Lavadora de peças	Magnus-Sollax	83.02.04	Não	Sim	3
100007053801408	Triagem - Elétrica	Supervia	EM INVENTÁRIO	Máquina de solda elétrica	Bambozzi	6058	Não	Sim	3
100007053801415	Oficina sub-solo - Triagem	Supervia	EM INVENTÁRIO	Máquina de lavagem de locomotiva	Karcher	N / E	Não	Sim	3
100007053801657	Sala de Ferramental - Triagem	Supervia	EM INVENTÁRIO	Conjunto de Solda Oxi-acetileno	Fabricação Própria	N / E	Não	Sim	3

Máquinas e Equipamentos

BP	LOCALIZAÇÃO	Detentora:	STATUS DO BEM	Descrição	Marca	Série	Oneravel	Amortizavel	Prioridade
100007053801656	Seção de Mecânica	Supervia	EM INVENTÁRIO	Furadeira de Bancada	Kone	572	Não	Sim	3
100007053801896	Seção de Metalurgia	Supervia	EM INVENTÁRIO	Conjunto Solda Oxi-acetileno	Fabr. Própria	N / E	Não	Sim	3
100007053807406	Oficina sub-solo - Triagem	Supervia	EM INVENTÁRIO	Máquina de solda elétrica	Bambozzi	N / E	Não	Sim	3
100007070400035	Seção de Motores e Transformadores	Supervia	EM INVENTÁRIO	Conjunto Filtro e Secador de Óleo de Transformador	GE	8494399	Não	Sim	3
100007070400302	6ª seção de usinagem	Supervia	EM INVENTÁRIO	Esmeril de coluna duplo	HISEY	2240541	Não	Sim	3
100007070401782	Seção de Motores e Transformadores	Supervia	EM INVENTÁRIO	Prensa Hidráulica	EVA	2533	Não	Sim	2
100007070401779	Seção de Motores e Transformadores	Supervia	EM INVENTÁRIO	Torno Mecânico	SMA	N / E	Não	Sim	2
100007070401787	Seção de Metalurgia	Supervia	EM INVENTÁRIO	Furadeira de Coluna	YADOYA	1450	Não	Sim	3
100007070401862	Galpão do Ar Condicionado	Supervia	EM INVENTÁRIO	Guincho Móvel Hidráulico	INGERSOL RAND	27024	Não	Sim	2
100007070401947	2ª seção - Máquinas Rotativas	Supervia	EM INVENTÁRIO	Máquina para Rebaixar Mica (retífica)	Fabr. Própria	N / E	Não	Sim	3
100007070402798	Triagem - Elétrica	Supervia	EM INVENTÁRIO	Máquina de solda elétrica	Bambozzi	4206	Não	Sim	3
100007070403180	5ª Seção Metalurgia	Supervia	EM INVENTÁRIO	Máquina oxicorte	White Martins	N / E	Não	Sim	3
100007070410393	8ª seção de manutenção industrial	Supervia	EM INVENTÁRIO	Furadeira de coluna	Helmo	2082	Não	Sim	3
100007070410396	Seção de Serralheria	Supervia	EM INVENTÁRIO	Furadeira de Coluna	HELMO	2072	Não	Sim	3
100007070411152	1ª Seção - Pantógrafo	Supervia	EM INVENTÁRIO	Batedeira de graxa	Irmãos Amadio	LA - 20	Não	Sim	3
100007070411367	Seção de Serralheria	Supervia	EM INVENTÁRIO	Conjunto de Solda Oxi-acetileno	Fabr. Própria	N / E	Não	Sim	3
100007070411369	Seção de Serralheria	Supervia	EM INVENTÁRIO	Conjunto Solda Oxi-acetileno com Carrinho	Fabr. Própria	N / E	Não	Sim	3
100007070480741	Triagem - Carpintaria	Supervia	EM INVENTÁRIO	Esmeril de coluna duplo (2 rebolos)	Jowa	N / E	Não	Sim	3
100007070481596	4ª Seção - Equipamentos Elétricos	Supervia	EM INVENTÁRIO	Equipamento Móvel de Ensaio de Alta Tensão (Pantógrafo)	Fabr. Própria	N / E	Não	Sim	3
100007070483709	Seção de Mecânica	Supervia	EM INVENTÁRIO	Prensa hidráulica	Lempco Products	2195478	Não	Sim	2
100007130401727	Seção de Freza	Supervia	EM INVENTÁRIO	Torno de Rodeiro (frezadora)	Standard Railway Equip.	445	Não	Sim	2
100007153801370	Pátio - Magé	Supervia	EM INVENTÁRIO	Guindaste - SOS 101	Orton	N / E	Não	Sim	1
100007170400309	Galpão ponte 30 ton	Supervia	EM INVENTÁRIO	Torno Mecânico	Monarch Machine	42440	Não	Sim	2
100007170400311	6ª seção de usinagem	Supervia	EM INVENTÁRIO	Furadeira de coluna	WEBB	E34521	Não	Sim	3
100007170400547	2ª seção - Máquinas Rotativas	Supervia	EM INVENTÁRIO	Guilhotina	Ditta Nebilo & Comp	9412	Não	Sim	3
100007170400559	6ª seção de usinagem	Supervia	EM INVENTÁRIO	Frezadora Universal	KOPINGS	789	Não	Sim	2
100007170400567	6ª seção de usinagem	Supervia	EM INVENTÁRIO	Furadeira radial	GIRARDS	N / E	Não	Sim	3
100007170400569	Galpão da ponte 30 Ton	Supervia	EM INVENTÁRIO	Torno Mecânico	LANG	N / E	Não	Sim	2
100007170400574	6ª seção de usinagem	Supervia	EM INVENTÁRIO	Torno Mecânico	Heidenreich e Harpeck	N / E	Não	Sim	2
100007170400581	Galpão da ponte 30 ton	Supervia	EM INVENTÁRIO	Torno Mecânico	WEIPERT	15473	Não	Sim	2
100007170400596	6ª seção de usinagem	Supervia	EM INVENTÁRIO	Prensa Hidráulica Horizontal para montar e desmontar rodas	N / E	N / E	Não	Sim	2
100007170400930	Triagem - sala supervisor	Supervia	EM INVENTÁRIO	Prensa Hidráulica	EVA	1261	Não	Sim	2
100007170401683	Oficina de Sinalização - Deodoro	Supervia	EM INVENTÁRIO	Torno Mecânico Revolver	BOLEY	N / E	Não	Sim	2
100007170401685	Oficina de Sinalização - Deodoro	Supervia	EM INVENTÁRIO	Frezadora Universal	Friedrich Deckel	31813	Não	Sim	2
100007170401687	Oficina de Sinalização - Deodoro	Supervia	EM INVENTÁRIO	Torno Mecânico	ARI	N / E	Não	Sim	2
100007170401765	Seção de Motores e Transformadores	Supervia	EM INVENTÁRIO	Serra Circular	N / E	N / E	Não	Sim	3
100007170401910	2ª seção - Máquinas Rotativas	Supervia	EM INVENTÁRIO	Estufa Elétrica	Leeds e Bradford Boiler CO	8249	Não	Sim	3
100007170401913	2ª seção - Máquinas Rotativas	Supervia	EM INVENTÁRIO	Estufa Elétrica	FULMINA	7527	Não	Sim	3
100007170401969	4ª Seção - Equipamentos Elétricos	Supervia	EM INVENTÁRIO	Bancada de Testes de Reles e Jumper	GE	N / E	Não	Sim	3
100007170402030	5ª Seção Metalurgia	Supervia	EM INVENTÁRIO	Prensa Viradeira hidráulica	Himeca	N / E	Não	Sim	2
100007170402921	Galpão Ponte 60	Supervia	EM INVENTÁRIO	Prensa Viradeira mecânica	Calvi	N / E	Não	Sim	2
100007170403147	6ª seção de usinagem	Supervia	EM INVENTÁRIO	Torno Mecânico	IMOR	N / E	Não	Sim	2
100007170410310	Seção de Serralheria	Supervia	EM INVENTÁRIO	Guilhotina	NEWTON	1959 / 86	Não	Sim	3
100007170411555	6ª seção de usinagem	Supervia	EM INVENTÁRIO	Torno Mecânico	NARDINI	N / E	Não	Sim	2
100007170411556	Seção Tornearia	Supervia	EM INVENTÁRIO	Torno Mecânico	NARDINI	N / E	Não	Sim	2
100007170411557	Seção Tornearia	Supervia	EM INVENTÁRIO	Torno Mecânico	NARDINI	N / E	Não	Sim	2
100007170411560	2ª seção - Máquinas Rotativas	Supervia	EM INVENTÁRIO	Torno Mecânico	NARDINI	N / E	Não	Sim	2
100007170414384	Laboratório de Sinalização e Telecomunicações	Supervia	EM INVENTÁRIO	Torno Mecânico	Joinville	1799	Não	Sim	2
100007170414385	Oficina de Sinalização - Deodoro	Supervia	EM INVENTÁRIO	Torno Mecânico	JOINVILLE	1800	Não	Sim	2
100007270417075	Oficina de Triagem	Supervia	EM INVENTÁRIO	Ponte rolante	Amelsa	N / E	Não	Sim	2
100007353801511	Triagem - Elétrica	Supervia	EM INVENTÁRIO	Retificador estático	Nile	14206	Não	Sim	3
100007353801651	Seção mecânica	Supervia	EM INVENTÁRIO	Compressor de ar	Schulz	359894	Não	Sim	3
100007353801915	Pátio - Magé	Supervia	EM INVENTÁRIO	Gerador de solda portátil	Bambozzi	N / E	Não	Sim	2
100007353801916	Sector de sinalização/Telecomunicação	Supervia	EM INVENTÁRIO	Motor-gerador para iluminação elétrica	Promac Brasil Ltda	NE	Não	Sim	3
100007370400953	1ª Seção - Pantógrafo	Supervia	EM INVENTÁRIO	Conj. Motor-gerador de solda	N / E	N / E	Não	Sim	3
100007370401806	2ª seção - Máquinas Rotativas	Supervia	EM INVENTÁRIO	Gerador de Solda	Bambozzi	77974	Não	Sim	2
200007000090008	ESTACÃO JARDIM PRIMAVERA	Supervia	EM INVENTÁRIO	ANTENA PARABOLICA TIPO CHEIA, DIAM. 2500MM	0	0	Não	Sim	3
200007000090009	ESTACÃO JARDIM PRIMAVERA	Supervia	EM INVENTÁRIO	ANTENA PARABOLICA TIPO PAINEL, DIM. 500 X 1500MM	0	0	Não	Sim	3
200007000090010	ESTACÃO JARDIM PRIMAVERA	Supervia	EM INVENTÁRIO	ANTENA PARABOLICA TIPO PAINEL, DIM. 500 X 1500MM	0	0	Não	Sim	3
200070000090011	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	APARELHO PARA TESTE FAB: ENSAIUS, DE TENSÃO E CORRENTE, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 220VOLTS, 1 MEDIDOR ANALOGICO KV, 0A12KV, 1 MEDIDOR JOULES 0A20 UA, 1 VARIADOR DE TENSÃO 0A100%, DIM. 500X530X280MM	0	0	Não	Sim	3
200007000090012	OFICINA SÃO DIOGO (LEOPOLDINA)	Supervia	EM INVENTÁRIO	APERTADEIRA PNEUMÁTICA MANUAL FAB: SLOUX, DIAM FUSO 1/2 POL	0	0	Não	Sim	3
200070000090013	OFICINA SÃO DIOGO (LEOPOLDINA)	Supervia	EM INVENTÁRIO	APERTADEIRA PNEUMÁTICA MANUAL MOD. NPK NW-32LA, DIAM FUSO 3/4 POL	0	0	Não	Sim	3
200070000090014	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	AQUECEDOR INDUTIVO PARA ROLAMENTOS FAB: SKF, MOD: T1H 100M, N/S: 07 07 21 POTENCIA 3,6 KVA, TENSÃO 230 V.	0	0	Não	Sim	3
200070000090016	OFICINA SÃO DIOGO (LEOPOLDINA)	Supervia	EM INVENTÁRIO	BALANCA FAB: FILIZOLA, MOD: 160, N/S: 81337 TIPO: PLATAFORMA COM LEITURA DE BRACO, CAPACIDADE: 300 KG, DIVISAO: 100 G	0	0	Não	Sim	3
200070000090017	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	BALANCA FAB: LIDER, MOD: B-150, N/S: 9322 TIPO: BANCADA, CAPACIDADE: 20 KGS, DIVISAO: 5 G	0	0	Não	Sim	3
200070000090018	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	BALANCA FAB: LIDER, MOD: B650, N/S: 9310 TIPO: PLATAFORMA, CAPACIDADE: 5000 KGS, DIVISAO: 500 G	0	0	Não	Sim	3
200070000090019	G EMEC - CENTRO DE MANUTENÇÃO MÁQUINAS DIES E	Supervia	EM INVENTÁRIO	BALANCA TIPO: PLATAFORMA, CAPACIDADE: 500 KG, NAFA CBTU 3220	0	0	Não	Sim	3
200007000090020	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	BALANCA ANALOGICA TIPO PLATAFORMA, CAPACIDADE 300KG, PESAGEM POR CONTRA-PESO, DIM. PLATAFORMA 650X450MM	0	0	Não	Sim	3
200007000090021	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	BALANCA DE PLATAFORMA COM LEITURA DE BRACO CARGA MAXIMA 500 KGS, DIVISAO 500 G, DIM PLATAFORMA 700 X 500 MM.	0	0	Não	Sim	3
200070000090022	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	BALANCA DE PLATAFORMA COM LEITURA DE BRACO FAB: FILIZOLA, N/S: 19143 CARGA MAXIMA 2000 KGS, DIVISAO 500 G, DIM PLATAFORMA 2050 X 1000 MM.	0	0	Não	Sim	3
200007000090023	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	BALANCA DE PLATAFORMA COM LEITURA DE BRACO FAB: PERFECTA, CARGA MAXIMA 3000 KGS, DIVISAO 500 G, DIM PLATAFORMA 2050 X 1000 MM.	0	0	Não	Sim	3
200007000090024	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	BALANCA DE PLATAFORMA COM LEITURA DE BRACO FAB: PERFECTA, CARGA MAXIMA 3000 KGS, DIVISAO 500 G, DIM PLATAFORMA 2050 X 1000 MM.	0	0	Não	Sim	3
200007000090025	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	BALANCEADOR FAB: WATTECNICA, MOD: WB20T-10-A, PARA EIXOS DE MOTORES ELÉTRICOS, WCPBBR E WCPBP. MESA DIM. 2000X700MM, CURSO HORIZONTAL 1760MM, ACIONAMENTO MOTOR ELÉTRICO, POTENCIA 5CV, DIAM. MAXIMO SOBRE O BARRAMENTO 800MM, DISTANCIA MINIMAXIMA DOS MAN	0	0	Não	Sim	3
200007000090026	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	BANCADA DE TESTE DE ACIONADORA DE PO MATERIAL ACO CARBONO PERFIL EM L DE 3X3 POL, DIM. 2000 X 900 X 1500 MM	0	0	Não	Sim	3
200007000090027	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	BANCADA DE TESTE PARA SISTEMA PNEUMATICO DO TREM FAB: FREIOS KNORR, PECAS UNIDADE EP E MANIPULADOR E4EP, MATERIAL ACO CARBONO, PRESSAO DE OPERACAO 135 PSI, COMPOSTA DE 9 CHAVES DE ABERTURA E FECHAMENTO DE AR, 4 MANOMETRO FAIXA 0-14 BAR, DIM 1200 X 700	0	0	Não	Sim	3
200007000090028	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	BANCADA DE TESTE PARA SISTEMA PNEUMATICO DO TREM FAB: FREIOS KNORR, PECAS VALVULAS KET, MATERIAL ACO CARBONO, PRESSAO DE OPERACAO 135 PSI, COMPOSTA DE 14 VALVULAS DE ABERTURA E FECHAMENTO DE AR, 5 MANOMETROS FAIXA 0-14 BAR, DIM 1200 X 700 MM.	0	0	Não	Sim	3
200007000090029	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	BANCADA DE TESTE PARA SISTEMA PNEUMATICO DO TREM FAB: FREIOS KNORR, PECAS VALVULAS PRINCIPAIS, MATERIAL ACO CARBONO, PRESSAO DE OPERACAO 135 PSI, COMPOSTA DE 30 VALVULAS DE ABERTURA E FECHAMENTO DE AR, 10 MANOMETROS FAIXA 0-14 BAR, 6 LAMPADAS PILOTO, 3 C	0	0	Não	Sim	3
200007000090030	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	BANCADA DE TESTE PARA SISTEMA PNEUMATICO DO TREM FAB: WESTINGHOUSE AIR BRAKE, MOD: 4G, N/S: 3831 PECA MANIPULADOR DE FREIO 28B1, MATERIAL ACO CARBONO, PRESSAO DE OPERACAO 135 PSI, COMPOSTA DE 49 VALVULAS DE ABERTURA E FECHAMENTO DE AR, 8 MANOMETROS FAIXA	0	0	Não	Sim	3

Máquinas e Equipamentos

BP	LOCALIZAÇÃO	Detentora:	STATUS DO BEM	Descrição	Marca	Série	Oneravel	Amortizavel	Prioridade	
20000700090031	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	BANCADA DE TESTE PARA SISTEMA PNEUMATICO DO TREM FAB: WESTINGHOUSE AIR BRAKE, N/S: 2579 PECAS VALVULAS USA, 26C DE EMERGENCIA, DETECTORA DE CARGA, MATERIAL ACO CARBONO, PRESSAO DE OPERACAO 135 PSI, COMPOSTA DE 19 VALVULAS DE ABERTURA E FECHAMENTO DE AR,		0	0	Não	Sim	3
20000700090032	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	BANCADA DE TESTE PARA SISTEMA PNEUMATICO DO TREM PECAS KBR SISTEMA DE FREIOS, MATERIAL ACO CARBONO, PRESSAO DE OPERACAO 135 PSI, COMPOSTA DE 4 VALVULAS DE ABERTURA E FECHAMENTO DE AR, 1 LAMPADA PILOTO, 5 CHAVES LIGADESLUGA, DIM 370 X 1280 MM.		0	0	Não	Sim	3
20000700090033	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	BANCADA DE TESTE PARA SISTEMA PNEUMATICO DO TREM PECAS PRESSOSTATOS, MATERIAL ACO CARBONO, PRESSAO DE OPERACAO 135 PSI, COMPOSTA DE 1 CHAVE DE ABERTURA E FECHAMENTO DE AR, 1 MANOMETRO FAIXA 0-14 KG/CM2, 2 LAMPADAS PILOTO, DIM 1200 X 750 MM.		0	0	Não	Sim	3
20000700090034	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	BANCADA DE TESTE PARA SISTEMA PNEUMATICO DO TREM PECAS SECADORA LTZ, MATERIAL ACO CARBONO, PRESSAO DE OPERACAO 135 PSI, COMPOSTA DE 2 VALVULAS DE ABERTURA E FECHAMENTO DE AR, DIM 450 X 370 MM.		0	0	Não	Sim	3
20000700090035	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	BANCADA DE TESTE PARA SISTEMA PNEUMATICO DO TREM PECAS VALVULA, 26C DE SERVICO, MATERIAL ACO CARBONO, PRESSAO DE OPERACAO 135 PSI, COMPOSTA DE 19 VALVULAS DE ABERTURA E FECHAMENTO DE AR, 8 MANOMETROS FAIXA 0-160 PSI, DIM 1000 X 520 MM.		0	0	Não	Sim	3
20000700090036	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	BANCADA DE TESTE PARA SISTEMA PNEUMATICO DO TREM PECAS VALVULAS DIVERSAS E REGULADORES, MATERIAL ACO CARBONO, PRESSAO DE OPERACAO 135 PSI, COMPOSTA DE 11 CHAVES DE ABERTURA E FECHAMENTO DE AR, 3 MANOMETROS FAIXA 0-14 KG/CM2, 1 MANOMETRO FAIXA 0-10 KG/CM2.		0	0	Não	Sim	3
20000700090037	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	BANCADA DE TESTE PARA SISTEMA PNEUMATICO DO TREM PECAS VALVULAS EM GERAL, MATERIAL ACO CARBONO, PRESSAO DE OPERACAO 135 PSI, COMPOSTA DE 7 VALVULAS DE ABERTURA E FECHAMENTO DE AR, 6 MANOMETROS FAIXA 0-14 BAR, DIM 1570 X 770 MM.		0	0	Não	Sim	3
20000700090038	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	BANCADA DE TESTE PARA SISTEMA PNEUMATICO DO TREM PECAS VALVULAS MANK MASK E CHAVE DE LINHA, MATERIAL ACO CARBONO, PRESSAO DE OPERACAO 135 PSI, COMPOSTA DE 1 CHAVE SELETORA, 1 LAMPADA PILOTO, 1 MANOMETRO FAIXA 0-14 BAR, DIM 400 X 1650 MM.		0	0	Não	Sim	3
20000700090039	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	BANCADA DE TESTE PARA SISTEMA PNEUMATICO DO TREM PECAS VALVULAS MDV1,CONTROLADOR MESTRE, VALVULA PILOTO DO BSI MATERIAL ACO CARBONO, PRESSAO DE OPERACAO 135 PSI, COMPOSTA DE 1 CHAVE DE ABERTURA E FECHAMENTO DE AR, 3		0	0	Não	Sim	3
20000700090040	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	MANOMETROS FAIXA 0-200 LBF/POL2, DIM. BANCADA MOVEL FAB: MARCONI, MATERIAL ACO CARBONO COM 2 PRATELEIRAS, DIM 600 X 400 X 900 MM.		0	0	Não	Sim	3
20000700090041	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	BANCADA MOVEL MATERIAL ACO CARBONO, 1 ABA, TAMPO COM REGULAGEM DE ALTURA, ALTURA MAXIMA DE ELEVACAO 100 MM, DIM DO TAMPO 800 X 450 MM.		0	0	Não	Sim	3
20000700090042	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	BANCADA MOVEL MATERIAL ACO CARBONO, 2 PORTAS, 1 ABA, DIM 900 X 600 X 950 MM.		0	0	Não	Sim	3
20000700090043	GEMEC - CENTRO DE MANUTENÇÃO MÁQUINAS DIESE	Supervia	EM INVENTÁRIO	BANCADA MOVEL MATERIAL ACO CARBONO, 2 PRATELEIRAS, 1 ABA, DIM 900 X 550 X 1000 MM.		0	0	Não	Sim	3
20000700090044	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	BANCADA MOVEL MATERIAL ACO CARBONO, DIM 700 X 580 MM.		0	0	Não	Sim	3
20000700090045	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	BANCADA MOVEL MATERIAL ACO CARBONO, DIM 949 X 550 X 900 MM.		0	0	Não	Sim	3
20000700090046	GEMEC - CENTRO DE MANUTENÇÃO MÁQUINAS DIESE	Supervia	EM INVENTÁRIO	BANCADA NIVELADORA FAB: MITUTOYO, MATERIAL ACO CARBONO, DIM. 600 X 400 X 1300MM.		0	0	Não	Sim	3
20000700090047	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	BANCADA PARA DESMONTAR CAIXA DE ENGRENAGENS MATERIAL ACO CARBONO, PERFIL L 2,5 X 2,5 POL, COM 1 CUBA, DIM CUBA 1500 X 750 X 300 MM.		0	0	Não	Sim	3
20000700090048	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	BANCADA PARA MANUTENCAO DE CILINDRO MATERIAL ACO CARBONO, PERFIL EM L DIM. 4,0 X 4,0 POL., COMPOSTO POR 1 MOTOR PNEUMATICO PARA ABERTURA DE CILINDRO E 2 GAVETAS, DIM. 2500 X 800 X 1000MM		0	0	Não	Sim	3
20000700090049	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	BANCADA PARA MONTAGEM DE PANTOGRAFOS MATERIAL ACO CARBONO, PERFIL TUBULAR DIAM 1 3/4 POL, DIM TOTAL 1400 X 1850 X 900 MM.		0	0	Não	Sim	3
20000700090050	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	BANCADA PARA MONTAGEM DE PANTOGRAFOS MATERIAL ACO CARBONO, PERFIL TUBULAR DIAM 1 3/4 POL, DIM TOTAL 1400 X 1850 X 900 MM.		0	0	Não	Sim	3
20000700090051	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	BANCADA PARA MONTAGEM DE PANTOGRAFOS MATERIAL ACO CARBONO, PERFIL TUBULAR DIAM 1 3/4 POL, DIM TOTAL 1400 X 1850 X 900 MM.		0	0	Não	Sim	3
20000700090052	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	BANCADA PARA MONTAGEM DE PANTOGRAFOS MATERIAL ACO CARBONO, PERFIL TUBULAR DIAM 2 POL, FORMATO TRIANGULAR, DIM TOTAL 1150 X 900 X 900 MM.		0	0	Não	Sim	3
20000700090053	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	BANCADA PARA MONTAGEM DE PANTOGRAFOS MATERIAL ACO CARBONO, PERFIL TUBULAR DIAM 2 POL, FORMATO TRIANGULAR, DIM TOTAL 1150 X 900 X 900 MM.		0	0	Não	Sim	3
20000700090054	CMD - CENTRO DE MANUTENCAO DEODORO	Supervia	EM INVENTARIO	BANCADA PARA MONTAGEM DE PANTOGRAFOS MATERIAL ACO CARBONO, PERFIL TUBULAR DIAM 2 POL, FORMATO TRIANGULAR, DIM TOTAL 1150 X 900 X 900 MM.		0	0	Não	Sim	3
20000700090055	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	BANCADA PARA MONTAGEM DE PANTOGRAFOS MATERIAL ACO CARBONO, PERFIL TUBULAR DIAM 2 POL, FORMATO TRIANGULAR, DIM TOTAL 1150 X 900 X 900 MM.		0	0	Não	Sim	3
20000700090056	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	BANCADA PARA MONTAGEM E DESMONTAGEM DE CILINDRO DE FREIO MATERIAL ACO CARBONO, PERFIL EM L DE 2,5 X 2,5 POL., COMPODITO POR 1 CILINDRO DE FREIO, ACIONAMENTO PNEUMATICO, DIM. 1000 X 500 X 900MM.		0	0	Não	Sim	3
20000700090057	OFICINA SÃO DIOGO (LEOPOLDINA)	Supervia	EM INVENTÁRIO	BANCADA PARA REGULAGEM DE VALVULA PNEUMATICA MATERIAL ACO CARBONO, COMPOSTA DE 1 ELETROVALVULA, 3 VALVULAS REDUTORAS, 1 VALVULA RELE, 1 MANOMETRO 0-10 BAR, 4 MANOMETROS 0-14 KG/F/CM2, 1 MANOMETRO 0-14 BAR, DIM 1600X600 MM.		0	0	Não	Sim	3
20000700090058	OFICINA SÃO DIOGO (LEOPOLDINA)	Supervia	EM INVENTÁRIO	BANCADA PARA REGULAGEM DE VALVULA PNEUMATICA MATERIAL ACO CARBONO, COMPOSTA DE 1 VALVULA EP-2, 1 MANIPULADOR EE-4EP, 4 MANOMETROS 0-14 KG/F/CM2, 6 LAMPADAS PILOTO, DIM 1000X700 MM.		0	0	Não	Sim	3
20000700090059	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	BANCADA PARA SOLDA MATERIAL ACO CARBONO, PERFIL EM L DE 3,0 X 3,0 POL. DIM. 5000 X 1200 X 1000MM.		0	0	Não	Sim	3
20000700090060	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	BANCADA PARA SOLDA MATERIAL ACO CARBONO, PERFIL EM L DE 3,5 X 2,5 POL. DIM. 2300 X 1000 X 900MM.		0	0	Não	Sim	3
20000700090061	GEMEC - CENTRO DE MANUTENÇÃO MÁQUINAS DIESE	Supervia	EM INVENTÁRIO	BANCADA PARA SOLDA MATERIAL ACO CARBONO, PERFIL EM L DE 6,0 X 3,0 POL., DIM. 1100 X 800 X 800MM.		0	0	Não	Sim	3
20000700090062	OFICINA SÃO DIOGO (LEOPOLDINA)	Supervia	EM INVENTÁRIO	BANCADA PARA TESTE MATERIAL ACO CARBONO, COM 1 PRATELEIRA, 3 DISJUNTORES, 3 CHAVES SELETORAS, 3 LAMPADAS PILOTO E 1 VOLTIMETRO ANALOGICO COM ESCALA DE 0-100 V, DIM. 1900 X 700MM.		0	0	Não	Sim	3
20000700090063	GEMEC - CENTRO DE MANUTENÇÃO MÁQUINAS DIESE	Supervia	EM INVENTÁRIO	BANCADA PARA TESTE DE ALTERNADOR FAB: BOSCH, MOD: 9 680 083 009, N/S: 185 MATERIAL ACO CARBONO, COMPOSTA DE 1 VOLTIMETRO 0-10 V, 1 AMPERIMETRO 0-100 A, 2 CHAVES SELETORAS, 3 LAMPADAS PILOTO, 3 REOSTATOS, DIM 700 X 600 X 500 MM.		0	0	Não	Sim	3
20000700090064	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	BANCADA PARA TESTE DE BLOCO DE FREIO MATERIAL ACO CARBONO, PERFIL EM L DE 2,0 X 2,0 POL. DIM. 1300 X 800 X 900MM.		0	0	Não	Sim	3
20000700090066	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	BANCADA PARA TESTE DE CILINDRO DE FREIO MATERIAL ACO CARBONO, PERFIL EM L DE 3,0 X 3,0 POL., COMPOSTO POR PRENSA PNEUMATICA DE 3 TONELADAS, DIM. 2000 X 1000 X 1000MM.		0	0	Não	Sim	3
20000700090067	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	BANCADA PARA TESTE DE ENGATE RAPIDO MATERIAL ACO CARBONO, PERFIL EM L DE 2,0 X 2,0 POL., COMPOSTO POR PISTAO PNEUMATICO COM CAPACIDADE DE 200 LBS/POL2, DIM. 2000 X 600 X 500MM.		0	0	Não	Sim	3
20000700090068	GEMEC - CENTRO DE MANUTENÇÃO MÁQUINAS DIESE	Supervia	EM INVENTÁRIO	BANCADA PARA TESTE DE MOTOR DE PARTIDA FAB: BOSCH, MOD: 9 680 081 010, N/S: 924 MATERIAL ACO CARBONO, COMPOSTA DE 1 VOLTIMETRO 0-10 V, 1 AMPERIMETRO 0-160 A, 4 REOSTATOS, DIM 600 X 350 X 350 MM.		0	0	Não	Sim	3
20000700090069	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	BANCADA PORTA CILINDRO MATERIAL ACO CARBONO, PERFIL EM L DIM. 3,0 X 3,0 POL., DIM. 3500 X 500 X 800MM.		0	0	Não	Sim	3
20000700090070	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	BANCO DE BATERIAS FAB: FIRST POWER, MOD: LFP 1265, N/S: 38378 N. BANCO: CORRENTE, CAPACIDADE: 12V 65AH AH, AUTONOMIA: 10, NUMERO DE ELEMENTOS: 33, TENSAO: 380 V VPE		0	0	Não	Sim	3
20000700090071	ESTACÃO JARDIM PRIMAVERA	Supervia	EM INVENTÁRIO	BANCO DE BATERIAS FAB: FIRSTPOWER, MOD: LFP12200, CAPACIDADE: 200 AH AH, AUTONOMIA: 10 HR, NUMERO DE ELEMENTOS: 2, TENSAO: 12 V VPE		0	0	Não	Sim	3
20000700090074	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTARIO	BOMBA FAB: BOZZA, MOD: 11020, N/S: 5427 TIPO: SUCCAO, FLUIDO: GRAXA, MATERIAL: FOFQ, ACIONAMENTO: PNEUMATICO PARA TAMBORES DE 30 LITROS		0	0	Não	Sim	3
20000700090075	CMD - CENTRO DE MANUTENCAO DEODORO	Supervia	EM INVENTARIO	BOMBA FAB: BOZZA, MOD: 13020, N/S: 800 TIPO: SUCCAO, FLUIDO: GRAXA, MATERIAL: FOFQ, ACIONAMENTO: PNEUMATICO PARA TAMBORES DE 200 LITROS		0	0	Não	Sim	3
20000700090076	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	BOMBA FAB: BOZZA, TIPO: SUCCAO, FLUIDO: GRAXA, MATERIAL: FOFQ, ACIONAMENTO: PNEUMATICO PARA TAMBORES DE 200 LITROS		0	0	Não	Sim	3
20000700090077	GEMEC - CENTRO DE MANUTENÇÃO MÁQUINAS DIESE	Supervia	EM INVENTÁRIO	BOMBA FAB: GILBARCO, MOD: ML-1, N/S: 6J TIPO: ABASTECIMENTO, VAZAO: 100 L / MIN., FLUIDO: OLEO DIESEL, MATERIAL: FOFQ, ACIONAMENTO: MOTOR ELETRICO DE 2CV E 1750 RPM.		0	0	Não	Sim	3
20000700090080	GEMEC - CENTRO DE MANUTENÇÃO MÁQUINAS DIESE	Supervia	EM INVENTÁRIO	BOMBA CENTRIFUGA MOVEL DIAMETRO ROTOR 180 MM, CONEXOES 2,5 X 2,0 POL, ACIONAMENTO MOTOR A GASOLINA FAB: MONTGOMERY, MODELO G-320, 8,25 HP.		0	0	Não	Sim	3
20000700090081	STACÃO DOM PEDRO II (ESTACÃO PRINCIPAL - CENTR	Supervia	EM INVENTÁRIO	BOMBA CENTRIFUGA MOVEL FAB: BRANCO, MOD: B4T -710 TOP BR, DIAMETRO ROTOR 200 MM, CONEXAO 2 X 2,5 POL, ACIONAMENTO MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, 7,5 HP		0	0	Não	Sim	3
20000700090082	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	BOMBA DE OLEO HIDRAULICA FAB: SANWA TEKKI CORP. MOD: SM10A, N/S: 1124 PRESSAO 70KG/CM2		0	0	Não	Sim	3
20000700090083	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	BOMBA DE OLEO MANUAL FAB: LUMAGI, PARA TAMBORES DE 200 L.		0	0	Não	Sim	3
20000700090084	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	BOMBA DE VACUO FAB: SYMBOL, MOD: E:25, CAPACIDADE DE OLEO 1,3LITROS, ACIONAMENTO MOTOR ELETRICO 3/4CV-1750RPM		0	0	Não	Sim	3
20000700090085	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	BOMBA DE VACUO FAB: SYMBOL, MOD: E:25, N/S: 177008063 CAPACIDADE DE OLEO 1,3LITROS, ACIONAMENTO MOTOR ELETRICO 3/4CV-1750RPM		0	0	Não	Sim	3

Máquinas e Equipamentos

BP	LOCALIZAÇÃO	Detentora	STATUS DO BEM	Descrição	Marca	Série	Oneravel	Amortizavel	Prioridade
200007000090086	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	BOMBA HIDRAULICA DE ALTA PRESSAO FAB: SKF, FAIXA 0-58000 PSI, ACIONAMENTO MANUAL .		0	Não	Sim	3
200007000090087	GEMEC - CENTRO DE MANUTENÇÃO MÁQUINAS DIESE	Supervia	EM INVENTÁRIO	BOMBA PNEUMATICA DE GRAXA FAB: BOZZA, PARA RESERVATORIO DE 30 KGS DE GRAXA.		0	Não	Sim	3
200007000090088	OFICINA SÃO DIOGO (LEOPOLDINA)	Supervia	EM INVENTÁRIO	BOMBA SUBMERSA DIAMETRO 150 X 420 MM, CONEXÕES 2,5 POL, ACIONAMENTO MOTOR ELETRICO 2 HP.		0	Não	Sim	3
200007000090089	OFICINA SÃO DIOGO (LEOPOLDINA)	Supervia	EM INVENTÁRIO	BOMBA SUBMERSA DIAMETRO 150 X 420 MM, CONEXÕES 2,5 POL, ACIONAMENTO MOTOR ELETRICO 2 HP.		0	Não	Sim	3
200007000090090	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	BOMBA SUBMERSA MATERIAL ACO CARBONO, FLUIDO AGUA, CONEXAO 3 POLEGADAS, ACIONAMENTO MOTOR ELETRICO, POTENCIA 10V-3450W		0	Não	Sim	3
200007000090093	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	CABECOTE DE SOLDA MIG FAB: ESAB, MOD: MEF 44, N/S: A980755 COM 1 VOLTMETRO DE 0/50V E AMPERIMETRO DE 0/400A		0	Não	Sim	3
200007000090094	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	CACAMBA MATERIAL ACO CARBONO DIM. 900 X 800 X 800 M		0	Não	Sim	3
200007000090095	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	CACAMBA MATERIAL ACO CARBONO, CAP. 126 KG DIM. 1000 X 1200 X 900 MM		0	Não	Sim	3
200007000090096	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	CACAMBA MATERIAL ACO CARBONO, CAP. 126 KG DIM. 1000 X 1200 X 900 MM		0	Não	Sim	3
200007000090097	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	CACAMBA MATERIAL ACO CARBONO, CAP. 126 KG DIM. 1000 X 1200 X 900 MM		0	Não	Sim	3
200007000090098	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	CACAMBA MATERIAL ACO CARBONO, CAP. 126 KG DIM. 1000 X 1200 X 900 MM		0	Não	Sim	3
200007000090099	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	CACAMBA MATERIAL ACO CARBONO, CAP. 126 KG DIM. 1000 X 1200 X 900 MM		0	Não	Sim	3
200007000090100	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	CACAMBA MATERIAL ACO CARBONO, CAP. 126 KG DIM. 1000 X 1200 X 900 MM		0	Não	Sim	3
200007000090101	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	CACAMBA MATERIAL ACO CARBONO, CAP. 126 KG DIM. 1000 X 1200 X 900 MM		0	Não	Sim	3
200007000090102	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	CACAMBA MATERIAL ACO CARBONO, CAP. 126 KG DIM. 1000 X 1200 X 900 MM		0	Não	Sim	3
200007000090103	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	CACAMBA MATERIAL ACO CARBONO, CAP. 126 KG DIM. 1000 X 1200 X 900 MM		0	Não	Sim	3
200007000090104	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	CACAMBA MATERIAL ACO CARBONO, CAP. 126 KG DIM. 1000 X 1200 X 900 MM		0	Não	Sim	3
200007000090105	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	CACAMBA MATERIAL ACO CARBONO, CAP. 126 KG DIM. 1000 X 1200 X 900 MM		0	Não	Sim	3
200007000090106	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	CACAMBA MATERIAL ACO CARBONO, CAP. 126 KG DIM. 1000 X 1200 X 900 MM		0	Não	Sim	3
200007000090107	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	CACAMBA MATERIAL ACO CARBONO, CAP. 126 KG DIM. 1000 X 1200 X 900 MM		0	Não	Sim	3
200007000090108	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	CACAMBA MATERIAL ACO CARBONO, CAP. 126 KG DIM. 1000 X 1200 X 900 MM		0	Não	Sim	3
200007000090109	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	CACAMBA MATERIAL ACO CARBONO, CAP. 126 KG DIM. 1000 X 1200 X 900 MM		0	Não	Sim	3
200007000090110	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	CACAMBA MATERIAL ACO CARBONO, CAP. 126 KG DIM. 1000 X 1200 X 900 MM		0	Não	Sim	3
200007000090111	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	CACAMBA MATERIAL ACO CARBONO, CAP. 126 KG DIM. 1000 X 1200 X 900 MM		0	Não	Sim	3
200007000090112	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	CACAMBA MATERIAL ACO CARBONO, CAP. 126 KG DIM. 1000 X 1200 X 900 MM		0	Não	Sim	3
200007000090113	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	CACAMBA MATERIAL ACO CARBONO, CAP. 126 KG DIM. 1000 X 1200 X 900 MM		0	Não	Sim	3
200007000090114	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	CACAMBA MATERIAL ACO CARBONO, CAP. 126 KG DIM. 1000 X 1200 X 900 MM		0	Não	Sim	3
200007000090115	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	CACAMBA MATERIAL ACO CARBONO, CAP. 126 KG DIM. 1000 X 1200 X 900 MM		0	Não	Sim	3
200007000090116	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	CACAMBA MATERIAL ACO CARBONO, CAP. 126 KG DIM. 1000 X 1200 X 900 MM		0	Não	Sim	3
200007000090117	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	CACAMBA MATERIAL ACO CARBONO, CAP. 126 KG DIM. 1000 X 1200 X 900 MM		0	Não	Sim	3
200007000090118	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	CACAMBA MATERIAL ACO CARBONO, CAP. 126 KG DIM. 1000 X 1200 X 900 MM		0	Não	Sim	3
200007000090119	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	CACAMBA MATERIAL ACO CARBONO, CAP. 126 KG DIM. 1000 X 1200 X 900 MM		0	Não	Sim	3
200007000090120	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	CACAMBA MATERIAL ACO CARBONO, CAP. 126 KG DIM. 1000 X 1200 X 900 MM		0	Não	Sim	3
200007000090121	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	CACAMBA MATERIAL ACO CARBONO, CAP. 126 KG DIM. 1000 X 1200 X 900 MM		0	Não	Sim	3
200007000090122	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	CACAMBA MATERIAL ACO CARBONO, CAP. 126 KG DIM. 1000 X 1200 X 900 MM		0	Não	Sim	3
200007000090123	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	CALANDRIA MANUAL, ESQUISA MAXIMA DE CHAPA 2,5 MM, LARGURA MAXIMA DA CHAPA 1500 MM.		0	Não	Sim	3
200007000090126	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	CALIBRADOR PARA FOLGA DE ROLAMENTO FAB: SUPERVIA, MATERIAL ACO INOX.		0	Não	Sim	3
200007000090129	ESTAÇÃO VILA INHOMIRIM	Supervia	EM INVENTÁRIO	CARREGADOR DE BATERIA FAB: PROTECO, MOD: CF224/15, N/S: 4307 TENSÃO DE ENTRADA VCA, TENSÃO DE SAÍDA 24VCC		0	Não	Sim	3
200007000090130	OFICINA SÃO DIOGO (LEOPOLDINA)	Supervia	EM INVENTÁRIO	CARRINHO COMPOSTO DE 1 PULVERIZADOR COSTAL FABRICANTE WORKER, CAPACIDADE 20 L.		0	Não	Sim	3
200007000090133	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	CARRINHO FAB: HITACHI, PARA ENSAIO DE TENSÃO, TENSÃO DE ENSAIO DE 0A15KV, DIM. 500X800X1150MM		0	Não	Sim	3
200007000090134	STACÃO DOM PEDRO II (ESTAÇÃO PRINCIPAL = CENTR	Supervia	EM INVENTÁRIO	CARRINHO MATERIAL DE ACO CARBONO		0	Não	Sim	3
200007000090135	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	CARRINHO MATERIAL ACO CARBONO, COM 1 PRATELEIRA, ESTRUTURA VIGA PERFIL I 5X3 POLEGADAS, 1 ABA, DIM. 700X350X1100MM		0	Não	Sim	3
200007000090136	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	CARRINHO MATERIAL ACO CARBONO, ESTRUTURA PERFIL VIGA L 2 1/2X2 1/2 POLEGADAS, COM 1 PRATELEIRA E 1 ABA, DIM. 1700X600X850MM		0	Não	Sim	3
200007000090137	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	CARRINHO MATERIAL ACO CARBONO, ESTRUTURA VIGA PERFIL QUADRADO 5X4 POLEGADAS, COM 1 PRATELEIRA E 1 ABA, DIM. 3900X750X1000MM		0	Não	Sim	3
200007000090138	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	CARRINHO PARA TESTE ELETRICO, MATERIAL ACO CARBONO, COM 1 ABA, 2 DISJUNTORES, CORRENTE MAXIMA 100AMPER E 1 TRANSFORMADOR DE TENSÃO, POTENCIA 10KVA, TENSÃO DE ENTRADA/SAÍDA 117/240VOLTS, DIM. CARRINHO 900X800X700MM		0	Não	Sim	3
200007000090139	OFICINA SÃO DIOGO (LEOPOLDINA)	Supervia	EM INVENTÁRIO	CARRINHO PARA TRANSPORTAR TÁMBORES DE 200 L		0	Não	Sim	3
200007000090140	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	CARRINHO TIPO ARMAZEM		0	Não	Sim	3
200007000090141	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	CARRINHO TIPO ARMAZEM		0	Não	Sim	3
200007000090142	GEMEC - CENTRO DE MANUTENÇÃO MÁQUINAS DIESE	Supervia	EM INVENTÁRIO	CARRINHO TIPO ARMAZEM .		0	Não	Sim	3
200007000090143	OFICINA SÃO DIOGO (LEOPOLDINA)	Supervia	EM INVENTÁRIO	CARRINHO TIPO ARMAZEM .		0	Não	Sim	3
200007000090144	GEMEC - CENTRO DE MANUTENÇÃO MÁQUINAS DIESE	Supervia	EM INVENTÁRIO	CARRINHO TIPO ARMAZEM, ESTRUTURA DE MADEIRA .		0	Não	Sim	3
200007000090145	OFICINA SÃO DIOGO (LEOPOLDINA)	Supervia	EM INVENTÁRIO	CARRINHO TIPO ARMAZEM.		0	Não	Sim	3
200007000090146	OFICINA SÃO DIOGO (LEOPOLDINA)	Supervia	EM INVENTÁRIO	CARRINHO TIPO ARMAZEM.		0	Não	Sim	3
200007000090147	OFICINA SÃO DIOGO (LEOPOLDINA)	Supervia	EM INVENTÁRIO	CARRINHO TIPO BANCADA, 1 ABA, 2 PRATELEIRAS, DIM 900 X 600 X 1000 MM.		0	Não	Sim	3
200007000090148	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	CARRINHO TIPO MANUTENCAO, MATERIAL ACO CARBONO, COM 2 PORTAS, DIM. 600 X 900 X 900 MM		0	Não	Sim	3
200007000090149	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	CARRINHO TIPO PLATAFORMA DIM. 800 X 1500 MM		0	Não	Sim	3
200007000090150	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	CARRINHO TIPO PLATAFORMA, ESTRUTURA TUBULAR, DIAM. 1 1/2 POLEGADAS, DIM. 2000X800X850MM		0	Não	Sim	3
200007000090151	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	CARRINHO TIPO PLATAFORMA, MATERIAL ACO CARBONO, COM 1 ABA, DIM. 1550X800MM		0	Não	Sim	3
200007000090152	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	CARRINHO TIPO PLATAFORMA, MATERIAL ACO CARBONO, COM 1 ABA, DIM. 800X1500MM		0	Não	Sim	3
200007000090153	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	CARRINHO TIPO PLATAFORMA, MATERIAL ACO CARBONO, COM 1 ABA, DIM. 800X1500MM		0	Não	Sim	3
200007000090154	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	CARRINHO CARREGADOR DE BATERIA FAB: ABB, APLICACAO: DE BATERIA COMPOSTO DE 1 VOLTMETRO DE 0/100V, 1 AMPERIMETRO DE -120/120A, 1 FAROL E 1 ABA		0	Não	Sim	3
200007000090155	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	CARRINHO DE EQUIPAMENTOS FAB: GEDORE, MOD: ADJUTANT 1580, MATERIAL ACO CARBONO COM RODIZIOS E 4 GAVETAS DIM. 400 X 600 X 900MM		0	Não	Sim	3
200007000090156	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	CARRINHO DE EQUIPAMENTOS FAB: GEDORE, MOD: ADJUTANT 1580, MATERIAL ACO CARBONO COM RODIZIOS E 4 GAVETAS DIM. 400 X 600 X 900MM		0	Não	Sim	3
200007000090157	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	CARRINHO DE MANUTENCAO FAB: GEDORE, MOD: ADJUTANT 1580, TIPO TRANSPORTE DE PECAS, MATERIAL ACO CARBONO DIM. 400 X 600 X 900 MM		0	Não	Sim	3
200007000090158	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	CARRINHO HIDRAULICO FAB: MARCON, TIPO PLATAFORMA, ALTURA MAXIMA DE ELEVACAO 1500MM, DIM. DA PLATAFORMA 500 X 800MM.		0	Não	Sim	3
200007000090159	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	CARRINHO PARA EQUIPAMENTOS		0	Não	Sim	3
200007000090160	OFICINA SÃO DIOGO (LEOPOLDINA)	Supervia	EM INVENTÁRIO	CARRINHO PARA FERRAMENTA MATERIAL ACO CARBONO COM 2 PRATELEIRAS E RODIZIOS DIM. 0,60 X 0,90 X 1,00M.		0	Não	Sim	3
200007000090161	OFICINA SÃO DIOGO (LEOPOLDINA)	Supervia	EM INVENTÁRIO	CARRINHO PARA FERRAMENTA MATERIAL ACO CARBONO COM 3 PRATELEIRAS E RODIZIOS DIM. 0,60 X 0,90 X 1,00M.		0	Não	Sim	3
200007000090162	OFICINA SÃO DIOGO (LEOPOLDINA)	Supervia	EM INVENTÁRIO	CARRINHO PARA FERRAMENTA MATERIAL ACO CARBONO COM 3 PRATELEIRAS, DIM. 0,60 X 0,40 X 0,90M.		0	Não	Sim	3
200007000090163	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	CARRINHO PARA TÁMBORES DE 200 L		0	Não	Sim	3
200007000090164	OFICINA SÃO DIOGO (LEOPOLDINA)	Supervia	EM INVENTÁRIO	CARRINHO PLATAFORMA 1 ABA, DIM PLATAFORMA 1340 X 800 MM.		0	Não	Sim	3
200007000090165	OFICINA SÃO DIOGO (LEOPOLDINA)	Supervia	EM INVENTÁRIO	CARRINHO PLATAFORMA 1 ABA, DIM PLATAFORMA 1340 X 800 MM.		0	Não	Sim	3
200007000090166	GEMEC - CENTRO DE MANUTENÇÃO MÁQUINAS DIESE	Supervia	EM INVENTÁRIO	CARRINHO PLATAFORMA DE ACO COM DIM. 1,70 X 0,70 X 1,20 M.		0	Não	Sim	3
200007000090167	OFICINA SÃO DIOGO (LEOPOLDINA)	Supervia	EM INVENTÁRIO	CARRINHO PLATAFORMA ESTRUTURA ACO CARBONO REVESTIDA EM MADEIRA, 1 ABA, DIM PLATAFORMA 1500 X 800 MM.		0	Não	Sim	3
200007000090168	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	CARRINHO PLATAFORMA MATERIAL ACO CARBONO COM UMA ABA DIM. 800 X 1500MM		0	Não	Sim	3
200007000090169	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	CARRINHO PLATAFORMA MATERIAL ACO CARBONO COM UMA ABA DIM. 800 X 1500MM		0	Não	Sim	3
200007000090170	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	CARRINHO PLATAFORMA MATERIAL ACO CARBONO, 1 ABA, DIM PLATAFORMA 1500 X 750 MM.		0	Não	Sim	3
200007000090171	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	CARRINHO PLATAFORMA MATERIAL ACO CARBONO, 1 ABA, DIM PLATAFORMA 1500 X 750 MM.		0	Não	Sim	3
200007000090172	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	CARRINHO PLATAFORMA MATERIAL ACO CARBONO, 1 ABA, DIM PLATAFORMA 1500 X 750 MM.		0	Não	Sim	3
200007000090173	GEMEC - CENTRO DE MANUTENÇÃO MÁQUINAS DIESE	Supervia	EM INVENTÁRIO	CARRINHO PLATAFORMA MATERIAL ACO CARBONO, 1 ABA, DIM PLATAFORMA 900 X 500 MM.		0	Não	Sim	3
200007000090174	GEMEC - CENTRO DE MANUTENÇÃO MÁQUINAS DIESE	Supervia	EM INVENTÁRIO	CARRINHO PLATAFORMA MATERIAL ACO CARBONO, COM 1 ABA, DIM 1900 X 1100 MM.		0	Não	Sim	3
200007000090175	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	CARRINHO PLATAFORMA MATERIAL ACO CARBONO, COM 1 PUXADOR DIM. 900 X 1500 X 1100 MM		0	Não	Sim	3
200007000090176	GEMEC - CENTRO DE MANUTENÇÃO MÁQUINAS DIESE	Supervia	EM INVENTÁRIO	CARRINHO PLATAFORMA MATERIAL ACO CARBONO, DIM PLATAFORMA 1750 X 900 MM.		0	Não	Sim	3
200007000090177	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	CARRINHO PLATAFORMA (VELOSO) MATERIAL ACO CARBONO, HIDRAULICO, ACION. MANUAL, CAP. ELEVATORIA 1M, DIM. 1400 X 800MM		0	Não	Sim	3

Máquinas e Equipamentos

BP	LOCALIZAÇÃO	Detentora:	STATUS DO BEM	Descrição	Marca	Série	Onerável	Amortizável	Prioridade
200007000090178	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	CARRINHO PORTA CILINDRO ACIONADORA DE PO ESTRUTURA TUBULAR DE 1,5 POL. CAP. PARA 70 CILINDROS DIM. 2000 X 600 X 900 MM		0	Não	Sim	3
200007000090179	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	CARRINHO PORTA FERRAMENTA FAB: MARCON. MOD: MIL-S. MATERIAL ACO CARBONO, COM 3 PRATELEIRAS E RODIZIOS, DIM. 500 X 700 X 900MM.		0	Não	Sim	3
200007000090180	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	CARRINHO PORTA FERRAMENTA FAB: MARCON. MOD: MIL-S. MATERIAL ACO CARBONO, COM 3 PRATELEIRAS E RODIZIOS, DIM. 500 X 700 X 900MM.		0	Não	Sim	3
200007000090181	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	CARRINHO PORTA FERRAMENTAS FAB: CMB, MATERIAL ACO CARBONO, COM 3 PRATELEIRAS E RODIZIOS, DIM. 500 X 600 X 900MM.		0	Não	Sim	3
200007000090182	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	CARRINHO PORTA FERRAMENTAS FAB: CMB, MATERIAL ACO CARBONO, COM 6 GAVETAS, 1 PORTA E RODIZIOS, DIM. 1100 X 600 X 900MM.		0	Não	Sim	3
200007000090183	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	CARRINHO PORTA FERRAMENTAS FAB: CMB, MATERIAL ACO CARBONO, COM 6 GAVETAS, 1 PORTA E RODIZIOS, DIM. 1100 X 600 X 900MM.		0	Não	Sim	3
200007000090184	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	CARRINHO PORTA FERRAMENTAS FAB: CMB, MATERIAL ACO CARBONO, COM 6 GAVETAS, 1 PORTA E RODIZIOS, DIM. 1100 X 600 X 900MM.		0	Não	Sim	3
200007000090185	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	CARRINHO PORTA FERRAMENTAS FAB: CMB, MATERIAL ACO CARBONO, COM 6 GAVETAS, 1 PORTA E RODIZIOS, DIM. 1100 X 600 X 900MM.		0	Não	Sim	3
200007000090186	ESTAÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	CARRINHO PORTA FERRAMENTAS FAB: GEDORE. MATERIAL ACO CARBONO COM 2 PORTAS, DIM 600 X 400 X 900 MM.		0	Não	Sim	3
200007000090188	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	CARRINHO PORTA ROLAMENTOS MATERIAL ACO CARBONO, 1 ASA 1 PRATELEIRA, DIM 920 X 300 X 700 MM.		0	Não	Sim	3
200007000090189	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	CARRINHO PORTA TAMBOR DE 200 L		0	Não	Sim	3
200007000090190	OFICINA SÃO DIOGO (LEOPOLDINA)	Supervia	EM INVENTÁRIO	CARRINHO TIPO MONTA CARGA FAB: WATANABE. MATERIAL ACO CARBONO, COM RODIZIOS, ACIONAMENTO POR PEDAL, ALTURA MAXIMA DE ELEVACAO 400MM, DIM. DA PLATAFORMA 500 X 600MM.		0	Não	Sim	3
200007000090191	OFICINA SÃO DIOGO (LEOPOLDINA)	Supervia	EM INVENTÁRIO	CARRINHO TIPO MONTA CARGA FAB: WATANABE. MATERIAL ACO CARBONO, COM RODIZIOS, ACIONAMENTO POR PEDAL, ALTURA MAXIMA DE ELEVACAO 400MM, DIM. DA PLATAFORMA 500 X 600MM.		0	Não	Sim	3
200007000090192	GEMEC - CENTRO DE MANUTENÇÃO MÁQUINAS DIESE	Supervia	EM INVENTÁRIO	CARRINHO TIPO PLATAFORMA COM 1 ASA, DIM. 600 X 800 X 300 MM		0	Não	Sim	3
200007000090193	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	CARRINHO TIPO PLATAFORMA MATERIAL ACO CARBONO COM 1 PUXADOR DIM. 800 X 1500 X 900 MM		0	Não	Sim	3
200007000090194	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	CARRINHO TIPO PLATAFORMA MATERIAL ACO CARBONO COM 1 PUXADOR DIM. 600 X 1100 X 800 MM		0	Não	Sim	3
200007000090195	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	CARRINHO TIPO PLATAFORMA MATERIAL ACO CARBONO PERFIL L DE 1,5 X 1,5 POL. COM 2 PRATELEIRAS DIM. 700 X 1400 X 950 MM		0	Não	Sim	3
200007000090196	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	CARRINHO TIPO PLATAFORMA MATERIAL ACO CARBONO REVESTIDO EM ZINCO COM 1 PUXADOR DIM. 800 X 900 X 750 MM		0	Não	Sim	3
200007000090197	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	CARRINHO TIPO PLATAFORMA PARA TRILHO MATERIAL ACO CARBONO, DIM. 1400 X 1650 X 450 MM		0	Não	Sim	3
200007000090198	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	CARRINHO TIPO PLATAFORMA PARA TRILHO MATERIAL ACO CARBONO, DIM. 1550 X 2200 X 500 MM		0	Não	Sim	3
200007000090199	OFICINA SÃO DIOGO (LEOPOLDINA)	Supervia	EM INVENTÁRIO	CARRINHO TRANSPORTADOR MATERIAL ACO CARBONO COM RODIZIOS, DIM. 600 X 1000MM.		0	Não	Sim	3
200007000090200	OFICINA SÃO DIOGO (LEOPOLDINA)	Supervia	EM INVENTÁRIO	CARRINHO TRANSPORTADOR MATERIAL ACO CARBONO COMPOSTO COM 1 PULVERIZADOR COSTAL FABRICANTE JACTO, CAPACIDADE 20 LTRS.		0	Não	Sim	3
200007000090202	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	CARRINHO TRANSPORTADOR MATERIAL ACO CARBONO, DIM. 1000 X 1800MM.		0	Não	Sim	3
200007000090203	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	CARRINHO TRANSPORTADOR MATERIAL ACO CARBONO, DIM. 700 X 900MM.		0	Não	Sim	3
200007000090204	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	CARRINHO TRANSPORTADOR MATERIAL ACO CARBONO, DIM. 700 X 900MM.		0	Não	Sim	3
200007000090205	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	CARRINHO TRANSPORTADOR MATERIAL ACO CARBONO, DIM. 700 X 900MM.		0	Não	Sim	3
200007000090206	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	CARRINHO TRANSPORTADOR MATERIAL ACO CARBONO, DIM. 800 X 1500MM.		0	Não	Sim	3
200007000090207	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	CARRINHO TRANSPORTADOR MATERIAL ACO CARBONO, ESTRUTURA TUBULAR DE 1,0 POL., COM 1 PRATELEIRA E RODIZIOS, DIM. 800 X 500 X 700MM.		0	Não	Sim	3
200007000090208	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	CARRINHO TRANSPORTADOR TIPO GAIOLA, MATERIAL ACO CARBONO, DIM. 600 X 900 X 500MM.		0	Não	Sim	3
200007000090209	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	CARRINHO TRANSPORTADOR DE PESSOAS MATERIAL ACO CARBONO, DIM. 600 X 900 X 200MM.		0	Não	Sim	3
200007000090210	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	CARRINHO PARA TRANSPORTE MATERIAL ACO CARBONO COM RODIZIOS DIM. 800 X 1500MM.		0	Não	Sim	3
200007000090211	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	CENTRAL DE AR CONDICIONADO FAB: HITACHI, MOD: RP1011AVL, N/S: 34025 TIPO SELF, CAP. 10 TR		0	Não	Sim	3
200007000090212	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	CENTRAL DE AR CONDICIONADO FAB: HITACHI, MOD: RP1011AVL, N/S: 34025 TIPO SELF, CAP. 10 TR		0	Não	Sim	3
200007000090213	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	CHACE BLINDADA FAB: MASTIN, MOD: MB 632, TENSÃO 600 V, CORRENTE 60 A.		0	Não	Sim	3
200007000090214	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	CHAVE BLINDADA FAB: CONTINENTAL, MOD: F-321, FUSIVEL TIPO CARTUCHO, TENSÃO MAXIMA 250VOLTS, CORRENTE NOMINAL 30 AMPERES		0	Não	Sim	3
200007000090215	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	CHAVE BLINDADA FAB: CONTINENTAL, MOD: F-321, FUSIVEL TIPO CARTUCHO, TENSÃO MAXIMA 250VOLTS, CORRENTE NOMINAL 30 AMPERES		0	Não	Sim	3
200007000090216	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	CHAVE BLINDADA FAB: CONTINENTAL, MOD: F-322, FUSIVEL TIPO CARTUCHO, TENSÃO MAXIMA 250 VOLTS AC, CORRENTE NOMINAL 60 AMPERES		0	Não	Sim	3
200007000090217	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	CHAVE BLINDADA FAB: CONTINENTAL, MOD: F322, TENSÃO MAXIMA 250VOLTS AC, CORRENTE 60 AMPERES		0	Não	Sim	3
200007000090218	GEMEC - CENTRO DE MANUTENÇÃO MÁQUINAS DIESE	Supervia	EM INVENTÁRIO	CHAVE BLINDADA FAB: CONTINENTAL, MOD: F-322, TIPO CARTUCHO, CORRENTE 60A, TENSÃO 250V, 3 FASES		0	Não	Sim	3
200007000090219	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	CHAVE BLINDADA FAB: CONTINENTAL, MOD: F-323, TIPO FACÁ, CORRENTE 100A, TENSÃO 250V, 3 FASES		0	Não	Sim	3
200007000090220	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	CHAVE BLINDADA FAB: CONTINENTAL, MOD: F-323, TIPO FACÁ, CORRENTE 100A, TENSÃO 250V, 3 FASES		0	Não	Sim	3
200007000090221	GEMEC - CENTRO DE MANUTENÇÃO MÁQUINAS DIESE	Supervia	EM INVENTÁRIO	CHAVE BLINDADA FAB: CONTINENTAL, TENSÃO 250 V, CORRENTE 100 A.		0	Não	Sim	3
200007000090222	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	CHAVE BLINDADA FAB: MASTIN, MOD: 231, TENSÃO 250 V, CORRENTE 30 A.		0	Não	Sim	3
200007000090223	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	CHAVE BLINDADA FAB: MASTIN, MOD: M-634, 600 V, 200 A.		0	Não	Sim	3
200007000090224	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	CHAVE BLINDADA FAB: MASTIN, MOD: M-634, 600 V, 200 A.		0	Não	Sim	3
200007000090225	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	CHAVE BLINDADA FAB: MASTIN, MOD: M-634, 600 V, 200 A.		0	Não	Sim	3
200007000090226	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	CHAVE BLINDADA FAB: MASTIN, MOD: M-634, 600 V, 200 A.		0	Não	Sim	3
200007000090227	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	CHAVE BLINDADA FAB: MASTIN, MOD: M-634, TENSÃO MAXIMA 600VOLTS AC, CORRENTE 200 AMPERES		0	Não	Sim	3
200007000090228	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	CHAVE BLINDADA FAB: MASTIN, MOD: MB 232, 250 V, 60 A.		0	Não	Sim	3
200007000090229	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	CHAVE BLINDADA FAB: MASTIN, MOD: MB234, TIPO CARTUCHO, CORRENTE 200A, TENSÃO 250V, 3 FASES		0	Não	Sim	3
200007000090230	GEMEC - CENTRO DE MANUTENÇÃO MÁQUINAS DIESE	Supervia	EM INVENTÁRIO	CHAVE DE IMPACTO FAB: AIRTEC, MOD: MASTER 40, N/S: ATE 00L13 DIAMETRO FUSO 1,5 POL., ACIONAMENTO MOTOR A GASOLINA 2 TEMPOS, 3 HP.		0	Não	Sim	3
200007000090231	GEMEC - CENTRO DE MANUTENÇÃO MÁQUINAS DIESE	Supervia	EM INVENTÁRIO	CHAVE DE IMPACTO FAB: AIRTEC, MOD: MASTER 40, N/S: ATE 00P51 DIAMETRO FUSO 1,5 POL., ACIONAMENTO MOTOR A GASOLINA 2 TEMPOS, 3 HP.		0	Não	Sim	3
200007000090232	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	CHAVE DE IMPACTO FAB: IRGERSOLL RAND, MOD: 2135T1, 1/2 POL., PRESSAO MAXIMA 90 PSI, 9500 RPM.		0	Não	Sim	3
200007000090233	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	CHAVE DE IMPACTO FAB: IRGERSOLL RAND, PNEUMATICA MANUAL, DIAM FUSO 1 POL.		0	Não	Sim	3
200007000090234	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	CHAVE DE IMPACTO FAB: IRGERSOLL RAND, PNEUMATICA MANUAL, DIAM FUSO 1 POL.		0	Não	Sim	3
200007000090235	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	CHAVE DE IMPACTO FAB: IRGERSOLL RAND, PNEUMATICA MANUAL, DIAM FUSO 1 POL.		0	Não	Sim	3
200007000090236	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	CHAVE DE IMPACTO PNEUMATICA MANUAL, MOD: AT 6600, CAPACIDADE 3/4 POL.		0	Não	Sim	3
200007000090237	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	CHAVE DE IMPACTO PNEUMATICA MANUAL FAB: WAFT, CAPACIDADE 1/2 POL.		0	Não	Sim	3
200007000090238	OFICINA SÃO DIOGO (LEOPOLDINA)	Supervia	EM INVENTÁRIO	CHUVEIRO DE EMERGENCIA COM LAVA OLHOS.		0	Não	Sim	3
200007000090239	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	CHUVEIRO E LAVA OLHOS		0	Não	Sim	3
200007000090243	OFICINA SÃO DIOGO (LEOPOLDINA)	Supervia	EM INVENTÁRIO	COMPRESSOR FAB: ARTESIANO, MOD: PSV15 SP, N. PISTOES: 2, FLUIDO: AR, ACION.: MOTOR ELETRICO 1 HP, 3480 RPM		0	Não	Sim	3
200007000090246	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	COMPRESSOR FAB: ATLAS COPCO, MOD: GA37FF, N/S: 253134 TIPO: ESTACIONARIO, VAZAO: 13 BAR, PRESSAO: 31 BAR, FLUIDO: AR, TEMPERATURA: 55 C, ACION.: MOTOR ELETRICO DE 50 CV E 3560 RPM. TYPE IQDD 110 C5AU L		0	Não	Sim	3
200007000090247	STACÃO DOM PEDRO II (ESTAÇÃO PRINCIPAL = CENTR	Supervia	EM INVENTÁRIO	COMPRESSOR FAB: BLACKBOKER, N/S: 051426 PRESSAO: 8,4 BAR, FLUIDO: AR, ACION.: MOTOR ELETRICRO DE 0,5 CV PRESSAO DO CILINDRO 120 PSI, DIM. 200 X 400MM.		0	Não	Sim	3
200007000090249	GEMEC - CENTRO DE MANUTENÇÃO MÁQUINAS DIESE	Supervia	EM INVENTÁRIO	COMPRESSOR FAB: FRESIMBRA, MOD: EOU 48, N. PISTOES: 2, FLUIDO: AR COMPOSTO DE 2 CABECOTES COM 2 PISTOES/CABECOTE, ACIONAMENTO MOTOR ELETRICO 15 CV, (DESATIVADO).		0	Não	Sim	3
200007000090250	OFICINA SÃO DIOGO (LEOPOLDINA)	Supervia	EM INVENTÁRIO	COMPRESSOR FAB: SCHULZ, MOD: MSV 10 NAP/220, N/S: 1468657 N. PISTOES: 2, VAZAO: 284 L/MIN, PRESSAO: 12,1 BAR, FLUIDO: AR, ACION.: MOTOR ELETRICO 2 CV DIAM RESERVATORIO DE AR 450X1000 MM.		0	Não	Sim	3
200007000090251	OFICINA SÃO DIOGO (LEOPOLDINA)	Supervia	EM INVENTÁRIO	COMPRESSOR FAB: WAYNE, MOD: W64510HL, N/S: 19955 N. PISTOES: 3, PRESSAO: 7,3 KG/CM2, FLUIDO: AR, ACION.: MOTOR ELETRICO 10 CV, 1730 RPM. DIAM RESERVATORIO 500 X 1800 MM.		0	Não	Sim	3
200007000090252	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	COMPRESSOR N. PISTOES: 2, FLUIDO: AR, ACION.: MOTOR ELETRICO 20CV		0	Não	Sim	3
200007000090253	GEMEC - CENTRO DE MANUTENÇÃO MÁQUINAS DIESE	Supervia	EM INVENTÁRIO	COMPRESSOR N. PISTOES: 2, FLUIDO: AR, ACION.: MOTOR ELETRICO DE 2 CV E 3440 RPM		0	Não	Sim	3
200007000090254	GEMEC - CENTRO DE MANUTENÇÃO MÁQUINAS DIESE	Supervia	EM INVENTÁRIO	COMPRESSOR DE AR FAB: ATLAS COPCO, N/S: E0580 N. PISTOES: 2, VAZAO: 25 M3, PRESSAO: 15 KG/CM2, FLUIDO: AR, ACION.: MOTOR ELTRICO DE 5CV E 2880 RPM.		0	Não	Sim	3
200007000090256	OFICINA SÃO DIOGO (LEOPOLDINA)	Supervia	EM INVENTÁRIO	COMPRESSOR DE PINTURA FAB: TECHNO SPRAY, MOD: FOCLESS HVLP TURBO SPRAY, ACIONAMENTO MOTOR ELETRICO 2 CV.		0	Não	Sim	3

Máquinas e Equipamentos

BP	LOCALIZAÇÃO	Detentora:	STATUS DO BEM	Descrição	Marca	Série	Oneravel	Amortizavel	Prioridade
20000700090257	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	CONJUNTO DE 2 VENTILADORES CENTRIFUGOS DIAMETRO ROTOR 220 X 220 MM, CONEXAO SUCCAO 5,5 POL, CONEXAO DESCARGA 220 X 80 MM, ACIONAMENTO MOTOR ELETRICO 1 CV.		0	Não	Sim	3
20000700090258	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	CONJUNTO DE 2 VENTILADORES CENTRIFUGOS DIAMETRO ROTOR 300 X 150 MM, CONEXAO SUCCAO DIAMETRO 160 MM, CONEXAO DE DESCARGA DIM 150 X 140 MM, ACIONAMENTO MOTOR ELETRICO 1/2 CV.		0	Não	Sim	3
20000700090259	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	CONJUNTO DE 2 VENTILADORES CENTRIFUGOS DIAMETRO ROTOR 300 X 150 MM, CONEXAO SUCCAO DIAMETRO 160 MM, CONEXAO DE DESCARGA DIM 150 X 140 MM, ACIONAMENTO MOTOR ELETRICO 1/2 CV.		0	Não	Sim	3
20000700090260	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	CONJUNTO DE 5 MICROMETROS COM 3 HASTES PARA MEDIDAS INTERNAS FAIXA DE MEDICAO 50-100 MM.		0	Não	Sim	3
20000700090261	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	CONJUNTO DE BLOCO PADRAO FAIXA 0,1001 POL - 4 POL .		0	Não	Sim	3
20000700090262	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	CONJUNTO DE CILINDRO PADRAO FAIXA 6-12 POL.		0	Não	Sim	3
20000700090263	GEMEC - CENTRO DE MANUTENÇÃO MÁQUINAS DIESE	Supervia	EM INVENTÁRIO	CONJUNTO DE SOLDA OXIACETILENO		0	Não	Sim	3
20000700090264	GEMEC - CENTRO DE MANUTENÇÃO MÁQUINAS DIESE	Supervia	EM INVENTÁRIO	CONJUNTO DE SOLDA OXIACETILENO		0	Não	Sim	3
20000700090265	OFICINA SÃO DIOGO (LEOPOLDINA)	Supervia	EM INVENTÁRIO	CONJUNTO DE SOLDA OXIACETILENO		0	Não	Sim	3
20000700090266	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	CONJUNTO MOVEL PARA LAVAGEM COMPOSTO POR 1 TANQUE CILINDRICO HORIZONTAL, MATERIAL ACO CARBONO, DIM. 1300 X 2300 E 1 BOMBA DE ALTA PRESSAO, TIPO PISTAO, NUMERO DE PISTAO 3, ACIONAMENTO POR MOTOR ELETRICO DE 2,0 CV E 1750 RPM.		0	Não	Sim	3
20000700090267	GEMEC - CENTRO DE MANUTENÇÃO MÁQUINAS DIESE	Supervia	EM INVENTÁRIO	CONJUNTO OXI ACETILENO		0	Não	Sim	3
20000700090268	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	CONJUNTO PARA SOLDA OXI ACETILENO		0	Não	Sim	3
20000700090269	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	CONJUNTO TRANSFORMADOR RETIFICADOR PARA ENSAIO DE MOTORES DE TRACAO FAB: PELTRON, APLICACAO: DE CORRENTE, TENSÃO ENTRADA/SAIDA: 440VCA/4X150VCC, CORRENTE: 75A		0	Não	Sim	3
20000700090270	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	CONJUNTO TRANSFORMADOR PARA ENSAIO DE COMPRESSORES FAB: PELTRON, APLICACAO: DE CORRENTE, TENSÃO ENTRADA/SAIDA: 440VCA/4X110VCC, CORRENTE: 110A		0	Não	Sim	3
20000700090271	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	CONJUNTO TRANSFORMADOR RETIFICADOR PARA ENSAIO DE MOTORES DE TRACAO FAB: PELTRON, TENSÃO DE ENTRADA 440 V, TENSÃO DE SAÍDA 4X150 VCC, 75 A, MATERIAL ACO CARBONO, COMPOSTO DE 1 VOLTIMETRO 0-150 V, 2 VOLTIMETROS 0-300 V, 3 AMPERIMETROS 0-250 A, 8 LAMPADAS		0	Não	Sim	3
20000700090272	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	CONTAINER FAB: CARGO VAN, 3 PORTAS, MATERIAL ESTRUTURA ACO CARBONO REVESTIDA EM CHAPA DE ACO INOX, DIM 2400 X 5200 X 2600 MM.		0	Não	Sim	3
20000700090273	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	CONTAINER FAB: CARGO VAN, ESTRUTURA MATERIAL ACO CARBONO REVESTIDA COM CHAPA ZINCADA, 3 PORTAS, DIM 2400 X 5200 X 2600 MM		0	Não	Sim	3
20000700090274	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	CONTAINER FAB: CARGO VAN, ESTRUTURA MATERIAL ACO CARBONO REVESTIDA COM CHAPA ZINCADA, 3 PORTAS, DIM 2400 X 5200 X 2600 MM		0	Não	Sim	3
20000700090275	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	CORTADORA DE CHAPA MANUAL FAB: NODULAR, CAPACIDADE MAXIMA DE CORTE 4MM		0	Não	Sim	3
20000700090277	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	DESCARREGADOR DE BATERIA FAB: ELETRO REOTON, MOD: ATP27, POTENCIA 3200 WATTS, CORRENTE 50A		0	Não	Sim	3
20000700090278	OFICINA SÃO DIOGO (LEOPOLDINA)	Supervia	EM INVENTÁRIO	DISJUNTOR FAB: JNG, MOD: JHM1-800L/3300, TENSÃO: 800 V, CORRENTE: 700 A, RUPTURA: 100 KA, INSTALACAO: ABRIGADO		0	Não	Sim	3
20000700090279	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	DISJUNTOR GERAL TRIPOLAR FAB: SIEMENS, MOD: EVT6200-08T00, TENSÃO MAXIMA 660VOLTS, CORRENTE NOMINAL MAXIMA 3000 AMPER, COM 1 TOMADA QUADRIPOLAR, FABRICANTE STECK, TENSÃO MAXIMA 440VOLTS, CORRENTE NOMINAL 63 AMPER		0	Não	Sim	3
20000700090280	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	DISJUNTOR GERAL TRIPOLAR FAB: SIEMENS, TENSÃO MAXIMA 440VOLTS, CORRENTE NOMINAL 250 AMPERES		0	Não	Sim	3
20000700090281	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	DISPOSITIVO FAB: HITACHI, MOD: HLMA, N.S: 16361-11-28 FORMA BDF22A, PARA TESTE DE TRACAO E FRENAGEM PARA CAIXAS CONTROLADORA PRINCIPAL, COM 2 MANETES, DIM. 200X150X550MM		0	Não	Sim	3
20000700090282	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	DISPOSITIVO PARA REBAIXAMENTO DE MICA DO COLETOR DO MOTOR DE TRACAO E MOTOR ALTERNADOR, COM 2 COLUNAS VERTICAIS, DIAM. 4 POLEGADAS X 800MM, COM 2 ROLAMENTOS POR COLUNA DIAM. 6 X 1 1/2 POLEGADAS, 1 COLUNA VERTICAL, DIAM. 4 POLEGADAS X 1330MM, CURSO VERTICA		0	Não	Sim	3
20000700090283	GEMEC - CENTRO DE MANUTENÇÃO MÁQUINAS DIESE	Supervia	EM INVENTÁRIO	DOBRADERA DE TUBOS CAPACIDADE 3/4 POL .		0	Não	Sim	3
20000700090284	OFICINA SÃO DIOGO (LEOPOLDINA)	Supervia	EM INVENTÁRIO	DOBRADOR DE TUBOS FAB: MARINARO, MOD: CTM 1.1/4 POL, N.S: 19161 CAPACIDADE 1.1/4 POL, ACIONAMENTO MANUAL.		0	Não	Sim	3
20000700090286	OFICINA SÃO DIOGO (LEOPOLDINA)	Supervia	EM INVENTÁRIO	ENTORNADOR DE TAMBOR 200 L		0	Não	Sim	3
20000700090287	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	ENTORNADOR DE TAMBOR CAPACIDADE 200 L		0	Não	Sim	3
20000700090288	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	ENTORNADOR DE TAMBOR CAPACIDADE 200 L		0	Não	Sim	3
20000700090289	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	EQUIPAMENTO DE TESTE PARA AJUSTADOR DE FOLGA DE SAPATA DE FREIO MOD: RL1, N/S: 500 MATERIAL ACO CARBONO COMPOSTO POR 1 MANIPULADOR DE TESTE, 1 MANOMETRO DE 0/200 KG/CM2 E 1 LAVANCA PARA COMPRESSAO DIM. 2800 X 250 X 1400 MM		0	Não	Sim	3
20000700090290	OFICINA SÃO DIOGO (LEOPOLDINA)	Supervia	EM INVENTÁRIO	EQUIPAMENTO MOVEL PARA TESTE DE AR CONDICIONADO DOS TRENS MATERIAL ACO CARBONO, COMPOSTO DE 2 MANOMETROS DIGITAIS, 8 TERMOMETROS DIGITAIS, 3 AMPERIMETROS ANALOGICOS 0-50A, 13 LAMPADAS PILOTO, 2 BOTEIIRAS, 6 CHAVES SELETORAS, DIM 620X450X900 MM.		0	Não	Sim	3
20000700090291	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	ESMERIL DE BANCADA, POTENCIA 1/2 CV.		0	Não	Sim	3
20000700090292	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	ESMERIL DE BANCADA, POTENCIA 2 CV 1750 RPM.		0	Não	Sim	3
20000700090293	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	ESMERIL DE COLUNA, POTENCIA 5 CV 3550 RPM.		0	Não	Sim	3
20000700090294	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	ESMERIL FAB: JOWA, DE COLUNA, POTENCIA 2,0 CV E 3550 RPM.		0	Não	Sim	3
20000700090295	GEMEC - CENTRO DE MANUTENÇÃO MÁQUINAS DIESE	Supervia	EM INVENTÁRIO	ESMERIL FAB: JOWA, POTENCIA 0,5 CV E 1750 RPM.		0	Não	Sim	3
20000700090297	OFICINA SÃO DIOGO (LEOPOLDINA)	Supervia	EM INVENTÁRIO	ESMERIL DE BANCADA FAB: BAMBOZZI, 12 CV.		0	Não	Sim	3
20000700090298	OFICINA SÃO DIOGO (LEOPOLDINA)	Supervia	EM INVENTÁRIO	ESMERIL DE BANCADA FAB: BAMBOZZI, MOD: ESKILO, POTENCIA 0,5 CV E 1540 RPM.		0	Não	Sim	3
20000700090299	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	ESMERIL DE BANCADA FAB: CEL, MOD: 67/60, POTENCIA 1 CV.		0	Não	Sim	3
20000700090300	GEMEC - CENTRO DE MANUTENÇÃO MÁQUINAS DIESE	Supervia	EM INVENTÁRIO	ESMERIL DE BANCADA FAB: MOTOFLEX, MOD: MEB, N.S: 0379 POTENCIA 0,5 CV E 3450 RPM.		0	Não	Sim	3
20000700090301	STACÇÃO DOM PEDRO II (ESTAÇÃO PRINCIPAL = CENTR	Supervia	EM INVENTÁRIO	ESMERIL DE BANCADA FAB: SOMAR, POTENCIA 1/2 CV, TENSÃO 110 V.		0	Não	Sim	3
20000700090302	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	ESMERIL DE BANCADA POTENCIA 0,5 CV		0	Não	Sim	3
20000700090303	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	ESMERIL DE BANCADA POTENCIA 1 CV		0	Não	Sim	3
20000700090304	GEMEC - CENTRO DE MANUTENÇÃO MÁQUINAS DIESE	Supervia	EM INVENTÁRIO	ESMERIL DE COLUNA FAB: IEM, DUPLO REBOLO, DIAM. MAX. 190 MM, POTENCIA 2 CV		0	Não	Sim	3
20000700090309	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	ESMERIL DE COLUNA FAB: TORQUE SA, POTENCIA 2 CV.		0	Não	Sim	3
20000700090310	OFICINA SÃO DIOGO (LEOPOLDINA)	Supervia	EM INVENTÁRIO	ESMERIL DE COLUNA POTENCIA 2 CV (DESATIVADO)		0	Não	Sim	3
20000700090311	OFICINA SÃO DIOGO (LEOPOLDINA)	Supervia	EM INVENTÁRIO	ESMERIL DE COLUNA POTENCIA 2 CV.		0	Não	Sim	3
20000700090312	GEMEC - CENTRO DE MANUTENÇÃO MÁQUINAS DIESE	Supervia	EM INVENTÁRIO	ESMERIL DE COLUNA POTENCIA 5 CV E 1720 RPM.		0	Não	Sim	3
20000700090313	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	ESMERILHADEIRA ELETRICA MANUAL FAB: DEWALT, DIAMETRO DO ESMERIL 100 MM.		0	Não	Sim	3
20000700090314	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	ESMERILHADEIRA ELETRICA MANUAL FAB: DEWALT, MOD: D27474WB2, TIPO 5, POTENCIA 2300 W, 8500 RPM, , DIAMETRO DISCO 7 POL.		0	Não	Sim	3
20000700090315	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	ESMERILHADEIRA ELETRICA MANUAL FAB: DEWALT, MOD: D27474WB2, TIPO 5, POTENCIA 2300 W, 8500 RPM, , DIAMETRO DISCO 7 POL.		0	Não	Sim	3
20000700090316	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	ESMERILHADEIRA ELETRICA MANUAL FAB: DEWALT, MOD: D28112-B2, 1100 W, 11000 RPM, DIAMETRO DISCO 100 MM.		0	Não	Sim	3
20000700090317	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	ESMERILHADEIRA ELETRICA MANUAL FAB: DEWALT, MOD: D28112-B2, 1100 W, 11000 RPM, DIAMETRO DISCO 100 MM.		0	Não	Sim	3
20000700090318	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	ESMERILHADEIRA ELETRICA MANUAL FAB: DEWALT, MOD: D28112-B2, 1100 W, 11000 RPM, DIAMETRO DISCO 100 MM.		0	Não	Sim	3
20000700090319	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	ESMERILHADEIRA ELETRICA MANUAL FAB: DEWALT, MOD: D28112-B2, TIPO 2, POTENCIA 1100 W, 1100 RPM, , DIAMETRO DISCO 4,5 POL.		0	Não	Sim	3
20000700090320	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	ESMERILHADEIRA ELETRICA MANUAL FAB: DEWALT, MOD: D28112-B2, TIPO 2, POTENCIA 1100 W, 1100 RPM, , DIAMETRO DISCO 4,5 POL.		0	Não	Sim	3
20000700090321	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	ESMERILHADEIRA ELETRICA MANUAL FAB: DEWALT, MOD: D28112-B2, TIPO 2, POTENCIA 1100 W, 1100 RPM, , DIAMETRO DISCO 4,5 POL.		0	Não	Sim	3
20000700090322	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	ESMERILHADEIRA ELETRICA MANUAL FAB: DEWALT, MOD: D28112-B2, TIPO 2, POTENCIA 1100 W, 1100 RPM, , DIAMETRO DISCO 4,5 POL.		0	Não	Sim	3
20000700090323	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	ESMERILHADEIRA ELETRICA MANUAL FAB: DEWALT, MOD: D28112-B2, TIPO 2, POTENCIA 1100 W, 1100 RPM, , DIAMETRO DISCO 4,5 POL.		0	Não	Sim	3
20000700090324	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	ESMERILHADEIRA ELETRICA MANUAL FAB: DEWALT, MOD: D28474WB2, TIPO 9, DIAMETRO DISCO 7 POL.		0	Não	Sim	3
20000700090325	GEMEC - CENTRO DE MANUTENÇÃO MÁQUINAS DIESE	Supervia	EM INVENTÁRIO	ESMERILHADEIRA ELETRICA MANUAL FAB: MAKITA, MOD: BGA 450, DIAMETRO DISCO 115 MM, 10000 RPM, TENSÃO 14,4 V.		0	Não	Sim	3
20000700090326	GEMEC - CENTRO DE MANUTENÇÃO MÁQUINAS DIESE	Supervia	EM INVENTÁRIO	ESMERILHADEIRA ELETRICA MANUAL FAB: MAKITA, MOD: BGA 450, DIAMETRO DISCO 115 MM, 10000 RPM, TENSÃO 14,4 V.		0	Não	Sim	3
20000700090327	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	ESMERILHADEIRA MANUAL FAB: ERICO, MOD: SBG 150, DIAMETRO ESMERIL 150 MM, ACIONAMENTO MOTOR A GASOLINA 1 HP.		0	Não	Sim	3
20000700090328	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	ESMERILHADEIRA MANUAL DE CHICOTE DIAMETRO DISCO 150 MM, ACIONAMENTO MOTOR A GASOLINA FABRICANTE GEISMAR .		0	Não	Sim	3
20000700090329	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	ESMERILHADEIRA MANUAL DE CHICOTE DIAMETRO DISCO 150 MM, ACIONAMENTO MOTOR A GASOLINA FABRICANTE HONDA, MODELO GXH 50		0	Não	Sim	3
20000700090330	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	ESMERILHADEIRA PNEUMATICA MANUAL DIAM REBOLO 130 MM.		0	Não	Sim	3

Máquinas e Equipamentos

BP	LOCALIZACAO	Detentora	STATUS DO BEM	Descrição	Marca	Série	Onerável	Amortizável	Prioridade
200007000090331	OFICINA SAO DIOGO (LEOPOLDINA)	Supervia	EM INVENTÁRIO	ESMERILHADEIRA PNEUMÁTICA MANUAL FAB: HITACHI, MOD: RG-100H, 6000 RPM, DIAM DISCO 120 MM.		0	Não	Sim	3
200007000090332	GEMEC - CENTRO DE MANUTENÇÃO MÁQUINAS DIESE	Supervia	EM INVENTÁRIO	ESMERILHADEIRA PORTÁTIL FAB: ERICO, MOD: SBG 2000, DIAMETRO REBOLO 100 MM, ACIONAMENTO MOTOR A GASOLINA FAB. HONDA, MODELO GX 25, 25 CM3.		0	Não	Sim	3
200007000090333	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	ESQUADRO COM NÍVEL ANGULAR COMPRIMENTO 200 MM.		0	Não	Sim	3
200007000090334	GEMEC - CENTRO DE MANUTENÇÃO MÁQUINAS DIESE	Supervia	EM INVENTÁRIO	ESQUADRO DE PRECISAO DIM 330 X 130 MM.		0	Não	Sim	3
200007000090335	GEMEC - CENTRO DE MANUTENÇÃO MÁQUINAS DIESE	Supervia	EM INVENTÁRIO	ESQUADRO DE PRECISAO DIM 330 X 130 MM.		0	Não	Sim	3
200007000090336	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	ESQUADRO DE PRECISAO FAB: STARRETT, DIM 180 X 115 MM.		0	Não	Sim	3
200007000090337	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	ESTACAO DE SOLDA FAB: WELLER, MOD: WESD51, N/S: 3368		0	Não	Sim	3
200007000090338	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	ESTERA TRANSPORTADORA TIPO ROLETE LIVRE, MATERIAL ACO CARBONO, MATERIAL DO ROLETE EM PVC, DIM. 2200 X 500 X 900MM.		0	Não	Sim	2
200007000090339	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	ESTERA TRANSPORTADORA TIPO ROLETE LIVRE, MATERIAL ACO CARBONO, MATERIAL DO ROLETE EM PVC, DIM. 2200 X 500 X 900MM.		0	Não	Sim	2
200007000090340	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	ESTERA TRANSPORTADORA TIPO ROLETE LIVRE, MATERIAL ACO CARBONO, MATERIAL DO ROLETE EM PVC, DIM. 600 X 600 X 900MM.		0	Não	Sim	2
200007000090341	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	ESTERA TRANSPORTADORA TIPO ROLETE LIVRE, MATERIAL ACO CARBONO, MATERIAL DO ROLETE EM PVC, DIM. 600 X 600 X 900MM.		0	Não	Sim	2
200007000090342	ESTAÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	ESTUFA FAB: CEL, MOD: 500iE, MATERIAL ACO CARBONO, TEMP. MAXIMA 150 C, POTENCIA 4.5 KW, TENSAO 220 V, CORRENTE 20 A, DIM 1350 X 1350 X 1600MM		0	Não	Sim	3
200007000090343	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	ESTUFA ELÉTRICA MATERIAL ACO CARBONO, 2 PORTAS, DIM 800 X 450 X 900 MM, COMPOSTA DE 3 RESISTENCIA ELÉTRICAS, DIAMETRO 80 X 400 MM, (DESATIVADA).		0	Não	Sim	3
200007000090344	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	ESTUFA ELÉTRICA MATERIAL ACO CARBONO, COM 1 PORTA, DIM. 900 X 700 X 1200 MM		0	Não	Sim	3
200007000090345	GEMEC - CENTRO DE MANUTENÇÃO MÁQUINAS DIESE	Supervia	EM INVENTÁRIO	ESTUFA PARA ELETRODO MATERIAL ACO CARBONO, COM 1 PORTA DIM. 400 X 400 X 600MM.		0	Não	Sim	3
200007000090346	GEMEC - CENTRO DE MANUTENÇÃO MÁQUINAS DIESE	Supervia	EM INVENTÁRIO	ESTUFA PARA ELETRODO MATERIAL ACO CARBONO, DIM. 400 X 500 X 700MM.		0	Não	Sim	3
200007000090348	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	ESTUFA PARA ELETRODOS FAB: CARBOGRAFITE, MOD: ECQ 50, N/S: 1098 CAPACIDADE 50 KGS, POTENCIA 650 W, MATERIAL ACO CARBONO, 1 PORTA, DIAM 400 X 600 MM.		0	Não	Sim	3
200007000090349	OFICINA SAO DIOGO (LEOPOLDINA)	Supervia	EM INVENTÁRIO	ESTUFA PARA ELETRODOS MATERIAL ACO CARBONO COM 2 PORTAS, DIM 1000X600X650 MM.		0	Não	Sim	3
200007000090350	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	ESTUFA PARA ELETRODOS MATERIAL ACO CARBONO, 1 PORTA, DIM 600 X 550 X 800 MM.		0	Não	Sim	3
200007000090351	GEMEC - CENTRO DE MANUTENÇÃO MÁQUINAS DIESE	Supervia	EM INVENTÁRIO	ESTUFA PARA ELETRODOS MATERIAL ACO CARBONO, 1 PORTA, DIM EXTERNA 600 X 600 X 800 MM.		0	Não	Sim	3
200007000090352	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	ESTUFA PARA ELETRODOS MATERIAL ACO CARBONO, 1 PORTA, TEMPERATURA MAXIMA 120 C, DIM EXTERNA 500 X 500 X 620 MM.		0	Não	Sim	3
200007000090353	GEMEC - CENTRO DE MANUTENÇÃO MÁQUINAS DIESE	Supervia	EM INVENTÁRIO	ESTUFA PARA ELETRODOS MATERIAL ACO CARBONO, 2 PORTAS, DIM 1400 X 550 X 1200 MM.		0	Não	Sim	3
200007000090354	GEMEC - CENTRO DE MANUTENÇÃO MÁQUINAS DIESE	Supervia	EM INVENTÁRIO	ESTUFA PARA ESTERILIZACAO E SECAGEM FAB: OLIDEF CZ, MATERIAL ACO CARBONO, POTENCIA 250 C, DIM. 500 X 400 X 600MM.		0	Não	Sim	3
200007000090355	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	ESTUPA FAB: FULMINA, MOD: TOL, N/S: 7627 PARA SECAGEM DE MOTORES, MATERIAL ACO CARBONO, TEMPERATURA MAXIMA 300 GRAUS CELSIUS, COM SISTEMA DE EXAUSTAO, DIM. 2200X3000X2200MM		0	Não	Sim	3
200007000090356	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	ESTUPA FAB: THE LEEDS & BRADFORD BOILER, N/S: 8249 PARA SECAGEM DE MOTORES, MATERIAL ACO CARBONO, TEMPERATURA MAXIMA 450 GRAUS CELSIUS, COM SISTEMA DE EXAUSTAO, DIM. 2400X3200X1900MM		0	Não	Sim	3
200007000090357	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	EXAUSTOR CENTRIFUGO DIAM ROTOR 230X220MM, CONEXAO DE SUCCAO 130MM E DESCARGA 220X80MM, ACIONAMENTO MOTOR ELÉTRICO, POTENCIA 0,75CV-1710RPM		0	Não	Sim	3
200007000090358	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	EXAUSTOR CENTRIFUGO DIAM. DO ROTOR 210X230MM, CONEXAO DE SUCCAO 130MM, E DESCARGA 220X80MM, ACIONAMENTO MOTOR ELÉTRICO, POTENCIA 0,75CV-1720RPM		0	Não	Sim	3
200007000090359	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	EXAUSTOR CENTRIFUGO DIAM. DO ROTOR 210X230MM, CONEXAO DE SUCCAO 130MM, E DESCARGA 220X80MM, ACIONAMENTO MOTOR ELÉTRICO, POTENCIA 0,75CV-1720RPM		0	Não	Sim	3
200007000090360	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	EXAUSTOR CENTRIFUGO DIAM. DO ROTOR 220X230MM, CONEXAO DE SUCCAO 130MM E DESCARGA 220X80MM, ACIONAMENTO MOTOR ELÉTRICO, POTENCIA 0,75CV-1720RPM		0	Não	Sim	3
200007000090361	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	EXAUSTOR CENTRIFUGO DIAM. DO ROTOR 240X220MM, CONEXAO DE SUCCAO 130MM E DESCARGA 230X80MM, ACIONAMENTO MOTOR ELÉTRICO, POTENCIA 0,75CV-1710RPM		0	Não	Sim	3
200007000090362	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	EXAUSTOR CENTRIFUGO DIAM. DO ROTOR 240X220MM, CONEXAO DE SUCCAO 130MM E DESCARGA 230X80MM, ACIONAMENTO MOTOR ELÉTRICO, POTENCIA 0,75CV-1710RPM		0	Não	Sim	3
200007000090363	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	EXAUSTOR CENTRIFUGO DIAM. DO ROTOR 240X220MM, CONEXAO DE SUCCAO 130MM E DESCARGA 230X80MM, ACIONAMENTO MOTOR ELÉTRICO, POTENCIA 0,75CV-1710RPM		0	Não	Sim	3
200007000090364	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	EXAUSTOR CENTRIFUGO DIAM. DO ROTOR 240X220MM, CONEXAO DE SUCCAO 130MM E DESCARGA 230X80MM, ACIONAMENTO MOTOR ELÉTRICO, POTENCIA 0,75CV-1710RPM		0	Não	Sim	3
200007000090365	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	EXAUSTOR CENTRIFUGO DIAM. DO ROTOR 240X220MM, CONEXAO DE SUCCAO 130MM E DESCARGA 230X80MM, ACIONAMENTO MOTOR ELÉTRICO, POTENCIA 0,75CV-1710RPM		0	Não	Sim	3
200007000090366	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	EXAUSTOR CENTRIFUGO DIAM. DO ROTOR 240X220MM, CONEXAO DE SUCCAO 140MM E DESCARGA 220X80MM, ACIONAMENTO MOTOR ELÉTRICO, POTENCIA 0,50CV-1710RPM		0	Não	Sim	3
200007000090367	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	EXAUSTOR CENTRIFUGO DIAM. DO ROTOR 240X220MM, CONEXAO DE SUCCAO 140MM E DESCARGA 220X80MM, ACIONAMENTO MOTOR ELÉTRICO, POTENCIA 0,50CV-1710RPM		0	Não	Sim	3
200007000090368	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	EXAUSTOR CENTRIFUGO DIAM. ROTOR 230X220MM, CONEXAO DE SUCCAO 130MM E DESCARGA 220X80MM, ACIONAMENTO MOTOR ELÉTRICO, POTENCIA 0,50CV-1720RPM		0	Não	Sim	3
200007000090369	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	EXAUSTOR CENTRIFUGO DIAM. ROTOR 230X220MM, CONEXAO DE SUCCAO 130MM E DESCARGA 220X80MM, ACIONAMENTO MOTOR ELÉTRICO, POTENCIA 0,50CV-1720RPM		0	Não	Sim	3
200007000090370	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	EXAUSTOR CENTRIFUGO DIAMETRO ROTOR 230 X 220 MM, CONEXAO SUCCAO 150 MM, CONEXAA DE DESCARGA 210 X 35 MM, ACIONAMENTO MOTOR ELÉTRICO 1/2 CV.		0	Não	Sim	3
200007000090371	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	EXAUSTOR CENTRIFUGO DIAMETRO ROTOR 230 X 220 MM, CONEXAO SUCCAO 150 MM, CONEXAA DE DESCARGA 210 X 35 MM, ACIONAMENTO MOTOR ELÉTRICO 1/2 CV.		0	Não	Sim	3
200007000090372	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	EXAUSTOR CENTRIFUGO DIAMETRO ROTOR 230 X 220 MM, CONEXAO SUCCAO 150 MM, CONEXAA DE DESCARGA 210 X 35 MM, ACIONAMENTO MOTOR ELÉTRICO 1/2 CV.		0	Não	Sim	3
200007000090373	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	EXAUSTOR CENTRIFUGO DIAMETRO ROTOR 230 X 220 MM, CONEXAO SUCCAO 150 MM, CONEXAA DE DESCARGA 210 X 35 MM, ACIONAMENTO MOTOR ELÉTRICO 1/2 CV.		0	Não	Sim	3
200007000090374	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	EXAUSTOR CENTRIFUGO DIAMETRO ROTOR 230 X 220 MM, CONEXAO SUCCAO 150 MM, CONEXAA DE DESCARGA 210 X 35 MM, ACIONAMENTO MOTOR ELÉTRICO 1/2 CV.		0	Não	Sim	3
200007000090375	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	EXAUSTOR CENTRIFUGO DIAMETRO ROTOR 230 X 220 MM, CONEXAO SUCCAO 150 MM, CONEXAA DE DESCARGA 210 X 35 MM, ACIONAMENTO MOTOR ELÉTRICO 1/2 CV.		0	Não	Sim	3
200007000090376	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	EXAUSTOR CENTRIFUGO DIAMETRO ROTOR 230 X 220 MM, CONEXAO SUCCAO 150 MM, CONEXAA DE DESCARGA 210 X 35 MM, ACIONAMENTO MOTOR ELÉTRICO 1/2 CV.		0	Não	Sim	3
200007000090377	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	EXAUSTOR CENTRIFUGO DIAMETRO ROTOR 230 X 220 MM, CONEXAO SUCCAO 150 MM, CONEXAA DE DESCARGA 210 X 35 MM, ACIONAMENTO MOTOR ELÉTRICO 1/2 CV.		0	Não	Sim	3
200007000090378	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	EXAUSTOR CENTRIFUGO DIAMETRO ROTOR 230 X 220 MM, CONEXAO SUCCAO 150 MM, CONEXAA DE DESCARGA 210 X 35 MM, ACIONAMENTO MOTOR ELÉTRICO 1/2 CV.		0	Não	Sim	3
200007000090379	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	EXAUSTOR CENTRIFUGO DIAMETRO ROTOR 230 X 220 MM, CONEXAO SUCCAO 150 MM, CONEXAA DE DESCARGA 210 X 35 MM, ACIONAMENTO MOTOR ELÉTRICO 1/2 CV.		0	Não	Sim	3
200007000090380	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	EXAUSTOR CENTRIFUGO DIAMETRO ROTOR 230 X 220 MM, CONEXAO SUCCAO 150 MM, CONEXAA DE DESCARGA 210 X 35 MM, ACIONAMENTO MOTOR ELÉTRICO 1/2 CV.		0	Não	Sim	3
200007000090381	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	EXAUSTOR CENTRIFUGO DIAMETRO ROTOR 230 X 220 MM, CONEXAO SUCCAO 150 MM, CONEXAA DE DESCARGA 210 X 35 MM, ACIONAMENTO MOTOR ELÉTRICO 1/2 CV.		0	Não	Sim	3
200007000090382	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	EXAUSTOR CENTRIFUGO DIAMETRO ROTOR 230 X 220 MM, CONEXAO SUCCAO 150 MM, CONEXAA DE DESCARGA 210 X 35 MM, ACIONAMENTO MOTOR ELÉTRICO 1/2 CV.		0	Não	Sim	3
200007000090383	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	EXAUSTOR CENTRIFUGO DIAMETRO ROTOR 230 X 220 MM, CONEXAO SUCCAO 150 MM, CONEXAA DE DESCARGA 210 X 35 MM, ACIONAMENTO MOTOR ELÉTRICO 1/2 CV.		0	Não	Sim	3
200007000090384	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	EXAUSTOR CENTRIFUGO DIAMETRO ROTOR 230 X 220 MM, CONEXAO SUCCAO 150 MM, CONEXAA DE DESCARGA 210 X 35 MM, ACIONAMENTO MOTOR ELÉTRICO 1/2 CV.		0	Não	Sim	3
200007000090385	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	EXAUSTOR CENTRIFUGO DIAMETRO ROTOR 230 X 220 MM, CONEXAO SUCCAO 150 MM, CONEXAA DE DESCARGA 210 X 35 MM, ACIONAMENTO MOTOR ELÉTRICO 1/2 CV.		0	Não	Sim	3
200007000090386	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	EXAUSTOR CENTRIFUGO DIAMETRO ROTOR 230 X 220 MM, CONEXAO SUCCAO 150 MM, CONEXAA DE DESCARGA 210 X 35 MM, ACIONAMENTO MOTOR ELÉTRICO 1/2 CV.		0	Não	Sim	3

Máquinas e Equipamentos

BP	LOCALIZAÇÃO	Detentora:	STATUS DO BEM	Descrição	Marca	Série	Oneravel	Amortizavel	Prioridade
200007000090387	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	EXAUSTOR CENTRIFUGO DIAMETRO ROTOR 230 X 220 MM, CONEXAO SUCCAO 150 MM, CONEXAA DE DESCARGA 210 X 35 MM, ACIONAMENTO MOTOR ELETRICO 1/2 CV.		0	Não	Sim	3
200007000090388	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	EXAUSTOR CENTRIFUGO DIAMETRO ROTOR 230 X 220 MM, CONEXAO SUCCAO 150 MM, CONEXAA DE DESCARGA 210 X 35 MM, ACIONAMENTO MOTOR ELETRICO 1/2 CV.		0	Não	Sim	3
200007000090389	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	EXAUSTOR CENTRIFUGO DIAMETRO ROTOR 230 X 220 MM, CONEXAO SUCCAO 150 MM, CONEXAA DE DESCARGA 210 X 35 MM, ACIONAMENTO MOTOR ELETRICO 1/2 CV.		0	Não	Sim	3
200007000090390	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	EXAUSTOR CENTRIFUGO DIAMETRO ROTOR 230 X 220 MM, CONEXAO SUCCAO 150 MM, CONEXAA DE DESCARGA 210 X 35 MM, ACIONAMENTO MOTOR ELETRICO 1/2 CV.		0	Não	Sim	3
200007000090391	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	EXAUSTOR CENTRIFUGO DIAMETRO ROTOR 230 X 220 MM, CONEXAO SUCCAO 150 MM, CONEXAA DE DESCARGA 210 X 35 MM, ACIONAMENTO MOTOR ELETRICO 1/2 CV.		0	Não	Sim	3
200007000090392	GEMEC - CENTRO DE MANUTENÇÃO MÁQUINAS DIESE	Supervia	EM INVENTÁRIO	EXAUSTOR CENTRIFUGO DIAMETRO ROTOR 230 X 220 MM, CONEXAO SUCCAO 150 MM, CONEXAA DE DESCARGA 210 X 35 MM, ACIONAMENTO MOTOR ELETRICO 1/2 CV.		0	Não	Sim	3
200007000090393	GEMEC - CENTRO DE MANUTENÇÃO MÁQUINAS DIESE	Supervia	EM INVENTÁRIO	EXAUSTOR CENTRIFUGO DIAMETRO ROTOR 230 X 220 MM, CONEXAO SUCCAO 150 MM, CONEXAA DE DESCARGA 210 X 35 MM, ACIONAMENTO MOTOR ELETRICO 1/2 CV.		0	Não	Sim	3
200007000090394	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	EXAUSTOR CENTRIFUGO DIAMETRO DO ROTOR 210 X 220 MM, CONEXAO SUCCAO 5,5 POL., CONEXAO DESCARGA 200 X 80 MM, ACIONAMENTO MOTOR ELETRICO 200 W, 1710 RPM.		0	Não	Sim	3
200007000090395	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	EXAUSTOR CENTRIFUGO FAB: ASAMA, MOD: A1, DIAM. DO ROTOR 230 X 220 MM, CONEXOES SUCCAO 140MM 220X90MM. MOTOR ACIONAMENTO ELETTRICO POTENCIA 0,5 CV		0	Não	Sim	3
200007000090396	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	EXAUSTOR CENTRIFUGO FAB: ASAMA, MOD: A1, DIAM. DO ROTOR 230 X 220 MM, CONEXOES SUCCAO 140MM 220X90MM. MOTOR ACIONAMENTO ELETTRICO POTENCIA 0,5 CV		0	Não	Sim	3
200007000090397	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	EXAUSTOR CENTRIFUGO FAB: ASAMA, MOD: A1, DIAM. DO ROTOR 230 X 220 MM, CONEXOES SUCCAO 140MM 220X90MM. MOTOR ACIONAMENTO ELETTRICO POTENCIA 0,5 CV		0	Não	Sim	3
200007000090398	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	EXAUSTOR CENTRIFUGO FAB: ASAMA, MOD: A1, DIAM. DO ROTOR 230 X 220 MM, CONEXOES SUCCAO 140MM 220X90MM. MOTOR ACIONAMENTO ELETTRICO POTENCIA 0,5 CV		0	Não	Sim	3
200007000090399	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	EXAUSTOR CENTRIFUGO FAB: ASAMA, MOD: A1, DIAM. DO ROTOR 230 X 220 MM, CONEXOES SUCCAO 140MM 220X90MM. MOTOR ACIONAMENTO ELETTRICO POTENCIA 0,5 CV		0	Não	Sim	3
200007000090400	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	EXAUSTOR CENTRIFUGO FAB: ASAMA, MOD: A1, DIAM. DO ROTOR 230 X 220 MM, CONEXOES SUCCAO 140MM 220X90MM. MOTOR ACIONAMENTO ELETTRICO POTENCIA 0,5 CV		0	Não	Sim	3
200007000090401	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	EXAUSTOR CENTRIFUGO FAB: ASAMA, MOD: A1, DIAM. DO ROTOR 230 X 220 MM, CONEXOES SUCCAO 140MM 220X90MM. MOTOR ACIONAMENTO ELETTRICO POTENCIA 0,5 CV		0	Não	Sim	3
200007000090402	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	EXAUSTOR CENTRIFUGO FAB: ASAMA, MOD: A1, DIAM. DO ROTOR 230 X 220 MM, CONEXOES SUCCAO 140MM 220X90MM. MOTOR ACIONAMENTO ELETTRICO POTENCIA 0,5 CV		0	Não	Sim	3
200007000090403	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	EXAUSTOR CENTRIFUGO FAB: ASAMA, MOD: A1, DIAM. DO ROTOR 230 X 220 MM, CONEXOES SUCCAO 140MM 220X90MM. MOTOR ACIONAMENTO ELETTRICO POTENCIA 0,5 CV		0	Não	Sim	3
200007000090404	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	EXAUSTOR CENTRIFUGO FAB: ASAMA, MOD: A1, DIAM. DO ROTOR 230 X 220 MM, CONEXOES SUCCAO 140MM 220X90MM. MOTOR ACIONAMENTO ELETTRICO POTENCIA 0,5 CV		0	Não	Sim	3
200007000090405	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	EXAUSTOR CENTRIFUGO FAB: ASAMA, MOD: A1, DIAM. DO ROTOR 230 X 220 MM, CONEXOES SUCCAO 140MM 220X90MM. MOTOR ACIONAMENTO ELETTRICO POTENCIA 0,5 CV		0	Não	Sim	3
200007000090406	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	EXAUSTOR CENTRIFUGO FAB: ASAMA, MOD: A1, DIAM. DO ROTOR 230 X 220 MM, CONEXOES SUCCAO 140MM 220X90MM. MOTOR ACIONAMENTO ELETTRICO POTENCIA 0,5 CV		0	Não	Sim	3
200007000090407	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	EXAUSTOR CENTRIFUGO FAB: ASAMA, MOD: A1, N/IS: R296 DIAM. DO ROTOR 230 X 220 MM, CONEXOES SUCCAO 140MM E 220X90MM. MOTOR ACIONAMENTO ELETTRICO POTENCIA 0,5 CV		0	Não	Sim	3
200007000090408	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	EXAUSTOR CENTRIFUGO FAB: ASAMA, MOD: A1, N/IS: R296 DIAM. DO ROTOR 230 X 220 MM, CONEXOES SUCCAO 140MM E 220X90MM. MOTOR ACIONAMENTO ELETTRICO POTENCIA 0,5 CV		0	Não	Sim	3
200007000090409	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	EXAUSTOR CENTRIFUGO FAB: ASAMA, N/IS: 264 DIAM. DO ROTOR 240X220MM, CONEXAO DE SUCCAO 130MM E DESCARGA 230X80MM, ACIONAMENTO MOTOR ELETRICO - POTENCIA 0,75CV-1710RPM		0	Não	Sim	3
200007000090410	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	EXAUSTOR CENTRIFUGO POTENCIA 0,5 CV, DIAM. ROTOR 140 X 220 MM		0	Não	Sim	3
200007000090411	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	EXAUSTOR CENTRIFUGO POTENCIA 0,5 CV, DIAM. ROTOR 140 X 220 MM		0	Não	Sim	3
200007000090412	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	EXAUSTOR CENTRIFUGO POTENCIA 0,5 CV, DIAM. ROTOR 140 X 220 MM		0	Não	Sim	3
200007000090413	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	EXAUSTOR CENTRIFUGO POTENCIA 0,5 CV, DIAM. ROTOR 140 X 220 MM		0	Não	Sim	3
200007000090414	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	EXAUSTOR CENTRIFUGO POTENCIA 0,5 CV, DIAM. ROTOR 140 X 220 MM		0	Não	Sim	3
200007000090415	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	EXAUSTOR CENTRIFUGO POTENCIA 0,5 CV, DIAM. ROTOR 140 X 220 MM		0	Não	Sim	3
200007000090416	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	EXAUSTOR CENTRIFUGO POTENCIA 0,5 CV, DIAM. ROTOR 140 X 220 MM		0	Não	Sim	3
200007000090417	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	EXAUSTOR CENTRIFUGO POTENCIA 0,5 CV, ROTOR 140 X 220 MM		0	Não	Sim	3
200007000090418	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	EXAUSTOR CENTRIFUGO POTENCIA 0,5 CV, ROTOR 140 X 220 MM		0	Não	Sim	3
200007000090419	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	EXAUSTOR CENTRIFUGO POTENCIA 0,5 VC, DIAM ROTOR 220 X 230 MM.		0	Não	Sim	3
200007000090420	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	EXAUSTOR CENTRIFUGO POTENCIA 0,5 VC, DIAM ROTOR 220 X 230 MM.		0	Não	Sim	3
200007000090421	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	EXAUSTOR CENTRIFUGO POTENCIA 0,5 VC, DIAM ROTOR 220 X 230 MM.		0	Não	Sim	3
200007000090422	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	EXAUSTOR CENTRIFUGO POTENCIA 0,5 VC, DIAM ROTOR 220 X 230 MM.		0	Não	Sim	3
200007000090423	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	EXAUSTOR CENTRIFUGO POTENCIA 0,5 VC, DIAM ROTOR 220 X 230 MM.		0	Não	Sim	3
200007000090424	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	EXAUSTOR CENTRIFUGO POTENCIA 0,5 VC, DIAM ROTOR 220 X 230 MM.		0	Não	Sim	3
200007000090425	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	EXAUSTOR CENTRIFUGO POTENCIA 0,5 VC, DIAM ROTOR 220 X 230 MM.		0	Não	Sim	3
200007000090426	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	EXAUSTOR CENTRIFUGO POTENCIA 0,5 VC, DIAM ROTOR 220 X 230 MM.		0	Não	Sim	3
200007000090427	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	EXAUSTOR CENTRIFUGO POTENCIA 0,5 VC, DIAM ROTOR 220 X 230 MM.		0	Não	Sim	3
200007000090428	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	EXAUSTOR CENTRIFUGO POTENCIA 0,5 VC, DIAM ROTOR 220 X 230 MM.		0	Não	Sim	3
200007000090429	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	FASIMETRO DIGITAL FAB: ICEL, MOD: FS-30, N/IS: S-300964		0	Não	Sim	3
200007000090430	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	FERRO DE SOLDA 110 VOLTS		0	Não	Sim	3
200007000090431	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	FERRO DE SOLDA 110 VOLTS		0	Não	Sim	3
200007000090432	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	FERRO DE SOLDA 110 VOLTS		0	Não	Sim	3
200007000090433	OFICINA SÃO DIOGO (LEOPOLDINA)	Supervia	EM INVENTÁRIO	FILTRO MATERIAL: ACO INOX. PRODUTO: AGUA, DIM: 400 X 1200 MM		0	Não	Sim	3
200007000090434	OFICINA SÃO DIOGO (LEOPOLDINA)	Supervia	EM INVENTÁRIO	FILTRO TIPO: CATUCHO, MATERIAL: PVC, PRODUTO: AGUA, DIM: 200 X 500 MM		0	Não	Sim	3
200007000090436	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	FONTE ALIMENTACAO FAB: DAWER DC POWER SUPPLY, MOD: FCC 10005 D, N/IS: 09058 COM 1 VOLT/METRO E 1 AMPERIMENTO , 4 CHAVES SELETORA		0	Não	Sim	3
200007000090437	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	FONTE DE ALIMENTACAO FAB: ICEL, MOD: PS-6100, N/IS: 003791 2 SAIDA 0 30V E 6A E 1 FIXA 5V 3A		0	Não	Sim	3
200007000090438	ESTAÇÃO SARACURUNA	Supervia	EM INVENTÁRIO	FONTE DE ALIMENTACAO FAB: NIPPON SIGNAL, MOD: RT1016F, N/IS: U490850 TENSAO DE ENTRADA 120/220VOLTS, TENS AO SAIDA 12VOLTS		0	Não	Sim	3
200007000090439	ESTAÇÃO SARACURUNA	Supervia	EM INVENTÁRIO	FONTE DE ALIMENTACAO FAB: TELEFUNKEN,		0	Não	Sim	3
200007000090440	ESTAÇÃO SARACURUNA	Supervia	EM INVENTÁRIO	FONTE DE ALIMENTACAO FAB: TELEFUNKEN,		0	Não	Sim	3
200007000090441	ESTAÇÃO JAPERI	Supervia	EM INVENTÁRIO	FONTE DE ALIMENTACAO FAB: TELEFUNKEN, MOD: FTA-177,		0	Não	Sim	3
200007000090442	ESTAÇÃO GRAMACHO	Supervia	EM INVENTÁRIO	FONTE DE ALIMENTACAO FAB: TELEFUNKEN, MOD: FTA-177, TENS AO DE ENTRADA 110/220VOLTS, TENS AO DE SAIDA 13,6VOLTS		0	Não	Sim	3
200007000090443	ESTAÇÃO VILA INHOMIRIM	Supervia	EM INVENTÁRIO	FONTE DE ALIMENTACAO FAB: UNITEL, MOD: B2 DX3124 AO1, TENS AO DE ENTRADA 22 VCA, TENS AO DE SAIDA 24VCC		0	Não	Sim	3
200007000090444	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	FONTE DE ALIMENTACAO DOS RETIFICADORES E COMPRESSORES FAB: ELETROMAR, MATERIAL ACO CARBONO COMPOSTO DE 2 AMPERIMETRO DE 0800A, 2 SELETORAS DIM: 750 X 500 X 2300 MM		0	Não	Sim	3
200007000090445	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	FONTE DE CORRENTE CONTINUA FAB: ICEL, MOD: PS-6100, N/IS: 003771 TENS AO DE ENTRADA/SAIDA 0A30VOLTS		0	Não	Sim	3
200007000090446	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	FONTE DE SONDAGEM FAB: FRICKE SOLDAS, MOD: M8 M0BIARC 160A, N/IS: 789825078002? CAPACIDADE 160 A.		0	Não	Sim	3
200007000090447	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	FORNO PARA FORJARIA ESTRUTURA METALICA REVESTIDA DE TIJOLO REFRACTARIO, DIM UTIL INTERNA 1000 X 300 X 500 MM, COMPOSTO DE 1 VENTILADOR CENTRIFUGO DIAMETRO ROTOR 400 X 50 MM, CONEXAO SUCCAO 3,5 POL., CONEXAO DESCARGA 3,5 POL.		0	Não	Sim	3
200007000090448	OFICINA SÃO DIOGO (LEOPOLDINA)	Supervia	EM INVENTÁRIO	ACIONAMENTO MOTOR ELETRICO 3 HP		0	Não	Sim	3
200007000090451	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	FFC24 FAB: FAIVELEY, PARA TESTE DE AR CONDICONADO		0	Não	Sim	3
200007000090452	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	FURADEIRA FAB: BOCH, DIAM. 15 X 13 MM, POTENCIA 650W		0	Não	Sim	3
200007000090453	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	FURADEIRA FAB: BOCH, MOD: CSB 550-2, POTENCIA 500 WATTS, DIAM. MAX DO MANDRIL 15 MM		0	Não	Sim	3
200007000090454	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	FURADEIRA FAB: BOCH, MOD: GSB 13 RE, DIAM. 15 X 13 MM, POTENCIA 600W		0	Não	Sim	3
200007000090455	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	FURADEIRA FAB: BOCH, MOD: GSB 13 RE, N/IS: 3601A3D550 DIAM. 15 X 13 MM, POTENCIA 600W		0	Não	Sim	3
200007000090456	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	FURADEIRA FAB: BOCH, MOD: GSB 13 RE, N/IS: 3601A3D550 POTENCIA 600 WATTS, 3000 RPM, DIAM. MAX. DO MANDRIL 13 MM		0	Não	Sim	3

Máquinas e Equipamentos

RP	LOCALIZAÇÃO	Detentora:	STATUS DO BEM	Descrição	Marca	Série	Oneravel	Amortizavel	Prioridade
200007000090456	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	FURADEIRA FAB: BOCH, MOD: GSB 13 RE, N/S: 3601A3D5E0 POTENCIA 600W		0	Não	Sim	3
200007000090457	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	FURADEIRA FAB: DEWALT, BATERIA, DIAM. MANDRIL 3/8"		0	Não	Sim	3
200007000090458	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	FURADEIRA FAB: DEWALT, BATERIA, DIAM. MANDRIL 3/8"		0	Não	Sim	3
200007000090459	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	FURADEIRA FAB: DEWALT, BATERIA, DIAM. MANDRIL 3/8"		0	Não	Sim	3
200007000090460	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	FURADEIRA FAB: FERRARI, MOD: FGC-16, N/S: 0202590048 TIPO: BANCADA, CURSO: 100MM, DIM. MESA: 200MM., NUM., POTENCIA: 1/2 CV E 3050 RPM DIAM. MANDRIL 5/8"		0	Não	Sim	3
200007000090461	GEMEC - CENTRO DE MANUTENÇÃO MÁQUINAS DIESE	Supervia	EM INVENTÁRIO	FURADEIRA FAB: INDUSTRIA MECANICA MARIANO, MOD: B2, TIPO: COLUNA, CAPACIDADE: 3/4, CURSO: 160MM., DIM. MESA: 300 X 300MM, POTENCIA: 0,75 CV E 1730 RPM.		0	Não	Sim	3
200007000090462	OFICINA SÃO DIOGO (LEOPOLDINA)	Supervia	EM INVENTÁRIO	FURADEIRA FAB: ITALIAIA, TIPO: BANCADA, CURSO: 200MM., DIM. MESA: 300 X 300MM., POTENCIA: 0,5 CV EQUIPAMENTO DESATIVADO		0	Não	Sim	3
200007000090463	OFICINA SÃO DIOGO (LEOPOLDINA)	Supervia	EM INVENTÁRIO	FURADEIRA FAB: SCHULZ, MOD: FSB-16, TIPO: BANCADA, CAPACIDADE: 16 MM, CURSO: 90 MM, DIM. MESA: 200X200 MM, POTENCIA: 1/2 CV		0	Não	Sim	3
200007000090464	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	FURADEIRA FAB: SCHULZ, TIPO: BANCADA, CURSO: 90 MM, DIM. MESA: 210 X 210 MM, POTENCIA: 1 CV		0	Não	Sim	3
200007000090465	OFICINA SÃO DIOGO (LEOPOLDINA)	Supervia	EM INVENTÁRIO	FURADEIRA FAB: SCHULZ, TIPO: BANCADA, CURSO: 90MM., DIM. MESA: 200 X 200MM., POTENCIA: 0,5 CV MADRIL 1/8 X 5/8		0	Não	Sim	3
200007000090466	OFICINA SÃO DIOGO (LEOPOLDINA)	Supervia	EM INVENTÁRIO	FURADEIRA TIPO: BANCADA, CAPACIDADE: 3/8 POL. CURSO: 120 MM, DIM. MESA: 200X150 MM, POTENCIA: 1/2 CV (DESATIVADA).		0	Não	Sim	3
200007000090467	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	FURADEIRA TIPO: COLUBA, CURSO: 200MM., DIM. MESA: 400 X 400MM., POTENCIA: 2 CV E 1750 RPM.		0	Não	Sim	3
200007000090468	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	FURADEIRA TIPO: COLUNA, CURSO: 100MM, DIM. MESA: 300 X 300MM, POTENCIA: 1,0 CV E 1750 RPM.		0	Não	Sim	3
200007000090469	GEMEC - CENTRO DE MANUTENÇÃO MÁQUINAS DIESE	Supervia	EM INVENTÁRIO	FURADEIRA TIPO: COLUNA, CURSO: 200MM, DIM. MESA: 400M, POTENCIA: 5 CV E 1750 RPM. MANDRIL 3-16MM		0	Não	Sim	3
200007000090470	GEMEC - CENTRO DE MANUTENÇÃO MÁQUINAS DIESE	Supervia	EM INVENTÁRIO	FURADEIRA TIPO: DE COLUNA, CURSO: 100MM, DIM. MESA: 370 X 370 MM, POTENCIA: 1 CV - 1725 RPM		0	Não	Sim	3
200007000090471	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	FURADEIRA DE COLUNA FAB: HELMO, MOD: FC25, N/S: 2082 CAPACIDADE 25MM.		0	Não	Sim	3
200007000090472	GEMEC - CENTRO DE MANUTENÇÃO MÁQUINAS DIESE	Supervia	EM INVENTÁRIO	FURADEIRA DE DORMENTE FAB: BRISTOL/STIHL, MOD: 112002, N/S: FD-057 MANDRILL 1/2 POL, ACIONAMENTO MOTOR A GASOLINA 2 TEMPOS, 3 HP.		0	Não	Sim	3
200007000090473	GEMEC - CENTRO DE MANUTENÇÃO MÁQUINAS DIESE	Supervia	EM INVENTÁRIO	FURADEIRA DE DORMENTE FAB: BRISTOL/STIHL, MOD: 112002, N/S: FD-620 MANDRILL 1/2 POL, ACIONAMENTO MOTOR A GASOLINA 2 TEMPOS, 3 HP.		0	Não	Sim	3
200007000090474	GEMEC - CENTRO DE MANUTENÇÃO MÁQUINAS DIESE	Supervia	EM INVENTÁRIO	FURADEIRA DE DORMENTE FAB: BRISTOL/STIHL, MOD: 112002, N/S: FD-687 MANDRILL 1/2 POL, ACIONAMENTO MOTOR A GASOLINA 2 TEMPOS, 3 HP.		0	Não	Sim	3
200007000090475	GEMEC - CENTRO DE MANUTENÇÃO MÁQUINAS DIESE	Supervia	EM INVENTÁRIO	FURADEIRA DE DORMENTE FAB: GEISMAR, MOD: PTB, N/S: FDG06 MANDRILL 11/16 POL, CURSO VERTICAL DO CABECOTE 220 MM, ACIONAMENTO MOTOR A GASOLINA 2 TEMPOS, FAB. MO TGMERY, MODELO G-320, 8,25 HP.		0	Não	Sim	3
200007000090476	GEMEC - CENTRO DE MANUTENÇÃO MÁQUINAS DIESE	Supervia	EM INVENTÁRIO	FURADEIRA DE DORMENTE FAB: GEISMAR, MOD: PTB, N/S: FDG12 MANDRILL 11/16 POL, CURSO VERTICAL DO CABECOTE 220 MM, ACIONAMENTO MOTOR A GASOLINA 2 TEMPOS, FAB. MO TGMERY, MODELO G-320, 8,25 HP.		0	Não	Sim	3
200007000090477	GEMEC - CENTRO DE MANUTENÇÃO MÁQUINAS DIESE	Supervia	EM INVENTÁRIO	FURADEIRA DE DORMENTE FAB: GEISMAR, MOD: PTB, N/S: FDG14 MANDRILL 11/16 POL, CURSO VERTICAL DO CABECOTE 220 MM, ACIONAMENTO MOTOR A GASOLINA 2 TEMPOS, FAB. MO TGMERY, MODELO G-320, 8,25 HP.		0	Não	Sim	3
200007000090478	GEMEC - CENTRO DE MANUTENÇÃO MÁQUINAS DIESE	Supervia	EM INVENTÁRIO	FURADEIRA DE DORMENTE FAB: GEISMAR, MOD: PTB, N/S: FDG25 MANDRILL 11/16 POL, CURSO VERTICAL DO CABECOTE 220 MM, ACIONAMENTO MOTOR A GASOLINA 2 TEMPOS, FAB. MO TGMERY, MODELO G-320, 8,25 HP.		0	Não	Sim	3
200007000090479	GEMEC - CENTRO DE MANUTENÇÃO MÁQUINAS DIESE	Supervia	EM INVENTÁRIO	FURADEIRA DE DORMENTE FAB: GEISMAR, MOD: PTB, N/S: FDG25 MANDRILL 11/16 POL, CURSO VERTICAL DO CABECOTE 220 MM, ACIONAMENTO MOTOR A GASOLINA 2 TEMPOS, FAB. MO TGMERY, MODELO G-320, 8,25 HP.		0	Não	Sim	3
200007000090480	GEMEC - CENTRO DE MANUTENÇÃO MÁQUINAS DIESE	Supervia	EM INVENTÁRIO	FURADEIRA DE DORMENTE FAB: GEISMAR, MOD: PTB, N/S: FGD08 MANDRILL 11/16 POL, CURSO VERTICAL DO CABECOTE 220 MM, ACIONAMENTO MOTOR A GASOLINA 2 TEMPOS, FAB. MO TGMERY, MODELO G-320, 8,25 HP.		0	Não	Sim	3
200007000090481	STACÃO DOM PEDRO II (ESTAÇÃO PRINCIPAL – CENTR	Supervia	EM INVENTÁRIO	FURADEIRA ELETTRICA MANUAL FAB: BOSCH, MOD: GSB 16 RE, POTENCIA 700 W., 3000 RPM, MANDRILL 1/2 POL.		0	Não	Sim	3
200007000090482	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	FURADEIRA INDUSTRIAL DE COLUNA FAB: MARINARO, MOD: C2, MESA, DIM. 320X320MM, CURSO VERTICAL 800MM, CURSO VERTICAL MANDRIL 100MM, DIAM. MAXIMO DO MADRIL 3/8 POLEGADAS		0	Não	Sim	3
200007000090483	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	FURADEIRA INDUSTRIAL DE COLUNA FAB: NEWTON, MOD: B-4, N/S: 326 MESA, DIM. 250X250MM, CURSO VERTICAL 450MM, CURSO DO MAXIMO DO MANDRIL 130MM, DIAM. MAXIMO DO MANDRIL 3/8 POLEGADAS		0	Não	Sim	3
200007000090484	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	FURADEIRA MANUAL PARA TRILHOS FAB: BUDA WILSON, MANDRILL 1/4 POL.		0	Não	Sim	3
200007000090485	OFICINA SÃO DIOGO (LEOPOLDINA)	Supervia	EM INVENTÁRIO	FURADEIRA PNEUMATICA MANUAL FAB: ATLAS COPCO, MANDRILL 1/2 POL.		0	Não	Sim	3
200007000090486	OFICINA SÃO DIOGO (LEOPOLDINA)	Supervia	EM INVENTÁRIO	FURADEIRA PNEUMATICA MANUAL FAB: ATLAS COPCO, MANDRILL 1/4 POL.		0	Não	Sim	3
200007000090487	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	FURADEIRA SEM FIO FAB: BOCH, MOD: GSR 14,4 VE-2LI, N/S: 9900011102009 COM CARREGADOR, POTENCIA 600 WATTS, 1700 RPM, DIAM. MAX. DO MANDRIL 13 MM		0	Não	Sim	3
200007000090488	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	FURADEIRA SEM FIO FAB: BOCH, MOD: GSR 14,4 VE-2LI, N/S: 9900011122009 COM CARREGADOR, POTENCIA 600 WATTS, 1700 RPM, DIAM. MAX. DO MANDRIL 13 MM		0	Não	Sim	3
200007000090489	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	FURADEIRA SEM FIO FAB: BOCH, MOD: GSR 14,4 VE-2LI, N/S: 9910001052009 COM CARREGADOR, POTENCIA 600 WATTS, 1700 RPM, DIAM. MAX. DO MANDRIL 13 MM		0	Não	Sim	3
200007000090490	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	GAIOLA MATERIAL DE ACO CARBONO DIM 1,10 X 1,10 X 1,00 MM		0	Não	Sim	3
200007000090491	OFICINA SÃO DIOGO (LEOPOLDINA)	Supervia	EM INVENTÁRIO	GAIOLA METALICA PERFIL QUADRADO 1,5X0,5 POL, DIM 2300X2500X1700 MM.		0	Não	Sim	3
200007000090492	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	GERADOR AUXILIAR FAB: GE, COM 1 AMPERIMENTO 0, 20 1 VOLTIMETRO 0, 100 E LAMPADAS PILOTOS E GERADOR DE CARGA 600 A COM 1 AMPERIMENTO DIMCARGA 0, 600 E VOLTIMETRO DE CARGA 0, 20 (DESATIVADO) COM 3 GAVETAS DIM 1,60 X 0,90 M		0	Não	Sim	2
200007000090493	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	GERADOR DE FUNCÕES FAB: HOMIS CONTROLE E INSTRUMENTAÇÃO, MOD: 408, N/S: 09001564		0	Não	Sim	2
200007000090494	STACÃO DOM PEDRO II (ESTAÇÃO PRINCIPAL – CENTR	Supervia	EM INVENTÁRIO	GERADOR PORTATIL FAB: HONDA, MOD: EP 2500 CV, TENSÃO 110/220 V, CORRENTE 8A		0	Não	Sim	2
200007000090495	STACÃO DOM PEDRO II (ESTAÇÃO PRINCIPAL – CENTR	Supervia	EM INVENTÁRIO	GERADOR PORTATIL FAB: KIPOR, MOD: 3000TC, TENSÃO 230/120VOLTS, POTENCIA 3KVA, COMBUSTIVEL GASOLINA		0	Não	Sim	2
200007000090496	GEMEC - CENTRO DE MANUTENÇÃO MÁQUINAS DIESE	Supervia	EM INVENTÁRIO	GIRAFÁ HIDRAULICA CAPACIDADE 2 T.		0	Não	Sim	2
200007000090497	GEMEC - CENTRO DE MANUTENÇÃO MÁQUINAS DIESE	Supervia	EM INVENTÁRIO	GIRAFÁ HIDRAULICA FAB: SIWA, CAPACIDADE 2 T.		0	Não	Sim	2
200007000090498	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	GIRAFÁ MECANICA ACIONAMENTO POR MANIVELA, BRACO MECANICO TUBULAR, DIAM. 2 POLEGADAS X 1200MM, ALT. MAXIMA DE ELEVACAO 200MM, DIM. PLATAFORMA 1500X1150MM		0	Não	Sim	2
200007000090499	GEMEC - CENTRO DE MANUTENÇÃO MÁQUINAS DIESE	Supervia	EM INVENTÁRIO	GMG - GERADOR MOVEL FAB: MONTIGOMERY, N/S: 02 POTENCIA: 7,5 KVA, MOTOR: 5 HP TENSÃO 115/230 V		0	Não	Sim	2
200007000090500	GEMEC - CENTRO DE MANUTENÇÃO MÁQUINAS DIESE	Supervia	EM INVENTÁRIO	GMG - GERADOR MOVEL FAB: MONTIGOMERY, N/S: 05 POTENCIA: 7,5 KVA, MOTOR: 5 HP TENSÃO 115/230 V		0	Não	Sim	2
200007000090501	GEMEC - CENTRO DE MANUTENÇÃO MÁQUINAS DIESE	Supervia	EM INVENTÁRIO	GMG - GERADOR MOVEL FAB: SUZUKI, MOD: SV 7500, N/S: 731 POTENCIA: 7,5 KVA, MOTOR: 5 HP TENSÃO 115/230 V		0	Não	Sim	2
200007000090502	GEMEC - CENTRO DE MANUTENÇÃO MÁQUINAS DIESE	Supervia	EM INVENTÁRIO	GMG - GERADOR MOVEL N/S: 00042 POTENCIA: 7,5 KVA, MOTOR: 6,5 HP TENSÃO 115/230 V		0	Não	Sim	2
200007000090503	GEMEC - CENTRO DE MANUTENÇÃO MÁQUINAS DIESE	Supervia	EM INVENTÁRIO	GMG - GERADOR MOVEL N/S: 00048 POTENCIA: 7,5 KVA, MOTOR: 6,5 HP TENSÃO 115/230 V		0	Não	Sim	2
200007000090504	GEMEC - CENTRO DE MANUTENÇÃO MÁQUINAS DIESE	Supervia	EM INVENTÁRIO	GMG - GERADOR MOVEL N/S: 00057 POTENCIA: 7,5 KVA, MOTOR: 6,5 HP TENSÃO 115/230 V		0	Não	Sim	2
200007000090505	OFICINA SÃO DIOGO (LEOPOLDINA)	Supervia	EM INVENTÁRIO	GRAXEIRA MANUAL FAB: BOZZA, CAPACIDADE 30 KILO		0	Não	Sim	3
200007000090506	OFICINA SÃO DIOGO (LEOPOLDINA)	Supervia	EM INVENTÁRIO	GRAXEIRA MANUAL FAB: BOZZA, CAPACIDADE 30 KILO		0	Não	Sim	3
200007000090507	OFICINA SÃO DIOGO (LEOPOLDINA)	Supervia	EM INVENTÁRIO	GRAXEIRA MANUAL FAB: BOZZA, CAPACIDADE 30 KILO		0	Não	Sim	3
200007000090508	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	GRAXEIRA PNEUMATICA FAB: BOZZA, MOD: 12020, PARA TAMBORES DE 200 L.		0	Não	Sim	3
200007000090509	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	GRAXEIRA PNEUMATICA FAB: BOZZA, MOD: 12020, PARA TAMBORES DE 200 L.		0	Não	Sim	3
200007000090510	GEMEC - CENTRO DE MANUTENÇÃO MÁQUINAS DIESE	Supervia	EM INVENTÁRIO	GRUPO GERADOR MOD: ES80B, N/S: 0316108723 POTENCIA: 3,4 KVA, TENSÃO: 230 V, CORRENTE: 13,0 A, FASES: 1, ROTACAO: 3600 RPM, ACIONAMENTO: MOTOR A GASOLINA DE 6,5 HP E 3600 RPM.		0	Não	Sim	2
200007000090511	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	GUINDASTE FAB: BURRO, MOD: MODEL 30, WESTERN CULLEN DIV. FEDERALISIGN & SIGNAL CORP, CAPACIDADE 30 TONELADAS, COMPRIMENTO MAXIMO DO BOTOLO 1000MM, BOTOLO 1600MM, MT. G-15		0	Não	Sim	1
200007000090512	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	GUINDASTE FAB: CIA NACIONAL DE GUINDASTE, MOD. AY, N/S: 810646 GUINDASTE SOBRE RODAS, TIPO KRANE KAR, COMPRIMENTO DA LACA 15 MTRS. CAPACIDADE 5 TON., ACIONAMENTO, MOTOR A DIESEL.		0	Não	Sim	1
200007000090513	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	IMPRESSORA DE ETIQUETAS FAB: LIDER, MOD: P 232, N/S: 0386		0	Não	Sim	3
200007000090514	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	INDUCTION HEATER FAB: SKF, MOD: TIH 100MM, N/S: 09.04.038 AC 220 V, 3,6 KVA.		0	Não	Sim	3
200007000090515	OFICINA SÃO DIOGO (LEOPOLDINA)	Supervia	EM INVENTÁRIO	INVERSOR DE TENSÃO TENSÃO ENTRADA 220 VCA, TENSÃO DE SAÍDA 72 VCC.		0	Não	Sim	3
200007000090516	OFICINA SÃO DIOGO (LEOPOLDINA)	Supervia	EM INVENTÁRIO	LAVADORA DE ALTA PRESSÃO FAB: ELECTROLUX, MOD: ELECTRA AXIAL FORCE.		0	Não	Sim	3
200007000090517	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	LAVADORA DE PECAS FAB: CMB, MOD: 300B, DIM CUBA 900X600X300 MM.		0	Não	Sim	3
200007000090518	OFICINA SÃO DIOGO (LEOPOLDINA)	Supervia	EM INVENTÁRIO	LAVADORA DE PECAS FAB: CMB, MOD: 300B, DIM CUBA 900X600X300 MM.		0	Não	Sim	3
200007000090519	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	LAVADORA DE PECAS MATERIAL ACO CARBONO, DIM UTILL DA CUBA 970 X 570 X 300 MM.		0	Não	Sim	3
200007000090520	OFICINA SÃO DIOGO (LEOPOLDINA)	Supervia	EM INVENTÁRIO	LAVADOURA DE PECA FAB: CMB, MOD: LAV -02, MATERIAL ACO CARBONO DIM 850 X 450 X 950 MM		0	Não	Sim	3
200007000090521	OFICINA SÃO DIOGO (LEOPOLDINA)	Supervia	EM INVENTÁRIO	LAVADOURA DE PECA FAB: CMB, MOD: LAV -300, MATERIAL ACO CARBONO DIM 1100 X 650 X 550 MM		0	Não	Sim	3
200007000090522	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	LIXADEIRA FAB: BOSCH, MOD: GWS7-115, DIAM. 115MM.		0	Não	Sim	3
200007000090523	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	LIXADEIRA FAB: BOSCH, MOD: GWS7-115, DIAM. 115MM.		0	Não	Sim	3
200007000090524	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	LIXADEIRA FAB: BOSCH, MOD: GWS7-115, DIAM. 115MM.		0	Não	Sim	3
200007000090525	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	LIXADEIRA FAB: BOSCH, MOD: GWS7-115, DIAM. 115MM.		0	Não	Sim	3
200007000090526	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	LIXADEIRA FAB: BOSCH, MOD: GWS7-115, DIAM. 115MM.		0	Não	Sim	3
200007000090527	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	LIXADEIRA FAB: BOSCH, MOD: GWS7-115, DIAM. 115MM.		0	Não	Sim	3

Máquinas e Equipamentos

RP	LOCALIZAÇÃO	Detentora	STATUS DO BEM	Descrição	Marca	Série	Oneravel	Amortizavel	Prioridade
200007000090528	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	LIXADEIRA FAB: BOSCH, MOD: GWS7-115, DIAM. 115MM.		0	0	Não	Sim 3
200007000090529	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	LIXADEIRA FAB: BOSCH, MOD: GWS7-115, N/S: 004002815 DIAM. 115MM.		0	0	Não	Sim 3
200007000090530	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	LIXADEIRA FAB: BOSCH, MOD: GWS7-115, N/S: 004002893 DIAM. 115MM.		0	0	Não	Sim 3
200007000090531	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	LIXADEIRA FAB: BOSCH, MOD: GWS7-115, N/S: 004003021 DIAM. 115MM.		0	0	Não	Sim 3
200007000090532	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	LIXADEIRA POLITRIZ ELÉTRICA MANUAL FAB: BOSCH, 6800 RPM.		0	0	Não	Sim 3
200007000090534	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	MACACO HIDRAULICO TIPO GIRAFÁ, CAPACIDADE 1 TON. - COMPRIMENTO DA LANCA 1400MM.		0	0	Não	Sim 3
200007000090535	OFICINA SÃO DIOGO (LEOPOLDINA)	Supervia	EM INVENTÁRIO	MACACO HIDRAULICO TIPO GARRAFA CAPACIDADE 20 TON.		0	0	Não	Sim 3
200007000090536	OFICINA SÃO DIOGO (LEOPOLDINA)	Supervia	EM INVENTÁRIO	MACACO HIDRAULICO TIPO GARRAFA CAPACIDADE 20 TON.		0	0	Não	Sim 3
200007000090537	OFICINA SÃO DIOGO (LEOPOLDINA)	Supervia	EM INVENTÁRIO	MACACO HIDRAULICO TIPO GARRAFA CAPACIDADE 5 TON.		0	0	Não	Sim 3
200007000090538	OFICINA SÃO DIOGO (LEOPOLDINA)	Supervia	EM INVENTÁRIO	MACACO HIDRAULICO TIPO GARRAFA CAPACIDADE 5 TON.		0	0	Não	Sim 3
200007000090539	OFICINA SÃO DIOGO (LEOPOLDINA)	Supervia	EM INVENTÁRIO	MACACO HIDRAULICO TIPO GARRAFA FAB: NORTON, CAPACIDADE 20 TON.		0	0	Não	Sim 3
200007000090540	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	MAGNETISADOR PORTATIL PARA METAIS PLANOS FAB: REM.		0	0	Não	Sim 3
200007000090541	STACÇÃO DOM PEDRO II (ESTAÇÃO PRINCIPAL = CENTR	Supervia	EM INVENTÁRIO	MAQUINA FAB: GAZELA, MOD: MVA8512R11, N/S: 0917040637 PLASIFICADORA 400 WATS AMP 3,6 110 V		0	0	Não	Sim 3
200007000090542	OFICINA SÃO DIOGO (LEOPOLDINA)	Supervia	EM INVENTÁRIO	MAQUINA DE CORTE PLASMA FAB: LINCOLN, MOD: PRO CUT 55, (DESATIVADA) .		0	0	Não	Sim 3
200007000090543	GEMEC - CENTRO DE MANUTENÇÃO MÁQUINAS DIESE	Supervia	EM INVENTÁRIO	MAQUINA DE FURAR DORMENTE VERTICAL FAB: STIHL/GEISMAR, MOD: PTXL, N/S: 2244 DIAMETRO MANDRILL 1 POL, CURSO LONGITUDINAL CABECOTE 200 MM, ACIONAMENTO MOTOR A GASOLINA 2 TEMPOS, POTENCIA 1,5 HP.		0	0	Não	Sim 3
200007000090544	GEMEC - CENTRO DE MANUTENÇÃO MÁQUINAS DIESE	Supervia	EM INVENTÁRIO	MAQUINA DE FURAR DORMENTE VERTICAL FAB: STIHL/GEISMAR, MOD: PTXL, N/S: 2261 DIAMETRO MANDRILL 1.1/2 POL, CURSO LONGITUDINAL CABECOTE 200 MM, ACIONAMENTO MOTOR A GASOLINA 2 TEMPOS, POTENCIA 1,5 HP.		0	0	Não	Sim 3
200007000090545	GEMEC - CENTRO DE MANUTENÇÃO MÁQUINAS DIESE	Supervia	EM INVENTÁRIO	MAQUINA DE FURAR TRILHO HORIZONTAL FAB: GEISMAR, MOD: FTG, N/S: 01 DIAMETRO MANDRILL 1.1/2 POL, CURSO LONGITUDINAL CABECOTE 220 MM, ACIONAMENTO MOTOR A GASOLINA FAB. MONTGOMERY, MODELO NG 137V, POTENCIA 5 HP.		0	0	Não	Sim 3
200007000090546	GEMEC - CENTRO DE MANUTENÇÃO MÁQUINAS DIESE	Supervia	EM INVENTÁRIO	MAQUINA DE FURAR TRILHO HORIZONTAL FAB: GEISMAR, MOD: FTG, N/S: 04 DIAMETRO MANDRILL 1.1/2 POL, CURSO LONGITUDINAL CABECOTE 220 MM, ACIONAMENTO MOTOR A GASOLINA FAB. MONTGOMERY, MODELO NG 137V, POTENCIA 5 HP.		0	0	Não	Sim 3
200007000090547	GEMEC - CENTRO DE MANUTENÇÃO MÁQUINAS DIESE	Supervia	EM INVENTÁRIO	MAQUINA DE FURAR TRILHO HORIZONTAL FAB: GEISMAR, MOD: FTG, N/S: 05 DIAMETRO MANDRILL 1.1/2 POL, CURSO LONGITUDINAL CABECOTE 220 MM, ACIONAMENTO MOTOR A GASOLINA FAB. MONTGOMERY, MODELO NG 137V, POTENCIA 5 HP.		0	0	Não	Sim 3
200007000090548	GEMEC - CENTRO DE MANUTENÇÃO MÁQUINAS DIESE	Supervia	EM INVENTÁRIO	MAQUINA DE FURAR TRILHO HORIZONTAL FAB: GEISMAR, MOD: FTG, N/S: 07 DIAMETRO MANDRILL 1.1/2 POL, CURSO LONGITUDINAL CABECOTE 220 MM, ACIONAMENTO MOTOR A GASOLINA FAB. MONTGOMERY, MODELO NG 137V, POTENCIA 5 HP.		0	0	Não	Sim 3
200007000090549	GEMEC - CENTRO DE MANUTENÇÃO MÁQUINAS DIESE	Supervia	EM INVENTÁRIO	MAQUINA DE FURAR TRILHO HORIZONTAL FAB: GEISMAR, MOD: FTG, N/S: 19 DIAMETRO MANDRILL 1.1/2 POL, CURSO LONGITUDINAL CABECOTE 220 MM, ACIONAMENTO MOTOR A GASOLINA FAB. MONTGOMERY, MODELO NG 137V, POTENCIA 5 HP.		0	0	Não	Sim 3
200007000090550	GEMEC - CENTRO DE MANUTENÇÃO MÁQUINAS DIESE	Supervia	EM INVENTÁRIO	MAQUINA DE FURAR TRILHO HORIZONTAL FAB: STUMEC GEISMAR, MOD: PR-7, N/S: 735 DIAMETRO MANDRILL 1.1/2 POL, CURSO LONGITUDINAL CABECOTE 220 MM, ACIONAMENTO MOTOR A GASOLINA FAB. HONDA, MODELO GX 160, POTENCIA 5 HP.		0	0	Não	Sim 3
200007000090551	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	MAQUINA DE SOLDA FAB: ESAB, MOD: LHJ 750, N/S: F0100425 CORRENTE 750A		0	0	Não	Sim 3
200007000090552	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	MAQUINA DE SOLDA FAB: ESAB, MOD: LHJ 750, N/S: F0734208		0	0	Não	Sim 3
200007000090553	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	MAQUINA DE SOLDA FAB: WHITE MARTINS, TENSAO 440 V, CAPACIDADE 425A		0	0	Não	Sim 3
200007000090554	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	MAQUINA DE SOLDA PARA ELETRODO REVESTIDO FAB: CASTOLIN EUTECNIC, MOD: CS750 ITAIPU, N/S: F0100425 CORRENTE 750A		0	0	Não	Sim 3
200007000090555	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	MAQUINA DE SOLDA PARA ELETRODO REVESTIDO FAB: ESAB, MOD: LHJ 750, CORRENTE 750A		0	0	Não	Sim 3
200007000090556	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	MAQUINA DE SOLDA PARA ELETRODO REVESTIDO FAB: ESAB, MOD: LHJ 750, N/S: F0734212 CORRENTE MAX. 750A		0	0	Não	Sim 3
200007000090557	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	MAQUINA PARA INSAFLUX, MOD: RC-1023, N/S: 641159 DE PARTICULAS MAGNETICAS PARA EIXOS DE RODEIROS		0	0	Não	Sim 3
200007000090558	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	MAQUINA SELADORA FAB: FERMAC, MOD: A2, N/S: 0133 110 V		0	0	Não	Sim 3
200007000090559	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	MEDIDOR COMBINADO FAB: MITUTOYO, MOD: 180-907, TIPO CMST2-12C		0	0	Não	Sim 3
200007000090560	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	MEDIDOR DE FUGA DE GAS REFRIGERANTE FAB: CPS, MOD: LS780B.		0	0	Não	Sim 3
200007000090561	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	MEDIDOR DE NIVEL DE PRECISAO		0	0	Não	Sim 3
200007000090562	GEMEC - CENTRO DE MANUTENÇÃO MÁQUINAS DIESE	Supervia	EM INVENTÁRIO	MEDIDOR DE NIVEL DE PRECISAO FAB: MITUTOYO, MOD: 960-602, DIVISAO 0,05 MMM.		0	0	Não	Sim 3
200007000090564	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	MICROMETRO COM 3 HASTES PARA MEDIDAS INTERNAS FAB: MITUTOYO, FAIXA DE MEDICAO 8-9 POL.		0	0	Não	Sim 3
200007000090565	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	MICROMETRO COM 3 HASTES PARA MEDIDAS INTERNAS FAIXA DE MEDICAO 175-200 MM,		0	0	Não	Sim 3
200007000090566	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	MICROMETRO EXTERNO FAB: DIGIMESS, FAIXA 100-125 MM, DIVISAO 0,01 MM.		0	0	Não	Sim 3
200007000090567	GEMEC - CENTRO DE MANUTENÇÃO MÁQUINAS DIESE	Supervia	EM INVENTÁRIO	MICROMETRO EXTERNO FAB: MITUTOYO, FAIXA 0-25 MM, DIVISAO 0,01 MM.		0	0	Não	Sim 3
200007000090568	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	MICROMETRO EXTERNO FAB: MITUTOYO, FAIXA 25-50 MM, DIVISAO 0,01 MM.		0	0	Não	Sim 3
200007000090569	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	MICROMETRO EXTERNO FAB: MITUTOYO, FAIXA 75-100 MM, DIVISAO 0,01 MM.		0	0	Não	Sim 3
200007000090570	GEMEC - CENTRO DE MANUTENÇÃO MÁQUINAS DIESE	Supervia	EM INVENTÁRIO	MICROMETRO EXTERNO FAB: MITUTOYO, MOD: 103-138, FAIXA 25-50 MM, DIVISAO 0,01 MM.		0	0	Não	Sim 3
200007000090571	GEMEC - CENTRO DE MANUTENÇÃO MÁQUINAS DIESE	Supervia	EM INVENTÁRIO	MICROMETRO EXTERNO FAB: MITUTOYO, MOD: 103-138, FAIXA 50-75 MM, DIVISAO 0,01 MM.		0	0	Não	Sim 3
200007000090572	GEMEC - CENTRO DE MANUTENÇÃO MÁQUINAS DIESE	Supervia	EM INVENTÁRIO	MICROMETRO EXTERNO FAB: MITUTOYO, MOD: 103-140, FAIXA 75-100, DIVISAO 0,01 MM.		0	0	Não	Sim 3
200007000090573	GEMEC - CENTRO DE MANUTENÇÃO MÁQUINAS DIESE	Supervia	EM INVENTÁRIO	MICROMETRO EXTERNO FAB: MITUTOYO, MOD: 103-141, FAIXA 100-125 MM, DIVISAO 0,01 MM.		0	0	Não	Sim 3
200007000090574	GEMEC - CENTRO DE MANUTENÇÃO MÁQUINAS DIESE	Supervia	EM INVENTÁRIO	MICROMETRO EXTERNO FAB: MITUTOYO, MOD: 103-142, FAIXA 125-150 MM, DIVISAO 0,01 MM.		0	0	Não	Sim 3
200007000090575	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	MICROMETRO EXTERNO FAB: MITUTOYO, MOD: 103-144, FAIXA 175-200 MM, DIVISAO 0,01 MM.		0	0	Não	Sim 3
200007000090576	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	MICROMETRO EXTERNO FAB: MITUTOYO, MOD: 103-144, FAIXA 175-200 MM, DIVISAO 0,01 MM.		0	0	Não	Sim 3
200007000090577	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	MICROMETRO EXTERNO FAB: MITUTOYO, MOD: 103-145, FAIXA 200-225 MM, DIVISAO 0,01 MM.		0	0	Não	Sim 3
200007000090578	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	MICROMETRO EXTERNO FAB: MITUTOYO, MOD: 104-140, FAIXA 100-220 MM, DIVISAO 0,01 MM.		0	0	Não	Sim 3
200007000090579	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	MICROMETRO EXTERNO FAB: MITUTOYO, MOD: 104-141, FAIXA 200-300 MM, DIVISAO 0,01 MM.		0	0	Não	Sim 3
200007000090580	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	MICROMETRO EXTERNO FAB: PAV, FAIXA 150-175 MM, DIVISAO 0,01 MM.		0	0	Não	Sim 3
200007000090581	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	MICROMETRO EXTERNO FAB: PAV, FAIXA 225-250 MM, DIVISAO 0,01 MM.		0	0	Não	Sim 3
200007000090582	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	MICROMETRO EXTERNO FAB: TESA, FAIXA 300-400 MM, DIVISAO 0,01 MM.		0	0	Não	Sim 3
200007000090583	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	MICROMETRO EXTERNO FAB: ZIUR, FAIXA 0-25 MM, DIVISAO 0,01 MM.		0	0	Não	Sim 3
200007000090584	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	MICROMETRO EXTERNO FAB: ZIUR, FAIXA 25-50 MM, DIVISAO 0,01 MM.		0	0	Não	Sim 3
200007000090585	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	MICROMETRO EXTERNO FAB: ZIUR, FAIXA 50-75 MM, DIVISAO 0,01 MM.		0	0	Não	Sim 3
200007000090586	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	MICROMETRO EXTERNO FAB: ZIUR, FAIXA 75-100 MM, DIVISAO 0,01 MM.		0	0	Não	Sim 3
200007000090587	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	MICROMETRO EXTERNO FAIXA 125-150 MM, DIVISAO 0,01 MM.		0	0	Não	Sim 3
200007000090588	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	MICROMETRO INTERNO FAB: MITUTOYO, FAIXA 150-175 MM, DIVISAO 0,01 MM.		0	0	Não	Sim 3
200007000090589	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	MICROMETRO INTERNO FAB: MITUTOYO, FAIXA 175-200 MM, DIVISAO 0,01 MM.		0	0	Não	Sim 3
200007000090590	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	MICROMETRO INTERNO FAB: MITUTOYO, FAIXA 200-1500 MM.		0	0	Não	Sim 3
200007000090591	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	MICROMETRO INTERNO FAB: MITUTOYO, FAIXA 225-250 MM, DIVISAO 0,01 MM.		0	0	Não	Sim 3
200007000090592	GEMEC - CENTRO DE MANUTENÇÃO MÁQUINAS DIESE	Supervia	EM INVENTÁRIO	MICROMETRO INTERNO FAB: MITUTOYO, FAIXA 50-200 MM.		0	0	Não	Sim 3
200007000090593	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	MICROMETRO INTERNO FAIXA 200-1500 MM.		0	0	Não	Sim 3
200007000090594	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	MICROMETRO INTERNO FAIXA 400-1200 MM.		0	0	Não	Sim 3
200007000090595	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	MICROMETRO INTERNO FAIXA 50-300 MM.		0	0	Não	Sim 3
200007000090596	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	MICROMETRO TUBULAR FAB: MITUTOYO, FAIXA 100-1750 MM.		0	0	Não	Sim 3
200007000090597	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	MODULO DE RETIFICADOR E ELEVAÇÃO FAB: AGELEC, MOD: 6456, MATERIAL ACO CARBONO ENTRADA 110V SAIDA 6000 VOLTS		0	0	Não	Sim 3
200007000090598	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	MONITOR FAB: DELL, N/S: BRP-J067707137141N2C TELA LCD 15 POL		0	0	Não	Sim 3
200007000090599	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	MORSA FAB: FOJASUL, NUMERO 5		0	0	Não	Sim 3
200007000090600	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	MORSA FAB: MENEGOTTI, NUMERO 5-5		0	0	Não	Sim 3
200007000090601	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	MORSA FAB: MENEGOTTI, NUMERO 5-5		0	0	Não	Sim 3
200007000090602	OFICINA SÃO DIOGO (LEOPOLDINA)	Supervia	EM INVENTÁRIO	MORSA FAB: METALSUL, MOD: 5		0	0	Não	Sim 3
200007000090603	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	MORSA FAB: METALSUL, NUMERO 2"		0	0	Não	Sim 3
200007000090604	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	MORSA FAB: METALSUL, NUMERO 2"		0	0	Não	Sim 3
200007000090605	OFICINA SÃO DIOGO (LEOPOLDINA)	Supervia	EM INVENTÁRIO	MORSA FAB: METALSUL, NUMERO 5		0	0	Não	Sim 3
200007000090606	GEMEC - CENTRO DE MANUTENÇÃO MÁQUINAS DIESE	Supervia	EM INVENTÁRIO	MORSA FAB: MODULAR, MOD: 01808, N/S: 023M08F11 NUMERO 8		0	0	Não	Sim 3
200007000090607	OFICINA SÃO DIOGO (LEOPOLDINA)	Supervia	EM INVENTÁRIO	MORSA FAB: NODULAR, MOD: 8.		0	0	Não	Sim 3
200007000090608	OFICINA SÃO DIOGO (LEOPOLDINA)	Supervia	EM INVENTÁRIO	MORSA FAB: NODULAR, MOD: 8.		0	0	Não	Sim 3
200007000090609	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	MORSA FAB: RECORD, NUMERO 24		0	0	Não	Sim 3
200007000090610	GEMEC - CENTRO DE MANUTENÇÃO MÁQUINAS DIESE	Supervia	EM INVENTÁRIO	MORSA FAB: RIDGID, NUMERO 8.		0	0	Não	Sim 3
200007000090611	ESTACÇÃO SANTA CRUZ	Supervia	EM INVENTÁRIO	MORSA FAB: SCHULZ, 4		0	0	Não	Sim 3
200007000090612	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	MORSA FAB: SCHULZ, NUMERO 6		0	0	Não	Sim 3
200007000090613	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	MORSA FAB: SCHULZ, NUMERO 6		0	0	Não	Sim 3
200007000090614	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	MORSA FAB: SCHULZ, NUMERO 8		0	0	Não	Sim 3
200007000090615	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	MORSA FAB: SCHULZ, NUMERO 8		0	0	Não	Sim 3

Máquinas e Equipamentos

RP	LOCALIZAÇÃO	Detentora:	STATUS DO BEM	Descrição	Marca	Série	Oneravel	Amortizavel	Prioridade
200007000090616	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	MORSA FAB: SCHULZ, NUMERO 8.		0	Não	Sim	3
200007000090617	GEMEC - CENTRO DE MANUTENÇÃO MÁQUINAS DIESE	Supervia	EM INVENTÁRIO	MORSA FAB: SCHULZ, NUMERO 7		0	Não	Sim	3
200007000090618	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	MORSA FAB: SCHULZ, TAMANHO 5 POLEGADAS		0	Não	Sim	3
200007000090619	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	MORSA FAB: SCHULZ, TAMANHO 6 POLEGADAS		0	Não	Sim	3
200007000090620	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	MORSA FAB: SCHULZ, TAMANHO 7 POLEGADAS		0	Não	Sim	3
200007000090621	OFICINA SÃO DIOGO (LEOPOLDINA)	Supervia	EM INVENTÁRIO	MORSA FAB: SOMAR, MOD: 8.		0	Não	Sim	3
200007000090622	OFICINA SÃO DIOGO (LEOPOLDINA)	Supervia	EM INVENTÁRIO	MORSA FAB: SOMAR, MOD: 8.		0	Não	Sim	3
200007000090623	OFICINA SÃO DIOGO (LEOPOLDINA)	Supervia	EM INVENTÁRIO	MORSA FAB: SOMAR, N. 5		0	Não	Sim	3
200007000090624	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	MORSA FAB: SOMAR, NUMERO 6.		0	Não	Sim	3
200007000090625	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	MORSA FAB: SOMAR, TAMANHO 6 POLEGADAS		0	Não	Sim	3
200007000090626	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	MORSA FAB: SOMAR, TAMANHO 6 POLEGADAS		0	Não	Sim	3
200007000090627	ESTÇÃO GRAMACHO	Supervia	EM INVENTÁRIO	MORSA FAB: SOMAR, TAMANHO 6 POLEGADAS		0	Não	Sim	3
200007000090628	ESTÇÃO SARACURUNA	Supervia	EM INVENTÁRIO	MORSA FAB: SOMAR, TAMANHO 6 POLEGADAS		0	Não	Sim	3
200007000090629	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	MORSA FAB: SOMAR, TAMANHO 7 POLEGADAS		0	Não	Sim	3
200007000090630	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	MORSA FAB: THE RIDGE TOOL, NUMERO 33		0	Não	Sim	3
200007000090631	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	MORSA FAB: YORK, NUMERO 6		0	Não	Sim	3
200007000090632	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	MORSA NUMERO 1		0	Não	Sim	3
200007000090633	GEMEC - CENTRO DE MANUTENÇÃO MÁQUINAS DIESE	Supervia	EM INVENTÁRIO	MORSA NUMERO 10		0	Não	Sim	3
200007000090634	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	MORSA NUMERO 12		0	Não	Sim	3
200007000090635	GEMEC - CENTRO DE MANUTENÇÃO MÁQUINAS DIESE	Supervia	EM INVENTÁRIO	MORSA NUMERO 16 .		0	Não	Sim	3
200007000090636	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	MORSA NUMERO 2		0	Não	Sim	3
200007000090637	GEMEC - CENTRO DE MANUTENÇÃO MÁQUINAS DIESE	Supervia	EM INVENTÁRIO	MORSA NUMERO 2.5 .		0	Não	Sim	3
200007000090638	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	MORSA NUMERO 3		0	Não	Sim	3
200007000090639	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	MORSA NUMERO 3		0	Não	Sim	3
200007000090640	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	MORSA NUMERO 4		0	Não	Sim	3
200007000090641	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	MORSA NUMERO 4		0	Não	Sim	3
200007000090642	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	MORSA NUMERO 4.5		0	Não	Sim	3
200007000090643	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	MORSA NUMERO 4.		0	Não	Sim	3
200007000090644	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	MORSA NUMERO 4.		0	Não	Sim	3
200007000090645	GEMEC - CENTRO DE MANUTENÇÃO MÁQUINAS DIESE	Supervia	EM INVENTÁRIO	MORSA NUMERO 4.		0	Não	Sim	3
200007000090646	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	MORSA NUMERO 5		0	Não	Sim	3
200007000090647	GEMEC - CENTRO DE MANUTENÇÃO MÁQUINAS DIESE	Supervia	EM INVENTÁRIO	MORSA NUMERO 5.		0	Não	Sim	3
200007000090648	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	MORSA NUMERO 56.		0	Não	Sim	3
200007000090649	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	MORSA NUMERO 6		0	Não	Sim	3
200007000090650	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	MORSA NUMERO 6		0	Não	Sim	3
200007000090651	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	MORSA NUMERO 6		0	Não	Sim	3
200007000090652	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	MORSA NUMERO 6		0	Não	Sim	3
200007000090653	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	MORSA NUMERO 6.		0	Não	Sim	3
200007000090654	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	MORSA NUMERO 6.		0	Não	Sim	3
200007000090655	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	MORSA NUMERO 6.		0	Não	Sim	3
200007000090656	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	MORSA NUMERO 6.		0	Não	Sim	3
200007000090657	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	MORSA NUMERO 6.		0	Não	Sim	3
200007000090658	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	MORSA NUMERO 6.		0	Não	Sim	3
200007000090659	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	MORSA NUMERO 6.		0	Não	Sim	3
200007000090660	GEMEC - CENTRO DE MANUTENÇÃO MÁQUINAS DIESE	Supervia	EM INVENTÁRIO	MORSA NUMERO 6.		0	Não	Sim	3
200007000090661	GEMEC - CENTRO DE MANUTENÇÃO MÁQUINAS DIESE	Supervia	EM INVENTÁRIO	MORSA NUMERO 6.		0	Não	Sim	3
200007000090662	GEMEC - CENTRO DE MANUTENÇÃO MÁQUINAS DIESE	Supervia	EM INVENTÁRIO	MORSA NUMERO 6.		0	Não	Sim	3
200007000090663	GEMEC - CENTRO DE MANUTENÇÃO MÁQUINAS DIESE	Supervia	EM INVENTÁRIO	MORSA NUMERO 7.		0	Não	Sim	3
200007000090664	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	MORSA NUMERO 8		0	Não	Sim	3
200007000090665	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	MORSA NUMERO 8		0	Não	Sim	3
200007000090666	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	MORSA NUMERO 8		0	Não	Sim	3
200007000090667	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	MORSA NUMERO 8		0	Não	Sim	3
200007000090668	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	MORSA NUMERO 8		0	Não	Sim	3
200007000090669	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	MORSA NUMERO 8		0	Não	Sim	3
200007000090670	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	MORSA NUMERO 8		0	Não	Sim	3
200007000090671	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	MORSA NUMERO 8		0	Não	Sim	3
200007000090672	ESTÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	MORSA NUMERO 8		0	Não	Sim	3
200007000090673	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	MORSA NUMERO 8.		0	Não	Sim	3
200007000090674	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	MORSA TAMANHO 10 POLEGADAS		0	Não	Sim	3
200007000090675	GEMEC - CENTRO DE MANUTENÇÃO MÁQUINAS DIESE	Supervia	EM INVENTÁRIO	MORSA DE BANCADA FAB: ATHOL, NUMERO 6.		0	Não	Sim	3
200007000090676	GEMEC - CENTRO DE MANUTENÇÃO MÁQUINAS DIESE	Supervia	EM INVENTÁRIO	MORSA DE BANCADA FAB: FORJASUL, NUMERO 6		0	Não	Sim	3
200007000090677	GEMEC - CENTRO DE MANUTENÇÃO MÁQUINAS DIESE	Supervia	EM INVENTÁRIO	MORSA DE BANCADA FAB: FORJASUL, NUMERO 6		0	Não	Sim	3
200007000090678	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	MORSA DE BANCADA FAB: NODULAR, NUMERO 4.		0	Não	Sim	3
200007000090679	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	MORSA DE BANCADA FAB: SCHULZ, NUMERO 6.		0	Não	Sim	3
200007000090680	GEMEC - CENTRO DE MANUTENÇÃO MÁQUINAS DIESE	Supervia	EM INVENTÁRIO	MORSA DE BANCADA FAB: SCHULZ, NUMERO 6.		0	Não	Sim	3
200007000090681	GEMEC - CENTRO DE MANUTENÇÃO MÁQUINAS DIESE	Supervia	EM INVENTÁRIO	MORSA DE BANCADA FAB: SOMAR, NUMERO 5.		0	Não	Sim	3
200007000090682	GEMEC - CENTRO DE MANUTENÇÃO MÁQUINAS DIESE	Supervia	EM INVENTÁRIO	MORSA DE BANCADA FAB: SOMAR, NUMERO 5.		0	Não	Sim	3
200007000090683	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	MORSA DE BANCADA FAB: SOMAR, NUMERO 6.		0	Não	Sim	3
200007000090684	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	MORSA DE BANCADA NUMERO 5.		0	Não	Sim	3
200007000090685	GEMEC - CENTRO DE MANUTENÇÃO MÁQUINAS DIESE	Supervia	EM INVENTÁRIO	MORSA DE BANCADA NUMERO 6		0	Não	Sim	3
200007000090686	OFICINA SÃO DIOGO (LEOPOLDINA)	Supervia	EM INVENTÁRIO	MORSA DE BANCADA NUMERO 6"		0	Não	Sim	3
200007000090687	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	MORSA DE BANCADA NUMERO 6.		0	Não	Sim	3
200007000090688	OFICINA SÃO DIOGO (LEOPOLDINA)	Supervia	EM INVENTÁRIO	MORSA DE BANCADA NUMERO 8"		0	Não	Sim	3
200007000090689	OFICINA SÃO DIOGO (LEOPOLDINA)	Supervia	EM INVENTÁRIO	MORSA DE BANCADA NUMERO 8"		0	Não	Sim	3
200007000090690	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	MORSA DE BANCADA NUMERO 8.		0	Não	Sim	3
200007000090691	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	MORSA DE BANCADA NUMERO 8.		0	Não	Sim	3
200007000090692	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	MORSA DE BANCADA NUMERO 8.		0	Não	Sim	3
200007000090693	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	MORSA DE BANCADA NUMERO 8.		0	Não	Sim	3
200007000090694	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	MORSA DE BANCADA NUMERO 8.		0	Não	Sim	3
200007000090695	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	MORSA DE BANCADA NUMERO 8.		0	Não	Sim	3
200007000090696	ESTÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	MORSA DE BANCADA NUMERO 8.		0	Não	Sim	3
200007000090697	OFICINA SÃO DIOGO (LEOPOLDINA)	Supervia	EM INVENTÁRIO	MORSA PARA BANCADA NUMERO 6"		0	Não	Sim	3
200007000090698	OFICINA SÃO DIOGO (LEOPOLDINA)	Supervia	EM INVENTÁRIO	MORSA PARA BANCADA NUMERO 6"		0	Não	Sim	3
200007000090699	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	MORSA PARA CANO FAB: RECORD,		0	Não	Sim	3
200007000090700	GEMEC - CENTRO DE MANUTENÇÃO MÁQUINAS DIESE	Supervia	EM INVENTÁRIO	MORSA PARA CANO FAB: RECORD, NUMERO 3.		0	Não	Sim	3
200007000090701	GEMEC - CENTRO DE MANUTENÇÃO MÁQUINAS DIESE	Supervia	EM INVENTÁRIO	MORSA PARA CANO FAB: RECORD, NUMERO 4.		0	Não	Sim	3
200007000090702	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	MORSA PARA CANO FAB: SOMAR, 1, 5 POLEGADA.		0	Não	Sim	3
200007000090703	OFICINA SÃO DIOGO (LEOPOLDINA)	Supervia	EM INVENTÁRIO	MORSA PARA CANO NUMERO 24"		0	Não	Sim	3
200007000090704	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	MORSA PARA TUBOS FAB: YORK, NUMERO 5		0	Não	Sim	3
200007000090705	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	MOTO ESMERIL DE COLUNA, DUPLO REBOLO DIAM. 300 MM, ACIONAMENTO ELETRICO, POTENCIA DO MOTOR DE 2CV E 1200 RPM		0	Não	Sim	3
200007000090706	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	MOTO ESMERIL FAB: BLACK&DECKER, MOD: BT3600BR, DE COLUNA, COM REBOLOS, DIAM. 160MM, ACIONAMENTO MOTOR ELETRICO, POTENCIA 0.50CV-1760RPM		0	Não	Sim	3
200007000090707	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	MOTO SERRA FAB: STIHL, MOD: MS 250,		0	Não	Sim	3
200007000090708	GEMEC - CENTRO DE MANUTENÇÃO MÁQUINAS DIESE	Supervia	EM INVENTÁRIO	MOTO SERRA ELETRICA FAB: MACRATOP, MOD: MEL 180, POTENCIA 1800 W		0	Não	Sim	3

Máquinas e Equipamentos

BP	LOCALIZAÇÃO	Detentora	STATUS DO BEM	Descrição	Marca	Série	Onerável	Amortizável	Prioridade
200007000090709	GEMEC - CENTRO DE MANUTENÇÃO MÁQUINAS DIESE	Supervia	EM INVENTÁRIO	MOTO SERRA ELÉTRICA FAB: STIHL, MOD: MSE 160 C, POTENCIA 1600 W, TENSÃO 230 V.		0	Não	Sim	3
200007000090710	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	MOTO-ESMERIL DE COLUNA COM DUPLO REBOLO, DIAM. 260MM, ACIONAMENTO MOTOR ELÉTRICO, POTENCIA 2CV-1760RPM		0	Não	Sim	3
200007000090711	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	MOTO-ESMERIL DE COLUNA COM DUPLO REBOLO, TIPO ESCOVA DE AÇO, DIAM. 240MM, ACIONAMENTO MOTOR ELÉTRICO, POTENCIA 2CV-1760RPM		0	Não	Sim	3
200007000090712	OFICINA SÃO DIOGO (LEOPOLDINA)	Supervia	EM INVENTÁRIO	MOTOR FAB: WEG MOTORES, MOD: D560192, 2,0 CV 3415 RPM 220/380 V 60/ 3,5 A FS 1,5 IP4IN 6,5		0	Não	Sim	3
200007000090713	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	MULTÍMETRO DIGITAL FAB: FLUKE, MOD: 179.		0	Não	Sim	3
200007000090714	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	MULTÍMETRO DIGITAL DE BANCADA FAB: HP, MOD: 3465B, N/S: 1530J02716 CAPACIDADE 500 V ALTERNADO 1000 V CONTÍNUOS CORRENTE 2A RESISTENCIA 20 M OHMS FUNDO ESCALA		0	Não	Sim	3
200007000090717	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	PAINEL DE TESTES COM 3 CARTÕES ALTERNADOR E TRANSFORMADORES TC2 E TC1, 1 DISJUNTOR AV6 AV5 AV 4, TIRESETOR E DIOTO		0	Não	Sim	3
200007000090718	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	PAINEL DE ALIMENTAÇÃO MATERIAL ACO CARBONO, TENSÃO 6,6KV, COMPOSTO DE 1 CHAVE GERAL, DIM 1000 X 1800 X 2500 MM.		0	Não	Sim	3
200007000090719	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	PAINEL DE ALIMENTAÇÃO MATERIAL ACO CARBONO, TENSÃO 440V, COMPOSTO DE 1 VOLTÍMETRO 0-600 V, 1 AMPERÍMETRO 0-1500 A, 1		0	Não	Sim	3
200007000090720	OFICINA SÃO DIOGO (LEOPOLDINA)	Supervia	EM INVENTÁRIO	MEDIDOR DE KILOWATT HORA, 10 DISJUNTORES, 2 CHAVES SELETORAS, DIM 3100 X 1450 X 2300 MM.		0	Não	Sim	3
200007000090721	OFICINA SÃO DIOGO (LEOPOLDINA)	Supervia	EM INVENTÁRIO	PAINEL DE COMANDO MATERIAL ACO CARBONO, TENSÃO 380 V, DIM. 300 X 300 X 400MM.		0	Não	Sim	3
200007000090722	OFICINA SÃO DIOGO (LEOPOLDINA)	Supervia	EM INVENTÁRIO	PAINEL DE COMANDO MATERIAL ACO CARBONO, TENSÃO 380 V, DIM. 300 X 300 X 400MM.		0	Não	Sim	3
200007000090723	OFICINA SÃO DIOGO (LEOPOLDINA)	Supervia	EM INVENTÁRIO	PAINEL DE CONTROLE MATERIAL PVC, COMPOSTO POR 1 DISJUNTOR GERAL E 3 TOMADAS, TENSÃO 380 V, DIM. 380 X 130 X 450MM.		0	Não	Sim	3
200007000090724	OFICINA SÃO DIOGO (LEOPOLDINA)	Supervia	EM INVENTÁRIO	PAINEL DE ILUMINAÇÃO FAB: JOULE, MATERIAL ACO CARBONO, COMPOSTO POR 12 DISJUNTORES DE 16 A E 1 DISJUNTOR GERAL DE 125 A, DIM. 600 X 250 X 1000MM.		0	Não	Sim	3
200007000090725	OFICINA SÃO DIOGO (LEOPOLDINA)	Supervia	EM INVENTÁRIO	PAINEL DE ILUMINAÇÃO FAB: JOULE, MATERIAL ACO CARBONO, COMPOSTO POR 16 DISJUNTORES DE 16 A, 1 DISJUNTOR GERAL DE 125 A, DIM. 600 X 250 X 1000MM.		0	Não	Sim	3
200007000090726	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	PAINEL DE ILUMINAÇÃO FAB: JOULE, MATERIAL ACO CARBONO, COMPOSTO POR 22 DISJUNTORES DE 25 A, DIM. 600 X 250 X 1000MM.		0	Não	Sim	3
200007000090727	OFICINA SÃO DIOGO (LEOPOLDINA)	Supervia	EM INVENTÁRIO	PAINEL DE TESTE DE CORRENTE CONTÍNUA MATERIAL ACO CARBONO COMPOSTO DE 1 VOLTÍMETRO DIGITAL, 1 AMPERÍMETRO DIGITAL, 2		0	Não	Sim	3
200007000090728	OFICINA SÃO DIOGO (LEOPOLDINA)	Supervia	EM INVENTÁRIO	BOTONEIRAS E 3 LÂMPADAS PILOTO DIM. 1600 X 650 X 2100 MM		0	Não	Sim	3
200007000090729	OFICINA SÃO DIOGO (LEOPOLDINA)	Supervia	EM INVENTÁRIO	PAINEL ELÉTRICO DE COMANDO MATERIAL ACO CARBONO, COMPOSTO POR 4 TOMADAS E 1 DISJUNTOR DE 60 A, TENSÃO 220 V.		0	Não	Sim	3
200007000090730	OFICINA SÃO DIOGO (LEOPOLDINA)	Supervia	EM INVENTÁRIO	PAINEL DE TOMADAS FAB: STECK, MATERIAL ACO CARBONO, COMPOSTO POR 4 TOMADAS E 1 DISJUNTOR DE 60 A, TENSÃO 220 V.		0	Não	Sim	3
200007000090731	OFICINA SÃO DIOGO (LEOPOLDINA)	Supervia	EM INVENTÁRIO	PAINEL DE TOMADAS FAB: STECK, MATERIAL ACO CARBONO, COMPOSTO POR 4 TOMADAS E 1 DISJUNTOR DE 60 A, TENSÃO 220 V.		0	Não	Sim	3
200007000090732	OFICINA SÃO DIOGO (LEOPOLDINA)	Supervia	EM INVENTÁRIO	PAINEL DE TOMADAS FAB: STECK, MATERIAL ACO CARBONO, COMPOSTO POR 4 TOMADAS E 1 DISJUNTOR DE 60 A, TENSÃO 220 V.		0	Não	Sim	3
200007000090733	OFICINA SÃO DIOGO (LEOPOLDINA)	Supervia	EM INVENTÁRIO	PAINEL DE TOMADAS FAB: STECK, MATERIAL ACO CARBONO, COMPOSTO POR 4 TOMADAS E 1 DISJUNTOR DE 60 A, TENSÃO 220 V.		0	Não	Sim	3
200007000090734	OFICINA SÃO DIOGO (LEOPOLDINA)	Supervia	EM INVENTÁRIO	PAINEL DE TOMADAS FAB: STECK, MATERIAL ACO CARBONO, COMPOSTO POR 4 TOMADAS E 1 DISJUNTOR DE 60 A, TENSÃO 220 V.		0	Não	Sim	3
200007000090735	OFICINA SÃO DIOGO (LEOPOLDINA)	Supervia	EM INVENTÁRIO	PAINEL DE TOMADAS FAB: STECK, MATERIAL ACO CARBONO, COMPOSTO POR 4 TOMADAS E 1 DISJUNTOR DE 60 A, TENSÃO 220 V.		0	Não	Sim	3
200007000090736	OFICINA SÃO DIOGO (LEOPOLDINA)	Supervia	EM INVENTÁRIO	PAINEL DE TOMADAS FAB: STECK, MATERIAL ACO CARBONO, COMPOSTO POR 4 TOMADAS E 1 DISJUNTOR DE 60 A, TENSÃO 220 V.		0	Não	Sim	3
200007000090737	OFICINA SÃO DIOGO (LEOPOLDINA)	Supervia	EM INVENTÁRIO	PAINEL DE TOMADAS FAB: STECK, MATERIAL ACO CARBONO, COMPOSTO POR 4 TOMADAS E 1 DISJUNTOR DE 60 A, TENSÃO 220 V.		0	Não	Sim	3
200007000090738	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	PAINEL ELÉTRICO MATERIAL ACO CARBONO, COM 2 PORTAS, VOLTÍMETRO ANALÓGICO 0 A 500VOLTS, 2 LÂMPADAS PILOTO, 1 CHAVE SELETO		0	Não	Sim	3
200007000090739	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	SELETO		0	Não	Sim	3
200007000090740	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	PAINEL ELÉTRICO MATERIAL ACO CARBONO, TENSÃO 220/440VOLTS, DIM. 2250X300X1600MM		0	Não	Sim	3
200007000090741	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	PAINEL ELÉTRICO MATERIAL ACO CARBONO, TENSÃO 220V, DIM. 2000 X 100 X 1100 MM		0	Não	Sim	3
200007000090742	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	PAINEL ELÉTRICO MATERIAL ACO CARBONO, TENSÃO 220VOLTS, DIM. 1700X300X1600MM		0	Não	Sim	3
200007000090743	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	PAINEL ELÉTRICO MATERIAL ACO CARBONO, TENSÃO 440 V, COMPOSTO DE 2 VOLTÍMETROS 0-150 V, 2 AMPERÍMETROS 0-250 A, 4 LÂMPADAS PILOTO, 4 BOTONEIRAS, DIM 1200 X 770 X 1200 MM.		0	Não	Sim	3
200007000090744	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	PAINEL ELÉTRICO MATERIAL ACO CARBONO, TENSÃO 440V, DIM. 1400 X 100 X 1750 MM		0	Não	Sim	3
200007000090745	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	PAINEL ELÉTRICO MATERIAL ACO CARBONO, TENSÃO 440V, DIM. 1600 X 100 X 2000 MM		0	Não	Sim	3
200007000090746	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	PAINEL ELÉTRICO MATERIAL ACO CARBONO, TENSÃO 440V, DIM. 2400 X 100 X 1600 MM		0	Não	Sim	3
200007000090747	OFICINA SÃO DIOGO (LEOPOLDINA)	Supervia	EM INVENTÁRIO	PAINEL ELÉTRICO MATERIAL ACO CARBONO, TENSÃO 440VOLTS, DIM. 1800X200X1750MM		0	Não	Sim	3
200007000090748	OFICINA SÃO DIOGO (LEOPOLDINA)	Supervia	EM INVENTÁRIO	PAINEL ELÉTRICO DE COMANDO MATERIAL ACO CARBONO, COMPOSTO DE 15 LÂMPADAS PILOTO, 5 CHAVES SELETORAS, 2 BOTONEIRAS DE EMERGENCIA, 1 ALARME SONORO, 1 CHAVE LIGAD/DESLIGA, DIM 600X200X800 MM.		0	Não	Sim	3
200007000090749	OFICINA SÃO DIOGO (LEOPOLDINA)	Supervia	EM INVENTÁRIO	PAINEL ELÉTRICO DE COMANDO MATERIAL ACO CARBONO, COMPOSTO DE 4 LÂMPADAS PILOTO, 2 CHAVES SELETORAS, DIM 400 X 200 X 500 MM		0	Não	Sim	3
200007000090750	OFICINA SÃO DIOGO (LEOPOLDINA)	Supervia	EM INVENTÁRIO	PAINEL ELÉTRICO DE COMANDO MATERIAL ACO CARBONO, COMPOSTO DE 8 LÂMPADAS PILOTO, 3 BOTONEIRAS, 3 CHAVES SELETORAS, DIM 400 X 200 X 600 MM.		0	Não	Sim	3
200007000090751	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	PAINEL ELÉTRICO DE DISTRIBUIÇÃO FAB: JOULE, MATERIAL ACO CARBONO, COMPOSTO DE DISJUNTORES, DIM 600X250X1000 MM.		0	Não	Sim	3
200007000090752	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	PAINEL ELÉTRICO DE DISTRIBUIÇÃO MATERIAL ACO CARBONO, TENSÃO 220V, DIM 1600 X 250 X 1700 MM.		0	Não	Sim	3
200007000090753	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	PAINEL ELÉTRICO DE DISTRIBUIÇÃO TENSÃO 440 V, MATERIAL ACO CARBONO COMPOSTO DE 2 AMPERÍMETROS DE FATOR DE POTENCIA FAIXA 0-100, 2 AMPERÍMETROS 0-500 A, 15 CHAVES LIGAD/DESLIGA, DIM 7900 X 600 X 2200 MM		0	Não	Sim	3
200007000090754	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	PAINEL ELÉTRICO DE DISTRIBUIÇÃO MATERIAL ACO CARBONO, COMPOSTO DE 8 DISJUNTORES, DIM 1600 X 200 X 1750 MM.		0	Não	Sim	3
200007000090755	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	PAINEL ELÉTRICO DE DISTRIBUIÇÃO E MEDIÇÃO MATERIAL ACO CARBONO, COMPOSTO DE 2 DISJUNTORES FABRICANTE BEGHIM TIPO DM 1, 2 MEDIDORES DE DEMANDA FABRICANTE GE, MODELO DS 34, 1 VOLTÍMETROS FAIXA 4000-9000 V, 2 AMPERÍMETROS 0-75 A, DIM 5500 X 1550 X 2800 MM		0	Não	Sim	3
200007000090756	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	PAINEL ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO MATERIAL ACO CARBONO, TENSÃO 220VOLTS, DIM. 800X360X1200MM		0	Não	Sim	3
200007000090757	OFICINA SÃO DIOGO (LEOPOLDINA)	Supervia	EM INVENTÁRIO	PAINEL ELÉTRICO DE TOMADAS MATERIAL PVC, TENSÃO 220 V, COMPOSTO DE 4 TOMADAS, 3 DISJUNTORES, DIM 200X150X300 MM.		0	Não	Sim	3
200007000090758	OFICINA SÃO DIOGO (LEOPOLDINA)	Supervia	EM INVENTÁRIO	PAINEL ELÉTRICO DE TOMADAS MATERIAL PVC, TENSÃO 220 V, COMPOSTO DE 4 TOMADAS, 3 DISJUNTORES, DIM 200X150X300 MM.		0	Não	Sim	3
200007000090759	OFICINA SÃO DIOGO (LEOPOLDINA)	Supervia	EM INVENTÁRIO	PAINEL ELÉTRICO DE TOMADAS MATERIAL PVC, TENSÃO 220 V, COMPOSTO DE 4 TOMADAS, 3 DISJUNTORES, DIM 200X150X300 MM.		0	Não	Sim	3
200007000090760	OFICINA SÃO DIOGO (LEOPOLDINA)	Supervia	EM INVENTÁRIO	PAINEL ELÉTRICO DE TOMADAS MATERIAL PVC, TENSÃO 220 V, COMPOSTO DE 4 TOMADAS, 3 DISJUNTORES, DIM 200X150X300 MM.		0	Não	Sim	3
200007000090761	OFICINA SÃO DIOGO (LEOPOLDINA)	Supervia	EM INVENTÁRIO	PAINEL ELÉTRICO DE TOMADAS MATERIAL PVC, TENSÃO 220 V, COMPOSTO DE 4 TOMADAS, 3 DISJUNTORES, DIM 200X150X300 MM.		0	Não	Sim	3
200007000090762	OFICINA SÃO DIOGO (LEOPOLDINA)	Supervia	EM INVENTÁRIO	PAINEL ELÉTRICO DE TOMADAS MATERIAL PVC, TENSÃO 220 V, COMPOSTO DE 4 TOMADAS, 3 DISJUNTORES, DIM 200X150X300 MM.		0	Não	Sim	3
200007000090763	OFICINA SÃO DIOGO (LEOPOLDINA)	Supervia	EM INVENTÁRIO	PAINEL ELÉTRICO DE TOMADAS MATERIAL PVC, TENSÃO 220 V, COMPOSTO DE 4 TOMADAS, 3 DISJUNTORES, DIM 200X150X300 MM.		0	Não	Sim	3
200007000090764	OFICINA SÃO DIOGO (LEOPOLDINA)	Supervia	EM INVENTÁRIO	PAINEL ELÉTRICO DE TOMADAS MATERIAL PVC, TENSÃO 220 V, COMPOSTO DE 4 TOMADAS, 3 DISJUNTORES, DIM 200X150X300 MM.		0	Não	Sim	3
200007000090765	OFICINA SÃO DIOGO (LEOPOLDINA)	Supervia	EM INVENTÁRIO	PAINEL ELÉTRICO DE TOMADAS MATERIAL PVC, TENSÃO 220 V, COMPOSTO DE 4 TOMADAS, 3 DISJUNTORES, DIM 200X150X300 MM.		0	Não	Sim	3
200007000090766	OFICINA SÃO DIOGO (LEOPOLDINA)	Supervia	EM INVENTÁRIO	PAINEL ELÉTRICO DE TOMADAS MATERIAL PVC, TENSÃO 380 V, COMPOSTO DE 3 TOMADAS, 1 DISJUNTOR, DIM 380X130X450 MM.		0	Não	Sim	3
200007000090767	OFICINA SÃO DIOGO (LEOPOLDINA)	Supervia	EM INVENTÁRIO	PAINEL ELÉTRICO DE TOMADAS MATERIAL PVC, TENSÃO 380 V, COMPOSTO DE 3 TOMADAS, 1 DISJUNTOR, DIM 380X130X450 MM.		0	Não	Sim	3
200007000090768	OFICINA SÃO DIOGO (LEOPOLDINA)	Supervia	EM INVENTÁRIO	PAINEL ELÉTRICO DE TOMADAS MATERIAL PVC, TENSÃO 380 V, COMPOSTO DE 3 TOMADAS, 1 DISJUNTOR, DIM 380X130X450 MM.		0	Não	Sim	3
200007000090769	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	PAINEL TB (TERMINAL BOARD) ESTRUTURA METÁLICA REVESTIDA EM MADEIRA, COMPOSTO POR 4 DISJUNTORES DE 250 A, 3 DISJUNTORES DE 40 A E 1 DISJUNTOR DE 10 A, DIM. 1100 X 800MM.		0	Não	Sim	3
200007000090770	ESTÁÇÃO JARDIM PRIMAVERA	Supervia	EM INVENTÁRIO	PAINEL TB (TERMINAL BOARD) ESTRUTURA METÁLICA, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO, COMPOSTO POR DISJUNTORES E CONECTORES, DIM. 800 X 2100MM.		0	Não	Sim	3
200007000090771	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	PALETEIRA HIDRÁULICA MANUAL CAPACIDADE 2000 KGS.		0	Não	Sim	3
200007000090772	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	PALETEIRA HIDRÁULICA MANUAL FAB: PALETRANS, CAP. 2000 KG		0	Não	Sim	3
200007000090773	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	PALETEIRA HIDRÁULICA MANUAL FAB: PALETRANS, MOD: TM2220, CAP. 2 TONELADAS		0	Não	Sim	3
200007000090774	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	PALETEIRA HIDRÁULICA MANUAL FAB: ROLIFT, CAP. 2000 KG		0	Não	Sim	3
200007000090775	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	PALLET PARA TRANSPORTE DE AR CONDICIONADO DE VAGÕES, MATERIAL ACO CARBONO, PERFIL VIGA 15 X 3 POLEGADAS, DIM. 2350X1850X600MM		0	Não	Sim	3
200007000090776	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	PALLET PARA TRANSPORTE DE AR CONDICIONADO DE VAGÕES, MATERIAL ACO CARBONO, VIGAS PERFIL QUADRADO 3X3 POLEGADAS E 2X2 POLEGADAS, DIM. 3000X2000X550MM		0	Não	Sim	3
200007000090777	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	PALLET PARA TRANSPORTE DE AR CONDICIONADO DE VAGÕES, MATERIAL ACO CARBONO, VIGAS PERFIL QUADRADO 3X3 POLEGADAS E 2X2 POLEGADAS, DIM. 3000X2000X550MM		0	Não	Sim	3
200007000090778	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	PALLET TIPO GAIOLA, EMPLHAVEL MATERIAL ACO CARBONO, DIM. 1300X1300X1100MM		0	Não	Sim	3
200007000090779	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	PALLET TIPO GAIOLA, EMPLHAVEL MATERIAL ACO CARBONO, DIM. 1300X1300X1100MM		0	Não	Sim	3
200007000090780	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	PALLET TIPO GAIOLA, EMPLHAVEL MATERIAL ACO CARBONO, DIM. 1300X1300X1100MM		0	Não	Sim	3
200007000090781	GEMEC - CENTRO DE MANUTENÇÃO MÁQUINAS DIESE	Supervia	EM INVENTÁRIO	PAQUÍMETRO COMPRIMENTO 350 MM.		0	Não	Sim	3
200007000090782	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	PAQUÍMETRO FAB: MITUTOYO, 300MM.		0	Não	Sim	3
200007000090783	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	PAQUÍMETRO FAB: MITUTOYO, COMPRIMENTO 350 MM		0	Não	Sim	3
200007000090784	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	PAQUÍMETRO DIGITAL FAB: DIGIMESS, COMPRIMENTO 150 MM.		0	Não	Sim	3

Máquinas e Equipamentos

BP	LOCALIZAÇÃO	Detentora	STATUS DO BEM	Descrição	Marca	Série	Onerável	Amortizável	Prioridade
200007000090785	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	PAQUIMETRO DIGITAL FAB: DIGIMESS, COMPRIMENTO 300 MM.		0	Não	Sim	3
200007000090786	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	PAQUIMETRO DIGITAL FAB: MITUTOYO, COMPRIMENTO 150 MM.		0	Não	Sim	3
200007000090787	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	PAQUIMETRO DIGITAL FAB: PREISSER, N/S: 4029713203771 COMPRIMENTO 250 MM.		0	Não	Sim	3
200007000090788	GEMEC - CENTRO DE MANUTENÇÃO MÁQUINAS DIESE	Supervia	EM INVENTÁRIO	PAQUIMETRO DIGITAL FAB: STARRETT, COMPRIMENTO 200 MM.		0	Não	Sim	3
200007000090789	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	PARAFUSADEIRA PNEUMÁTICA FAB: R.		0	Não	Sim	3
200007000090790	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	PARAFUSADEIRA PNEUMÁTICA FAB: R.		0	Não	Sim	3
200007000090791	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	PISTOLA PNEUMÁTICA DE PINTURA FAB: ADIABOTIC, MOD: C2.		0	Não	Sim	3
200007000090792	STACÃO DOM PEDRO II (ESTAÇÃO PRINCIPAL = CENTR	Supervia	EM INVENTÁRIO	PLAINA ELÉTRICA MANUAL PARA MADEIRA FAB: MAKITA, MOD: 1900 B, POTENCIA 580 W, 16000 RPM.		0	Não	Sim	3
200007000090793	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	PLATAFORMA MATERIAL ACO CARBONO PERFIL EM 1 5 X 6 POL., DIM. 2800 X 2400MM.		0	Não	Sim	2
200007000090794	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	PLATAFORMA MOVEL ELEVADA MATERIAL ACO CARBONO COM 2 DEGRAUS, DIM PLATAFORMA 1300 X 550 X 1000 MM.		0	Não	Sim	2
200007000090795	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	PLATAFORMA MOVEL ELEVADA MATERIAL ACO CARBONO COM 3 DEGRAUS, DIM PLATAFORMA 2950 X 700 X 1100 MM.		0	Não	Sim	2
200007000090796	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	PLATAFORMA MOVEL ELEVADA MATERIAL ACO CARBONO COM 4 DEGRAUS, DIM PLATAFORMA 550 X 550 X 1250 MM.		0	Não	Sim	2
200007000090797	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	PLATAFORMA MOVEL ELEVADA MATERIAL ACO CARBONO COM 4 DEGRAUS, DIM PLATAFORMA 550 X 550 X 1250 MM.		0	Não	Sim	2
200007000090798	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	PLATAFORMA MOVEL ELEVADA MATERIAL ACO CARBONO COM 4 DEGRAUS, DIM PLATAFORMA 600 X 600 X 1350 MM.		0	Não	Sim	2
200007000090799	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	PLATAFORMA MOVEL ELEVADA MATERIAL ACO CARBONO COM 4 DEGRAUS, DIM PLATAFORMA 600 X 600 X 1350 MM.		0	Não	Sim	2
200007000090800	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	PLATAFORMA MOVEL ELEVADA MATERIAL ACO CARBONO COM 5 DEGRAUS, DIM PLATAFORMA 3000 X 700 X 2000 MM.		0	Não	Sim	2
200007000090801	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	PLATAFORMA APOIO DE EIXO-RODA MATERIAL ACO CARBONO PERFIL EM 1 5 X 6 POL., DIM. 3000 X 1700		0	Não	Sim	2
200007000090802	OFICINA SÃO DIOGO (LEOPOLDINA)	Supervia	EM INVENTÁRIO	PLATAFORMA DE MANUTENÇÃO PARA GARFO DE EMPILHADEIRA ESTRUTURA TUBULAR 1,5 POL. DIM 1270X920X3200 MM.		0	Não	Sim	2
200007000090803	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	PLATAFORMA ELEVADA MATERIAL ACO CARBONO, ESTRUTURA TUBULAR DIAM. 1,5 POL. E RODÍZIOS, DIM. 4100 X 1600 X 3500MM.		0	Não	Sim	2
200007000090804	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	PLATAFORMA ELEVADA MATERIAL ACO CARBONO, ESTRUTURA TUBULAR DIAM. 1,5 POL. E RODÍZIOS, DIM. 4100 X 1600 X 3500MM.		0	Não	Sim	2
200007000090805	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	PLATAFORMA ELEVADA MATERIAL ACO CARBONO, ESTRUTURA TUBULAR DIAM. 1,5 POL. E RODÍZIOS, DIM. 4100 X 700 X 2200MM.		0	Não	Sim	2
200007000090806	OFICINA SÃO DIOGO (LEOPOLDINA)	Supervia	EM INVENTÁRIO	PLATAFORMA ELEVATORIA MATERIAL ACO CARBONO, TIPO HIDRAULICA, ACIONAMENTO MANUAL, DIM. DA PLATAFORMA 1000 X 800MM, DESLOCAMENTO LONGITUDINAL DIM. 4000MM, ALTURA MAXIMA DE ELEVACAO 2000MM.		0	Não	Sim	2
200007000090807	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	PLATAFORMA MOVEL ELEVADA ESTRUTURA TUBULAR 1,5 POL. 5 DEGRAUS, DIM 3100 X 650 X 2100 MM.		0	Não	Sim	2
200007000090808	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	PLATAFORMA MOVEL ELEVADA MATERIAL ACO CARBONO, 3 DEGRAUS, DIM PLATAFORMA 1000 X 500 X 1450 MM.		0	Não	Sim	2
200007000090809	OFICINA SÃO DIOGO (LEOPOLDINA)	Supervia	EM INVENTÁRIO	PLATAFORMA MOVEL ELEVADA MATERIAL ACO CARBONO, COM RODÍZIOS, DIM. 3500 X 1000 X 2100MM.		0	Não	Sim	2
200007000090810	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	POLÍTRIZ PARA ROLAMENTOS DIAMETRO 140 X 75 MM, ACIONAMENTO MOTOR ELÉTRICO 1 CV, DIM BANCADA 1100 X 660 MM.		0	Não	Sim	3
200007000090811	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	PONTE DE KELVIN FAB: YOKOGAWA, MOD: 2769, N/S: 25FID0340 FAIXA DE 0.8-11.0 OHMS.		0	Não	Sim	2
200007000090812	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	PONTE ROLANTE CAPACIDADE: 2 TONELADAS, VAO: 80000MM, ELEVACAO: 11000MM, DESLOCAMENTO: 120000MM, COMANDO: BOTOEIRA		0	Não	Sim	2
200007000090817	OFICINA SÃO DIOGO (LEOPOLDINA)	Supervia	EM INVENTÁRIO	PRENSA FAB: POTENTE, TIPO H, CAPACIDADE: 10 T., DIM. MESA: 400 X 200MM, CURSO: 150MM, EFEITO: SIMPLES		0	Não	Sim	2
200007000090819	OFICINA SÃO DIOGO (LEOPOLDINA)	Supervia	EM INVENTÁRIO	PRENSA TIPO: H, CAPACIDADE: 80 T, DIM. MESA: 850X350 MM, CURSO: 250 MM, EFEITO: SIMPLES		0	Não	Sim	2
200007000090820	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	PRENSA HIDRAULICA FAB: SCHWING SIWA, TIPO H, CAPACIDADE 15 TONELADAS		0	Não	Sim	2
200007000090821	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	PRENSA PARA SACAR ROLAMENTOS CAPACIDADE 14 KGf/CM2, COMPOSTA DE 1 PISTAO DIAMETRO 7 POL X 300 MM, CURSO DO ATUADOR 200 MM, DIM MESA 750 X 500 MM, ACIONAMENTO PNEUMATICO		0	Não	Sim	2
200007000090822	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	PRENSA PNEUMÁTICA FAB: FRESINBRA, MOD: JB 007151, PRESSAO MAX. DE OPERACAO 14 KG/CM2, COMPOSTA DE 1 PISTAO PNEUMAUTICO DIAM. 13 POL X 400 MM, CURSO DO ATUADOR 400 MM		0	Não	Sim	2
200007000090823	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	PROTO BORDO FAB: ICEL, MOD: MSB-300, N/S: 7704 MATRIZ DE CONTADOS 3 BORNES DE ALIMENTACAO		0	Não	Sim	2
200007000090824	OFICINA SÃO DIOGO (LEOPOLDINA)	Supervia	EM INVENTÁRIO	QUADRO DE ILUMINACAO DE LINHAS MATERIAL ACO CARBONO, COMPOSTO POR 9 DISJUNTORES DE 30 A, DIM. 400 X 100 X 400MM.		0	Não	Sim	3
200007000090825	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	QUADRO ELÉTRICO FAB: CEMAR, MATERIAL ACO CARBONO, COM 1 DISJUNTOR TRIPOLAR, FABRICANTE STECK, TENSÃO MÁXIMA 400VOLTS, CORRENTE NOMINAL 80 AMPERES E 2 TOMADAS QUADRIPOLAES, FABRICANTE STECK, MODELO A-4506, TENSÃO MÁXIMA 440VOLTS, CORRENTE NOMINAL 63 AMPER		0	Não	Sim	3
200007000090827	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	QUADRO ELÉTRICO FAB: CEMAR, MATERIAL ACO CARBONO, COM 1 DISJUNTOR TRIPOLAR, FABRICANTE STECK, TENSÃO MÁXIMA 400VOLTS, CORRENTE NOMINAL 80 AMPERES E 2 TOMADAS QUADRIPOLAES, FABRICANTE STECK, MODELO A-4506, TENSÃO MÁXIMA 440VOLTS, CORRENTE NOMINAL 63 AMPER		0	Não	Sim	3
200007000090828	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	QUADRO ELÉTRICO FAB: CEMAR, MATERIAL ACO CARBONO, COM 1 DISJUNTOR TRIPOLAR, FABRICANTE STECK, TENSÃO MÁXIMA 400VOLTS, CORRENTE NOMINAL 80 AMPERES E 2 TOMADAS QUADRIPOLAES, FABRICANTE STECK, MODELO A-4506, TENSÃO MÁXIMA 440VOLTS, CORRENTE NOMINAL 63 AMPER		0	Não	Sim	3
200007000090829	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	QUADRO ELÉTRICO MATERIAL ACO CARBONO, COM 1 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, FABRICANTE ELETROMAR, MODELO CA, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO SIMETRICA 220VCA-10KA, DIM. 230X170X330MM		0	Não	Sim	3
200007000090830	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	QUADRO ELÉTRICO MATERIAL ACO CARBONO, COM 1 DISJUNTOR TRIPOLAR, FABRICANTE HAGER, TENSÃO MÁXIMA 400VOLTS, 1 TOMADA BIPOLAR, TENSÃO 220VOLTS E 1 CHAVE LIGA/DESLIGA, DIM. 300X120X127MM		0	Não	Sim	3
200007000090831	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	QUADRO ELÉTRICO MATERIAL ACO CARBONO, COM 3 BOTOEIRAS, 1 CHAVE SELETORA, 1 CHAVE LIGA/DESLIGA E 1 SIRENE DE ALARME SONORO, DIM. 300X200X400MM		0	Não	Sim	3
200007000090832	ESTACÃO VILA INHOMIRIM	Supervia	EM INVENTÁRIO	QUADRO ELÉTRICO MATERIAL ACO CARBONO, DIM. 300X180X400MM		0	Não	Sim	3
200007000090833	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	QUADRO ELÉTRICO MATERIAL ACO CARBONO, DIM. 400X200X400MM		0	Não	Sim	3
200007000090834	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	QUADRO ELÉTRICO MATERIAL ACO CARBONO, DIM. 500X150X300MM		0	Não	Sim	3
200007000090835	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	QUADRO ELÉTRICO MATERIAL ACO CARBONO, DIM. 500X150X300MM		0	Não	Sim	3
200007000090836	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	QUADRO ELÉTRICO MATERIAL ACO CARBONO, TENSÃO 220VOLTS, DIM. 320X200X500MM		0	Não	Sim	3
200007000090837	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	QUADRO ELÉTRICO MATERIAL ACO CARBONO, TENSÃO 220VOLTS, DIM. 600X220X900MM		0	Não	Sim	3
200007000090838	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	RACK MATERIAL ACO CARBONO COM 1 PATCH PAINEL 24 PORTAS DIM 450 X 530 X 300 MM		0	Não	Sim	3
200007000090840	OFICINA SÃO DIOGO (LEOPOLDINA)	Supervia	EM INVENTÁRIO	RACK MATERIAL DE ACO CARBONO COM 1PORTA DIM 500 X 400 X 400 MM		0	Não	Sim	3
200007000090841	OFICINA SÃO DIOGO (LEOPOLDINA)	Supervia	EM INVENTÁRIO	RACK MATERIAL DE ACO CARBONO COM PATCHPAINEL, COM 24 PORTAS DIM 500 X 350 X 350 MM		0	Não	Sim	3
200007000090842	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	RACK MATERIAL DE ACO CARBONO E 1 PORTA COM ACRILICO DIM 450 X 350 X 300 MM		0	Não	Sim	3
200007000090843	STACÃO DOM PEDRO II (ESTAÇÃO PRINCIPAL = CENTR	Supervia	EM INVENTÁRIO	RACK PARA EQUIPAMENTOS MATERIAL ACO CARBONO, COM 1 PORTA EM ACRILICO, DIM. 600 X 800 X 1700MM.		0	Não	Sim	3
200007000090844	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	RAMPA MOVEL MATERIAL ACO CARBONO COM CORRIMAO DE ESTRUTURA TUBULAR DE ALUMINIO DE 1 POL, DIM. 1200 X 3400 X 1000 MM		0	Não	Sim	2
200007000090845	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	REATOR TRANSFORMADOR FAB: DAIDO SIGNAL, MOD: T118, N/S: 3R3868 IMPEDANCIA PRIMARIA 0.5 OHMS, SECUNDARIA 200 OHMS, CORRENTE DC 10 AMPER, AC 25 AMPER		0	Não	Sim	3
200007000090846	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	REATOR TRANSFORMADOR FAB: DAIDO SIGNAL, MOD: T118, N/S: 3R3869 IMPEDANCIA PRIMARIA 0.5 OHMS, SECUNDARIA 200 OHMS, CORRENTE DC 10 AMPER, AC 25 AMPER		0	Não	Sim	3
200007000090847	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	REATOR TRANSFORMADOR FAB: DAIDO SIGNAL, MOD: T118, N/S: 3R3871 IMPEDANCIA PRIMARIA 0.5 OHMS, SECUNDARIA 200 OHMS, CORRENTE DC 10 AMPER, AC 25 AMPER		0	Não	Sim	3
200007000090848	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	REATOR TRANSFORMADOR FAB: DAIDO SIGNAL, MOD: T118, N/S: 3R3904 IMPEDANCIA PRIMARIA 0.5 OHMS, SECUNDARIA 200 OHMS, CORRENTE DC 10 AMPER, AC 25 AMPER		0	Não	Sim	3
200007000090849	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	REATOR TRANSFORMADOR FAB: DAIDO SIGNAL, MOD: T118, N/S: 3R3909 IMPEDANCIA PRIMARIA 0.5 OHMS, SECUNDARIA 200 OHMS, CORRENTE DC 10 AMPER, AC 25 AMPER		0	Não	Sim	3
200007000090850	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	REATOR TRANSFORMADOR FAB: DAIDO SIGNAL, MOD: T118, N/S: 3R3912 IMPEDANCIA PRIMARIA 0.5 OHMS, SECUNDARIA 200 OHMS, CORRENTE DC 10 AMPER, AC 25 AMPER		0	Não	Sim	3
200007000090851	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	REATOR TRANSFORMADOR FAB: DAIDO SIGNAL, MOD: T118, N/S: 3R3925 IMPEDANCIA PRIMARIA 0.5 OHMS, SECUNDARIA 200 OHMS, CORRENTE DC 10 AMPER, AC 25 AMPER		0	Não	Sim	3
200007000090852	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	REATOR TRANSFORMADOR FAB: DAIDO SIGNAL, MOD: T118, N/S: 3R3994 IMPEDANCIA PRIMARIA 0.5 OHMS, SECUNDARIA 200 OHMS, CORRENTE DC 10 AMPER, AC 25 AMPER		0	Não	Sim	3
200007000090853	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	REATOR TRANSFORMADOR FAB: DAIDO SIGNAL, MOD: T118, N/S: 3R4005 IMPEDANCIA PRIMARIA 0.5 OHMS, SECUNDARIA 200 OHMS, CORRENTE DC 10 AMPER, AC 25 AMPER		0	Não	Sim	3
200007000090854	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	REATOR TRANSFORMADOR FAB: DAIDO SIGNAL, MOD: T118, N/S: 3R4007 IMPEDANCIA PRIMARIA 0.5 OHMS, SECUNDARIA 200 OHMS, CORRENTE DC 10 AMPER, AC 25 AMPER		0	Não	Sim	3
200007000090855	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	REATOR TRANSFORMADOR FAB: DAIDO SIGNAL, MOD: T118, N/S: 3R4014 IMPEDANCIA PRIMARIA 0.5 OHMS, SECUNDARIA 200 OHMS, CORRENTE DC 10 AMPER, AC 25 AMPER		0	Não	Sim	3
200007000090856	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	REATOR TRANSFORMADOR FAB: DAIDO SIGNAL, MOD: T118, N/S: 3R4018 IMPEDANCIA PRIMARIA 0.5 OHMS, SECUNDARIA 200 OHMS, CORRENTE DC 10 AMPER, AC 25 AMPER		0	Não	Sim	3
200007000090857	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	REATOR TRANSFORMADOR FAB: DAIDO SIGNAL, MOD: T118, N/S: 3R4024 IMPEDANCIA PRIMARIA 0.5 OHMS, SECUNDARIA 200 OHMS, CORRENTE DC 10 AMPER, AC 25 AMPER		0	Não	Sim	3

Máquinas e Equipamentos

BP	LOCALIZAÇÃO	Detentora:	STATUS DO BEM	Descrição	Marca	Série	Onerável	Amortizável	Prioridade
200007000090858	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	REATOR TRANSFORMADOR FAB: DAIDO SIGNAL, MOD: T118, N/S: 3R4028 IMPEDANCIA PRIMARIA 0.5 OHMS, SECUNDARIA 200 OHMS, CORRENTE DC 10 AMPER, AC 25 AMPER		0	Não	Sim	3
200007000090859	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	REATOR TRANSFORMADOR FAB: DAIDO SIGNAL, MOD: T118, N/S: 3R4029 IMPEDANCIA PRIMARIA 0.5 OHMS, SECUNDARIA 200 OHMS, CORRENTE DC 10 AMPER, AC 25 AMPER		0	Não	Sim	3
200007000090860	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	REATOR TRANSFORMADOR FAB: DAIDO SIGNAL, MOD: T118, N/S: 3R4036 IMPEDANCIA PRIMARIA 0.5 OHMS, SECUNDARIA 200 OHMS, CORRENTE DC 10 AMPER, AC 25 AMPER		0	Não	Sim	3
200007000090861	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	REATOR TRANSFORMADOR FAB: DAIDO SIGNAL, MOD: T118, N/S: 3R4037 IMPEDANCIA PRIMARIA 0.5 OHMS, SECUNDARIA 200 OHMS, CORRENTE DC 10 AMPER, AC 25 AMPER		0	Não	Sim	3
200007000090862	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	REATOR TRANSFORMADOR FAB: DAIDO SIGNAL, MOD: T118, N/S: 3R4154 IMPEDANCIA PRIMARIA 0.5 OHMS, SECUNDARIA 200 OHMS, CORRENTE DC 10 AMPER, AC 25 AMPER		0	Não	Sim	3
200007000090863	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	REATOR TRANSFORMADOR FAB: DAIDO SIGNAL, MOD: T118, N/S: 3R4182 IMPEDANCIA PRIMARIA 0.5 OHMS, SECUNDARIA 200 OHMS, CORRENTE DC 10 AMPER, AC 25 AMPER		0	Não	Sim	3
200007000090864	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	REATOR TRANSFORMADOR FAB: DAIDO SIGNAL, MOD: T118, N/S: 3R4187 IMPEDANCIA PRIMARIA 0.5 OHMS, SECUNDARIA 200 OHMS, CORRENTE DC 10 AMPER, AC 25 AMPER		0	Não	Sim	3
200007000090865	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	REATOR TRANSFORMADOR FAB: DAIDO SIGNAL, MOD: T118, N/S: 3R4188 IMPEDANCIA PRIMARIA 0.5 OHMS, SECUNDARIA 200 OHMS, CORRENTE DC 10 AMPER, AC 25 AMPER		0	Não	Sim	3
200007000090866	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	REATOR TRANSFORMADOR FAB: DAIDO SIGNAL, MOD: T118, N/S: 3R4193 IMPEDANCIA PRIMARIA 0.5 OHMS, SECUNDARIA 200 OHMS, CORRENTE DC 10 AMPER, AC 25 AMPER		0	Não	Sim	3
200007000090867	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	REATOR TRANSFORMADOR FAB: DAIDO SIGNAL, MOD: T118, N/S: 3R4247 IMPEDANCIA PRIMARIA 0.5 OHMS, SECUNDARIA 200 OHMS, CORRENTE DC 10 AMPER, AC 25 AMPER		0	Não	Sim	3
200007000090868	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	REATOR TRANSFORMADOR FAB: DAIDO SIGNAL, MOD: T118, N/S: 3R4264 IMPEDANCIA PRIMARIA 0.5 OHMS, SECUNDARIA 200 OHMS, CORRENTE DC 10 AMPER, AC 25 AMPER		0	Não	Sim	3
200007000090869	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	REATOR TRANSFORMADOR FAB: DAIDO SIGNAL, MOD: T118, N/S: 3R4361 IMPEDANCIA PRIMARIA 0.5 OHMS, SECUNDARIA 200 OHMS, CORRENTE DC 10 AMPER, AC 25 AMPER		0	Não	Sim	3
200007000090870	OFICINA SÃO DIOGO (LEOPOLDINA)	Supervia	EM INVENTÁRIO	REBITADORA PNEUMATICA MANUAL FAB: DURALIT, REBITE 5/16, 3/32		0	Não	Sim	3
200007000090871	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	REGUA DE MEDICAO FAB: HAPPA, MOD: MESSFIX, MATERIAL ALUMINIO, FAIXA 1070-5000 MM, DIVISAO 1 MM.		0	Não	Sim	3
200007000090872	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	REGUA DE MEDICAO FAB: HAPPA, MOD: MESSFIX, MATERIAL ALUMINIO, FAIXA 1070-5000 MM, DIVISAO 1 MM.		0	Não	Sim	3
200007000090873	OFICINA SÃO DIOGO (LEOPOLDINA)	Supervia	EM INVENTÁRIO	REGULADOR DE VELOCIMOTOR FAB: HASLER AGBERN, MOD: RT9, N/S: 809.408 120 KMH/ 36 VOLTS		0	Não	Sim	3
200007000090874	ESTAÇÃO JARDIM PRIMAVERA	Supervia	EM INVENTÁRIO	RELE DE CIRCUITO DE VIA FAB: WABCO, MOD: PV-250 UN322555, N/S: 4182024 TENSÃO 115 V.		0	Não	Sim	3
200007000090875	ESTAÇÃO JARDIM PRIMAVERA	Supervia	EM INVENTÁRIO	RELE DE INTERTRAVAMENTO FAB: WABCO, MOD: PN-150B UN322500-701, N/S: B3485049 RESISTENCIA 400 OHMS.		0	Não	Sim	3
200007000090876	ESTAÇÃO JARDIM PRIMAVERA	Supervia	EM INVENTÁRIO	RELE DE INTERTRAVAMENTO FAB: WABCO, MOD: PN-150B UN322500-701, N/S: B3985052 RESISTENCIA 400 OHMS.		0	Não	Sim	3
200007000090877	ESTAÇÃO JARDIM PRIMAVERA	Supervia	EM INVENTÁRIO	RELE DE INTERTRAVAMENTO FAB: WABCO, MOD: PN-150B UN322500-701, N/S: B3985015 RESISTENCIA 400 OHMS.		0	Não	Sim	3
200007000090878	ESTAÇÃO JARDIM PRIMAVERA	Supervia	EM INVENTÁRIO	RELE DE INTERTRAVAMENTO FAB: WABCO, MOD: PN-150B UN322500-701, N/S: B4385025 RESISTENCIA 400 OHMS.		0	Não	Sim	3
200007000090879	ESTAÇÃO JARDIM PRIMAVERA	Supervia	EM INVENTÁRIO	RELE DE INTERTRAVAMENTO FAB: WABCO, MOD: PN-150B UN322500-701, N/S: B4385054 RESISTENCIA 400 OHMS.		0	Não	Sim	3
200007000090880	ESTAÇÃO JARDIM PRIMAVERA	Supervia	EM INVENTÁRIO	RELE DE INTERTRAVAMENTO FAB: WABCO, MOD: PN-150B UN322503-701, N/S: B3985001 RESISTENCIA 100 OHMS.		0	Não	Sim	3
200007000090881	ESTAÇÃO JARDIM PRIMAVERA	Supervia	EM INVENTÁRIO	RELE DE INTERTRAVAMENTO FAB: WABCO, MOD: PN-150B UN322503-701, N/S: L611882 RESISTENCIA 100 OHMS.		0	Não	Sim	3
200007000090882	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	RELOGIO COMPARADOR FAB: DIGIMESS, RANGE 160-250MM		0	Não	Sim	3
200007000090883	GEMEC - CENTRO DE MANUTENÇÃO MAQUINAS DIESE	Supervia	EM INVENTÁRIO	RELOGIO COMPARADOR COM HASTE FAB: MITUTOYO, MOD: 511-127, FAIXA HASTE 35-60 MM, FAIXA 0-90, DIVISAO 0,01 MM.		0	Não	Sim	3
200007000090884	GEMEC - CENTRO DE MANUTENÇÃO MAQUINAS DIESE	Supervia	EM INVENTÁRIO	RELOGIO COMPARADOR COM HASTE FAB: STARRETT, FAIXA 0-50, DIVISAO 0,02 MM.		0	Não	Sim	3
200007000090885	GEMEC - CENTRO DE MANUTENÇÃO MAQUINAS DIESE	Supervia	EM INVENTÁRIO	RELOGIO COMPARADOR PARA MEDICAO DE RANHURA INTERNA FAB: DIGIMESS, FAIXA 35-55 MM, DIVISAO 0,01 MM.		0	Não	Sim	3
200007000090886	GEMEC - CENTRO DE MANUTENÇÃO MAQUINAS DIESE	Supervia	EM INVENTÁRIO	RELOGIO COMPARADOR PARA MEDICAO DE RANHURA INTERNA FAB: DIGIMESS, FAIXA 55-75 MM, DIVISAO 0,01 MM.		0	Não	Sim	3
200007000090887	ESTAÇÃO SARACURUNA	Supervia	EM INVENTÁRIO	REPETIDORA FAB: VERTEX STANDARD, MOD: VXR-7000V, FREQUENCIA UHF		0	Não	Sim	3
200007000090888	ESTAÇÃO SARACURUNA	Supervia	EM INVENTÁRIO	REPETIDORA FAB: VERTEX STANDARD, MOD: VXR-7000V, FREQUENCIA VHF, CANAIS 1 A 6, FREQUENCIA RX/TX		0	Não	Sim	3
200007000090891	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	RESERVATÓRIO PRESSURIZADO DE TINTA MATERIAL ALUMINIO, DIAMETRO 200 X 280 MM.		0	Não	Sim	3
200007000090893	ESTAÇÃO JARDIM PRIMAVERA	Supervia	EM INVENTÁRIO	RESISTOR DE CIRCUITO DE VIA FAB: FRESINBRA, RESISTENCIA 0-1 OHM.		0	Não	Sim	3
200007000090894	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	RETIFICA ELETTRICA PORTATIL FAB: BOCH, MOD: GGS 27 L, N/S: 87100132 POTENCIA 500W, ROTACAO 27000 RPM		0	Não	Sim	3
200007000090895	ESTAÇÃO JARDIM PRIMAVERA	Supervia	EM INVENTÁRIO	RETIFICADOR FAB: DAIDO SIGNAL, MOD: T183, APLICACAO: CORRENTE, TENSÃO ENTRADA/SAIDA: 110 / 30 V, CORRENTE: 2 A		0	Não	Sim	3
200007000090896	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	RETIFICADOR FAB: DAIDO SIGNAL, MOD: T183, N/S: 786390 APLICACAO: DE CORRENTE, TENSÃO ENTRADA/SAIDA: 110VCA/30VCC, CORRENTE: 2A		0	Não	Sim	3
200007000090897	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	RETIFICADOR FAB: DAIDO SIGNAL, MOD: T183, N/S: 786391 APLICACAO: DE CORRENTE, TENSÃO ENTRADA/SAIDA: 110VCA/30VCC, CORRENTE: 2A		0	Não	Sim	3
200007000090898	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	RETIFICADOR FAB: DAIDO SIGNAL, MOD: T183, N/S: 786452 APLICACAO: DE CORRENTE, TENSÃO ENTRADA/SAIDA: 110VCA/30VCC, CORRENTE: 2A		0	Não	Sim	3
200007000090899	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	RETIFICADOR FAB: DAIDO SIGNAL, MOD: T183, N/S: 786497 APLICACAO: DE CORRENTE, TENSÃO ENTRADA/SAIDA: 110VCA/30VCC, CORRENTE: 2A		0	Não	Sim	3
200007000090900	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	RETIFICADOR FAB: DAIDO SIGNAL, MOD: T183, N/S: 786539 APLICACAO: DE CORRENTE, TENSÃO ENTRADA/SAIDA: 110VCA/30VCC, CORRENTE: 2A		0	Não	Sim	3
200007000090901	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	RETIFICADOR FAB: DAIDO SIGNAL, MOD: T183, N/S: 786735 APLICACAO: DE CORRENTE, TENSÃO ENTRADA/SAIDA: 110VCA/30VCC, CORRENTE: 2A		0	Não	Sim	3
200007000090902	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	RETIFICADOR FAB: DAIDO SIGNAL, MOD: T183, N/S: 786743 APLICACAO: DE CORRENTE, TENSÃO ENTRADA/SAIDA: 110VCA/30VCC, CORRENTE: 2A		0	Não	Sim	3
200007000090903	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	RETIFICADOR FAB: DAIDO SIGNAL, MOD: T183, N/S: 786778 APLICACAO: DE CORRENTE, TENSÃO ENTRADA/SAIDA: 110VCA/30VCC, CORRENTE: 2A		0	Não	Sim	3
200007000090904	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	RETIFICADOR FAB: DAIDO SIGNAL, MOD: T183, N/S: 786791 APLICACAO: DE CORRENTE, TENSÃO ENTRADA/SAIDA: 110VCA/30VCC, CORRENTE: 2A		0	Não	Sim	3
200007000090905	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	RETIFICADOR FAB: DAIDO SIGNAL, MOD: T183, N/S: 786795 APLICACAO: DE CORRENTE, TENSÃO ENTRADA/SAIDA: 110VCA/30VCC, CORRENTE: 2A		0	Não	Sim	3
200007000090906	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	RETIFICADOR FAB: DAIDO SIGNAL, MOD: T183, N/S: 786806 APLICACAO: DE CORRENTE, TENSÃO ENTRADA/SAIDA: 110VCA/30VCC, CORRENTE: 2A		0	Não	Sim	3
200007000090907	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	RETIFICADOR FAB: DAIDO SIGNAL, MOD: T183, N/S: 786844 APLICACAO: DE CORRENTE, TENSÃO ENTRADA/SAIDA: 110VCA/30VCC, CORRENTE: 2A		0	Não	Sim	3
200007000090908	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	RETIFICADOR FAB: DAIDO SIGNAL, MOD: T183, N/S: 786938 APLICACAO: DE CORRENTE, TENSÃO ENTRADA/SAIDA: 110VCA/30VCC, CORRENTE: 2A		0	Não	Sim	3
200007000090909	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	RETIFICADOR FAB: NIFE RECTEL, MOD: 3BTU, N/S: 14383 APLICACAO: DE BATERIA, TENSÃO ENTRADA/SAIDA: 440VCA/90VCC, CORRENTE: 40A		0	Não	Sim	3
200007000090910	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	RETIFICADOR FAB: NIFE RECTEL, MOD: 3XBTU, N/S: 14272 APLICACAO: DE BATERIA, TENSÃO ENTRADA/SAIDA: 440VCA/64VCC, CORRENTE: 100A		0	Não	Sim	3
200007000090911	ESTAÇÃO BELFORD ROXO	Supervia	EM INVENTÁRIO	RETIFICADOR FAB: PROTECO, MOD: CF212/10, MATERIAL DE ACO CARBONO COM VOLTÍMETRO ANALOGICO, ESCALA 0 25 VOL AMPIRITMETRO ANALOGICO, ESCALA 0 A20 AMPER 1 FUSIL, 1 CHAVE LIGA E DESLIGA ENTRADA 110 VCA SAIDA 12 VCA		0	Não	Sim	3
200007000090912	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	RETIFICADOR FAB: TOSHIBA, MOD: RS144-C, N/S: 5600875 APLICACAO: CORRENTE, TENSÃO ENTRADA/SAIDA: DC 72 V, CORRENTE: 6 KW		0	Não	Sim	3
200007000090913	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	RETIFICADOR DE SOLDA FAB: BALMER, CAPACIDADE 250 A		0	Não	Sim	3
200007000090914	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	RETIFICADOR DE SOLDA FAB: BALMER, CAPACIDADE 250 A		0	Não	Sim	3
200007000090915	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	RETIFICADOR DE SOLDA FAB: BALMER, CAPACIDADE 250 A		0	Não	Sim	3
200007000090916	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	RETIFICADOR DE SOLDA FAB: BALMER, MOD: SUPER 260, CAPACIDADE 260 A.		0	Não	Sim	3
200007000090917	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	RETIFICADOR DE SOLDA FAB: ESAB, MOD: LAB 320, CAPACIDADE 320 A.		0	Não	Sim	3
200007000090918	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	RETIFICADOR DE SOLDA FAB: ESAB, MOD: LHI 425 TRISTORIZADA, CAPACIDADE 425 A.		0	Não	Sim	3
200007000090919	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	RETIFICADOR DE SOLDA FAB: ESAB, MOD: LHJ 750, N/S: F0805291 CAPACIDADE 750 A.		0	Não	Sim	3
200007000090920	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	RETIFICADOR DE SOLDA FAB: ESAB, MOD: PCM-875,		0	Não	Sim	3
200007000090921	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	RETIFICADOR DE SOLDA FAB: ESAB, MOD: SUPER BANTAM, CAPACIDADE 250 A		0	Não	Sim	3
200007000090922	OFICINA SAO DIOGO (LEOPOLDINA)	Supervia	EM INVENTÁRIO	RETIFICADOR DE SOLDA FAB: ESAB, MOD: SUPER BANTAM, CAPACIDADE 250 A.		0	Não	Sim	3
200007000090923	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	RETIFICADOR DE SOLDA FAB: EUTECTIC CASTOLIM, MOD: MIGARC - 3500, COMPOSTO DE ALIMENTADOR DE ARAME MODELO MWF-4.		0	Não	Sim	3
200007000090924	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	RETIFICADOR DE SOLDA MIG FAB: ESAB, MOD: LAB 320, N/S: 981856 COM 1 VOLTÍMETRO DE 0/50V E AMPERÍMETRO DE 0/400A		0	Não	Sim	3

Máquinas e Equipamentos

BP	LOCALIZAO	Detentora	STATUS DO BEM	Descrio	Marca	Srie	Oneravel	Amortizavel	Prioridade	
200007000090925	CMD - CENTRO DE MANUTENAO DEODORO	Supervia	EM INVENTARIO	RETROESCAVADORA FAB: KOERING, MOD: IS-04B, N/S: 1041300, MT: REK-1		0		Nao	Sim	2
200007000090926	OFICINA SAO DIOGO (LEOPOLDINA)	Supervia	EM INVENTARIO	SECCIONADORA TIPO: CARTUCHO, TENSAO: 6,6 KV, CORRENTE: 400 A, S/LAMINA TERRA, INSTALACAO: ABRIGADO		0		Nao	Sim	3
200007000090927	OFICINA SAO DIOGO (LEOPOLDINA)	Supervia	EM INVENTARIO	SECCIONADORA TIPO: CARTUCHO, TENSAO: 6,6 KV, CORRENTE: 400 A, S/LAMINA TERRA, INSTALACAO: ABRIGADO		0		Nao	Sim	3
200007000090928	OFICINA SAO DIOGO (LEOPOLDINA)	Supervia	EM INVENTARIO	SECCIONADORA TIPO: CARTUCHO, TENSAO: 6,6 KV, CORRENTE: 400 A, S/LAMINA TERRA, INSTALACAO: ABRIGADO		0		Nao	Sim	3
200007000090929	GEMEC - CENTRO DE MANUTENAO MAQUINAS DIESE	Supervia	EM INVENTARIO	SECCIONADORA TIPO: FUSIVEL, TENSAO: 13,8 KV, S/LAMINA TERRA, INSTALACAO: ABRIGADO, TRIPOLAR		0		Nao	Sim	3
200007000090930	GEMEC - CENTRO DE MANUTENAO MAQUINAS DIESE	Supervia	EM INVENTARIO	SECCIONADORA TIPO: FUSIVEL, TENSAO: 13,8 KV, S/LAMINA TERRA, INSTALACAO: ABRIGADO, TRIPOLAR		0		Nao	Sim	3
200007000090931	ESTAO DEODORO	Supervia	EM INVENTARIO	SECCIONADORA TIPO: FUSIVEL, TENSAO: 6,6 KV, S/LAMINA TERRA, INSTALACAO: ABRIGADO, ACION.: MANUAL		0		Nao	Sim	3
200007000090932	GEMEC - CENTRO DE MANUTENAO MAQUINAS DIESE	Supervia	EM INVENTARIO	SECCIONADORA TIPO: FUSIVEL, TENSAO: 6,6 KVA, S/LAMINA TERRA, INSTALACAO: ABRIGADO, ACION.: MANUAL		0		Nao	Sim	3
200007000090933	CMD - CENTRO DE MANUTENAO DEODORO	Supervia	EM INVENTARIO	SECCIONADORA TIPO: TRIPOLAR, TENSAO: 6,6 KV, C/LAMINA TERRA, ACION.: MANUAL (DESATIVADA)		0		Nao	Sim	3
200007000090934	CMD - CENTRO DE MANUTENAO DEODORO	Supervia	EM INVENTARIO	SECCIONADORA TIPO: TRIPOLAR, TENSAO: 6,6 KV, C/LAMINA TERRA, ACION.: MANUAL (DESATIVADA)		0		Nao	Sim	3
200007000090935	CMD - CENTRO DE MANUTENAO DEODORO	Supervia	EM INVENTARIO	SECCIONADORA TIPO: TRIPOLAR, TENSAO: 6,6 KV, C/LAMINA TERRA, ACION.: MANUAL (DESATIVADA)		0		Nao	Sim	3
200007000090936	CMD - CENTRO DE MANUTENAO DEODORO	Supervia	EM INVENTARIO	SECCIONADORA TIPO: TRIPOLAR, TENSAO: 6,6 KV, C/LAMINA TERRA, ACION.: MANUAL (DESATIVADA)		0		Nao	Sim	3
200007000090938	CMD - CENTRO DE MANUTENAO DEODORO	Supervia	EM INVENTARIO	SERRA FAB: FERRARI, MOD: LOMBARD, TIPO: POLICORTE, DIM: SERRA: 250MM, POTENCIA: 1,5 CV		0		Nao	Sim	3
200007000090939	GEMEC - CENTRO DE MANUTENAO MAQUINAS DIESE	Supervia	EM INVENTARIO	SERRA FAB: FERRARI, TIPO: POLICORTE, DIM: SERRA: 200MM., POTENCIA: 3 CV E 3500 RPM.		0		Nao	Sim	3
200007000090940	GEMEC - CENTRO DE MANUTENAO MAQUINAS DIESE	Supervia	EM INVENTARIO	SERRA FAB: FRANHO, MOD: F 320, N/S: 1TCT TIPO: ALTERNATIVA, DIM: SERRA: 500 MM, POTENCIA: 1,5 CV		0		Nao	Sim	3
200007000090941	CMD - CENTRO DE MANUTENAO DEODORO	Supervia	EM INVENTARIO	SERRA FAB: SOMAR, TIPO: POLICORTE, DIM: SERRA: 260MM, POTENCIA: 2 CV E 3500 RPM.		0		Nao	Sim	3
200007000090942	CMD - CENTRO DE MANUTENAO DEODORO	Supervia	EM INVENTARIO	SERRA ALTERNATIVA FAB: FRANHO, MOD: S900, N/S: DDDC COMPRIMENTO DA SERRA 650MM, TENSAO 220/380VOLTS, ACIONAMENTO		0		Nao	Sim	3
200007000090943	CMD - CENTRO DE MANUTENAO DEODORO	Supervia	EM INVENTARIO	MOTOR ELÉTRICO, POTENCIA 3CV, MOTOR DE DISCO ELÉTRICA MANUAL FAB: BOSCH, MOD: GDC 34, N/S: 86505013 POTENCIA 1300 W.		0		Nao	Sim	3
200007000090944	CMD - CENTRO DE MANUTENAO DEODORO	Supervia	EM INVENTARIO	SERRA DE FITA VERTICAL FAB: SUBALPINA, LARGURA DA SERRA 20 MM, DIM MESA 600 X 600 MM, DISTANCIA ENTRE VOLANTES 1300 MM, COMPRIMENTO UTIL DE CORTE 65 MM.		0		Nao	Sim	3
200007000090945	CMD - CENTRO DE MANUTENAO DEODORO	Supervia	EM INVENTARIO	SERRA DE MARMORE ELÉTRICA MANUAL FAB: DEWALT, MOD: DW860-BR, N/S: 016769 TIPO 1, POTENCIA 1300 W, 13000 RPM, DIAMETRO DISCO 110 MM.		0		Nao	Sim	3
200007000090946	CMD - CENTRO DE MANUTENAO DEODORO	Supervia	EM INVENTARIO	SERRA POLICORTE FAB: FERRARI, DIAMETRO DISCO 200 MM.		0		Nao	Sim	3
200007000090947	CMD - CENTRO DE MANUTENAO DEODORO	Supervia	EM INVENTARIO	SERRA POLICORTE FAB: POLIKORTE, MOD: 14 TTE, DIAMETRO DISCO 350 MM, ACIONAMENTO MOTOR ELÉTRICO 3 CV.		0		Nao	Sim	3
200007000090948	GEMEC - CENTRO DE MANUTENAO MAQUINAS DIESE	Supervia	EM INVENTARIO	SERRA POLICORTE FAB: STIHL, MOD: 760 S, N/S: 1012 DIAMETRO SERRA 355 MM, ACIONAMENTO MOTOR 2 TEMPOS A GASOLINA.		0		Nao	Sim	3
200007000090949	GEMEC - CENTRO DE MANUTENAO MAQUINAS DIESE	Supervia	EM INVENTARIO	SERRA POLICORTE FAB: STIHL, MOD: 760 S, N/S: 1013 DIAMETRO SERRA 355 MM, ACIONAMENTO MOTOR 2 TEMPOS A GASOLINA.		0		Nao	Sim	3
200007000090950	GEMEC - CENTRO DE MANUTENAO MAQUINAS DIESE	Supervia	EM INVENTARIO	SERRA POLICORTE FAB: STIHL, MOD: 760 S, N/S: 531 DIAMETRO SERRA 355 MM, ACIONAMENTO MOTOR 2 TEMPOS A GASOLINA.		0		Nao	Sim	3
200007000090951	GEMEC - CENTRO DE MANUTENAO MAQUINAS DIESE	Supervia	EM INVENTARIO	SERRA POLICORTE FAB: STIHL, MOD: 760 S, N/S: 745 DIAMETRO SERRA 355 MM, ACIONAMENTO MOTOR 2 TEMPOS A GASOLINA.		0		Nao	Sim	3
200007000090952	GEMEC - CENTRO DE MANUTENAO MAQUINAS DIESE	Supervia	EM INVENTARIO	SERRA POLICORTE FAB: STIHL, MOD: 760 S, N/S: 746 DIAMETRO SERRA 355 MM, ACIONAMENTO MOTOR 2 TEMPOS A GASOLINA.		0		Nao	Sim	3
200007000090953	GEMEC - CENTRO DE MANUTENAO MAQUINAS DIESE	Supervia	EM INVENTARIO	SERRA POLICORTE FAB: STIHL, MOD: 760 S, N/S: 747 DIAMETRO SERRA 355 MM, ACIONAMENTO MOTOR 2 TEMPOS A GASOLINA.		0		Nao	Sim	3
200007000090954	GEMEC - CENTRO DE MANUTENAO MAQUINAS DIESE	Supervia	EM INVENTARIO	SERRA POLICORTE FAB: STIHL, MOD: 760 S, N/S: 748 DIAMETRO SERRA 355 MM, ACIONAMENTO MOTOR 2 TEMPOS A GASOLINA.		0		Nao	Sim	3
200007000090955	GEMEC - CENTRO DE MANUTENAO MAQUINAS DIESE	Supervia	EM INVENTARIO	SERRA POLICORTE FAB: STIHL, MOD: 760 S, N/S: 749 DIAMETRO SERRA 355 MM, ACIONAMENTO MOTOR 2 TEMPOS A GASOLINA.		0		Nao	Sim	3
200007000090956	GEMEC - CENTRO DE MANUTENAO MAQUINAS DIESE	Supervia	EM INVENTARIO	SERRA POLICORTE FAB: STIHL, MOD: MTZ 350 S, N/S: 591 DIAMETRO SERRA 355 MM, ACIONAMENTO MOTOR 2 TEMPOS A GASOLINA.		0		Nao	Sim	3
200007000090957	GEMEC - CENTRO DE MANUTENAO MAQUINAS DIESE	Supervia	EM INVENTARIO	SERRA POLICORTE FAB: STIHL, MOD: MTZ 350 S, N/S: 598 DIAMETRO SERRA 355 MM, ACIONAMENTO MOTOR 2 TEMPOS A GASOLINA.		0		Nao	Sim	3
200007000090958	GEMEC - CENTRO DE MANUTENAO MAQUINAS DIESE	Supervia	EM INVENTARIO	SERRA POLICORTE FAB: STIHL, MOD: MTZ 350 S, N/S: 606 DIAMETRO SERRA 355 MM, ACIONAMENTO MOTOR 2 TEMPOS A GASOLINA.		0		Nao	Sim	3
200007000090959	OFICINA SAO DIOGO (LEOPOLDINA)	Supervia	EM INVENTARIO	SERRA POLICORTE FAB: WHITE MARTIN, DIAM DISCO 12 POL., ACIONAMENTO MOTOR ELÉTRICO 2 CV.		0		Nao	Sim	3
200007000090960	GEMEC - CENTRO DE MANUTENAO MAQUINAS DIESE	Supervia	EM INVENTARIO	SERRA POLICORTE DE BANCADA FAB: LOMBARD, MOD: 9, N/S: 3650 POTENCIA 5CV-2000RPM, DIAM.MAX. 12 POL.		0		Nao	Sim	3
200007000090961	CMD - CENTRO DE MANUTENAO DEODORO	Supervia	EM INVENTARIO	SERRA POLYCORTE FAB: MAIS, DIAM. MAXIMO DISCO DE CORTE 320MM, ACIONAMENTO MOTOR ELÉTRICO, POTENCIA 2CV-3520RPM		0		Nao	Sim	3
200007000090962	OFICINA SAO DIOGO (LEOPOLDINA)	Supervia	EM INVENTARIO	SERRA TICO TICO FAB: DEWALT, MOD: DW321-CH01, ROTACAO 3100 RPM, POTENCIA 650 W.		0		Nao	Sim	3
200007000090963	GEMEC - CENTRO DE MANUTENAO MAQUINAS DIESE	Supervia	EM INVENTARIO	SERRA TICO TICO ELÉTRICA MANUAL FAB: BOSCH, MOD: GST 100B, POTENCIA 600 W.		0		Nao	Sim	3
200007000090964	STACAO DOM PEDRO II (ESTAO PRINCIPAL - CENTR	Supervia	EM INVENTARIO	SERRA TICO TICO ELÉTRICA MANUAL FAB: FORT, MOD: FT 4055, POTENCIA 350 W, CORTE MAXIMO 55 MM.		0		Nao	Sim	3
200007000090965	CMD - CENTRO DE MANUTENAO DEODORO	Supervia	EM INVENTARIO	SUPORTE PARA FIXACAO DE MOTORES NA MATERIAL ACO CARBONO		0		Nao	Sim	3
200007000090966	CMD - CENTRO DE MANUTENAO DEODORO	Supervia	EM INVENTARIO	TALHA MECANICA FAB: BERG STEEL, CAPACIDADE 500 KGS.		0		Nao	Sim	3
200007000090967	OFICINA SAO DIOGO (LEOPOLDINA)	Supervia	EM INVENTARIO	TANQUE FAB: ATLAS COPCO, TIPO: CILINDRICO VERTICAL, MATERIAL: ACO CARBONO, VOLUME: 2 M3, PRESSAO: 125 PSI, DIM: 1100X2300 MM		0		Nao	Sim	3
200007000090968	CMD - CENTRO DE MANUTENAO DEODORO	Supervia	EM INVENTARIO	TANQUE TIPO: CILINDRICO VERTICAL, MATERIAL: ACO CARBONO, PRESSAO: 200 LBF/POL2, DIM: 500 X 1500MM.		0		Nao	Sim	3
200007000090969	OFICINA SAO DIOGO (LEOPOLDINA)	Supervia	EM INVENTARIO	TANQUE DE AGUA TRATADA TIPO: CILINDRICO VERTICAL, MATERIAL: FIBRA, VOLUME: 10 M3, DIM: 2500 X 2000 MM		0		Nao	Sim	3
200007000090970	CMD - CENTRO DE MANUTENAO DEODORO	Supervia	EM INVENTARIO	TANQUE DE GRAXA TIPO RETANGULAR, MATERIAL ACO CARBONO COM RESISTENCIA ELÉTRICA DE AQUECIMENTO, TENSAO 440 V, DIM 1700 X 750 X 1150 MM.		0		Nao	Sim	3
200007000090971	OFICINA SAO DIOGO (LEOPOLDINA)	Supervia	EM INVENTARIO	TANQUE DE LODO TIPO: CILINDRICO VERTICAL, MATERIAL: FIBRA, VOLUME: 10 M3, DIM: 2500 X 2000 MM		0		Nao	Sim	3
200007000090974	OFICINA SAO DIOGO (LEOPOLDINA)	Supervia	EM INVENTARIO	TANQUE DE OXIDACAO TIPO: CILINDRICO VERTICAL, MATERIAL: FIBRA, VOLUME: 15 M3, DIM: 2400 X 2500 MM		0		Nao	Sim	3
200007000090975	OFICINA SAO DIOGO (LEOPOLDINA)	Supervia	EM INVENTARIO	TANQUE DE OXIDACAO TIPO: CILINDRICO VERTICAL, MATERIAL: FIBRA, VOLUME: 20 M3, DIM: 2500 X 3000 MM		0		Nao	Sim	3
200007000090976	CMD - CENTRO DE MANUTENAO DEODORO	Supervia	EM INVENTARIO	TANQUE PARA AGUA DESTILADA E SOLUCAO DE BATERIA MATERIAL ACO INOX, CAP. 1000 LTS, DIM. 1150 X 850 X 1000 MM		0		Nao	Sim	3
200007000090977	CMD - CENTRO DE MANUTENAO DEODORO	Supervia	EM INVENTARIO	TANQUE PARA AGUA DESTILADA E SOLUCAO DE BATERIA MATERIAL ACO INOX, CAP. 1000 LTS, DIM. 1150 X 850 X 1000 MM		0		Nao	Sim	3
200007000090978	OFICINA SAO DIOGO (LEOPOLDINA)	Supervia	EM INVENTARIO	TANQUE PARA DERRETER GRAXA MATERIAL ACO CARBONO, FORMATO RETANGULAR, DIM 600 X 700 X 1600 MM, COMPOSTO DE 2 RESISTENCIAS ELÉTRICAS DE AQUECIMENTO.		0		Nao	Sim	3
200007000090979	CMD - CENTRO DE MANUTENAO DEODORO	Supervia	EM INVENTARIO	TANQUE PARA LAVAGEM DE PECAS MATERIAL ACO CARBONO, DIM. 1500 X 1000 X 500MM.		0		Nao	Sim	3
200007000090980	CMD - CENTRO DE MANUTENAO DEODORO	Supervia	EM INVENTARIO	TANQUE PARA LAVAGEM DE PECAS ELÉTRICO FAB: CMB, MOD: 300B, MATERIAL ACO CARBONO DIM. 1100 X 700 X 1200 MM		0		Nao	Sim	3
200007000090981	CMD - CENTRO DE MANUTENAO DEODORO	Supervia	EM INVENTARIO	TANQUE PARA LAVAR PECAS FAB: CMB, MOD: 300B, MATERIAL ACO INOX, DIM. 1000 X 600 X 200MM.		0		Nao	Sim	3
200007000090982	CMD - CENTRO DE MANUTENAO DEODORO	Supervia	EM INVENTARIO	TANQUE PARA LAVAR PECAS FAB: CMB, MOD: 300B, MATERIAL ACO INOX, DIM. 1000 X 600 X 200MM.		0		Nao	Sim	3
200007000090983	CMD - CENTRO DE MANUTENAO DEODORO	Supervia	EM INVENTARIO	TANQUE PARA LAVAR PECAS MATERIAL ACO INOX, DIM. 1100 X 500 X 400MM.		0		Nao	Sim	3
200007000090984	CMD - CENTRO DE MANUTENAO DEODORO	Supervia	EM INVENTARIO	TANQUE PARA LAVAR PECAS MATERIAL ACO INOX, DIM. 1100 X 500 X 400MM.		0		Nao	Sim	3
200007000090985	CMD - CENTRO DE MANUTENAO DEODORO	Supervia	EM INVENTARIO	TANQUE PARA LIMPEZA DE PECAS MATERIAL ACO CARBONO DIM. 1100 X 700 X 1100 MM		0		Nao	Sim	3
200007000090986	OFICINA SAO DIOGO (LEOPOLDINA)	Supervia	EM INVENTARIO	TESOURA MANUAL FAB: SOMAR, PARA CORTE DE CHAPAS, NUMERO 3º		0		Nao	Sim	3
200007000090987	GEMEC - CENTRO DE MANUTENAO MAQUINAS DIESE	Supervia	EM INVENTARIO	TIREFONADORA FAB: CIP, MOD: TPG08, FUSO 22 MM, ACIONAMENTO MOTOR A GASOLINA 9 HP.		0		Nao	Sim	3
200007000090988	GEMEC - CENTRO DE MANUTENAO MAQUINAS DIESE	Supervia	EM INVENTARIO	TIREFONADORA FAB: CIP, N/S: TP06 FUSO 22 MM, ACIONAMENTO MOTOR A GASOLINA 9 HP.		0		Nao	Sim	3
200007000090989	GEMEC - CENTRO DE MANUTENAO MAQUINAS DIESE	Supervia	EM INVENTARIO	TIREFONADORA FAB: CIP, N/S: TPG07 FUSO 22 MM, ACIONAMENTO MOTOR A GASOLINA 9 HP.		0		Nao	Sim	3
200007000090993	GEMEC - CENTRO DE MANUTENAO MAQUINAS DIESE	Supervia	EM INVENTARIO	TIREFONADORA FAB: GEISMAR, MOD: TS2, N/S: TIG16 FUSO 22 MM, ACIONAMENTO MOTOR A GASOLINA 8,25 HP.		0		Nao	Sim	3
200007000090994	GEMEC - CENTRO DE MANUTENAO MAQUINAS DIESE	Supervia	EM INVENTARIO	TIREFONADORA FAB: GEISMAR, MOD: TS2, N/S: TIG19 FUSO 22 MM, ACIONAMENTO MOTOR A GASOLINA 8,25 HP.		0		Nao	Sim	3
200007000090995	CMD - CENTRO DE MANUTENAO DEODORO	Supervia	EM INVENTARIO	TORQUIMETRO DE 30 A 100 FT.LB.		0		Nao	Sim	3
200007000090996	CMD - CENTRO DE MANUTENAO DEODORO	Supervia	EM INVENTARIO	TORQUIMETRO FAB: BRITool, MOD: GVT 8400, CAPACIDADE 49-95 KGF.M.		0		Nao	Sim	3
200007000090997	OFICINA SAO DIOGO (LEOPOLDINA)	Supervia	EM INVENTARIO	TORQUIMETRO FAB: GEDORE, CAPACIDADE 100-550 LBF.FT		0		Nao	Sim	3
200007000090998	CMD - CENTRO DE MANUTENAO DEODORO	Supervia	EM INVENTARIO	TORQUIMETRO FAB: GEDORE, MOD: CD, CAPACIDADE 80-360 NM.		0		Nao	Sim	3
200007000090999	CMD - CENTRO DE MANUTENAO DEODORO	Supervia	EM INVENTARIO	TORQUIMETRO FAB: GEDORE, MOD: CD, FAIXA 60-260 LBF.FT		0		Nao	Sim	3
200007000091000	CMD - CENTRO DE MANUTENAO DEODORO	Supervia	EM INVENTARIO	TORQUIMETRO FAB: GEDORE, MOD: D, FAIXA 100-550 LBF.FT		0		Nao	Sim	3
200007000091001	CMD - CENTRO DE MANUTENAO DEODORO	Supervia	EM INVENTARIO	TORQUIMETRO FAB: GEDORE, MOD: DX, FAIXA 380-730 LBF.FT		0		Nao	Sim	3
200007000091002	CMD - CENTRO DE MANUTENAO DEODORO	Supervia	EM INVENTARIO	TORQUIMETRO FAB: GEDORE, MOD: DX, FAIXA 520-1000 NM		0		Nao	Sim	3
200007000091003	CMD - CENTRO DE MANUTENAO DEODORO	Supervia	EM INVENTARIO	TORQUIMETRO FAB: GEDORE, MOD: DX, FAIXA 520-1000 NM		0		Nao	Sim	3
200007000091004	CMD - CENTRO DE MANUTENAO DEODORO	Supervia	EM INVENTARIO	TORQUIMETRO FAB: GEDORE, MOD: DX, FAIXA 520-1000 NM		0		Nao	Sim	3
200007000091005	CMD - CENTRO DE MANUTENAO DEODORO	Supervia	EM INVENTARIO	TORQUIMETRO FAB: GEDORE, MOD: R 1000, N/S: C340 FAIXA 0-120						

Máquinas e Equipamentos

BP	LOCALIZAÇÃO	Detentora:	STATUS DO BEM	Descrição	Marca	Série	Onerável	Amortizável	Prioridade
200007000091015	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	TRANSFORMADOR FAB: FUJII DENCO, MOD: TT-50 KL, N/S: A-1753 POTENCIA: 50 KVA, TENSÃO DE ENTRADA: 480 V, TENSÃO DE SAÍDA: 220 V, FASES: 3, REFRIGERACAO: SECO, INSTALACAO: ABRIGADO CORRENTE MAX. 144A		0	Não	Sim	3
200007000091016	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	TRANSFORMADOR FAB: GE, MOD: HT, N/S: B-53710 POTENCIA: 1000 KVA, TENSÃO DE ENTRADA: 6,6 KV, TENSÃO DE SAÍDA: 440 V, FASES: 3, REFRIGERACAO: OLEO, INSTALACAO: ABRIGADO		0	Não	Sim	3
200007000091017	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	TRANSFORMADOR FAB: GE, N/S: 7383717 POTENCIA: 600 KVA, TENSÃO DE ENTRADA: 6,9 KV, TENSÃO DE SAÍDA: 220/127 V, FASES: 3, REFRIGERACAO: OLEO, INSTALACAO: ABRIGADO		0	Não	Sim	3
200007000091018	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	TRANSFORMADOR FAB: GE, POTENCIA: 600 KVA, TENSÃO DE ENTRADA: 6,9 KV, TENSÃO DE SAÍDA: 220/127 V, FASES: 3, REFRIGERACAO: OLEO, INSTALACAO: ABRIGADO		0	Não	Sim	3
200007000091019	OFICINA SÃO DIOGO (LEOPOLDINA)	Supervia	EM INVENTÁRIO	TRANSFORMADOR FAB: ITAIPU, POTENCIA: 150 KVA, TENSÃO DE ENTRADA: 6000 V, TENSÃO DE SAÍDA: 380 V, FASES: 3, REFRIGERACAO: OLEO, INSTALACAO: AO TEMPO		0	Não	Sim	3
200007000091020	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	TRANSFORMADOR FAB: ITAIPU, POTENCIA: 75 KVA, TENSÃO DE ENTRADA: 6,6 KV, TENSÃO DE SAÍDA: 220 V, FASES: 3, REFRIGERACAO: OLEO, INSTALACAO: AO TEMPO		0	Não	Sim	3
200007000091021	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	TRANSFORMADOR FAB: ITAIPU, POTENCIA: 75 KVA, TENSÃO DE ENTRADA: 6,6 KV, TENSÃO DE SAÍDA: 380 V, FASES: 3, REFRIGERACAO: OLEO, INSTALACAO: ABRIGADO		0	Não	Sim	3
200007000091022	OFICINA SÃO DIOGO (LEOPOLDINA)	Supervia	EM INVENTÁRIO	TRANSFORMADOR FAB: LINE, N/S: 154581 POTENCIA: 300 KVA, TENSÃO DE ENTRADA: 13,2 KV, TENSÃO DE SAÍDA: 5700-6600 V, FASES: 3, REFRIGERACAO: OLEO, INSTALACAO: ABRIGADO		0	Não	Sim	3
200007000091023	GEMEC - CENTRO DE MANUTENÇÃO MÁQUINAS DIESE	Supervia	EM INVENTÁRIO	TRANSFORMADOR FAB: SIEMENS, N/S: 50158 POTENCIA: 225 KVA, TENSÃO DE ENTRADA: 6600 V, TENSÃO DE SAÍDA: 220 / 127 V, FASES: 3, REFRIGERACAO: OLEO, INSTALACAO: ABRIGADO		0	Não	Sim	3
200007000091024	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	TRANSFORMADOR FAB: SOLTRAM, POTENCIA: 10 KVA, TENSÃO DE ENTRADA: 440 V, TENSÃO DE SAÍDA: 220 V, FASES: 3, REFRIGERACAO: OLEO, INSTALACAO: ABRIGADO		0	Não	Sim	3
200007000091025	GEMEC - CENTRO DE MANUTENÇÃO MÁQUINAS DIESE	Supervia	EM INVENTÁRIO	TRANSFORMADOR FAB: THERMOTRAFO, POTENCIA: 100 KVA, TENSÃO DE ENTRADA: 13,8 KV, TENSÃO DE SAÍDA: 220/127 V, FASES: 3, REFRIGERACAO: OLEO, INSTALACAO: ABRIGADO		0	Não	Sim	3
200007000091026	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	TRANSFORMADOR FAB: TOSHIBA, POTENCIA: 75 KVA, TENSÃO DE ENTRADA: 6,6 KV, TENSÃO DE SAÍDA: 440 V, FASES: 3, REFRIGERACAO: OLEO, INSTALACAO: ABRIGADO		0	Não	Sim	3
200007000091027	ESTACÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	TRANSFORMADOR FAB: VOLTTRON, POTENCIA: 6,6 KV, TENSÃO DE ENTRADA: 6,6 KV, TENSÃO DE SAÍDA: 220 V, FASES: 3, REFRIGERACAO: OLEO, INSTALACAO: ABRIGADO		0	Não	Sim	3
200007000091028	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	TRANSFORMADOR FAB: WESTINGHOUSE, N/S: 74814 POTENCIA: 100 KVA, TENSÃO DE ENTRADA: 6,6 KVA, TENSÃO DE SAÍDA: 220 V, FASES: 3, REFRIGERACAO: OLEO, INSTALACAO: AO TEMPO		0	Não	Sim	3
200007000091029	OFICINA SÃO DIOGO (LEOPOLDINA)	Supervia	EM INVENTÁRIO	TRANSFORMADOR POTENCIA: 150 KVA, TENSÃO DE ENTRADA: 13,2 KV, TENSÃO DE SAÍDA: 5700-6600 V, FASES: 3, REFRIGERACAO: OLEO, INSTALACAO: ABRIGADO		0	Não	Sim	3
200007000091030	OFICINA SÃO DIOGO (LEOPOLDINA)	Supervia	EM INVENTÁRIO	TRANSFORMADOR POTENCIA: 150 KVA, TENSÃO DE ENTRADA: 13,2 KV, TENSÃO DE SAÍDA: 5700-6600 V, FASES: 3, REFRIGERACAO: OLEO, INSTALACAO: ABRIGADO		0	Não	Sim	3
200007000091031	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	TRANSFORMADOR POTENCIA: 30 KVA, TENSÃO DE ENTRADA: 440 V, TENSÃO DE SAÍDA: 220 V, FASES: 3, REFRIGERACAO: OLEO, INSTALACAO: ABRIGADO		0	Não	Sim	3
200007000091032	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	TRANSFORMADOR POTENCIA: 50 KVA, TENSÃO DE ENTRADA: 6,6 KV, TENSÃO DE SAÍDA: 440 V, FASES: 3, REFRIGERACAO: OLEO, INSTALACAO: ABRIGADO		0	Não	Sim	3
200007000091033	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	TRANSFORMADOR POTENCIA: 50 KVA, TENSÃO DE ENTRADA: 6,6 KV, TENSÃO DE SAÍDA: 440 V, FASES: 3, REFRIGERACAO: OLEO, INSTALACAO: ABRIGADO		0	Não	Sim	3
200007000091034	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	TRANSFORMADOR POTENCIA: 75 KVA, TENSÃO DE ENTRADA: 6,6 KV, TENSÃO DE SAÍDA: 220 V, FASES: 3, REFRIGERACAO: OLEO, INSTALACAO: ABRIGADO		0	Não	Sim	3
200007000091035	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	TRANSFORMADOR POTENCIA: 75 KVA, TENSÃO DE ENTRADA: 6,6 KV, TENSÃO DE SAÍDA: 220/110 V, FASES: 3, REFRIGERACAO: OLEO, INSTALACAO: AO TEMPO		0	Não	Sim	3
200007000091036	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	TRANSFORMADOR TENSÃO DE ENTRADA: 380 VOLTS, TENSÃO DE SAÍDA: 220 VOLTS, FASES: BIFASICO, REFRIGERACAO: SECO, INSTALACAO: ABRIGADO CAP. 18000 BTUS		0	Não	Sim	3
200007000091037	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	TRANSFORMADOR DE TENSÃO FAB: ITB BIRIGUI, MOD: LN PI 1/15, N/S: 34.910 POTENCIA 300KVA, TENSÃO DE ENTRADA 13800VOLTS, TENSÃO DE SAÍDA 440/380/240VOLTS, ISOLAMENTO A OLEO		0	Não	Sim	3
200007000091038	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	TRANSFORMADOR DE TENSÃO POTENCIA 15KV, TENSÃO DE ENTRADA 380VOLTS, TENSÃO DE SAÍDA 115/225VOLTS		0	Não	Sim	3
200007000091039	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	TRANSFORMADOR DE TENSÃO POTENCIA 15KV, TENSÃO DE ENTRADA 380VOLTS, TENSÃO DE SAÍDA 125/250VOLTS		0	Não	Sim	3
200007000091040	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	TRANSFORMADOR DE TENSÃO POTENCIA 750 KV, TENSÃO DE ENTRADA 6600 VOLTS, TENSÃO DE SAÍDA 380 VOLTS, (DESATIVADO)		0	Não	Sim	3
200007000091041	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	TRANSFORMADOR DE TENSÃO POTENCIA 750 KV, TENSÃO DE ENTRADA 6600 VOLTS, TENSÃO DE SAÍDA 380 VOLTS, (DESATIVADO)		0	Não	Sim	3
200007000091042	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	TRANSFORMADOR DE TENSÃO POTENCIA 75KVA, TENSÃO DE SAÍDA 380VOLTS		0	Não	Sim	3
200007000091043	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	TRANSFORMADOR PARA SOLDA FAB: BLAMER, MOD: BM2, CAPACIDADE 250 A.		0	Não	Sim	3
200007000091044	OFICINA SÃO DIOGO (LEOPOLDINA)	Supervia	EM INVENTÁRIO	TRANSFORMADOR RETIFICADOR DE SOLDA FAB: ESAB, MOD: SCANDIA, N/S: 9902675 CAPACIDADE 325A.		0	Não	Sim	3
200007000091045	OFICINA SÃO DIOGO (LEOPOLDINA)	Supervia	EM INVENTÁRIO	TRANSFORMADOR RETIFICADOR DE SOLDA FAB: ESAB, MOD: SUPER BANTAM, CAPACIDADE 250 A.		0	Não	Sim	3
200007000091046	OFICINA SÃO DIOGO (LEOPOLDINA)	Supervia	EM INVENTÁRIO	TRANSFORMADOR RETIFICADOR DE SOLDA FAB: ESAB, MOD: SUPER BANTAM, CAPACIDADE 250 A.		0	Não	Sim	3
200007000091047	OFICINA SÃO DIOGO (LEOPOLDINA)	Supervia	EM INVENTÁRIO	TRANSFORMADOR RETIFICADOR DE SOLDA FAB: ESAB, MOD: SUPER BANTAM, CAPACIDADE 400 A.		0	Não	Sim	3
200007000091048	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	TRANSPORTADOR DE ROLETE LIVRE ESTRUTURA EM AÇO CARBONO SANFONADA, MATERIAL DO ROLETE EM PVC, DIM. DO ROLETE 60 X 30MM, DIM. TOTAL 6100 X 500MM.		0	Não	Sim	3
200007000091049	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	TRANSPORTADOR DE ROLETE LIVRE ESTRUTURA EM AÇO CARBONO SANFONADA, MATERIAL DO ROLETE EM PVC, DIM. DO ROLETE 60 X 30MM, DIM. TOTAL 6100 X 500MM.		0	Não	Sim	3
200007000091050	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	TRANSPORTADOR DE ROLETE LIVRE ESTRUTURA EM AÇO CARBONO SANFONADA, MATERIAL DO ROLETE EM PVC, DIM. DO ROLETE 60 X 30MM, DIM. TOTAL 6100 X 500MM.		0	Não	Sim	3
200007000091051	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	TRANSPORTADOR DE ROLETES LIVRES MATERIAL AÇO CARBONO, DIAMETRO ROLETE 1,5 POL X 520 MM, DIM TOTAL 2200 X 530 MM.		0	Não	Sim	3
200007000091052	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	TRANSPORTADOR DE ROLETES LIVRES MOVEL MATERIAL AÇO CARBONO, DIAMETRO ROLETE 1,5 POL X 600 MM, DIM TOTAL 600 X 600 MM.		0	Não	Sim	3
200007000091053	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	TRANSPORTADOR DE ROLETES LIVRES MOVEL MATERIAL AÇO CARBONO, DIAMETRO ROLETE 1,5 POL X 600 MM, DIM TOTAL 600 X 600 MM.		0	Não	Sim	3
200007000091054	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	TRANSPORTADOR DE ROLETES LIVRES MOVEL MATERIAL AÇO CARBONO, DIAMETRO ROLETE 1,5 POL X 600 MM, DIM TOTAL 600 X 600 MM.		0	Não	Sim	3
200007000091055	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	TRANSPORTADOR DE ROLETES LIVRES MOVEL MATERIAL AÇO CARBONO, DIAMETRO ROLETE 1,5 POL X 600 MM, DIM TOTAL 600 X 600 MM.		0	Não	Sim	3
200007000091056	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	TRANSPORTADOR DE ROLETES LIVRES MOVEL MATERIAL AÇO CARBONO, DIAMETRO ROLETE 1,5 POL X 600 MM, DIM TOTAL 600 X 600 MM.		0	Não	Sim	3
200007000091057	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	TRATOR TIPO ESTEIRA FAB: KOMATSU, MOD: D85-12, N/S: 20053		0	Não	Sim	1
200007000091058	STACÃO DOM PEDRO II (ESTACÃO PRINCIPAL = CENTR	Supervia	EM INVENTÁRIO	TRICICLO FAB: TRIKKE, MOD: 18AIR, ELETRICO, POTENCIA 3CV		0	Não	Sim	3
200007000091059	STACÃO DOM PEDRO II (ESTACÃO PRINCIPAL = CENTR	Supervia	EM INVENTÁRIO	TRICICLO FAB: TRIKKE, MOD: 18AIR, ELETRICO, POTENCIA 3CV		0	Não	Sim	3
200007000091060	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	TURBO-SPRAY FAB: FOGLESS H.V.P., MOD: ADIOBATIC.		0	Não	Sim	3
200007000091061	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	VASO FAB: AMF, MOD: MET-POR, N/S: 0162 TIPO: CILINDRO VERTICAL, MATERIAL: SAE.1020, PRESSAO: 10,5 KG/CM2, DIM: 400 X 1000 MM		0	Não	Sim	3
200007000091062	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	VASO TIPO: CILINDRICO VERTICAL, MATERIAL: AÇO CARBONO, PRESSAO: 250 KGF/CM2, DIM: 900 X 1800MM.		0	Não	Sim	3
200007000091063	OFICINA SÃO DIOGO (LEOPOLDINA)	Supervia	EM INVENTÁRIO	VENTILADOR CENTRIFUGO DIAM ROTOR 150X200 MM, ACIONAMENTO MOTOR ELETRICO 1 CV.		0	Não	Sim	3
200007000091064	OFICINA SÃO DIOGO (LEOPOLDINA)	Supervia	EM INVENTÁRIO	VENTILADOR CENTRIFUGO DIAM ROTOR 150X200 MM, ACIONAMENTO MOTOR ELETRICO 1 CV.		0	Não	Sim	3
200007000091065	OFICINA SÃO DIOGO (LEOPOLDINA)	Supervia	EM INVENTÁRIO	VENTILADOR CENTRIFUGO DIAM ROTOR 150X200 MM, ACIONAMENTO MOTOR ELETRICO 1 CV.		0	Não	Sim	3
200007000091066	OFICINA SÃO DIOGO (LEOPOLDINA)	Supervia	EM INVENTÁRIO	VENTILADOR CENTRIFUGO DIAM ROTOR 150X200 MM, ACIONAMENTO MOTOR ELETRICO 1 CV.		0	Não	Sim	3
200007000091067	OFICINA SÃO DIOGO (LEOPOLDINA)	Supervia	EM INVENTÁRIO	VENTILADOR CENTRIFUGO DIAM ROTOR 150X200 MM, ACIONAMENTO MOTOR ELETRICO 1 CV.		0	Não	Sim	3
200007000091068	OFICINA SÃO DIOGO (LEOPOLDINA)	Supervia	EM INVENTÁRIO	VENTILADOR CENTRIFUGO DIAM ROTOR 150X200 MM, ACIONAMENTO MOTOR ELETRICO 1 CV.		0	Não	Sim	3
200007000091069	OFICINA SÃO DIOGO (LEOPOLDINA)	Supervia	EM INVENTÁRIO	VENTILADOR CENTRIFUGO DIAM ROTOR 150X200 MM, ACIONAMENTO MOTOR ELETRICO 1 CV.		0	Não	Sim	3
200007000091070	OFICINA SÃO DIOGO (LEOPOLDINA)	Supervia	EM INVENTÁRIO	VENTILADOR CENTRIFUGO DIAM ROTOR 150X200 MM, ACIONAMENTO MOTOR ELETRICO 1 CV.		0	Não	Sim	3
200007000091071	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	VENTILADOR CENTRIFUGO DIAMETRO ROTOR 200 X 200 MM, CONEXAO SUCCAO 130 MM, CONEXAO DESCARGA 220 X 80 MM.		0	Não	Sim	3
200007000091072	GEMEC - CENTRO DE MANUTENÇÃO MÁQUINAS DIESE	Supervia	EM INVENTARIO	ACIONAMENTO MOTOR ELETRICO 1 CV.		0	Não	Sim	3
200007000091073	GEMEC - CENTRO DE MANUTENÇÃO MÁQUINAS DIESE	Supervia	EM INVENTÁRIO	VENTILADOR CENTRIFUGO DIAMETRO ROTOR 220 X 220 MM, CONEXAO SUCCAO 150 MM, CONEXAO DESCARGA 470 X 150 MM, ACIONAMENTO MOTOR ELETRICO 1 CV.		0	Não	Sim	3

Máquinas e Equipamentos

BP	LOCALIZAÇÃO	Detentora:	STATUS DO BEM	Descrição	Marca	Série	Oneravel	Amortizavel	Prioridade
200007000091074	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	VENTILADOR CENTRIFUGO DIAMETRO ROTOR 220 X 220 MM, CONEXAO SUCCAO 5,5 POL, CONEXAO DE DESCARGA 220 X 80 MM, ACIONAMENTO MOTOR ELETRICO 1/2 CV.		0	Não	Sim	3
200007000091075	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	VENTILADOR CENTRIFUGO DIAMETRO ROTOR 220 X 220 MM, CONEXAO SUCCAO 5,5 POL, CONEXAO DE DESCARGA 220 X 80 MM, ACIONAMENTO MOTOR ELETRICO 1/2 CV.		0	Não	Sim	3
200007000091076	GE MEC - CENTRO DE MANUTENÇÃO MÁQUINAS DIESE	Supervia	EM INVENTÁRIO	VENTILADOR CENTRIFUGO DIAMETRO ROTOR 220 X 220 MM, CONEXAO SUCCAO DIAMETRO 135 MM, CONEXAO DE DESCARGA DIM 220 X 80 MM, ACIONAMENTO MOTOR ELETRICO 1 CV.		0	Não	Sim	3
200007000091077	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	VENTILADOR CENTRIFUGO DIAMETRO ROTOR 220 X 220 MM, CONEXAO SUCCAO DIAMETRO 5,5 POL, CONEXAO DE DESCARGA 220 X 80 MM, ACIONAMENTO MOTOR ELETRICO 1 CV.		0	Não	Sim	3
200007000091078	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	VENTILADOR CENTRIFUGO DIAMETRO ROTOR 220 X 220 MM, CONEXAO SUCCAO DIAMETRO 5,5 POL, CONEXAO DE DESCARGA 220 X 80 MM, ACIONAMENTO MOTOR ELETRICO 1 CV.		0	Não	Sim	3
200007000091079	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	VENTILADOR CENTRIFUGO DIAMETRO ROTOR 220 X 220 MM, CONEXAO SUCCAO DIAMETRO 5,5 POL, CONEXAO DE DESCARGA 220 X 80 MM, ACIONAMENTO MOTOR ELETRICO 1 CV.		0	Não	Sim	3
200007000091080	GE MEC - CENTRO DE MANUTENÇÃO MÁQUINAS DIESE	Supervia	EM INVENTÁRIO	VENTILADOR CENTRIFUGO DIAMETRO ROTOR 220 X 220 MM, CONEXAO SUCCAO DIAMETRO 5,5 POL, CONEXAO DE DESCARGA DIM 215 X 80 MM, ACIONAMENTO MOTOR ELETRICO 1 CV.		0	Não	Sim	3
200007000091081	GE MEC - CENTRO DE MANUTENÇÃO MÁQUINAS DIESE	Supervia	EM INVENTÁRIO	VENTILADOR CENTRIFUGO DIAMETRO ROTOR 220 X 220 MM, CONEXAO SUCCAO DIAMETRO 5,5 POL, CONEXAO DE DESCARGA DIM 215 X 80 MM, ACIONAMENTO MOTOR ELETRICO 1 CV.		0	Não	Sim	3
200007000091082	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	VENTILADOR CENTRIFUGO DIAMETRO ROTOR 240 X 215 MM, CONEXAO SUCCAO 6 POL, CONEXAO DE DESCARGA 220 X 90 MM, ACIONAMENTO MOTOR ELETRICO 1/2 CV.		0	Não	Sim	3
200007000091083	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	VENTILADOR CENTRIFUGO DIAMETRO ROTOR 240 X 215 MM, CONEXAO SUCCAO 6 POL, CONEXAO DE DESCARGA 220 X 90 MM, ACIONAMENTO MOTOR ELETRICO 1/2 CV.		0	Não	Sim	3
200007000091084	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	VENTILADOR CENTRIFUGO DIAMETRO ROTOR 240 X 215 MM, CONEXAO SUCCAO 6 POL, CONEXAO DE DESCARGA 220 X 90 MM, ACIONAMENTO MOTOR ELETRICO 1/2 CV.		0	Não	Sim	3
200007000091085	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	VENTILADOR CENTRIFUGO DIAMETRO ROTOR 240 X 215 MM, CONEXAO SUCCAO 6 POL, CONEXAO DE DESCARGA 220 X 90 MM, ACIONAMENTO MOTOR ELETRICO 1/2 CV.		0	Não	Sim	3
200007000091086	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	VENTILADOR CENTRIFUGO DIAMETRO ROTOR 300 X 150 MM, CONEXAO SUCCAO DIAMETRO 160 MM, CONEXAO DE DESCARGA DIM 150 X 140 MM, ACIONAMENTO MOTOR ELETRICO 1/2 CV.		0	Não	Sim	3
200007000091087	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	VENTILADOR CENTRIFUGO DIAMETRO ROTOR 300 X 150 MM, CONEXAO SUCCAO DIAMETRO 160 MM, CONEXAO DE DESCARGA DIM 150 X 140 MM, ACIONAMENTO MOTOR ELETRICO 1/2 CV.		0	Não	Sim	3
200007000091088	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	VENTILADOR CENTRIFUGO DIAMETRO ROTOR 300 X 150 MM, CONEXAO SUCCAO DIAMETRO 160 MM, CONEXAO DE DESCARGA DIM 150 X 140 MM, ACIONAMENTO MOTOR ELETRICO 1/2 CV.		0	Não	Sim	3
200007000091089	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	VENTILADOR CENTRIFUGO DIAMETRO ROTOR 300 X 150 MM, CONEXAO SUCCAO DIAMETRO 160 MM, CONEXAO DE DESCARGA DIM 150 X 140 MM, ACIONAMENTO MOTOR ELETRICO 1/2 CV.		0	Não	Sim	3
200007000091090	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	VENTILADOR CENTRIFUGO DIAMETRO ROTOR 300 X 150 MM, CONEXAO SUCCAO DIAMETRO 160 MM, CONEXAO DE DESCARGA DIM 150 X 140 MM, ACIONAMENTO MOTOR ELETRICO 1/2 CV.		0	Não	Sim	3
200007000091091	G EMEC - CENTRO DE MANUTENÇÃO MÁQUINAS DIESE	Supervia	EM INVENTÁRIO	VENTILADOR CENTRIFUGO POTENCIA 1CV, DIAM DO ROTOR 220 X 220 MM, CONEXAO SUCCAO 150 MM, CONEXAO DE DESCARGA 230 X 80 MM		0	Não	Sim	3
200007000091092	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	VOLTIMETRO ANALOGICO TENSAO MAXIMA 150VOLTS		0	Não	Sim	3
200007200090091	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	BROQUEADEIRA VERTICAL FAB: IKEGAI CORPORATION, MOD: VT1100, N/S: 00804V DE RODAS FERROVIARIA, MESA COM 3 CASTANHAS, DIAM. 1200MM, FUSO DIAM. 4 1/2 POLEGADAS, CURSO HORIZONTAL DO CABECOTE 1300MM, CURSO VERTICAL DO CABECOTE 850MM, COM PAINEL CNC, FABRICANTE		0	Não	Sim	3
200007200090092	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	BROQUEADEIRA VERTICAL FAB: IKEGAI CORPORATION, MOD: VT1100, N/S: 00805V DE RODAS FERROVIARIA, MESA COM 3 CASTANHAS, DIAM. 1200MM, FUSO DIAM. 4 1/2 POLEGADAS, CURSO HORIZONTAL DO CABECOTE 1300MM, CURSO VERTICAL DO CABECOTE 850MM, COM PAINEL CNC, FABRICANTE		0	Não	Sim	3
200007200090127	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	CÂMARA DE SECAGEM FAB: ARPROTEC, MOD: CP-FS5000-PRESS MFG, N/S: 176 DE MOTORES, MATERIAL ACO CARBONO, COM 3 PORTAS, 2 EXAUSTORES CENTRIFUGO, VAZAO 22000 M3/H, PRESSAO ESTATICA 30 MMCA, ACIONAMENTO MOTOR ELETRICO, POTENCIA 3CV-1750 RPM, DIM. CAMARA:5100X81		0	Não	Sim	3
200007200090716	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	PA CARREGADEIRA FAB: MICHIGAM, MOD: 75HD, N/S: 4195A-425-BRG ADAPTADA PARA EMPILHADEIRA, (OBS. EQUIPAMENTO REFORMADO, POR IRON) MT: PMM-1		0	Não	Sim	3
200007200090813	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	PONTE ROLANTE CAPACIDADE: 40 TONELADAS, VAO: 28000MM, ELEVACAO: 11000MM, DESLOCAMENTO: 120000MM, COMANDO: BOTOEIRA COM 2 GUINCHOS E 2 GANCHOS POR GUINCHO.		0	Não	Sim	2
200007200090814	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	PONTE ROLANTE CAPACIDADE: 50 T, VAO: 28000 MM, ELEVACAO: 11000 MM, DESLOCAMENTO: 120000 MM, COMANDO: BOTOEIRA COM 2 GUINCHOS E 2 GANCHOS POR GUINCHO.		0	Não	Sim	2
200007200090815	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	Supervia	EM INVENTÁRIO	PONTE ROLANTE CAPACIDADE: 60 TONELADAS, VAO: 28000MM, ELEVACAO: 11000MM, DESLOCAMENTO: 120000MM, COMANDO: BOTOEIRA COM 2 GUINCHOS E 2 GANCHOS POR GUINCHO.		0	Não	Sim	2
200007200091008	ESTAÇÃO JARDIM PRIMAVERA	Supervia	EM INVENTÁRIO	TORRE METALICA, TIPO AUTOPORTANTE, BASE TRIANGULAR, DIM DA BASE 5000 X 5000 X 5000MM, 1 PARA RAO TIPO FRANKLIN, ALTURA 60000MM		0	Não	Sim	3
200007200091093	ESTAÇÃO DUQUE DE CAXIAS	Supervia	EM INVENTÁRIO	ESCADA ROLANTE FAB: ATLAS SCHINDLER, DIM. 1000 X 18278 MM		0	Não	Sim	2
200007200091107	ESTAÇÃO SÃO FRANCISCO XAVIER	Supervia	EM INVENTÁRIO	ESCADA ROLANTE FAB: ATLAS SCHINDLER, N/S: ERS9007150 MATERIAL ACO INOX DIM. 600 X 13000 MM COM ACIONAMENTO MOTOR ELETRICO Tag: SFX 02		0	Não	Sim	2
200007200091108	ESTAÇÃO SÃO FRANCISCO XAVIER	Supervia	EM INVENTÁRIO	ESCADA ROLANTE FAB: ATLAS SCHINDLER, N/S: ERS9007160 MATERIAL ACO INOX DIM. 600 X 12000 MM COM ACIONAMENTO MOTOR ELETRICO		0	Não	Sim	2
200007200091109	ESTAÇÃO SÃO FRANCISCO XAVIER	Supervia	EM INVENTÁRIO	ESCADA ROLANTE FAB: ATLAS SCHINDLER, N/S: ERS9007170 MATERIAL ACO INOX DIM. 600 X 12000 MM COM ACIONAMENTO MOTOR ELETRICO		0	Não	Sim	2
200007200091113	ESTAÇÃO DUQUE DE CAXIAS	Supervia	EM INVENTÁRIO	ESCADA ROLANTE FAB: ATLAS SCHINDLER, DIM. 1000 X 18278 MM		0	Não	Sim	2
200007200091114	ESTAÇÃO DUQUE DE CAXIAS	Supervia	EM INVENTÁRIO	ESCADA ROLANTE FAB: ATLAS SCHINDLER, DIM. 1000 X 18278 MM		0	Não	Sim	2
200007200091115	ESTAÇÃO DUQUE DE CAXIAS	Supervia	EM INVENTÁRIO	ESCADA ROLANTE FAB: ATLAS SCHINDLER, DIM. 1000 X 18278 MM		0	Não	Sim	2
200007200091116	ESTAÇÃO DUQUE DE CAXIAS	Supervia	EM INVENTÁRIO	ESCADA ROLANTE FAB: ATLAS SCHINDLER, DIM. 1000 X 18278 MM		0	Não	Sim	2
200007200091117	ESTAÇÃO DUQUE DE CAXIAS	Supervia	EM INVENTÁRIO	ESCADA ROLANTE FAB: ATLAS SCHINDLER, DIM. 1000 X 18278 MM		0	Não	Sim	2
200014100000393	PREDIO DO CTO - PLATAFORMA 1 CENTRAL DO BRASIL	Supervia	EM INVENTÁRIO	SIMULADOR DE CABINE PTREINAMENTO DE CONDUÇÃO S/3000 E S/2000	SIMUTECH INTERNACIONALCOMPANHIA	0	Não	Sim	3
200014100000467		Supervia	EM INVENTÁRIO	ADAPTADORES DE ENGATE PARA UNIDADE DE TREM ELETRICO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	SCHARFENBERG	0	Não	Sim	3
200014100000458		Supervia	EM INVENTÁRIO	ADAPTADORES DE ENGATE PARA UNIDADE DE TREM ELETRICO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	SCHARFENBERG	0	Não	Sim	3
200014100000459		Supervia	EM INVENTÁRIO	ADAPTADORES DE ENGATE PARA UNIDADE DE TREM ELETRICO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	SCHARFENBERG	0	Não	Sim	3
200014100000460		Supervia	EM INVENTÁRIO	ADAPTADORES DE ENGATE PARA UNIDADE DE TREM ELETRICO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	SCHARFENBERG	0	Não	Sim	3
200014100000461		Supervia	EM INVENTÁRIO	ADAPTADORES DE ENGATE PARA UNIDADE DE TREM ELETRICO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	SCHARFENBERG	0	Não	Sim	3
200014100000462		Supervia	EM INVENTÁRIO	ADAPTADORES DE ENGATE PARA UNIDADE DE TREM ELETRICO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	SCHARFENBERG	0	Não	Sim	3
200014100000463		Supervia	EM INVENTÁRIO	ADAPTADORES DE ENGATE PARA UNIDADE DE TREM ELETRICO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	SCHARFENBERG	0	Não	Sim	3
200014100000464		Supervia	EM INVENTÁRIO	ADAPTADORES DE ENGATE PARA UNIDADE DE TREM ELETRICO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	SCHARFENBERG	0	Não	Sim	3
200014100000465		Supervia	EM INVENTÁRIO	ADAPTADORES DE ENGATE PARA UNIDADE DE TREM ELETRICO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	SCHARFENBERG	0	Não	Sim	3
200014100000466		Supervia	EM INVENTÁRIO	ADAPTADORES DE ENGATE PARA UNIDADE DE TREM ELETRICO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	SCHARFENBERG	0	Não	Sim	3
200014100000467		Supervia	EM INVENTÁRIO	ADAPTADORES DE ENGATE PARA UNIDADE DE TREM ELETRICO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	SCHARFENBERG	0	Não	Sim	3
200014100000468		Supervia	EM INVENTÁRIO	ADAPTADORES DE ENGATE PARA UNIDADE DE TREM ELETRICO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	SCHARFENBERG	0	Não	Sim	3
200014100000469		Supervia	EM INVENTÁRIO	ADAPTADORES DE ENGATE PARA UNIDADE DE TREM ELETRICO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	SCHARFENBERG	0	Não	Sim	3
200014100000470		Supervia	EM INVENTÁRIO	ADAPTADORES DE ENGATE PARA UNIDADE DE TREM ELETRICO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	SCHARFENBERG	0	Não	Sim	3
200014100000471		Supervia	EM INVENTÁRIO	ADAPTADORES DE ENGATE PARA UNIDADE DE TREM ELETRICO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	SCHARFENBERG	0	Não	Sim	3
200014100000472		Supervia	EM INVENTÁRIO	ADAPTADORES DE ENGATE PARA UNIDADE DE TREM ELETRICO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	SCHARFENBERG	0	Não	Sim	3
200014100000473		Supervia	EM INVENTÁRIO	ADAPTADORES DE ENGATE PARA UNIDADE DE TREM ELETRICO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	SCHARFENBERG	0	Não	Sim	3
200014100000474		Supervia	EM INVENTÁRIO	ADAPTADORES DE ENGATE PARA UNIDADE DE TREM ELETRICO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	SCHARFENBERG	0	Não	Sim	3
200014100000476		Supervia	EM INVENTÁRIO	ADAPTADORES DE ENGATE PARA UNIDADE DE TREM ELETRICO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	SCHARFENBERG	0	Não	Sim	3
200014100000477		Supervia	EM INVENTÁRIO	ADAPTADORES DE ENGATE PARA UNIDADE DE TREM ELETRICO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	SCHARFENBERG	0	Não	Sim	3
200014100000478		Supervia	EM INVENTÁRIO	ADAPTADORES DE ENGATE PARA UNIDADE DE TREM ELETRICO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	SCHARFENBERG	0	Não	Sim	3
200014100000479		Supervia	EM INVENTÁRIO	ADAPTADORES DE ENGATE PARA UNIDADE DE TREM ELETRICO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	SCHARFENBERG	0	Não	Sim	3
200014100000480		Supervia	EM INVENTÁRIO	ADAPTADORES DE ENGATE PARA UNIDADE DE TREM ELETRICO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	SCHARFENBERG	0	Não	Sim	3

Bens de Pequeno Porte

INº	Localização/ Estação	Descrição do Bem	Observação	Estado de Conservação	Utilização	Operacional	Concessionária	STATUS
100004000010030	Deodoro (montagem de válvulas)	Escada de fibra de apoiar com oito degraus de alumínio, modelo SF-8, marca Cogumelo		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004000010037	Deodoro (montagem de válvulas)	Escada de fibra de apoiar com seis degraus de alumínio, modelo SF-6, marca Cogumelo		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004000010038	Deodoro (montagem de válvulas)	Escada de fibra de apoiar com seis degraus de alumínio, modelo SF-6, marca Cogumelo		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004000010039	Deodoro (montagem de válvulas)	Escada de fibra de abrir com seis degraus de alumínio, modelo TSF-6, marca Cogumelo		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004000010040	Deodoro (montagem de válvulas)	Escada de fibra de apoiar com oito degraus de alumínio, modelo SF-8, marca Cogumelo		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004000010041	Deodoro (montagem de válvulas)	Escada de fibra de abrir com oito degraus de alumínio, modelo TSF-8, marca Cogumelo		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
10000415282084	SEDE/CCO	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS DIM. 0,90 X 0,30 X 2,00 M		Péssimo	Supervia	Não		Em análise de baixa
10000415282231	ESTAÇÃO AUSTIN	BALCAO BILHETERIA DE MADEIRA REVESTIDO EM LAMINADO MELAMINICO COM 2 GAVETAS DIM. 1,20 X 0,50 M		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
10000415380048	SEDE/CCO	CADEIRA GIRATORIA REVEST. EM TECIDO COM BRACOS, RODIZIOS E ESTRUTURA PINTADA.		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004153801214	ESTAÇÃO DOM PEDRO II (ESTAÇÃO PRINCIPAL = CENTRAL	BANCADA DE MADEIRA REVESTIDO EM LAMINADO MELAMINICO COM 2 PRATELEIRAS DIM. 1,20 X 0,80 X 1,50 M	falta uma das gavetas	Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004153801226	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	BANCADA DE TESTE MATERIAL AÇO CARBONO E 4 GAVETAS COM 1 VOLTIMETRO E 1 AMPERIMETRO, 4 CHAVES SELETORAS 50V A 500V 20A A 5A 50 V 2A 250V 4A 500V 2A CC A CÂ DIM 1,60 X 0,70 M		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004153801228	ESTAÇÃO DOM PEDRO II (ESTAÇÃO PRINCIPAL = CENTRAL	BANCADA DE MADEIRA REVESTIDO EM LAMINADO MELAMINICO COM 2 PRATELEIRAS DIM. 1,20 X 0,80 X 1,50 M		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004153801345	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	ESTANTE MATERIAL AÇO CARBONO COM 6 PRATELEIRAS DIM. 0,90 X 0,60 X 2,00 M.		Péssimo	Supervia	Não		Em análise de baixa
100004153802921	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	ESTANTE MATERIAL AÇO CARBONO COM 6 PRATELEIRAS DIM. 0,90 X 0,60 X 2,00M		Péssimo	Supervia	Não		Em análise de baixa
100004170401962	ESTAÇÃO QUEIMADOS	BALCAO BILHETERIA DE MADEIRA REVESTIDO EM LAMINADO MELAMINICO COM 2 GAVETAS DIM. 1,20 X 0,50 M		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004170801665	ESTAÇÃO SANTA CRUZ	MESA DE MADEIRA REVEST. EM MOGNO COM 5 GAVETAS DIM. 1,20 X 0,80M.		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004170802665	GEMEC - CENTRO DE MANUTENÇÃO MÁQUINAS DIESEL	MESA DE MADEIRA, COM 3 GAVETAS, DIM. 1,40 X 0,70M.		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004170802691	OFICINA SÃO DIOGO (LEOPOLDINA)	MESA MATERIAL AÇO CARBONO COM 3 GAVETAS DIM. 1,10 X 0,70M.		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004170802764	OFICINA SÃO DIOGO (LEOPOLDINA)	ESTANTE MATERIAL AÇO CARBONO COM 6 PRATELEIRAS DIM. 0,90 X 0,60 X 2,00M.		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004170822826	OFICINA SÃO DIOGO (LEOPOLDINA)	ESTANTE MATERIAL AÇO CARBONO COM 6 PRATELEIRAS DIM. 0,90 X 0,60 X 2,00M.		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004170803099	SEDE/CCO	MESA DE MADEIRA REVEST. EM LAMINADO MELAMINICO DIM. 1,60 X 0,60M.		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004170803189	SEDE/CCO	ESTANTE MATERIAL AÇO CARBONO COM 6 PRATELEIRAS DIM. 0,90 X 0,45 X 2,40M		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004170803493	ESTAÇÃO QUEIMADOS	BALCAO BILHETERIA DE MADEIRA REVESTIDO EM LAMINADO MELAMINICO COM 2 GAVETAS DIM. 1,20 X 0,50 M		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004170806759	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	MESA DE MADEIRA REVEST.EM LAMINADO MELAMINICO COM 2 GAVETAS E SUPORTE PARA TECLADO DIM. 1,50 X 0,70M.		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004170807038	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	CADEIRA GIRATORIA REVEST. EM TECIDO COM BRACOS, RODIZIOS E ESTRUTURA PINTADA.		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004170807121	SEDE/CCO	MESA DE MADEIRA REVEST. EM LAMINADO MELAMINICO ESTRUTURA PINTADA DIM. 1,20 X 0,75M.		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004170807181	SEDE/CCO	MESA DE MADEIRA REVEST. EM LAMINADO MELAMINICO ESTRUTURA PINTADA DIM. 1,20 X 0,75M.		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004170807182	SEDE/CCO	MESA DE MADEIRA REVEST. EM LAMINADO MELAMINICO ESTRUTURA PINTADA DIM. 1,20 X 0,75M.		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004170807183	SEDE/CCO	MESA DE MADEIRA REVEST. EM LAMINADO MELAMINICO ESTRUTURA PINTADA DIM. 1,20 X 0,75M.		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004170807184	SEDE/CCO	MESA DE MADEIRA REVEST. EM LAMINADO MELAMINICO ESTRUTURA PINTADA DIM. 1,20 X 0,75M.		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004170807202	SEDE/CCO	MESA DE MADEIRA REVEST. EM LAMINADO MELAMINICO ESTRUTURA PINTADA DIM. 1,20 X 0,75M.		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004170807389	SEDE/CCO	CADEIRA GIRATORIA REVEST. EM TECIDO COM BRACOS, RODIZIOS E ESTRUTURA PINTADA.		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004170807502	ESTAÇÃO MADUREIRA	BALCAO BILHETERIA DE FIBRA COM 1 GAVETA DIM. 0,90 X 0,30 M		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004170808562	ESTAÇÃO MAGALHÃES BASTOS	BALCAO BILHETERIA DE MADEIRA REVESTIDO EM LAMINADO MELAMINICO COM 2 GAVETAS DIM. 1,20 X 0,50 M		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004170808563	ESTAÇÃO MADUREIRA	BALCAO BILHETERIA DE MADEIRA REVESTIDO EM LAMINADO MELAMINICO COM 2 GAVETAS DIM. 1,20 X 0,50 M		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004170808604	ESTAÇÃO REALENGO	BALCAO BILHETERIA DE MADEIRA REVESTIDO EM LAMINADO MELAMINICO COM 2 GAVETAS DIM. 1,20 X 0,50 M		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004170809713	ESTAÇÃO DOM PEDRO II (ESTAÇÃO PRINCIPAL = CENTRAL	ARMARIO DE MADEIRA REVESTIDA EM LAMINADO MELAMINICO, 2 PORTAS, DIM 0,90 X 0,40 X 1,70 M.		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004170809717	SEDE/CCO	MESA DE MADEIRA REVEST. EM LAMINADO MELAMINICO ESTRUTURA PINTADA DIM. 2,30 X 0,70M.		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004170809722	SEDE/CCO	MESA DE MADEIRA REVEST. EM LAMINADO MELAMINICO, DIM. 1,60 X 0,65M.		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004170809723	SEDE/CCO	MESA DE MADEIRA REVEST. EM LAMINADO MELAMINICO, DIM. 0,75 X 0,60M.	falta uma gaveta	Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004170809733	SEDE/CCO	MESA DE MADEIRA REVEST. EM LAMINADO MELAMINICO, DIM. 1,20 X 0,75M.		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004170809789	SEDE/CCO	MESA DE MADEIRA REVEST. EM LAMINADO MELAMINICO, DIM. 1,20 X 0,75M.		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004170809790	SEDE/CCO	MESA DE MADEIRA REVEST. EM LAMINADO MELAMINICO, DIM. 1,20 X 0,75M.	O tampo está quebrado	Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004170809791	SEDE/CCO	MESA DE MADEIRA REVEST. EM LAMINADO MELAMINICO, DIM. 1,20 X 0,75M.		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004170809953	SEDE/CCO	MESA DE MADEIRA REVEST. EM LAMINADO MELAMINICO, ESTRUTURA PINTADA, DIM. 2,00 X 0,85 M.		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004170809991	ESTAÇÃO DOM PEDRO II (ESTAÇÃO PRINCIPAL = CENTRAL	CADEIRA GIRATORIA REVEST. EM TECIDO COM BRACOS, RODIZIOS E ESTRUTURA PINTADA.		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004170809992	ESTAÇÃO DOM PEDRO II (ESTAÇÃO PRINCIPAL = CENTRAL	CADEIRA GIRATORIA REVEST. EM TECIDO COM BRACOS, RODIZIOS E ESTRUTURA PINTADA.		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004170810015	SEDE/CCO	CADEIRA GIRATORIA REVEST. EM TECIDO COM BRACOS, RODIZIOS E ESTRUTURA PINTADA.		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004170810026	SEDE/CCO	CADEIRA GIRATORIA REVEST. EM TECIDO COM BRACOS, RODIZIOS E ESTRUTURA PINTADA.		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004170813061	ESTAÇÃO DOM PEDRO II (ESTAÇÃO PRINCIPAL = CENTRAL	CADEIRA GIRATORIA REVEST. EM TECIDO COM BRACOS, RODIZIOS E ESTRUTURA PINTADA.		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004170813156	ESTAÇÃO DOM PEDRO II (ESTAÇÃO PRINCIPAL = CENTRAL	CADEIRA GIRATORIA REVEST. EM TECIDO COM BRACOS, RODIZIOS E ESTRUTURA PINTADA.		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004170813157	ESTAÇÃO DOM PEDRO II (ESTAÇÃO PRINCIPAL = CENTRAL	CADEIRA GIRATORIA REVEST. EM TECIDO COM BRACOS, RODIZIOS E ESTRUTURA PINTADA.		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa

Bens de Pequeno Porte

NR	Localização/ Estação	Descrição do Bem	Observação	Estado de Conservação	Utilização	Operacional	Concessionária	STATUS
100004170813159	ESTAÇÃO DOM PEDRO II (ESTAÇÃO PRINCIPAL = CENTRAL	CADEIRA GIRATORIA REVEST. EM TECIDO COM BRACOS, RODIZIOS E ESTRUTURA PINTADA.		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004170813160	ESTAÇÃO DOM PEDRO II (ESTAÇÃO PRINCIPAL = CENTRAL	CADEIRA GIRATORIA REVEST. EM TECIDO COM BRACOS, RODIZIOS E ESTRUTURA PINTADA.		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004170813163	ESTAÇÃO DOM PEDRO II (ESTAÇÃO PRINCIPAL = CENTRAL	CADEIRA GIRATORIA REVEST. EM TECIDO COM BRACOS, RODIZIOS E ESTRUTURA PINTADA.		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004170813164	ESTAÇÃO DOM PEDRO II (ESTAÇÃO PRINCIPAL = CENTRAL	CADEIRA GIRATORIA REVEST. EM TECIDO COM BRACOS, RODIZIOS E ESTRUTURA PINTADA.		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004170813169	GEMEC - CENTRO DE MANUTENÇÃO MÁQUINAS DIESEL	CADEIRA GIRATORIA REVEST. EM TECIDO COM BRACOS, RODIZIOS E ESTRUTURA PINTADA.		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004170813179	GEMEC - CENTRO DE MANUTENÇÃO MÁQUINAS DIESEL	CADEIRA GIRATORIA REVEST. EM TECIDO COM BRACOS, RODIZIOS E ESTRUTURA PINTADA.		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004170815754	GEMEC - CENTRO DE MANUTENÇÃO MÁQUINAS DIESEL	CADEIRA FIXA DE MADEIRA.		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004170815756	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	CADEIRA FIXA DE MADEIRA .		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004170815768	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	CADEIRA FIXA DE MADEIRA		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004170815770	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	CADEIRA FIXA DE MADEIRA		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004170815771	CASA DE TURMA RAMAL JAPERI (AUSTIN)	CADEIRA FIXA DE MADEIRA TIPO UNIVERSITARIA.		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004170815790	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	CADEIRA FIXA DE MADEIRA		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004170815791	CASA DE TURMA TRIAGEM	CADEIRA FIXA DE MADEIRA COM ESTRUTURA PINTADA		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004170815792	DDO_CAB_06-MIT_6_ABR_6	CADEIRA DE MADEIRA FIXA		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004170815793	SAR_CTC_19-WAB_19_ABR_19	CADEIRA FIXA DE MADEIRA E ESTRUTURA PINTADA		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004170815797	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	CADEIRA FIXA DE PLASTICO E ESTRUTURA CROMADA		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004170815820	OFICINA SÃO DIOGO (LEOPOLDINA)	CADEIRA FIXA REVEST. EM COURVIN COM ESTRUTURA PINTADA.		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004170815847	SE MADUREIRA - SEMD	CADEIRA REVEST. EM LAMINADO MELAMINICO COM ESTRUT. PINTADA		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004170815855	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	CADEIRA FIXA DE PLASTICO ESTRUTURA PINTADA		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004170815863	DDO_CAB_09-MIT_9_ABR_9	CADEIRA FIXA DE PLASTICO ESTRUTURA PINTADA.		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004170815877	CB1_1_ABR_1	CADEIRA FIXA DE MADEIRA.	está sem o recosto	Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004170815884	GEMEC - CENTRO DE MANUTENÇÃO MÁQUINAS DIESEL	CADEIRA FIXA DE MADEIRA		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004170815885	GEMEC - CENTRO DE MANUTENÇÃO MÁQUINAS DIESEL	CADEIRA FIXA DE MADEIRA.		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004170815886	SEDE/CCO	CADEIRA UNIVERSITARIA REVESTIDA EM TECIDO.		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004170815888	SEDE/CCO	CADEIRA UNIVERSITARIA REVESTIDA EM TECIDO.		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004170815889	SEDE/CCO	CADEIRA FIXA DE PLASTICO E ESTRUTURA CROMADA.		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004170815890	SEDE/CCO	CADEIRA FIXA DE PLASTICO E ESTRUTURA CROMADA.		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004170815895	GEMEC - CENTRO DE MANUTENÇÃO MÁQUINAS DIESEL	CADEIRA FIXA DE MADEIRA		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004170815896	GEMEC - CENTRO DE MANUTENÇÃO MÁQUINAS DIESEL	CADEIRA FIXA DE MADEIRA		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004170815921	SEDE/CCO	CADEIRA UNIVERSITARIA REVESTIDA EM TECIDO.		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004170815922	SEDE/CCO	CADEIRA UNIVERSITARIA REVESTIDA EM TECIDO.		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004170815923	SEDE/CCO	CADEIRA UNIVERSITARIA REVESTIDA EM TECIDO.		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004170815924	SEDE/CCO	CADEIRA UNIVERSITARIA REVESTIDA EM TECIDO.		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004170815925	SEDE/CCO	CADEIRA UNIVERSITARIA REVESTIDA EM TECIDO.		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004170815926	SEDE/CCO	CADEIRA UNIVERSITARIA REVESTIDA EM TECIDO.		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004170815927	ESTAÇÃO BELFORD ROXO	CADEIRA FIXA DE MADEIRA COM ASSENTO REVEST CORVIM		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004170815928	GEMEC - CENTRO DE MANUTENÇÃO MÁQUINAS DIESEL	CADEIRA FIXA DE MADEIRA TAG: 08368		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004170815929	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	CADEIRA FIXA DE MADEIRA, COM ESTRUTURA PINTADA		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004170815930	SEDE/CCO	CADEIRA FIXA REVEST. EM TECIDO E ESTRUTURA PINTADA.		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004170815933	ESTAÇÃO SARACURUNA	CADEIRA FIXA DE MADEIRA		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004170815940	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	CADEIRA FIXA DE MADEIRA, COM ESTRUTURA PINTADA		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004170816872	SEDE/CCO	CADEIRA GIRATORIA REVEST. EM TECIDO COM BRACOS, RODIZIOS E ESTRUTURA PINTADA.	está com a plaqueta do Senac 87484	Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004170817024	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	ESTANTE DE ACO 12 PRATELEIRAS, 60 GAVETAS DIM. 0,75 X 0,30 X 2,00 M.		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004170817109	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	ESTANTE DE ACO 12 PRATELEIRAS, 60 GAVETAS DIM. 0,75 X 0,30 X 2,00 M.		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004170817112	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	ESTANTE DE ACO 12 PRATELEIRAS, 60 GAVETAS DIM. 0,75 X 0,30 X 2,00 M.		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004170817115	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	ESTANTE DE ACO 12 PRATELEIRAS, 60 GAVETAS DIM. 0,75 X 0,30 X 2,00 M.		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004170817118	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	ESTANTE DE ACO 12 PRATELEIRAS, 60 GAVETAS DIM. 0,75 X 0,30 X 2,00 M.		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004170817119	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	ESTANTE DE ACO 12 PRATELEIRAS, 60 GAVETAS DIM. 0,75 X 0,30 X 2,00 M.		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004170817121	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	ESTANTE DE ACO 12 PRATELEIRAS, 60 GAVETAS DIM. 0,75 X 0,30 X 2,00 M.		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004170817124	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	ESTANTE DE ACO 12 PRATELEIRAS, 60 GAVETAS DIM. 0,75 X 0,30 X 2,00 M.		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004170817125	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	ESTANTE DE ACO 12 PRATELEIRAS, 60 GAVETAS DIM. 0,75 X 0,30 X 2,00 M.		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004170817127	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	ESTANTE DE ACO 12 PRATELEIRAS, 60 GAVETAS DIM. 0,75 X 0,30 X 2,00 M.		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa

Bens de Pequeno Porte

Id	Localização/ Estação	Descrição do Bem	Observação	Estado de Conservação	Utilidade	Operacional	Concessionária	Status
100004170817128	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	ESTANTE DE ACO 12 PRATELEIRAS, 60 GAVETAS DIM. 0,75 X 0,30 X 2,00 M.		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004170817130	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	ESTANTE DE ACO 12 PRATELEIRAS, 60 GAVETAS DIM. 0,75 X 0,30 X 2,00 M.		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004170817131	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	ESTANTE DE ACO 12 PRATELEIRAS, 60 GAVETAS DIM. 0,75 X 0,30 X 2,00 M.		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004170817132	OFICINA SÃO DIOGO (LEOPOLDINA)	ESTANTE DE ACO 12 PRATELEIRAS, 60 GAVETAS DIM. 0,75 X 0,30 X 2,00 M.		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004170817134	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	ESTANTE DE ACO 12 PRATELEIRAS, 60 GAVETAS DIM. 0,75 X 0,30 X 2,00 M.		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004170817135	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	ESTANTE DE ACO 12 PRATELEIRAS, 60 GAVETAS DIM. 0,75 X 0,30 X 2,00 M.		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004170817151	SEDE/CCO	ARMARIO DE MADEIRA REVESTIDO EM LAMINADO MELAMICO COM 2 PORTAS DIM. 0,80 X 0,50 X 1,60 M		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004170817152	SEDE/CCO	ARMARIO DE MADEIRA REVESTIDO EM LAMINADO MELAMICO COM 2 PORTAS DIM. 0,80 X 0,50 X 1,60 M		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004170817153	SEDE/CCO	ARMARIO DE MADEIRA REVESTIDO EM LAMINADO MELAMICO COM 2 PORTAS DIM. 0,80 X 0,50 X 1,60 M		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004170817154	SEDE/CCO	ARMARIO DE MADEIRA REVESTIDO EM LAMINADO MELAMICO COM 2 PORTAS DIM. 0,80 X 0,50 X 1,60 M		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004170817155	ESTAÇÃO DOM PEDRO II (ESTAÇÃO PRINCIPAL = CENTRAL	ARMARIO DE MADEIRA REVESTIDO EM LAMINADO MELAMICO COM 2 PORTAS DIM. 0,80 X 0,50 X 1,60 M		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004170817156	ESTAÇÃO DOM PEDRO II (ESTAÇÃO PRINCIPAL = CENTRAL	ARMARIO DE MADEIRA REVESTIDO EM LAMINADO MELAMICO COM 2 PORTAS DIM. 0,80 X 0,50 X 1,60 M		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004170817157	ESTAÇÃO DOM PEDRO II (ESTAÇÃO PRINCIPAL = CENTRAL	ARMARIO DE MADEIRA REVESTIDO EM LAMINADO MELAMICO COM 2 PORTAS DIM. 0,80 X 0,50 X 1,60 M		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004170817158	ESTAÇÃO OLINDA	ARMARIO DE MADEIRA REVESTIDO EM LAMINADO MELAMICO COM 2 PORTAS DIM. 0,80 X 0,50 X 1,60 M		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004170817159	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	ARMARIO DE MADEIRA REVESTIDO EM LAMINADO MELAMICO COM 2 PORTAS DIM. 0,80 X 0,50 X 1,60 M		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004170817161	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	ARMARIO DE MADEIRA REVESTIDO EM LAMINADO MELAMICO COM 2 PORTAS DIM. 0,80 X 0,50 X 1,60 M		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004170817162	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	ARMARIO DE MADEIRA REVESTIDO EM LAMINADO MELAMICO COM 2 PORTAS DIM. 0,80 X 0,50 X 1,60 M		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004170817163	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	ARMARIO DE MADEIRA REVESTIDO EM LAMINADO MELAMICO COM 2 PORTAS DIM. 0,80 X 0,50 X 1,60 M		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004170817164	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	ARMARIO DE MADEIRA REVESTIDO EM LAMINADO MELAMICO COM 2 PORTAS DIM. 0,80 X 0,50 X 1,60 M		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004170817165	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	ARMARIO DE MADEIRA REVESTIDO EM LAMINADO MELAMICO COM 2 PORTAS DIM. 0,80 X 0,50 X 1,60 M		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004170817166	ESTAÇÃO DEODORO	ARMARIO DE MADEIRA REVESTIDO EM LAMINADO MELAMICO COM 2 PORTAS DIM. 0,80 X 0,50 X 1,60 M		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004170817175	ESTAÇÃO REALENGO	ARMARIO DE MADEIRA REVESTIDO EM LAMINADO MELAMICO COM 2 PORTAS DIM. 0,80 X 0,50 X 1,60 M		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004170817268	GEMEC - CENTRO DE MANUTENÇÃO MÁQUINAS DIESEL	ARMARIO DE MADEIRA REVESTIDO EM LAMINADO MELAMICO COM 2 PORTAS DIM. 0,80 X 0,50 X 1,60 M		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004170817391	DDO_CAB_06_MIT_6_ABR_6	ARMARIO FAB. SECURIT. DE ACO COM 2 PORTAS DIM. 1,18 X 0,45 X 1,98M.		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004170817411	ESTAÇÃO QUEIMADOS	BALCAO BILHETERIA DE MADEIRA REVESTIDO EM LAMINADO MELAMINICO COM 2 GAVETAS DIM. 1,20 X 0,50 M		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004170817513	GEMEC - CENTRO DE MANUTENÇÃO MÁQUINAS DIESEL	ARQUIVO MATERIAL ACO CARBONO, COM 4 GAVETAS TIPO OFICIO, DIM. 0,50 X 0,70 X 1,30M.		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004170817514	GEMEC - CENTRO DE MANUTENÇÃO MÁQUINAS DIESEL	ARQUIVO MATERIAL ACO CARBONO, COM 4 GAVETAS TIPO OFICIO, DIM. 0,50 X 0,70 X 1,30M.		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004170817536	OFICINA SÃO DIOGO (LEOPOLDINA)	ARQUIVO MATERIAL ACO CARBONO, COM 4 GAVETAS, DIM. 0,50 X 0,70 X 1,40M.		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004170817545	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	ARQUIVO MATERIAL ACO CARBONO, TIPO OFICIO COM 4 GAVETA , DIM. 0,40 X 0,70 X 1,40M.		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004170817578	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	ARQUIVO TIPO CARDEX, MATERIAL ACO CARBONO, COM 4 GAVETAS, DIM. 0,50X0,70X0,70M		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004170817579	ESTAÇÃO QUINTINO	ARQUIVO DE DOC. FAB. COMACO, DE ACO COM 4 GAVETAS		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004170817752	SEDE/CCO	ARMARIO DE MADEIRA REVESTIDO EM LAMINADO MELAMICO COM 2 PORTAS DIM. 0,80 X 0,50 X 1,60 M		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004170817919	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	CADEIRA FIXA REVEST. EM COURVIN COM ESTRUTURA PINTADA E DESLIZADOR		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004170817937	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	CADEIRA FIXA REVEST. EM COURVIN E ESTRUTURA PINTADA.		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004170817978	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	CADEIRA FIXA REVEST. EM COURVIN, ESTRUTURA PINTADA COM DESLIZADOR		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004170818000	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	CADEIRA FIXA REVEST. EM COURVIN, ESTRUTURA PINTADA COM DESLIZADOR		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004170818001	SEDE/CCO	CADEIRA UNIVERSITARIA REVESTIDA EM TECIDO.		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004170818002	SEDE/CCO	CADEIRA UNIVERSITARIA REVESTIDA EM TECIDO.		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004170818437	ESTAÇÃO QUEIMADOS	BALCAO BILHETERIA DE MADEIRA REVESTIDO EM LAMINADO MELAMINICO COM 2 GAVETAS DIM. 1,20 X 0,50 M		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004170818440	ESTAÇÃO AUGUSTO DE VASCONCELOS	BALCAO BILHETERIA DE MADEIRA REVESTIDO EM LAMINADO MELAMINICO COM 2 GAVETAS DIM. 1,20 X 0,50 M		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004170818441	ESTAÇÃO DOM PEDRO II (ESTAÇÃO PRINCIPAL = CENTRAL	BALCAO BILHETERIA DE MADEIRA REVESTIDO EM LAMINADO MELAMINICO COM 2 GAVETAS DIM. 1,20 X 0,50 M		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004170818442	ESTAÇÃO MADUREIRA	BALCAO BILHETERIA DE MADEIRA REVESTIDO EM LAMINADO MELAMINICO COM 2 GAVETAS DIM. 1,20 X 0,50 M		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004170818568	ESTAÇÃO MAGALHÃES BASTOS	BALCAO BILHETERIA DE MADEIRA REVESTIDO EM LAMINADO MELAMINICO COM 2 GAVETAS DIM. 1,20 X 0,50 M		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004170818862	ESTAÇÃO QUEIMADOS	BALCAO BILHETERIA DE MADEIRA REVESTIDO EM LAMINADO MELAMINICO COM 2 GAVETAS DIM. 1,20 X 0,50 M		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004170820499	SEDE/CCO	CADEIRA GIRATORIA REVEST. EM TECIDO COM BRACOS, RODIZIOS E ESTRUTURA PINTADA.	está com a plaqueta do Senac 87309	Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004170820500	SEDE/CCO	CADEIRA GIRATORIA REVEST. EM TECIDO COM BRACOS, RODIZIOS E ESTRUTURA PINTADA.	está com a plaqueta do Senac 87309	Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004170820639	ESTAÇÃO AUSTIN	BALCAO BILHETERIA DE MADEIRA REVESTIDO EM LAMINADO MELAMINICO COM 2 GAVETAS DIM. 1,20 X 0,50 M		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004170820976	ESTAÇÃO MADUREIRA	BALCAO BILHETERIA DE MADEIRA REVESTIDO EM LAMINADO MELAMINICO COM 2 GAVETAS DIM. 1,20 X 0,50 M		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004170820977	ESTAÇÃO MADUREIRA	BALCAO BILHETERIA DE MADEIRA REVESTIDO EM LAMINADO MELAMINICO COM 2 GAVETAS DIM. 1,20 X 0,50 M		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004170821310	ESTAÇÃO AUSTIN	BALCAO BILHETERIA DE MADEIRA REVESTIDO EM LAMINADO MELAMINICO COM 2 GAVETAS DIM. 1,20 X 0,50 M		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004170821347	ESTAÇÃO AUSTIN	BALCAO BILHETERIA DE MADEIRA REVESTIDO EM LAMINADO MELAMINICO COM 2 GAVETAS DIM. 1,20 X 0,50 M		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004170822794	ESTAÇÃO MADUREIRA	BALCAO BILHETERIA DE FIBRA COM 1 GAVETA DIM. 0,90 X 0,30 M		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa

Bens de Pequeno Porte

Id	Localização/ Estação	Descrição do Bem	Observação	Estado de Conservação	Uso/Intensidade	Operacional	Concessionária	Status
100004170823893	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	ESTANTE MATERIAL ACO CARBONO COM 6 PRATELEIRAS DIM. 0,90 X 0,60 X 2,00M		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de banca
100004170823894	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	ESTANTE MATERIAL ACO CARBONO COM 6 PRATELEIRAS DIM. 0,90 X 0,60 X 2,00 M		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de banca
100004170823895	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	ESTANTE MATERIAL ACO CARBONO, PERFIL EM L DIM. 2 X 2 POL., COM 4 PRATELEIRAS, DIM. 1000 X 600 X 2000MM		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de banca
100004170823896	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	ESTANTE MATERIAL ACO CARBONO COM 6 PRATELEIRAS DIM. 0,90 X 0,60 X 2,00 M		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de banca
100004170823897	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	ESTANTE MATERIAL ACO CARBONO, PERFIL EM L DIM. 2 X 2 POL., COM 4 PRATELEIRAS, DIM. 1000 X 600 X 2000MM		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de banca
100004170823898	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	ESTANTE MATERIAL ACO CARBONO, PERFIL EM L DIM. 2 X 2 POL., COM 4 PRATELEIRAS, DIM. 1000 X 600 X 2000MM		Péssimo	Supervia	Não		Em análise de banca
100004170824632	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	ESTANTE MATERIAL ACO CARBONO, PERFIL EM L DIM. 2 X 2 POL., COM 4 PRATELEIRAS, DIM. 1000 X 600 X 2000MM		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de banca
100004170824633	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	ESTANTE MATERIAL ACO CARBONO, PERFIL EM L DIM. 2 X 2 POL., COM 4 PRATELEIRAS, DIM. 1000 X 600 X 2000MM		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de banca
100004170824634	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	ESTANTE MATERIAL ACO CARBONO, PERFIL EM L DIM. 2 X 2 POL., COM 4 PRATELEIRAS, DIM. 1000 X 600 X 2000MM		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de banca
100004170824635	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	ESTANTE MATERIAL ACO CARBONO, PERFIL EM L DIM. 2 X 2 POL., COM 4 PRATELEIRAS, DIM. 1000 X 600 X 2000MM		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de banca
100004170824636	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	ESTANTE MATERIAL ACO CARBONO COM 6 PRATELEIRAS DIM. 0,90 X 0,60 X 2,00M		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de banca
100004170824637	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	ESTANTE MATERIAL ACO CARBONO COM 6 PRATELEIRAS DIM. 0,90 X 0,60 X 2,00 M		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de banca
100004170824638	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	ESTANTE MATERIAL ACO CARBONO, PERFIL EM L DIM. 2 X 2 POL., COM 4 PRATELEIRAS, DIM. 1000 X 600 X 2000MM		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de banca
100004170824639	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	ESTANTE MATERIAL ACO CARBONO, PERFIL EM L DIM. 2 X 2 POL., COM 4 PRATELEIRAS, DIM. 1000 X 600 X 2000MM		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de banca
100004170824640	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	ESTANTE MATERIAL ACO CARBONO COM 6 PRATELEIRAS DIM. 0,90 X 0,60 X 2,00 M		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de banca
100004170824641	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	ESTANTE MATERIAL ACO CARBONO, PERFIL EM L DIM. 2 X 2 POL., COM 4 PRATELEIRAS, DIM. 1000 X 600 X 2000MM		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de banca
100004170824642	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	ESTANTE MATERIAL ACO CARBONO, PERFIL EM L DIM. 2 X 2 POL., COM 4 PRATELEIRAS, DIM. 1000 X 600 X 2000MM		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de banca
100004200000941	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	MICROCOMPUTADOR FAB: TECH TOOL, PROCESSADOR: INTEL PENTIUM 4, 2,40 GHZ, HD: 40 GB, MEMORIA: 1,00 GB, C/TECLADO, C/MOUSE, DRIVE 3 1/2	não foi autorizada a inspeção para retirada da configuração	Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de banca
100004200000942	SEDE/CCO	MONITOR FAB: SAMSUNG, MOD: SYNC MASTER 591V, N/S: L15H0XB/Y412153R TELA DE VIDEO DE 14 POL.		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de banca
100004200000956	SEDE/CCO	MICROCOMPUTADOR FAB: TECHTOOL, PROCESSADOR: INTEL PENTIUM 4, 2,40 GHZ, HD: 40 GB, MEMORIA: 512 MB, C/TECLADO, C/MOUSE, DRIVE 3 1/2	não foi autorizada a inspeção	Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de banca
100004200000957	SEDE/CCO	MONITOR FAB: SAMSUNG, MOD: SYNC MASTER 550V, N/S: DT15H0XANA04813 VIDEO TELA DE 14 POL.		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de banca
100004200000958	SEDE/CCO	MONITOR FAB: SAMSUNG, MOD: SYNC MASTER 591V, N/S: LE15H0XAX903301V VIDEO TELA DE 14 POL.		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de banca
100004200000963	SEDE/CCO	MICROCOMPUTADOR FAB: TECHTOOL, N/S: 1134200 PROCESSADOR: INTEL PENTIUM II, C/TECLADO, C/MOUSE, DRIVE 3 1/2	não foi autorizada a inspeção	Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de banca
100004200000964	SEDE/CCO	MONITOR FAB: SAMSUNG, MOD: SYNC MASTER 410B, N/S: HXAJB02153 VIDEO TELA DE 14 POL.		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de banca
100004200000954	SEDE/CCO	MICROCOMPUTADOR FAB: TECHTOOL, PROCESSADOR: INTEL PENTIUM II, C/TECLADO, C/MOUSE, DRIVE 3 1/2		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de banca
100004200000978	ESTÇÃO DUQUE DE CAXIAS	CPU FAB: TECHTOOL, N/S: 00082547 C/TECLADO, C/MOUSE, DRIVE 3 1/2 EQUIPAMENTO MONTADO		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de banca
1000043000008519	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	FONTE DE ALIMENTACAO FAB: DAWER, MOD: FSCC 30050, N/S: 07739 9 BORNES 8 CHAVES SELETORAS 2 DISPLAYS TAG: 08515		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de banca
1000043000008535	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	AMPERIMENTO FAB: YOKOGAWA, MOD: FPM -2F, N/S: 10K313 VOLTS CONTINUO DE ESCALA 0 A 2		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de banca
1000043000009841	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	MORSA NUMERO 4		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de banca
1000043000009842	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	MORSA NUMERO 6		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de banca
1000043000009912	OFICINA SÃO DIOGO (LEOPOLDINA)	LAVADORA DE ALTA PRESSAO FAB: KARCHER, MOD: HDS 800, N/S: 6941028 (DESATIVADA) .		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de banca
1000043000009948	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	MAQUINA DE TESTE PARA CAPACIDADE DOS COMPRESSORES FAB: FREIOS KNORR, MATERIAL ACO CARBONO CAPACIDADE DE MEDICAO 14 BAR DIM. 1400 X 1100 X 1400 MM		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de banca
1000043000009949	OFICINA SÃO DIOGO (LEOPOLDINA)	GUINCHO MECANICO DIAM. DO TAMBOR 300 X 400MM, ACIONAMENTO POR MOTOR ELETRICO DE 15 CV E 1160 RMP.		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de banca
1000043000009956	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	MORSA NUMERO 6		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de banca
1000043000010015	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	RETIFICADOR DE SOLDA FAB: EUTECTIC, CAPACIDADE 600 A.		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de banca
100004300012174	ESTÇÃO THOMAZ COELHO	CLAVICULARIO MATERIAL DE ALUMINIO COM 1 PORTA COM VIDRO DIM 0,30 X 0,30 X 0,05 M		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de banca
100004352801039	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	CARRINHO PORTA FERRAMENTAS FAB: CMB, MATERIAL ACO CARBONO, COM 6 GAVETAS, 1 PORTA E RODIZIOS, DIM. 1100 X 600 X 900MM.		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de banca
100004352801829	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	CARRINHO PORTA FERRAMENTAS, MATERIAL ACO CARBONO, COM 1 ABA, 2 PLANOS E 1 GAVETA, DIM. 520X700X950MM		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de banca
100004353801888	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	PALETEIRA HIDRAULICA FAB: PALETRANS, CAPACIDADE 2000KG		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de banca
100004370411663	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	TESOURA MANUAL PARA CORTE DE CHAPA FAB: SOMAR, MOD: 5, CAPACIDADE 5 MM.	Dispensado de vistoria. Dados oriundos do Sispro. Estado de conservação estipulado como bom	Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de banca
100004370413205	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	MORSA NUMERO 8	Dispensado de vistoria. Dados oriundos do Sispro. Estado de conservação estipulado como bom	Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de banca
100004370802045	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	CARRINHO DE MANUTENCAO FAB: GEDORE, MOD: 1580, MATERIAL ACO CARBONO, 5 GAVETAS, DIM 600 X 400 MM.		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de banca
100004370822789	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	CARRINHO ACO CARBONO COM 4 RODAS		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de banca
100004370824418	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	AMPERIMENTO FAB: WESTON, MOD: 904, N/S: 9804 IMPEDANCE 0HMS 60		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de banca
1000045000006880	ESTÇÃO DEODORO	TELEVISOR FAB: PHILCO, MOD: REAL FLAT, 21 POLEGADAS		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de banca
1000045000006979	OFICINA SÃO DIOGO (LEOPOLDINA)	VENTILADOR DE PAREDE FAB: LOREN SID, DIAMETRO 0,40 M.		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de banca
100004500007007	OFICINA SÃO DIOGO (LEOPOLDINA)	VENTILADOR DE PAREDE FAB: LOREN SID, DIAM. 0,60 M.		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de banca
100004500007013	OFICINA SÃO DIOGO (LEOPOLDINA)	VENTILADOR DE PAREDE FAB: LOREN SID, DIAMETRO 0,50 M.		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de banca
100004500007019	OFICINA SÃO DIOGO (LEOPOLDINA)	VENTILADOR DE PAREDE FAB: LOREN SID, DIAMETRO 0,50 M.		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de banca
100004500007025	SEDE/CCO	VENTILADOR DE PEDESTAL FAB: ROMANO, MOD: 1101, N/S: 5857 DIAM. 0,60M.		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de banca
100004500007031	OFICINA SÃO DIOGO (LEOPOLDINA)	VENTILADOR FAB: LOREN SID,		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de banca
100004500007037	OFICINA SÃO DIOGO (LEOPOLDINA)	VENTILADOR DE PAREDE FAB: LOREN SID, DIAMETRO 0,50 M.		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de banca

Bens de Pequeno Porte

NR	Localização/ Estação	Descrição do Bem	Observação	Estado de Conservação	Utensores	Operacional	Concessionária	STATUS
100004500007043	OFICINA SÃO DIOGO (LEOPOLDINA)	VENTILADOR DE PAREDE FAB: LOREN SID, DIAMETRO 0,50 M.		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004500007049	CASA DE TURMA E. NOVO	VENTILADOR FAB: VENTISOL, MOD: VOP 60 CM, N/S: LFRN1508 TIPO: 1/4CV POTENCIA 200 WATS 1300RPM		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004500007055	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DECODORO	VENTILADOR FAB: ARGE, TIPO PAREDE, DIAM. 0,40M		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004500007067	OFICINA SÃO DIOGO (LEOPOLDINA)	VENTILADOR DE PAREDE FAB: LOREN SID, DIAMETRO 0,50 M.		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004500007073	CASA DE TURMA SANTA CRUZ (REALENGO)	VENTILADOR FAB: VENTISOL, MOD: VOP 60 CM, TIPO: 1/4CV POTENCIA 200 WATS 1300RPM		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004500007090	GEMEC - CENTRO DE MANUTENÇÃO MÁQUINAS DIESEL	VENTILADOR DE PAREDE FAB: ARGE, DIAMETRO 0,50 M.		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004500007136	ESTAÇÃO DOM PEDRO II (ESTAÇÃO PRINCIPAL = CENTRAL	VENTILADOR DE PAREDE FAB: ARGE, DIAMETRO 0,50 M.		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004500007142	ESTAÇÃO DOM PEDRO II (ESTAÇÃO PRINCIPAL = CENTRAL	VENTILADOR FAB: VENTISOL,		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004500007163	GEMEC - CENTRO DE MANUTENÇÃO MÁQUINAS DIESEL	VENTILADOR DE PAREDE FAB: ARGE, DIAMETRO 0,50 M.		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004500007173	SEDE/CCO	VENTILADOR DE PEDESTAL FAB: VENTISILVA, DIAM. 0,60M.		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004500007204	ESTAÇÃO DOM PEDRO II (ESTAÇÃO PRINCIPAL = CENTRAL	VENTILADOR DE PAREDE FAB: ARGE, DIAMETRO 0,50 M.		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004500007212	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DECODORO	VENTILADOR FAB: ARGE, TIPO PAREDE, DIAM. 0,40M		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004500007261	OFICINA SÃO DIOGO (LEOPOLDINA)	VENTILADOR DE PAREDE FAB: LOREN SID, DIAMETRO 0,40 M.		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004500007268	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DECODORO	VENTILADOR FAB: ARGE, TIPO PAREDE, DIAM. 0,40M		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004500007277	OFICINA SÃO DIOGO (LEOPOLDINA)	VENTILADOR DE PAREDE FAB: LOREN SID, DIAMETRO 0,50 M.		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004500007285	OFICINA SÃO DIOGO (LEOPOLDINA)	VENTILADOR DE PAREDE FAB: LOREN SID, DIAMETRO 0,50 M.		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004500011249	ESTAÇÃO DECODORO	TELEVISOR FAB: PHILCO, MOD: REAL FLAT, 21 POLEGADAS		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004500011325	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DECODORO	AR CONDICIONADO FAB: SPRINGER, MOD: MINIMAX, CAPACIDADE 18000 BTU		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004500013230	ESTAÇÃO CASCADURA	BEBEDOURO FAB: GELAGUA, PARA RESERVATORIO PLASTICO, CAP. 20 LITROS COM 2 SAIDAS		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004500013273	GEMEC - CENTRO DE MANUTENÇÃO MÁQUINAS DIESEL	AR CONDICIONADO FAB: SPRINGER, MOD: INNOVARE, CAPACIDADE: 21000 BTU.		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004500013386	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DECODORO	BEBEDOURO FAB: MASTERFRIO, MOD: ICY, PARA RESERVATORIO PLASTICO, CAP. 20 LITROS COM 2 SAIDAS		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004500013442	ESTAÇÃO QUINTINO	BEBEDOR GARRAFAO 20 L.		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004500013443	ESTAÇÃO JAPERI	PURIFICADOR FAB: LATINA, MOD: PA4.0.		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004500013484	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DECODORO	BEBEDOURO FAB: MASTER FRIO, MOD: ICY, PARA RESERVATORIO PLASTICO, CAP. 20 LITROS COM 2 SAIDAS		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004500013528	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DECODORO	BEBEDOURO FAB: MASTER FRIO, MOD: ICY, PARA RESERVATORIO PLASTICO, CAP. 20 LITROS COM 2 SAIDAS		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004500013531	ESTAÇÃO DUQUE DE CAXIAS	PURIFICADOR DE AGUA FAB: LATINA, MOD: PA 4.0, COM 2 SAIDAS		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004500013536	ESTAÇÃO JAPERI	PURIFICADOR DE AGUA FAB: LATINA, MOD: PA4.0, COM 2 SAIDAS		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004500013612	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DECODORO	FRIGOBAR FAB: CONSUL COMPACTO 120, MOD: CRT12CBANA, N/S: JH0044944 120 LITROS		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004500013640	SEDE/CCO	CADEIRA FIXA REVEST. EM TECIDO COM BRACOS E ESTRUTURA CROMADA		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004500013744	ESTAÇÃO SÃO FRANCISCO XAVIER	BEBEDOURO FAB: GELAGUA, PARA RESERVATORIO PLASTICO, CAP. 20 LITROS COM 2 SAIDAS		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004500013771	GEMEC - CENTRO DE MANUTENÇÃO MÁQUINAS DIESEL	VENTILADOR DE PEDESTAL FAB: TUFAO, MOD: TUFAO 50/60, N/S: 02/08 DIAM. 0,60M		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004500013783	ESTAÇÃO ENGENHEIRO PEDREIRA	BEBEDOURO FAB: GELAGUA, PARA RESERVATORIO PLASTICO, CAP. 20 LITROS COM 2 SAIDAS		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004500013822	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DECODORO	BEBEDOURO FAB: MASTERFRIO, MOD: ICY IN GR, N/S: 79379 PARA RESERVATORIO PLASTICO, CAP. 20 LITROS COM 2 SAIDAS		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004500013837	ESTAÇÃO COMENDADOR SOARES	PURIFICADOR DE AGUA FAB: LATINA, MOD: PA4.0, COM 2 SAIDA		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004500013913	ESTAÇÃO CORDOVIL	PURIFICADOR DE AGUA FAB: LATINA, MOD: PA4.0, COM 2 SAIDAS		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004500014249	ESTAÇÃO BELFORD ROXO	FRIGOBAR FAB: CONSUL COMPACTO, MOD: CRT120BANA, N/S: JF0005161 120 LITROS		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004500014254	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DECODORO	AR CONDICIONADO FAB: SPRINGER, MOD: MINIMAXI, CAP. 18000 BTUS		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004500014501	ESTAÇÃO ANCHIETA	MICRO-ONDAS FAB: PANASONIC, MOD: PICCOLO.		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004500014841	ESTAÇÃO DECODORO	BEBEDOURO FAB: MASTERFRIO, PARA RESERVATORIO PLASTICO, CAP. 20 LITROS COM 2 SAIDAS		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004500014861	GEMEC - CENTRO DE MANUTENÇÃO MÁQUINAS DIESEL	FRIGOBAR FAB: CONSUL, MOD: TOP,		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004552800785	OFICINA SÃO DIOGO (LEOPOLDINA)	BEBEDOR GARRAFAO 20 L, 2 SAIDAS.		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004570808390	ESTAÇÃO DOM PEDRO II (ESTAÇÃO PRINCIPAL = CENTRAL	AR CONDICIONADO FAB: LG, MOD: GOLD, CAPACIDADE: 9000 BTU 7500 BTUS		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004570811225	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DECODORO	BEBEDOURO FAB: MASTER FRIO, MOD: ICY EL BR, N/S: IE8916 PARA RESERVATORIO PLASTICO, CAP. 20 LITROS COM 2 SAIDAS		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004570813696	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DECODORO	AR CONDICIONADO FAB: SPRINGER CARRIER, MOD: -INNOVARE, CAP. 18000 BTUS		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004570813697	ESTAÇÃO DECODORO	AR CONDICIONADO FAB: SPRINGER, MOD: MINIMAX, CAP. 18000 BTUS		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004570813698	OFICINA SÃO DIOGO (LEOPOLDINA)	AR CONDICIONADO FAB: SPRINGER CARRIER, CAP. 18000 BTUS		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004570823652	ESTAÇÃO JAPERI	BEBEDOURO FAB: MASTER FRIO, MOD: ICY, N/S: 91478 PARA RESERVATORIO PLASTICO, CAP. 20 LITROS COM 2 SAIDAS		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004570823625	ESTAÇÃO TRAGEM	BEBEDOURO FAB: ESMALTEC GELAGUA, PARA RESERVATORIO PLASTICO, CAP. 20 LITROS COM 2 SAIDAS		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004570824363	ESTAÇÃO ENGENHO DE DENTRO	BEBEDOURO FAB: LATINA, MOD: FULLRANGE, PARA RESERVATORIO PLASTICO, CAP. 20 LITROS COM 2 SAIDAS		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004570824366	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DECODORO	BEBEDOURO FAB: MASTERFRIO, MOD: ICY ELETRONIC, N/S: 30319 PARA RESERVATORIO PLASTICO, CAP. 20 LITROS COM 2 SAIDAS		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004570824377	SS AUSTIN - SSAT	BEBEDOR DE GARRAFAO FAB: ESMALTEC, 20 L, 2 SAIDAS		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004570824378	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DECODORO	BEBEDOURO FAB: ESMALTEC GELAGUA, PARA RESERVATORIO PLASTICO, CAP. 20 LITROS COM 2 SAIDAS		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa

Bens de Pequeno Porte

Id	Localização: Estação	Descrição do Bem	Observação	Estado de Conservação	Utenso:	Operacional :	Concessionária	STATUS
100004570824379	ESTAÇÃO CAMPOS ELÍSEOS	BEBEDOURO FAB: ESMALTEC GELAGUA, PARA RESERVATORIO PLASTICO, CAP. 20 LITROS COM 2 SAIDAS		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004570824380	ESTAÇÃO CAMPOS ELÍSEOS	BEBEDOURO FAB: ESMALTEC GELAGUA, PARA RESERVATORIO PLASTICO, CAP. 20 LITROS COM 2 SAIDAS		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004570824382	ESTAÇÃO TRAGEM	BEBEDOURO FAB: ESMALTEC GELAGUA, PARA RESERVATORIO PLASTICO, CAP. 20 LITROS COM 2 SAIDAS		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004570824383	ESTAÇÃO GRAMACHO	BEBEDOURO FAB: ESMALTEC GELAGUA, PARA RESERVATORIO PLASTICO, CAP. 20 LITROS COM 2 SAIDAS		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004570824384	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DECODORO	BEBEDOURO FAB: ESMALTEC GELAGUA, PARA RESERVATORIO PLASTICO, CAP. 20 LITROS COM 2 SAIDAS, (NAFA 2 000849)		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004570824385	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DECODORO	BEBEDOURO FAB: ESMATEC, MOD: GELAGUA, TIPO RESERVATORIO, CAP: 20 LTS		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004570824982	OFICINA SÃO DIOGO (LEOPOLDINA)	VENTILADOR DE PAREDE FAB: LOREN SID, DIAMETRO 0,50 M.		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100040053800626	ESTAÇÃO PRESIDENTE JUSCELINO	COFRE MATERIAL DE ACO CARBONO DIM 0,40 X 0,40 X 0,60 M		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100040053800627	ESTAÇÃO SAMPÃO	COFRE DE ACO COM 1 PORTA DIM. 0,45 X 0,40 X 1,00 M		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100040053800628	ESTAÇÃO MARACANÃ	COFRE DE ACO COM 1 PORTA DIM. 0,45 X 0,40 X 1,00 M		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100040053800630	ESTAÇÃO DUQUE DE CAXIAS	COFRE DE ACO, COM 1 PORTA, DIM. 0,33X0,33X0,40M		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100040053800636	ESTAÇÃO TRIAGEM	COFRE DE ACO COM 1 PORTA, DIM. 0,45X0,35X0,60M		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100040070804618	ESTAÇÃO MÊER	COFRE DE ACO COM 1 PORTA DIM. 0,45 X 0,40 X 1,00 M		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100040070804736	ESTAÇÃO PARACAMBI	COFRE DE ACO COM 1 PORTA DIM. 0,45 X 0,40 X 1,00 M		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100040070804737	ESTAÇÃO ENGENHEIRO PEDREIRA	COFRE DE ACO COM 1 PORTA DIM. 0,45 X 0,40 X 1,00 M		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100040070804738	ESTAÇÃO OSVALDO CRUZ	COFRE FAB: N, MOD: N, N/S: N DE ACO COM 1 PORTA DIM. 0,45 X 0,40 X 1,00 M		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100040070804739	ESTAÇÃO ANCHIETA	COFRE DE ACO COM 1 PORTA DIM. 0,45 X 0,40 X 1,00 M		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100040070804740	ESTAÇÃO LAGES	COFRE DE ACO COM 1 PORTA DIM. 0,45 X 0,40 X 1,00 M		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100040070804741	ESTAÇÃO ENGENHEIRO PEDREIRA	COFRE DE ACO COM 1 PORTA DIM. 0,45 X 0,40 X 1,00 M		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100040070804907	ESTAÇÃO NOVA IGUAÇU	COFRE DE ACO DIM. 0,40 X 0,40 X 1,00 M		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100040070806095	ESTAÇÃO ENGENHO NOVO	COFRE DE ACO COM 1 PORTA DIM. 0,45 X 0,40 X 1,00 M		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100040070821102	ESTAÇÃO VILA MILITAR	COFRE DE ACO CARBONO COM 1 PORTA, DIM. 0,45X0,40X1,00M		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100040070821123	ESTAÇÃO BENTO RIBEIRO	COFRE DE ACO COM 1 PORTA DIM. 0,45 X 0,40 X 1,00 M		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100040070821139	ESTAÇÃO MESQUITA	COFRE MATERIAL DE ACO CARBONO COM 1 PORTA DIM 0,50 X 0,50 X 0,70 M		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100040070821207	ESTAÇÃO AUSTIN	COFRE MATERIAL DE ACO CARBONO COM 2 PORTAS DIM 0,40 X 0,40 0,60 M		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100040070821210	ESTAÇÃO JARDIM PRIMAVERA	COFRE DE ACO, DIM. 0,40 X 0,40 X 0,30 M		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100040070821231	ESTAÇÃO QUEIMADOS	COFRE MATERIAL DE ACO CARBONO COM 2 PORTAS DIM 0,40 X 0,40 X 60 M		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100040070821240	ESTAÇÃO MÊER	COFRE FAB: N, MOD: N, N/S: N DE ACO COM 1 PORTA DIM. 0,45 X 0,40 X 1,00 M		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100040070821243	ESTAÇÃO BENTO RIBEIRO	COFRE DE ACO COM 1 PORTA DIM. 0,45 X 0,40 X 1,00 M		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100040070821282	ESTAÇÃO TRIAGEM	COFRE DE ACO COM 1 PORTA, DIM. 0,45X0,40X1,00M		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100040070821283	ESTAÇÃO CAMPOS ELÍSEOS	COFRE DE ACO COM, 1 PORTA, DIM. 0,45X0,40X1,00M		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
200004100009319	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DECODORO	ESTANTE MATERIAL ACO CARBONO COM 6 PRATELEIRAS DIM. 0,90 X 0,60 X 2,00M		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
200004100009339	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DECODORO	ESTANTE MATERIAL ACO CARBONO COM 6 PRATELEIRAS DIM. 0,90 X 0,60 X 2,00 M		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
200004100009343	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DECODORO	ESTANTE MATERIAL ACO CARBONO COM 6 PRATELEIRAS DIM. 0,90 X 0,60 X 2,00 M		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
200004100009344	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DECODORO	ESTANTE MATERIAL ACO CARBONO COM 6 PRATELEIRAS DIM. 0,90 X 0,60 X 2,00 M		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
200004100009345	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DECODORO	ESTANTE MATERIAL ACO CARBONO COM 6 PRATELEIRAS DIM. 0,90 X 0,60 X 2,00 M		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
200004100009346	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DECODORO	ESTANTE MATERIAL ACO CARBONO COM 6 PRATELEIRAS DIM. 0,90 X 0,60 X 2,00 M		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
200004100009347	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DECODORO	ESTANTE MATERIAL ACO CARBONO COM 6 PRATELEIRAS DIM. 0,90 X 0,60 X 2,00 M		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
200004100009348	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DECODORO	ESTANTE MATERIAL ACO CARBONO COM 6 PRATELEIRAS DIM. 0,90 X 0,60 X 2,00 M		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
200004100009349	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DECODORO	ESTANTE MATERIAL ACO CARBONO COM 6 PRATELEIRAS DIM. 0,90 X 0,60 X 2,00 M		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
200004100009350	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DECODORO	ESTANTE MATERIAL ACO CARBONO COM 6 PRATELEIRAS DIM. 0,90 X 0,60 X 2,00M		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
200004100009351	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DECODORO	ESTANTE MATERIAL ACO CARBONO COM 6 PRATELEIRAS DIM. 0,90 X 0,60 X 2,00M.		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
200004100009352	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DECODORO	ESTANTE MATERIAL ACO CARBONO COM 6 PRATELEIRAS DIM. 0,90 X 0,60 X 2,00M.		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
200004100009353	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DECODORO	ESTANTE MATERIAL ACO CARBONO COM 6 PRATELEIRAS DIM. 0,90 X 0,60 X 2,00M		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
200004100009354	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DECODORO	ESTANTE MATERIAL ACO CARBONO COM 6 PRATELEIRAS DIM. 0,90 X 0,60 X 2,00M.		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
200004100009355	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DECODORO	ESTANTE MATERIAL ACO CARBONO COM 6 PRATELEIRAS DIM. 0,90 X 0,60 X 2,00 M		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
200004100009356	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DECODORO	ESTANTE MATERIAL ACO CARBONO COM 6 PRATELEIRAS DIM. 0,90 X 0,60 X 2,00M.		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
200004100009357	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DECODORO	ESTANTE MATERIAL ACO CARBONO COM 6 PRATELEIRAS DIM. 0,90 X 0,60 X 2,00M.		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
200004100009358	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DECODORO	ESTANTE MATERIAL ACO CARBONO COM 6 PRATELEIRAS DIM. 0,90 X 0,60 X 2,00M.		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
200004100009359	ESTAÇÃO DECODORO	ESTANTE MATERIAL ACO CARBONO COM 6 PRATELEIRAS DIM. 0,90 X 0,60 X 2,00M		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
200004100009360	ESTAÇÃO DECODORO	ESTANTE MATERIAL ACO CARBONO COM 6 PRATELEIRAS DIM. 0,90 X 0,60 X 2,00M		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
200004100009361	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DECODORO	ESTANTE MATERIAL ACO CARBONO COM 6 PRATELEIRAS DIM. 0,90 X 0,60 X 2,00M		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa

Bens de Pequeno Porte

NR	Localização/ Estação	Descrição do Bem	Observação	Estado de Conservação	Utilizadora	Operacional	Concessionária	STATUS
20000410009362	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DECODORO	ESTANTE MATERIAL ACO CARBONO COM 6 PRATELEIRAS DIM. 0,90 X 0,60 X 2,00M		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
20000410009363	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DECODORO	ESTANTE MATERIAL ACO CARBONO COM 6 PRATELEIRAS DIM. 0,90 X 0,60 X 2,00M.		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
20000430009870	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DECODORO	CARRINHO DE MANUTENCAO FAB: GEDORE, MOD: 1580, MATERIAL ACO CARBONO, 5 GAVETAS, DIM 600 X 400 MM.		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
20000430009945	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DECODORO	BANCADA DE TESTE DE COMPRESSOR MATERIAL ACO CARBONO PERFIL EM L DE 3 X 3 POL, COMPOSTA DE 1 CILINDRO HORIZONTAL DE 500 X 1600 MM CAP. 200 KGf/cm3, 1 MOTOR ELÉTRICO DE 15 CV E 1580 RPM E 1 COMPRESSOR DE AR CAP. 200		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
20000430009947	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DECODORO	BANCADA DE TESTE DE COMPRESSOR MATERIAL ACO CARBONO PERFIL EM L DE 3 X 3 POL, COMPOSTA DE 1 CILINDRO HORIZONTAL DE 500 X 1600 MM CAP. 200 KGf/cm3 E 1 MOTOR ELÉTRICO DE 15 CV E 1580 RPM, DIM. 1400 X 850 X 850 MM		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
20000430009960	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DECODORO	BANCADA PARA TESTE DE CER (SIMULACAO PAINEL DE CONTROLE VAGÕES DE TRENS ELÉTRICOS), FABRICAÇÃO PRÓPRIA, MATERIAL ACO CARBONO, COM 2 PORTAS, 1 VELOCÍMETRO ANALÓGICO 0/600KM/H, 25 CHAVES SELETORAS, 20 LÂMPADAS		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
200004500006125	ESTAÇÃO SANTA CRUZ	ESTACAO DE RADIO FIXA FAB: TELEFUNK, COM FONTE DE ALIMENTACAO FAB: TELEFUNKEN MOD. FTA-177		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
200004500006126	ESTAÇÃO BELFORD ROXO	ESTACAO DE RADIO FIXA FAB: TELTRONIC, MOD: MDT-400.		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004352801058	Sem Localização	ESCALA DE ACABAMENTO FOSCO CX 43	"Dispensado de vistoria. Dados oriundos do Sispro. Estado de conservação estipulado como bom"	Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004352801059	Sem Localização	ESCALA DE ACABAMENTO FOSCO CX 44	"Dispensado de vistoria. Dados oriundos do Sispro. Estado de conservação estipulado como bom"	Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004353801777	Sem Localização	ALAVANCA	"Dispensado de vistoria. Dados oriundos do Sispro. Estado de conservação estipulado como bom"	Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004353801778	Sem Localização	ALAVANCA	"Dispensado de vistoria. Dados oriundos do Sispro. Estado de conservação estipulado como bom"	Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004353801779	Sem Localização	ALAVANCA	"Dispensado de vistoria. Dados oriundos do Sispro. Estado de conservação estipulado como bom"	Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004353801780	Sem Localização	ALAVANCA	"Dispensado de vistoria. Dados oriundos do Sispro. Estado de conservação estipulado como bom"	Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004353801781	Sem Localização	ALAVANCA	"Dispensado de vistoria. Dados oriundos do Sispro. Estado de conservação estipulado como bom"	Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004353801782	Sem Localização	ALAVANCA	"Dispensado de vistoria. Dados oriundos do Sispro. Estado de conservação estipulado como bom"	Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004353801783	Sem Localização	ALAVANCA	"Dispensado de vistoria. Dados oriundos do Sispro. Estado de conservação estipulado como bom"	Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004353801784	Sem Localização	ALAVANCA	"Dispensado de vistoria. Dados oriundos do Sispro. Estado de conservação estipulado como bom"	Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004353801785	Sem Localização	ALAVANCA	"Dispensado de vistoria. Dados oriundos do Sispro. Estado de conservação estipulado como bom"	Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004353801786	Sem Localização	ALAVANCA TIPO CLINHA	"Dispensado de vistoria. Dados oriundos do Sispro. Estado de conservação estipulado como bom"	Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004353801787	Sem Localização	ALAVANCA TIPO CLINHA	"Dispensado de vistoria. Dados oriundos do Sispro. Estado de conservação estipulado como bom"	Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004353801788	Sem Localização	ALAVANCA TIPO CLINHA	"Dispensado de vistoria. Dados oriundos do Sispro. Estado de conservação estipulado como bom"	Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004353801789	Sem Localização	ALAVANCA TIPO CLINHA	"Dispensado de vistoria. Dados oriundos do Sispro. Estado de conservação estipulado como bom"	Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004353801790	Sem Localização	ALAVANCA TIPO CLINHA	"Dispensado de vistoria. Dados oriundos do Sispro. Estado de conservação estipulado como bom"	Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004353801791	Sem Localização	ALAVANCA TIPO CLINHA	"Dispensado de vistoria. Dados oriundos do Sispro. Estado de conservação estipulado como bom"	Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004353801792	Sem Localização	ALAVANCA TIPO CLINHA	"Dispensado de vistoria. Dados oriundos do Sispro. Estado de conservação estipulado como bom"	Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004353801793	Sem Localização	ALAVANCA TIPO CLINHA	"Dispensado de vistoria. Dados oriundos do Sispro. Estado de conservação estipulado como bom"	Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004353801794	Sem Localização	ALAVANCA TIPO CLINHA	"Dispensado de vistoria. Dados oriundos do Sispro. Estado de conservação estipulado como bom"	Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004353801795	Sem Localização	ALAVANCA TIPO CLINHA	"Dispensado de vistoria. Dados oriundos do Sispro. Estado de conservação estipulado como bom"	Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004353801796	Sem Localização	ALAVANCA TIPO CLINHA	"Dispensado de vistoria. Dados oriundos do Sispro. Estado de conservação estipulado como bom"	Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004353801797	Sem Localização	ALAVANCA TIPO CLINHA	"Dispensado de vistoria. Dados oriundos do Sispro. Estado de conservação estipulado como bom"	Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004353801798	Sem Localização	ALAVANCA TIPO CLINHA	"Dispensado de vistoria. Dados oriundos do Sispro. Estado de conservação estipulado como bom"	Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004353801799	Sem Localização	ALAVANCA TIPO CLINHA	"Dispensado de vistoria. Dados oriundos do Sispro. Estado de conservação estipulado como bom"	Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004353801800	Sem Localização	ALAVANCA TIPO CLINHA	"Dispensado de vistoria. Dados oriundos do Sispro. Estado de conservação estipulado como bom"	Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004353801801	Sem Localização	ALAVANCA TIPO CLINHA	"Dispensado de vistoria. Dados oriundos do Sispro. Estado de conservação estipulado como bom"	Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004353801900	Sem Localização	ESCALA DE ABIRIR DE MADEIRA COM 12 DEGRAUS	"Dispensado de vistoria. Dados oriundos do Sispro. Estado de conservação estipulado como bom"	Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004353801901	Sem Localização	ESCALA DE ASSALTO EM ALUMÍNIO COM 22 DEGRAUS	"Dispensado de vistoria. Dados oriundos do Sispro. Estado de conservação estipulado como bom"	Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004353801999	Sem Localização	REGUA PARA MEDIR BITOLA DE 1,00 M	"Dispensado de vistoria. Dados oriundos do Sispro. Estado de conservação estipulado como bom"	Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004353802000	Sem Localização	REGUA PARA MEDIR BITOLA DE 1,00 M	"Dispensado de vistoria. Dados oriundos do Sispro. Estado de conservação estipulado como bom"	Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004353802001	Sem Localização	REGUA PARA MEDIR BITOLA DE 1,00 M	"Dispensado de vistoria. Dados oriundos do Sispro. Estado de conservação estipulado como bom"	Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004353802002	Sem Localização	REGUA PARA MEDIR BITOLA DE 1,00 M	"Dispensado de vistoria. Dados oriundos do Sispro. Estado de conservação estipulado como bom"	Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004353802003	Sem Localização	REGUA PARA MEDIR BITOLA DE 1,00 M	"Dispensado de vistoria. Dados oriundos do Sispro. Estado de conservação estipulado como bom"	Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004353802026	Sem Localização	ALICATE BICO DE PAPAGAIO TAURIUS	"Dispensado de vistoria. Dados oriundos do Sispro. Estado de conservação estipulado como bom"	Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004353802027	Sem Localização	ALICATE BICO DE PAPAGAIO TAURIUS	"Dispensado de vistoria. Dados oriundos do Sispro. Estado de conservação estipulado como bom"	Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004353802028	Sem Localização	ALICATE DE PRESSAO	"Dispensado de vistoria. Dados oriundos do Sispro. Estado de conservação estipulado como bom"	Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004353802029	Sem Localização	ALICATE REBITADOR POP STAFER	"Dispensado de vistoria. Dados oriundos do Sispro. Estado de conservação estipulado como bom"	Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004353802030	Sem Localização	ALICATE UNIVERSAL	"Dispensado de vistoria. Dados oriundos do Sispro. Estado de conservação estipulado como bom"	Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004353802088	Sem Localização	CHAVE INGLESA ZUBI-ONDO 15	"Dispensado de vistoria. Dados oriundos do Sispro. Estado de conservação estipulado como bom"	Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004353802089	Sem Localização	CHAVE DE FENDA 1/2 X 10	"Dispensado de vistoria. Dados oriundos do Sispro. Estado de conservação estipulado como bom"	Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004353802090	Sem Localização	CHAVE DE FENDA 1/2 X 10	"Dispensado de vistoria. Dados oriundos do Sispro. Estado de conservação estipulado como bom"	Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004353802091	Sem Localização	CHAVE DE FENDA 5/16 X 8	"Dispensado de vistoria. Dados oriundos do Sispro. Estado de conservação estipulado como bom"	Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004353802092	Sem Localização	CHAVE DE FENDA 1/4 X 6	"Dispensado de vistoria. Dados oriundos do Sispro. Estado de conservação estipulado como bom"	Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa

Bens de Pequeno Porte

RP	Localização/ Estação	Descrição do Bem	Observação	Estado de Conservação	Detentora	Operacional	Concessionária	STATUS
100004353802093	Sem Localização	CHAVE DE FENDA 5/16 X 10	"Dispensado de vistoria. Dados oriundos do Sispro. Estado de conservação estipulado como bom"	Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004353802094	Sem Localização	CHAVE DE FENDA 5/16 X 5	"Dispensado de vistoria. Dados oriundos do Sispro. Estado de conservação estipulado como bom"	Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004353802095	Sem Localização	CHAVE DE FENDA 5/16 X 9	"Dispensado de vistoria. Dados oriundos do Sispro. Estado de conservação estipulado como bom"	Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004353802096	Sem Localização	CHAVE DE GRIFE 14 CHINA	"Dispensado de vistoria. Dados oriundos do Sispro. Estado de conservação estipulado como bom"	Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004353802097	Sem Localização	CHAVE DE GRIFE 18	"Dispensado de vistoria. Dados oriundos do Sispro. Estado de conservação estipulado como bom"	Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004353802098	Sem Localização	CHAVE DE GRIFE 8 CHINA	"Dispensado de vistoria. Dados oriundos do Sispro. Estado de conservação estipulado como bom"	Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004353802101	Sem Localização	COLHER DE PEDREIRO 6 PACCETA	"Dispensado de vistoria. Dados oriundos do Sispro. Estado de conservação estipulado como bom"	Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004353802102	Sem Localização	COLHER DE PEDREIRO 6 PACCETA	"Dispensado de vistoria. Dados oriundos do Sispro. Estado de conservação estipulado como bom"	Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004353802103	Sem Localização	COLHER DE PEDREIRO 8 PACCETA	"Dispensado de vistoria. Dados oriundos do Sispro. Estado de conservação estipulado como bom"	Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004353802104	Sem Localização	COLHER DE PEDREIRO 8 PACCETA	"Dispensado de vistoria. Dados oriundos do Sispro. Estado de conservação estipulado como bom"	Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004353802105	Sem Localização	COLHER DE PEDREIRO 8 PACCETA	"Dispensado de vistoria. Dados oriundos do Sispro. Estado de conservação estipulado como bom"	Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004353802106	Sem Localização	COLHER DE PEDREIRO MEDIA	"Dispensado de vistoria. Dados oriundos do Sispro. Estado de conservação estipulado como bom"	Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004353802107	Sem Localização	COLHER DE PEDREIRO PEQUENA	"Dispensado de vistoria. Dados oriundos do Sispro. Estado de conservação estipulado como bom"	Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004353802108	Sem Localização	COLHER DE PEDREIRO PEQUENA	"Dispensado de vistoria. Dados oriundos do Sispro. Estado de conservação estipulado como bom"	Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004353802118	Sem Localização	ESCADA DE MADEIRA COM 13 DEGRAUS 4,10 M	"Dispensado de vistoria. Dados oriundos do Sispro. Estado de conservação estipulado como bom"	Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004353802119	Sem Localização	ESCADA DE MADEIRA COM 13 DEGRAUS 4,10 M	"Dispensado de vistoria. Dados oriundos do Sispro. Estado de conservação estipulado como bom"	Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004353802120	Sem Localização	ESCADA DE MADEIRA COM 7 DEGRAUS 2,70 M	"Dispensado de vistoria. Dados oriundos do Sispro. Estado de conservação estipulado como bom"	Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004353802121	Sem Localização	ESCADA DE MADEIRA COM 9 DEGRAUS 3,10 M	"Dispensado de vistoria. Dados oriundos do Sispro. Estado de conservação estipulado como bom"	Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004353802122	Sem Localização	ESCADA DE MADEIRA COM 9 DEGRAUS 2,80 M	"Dispensado de vistoria. Dados oriundos do Sispro. Estado de conservação estipulado como bom"	Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004353802123	Sem Localização	ESPATULA DE ACO 4 PACCETA	"Dispensado de vistoria. Dados oriundos do Sispro. Estado de conservação estipulado como bom"	Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004353802124	Sem Localização	ESPATULA DE ACO 4 PACCETA	"Dispensado de vistoria. Dados oriundos do Sispro. Estado de conservação estipulado como bom"	Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004353802125	Sem Localização	ESPATULA DE ACO 4 PACCETA	"Dispensado de vistoria. Dados oriundos do Sispro. Estado de conservação estipulado como bom"	Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004353802126	Sem Localização	ESQUADRO DE ALUMINIO MED 30,00 CM	"Dispensado de vistoria. Dados oriundos do Sispro. Estado de conservação estipulado como bom"	Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004353802127	Sem Localização	ESQUADRO DE FERRO SIMETAL	"Dispensado de vistoria. Dados oriundos do Sispro. Estado de conservação estipulado como bom"	Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004353802140	Sem Localização	HASTE (TRAVA) ANDAIME MED 1,50 X 1,00 M	"Dispensado de vistoria. Dados oriundos do Sispro. Estado de conservação estipulado como bom"	Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004353802141	Sem Localização	HASTE (TRAVA) ANDAIME MED 1,50 X 1,00 M	"Dispensado de vistoria. Dados oriundos do Sispro. Estado de conservação estipulado como bom"	Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004353802142	Sem Localização	HASTE (TRAVA) ANDAIME MED 1,50 X 1,00 M	"Dispensado de vistoria. Dados oriundos do Sispro. Estado de conservação estipulado como bom"	Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004353802143	Sem Localização	HASTE ANDAIME F G TUBULAR 1,50 X 1,00 M	"Dispensado de vistoria. Dados oriundos do Sispro. Estado de conservação estipulado como bom"	Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004353802144	Sem Localização	HASTE ANDAIME F G TUBULAR 1,50 X 1,00 M	"Dispensado de vistoria. Dados oriundos do Sispro. Estado de conservação estipulado como bom"	Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004353802145	Sem Localização	HASTE ANDAIME F G TUBULAR 1,50 X 1,00 M	"Dispensado de vistoria. Dados oriundos do Sispro. Estado de conservação estipulado como bom"	Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004353802146	Sem Localização	HASTE ANDAIME F G TUBULAR 1,50 X 1,00 M	"Dispensado de vistoria. Dados oriundos do Sispro. Estado de conservação estipulado como bom"	Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004353802147	Sem Localização	HASTE ANDAIME F G TUBULAR 1,50 X 1,00 M	"Dispensado de vistoria. Dados oriundos do Sispro. Estado de conservação estipulado como bom"	Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004353802148	Sem Localização	HASTE ANDAIME F G TUBULAR 1,50 X 1,00 M	"Dispensado de vistoria. Dados oriundos do Sispro. Estado de conservação estipulado como bom"	Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004353802149	Sem Localização	HASTE ANDAIME F G TUBULAR 1,50 X 1,00 M	"Dispensado de vistoria. Dados oriundos do Sispro. Estado de conservação estipulado como bom"	Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004353802150	Sem Localização	HASTE ANDAIME F G TUBULAR 1,50 X 1,00 M	"Dispensado de vistoria. Dados oriundos do Sispro. Estado de conservação estipulado como bom"	Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004353802151	Sem Localização	HASTE ANDAIME F G TUBULAR 1,50 X 1,00 M	"Dispensado de vistoria. Dados oriundos do Sispro. Estado de conservação estipulado como bom"	Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004370410350	Sem Localização	REGUA SUPERLEV. E BITOLA	"Dispensado de vistoria. Dados oriundos do Sispro. Estado de conservação estipulado como bom"	Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004370410351	Sem Localização	REGUA SUPERLEV. E BITOLA	"Dispensado de vistoria. Dados oriundos do Sispro. Estado de conservação estipulado como bom"	Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004370411555	Sem Localização	PLACA 4 CAST.440MM	"Dispensado de vistoria. Dados oriundos do Sispro. Estado de conservação estipulado como bom"	Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004370411556	Sem Localização	PLACA 4 CAST.440MM	"Dispensado de vistoria. Dados oriundos do Sispro. Estado de conservação estipulado como bom"	Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004370411557	Sem Localização	PLACA 4 CAST. 254MM	"Dispensado de vistoria. Dados oriundos do Sispro. Estado de conservação estipulado como bom"	Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004370411558	Sem Localização	PLACA 4 CAST. 440MM	"Dispensado de vistoria. Dados oriundos do Sispro. Estado de conservação estipulado como bom"	Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004370411559	Sem Localização	PLACA UNIVERSAL 3 CAST.254MM	"Dispensado de vistoria. Dados oriundos do Sispro. Estado de conservação estipulado como bom"	Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004370411560	Sem Localização	PLACA 4 CAST.564MM	"Dispensado de vistoria. Dados oriundos do Sispro. Estado de conservação estipulado como bom"	Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004370411587	Sem Localização	PLACA 4 CAST.INDEP	"Dispensado de vistoria. Dados oriundos do Sispro. Estado de conservação estipulado como bom"	Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100006848	ESTAÇÃO DE DEODORO(almoarifado da agência)	Escada de abrir com cinco degraus, de alumínio, pintada na cor cinza, modelo e marca inexistentes		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
10004570823954	ESTAÇÃO DE DEODORO(sala dos maquinistas)	Air condicionado de 10.500 Btu's, número de série inacessível, modelo Inovare, marca Springer Carrier		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
10004570824469	ESTAÇÃO DE DEODORO(dormitório dos maquinistas)	Air condicionado de 12.300 Btu's, número de série inacessível, modelo Inovare, marca Springer Carrier		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
10000457083047	ESTAÇÃO DE DEODORO(engenharia)	Air condicionado de 18.000 Btu's, número de série e modelo inacessíveis, marca Springer Mundial		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004200006943	ESTAÇÃO DE DEODORO(engenharia)	Teclado para microcomputador, serial padrão ABNT, compatível com PC, número de série, modelo e marca inexistentes com 101/102 teclas		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004200006965	ESTAÇÃO DE DEODORO(engenharia)	Teclado para microcomputador, serial, padrão ABNT, compatível com PC, com 101/102 teclas, marca VCOM		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004170808603	ESTAÇÃO DE DOM PEDROQ(bilheterias 21 e 22)	Bancada de bilheteiro com estrutura e tampo de madeira, sem gavetas, medindo 1,23x1,10x0,59m		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa

Bens de Pequeno Porte

Id	Localização/ Estação	Descrição do Bem	Observação	Estado de Conservação	Utilidade	Operacional	Concessionária	Status
100004300008363	Deodoro GEMEC (oficina via permanente máquinas leves)	Escada de apoiar com dezesseis degraus de fibra modelo não encontrado marca Cogumelo		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004000010035	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	ESTUFA FAB: CARBOGRAFITE, MATERIAL ACO CARBONO TEMPERATURA MAX. 300-ºC DIM. 400 X 600 X 500 MM		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004000011175	SEDE/CCO	CONEXAO ANGULAR DE MADEIRA REVEST. EM LAMINADO MELAMINICO DIM. 0,80 X 0,80 M.		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004000013215	ESTAÇÃO ENGENHO DE DENTRO	COFRE FAB: N. MOD: N, N/S: N DE ACO COM 1 PORTA DIM. 0,95 X 0,75 X 1,65 M		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004000013228	ESTAÇÃO SARACURUNA	COFRE DE ACO, COM 1 PORTA, DIM. 0,45X0,35X0,60M		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004000013267	ESTAÇÃO DUQUE DE CAXIAS	COFRE DE ACO, COM 1 PORTA, DIM. 0,45X0,35X0,60M		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004000013297	ESTAÇÃO CASCADURA	COFRE DE ACO COM 1 PORTA DIM. 0,35 X 0,20 X 0,40 M		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004000013322	GEMEC - CENTRO DE MANUTENÇÃO MÁQUINAS DIESEL	ROUPEIRO DE ACO COM 4 PORTAS.		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004000013323	GEMEC - CENTRO DE MANUTENÇÃO MÁQUINAS DIESEL	ROUPEIRO DE ACO COM 4 PORTAS.		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004000013325	ESTAÇÃO MEIER	COFRE DE ACO COM 1 PORTA DIM. 0,35 X 0,20 X 0,40 M		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004000013326	ESTAÇÃO PIEDADE	COFRE FAB: N. MOD: N, N/S: N DE ACO COM 1 PORTA DIM. 0,45 X 0,40 X 1,00 M		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004000013358	ESTAÇÃO PRAÇA DA BANDEIRA (LAURO MULLER)	COFRE DE ACO CARBONO, COM 1 PORTA, DIM. 0,35X0,25X0,40M		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004000013359	ESTAÇÃO PRAÇA DA BANDEIRA (LAURO MULLER)	COFRE DE ACO CARBONO, COM 1 PORTA, DIM. 0,45X0,40X1,00M		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004000013392	ESTAÇÃO RIACHELO	COFRE DE ACO COM 1 PORTA DIM. 0,40 X 0,35 X 0,55 M		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004000013414	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	CLAVICULARIO DE MADEIRA COM 2 PORTAS E VIDROS DIM.0,75 X 0,08 X 0,55 M		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004000013415	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	BEBEDOURO FAB: MASTERFRIO, MOD: ICY, PARA RESERVATORIO PLASTICO, CAP. 20 LITROS COM 2 SAIDAS		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004000013416	ESTAÇÃO ENGENHO DE DENTRO	COFRE FAB: N. MOD: N, N/S: N DE ACO COM 1 PORTA DIM. 0,35 X 0,30 X 1,00 M		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004000013425	ESTAÇÃO RICARDO DE ALBUQUERQUE	COFRE DE ACO COM 1 PORTA DIM. 0,35 X 0,25 X 0,40 M		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004000013431	ESTAÇÃO SAMPAIO	COFRE DE ACO COM 1 PORTA DIM. 0,30 X 0,20 X 0,40 M		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004000013441	ESTAÇÃO MANGUEIRA	COFRE DE ACO COM 1 PORTA DIM. 0,40 X 0,45 X 1,00 M		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004000013459	ESTAÇÃO ANCHIETA	COFRE PARA CARTOES DE ACO COM 1 PORTA DIM. 0,45 X 0,45 X 0,60 M		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004000013564	ESTAÇÃO RIACHELO	COFRE DE ACO COM 1 PORTA DIM. 0,45 X 0,40 X 1,00 M		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004000013637	ESTAÇÃO CASCADURA	COFRE DE ACO COM 1 PORTA DIM. 0,45 X 0,40 X 1,00 M		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004000013726	ESTAÇÃO OSVALDO CRUZ	COFRE DE ACO COM 1 PORTA, DIM. 0,45X0,35X0,60M		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004000013729	SEDE/CCO	MESA DE MADEIRA REVEST. EM CEREJEIRA DIM. 0,90 X 0,90M.		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004000013741	OFICINA SÃO DIOGO (LEOPOLDINA)	MESA DE MADEIRA REVEST. EM LAMINADO MELAMINICO DIM. 1,20 X 0,60M.		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004000013742	SEDE/CCO	MESA DE MADEIRA REVEST. EM LAMINADO MELAMINICO DIM. 1,20 X 0,60M.		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004000013743	SEDE/CCO	ROUPEIRO DE ACO COM 12 PORTAS.		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004000013829	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	ARMARIO DE MADEIRA REVESTIDO EM LAMINADO MELAMICO COM 2 PORTAS 2 PRATELEIRAS DIM. 0,80 X 0,50 X 1,60 M		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004000013830	ESTAÇÃO MARECHAL HERMES	COFRE DE ACO COM 1 PORTA DIM. 0,45 X 0,40 X 1,00 M		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004000013844	ESTAÇÃO CASCADURA	COFRE DE ACO COM 1 PORTA DIM. 0,45 X 0,35 X 0,60 M		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004000013918	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	ARMARIO DE MADEIRA REVESTIDO EM LAMINADO MELAMICO COM 2 PORTAS DIM. 0,80 X 0,50 X 1,60 M		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004000013919	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	MESA N/S: N/CS DE MADEIRA COM 2 GAVETAS DIM. 1,20 X 0,70M.		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004000013928	ESTAÇÃO SANTA CRUZ	COFRE DE ACO DIM. 0,40 X 0,40 X 1,00 M		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004000013944	ESTAÇÃO OLINDA	COFRE MATERIAL DE ACO CARBONO COM 1 PORTAS DIM 0,30 X 0,30 0,40 M		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004000014016	ESTAÇÃO COMENDADOR SOARES	COFRE MATERIAL DE ACO CARBONO 1 PORTA DIM 0,40 X 0,40 0,30 M		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004000014019	ESTAÇÃO NOVA IGUAÇU	COFRE DE ACO DIM. 0,45 X 0,35 X 0,60 M		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004000014061	ESTAÇÃO SÃO FRANCISCO XAVIER	COFRE DE ACO COM 1 PORTA DIM. 0,45 X 0,45 X 0,60 M		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004000014096	ESTAÇÃO RAMOS	COFRE DE ACO COM 1 PORTA, DIM. 0,30X0,30X0,80M		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004000014111	ESTAÇÃO NILÓPOLIS	COFRE DE ACO DIM. 0,40 X 0,40 X 1,00 M		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004000014178	ESTAÇÃO MEIER	COFRE FAB: N. MOD: N, N/S: N DE ACO DIM. 0,40 X 0,20 X 0,50 M		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004000014240	ESTAÇÃO DUQUE DE CAXIAS	COFRE DE ACO, COM 1 PORTA, DIM. 0,50X0,50X0,50M		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004000014386	ESTAÇÃO AUGUSTO DE VASCONCELOS	COFRE DE ACO DIM. 0,40 X 0,40 X 1,00 M		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004000014442	ESTAÇÃO ENGENHEIRO PEDREIRA	COFRE DE ACO COM 1 PORTA DIM. 0,40 X 0,35 X 0,60 M		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004000014447	ESTAÇÃO PIEDADE	COFRE DE ACO CARBONO, COM 1 PORTA, DIM. 0,35X0,20X0,40M		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004000014467	ESTAÇÃO EDSON PASSOS	COFRE MATERIAL ACO CARBONO COM 1 PORTA DIM 0,30 X 0,30 X 0,40 M		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004000014468	ESTAÇÃO CAMPOS ELÍSEOS	COFRE DE ACO, COM 1 PORTA, DIM. 0,30X0,30X0,50M		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004000014483	ESTAÇÃO MADUREIRA	COFRE DE ACO DIM. 0,40 X 0,40 X 1,00 M		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004000014780	ESTAÇÃO SÃO CRISTÓVÃO	COFRE DE ACO COM 1 PORTA DIM. 0,45 X 0,35 X 0,55M		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004053802099	ESTAÇÃO CRIVIL	COFRE DE ACO, COM 2 PORTAS, DIM. 0,40X0,35X1,10M	Dispensado de vistoria. Dados oriundos do Sispro. Estado de conservação estipulado como bom	Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004053802100	ESTAÇÃO COMENDADOR SOARES	COFRE DE ACO COM 1 PORTA DIM. 0,55 X 0,50 X 1,45 M	Dispensado de vistoria. Dados oriundos do Sispro. Estado de conservação estipulado como bom	Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004070805157	ESTAÇÃO PACIÊNCIA	COFRE DE ACO DIM. 0,40 X 0,40 X 1,00 M		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa

Bens de Pequeno Porte

Id	Localização/ Estação	Descrição do Bem	Observação	Estado de Conservação	Utilização	Operacional	Concessionária	STATUS
100004070815705	ESTÇÃO COMENDADOR SOARES	COFRE MATERIAL DE ACO CARBONO 1 PORTA DIM 0,40 X 0,40 X 0,50 M		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004070821163	ESTACIÓN RICARDO DE ALBUQUERQUE	COFRE DE ACO COM 1 PORTA DIM. 0,45 X 0,40 X 1,00 M		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100006863	OFICINA SÃO DIOGO (LEOPOLDINA)	APARELHO TELEFONICO FAB: INTELBRAS, MOD: TC500, COM TECLAS		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100006865	ESTÇÃO DOM PEDRO II (ESTÇÃO PRINCIPAL = CENTRAL	ROUPEIRO DE ACO COM 4 PORTAS.		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100006866	GEMEC - CENTRO DE MANUTENÇÃO MÁQUINAS DIESEL	ROUPEIRO FAB: PROACO, MATERIAL ACO CARBONO, COM 4 PORTAS, DIM. 0,60 X 0,40 X 2,00M.		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100006867	GEMEC - CENTRO DE MANUTENÇÃO MÁQUINAS DIESEL	ROUPEIRO FAB: PROACO, MATERIAL ACO CARBONO, COM 4 PORTAS, DIM. 0,60 X 0,40 X 2,00M.		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100006870	SE INHOABA - SEB	LOUSA DIM. 1,10X0,90M		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100006876	GEMEC - CENTRO DE MANUTENÇÃO MÁQUINAS DIESEL	ROUPEIRO FAB: PROACO, MATERIAL ACO CARBONO, COM 4 PORTAS, DIM. 0,60 X 0,40 X 2,00M.		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100006883	SEDE/CCO	SOFA REVESTIDO EM COURO PARA 2 LUGARES		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100006900	ESTÇÃO DOM PEDRO II (ESTÇÃO PRINCIPAL = CENTRAL	ROUPEIRO DE ACO COM 4 PORTAS.		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100006903	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	ROUPEIRO FAB: PAVAN, DE ACO CARBONO, COM 2 PORTAS		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100006904	SE PAVUNA - SEPV	ROUPEIRO DE ACO COM 8 PORTAS.		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100006905	ESTÇÃO DEODORO	ROUPEIRO DE ACO COM 8 PORTAS.		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100006906	ESTÇÃO DEODORO	ROUPEIRO DE ACO COM 8 PORTAS.		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100006907	ESTÇÃO DEODORO	ROUPEIRO DE ACO COM 8 PORTAS.		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100006908	GEMEC - CENTRO DE MANUTENÇÃO MÁQUINAS DIESEL	ROUPEIRO DE ACO COM 8 PORTAS.		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100006909	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	ROUPEIRO DE ACO COM 8 PORTAS.		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100006911	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	ROUPEIRO DE ACO CARBONO, COM 2 PORTAS		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100006916	GEMEC - CENTRO DE MANUTENÇÃO MÁQUINAS DIESEL	ROUPEIRO DE ACO COM 8 PORTAS.		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100006917	ESTÇÃO DEODORO	ROUPEIRO DE ACO COM 8 PORTAS.		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100006918	GEMEC - CENTRO DE MANUTENÇÃO MÁQUINAS DIESEL	ROUPEIRO DE ACO, 8 PORTAS.		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100006919	SEDE/CCO	ROUPEIRO MATERIAL ACO CARBONO COM 8 PORTAS DIM. 1,10 X 0,40 X 2,00M.		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100006920	SEDE/CCO	ROUPEIRO MATERIAL ACO CARBONO, COM 8 PORTAS, DIM. 1,10 X 0,40 X 1,80M.		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100006921	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	ROUPEIRO DE ACO, COM 2 PORTAS		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100006952	OFICINA SÃO DIOGO (LEOPOLDINA)	ESTANTE DE ACO COM 7 PRATELEIRAS DIM. 0,90 X 0,30 X 2,00M.		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100007083	ESTÇÃO DOM PEDRO II (ESTÇÃO PRINCIPAL = CENTRAL	ROUPEIRO DE ACO COM 4 PORTAS.		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100007093	ESTÇÃO DEODORO	MESA DE MADEIRA REVEST. EM MOGNO COM 6 GAVETAS DIM. 1,20 X 0,60M.		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100007094	ESTÇÃO PACIÊNCIA	CLAVICULARIO MATERIAL DE ALUMINIO COM 1 PORTA COM VIDRO DIM 0,60 X 0,05 X 0,40 M		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100007101	ESTÇÃO JARDIM PRIMAVERA	QUADRO DE AVISO COM ESTRUTURA DE MADEIRA E FUNDO EM CORTICA DIM 0,90 X 0,60M		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100007109	ESTÇÃO MARECHAL HERMES	CLAVICULARIO MATERIAL DE ALUMINIO COM 1 PORTA COM VIDRO DIM 0,60 X 0,05 X 0,40 M		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100007117	GEMEC - CENTRO DE MANUTENÇÃO MÁQUINAS DIESEL	ROUPEIRO FAB: PROACO, MATERIAL ACO CARBONO, COM 4 PORTAS, DIM. 0,70 X 0,50 X 2,00M.	falta uma porta	Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100007125	ESTÇÃO TRAGEM	QUADRO DE AVISO COM ESTRUTURA DE MADEIRA E FUNDO EM CORTICA DIM 0,90 X 0,60M		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100007129	ESTÇÃO CAMPO GRANDE	QUADRO DE AVISO COM ESTRUTURA DE MADEIRA E FUNDO EM CORTICA DIM 0,90 X 0,60M		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100007151	ESTÇÃO SARACURUNA	ROUPEIRO DE ACO, COM 2 PORTAS		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100007160	ESTÇÃO PARACAMBI	CLAVICULARIO MATERIAL DE ALUMINIO COM 1 PORTA COM VIDRO DIM 0,60 X 0,05 X 0,40 M		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100007169	ESTÇÃO ROCHA MIRANDA	CLAVICULARIO MATERIAL DE ALUMINIO COM 1 PORTA COM VIDRO DIM 0,60 X 0,05 X 0,40 M		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100007170	ESTÇÃO CAVALCANTE	QUADRO DE AVISO COM ESTRUTURA DE MADEIRA E FUNDO EM CORTICA DIM 0,90 X 0,60M		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100007188	GEMEC - CENTRO DE MANUTENÇÃO MÁQUINAS DIESEL	ROUPEIRO FAB: PROACO, MATERIAL ACO CARBONO, COM 4 PORTAS, DIM. 0,60 X 0,40 X 2,00M.		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100007189	GEMEC - CENTRO DE MANUTENÇÃO MÁQUINAS DIESEL	ROUPEIRO FAB: PROACO, MATERIAL ACO CARBONO, COM 4 PORTAS, DIM. 0,60 X 0,40 X 2,00M.		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100007190	ESTÇÃO BELFORD ROXO	ROUPEIRO DE ACO COM 2 PORTAS.		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100007203	ESTÇÃO OSVALDO CRUZ	CLAVICULARIO MATERIAL DE ALUMINIO COM 1 PORTA COM VIDRO DIM 0,60 X 0,05 X 0,40 M		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100007218	ESTÇÃO PILARES	CLAVICULARIO MATERIAL DE ALUMINIO COM 1 PORTA COM VIDRO DIM 0,60 X 0,05 X 0,40 M		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100007233	ESTÇÃO OLINDA	ROUPEIRO DE ACO COM 4 PORTAS.		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100007234	ESTÇÃO BENTO RIBEIRO	ROUPEIRO DE ACO COM 2 PORTAS		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100007239	ESTÇÃO JAPERI	CLAVICULARIO MATERIAL DE ALUMINIO COM 1 PORTA COM VIDRO DIM 0,60 X 0,05 X 0,40 M		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100007243	CASA DE TURMA SANTA CRUZ (REALENGO)	QUADRO DE AVISO COM ESTRUTURA DE MADEIRA E FUNDO EM CORTICA DIM 0,90 X 0,60M		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100007249	GEMEC - CENTRO DE MANUTENÇÃO MÁQUINAS DIESEL	ROUPEIRO FAB: PROACO, MATERIAL ACO CARBONO, COM 4 PORTAS, DIM. 0,60 X 0,40 X 2,00M.		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100007255	ESTÇÃO ENGENHEIRO PEDREIRA	CLAVICULARIO MATERIAL DE ALUMINIO COM 1 PORTA COM VIDRO DIM 0,60 X 0,05 X 0,40 M		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100007280	ESTÇÃO SENADOR CAMARÁ	ROUPEIRO DE ACO COM 4 PORTAS.		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100007281	GEMEC - CENTRO DE MANUTENÇÃO MÁQUINAS DIESEL	ROUPEIRO FAB: PROACO, MATERIAL ACO CARBONO, COM 4 PORTAS, DIM. 0,60 X 0,40 X 2,00M.		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100007297	ESTÇÃO HONÓRIO GURGEL	CLAVICULARIO MATERIAL DE ALUMINIO COM 1 PORTA COM VIDRO DIM 0,60 X 0,05 X 0,40 M		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100007298	ESTÇÃO BELFORD ROXO	QUADRO DE AVISO COM ESTRUTURA DE MADEIRA E FUNDO EM CORTICA 1,50 X 1,00 M		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa

Bens de Pequeno Porte

NR	Localização/ Estação	Descrição do Bem	Observação	Estado de Conservação	Utenso	Operacional	Concessionária	STATUS
100004100007303	ESTAÇÃO SANTA CRUZ	MESA DE MADEIRA REVEST. EM MOGNO - COM 6 GAVETAS DIM 1,20 X 0,60M.	está com a plaqueta do Senac 87557	Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100007309	ESTAÇÃO NOVA IGUAÇU	QUADRO DE AVISO COM ESTRUTURA DE MADEIRA E FUNDO EM CORTICA 1,50 X 1,00 M		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100007312	OFICINA SÃO DIOGO (LEOPOLDINA)	ROUPEIRO MATERIAL ACO CARBONO COM 2 PORTAS DIM. 0,30 X 0,40 X 2,00M.		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100008108	ESTAÇÃO DOM PEDRO II (ESTAÇÃO PRINCIPAL = CENTRAL	ESTANTE DE ACO COM 5 PRATELEIRAS DIM. 0,92 X 0,30 X 2,00 M.		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100008432	ESTAÇÃO DOM PEDRO II (ESTAÇÃO PRINCIPAL = CENTRAL	ROUPEIRO DE ACO COM 4 PORTAS.		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100009902	ESTAÇÃO DOM PEDRO II (ESTAÇÃO PRINCIPAL = CENTRAL	TELEFONE SEM FIO FAB: INTELBRAS, MOD: 900 MHZ, N/S: L0312161990 COM TECLAS		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100009958	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	ESTANTE MATERIAL ACO CARBONO COM 8 PRATELEIRAS DIM. 0,95 X 0,45 X 2,10 M.		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100009959	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	ESTANTE MATERIAL ACO CARBONO, 3 PRATELEIRAS DIM. 0,92 X 0,60 X 2,00 M.		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100009964	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	ESTANTE MATERIAL ACO CARBONO, PERFIL L 1,5 X 1,5 POL, 3 PRATELEIRAS - DIM 0,90 X 0,40 X 2,00 MM.		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100009998	SEDE/CCO	CONEXAO ANGULAR DE MADEIRA REVEST. EM LAMINADO MELAMINICO DIM. 0,80 X 0,80 M.		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100011280	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	ESTANTE MATERIAL ACO CARBONO, PERFIL EM L DIM. 2,0 X 2,0 POL. - COM 2 PRATELEIRAS E 2 PORTAS, DIM. 1100 X 400 X 2000MM		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100011359	SEDE/CCO	SOFA REVESTIDO EM COURO PARA 2 LUGARES		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100012177	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	LOUSA DE MADEIRA, DIM. 1,25X0,85M		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100012178	OFICINA SÃO DIOGO (LEOPOLDINA)	LOUSA ESTRUTURA MADEIRA, DIM 2,30 X 1,20 M.		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100012189	GEMEC - CENTRO DE MANUTENÇÃO MÁQUINAS DIESEL	ROUPEIRO FAB: PROACO, MATERIAL ACO CARBONO, COM 4 PORTAS, DIM. 0,60 X 0,40 X 2,00M.		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100012190	GEMEC - CENTRO DE MANUTENÇÃO MÁQUINAS DIESEL	ROUPEIRO FAB: PROACO, MATERIAL ACO CARBONO, COM 4 PORTAS, DIM. 0,60 X 0,40 X 2,00M.		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100012191	ESTAÇÃO PENHA CIRCULAR	ROUPEIRO FAB: GGL, DE ACO COM 4 PORTAS		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100012192	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	ROUPEIRO DE ACO COM 4 PORTAS.		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100012193	ESTAÇÃO MARACANÁ	ROUPEIRO DE ACO COM 4 PORTAS		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100012194	ESTAÇÃO SÃO FRANCISCO XAVIER	ROUPEIRO DE ACO COM 4 PORTAS		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100012195	GEMEC - CENTRO DE MANUTENÇÃO MÁQUINAS DIESEL	ROUPEIRO DE ACO 4 PORTAS.		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100012196	ESTAÇÃO MANGUEIRA	ROUPEIRO DE ACO COM 4 PORTAS.		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100012197	ESTAÇÃO COSMOS	ROUPEIRO DE ACO COM 4 PORTAS.		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100012198	ESTAÇÃO JAPERI	ROUPEIRO DE ACO 4 PORTAS.		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100012199	ESTAÇÃO GRAMACHO	ROUPEIRO FAB: ISMA, DE ACO, COM 4 PORTAS		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100012200	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	ROUPEIRO DE ACO COM 4 PORTAS.		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100012201	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	ROUPEIRO DE ACO COM 4 PORTAS.		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100012202	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	ROUPEIRO DE ACO COM 4 PORTAS.		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100012203	GEMEC - CENTRO DE MANUTENÇÃO MÁQUINAS DIESEL	ROUPEIRO DE ACO COM 4 PORTAS.		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100012204	GEMEC - CENTRO DE MANUTENÇÃO MÁQUINAS DIESEL	ROUPEIRO DE ACO COM 4 PORTAS.		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100012367	ESTAÇÃO DOM PEDRO II (ESTAÇÃO PRINCIPAL = CENTRAL	CADEIRA GIRATORIA REVEST. EM TECIDO COM BRACOS, RODIZIOS E ESTRUTURA PINTADA.		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100012368	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	CADEIRA GIRATORIA REVEST. EM TECIDO COM BRACOS, RODIZIOS E ESTRUTURA PINTADA.		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100012369	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	CADEIRA GIRATORIA REVEST. EM TECIDO COM BRACOS, RODIZIOS E ESTRUTURA PINTADA.		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100013201	GEMEC - CENTRO DE MANUTENÇÃO MÁQUINAS DIESEL	ROUPEIRO DE ACO COM 4 PORTAS.		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100013202	SEDE/CCO	CADEIRA GIRATORIA REVEST. EM TECIDO COM BRACOS, RODIZIOS E ESTRUTURA PINTADA.		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100013203	SEDE/CCO	CADEIRA GIRATORIA REVEST. EM TECIDO COM BRACOS, RODIZIOS E ESTRUTURA PINTADA.		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100013204	SEDE/CCO	CADEIRA GIRATORIA REVEST. EM TECIDO COM BRACOS, RODIZIOS E ESTRUTURA PINTADA.		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100013208	SEDE/CCO	CADEIRA GIRATORIA REVEST. EM TECIDO COM BRACOS, RODIZIOS E ESTRUTURA PINTADA.		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100013210	ESTAÇÃO BENJAMIN DO MONTE	CLAVICULARIO MATERIAL DE ALUMINIO COM 1 PORTA COM VIDRO DIM 0,60 X 0,05 X 0,40 M		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100013212	ESTAÇÃO BANGU	QUADRO DE AVISO COM ESTRUTURA DE MADEIRA E FUNDO EM CORTICA 1,00 X 1,00 M		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100013216	SE BENFICA - SEBF	MESA DE MADEIRA REVEST. EM LAMINADO MELAMINICO E ESTRUTURA METALICA COM 2 GAVETAS DIM. 1,60 X 0,70M.		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100013217	SEDE/CCO	CADEIRA GIRATORIA REVEST. EM TECIDO COM BRACOS, RODIZIOS E ESTRUTURA PINTADA.		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100013218	SEDE/CCO	CADEIRA GIRATORIA REVEST. EM TECIDO COM BRACOS, RODIZIOS E ESTRUTURA PINTADA.		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100013219	SEDE/CCO	CADEIRA GIRATORIA REVEST. EM TECIDO COM BRACOS, RODIZIOS E ESTRUTURA PINTADA.		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100013222	ESTAÇÃO DOM PEDRO II (ESTAÇÃO PRINCIPAL = CENTRAL	ARQUIVO MATERIAL ACO CARBONO, COM 4 GAVETAS TIPO OFICIO DIM. 0,40 X 0,60 X 1,30M		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100013223	SEDE/CCO	ARMARIO DE MADEIRA REVESTIDO EM LAMINADO MELAMINICO COM 2 PORTAS DIM. 0,80 X 0,50 X 0,80 M		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100013224	SEDE/CCO	ESTANTE MATERIAL ACO CARBONO COM 6 PRATELEIRAS DIM. 0,90 X 0,40 X 2,25M		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100013225	SEDE/CCO	ESTANTE MATERIAL ACO CARBONO COM 6 PRATELEIRAS DIM. 0,90 X 0,40 X 2,25M		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100013226	SEDE/CCO	ESTANTE MATERIAL ACO CARBONO COM 6 PRATELEIRAS DIM. 0,90 X 0,40 X 2,25M		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100013232	ESTAÇÃO DOM PEDRO II (ESTAÇÃO PRINCIPAL = CENTRAL	MESA DE MADEIRA REVEST. EM LAMINADO MELAMINICO DIM. 1,20 X 0,60M.		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100013234	OFICINA SÃO DIOGO (LEOPOLDINA)	CADEIRA GIRATORIA REVEST. EM TECIDO COM BRACOS, RODIZIOS E ESTRUTURA PINTADA.		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100013235	ESTAÇÃO BELFORD ROXO	APARELHO DE FAX FAB: PANASONIC, MOD: KX-FT21LA, N/S: OGBRA140540		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa

Bens de Pequeno Porte

Nº	Localização/ Estação	Descrição do Bem	Observação	Estado de Conservação	Utilizador	Operacional	Concessionária	STATUS
100004100013246	SEDE/CCO	CADEIRA GIRATORIA REVEST. EM TECIDO COM BRACOS, RODIZIOS E ESTRUTURA PINTADA.		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100013247	ESTAÇÃO AUSTIN	CLAVICULARIO MATERIAL DE ALUMINIO DIM 0,40 X 0,05 X 0,30 M		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100013249	ESTAÇÃO DEODORO	ROUPEIRO DE AÇO COM 8 PORTAS.		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100013253	ESTAÇÃO BENJAMIN DO MONTE	MESA DE MADEIRA REVEST. EM MOGNO COM 2 GAVETAS DIM. 1,20 X 0,60M.		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100013254	SEDE/CCO	CADEIRA GIRATORIA REVEST. EM TECIDO COM BRACOS, RODIZIOS E ESTRUTURA PINTADA.		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100013255	SEDE/CCO	CADEIRA GIRATORIA REVEST. EM TECIDO COM BRACOS, RODIZIOS E ESTRUTURA PINTADA.		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100013263	SEDE/CCO	ESTANTE MATERIAL AÇO CARBONO COM 6 PRATELEIRAS DIM. 0,90 X 0,40 X 2,25M		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100013264	SEDE/CCO	ESTANTE MATERIAL AÇO CARBONO COM 6 PRATELEIRAS DIM. 0,90 X 0,40 X 2,25M		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100013270	SEDE/CCO	CADEIRA GIRATORIA REVEST. EM TECIDO COM BRACOS, RODIZIOS E ESTRUTURA PINTADA.		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100013271	SEDE/CCO	CADEIRA GIRATORIA REVEST. EM TECIDO COM BRACOS, RODIZIOS E ESTRUTURA PINTADA.		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100013272	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	ARMARIO DE MADEIRA REVESTIDO EM LAMINADO MELAMINICO COM 2 PORTAS DIM. 0,80 X 0,50 X 1,00 M		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100013275	SEDE/CCO	MESA DE MADEIRA REVEST. EM LAMINADO MELAMINICO DIM. 1,20 X 0,60M.		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100013276	SEDE/CCO	MESA DE MADEIRA REVEST. EM LAMINADO MELAMINICO DIM. 1,50 X 0,60M.		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100013277	SEDE/CCO	CADEIRA GIRATORIA REVEST. EM TECIDO COM BRACOS, RODIZIOS E ESTRUTURA PINTADA.		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100013281	OFICINA SÃO DIOGO (LEOPOLDINA)	APARELHO TELEFONICO FAB: INTELBRAS, MOD: TC500, COM TECLAS		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100013293	SEDE/CCO	CADEIRA GIRATORIA REVEST. EM TECIDO COM BRACOS, RODIZIOS E ESTRUTURA PINTADA.		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100013294	SEDE/CCO	ARMARIO DE MADEIRA REVESTIDO EM LAMINADO MELAMINICO COM 2 PORTAS DIM. 0,80 X 0,50 X 0,80 M		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100013295	SEDE/CCO	CADEIRA FIXA REVEST. EM TECIDO COM BRACOS E ESTRUTURA CROMADA		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100013301	SEDE/CCO	CADEIRA GIRATORIA REVEST. EM TECIDO COM BRACOS, RODIZIOS E ESTRUTURA PINTADA.		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100013302	SEDE/CCO	CADEIRA GIRATORIA REVEST. EM TECIDO COM BRACOS, RODIZIOS E ESTRUTURA PINTADA.		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100013304	GEMEC - CENTRO DE MANUTENÇÃO MÁQUINAS DIESEL	ROUPEIRO DE AÇO COM 4 PORTAS.		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100013305	GEMEC - CENTRO DE MANUTENÇÃO MÁQUINAS DIESEL	ROUPEIRO DE AÇO COM 4 PORTAS.		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100013307	SEDE/CCO	CADEIRA GIRATORIA REVEST. EM TECIDO COM BRACOS, RODIZIOS E ESTRUTURA PINTADA.		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100013308	SEDE/CCO	CADEIRA GIRATORIA REVEST. EM TECIDO COM BRACOS, RODIZIOS E ESTRUTURA PINTADA.		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100013312	ESTAÇÃO COSMOS	QUADRO DE AVISO COM ESTRUTURA DE MADEIRA E FUNDO EM CORTICA DIM 0,60 X 0,40 M		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100013313	SEDE/CCO	CADEIRA GIRATORIA REVEST. EM TECIDO COM BRACOS, RODIZIOS E ESTRUTURA PINTADA.		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100013314	SEDE/CCO	CADEIRA GIRATORIA REVEST. EM TECIDO COM BRACOS, RODIZIOS E ESTRUTURA PINTADA.		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100013315	SEDE/CCO	CADEIRA GIRATORIA REVEST. EM TECIDO COM BRACOS, RODIZIOS E ESTRUTURA PINTADA.		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100013316	SEDE/CCO	CADEIRA GIRATORIA REVEST. EM TECIDO COM BRACOS, RODIZIOS E ESTRUTURA PINTADA.		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100013327	SEDE/CCO	CADEIRA GIRATORIA REVEST. EM TECIDO COM BRACOS, RODIZIOS E ESTRUTURA PINTADA.		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100013328	SEDE/CCO	CADEIRA GIRATORIA REVEST. EM TECIDO COM BRACOS, RODIZIOS E ESTRUTURA PINTADA.		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100013329	SEDE/CCO	CADEIRA GIRATORIA REVEST. EM TECIDO COM BRACOS, RODIZIOS E ESTRUTURA PINTADA.		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100013330	ESTAÇÃO PRESIDENTE JUSCELINO	CLAVICULARIO MATERIAL DE ALUMINIO DIM 0,40 X 0,05 X 0,30 M		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100013331	ESTAÇÃO BARROS FILHO	QUADRO DE AVISO COM ESTRUTURA DE MADEIRA E FUNDO EM CORTICA DIM 1,00 X 0,80 M		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100013332	OFICINA SÃO DIOGO (LEOPOLDINA)	MESA DE MADEIRA REVEST. EM LAMINADO MELAMINICO DIM. 1,20 X 0,60M.		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100013348	ESTAÇÃO COSMOS	CLAVICULARIO MATERIAL DE ALUMINIO COM 1 PORTA COM VIDRO DIM 0,60 X 0,05 X 0,40 M		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100013349	GEMEC - CENTRO DE MANUTENÇÃO MÁQUINAS DIESEL	ROUPEIRO DE AÇO COM 4 PORTAS.		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100013350	ESTAÇÃO COELHO DA ROCHA	ROUPEIRO DE AÇO COM 4 PORTAS.		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100013353	ESTAÇÃO NILOPOLIS	QUADRO DE AVISO COM ESTRUTURA DE MADEIRA E FUNDO EM CORTICA 1,00 X 0,80 M		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100013354	ESTAÇÃO DOM PEDRO II (ESTAÇÃO PRINCIPAL = CENTRAL	MESA DE MADEIRA REVEST. EM LAMINADO MELAMINICO DIM. 1,20 X 0,60M.		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100013355	SEDE/CCO	MESA DE MADEIRA REVEST. EM LAMINADO MELAMINICO DIM. 1,50 X 0,60M.		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100013356	SEDE/CCO	CADEIRA GIRATORIA REVEST. EM TECIDO COM BRACOS, RODIZIOS E ESTRUTURA PINTADA.		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100013357	SEDE/CCO	CADEIRA GIRATORIA REVEST. EM TECIDO COM BRACOS, RODIZIOS E ESTRUTURA PINTADA.		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100013361	SEDE/CCO	CADEIRA GIRATORIA REVEST. EM TECIDO COM BRACOS, RODIZIOS E ESTRUTURA PINTADA.		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100013362	SEDE/CCO	CADEIRA GIRATORIA REVEST. EM TECIDO COM BRACOS, RODIZIOS E ESTRUTURA PINTADA.		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100013363	SEDE/CCO	CADEIRA GIRATORIA REVEST. EM TECIDO COM BRACOS, RODIZIOS E ESTRUTURA PINTADA.		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100013364	SEDE/CCO	CADEIRA GIRATORIA REVEST. EM TECIDO COM BRACOS, RODIZIOS E ESTRUTURA PINTADA.		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100013376	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	CADEIRA GIRATORIA REVEST. EM TECIDO COM BRACOS, RODIZIOS E ESTRUTURA PINTADA.		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100013377	GEMEC - CENTRO DE MANUTENÇÃO MÁQUINAS DIESEL	CADEIRA GIRATORIA REVEST. EM TECIDO COM BRACOS, RODIZIOS E ESTRUTURA PINTADA.		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100013380	GEMEC - CENTRO DE MANUTENÇÃO MÁQUINAS DIESEL	CADEIRA FIXA REVEST. EM COURVIN COM BRACOS E ESTRUTURA CROMADA.		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100013381	SEDE/CCO	CADEIRA GIRATORIA REVEST. EM TECIDO COM BRACOS, RODIZIOS E ESTRUTURA PINTADA.		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100013382	SEDE/CCO	CADEIRA GIRATORIA REVEST. EM TECIDO COM BRACOS, RODIZIOS E ESTRUTURA PINTADA.		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa

Bens de Pequeno Porte

Nº	Localização/ Estação	Descrição do Bem	Observação	Estado de Conservação	Utilização	Operacional	Concessionária	STATUS
100004100013383	SEDE/CCO	CADEIRA GIRATORIA REVEST. EM TECIDO COM BRACOS, RODIZIOS E ESTRUTURA PINTADA.		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100013385	SE DEODORO - SEDO	ROUPEIRO DE ACO COM 12 PORTAS		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100013387	ESTAÇÃO DOM PEDRO II (ESTAÇÃO PRINCIPAL = CENTRAL	ARMARIO DE MADEIRA REVESTIDA EM LAMINADO MELAMINICO, 2 PORTAS, DIM 0,90 X 0,45 X 0,80 M.		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100013389	OFICINA SÃO DIOGO (LEOPOLDINA)	CADEIRA GIRATORIA REVEST. EM TECIDO COM BRACOS, RODIZIOS E ESTRUTURA PINTADA.		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100013390	SEDE/CCO	CADEIRA GIRATORIA REVEST. EM TECIDO COM BRACOS, RODIZIOS E ESTRUTURA PINTADA.		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100013391	ESTAÇÃO DEODORO	QUADRO DE AVISO COM ESTRUTURA DE MADEIRA E FUNDO EM CORTICA 1,00 X 1,00 M		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100013406	ESTAÇÃO DOM PEDRO II (ESTAÇÃO PRINCIPAL = CENTRAL	ROUPEIRO DE ACO 12 PORTAS.		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100013407	ESTAÇÃO PADRE MIGUEL	ARMARIO DE MADEIRA REVESTIDO EM LAMINADO MELAMICO COM 2 PORTAS DIM. 0,80 X 0,50 X 1,60 M		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100013412	SEDE/CCO	MESA DE MADEIRA REVEST. EM CEREJEIRA DIM. 0,90 X 0,90M.		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100013413	SEDE/CCO	MESA DE MADEIRA REVEST. EM CEREJEIRA DIM. 0,90 X 0,90M.		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100013420	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	TELEFONE SEM FIO FAB: PANASONIC, MOD: KX-TG2343, N/S: %4GBTC376642 COM TECLAS		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100013421	OFICINA SÃO DIOGO (LEOPOLDINA)	CADEIRA GIRATORIA REVEST. EM TECIDO COM BRACOS, RODIZIOS E ESTRUTURA PINTADA.		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100013422	GEMEC - CENTRO DE MANUTENÇÃO MÁQUINAS DIESEL	CADEIRA FIXA REVEST. EM COURVIN COM BRACOS E ESTRUTURA CROMADA.		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100013423	OFICINA SÃO DIOGO (LEOPOLDINA)	CADEIRA GIRATORIA REVEST. EM TECIDO COM BRACOS, RODIZIOS E ESTRUTURA PINTADA.		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100013424	SEDE/CCO	CADEIRA GIRATORIA REVEST. EM TECIDO COM BRACOS, RODIZIOS E ESTRUTURA PINTADA.		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100013427	OFICINA SÃO DIOGO (LEOPOLDINA)	CADEIRA GIRATORIA REVEST. EM TECIDO COM BRACOS, RODIZIOS E ESTRUTURA PINTADA.		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100013430	ESTAÇÃO JACAREZINHO	ROUPEIRO DE ACO COM 4 PORTAS.		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100013432	OFICINA SÃO DIOGO (LEOPOLDINA)	CADEIRA GIRATORIA REVEST. EM TECIDO COM BRACOS, RODIZIOS E ESTRUTURA PINTADA.		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100013435	SEDE/CCO	MESA DE MADEIRA REVEST. EM LAMINADO MELAMINICO DIM. 1,60 X 0,60M.		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100013436	SEDE/CCO	MESA DE MADEIRA REVEST. EM LAMINADO MELAMINICO DIM. 1,60 X 0,60M.		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100013440	SEDE/CCO	TELEFONE FAB: NEC TERM SERIES, MOD: DTR-08, N/S: 18201738D-G COM TECLAS VCL		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100013447	SEDE/CCO	ARMARIO DE MADEIRA REVESTIDA EM LAMINADO MELAMINICO 10 GAVETAS , 2 PORTAS, DIM 1,30 X 0,40 X 1,35 M.		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100013449	SEDE/CCO	CADEIRA GIRATORIA REVEST. EM TECIDO COM BRACOS, RODIZIOS E ESTRUTURA PINTADA.		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100013451	SEDE/CCO	TELEFONE FAB: NEC, MOD: DTR-8D-2(WH), N/S: 18201737D-G COM TECLAS VCL		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100013452	SEDE/CCO	CADEIRA GIRATORIA REVEST. EM TECIDO COM BRACOS, RODIZIOS E ESTRUTURA PINTADA.		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100013453	SEDE/CCO	CADEIRA GIRATORIA REVEST. EM TECIDO COM BRACOS, RODIZIOS E ESTRUTURA PINTADA.		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100013456	ESTAÇÃO ROCHA MIRANDA	QUADRO DE AVISO COM ESTRUTURA DE MADEIRA E FUNDO EM CORTICA DIM 1,00 X 0,80 M		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100013463	SEDE/CCO	TELEFONE FAB: NEC DTEM SERIESI, MOD: DTR-8D-2(WH), N/S: 18201740D-G COM TECLAS VCL		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100013464	SEDE/CCO	MESA DE MADEIRA REVEST. EM CEREJEIRA COM 8 LUGARES DIM. 2,40 X 0,80M.		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100013465	ESTAÇÃO BELFORD ROXO	CLAVICULARIO MATERIAL DE ALUMINIO COM 1 PORTA COM VIDRO DIM 0,60 X 0,05 X 0,40 M		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100013468	SEDE/CCO	MESA DE MADEIRA PARA MICROCOMPUTADOR E IMPRESSORA REVEST. EM LAMINADO MELAMINICO E ESTRUTURA PINTADA.		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100013469	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	ROUPEIRO DE ACO COM 2 PORTAS		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100013477	ESTAÇÃO SANTA CRUZ	QUADRO DE AVISO COM ESTRUTURA DE MADEIRA E FUNDO EM CORTICA DIM 1,00 X 0,80 M		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100013478	SEDE/CCO	MESA DE MADEIRA REVEST. EM LAMINADO MELAMINICO DIM. 1,60 X 0,60M.		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100013486	ESTAÇÃO DEODORO	CAMA DE MADEIRA REVESTIDO EM MOGNO COM 1 COLCHAO DE ESPUMA DIM. 1,90 X 0,80 X 0,70M		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100013487	ESTAÇÃO DEODORO	CAMA DE MADEIRA REVESTIDO EM MOGNO COM 1 COLCHAO DE ESPUMA DIM. 1,90 X 0,80 X 0,70M		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100013488	ESTAÇÃO DEODORO	CAMA DE MADEIRA REVESTIDO EM MOGNO COM 1 COLCHAO DE ESPUMA DIM. 1,90 X 0,80 X 0,70M		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100013489	ESTAÇÃO DEODORO	CAMA DE MADEIRA REVESTIDO EM MOGNO COM 1 COLCHAO DE ESPUMA DIM. 1,90 X 0,80 X 0,70M		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100013490	ESTAÇÃO JAPERI	CAMA DE MADEIRA REVESTEM MOGNO COM 1 COLCHAO DE ESPUMA DIM2,00 X 0,80 M		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100013491	ESTAÇÃO JAPERI	CAMA DE MADEIRA REVEST EM MOGNO COM 1 COLCHAO DE ESPUMA DIM2,00 X 0,80 M		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100013492	ESTAÇÃO JAPERI	CAMA DE MADEIRA REVESTEM MOGNO COM 1 COLCHAO DE ESPUMA DIM2,00 X 0,80 M		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100013494	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	FRIGOBAR FAB: CONSUL LUXO 1500,		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100013495	OFICINA SÃO DIOGO (LEOPOLDINA)	CADEIRA GIRATORIA REVEST. EM TECIDO COM BRACOS, RODIZIOS E ESTRUTURA PINTADA.		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100013496	SEDE/CCO	MESA DE MADEIRA REVEST. EM CEREJEIRA COM 8 LUGARES DIM. 2,40 X 0,80M.		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100013509	GEMEC - CENTRO DE MANUTENÇÃO MÁQUINAS DIESEL	ROUPEIRO DE ACO, 8 PORTAS.		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100013510	GEMEC - CENTRO DE MANUTENÇÃO MÁQUINAS DIESEL	ARMARIO NAFA CBTU 7815676, DE MADEIRA COM 2 PORTAS DE CORRER DIM. 1,20 X 0,40 X 1,60M.		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100013516	SEDE/CCO	MESA DE MADEIRA REVEST. EM LAMINADO MELAMINICO ESTRUTURA METALICA COM 2 GAVETAS DIM. 1,10 X 0,60M.		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100013519	SEDE/CCO	CADEIRA GIRATORIA REVEST. EM TECIDO COM BRACOS, RODIZIOS E ESTRUTURA PINTADA.		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100013521	SEDE/CCO	CADEIRA GIRATORIA REVEST. EM TECIDO COM BRACOS, RODIZIOS E ESTRUTURA PINTADA.		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100013544	SEDE/CCO	MESA DE MADEIRA REVEST. EM LAMINADO MELAMINICO, DIM. 1,20 X 0,60M.		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100013547	DDO_CAB_09-MIT_9_ABR_9	ROUPEIRO DE ACO COM 4 PORTAS.		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100013548	ESTAÇÃO BELFORD ROXO	ROUPEIRO DE ACO COM 4 PORTAS.		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa

Bens de Pequeno Porte

NR	Localização/ Estação	Descrição do Bem	Observação	Estado de Conservação	Utilização	Operacional	Concessionária	STATUS
100004100013549	ESTAÇÃO CASCADURA	ROUPEIRO DE AÇO COM 4 PORTAS		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100013558	ESTAÇÃO JAPERI	CAMA DE MADEIRA REVEST EM MOGO COM 1 COLCHAO DE ESPUMA DIM 2,00 X 0,80 M		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100013561	CASA DE TURMA E. NOVO	ROUPEIRO DE AÇO COM 8 PORTAS.		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100013562	GEMEC - CENTRO DE MANUTENÇÃO MÁQUINAS DIESEL	ROUPEIRO DE AÇO, 2 PORTAS.		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100013563	ESTAÇÃO DOM PEDRO II (ESTAÇÃO PRINCIPAL = CENTRAL	ROUPEIRO DE AÇO 12 PORTAS.		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100013572	ESTAÇÃO PADRE MIGUEL	CLAVICULARIO MATERIAL DE ALUMINIO COM 1 PORTA COM VIDRO DIM 0,60 X 0,05 X 0,40 M		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100013578	SEDE/CCO	ARMARIO DE MADEIRA REVESTIDO EM CEREJEIRA COM 2 PORTAS DIM. 0,90 X 0,40 X 0,70 M		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100013579	SEDE/CCO	ARMARIO DE MADEIRA REVESTIDO EM CEREJEIRA COM 2 PORTAS DIM. 0,90 X 0,40 X 0,70 M		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100013585	ESTAÇÃO DOM PEDRO II (ESTAÇÃO PRINCIPAL = CENTRAL	MESA DE MADEIRA REVESTDA EM LAMINADO MELAMINICO, 2 GAVETAS, DIM 1,25 X 0,60 M.		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100013586	ESTAÇÃO NILOPOLIS	ARMARIO DE AÇO COM 2 PORTAS DIM. 1,20 X 0,45 X 2,00M.		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100013606	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	LOUSA ESTRUTURA MADEIRA, DIM 2,15 X 1,40 M.		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100013607	SEDE/CCO	MESA DE MADEIRA REVEST. EM LAMINADO MELAMINICO, DIM. 1,60 X 0,69M.		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100013608	SEDE/CCO	MESA DE MADEIRA REVEST. EM LAMINADO MELAMINICO DIM. 1,80 X 0,69M.		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100013610	ESTAÇÃO COSTA BARROS	QUADRO DE AVISO COM ESTRUTURA DE MADEIRA E FUNDO EM CORTICA DIM 1,00 X 0,80 M		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100013611	ESTAÇÃO GUILHERME DA SILVEIRA	QUADRO DE AVISO COM ESTRUTURA DE MADEIRA E FUNDO EM CORTICA DIM 1,00 X 0,80 M		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100013622	ESTAÇÃO PADRE MIGUEL	ROUPEIRO DE AÇO COM 4 PORTAS.		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100013623	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	ROUPEIRO DE AÇO COM 4 PORTAS.		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100013633	ESTAÇÃO GRAMACHO	ROUPEIRO FAB: ISMA, DE AÇO, COM 6 PORTAS		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100013634	ESTAÇÃO DEODORO	ARMARIO DE MADEIRA REVESTIDO EM LAMINADO MELAMINICO COM 2 PORTAS DIM. 0,80 X 0,50 X 1,10 M		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100013635	ESTAÇÃO DOM PEDRO II (ESTAÇÃO PRINCIPAL = CENTRAL	MESA DE MADEIRA REVEST. EM LAMINADO MELAMINICO, COM 2 GAVETAS, DIM. 2,00 X 0,69M.		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100013636	OFICINA SÃO DIOGO (LEOPOLDINA)	CADEIRA GIRATORIA REVEST. EM TECIDO COM BRACOS, RODIZIOS E ESTRUTURA PINTADA.		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100013643	ESTAÇÃO PENHA CIRCULAR	CLAVICULARIO MATERIAL DE ALUMINIO COM 1 PORTA COM VIDRO DIM 0,60 X 0,05 X 0,40 M		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100013644	SEDE/CCO	CADEIRA FIXA REVEST. EM TECIDO COM BRACOS E ESTRUTURA CROMADA		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100013647	ESTAÇÃO OSVALDO CRUZ	ROUPEIRO FAB: ISMA, MATERIAL AÇO CARBONO COM 6 PORTAS		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100013648	ESTAÇÃO CAMPOS ELÍSEOS	ROUPEIRO FAB: ARTMOVEIS, DE AÇO COM 6 PORTAS		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100013650	ESTAÇÃO DEODORO	ARMARIO DE MADEIRA REVESTIDO EM LAMINADO MELAMINICO COM 2 PORTAS DIM. 0,80 X 0,50 X 1,10 M		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100013651	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	MESA DE MADEIRA REVEST. EM LAMINADO MELAMINICO, COM 2 GAVETAS, DIM. 1,00 X 0,70M.		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100013652	SEDE/CCO	CADEIRA FIXA REVEST. EM TECIDO COM BRACOS E ESTRUTURA CROMADA		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100013653	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	CADEIRA GIRATORIA REVEST. EM TECIDO COM BRACOS, RODIZIOS E ESTRUTURA PINTADA.		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100013654	SEDE/CCO	CADEIRA FIXA REVEST. EM TECIDO COM BRACOS E ESTRUTURA CROMADA		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100013660	ESTAÇÃO INHOIBA	CLAVICULARIO MATERIAL DE ALUMINIO COM 1 PORTA COM VIDRO DIM 0,60 X 0,05 X 0,40 M		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100013661	SEDE/CCO	CADEIRA GIRATORIA REVEST. EM TECIDO COM BRACOS, RODIZIOS E ESTRUTURA PINTADA.		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100013669	ESTAÇÃO DEODORO	ARMARIO DE MADEIRA REVESTIDO EM LAMINADO MELAMINICO COM 2 PORTAS DIM. 0,80 X 0,50 X 1,10 M		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100013670	ESTAÇÃO JAPERI	ROUPEIRO DE AÇO 16 PORTAS.		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100013672	SEDE/CCO	CADEIRA GIRATORIA REVEST. EM TECIDO COM BRACOS, RODIZIOS E ESTRUTURA PINTADA.		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100013682	OFICINA SÃO DIOGO (LEOPOLDINA)	CADEIRA GIRATORIA REVEST. EM TECIDO COM BRACOS, RODIZIOS E ESTRUTURA PINTADA.		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100013684	SEDE/CCO	CADEIRA GIRATORIA REVEST. EM TECIDO COM BRACOS, RODIZIOS E ESTRUTURA PINTADA.		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100013686	SEDE/CCO	CADEIRA GIRATORIA REVEST. EM TECIDO COM BRACOS, RODIZIOS E ESTRUTURA PINTADA.		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100013690	GEMEC - CENTRO DE MANUTENÇÃO MÁQUINAS DIESEL	ROUPEIRO DE AÇO COM 4 PORTAS.		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100013691	SEDE/CCO	CADEIRA GIRATORIA REVEST. EM TECIDO COM BRACOS, RODIZIOS E ESTRUTURA PINTADA.		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100013692	SEDE/CCO	CADEIRA FIXA REVEST. EM TECIDO COM BRACOS E ESTRUTURA CROMADA		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100013694	ESTAÇÃO BENJAMIN DO MONTE	CLAVICULARIO MATERIAL DE ALUMINIO COM 1 PORTA COM VIDRO DIM 0,60 X 0,05 X 0,40 M		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100013695	SEDE/CCO	CADEIRA GIRATORIA REVEST. EM TECIDO COM BRACOS, RODIZIOS E ESTRUTURA PINTADA.		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100013696	ESTAÇÃO LUCAS	ROUPEIRO FAB: ARTMOVEIS, DE AÇO, COM 6 PORTAS		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100013697	ESTAÇÃO DOM PEDRO II (ESTAÇÃO PRINCIPAL = CENTRAL	ARMARIO DE MADEIRA REVESTIDO EM LAMINADO MELAMINICO COM 2 PORTAS DIM. 0,80 X 0,50 X 1,10 M		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100013699	ESTAÇÃO MARECHAL HERMES	MESA DE MADEIRA REVEST. EM LAMINADO MELAMINICO COM 2 GAVETAS DIM. 1,20 X 0,50 X 0,20 M		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100013701	GEMEC - CENTRO DE MANUTENÇÃO MÁQUINAS DIESEL	ROUPEIRO DE AÇO COM 4 PORTAS.		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100013702	SEDE/CCO	CADEIRA GIRATORIA REVEST. EM TECIDO COM BRACOS, RODIZIOS E ESTRUTURA PINTADA.		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100013707	SEDE/CCO	CADEIRA GIRATORIA REVEST. EM TECIDO COM BRACOS, RODIZIOS E ESTRUTURA PINTADA.		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100013714	ESTAÇÃO SANTA CRUZ	CLAVICULARIO MATERIAL DE ALUMINIO COM 1 PORTA COM VIDRO DIM 0,60 X 0,05 X 0,40 M		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100013715	SEDE/CCO	CADEIRA GIRATORIA REVEST. EM TECIDO COM BRACOS, RODIZIOS E ESTRUTURA PINTADA.		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100013716	SEDE/CCO	CADEIRA GIRATORIA REVEST. EM TECIDO COM BRACOS, RODIZIOS E ESTRUTURA PINTADA.		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa

Bens de Pequeno Porte

Id	Localização/ Estação	Descrição do Bem	Observação	Estado de Conservação	Utenso:	Operacional :	Concessionária	STATUS
100004100013719	ESTAÇÃO PADRE MIGUEL	ROUPEIRO DE AÇO COM 4 PORTAS.		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100013723	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	ARMARIO DE MADEIRA REVESTIDO EM LAMINADO MELAMICO COM 2 PORTAS DIM. 0,80 X 0,50 X 1,00 M		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100013724	SEDE/CCO	ARMARIO DE MADEIRA REVESTIDO EM LAMINADO MELAMICO COM 2 PORTAS DIM. 0,80 X 0,50 X 0,70 M		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100013730	ESTAÇÃO ENGENHO DE DENTRO	MESA DE MADEIRA REVEST. EM LAMINADO MELAMINICO E ESTRUTURA METALICA COM 2 GAVETAS DIM. 1,20 X 0,60M.		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100013731	ESTAÇÃO MARECHAL HERMES	MESA DE MADEIRA REVEST. EM LAMINADO MELAMINICO COM 2 GAVETAS DIM. 1,20 X 0,50 X 0,20 M		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100013732	ESTAÇÃO DEODORO	ARMARIO DE MADEIRA REVESTIDO EM LAMINADO MELAMICO COM 2 PORTAS DIM. 0,80 X 0,50 X 1,10 M		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100013733	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	ARMARIO DE MADEIRA REVESTIDO EM LAMINADO MELAMICO COM 2 PORTAS DIM. 0,80 X 0,50 X 1,00 M		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100013734	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	CADEIRA GIRATORIA REVEST. EM TECIDO COM BRACOS, RODIZIOS E ESTRUTURA PINTADA.		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100013735	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	CADEIRA GIRATORIA REVEST. EM TECIDO COM BRACOS, RODIZIOS E ESTRUTURA PINTADA.		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100013736	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	CADEIRA GIRATORIA REVEST. EM TECIDO COM BRACOS, RODIZIOS E ESTRUTURA PINTADA.		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100013737	SEDE/CCO	CADEIRA GIRATORIA REVEST. EM TECIDO COM BRACOS, RODIZIOS E ESTRUTURA PINTADA.		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100013739	GEMEC - CENTRO DE MANUTENÇÃO MÁQUINAS DIESEL	CADEIRA GIRATORIA REVEST. EM TECIDO COM BRACOS, RODIZIOS E ESTRUTURA PINTADA.		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100013745	SEDE/CCO	CADEIRA GIRATORIA REVEST. EM TECIDO COM BRACOS, RODIZIOS E ESTRUTURA PINTADA.		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100013746	SEDE/CCO	CADEIRA GIRATORIA REVEST. EM TECIDO COM BRACOS, RODIZIOS E ESTRUTURA PINTADA.		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100013750	SEDE/CCO	CADEIRA GIRATORIA REVEST. EM TECIDO COM BRACOS, RODIZIOS E ESTRUTURA PINTADA.		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100013751	SEDE/CCO	CADEIRA GIRATORIA REVEST. EM TECIDO COM BRACOS, RODIZIOS E ESTRUTURA PINTADA.		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100013754	ESTAÇÃO MESQUITA	CLAVICULARIO MATERIAL DE ALUMINIO COM 1 PORTA COM VIDRO DIM 0,60 X 0,05 X 0,40 M		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100013756	ESTAÇÃO CAVALCANTE	COFRE DE AÇO DIM. 0,40 X 0,40 X 0,30 M		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100013758	ESTAÇÃO COELHO DA ROCHA	CLAVICULARIO MATERIAL DE ALUMINIO COM 1 PORTA COM VIDRO DIM 0,60 X 0,05 X 0,40 M		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100013759	SEDE/CCO	CADEIRA GIRATORIA REVEST. EM TECIDO COM BRACOS, RODIZIOS E ESTRUTURA PINTADA.		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100013760	SEDE/CCO	CADEIRA GIRATORIA REVEST. EM TECIDO COM BRACOS, RODIZIOS E ESTRUTURA PINTADA.		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100013762	CASA DE TURMA SANTA CRUZ (REALENGO)	TELEFONE FAB: INTELBRAS, MOD: TC500, N/S: 107896637601863 COM TECLAS		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100013763	ESTAÇÃO CAMPO GRANDE	QUADRO DE AVISO COM ESTRUTURA DE MADEIRA E FUNDO EM CORTICA DIM 0,40 X 0,50 M		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100013768	SEDE/CCO	MESA DE MADEIRA REVEST. EM LAMINADO MELAMINICO DIM. 1,20 X 0,60M.		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100013772	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	CADEIRA GIRATORIA REVEST. EM TECIDO COM BRACOS, RODIZIOS E ESTRUTURA PINTADA.		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100013781	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	ROUPEIRO DE AÇO COM 2 PORTAS		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100013789	GEMEC - CENTRO DE MANUTENÇÃO MÁQUINAS DIESEL	ROUPEIRO DE AÇO COM 4 PORTAS.		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100013792	SEDE/CCO	CADEIRA GIRATORIA REVEST. EM TECIDO COM BRACOS, RODIZIOS E ESTRUTURA PINTADA.		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100013794	GEMEC - CENTRO DE MANUTENÇÃO MÁQUINAS DIESEL	ROUPEIRO DE AÇO COM 4 PORTAS.		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100013797	ESTAÇÃO JAPERI	ROUPEIRO DE AÇO 16 PORTAS.		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100013798	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	ARMARIO DE MADEIRA REVESTIDO EM LAMINADO MELAMICO COM 2 PORTAS DIM. 0,80 X 0,50 X 1,00 M		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100013800	ESTAÇÃO SANTA CRUZ	MESA DE MADEIRA REVEST. EM MOGNO COM 2 GAVETAS DIM. 1,20 X 0,60M.		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100013802	GEMEC - CENTRO DE MANUTENÇÃO MÁQUINAS DIESEL	ROUPEIRO DE AÇO COM 4 PORTAS.		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100013807	SEDE/CCO	CADEIRA GIRATORIA REVEST. EM TECIDO COM BRACOS, RODIZIOS E ESTRUTURA PINTADA.		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100013808	ESTAÇÃO TANCREDO NEVES	CLAVICULARIO MATERIAL DE ALUMINIO COM 1 PORTA COM VIDRO DIM 0,60 X 0,05 X 0,40 M		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100013813	ESTAÇÃO VILA ROSALI	CLAVICULARIO MATERIAL DE ALUMINIO COM 1 PORTA COM VIDRO DIM 0,60 X 0,05 X 0,40 M		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100013815	GEMEC - CENTRO DE MANUTENÇÃO MÁQUINAS DIESEL	MESA MATERIAL AÇO CARBONO, COM 3 GAVETAS DIM. 1,20 X 0,70M.		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100013816	SEDE/CCO	CADEIRA GIRATORIA REVEST. EM TECIDO COM BRACOS, RODIZIOS E ESTRUTURA PINTADA.		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100013817	GEMEC - CENTRO DE MANUTENÇÃO MÁQUINAS DIESEL	ARMARIO DE MADEIRA REVESTIDO EM LAMINADO MELAMICO COM 2 PORTAS DIM. 0,80 X 0,50 X 1,60 M		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100013820	GEMEC - CENTRO DE MANUTENÇÃO MÁQUINAS DIESEL	ROUPEIRO DE AÇO COM 4 PORTAS.		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100013821	SEDE/CCO	CADEIRA FIXA REVEST. EM TECIDO COM BRACOS E ESTRUTURA CROMADA		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100013823	SEDE/CCO	CADEIRA GIRATORIA REVEST. EM TECIDO COM BRACOS, RODIZIOS E ESTRUTURA PINTADA.		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100013825	ESTAÇÃO VILA MILITAR	ROUPEIRO FAB: ARTMOVEIS, DE AÇO COM 6 PORTAS.		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100013835	ESTAÇÃO TRIAGEM	CLAVICULARIO MATERIAL DE ALUMINIO COM 1 PORTA COM VIDRO DIM 0,60 X 0,05 X 0,40 M		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100013848	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	ROUPEIRO DE AÇO COM 4 PORTAS.		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100013850	ESTAÇÃO BELFORD ROXO	ROUPEIRO DE AÇO COM 4 PORTAS.		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100013853	SEDE/CCO	MESA DE MADEIRA REVEST. EM LAMINADO MELAMINICO DIM. 2,00 X 0,90M.		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100013854	SEDE/CCO	MESA DE MADEIRA REVEST. EM LAMINADO MELAMINICO DIM. 1,60 X 0,60M.		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100013871	SEDE/CCO	ESTANTE MATERIAL AÇO CARBONO COM 6 PRATELEIRAS DIM. 0,90 X 0,30 X 2,00M		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100013872	SEDE/CCO	ESTANTE MATERIAL AÇO CARBONO COM 6 PRATELEIRAS DIM. 0,90 X 0,30 X 2,00M		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100013880	ESTAÇÃO DEODORO	ARMARIO DE MADEIRA REVESTIDO EM LAMINADO MELAMICO COM 2 PORTAS DIM. 0,70 X 0,50 X 0,60 M		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100013881	ESTAÇÃO PADRE MIGUEL	ARMARIO DE MADEIRA REVESTIDO EM LAMINADO MELAMICO COM 2 PORTAS DIM. 0,80 X 0,50 X 0,70 M		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa

Bens de Pequeno Porte

Nº	Localização/ Estação	Descrição do Bem	Observação	Estado de Conservação	Utensores	Operacional	Concessionária	STATUS
100004100013882	SEDE/CCO	MESA DE MADEIRA REVEST. EM LAMINADO MELAMINICO DIM. 2,00 X 0,90M.		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100013886	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DECODORO	ROUPEIRO DE AÇO 2 PORTAS.		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100013889	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DECODORO	MESA DE MADEIRA REVEST. EM LAMINADO MELAMINICO E ESTRUTURA PINTADA DIM. 1,20 X 0,70M.		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100013891	GEMEC - CENTRO DE MANUTENÇÃO MÁQUINAS DIESEL	ROUPEIRO FAB. PROACO, MATERIAL AÇO CARBONO, COM 4 PORTAS, DIM. 0,60 X 0,40 X 2,00M.		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100013907	ESTÇÃO DOM PEDRO II (ESTAÇÃO PRINCIPAL = CENTRAL	ROUPEIRO DE AÇO COM 4 PORTAS.		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100013909	OFICINA SÃO DIOGO (LEOPOLDINA)	ARMARIO DE MADEIRA REVESTIDO EM LAMINADO MELAMINICO COM 2 PORTAS 1 PRATELEIRA DIM. 0,80 X 0,40 X 1,60 M		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100013910	SEDE/CCO	MESA DE MADEIRA REVEST. EM LAMINADO MELAMINICO DIM. 1,60 X 0,60M.		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100013914	GEMEC - CENTRO DE MANUTENÇÃO MÁQUINAS DIESEL	CLAVICULARIO DE MADEIRA COM 1 PORTA DE VIDRO, DIM 0,52 X 0,08 X 0,52 M.		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100013916	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DECODORO	ROUPEIRO DE AÇO COM 4 PORTAS		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100013924	ESTÇÃO GRAMACHO	CLAVICULARIO MATERIAL DE ALUMINIO COM 1 PORTA COM VIDRO DIM 0,60 X 0,05 X 0,40 M		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100013930	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DECODORO	CLAVICULARIO DE MADEIRA, COM 1 PORTA DE VIDRO, DIM. 0,50X0,07X0,50M		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100013931	OFICINA SÃO DIOGO (LEOPOLDINA)	ARMARIO DE MADEIRA REVESTIDO EM LAMINADO MELAMINICO COM 2 PORTAS 2 GAVETAS DIM. 0,80 X 0,40 X 1,60 M		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100013932	ESTÇÃO RAMOS	ROUPEIRO FAB: ISMA, DE AÇO CARBONO, COM 4 PORTAS		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100013942	SE D. PEDRO II - SEDP	ARQUIVO DE AÇO, COM 5 GAVETAS		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100013946	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DECODORO	ARQUIVO FAB: SECURIT, DE AÇO COM 4 GAVETAS TIPO OFICIO E TAMPO DE MADEIRA, REVESTIDO EM LAMINADO MELAMINICO		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100013947	SEDE/CCO	MESA DE MADEIRA REVEST. EM LAMINADO MELAMINICO ESTRUTURA PINTADA DIM. 1,20 X 0,70M.		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100013958	SE NOVA IGUAÇU - SEN	ROUPEIRO DE AÇO COM 4 PORTAS.		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100013959	CASA DE TURMA RAMAL JAPERI (AUSTIN)	ROUPEIRO DE AÇO 6 PORTAS.		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100013960	ESTÇÃO DOM PEDRO II (ESTAÇÃO PRINCIPAL = CENTRAL	ROUPEIRO DE AÇO COM 2 PORTAS.		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100013961	GEMEC - CENTRO DE MANUTENÇÃO MÁQUINAS DIESEL	ARMARIO DE MADEIRA REVESTIDA EM LAMINADO MELAMINICO, 2 PORTAS, DIM 0,90 X 0,40 X 1,60 M.		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100013963	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DECODORO	CLAVICULARIO DE MADEIRA REVESTIDO EM TECIDO ESTRUTURA EM ALUMINIO DIM. 1,00 X 0,50 M		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100013964	GEMEC - CENTRO DE MANUTENÇÃO MÁQUINAS DIESEL	ARMARIO DE MADEIRA REVESTIDA EM LAMINADO MELAMINICO, 2 PORTAS, 2 PRATELEIRAS, DIM 0,80 X 0,40 X 1,60 M.		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100013967	ESTÇÃO THOMAZ COELHO	QUADRO DE AVISO COM ESTRUTURA DE MADEIRA E FUNDO EM CORTICA DIM 1,00 X 0,80 M		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100013979	ESTÇÃO MANGUEIRA	CLAVICULARIO MATERIAL ALUMINIO, COM 1 PORTA DE ACRILICO, CAPACIDADE 10 CHAVEIROS, DIM. 0,40X0,05X0,30M		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100013985	SEDE/CCO	ARMARIO DE MADEIRA REVESTIDO EM CEREJEIRA COM 2 PORTAS DIM. 0,90 X 0,40 X 0,70 M	Encontra-se sem as duas portas.	Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100013987	ESTÇÃO GRAMACHO	ROUPEIRO FAB: ISMA, DE AÇO, COM 6 PORTAS		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100013989	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DECODORO	CLAVICULARIO MATERIAL DE ALUMINIO COM 1 PORTA COM VIDRO DIM 0,60 X 0,05 X 0,40 M		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100013997	ESTÇÃO ENGENHO DE DENTRO	ARMARIO FAB: BYINGTON, DE AÇO COM 2 PORTAS.		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100014000	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DECODORO	ROUPEIRO DE AÇO, 4 PORTAS.		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100014006	ESTÇÃO JARDIM PRIMAVERA	CLAVICULARIO MATERIAL DE ALUMINIO COM 1 PORTA COM VIDRO DIM 0,60 X 0,05 X 0,40 M		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100014011	ESTÇÃO CAVALCANTE	CLAVICULARIO MATERIAL DE ALUMINIO COM 1 PORTA COM VIDRO DIM 0,60 X 0,05 X 0,40 M		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100014013	ESTÇÃO BELFORD ROXO	MESA DE MADEIRA REVEST. EM MAGNO COM 4 GAVETAS DIM. 1,20 X 0,60M.		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100014020	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DECODORO	ARMARIO DE MADEIRA REVESTIDO EM LAMINADO MELAMINICO COM 2 PORTAS 2 PRATELEIRAS DIM. 0,80 X 0,50 X 1,60 M		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100014021	GEMEC - CENTRO DE MANUTENÇÃO MÁQUINAS DIESEL	ROUPEIRO DE AÇO, 6 PORTAS.		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100014022	OFICINA SÃO DIOGO (LEOPOLDINA)	MESA DE MADEIRA REVEST. EM MOGNO DIM. 2,40 X 1,30M.		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100014023	ESTÇÃO DOM PEDRO II (ESTAÇÃO PRINCIPAL = CENTRAL	CADEIRA GIRATORIA REVEST. EM TECIDO COM BRACOS, RODIZIOS E ESTRUTURA PINTADA.		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100014026	ESTÇÃO VILA ROSALI	QUADRO DE AVISO COM ESTRUTURA DE MADEIRA E FUNDO EM CORTICA DIM 1,00 X 0,80 M		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100014030	ESTÇÃO NOVA IGUAÇU	CLAVICULARIO MATERIAL DE ALUMINIO COM 1 PORTA COM VIDRO DIM 0,60 X 0,05 X 0,40 M		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100014034	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DECODORO	ARMARIO DE MADEIRA REVESTIDO EM MOGNO COM 2 PORTAS COM VIDRO DIM. 1,50 X 0,50 X 1,70 M		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100014055	SEDE/CCO	CLAVICULARIO MATERIAL DE ALUMINIO COM 1 PORTA COM VIDRO DIM 0,60 X 0,05 X 0,40 M		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100014056	ESTÇÃO PRAÇA DA BANDEIRA (LAURO MULLER)	MESA DE MADEIRA REVESTIDO EM LAMINADO MELAMINICO, COM 2 GAVETAS, DIM. 1,60X0,50X0,20M		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100014058	SEDE/CCO	ARMARIO DE MADEIRA REVESTIDA EM LAMINADO MELAMINICO, 2 PORTAS, DIM 0,80 X 0,50 X 1,60 M.		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100014068	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DECODORO	QUADRO DE AVISO COM ESTRUTURA DE MADEIRA E FUNDO EM CORTICA DIM 1,00 X 0,80 M		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100014070	OFICINA SÃO DIOGO (LEOPOLDINA)	MESA DE MADEIRA, 2 GAVETAS, ESTRUTURA PINTADA, DIM 1,35 X 0,70 M.		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100014071	SEDE/CCO	ARMARIO DE MADEIRA REVESTIDO EM CEREJEIRA COM 2 PORTAS DIM. 0,90 X 0,40 X 0,70 M		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100014080	CB1_1_ABR_1	ROUPEIRO MATERIAL AÇO CARBONO COM 6 PORTAS DIM. 0,90X 0,40 X 2,00M.		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100014082	ESTÇÃO DOM PEDRO II (ESTAÇÃO PRINCIPAL = CENTRAL	ARMARIO DE MADEIRA REVESTIDA EM LAMINADO MELAMINICO 2 PORTAS, DIM 0,92 X 0,55 X 1,60 M.		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100014086	ESTÇÃO JAPERI	CLAVICULARIO MATERIAL DE ALUMINIO COM 1 PORTA COM VIDRO DIM 0,60 X 0,05 X 0,40 M		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100014087	SEDE/CCO	MESA DE MADEIRA, 2 GAVETAS, DIM 1,20 X 0,60 M.		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100014090	ESTÇÃO COELHO DA ROCHA	BANCO DE MADEIRA DIM. 0,30 X 0,60 M		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100014091	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DECODORO	ROUPEIRO MATERIAL AÇO CARBONO, COM 2 PORTAS, DIM. 0,30 X 0,40 X 1,90M.		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100014092	ESTÇÃO DOM PEDRO II (ESTAÇÃO PRINCIPAL = CENTRAL	ROUPEIRO DE AÇO COM 4 PORTAS.		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa

Bens de Pequeno Porte

Nº	Localização/ Estação	Descrição do Bem	Observação	Estado de Conservação	Utilização	Operacional	Concessionária	STATUS
100004100014094	SEDE/CCO	ARMARIO DE MADEIRA REVESTIDO EM CEREJEIRA COM 2 PORTAS DIM. 0,90 X 0,40 X 0,70 M		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100014095	ESTAÇÃO BRAZ DE PNA	ROUPEIRO FAB: ISMA, DE ACO, COM 6 PORTAS		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100014098	ESTAÇÃO NOVA IGUAÇU	QUADRO DE AVISO COM ESTRUTURA DE MADEIRA E FUNDO EM CORTICA DIM 1,00 X 0,50 M		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100014099	ESTAÇÃO SANTA CRUZ	QUADRO DE AVISO COM ESTRUTURA DE MADEIRA E FUNDO EM CORTICA DIM 1,00 X 0,80 M		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100014100	OFICINA SÃO DIOGO (LEOPOLDINA)	MESA DE MADEIRA REVESTIDA EM LAMINADO MELAMINICO, 2 GAVETAS, PES PINTADOS, DIM 1,25X0,70 M.		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100014101	ESTAÇÃO VILA INHOMIRIM	CLAVICULARIO MATERIAL DE ALUMINIO COM 1 PORTA COM VIDRO DIM 0,60 X 0,05 X 0,40 M		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100014105	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DECODORO	ROUPEIRO FAB: PAVANI, MATERIAL ACO CARBONO, COM 2 PORTAS DIM. 0,30 X 0,40 X 2,00M.		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100014109	CASA DE TURMA RAMAL JAPERI (AUSTIN)	ROUPEIRO DE ACO 6 PORTAS.		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100014110	ESTAÇÃO AUGUSTO DE VASCONCELOS	MESA DE MADEIRA REVEST.EM LAMINADO MELAMINICO COM 2 GAVETAS DIM. 1,20 X 0,60M.		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100014114	ESTAÇÃO DOM PEDRO II (ESTAÇÃO PRINCIPAL = CENTRAL	MESA DE MADEIRA, COM 2 GAVETAS DIM. 1,30 X 0,70M.		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100014115	ESTAÇÃO CAVALCANTE	ARMARIO DE MADEIRA REVESTIDO EM LAMINADO MELAMICO COM 2 PORTAS DIM. 0,70 X 0,40 X 0,70 M		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100014121	SEDE/CCO	MESA DE MADEIRA REVEST. EM LAMINADO MELAMINICO ESTRUTURA PINTADA DIM. 1,20 X 0,75M.		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100014123	ESTAÇÃO BENJAMIN DO MONTE	BANCO DE MADEIRA DE DIM. 1,80 X 0,30 M		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100014137	ESTAÇÃO DOM PEDRO II (ESTAÇÃO PRINCIPAL = CENTRAL	CLAVICULARIO ESTRUTURA EM ALUMINIO COM 1 PORTA DE VIDRO, DIM 0,70 X 0,05 X 0,50 M.		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100014139	SEDE/CCO	ARMARIO DE MADEIRA REVESTIDA EM LAMINADO MELAMINICO, 2 PORTAS, DIM 0,80 X 0,50 X 1,60 M.		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100014140	ESTAÇÃO AGOSTINHO PORTO	MESA DE MADEIRA REVEST. EM MOGNO COM 2 GAVETAS E ESTRUTURA PINTADA DIM. 1,20 X 0,60M.		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100014143	GEMEC - CENTRO DE MANUTENÇÃO MÁQUINAS DIESEL	ROUPEIRO MATERIAL ACO CARBONO COM 2 PORTAS		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100014144	ESTAÇÃO DOM PEDRO II (ESTAÇÃO PRINCIPAL = CENTRAL	ROUPEIRO FAB: ISMA, DE ACO CARBONO, COM 6 PORTAS		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100014154	ESTAÇÃO VILA MILITAR	CLAVICULARIO MATERIAL DE ALUMINIO COM 1 PORTA COM VIDRO DIM 0,60 X 0,05 X 0,40 M		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100014163	ESTAÇÃO NILÓPOLIS	QUADRO DE AVISO COM ESTRUTURA DE MADEIRA E FUNDO EM CORTICA 1,30 X 0,80 M		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100014166	ESTAÇÃO SARACURUNA	CLAVICULARIO MATERIAL DE ALUMINIO COM 1 PORTA COM VIDRO DIM 0,60 X 0,05 X 0,40 M		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100014167	SEDE/CCO	ARMARIO DE MADEIRA REVESTIDO EM CEREJEIRA COM 2 PORTAS DIM. 0,90 X 0,40 X 0,70 M		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100014168	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DECODORO	ARMARIO DE MADEIRA REVESTIDO EM LAMINADO MELAMICO COM 2 PORTAS DIM. 0,70 X 0,40 X 1,10 M		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100014169	SEDE/CCO	MESA DE MADEIRA REVEST. EM LAMINADO MELAMINICO ESTRUTURA PINTADA DIM. 1,20 X 0,75M.		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100014171	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DECODORO	ROUPEIRO DE ACO 4 PORTAS.		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100014172	OFICINA SÃO DIOGO (LEOPOLDINA)	ROUPEIRO FAB: PANDIN, MATERIAL ACO CARBONO COM 6 PORTAS DIM. 1,00 X 0,40 X 1,80M.		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100014195	ESTAÇÃO DOM PEDRO II (ESTAÇÃO PRINCIPAL = CENTRAL	BANCO COM ASSENTO E ENCOSTO, MATERIAL POLIETILENO COM ESTRUTURA DE FERRO FUNDIDO DIM. 2,00X0,40M		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100014218	CASA DE TURMA TRIAGEM	ROUPEIRO DE ACO COM 8 PORTAS.		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100014221	ESTAÇÃO SÃO CRISTÓVÃO	CLAVICULARIO MATERIAL DE ALUMINIO COM 1 PORTA COM VIDRO DIM 0,60 X 0,05 X 0,40 M		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100014224	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DECODORO	ARMARIO DE MADEIRA REVESTIDO EM LAMINADO MELAMICO COM 2 PORTAS DIM. 0,80 X 0,50 X 1,60 M		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100014225	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DECODORO	ARMARIO DE MADEIRA REVESTIDO EM LAMINADO MELAMICO COM 2 PORTAS DIM. 0,80 X 0,50 X 1,60 M		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100014226	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DECODORO	MESA DE MADEIRA REVEST. EM LAMINADO MELAMINICO DIM. 1,60 X 0,80M.		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100014227	SEDE/CCO	MESA DE MADEIRA REVEST. EM LAMINADO MELAMINICO DIM. 1,60 X 0,65 M.		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100014228	SEDE/CCO	MESA DE MADEIRA REVEST. EM LAMINADO MELAMINICO DIM. 1,60 X 0,60M.		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100014231	ESTAÇÃO SARACURUNA	ROUPEIRO FAB: ISMA, DE ACO, COM 6 PORTAS		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100014235	GEMEC - CENTRO DE MANUTENÇÃO MÁQUINAS DIESEL	ROUPEIRO FAB: PROACO, MATERIAL ACO CARBONO, COM 4 PORTAS, DIM. 0,60 X 0,40 X 2,00M.		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100014243	SE GRAMACHO	ROUPEIRO DE ACO COM 4 PORTAS.		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100014244	SE GRAMACHO	ROUPEIRO DE ACO COM 4 PORTAS.		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100014245	SE PENHA CIRCULAR - SEPH	ROUPEIRO DE ACO COM 4 PORTAS.		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100014253	ESTAÇÃO CAMPO GRANDE	QUADRO DE AVISO COM ESTRUTURA DE MADEIRA E FUNDO EM CORTICA DIM 1,00 X 0,80 M		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100014255	ESTAÇÃO DEODORO	CAMA DE MADEIRA REVESTIDO EM MOGNO COM 1 COLCHAO DE ESPUMA DIM. 1,90 X 0,80 X 0,70M		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100014256	ESTAÇÃO DEODORO	CAMA DE MADEIRA REVESTIDO EM MOGNO COM 1 COLCHAO DE ESPUMA DIM. 1,90 X 0,80 X 0,70M		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100014301	ESTAÇÃO DOM PEDRO II (ESTAÇÃO PRINCIPAL = CENTRAL	ROUPEIRO FAB: ARTMOVEIS, MATERIAL ACO CARBONO, COM 6 PORTAS.		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100014302	ESTAÇÃO DEL CASTILHO	ARMARIO DE MADEIRA REVESTIDO EM LAMINADO MELAMICO COM 2 PORTAS DIM. 0,80 X 0,50 X 0,70 M		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100014303	SEDE/CCO	ARMARIO DE MADEIRA REVESTIDO EM CEREJEIRA COM 2 PORTAS DIM. 0,90 X 0,40 X 0,70 M		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100014304	ESTAÇÃO GRAMACHO	MESA DE MADEIRA, COM TAMPO REVESTIDO EM LAMINADO MELAMINICO E 2 GAVETAS, DIM. 1,65X0,75M		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100014306	ESTAÇÃO MERCADO DE MADUREIRA	QUADRO DE AVISO COM ESTRUTURA DE MADEIRA E FUNDO EM CORTICA DIM 1,00 X 0,80 M		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100014308	SEDE/CCO	CADEIRA GIRATORIA REVEST. EM TECIDO COM BRACOS, RODIZIOS E ESTRUTURA PINTADA.		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100014315	ESTAÇÃO DOM PEDRO II (ESTAÇÃO PRINCIPAL = CENTRAL	ROUPEIRO DE ACO COM 2 PORTAS.		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100014316	SE MADUREIRA - SEMD	ROUPEIRO DE ACO COM 4 PORTAS		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100014317	ESTAÇÃO VIGÁRIO GERAL	CLAVICULARIO MATERIAL DE ALUMINIO COM 1 PORTA COM VIDRO DIM 0,60 X 0,05 X 0,40 M		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100014319	ESTAÇÃO CAMPO GRANDE	QUADRO DE AVISO COM ESTRUTURA DE MADEIRA E FUNDO EM CORTICA DIM 1,00 X 0,80 M		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa

Bens de Pequeno Porte

Nº	Localização/ Estação	Descrição do Bem	Observação	Estado de Conservação	Utilização	Operacional	Concessionária	STATUS
100004100014320	SEDE/CCO	CADEIRA GIRATORIA REVEST. EM TECIDO COM BRACOS, RODÍZIOS E ESTRUTURA PINTADA.		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100014322	ESTAÇÃO DOM PEDRO II (ESTAÇÃO PRINCIPAL = CENTRAL	ROUPEIRO FAB: ISMA, DE ACO CARBONO, COM 6 PORTAS		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100014324	SEDE/CCO	CADEIRA GIRATORIA REVEST. EM TECIDO COM BRACOS, RODÍZIOS E ESTRUTURA PINTADA.		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100014327	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DECODORO	ARMARIO DE MADEIRA REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍICO COM 2 PORTAS COM SUPORTE PARA MICROONDAS DIM. 1,30 X 0,30 X 0,30 M		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100014329	SEDE/CCO	MESA DE MADEIRA REVEST. EM LAMINADO MELAMINICO DIM. 1,60 X 0,60M.		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100014333	SEDE/CCO	MESA DE MADEIRA REVEST. EM LAMINADO MELAMINICO ESTRUTURA PINTADA DIM. 1,30 X 0,70M.		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100014335	ESTAÇÃO SARACURUNA	ROUPEIRO DE ACO, COM 4 PORTAS		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100014337	CASA DE TURMA RAMAL JAPERI (AUSTIN)	LOUSA ESTRUTURA EM MADEIRA, DIM 2,10 X 1,30 M.		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100014343	ESTAÇÃO PACIÊNCIA	QUADRO DE AVISO COM ESTRUTURA DE MADEIRA E FUNDO EM CORTICA DIM 1,00 X 0,80 M		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100014344	ESTAÇÃO SARACURUNA	CLAVICULARIO MATERIAL DE ALUMINIO COM 1 PORTA COM VIDRO DIM 0,60 X 0,05 X 0,40 M		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100014347	ESTAÇÃO INHOAIBA	ROUPEIRO DE ACO COM 4 PORTAS.		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100014353	ESTAÇÃO BONSUCESSO	CLAVICULARIO MATERIAL DE ALUMINIO COM 1 PORTA COM VIDRO DIM 0,60 X 0,05 X 0,40 M		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100014354	ESTAÇÃO DOM PEDRO II (ESTAÇÃO PRINCIPAL = CENTRAL	QUADRO DE AVISO COM ESTRUTURA DE MADEIRA E FUNDO EM CORTICA DIM 1,00 X 0,80 M		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100014357	ESTAÇÃO DOM PEDRO II (ESTAÇÃO PRINCIPAL = CENTRAL	CADEIRA GIRATORIA REVEST. EM TECIDO COM BRACOS, RODÍZIOS E ESTRUTURA PINTADA.		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100014358	SEDE/CCO	MESA DE MADEIRA REVEST. EM LAMINADO MELAMINICO ESTRUTURA PINTADA DIM. 1,20 X 0,79M.		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100014359	ESTAÇÃO VILA INHOMIRIM	MESA DE MADEIRA, TAMPO REVESTIDO EM LAMINADO MELAMINICO COM 2 GAVETAS, DIM. 1,60X0,75M		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100014360	ESTAÇÃO GRAMACHO	ROUPEIRO FAB: ISMA, DE ACO, COM 6 PORTAS		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100014373	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DECODORO	MESA DE MADEIRA REVESTIDA EM LAMINADO MELAMINICO, 2 GAVETAS, DIM 1,20 X 0,60 M.		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100014374	ESTAÇÃO INHOAIBA	MESA DE MADEIRA REVEST.EM MOGNO COM 2 GAVETAS DIM. 1,20 X 0,60M.		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100014376	ESTAÇÃO NILÓPOLIS	ARMARIO DE MADEIRA REVESTIDO EM LAMINADO MELAMICO COM 2 PORTAS DIM. 0,70 X 0,50 X 0,70 M		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100014377	GEMEC - CENTRO DE MANUTENÇÃO MÁQUINAS DIESEL	ROUPEIRO DE ACO, 6 PORTAS.		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100014378	GEMEC - CENTRO DE MANUTENÇÃO MÁQUINAS DIESEL	ROUPEIRO FAB: PROACO, MATERIAL ACO CARBONO, COM 4 PORTAS, DIM. 0,70 X 0,50 X 2,00M.		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100014379	OFICINA SÃO DIOGO (LEOPOLDINA)	ARMARIO DE MADEIRA REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍICO COM 2 PORTAS DIM. 0,80 X 0,50 X 0,70 M		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100014380	ESTAÇÃO LUCAS	CLAVICULARIO MATERIAL DE ALUMINIO COM 1 PORTA COM VIDRO DIM 0,60 X 0,05 X 0,40 M		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100014385	ESTAÇÃO HONÓRIO GURGEL	QUADRO DE AVISO COM ESTRUTURA DE MADEIRA E FUNDO EM CORTICA DIM 1,00 X 0,80 M		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100014390	ESTAÇÃO SARACURUNA	ROUPEIRO DE ACO, COM 4 PORTAS		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100014393	SEDE/CCO	ARMARIO DE MADEIRA REVESTIDO EM CEREJEIRA COM 2 PORTAS DIM. 0,90 X 0,40 X 0,70 M		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100014394	ESTAÇÃO DOM PEDRO II (ESTAÇÃO PRINCIPAL = CENTRAL	ARMARIO DE MADEIRA REVESTIDO EM LAMINADO MELAMICO COM 2 PORTAS DIM. 0,80 X 0,50 X 0,70 M		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100014395	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DECODORO	MESA DE MADEIRA, ESTRUTURA PINTADA, 2 GAVETAS, DIM 1,00 X 0,60 M.		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100014400	ESTAÇÃO OLINDA	ARMARIO DE MADEIRA REVESTIDO EM LAMINADO MELAMICO COM 2 PORTAS DIM. 0,90 X 0,40 X 0,80 M		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100014402	ESTAÇÃO SENADOR CAMARÁ	ROUPEIRO DE ACO COM 6 PORTAS.		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100014404	ESTAÇÃO LUCAS	ROUPEIRO FAB: ISMA, DE ACO, COM 6 PORTAS		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100014405	ESTAÇÃO TANCREDO NEVES	ROUPEIRO DE ACO COM 6 PORTAS.		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100014407	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DECODORO	ARMARIO DE MADEIRA REVESTIDA EM LAMINADO MELAMINICO, 2 PORTAS, 1 PRATELEIRA, DIM 0,90 X 0,40 X 1,60 M.		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100014409	CASA DE TURMA CENTRAL (PLATAFORMA 13)	MESA DE MADEIRA REVEST. EM LAMINADO MELAMINICO ESTRUTURA METALICA DIM. 1,20 X 0,60M.		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100014411	SEDE/CCO	MESA DE MADEIRA REVEST. EM LAMINADO MELAMINICO DIM. 1,40 X 0,65 M.		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100014414	SEDE/CCO	ESTANTE MATERIAL ACO CARBONO COM 6 PRATELEIRAS DIM. 0,90 X 0,30 X 2,00M		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100014416	SEDE/CCO	ESTANTE MATERIAL ACO CARBONO COM 6 PRATELEIRAS DIM. 0,90 X 0,30 X 2,00M		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100014417	GEMEC - CENTRO DE MANUTENÇÃO MÁQUINAS DIESEL	ESTANTE MATERIAL ACO CARBONO COM 6 PRATELEIRAS DIM. 0,90 X 0,30 X 2,00 M		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100014421	ESTAÇÃO TRAGEM	ROUPEIRO FAB: ISMA, DE ACO COM 6 PORTAS		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100014422	ESTAÇÃO PENHA CIRCULAR	ROUPEIRO FAB: ISMA, DE ACO, COM 6 PORTAS		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100014423	ESTAÇÃO MADUREIRA	ARMARIO DE MADEIRA REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍICO COM 2 PORTAS DIM. 0,80 X 0,50 X 0,70 M		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100014424	ESTAÇÃO DOM PEDRO II (ESTAÇÃO PRINCIPAL = CENTRAL	ARMARIO DE MADEIRA REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍICO COM 2 PORTAS DIM. 0,80 X 0,50 X 0,70 M		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100014425	ESTAÇÃO DOM PEDRO II (ESTAÇÃO PRINCIPAL = CENTRAL	MESA DE MADEIRA REVESTIDA EM LAMINADO MELAMINICO, 2 GAVETAS, DIM 1,20 X 0,60 M.		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100014426	ESTAÇÃO DOM PEDRO II (ESTAÇÃO PRINCIPAL = CENTRAL	MESA DE MADEIRA REVESTIDA EM LAMINADO MELAMINICO, 2 GAVETAS, DIM 1,25 X 0,60 M.		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100014432	OFICINA SÃO DIOGO (LEOPOLDINA)	QUADRO DE AVISO COM ESTRUJURA DE MADEIRA E FUNDO EM CORTICA DIM 1,10 X 1,00 M		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100014434	ESTAÇÃO DECODORO	MESA MATERIAL ACO CARBONO COM 2 GAVETAS DIM. 1,00 X 0,60M.		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100014437	ESTAÇÃO BENTO RIBEIRO	ROUPEIRO DE ACO COM 4 PORTAS		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100014444	ESTAÇÃO DOM PEDRO II (ESTAÇÃO PRINCIPAL = CENTRAL	ARMARIO DE MADEIRA REVESTIDO EM LAMINADO MELAMICO COM 2 PORTAS DIM. 0,70 X 0,50 X 1,10 M		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100014445	SEDE/CCO	MESA DE MADEIRA REVEST. EM LAMINADO MELAMINICO ESTRUTURA PINTADA DIM. 2,00 X 0,90M.		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100014448	ESTAÇÃO DUQUE DE CAXAS	CLAVICULARIO MATERIAL DE ALUMINIO COM 1 PORTA COM VIDRO DIM 0,60 X 0,05 X 0,40 M		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100014448	GEMEC - CENTRO DE MANUTENÇÃO MÁQUINAS DIESEL	ESTANTE DE ACO COM 4 PRATELEIRAS DIM. 0,90 X 0,30 X 1,00 M		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa

Bens de Pequeno Porte

NR	Localização/ Estação	Descrição do Bem	Observação	Estado de Conservação	Utilização	Operacional	Concessionária	STATUS
100004100014459	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	ARMARIO DE MADEIRA REVESTIDO EM LAMINADO MELAMINICO COM 2 PORTAS DIM. 0,80 X 0,40 X 1,60 M		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100014460	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	ARMARIO DE MADEIRA REVESTIDO EM LAMINADO MELAMINICO COM 2 PORTAS DIM. 0,80 X 0,40 X 1,60 M		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100014461	GEMEC - CENTRO DE MANUTENÇÃO MÁQUINAS DIESEL	MESA DE MADEIRA REVEST. EM LAMINADO MELAMINICO E ESTRUTURA EM ACO CARBONO DIM. 0,90 X 0,70M.		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100014469	ESTAÇÃO GRAMACHO	ROUPEIRO FAB: ISMA, DE ACO, COM 6 PORTAS		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100014470	ESTAÇÃO DOM PEDRO II (ESTAÇÃO PRINCIPAL = CENTRAL	ROUPEIRO DE ACO 16 PORTAS.		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100014471	ESTAÇÃO DOM PEDRO II (ESTAÇÃO PRINCIPAL = CENTRAL	ROUPEIRO DE ACO COM 2 PORTAS.		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100014472	GEMEC - CENTRO DE MANUTENÇÃO MÁQUINAS DIESEL	ROUPEIRO DE ACO COM 2 PORTAS.		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100014473	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	ARMARIO DE MADEIRA REVESTIDO EM LAMINADO MELAMINICO COM 2 PORTAS DIM. 0,80 X 0,50 X 1,60 M		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100014484	ESTAÇÃO CORDOVIL	CLAVICULARIO MATERIAL DE ALUMINIO COM 1 PORTA COM VIDRO DIM 0,60 X 0,05 X 0,40 M		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100014485	ESTAÇÃO AGOSTINHO PORTO	QUADRO DE AVISO COM ESTRUTURA DE MADEIRA E FUNDO EM CORTICA DIM 1,00 X 0,80 M		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100014486	ESTAÇÃO CAMPO GRANDE	QUADRO DE AVISO ESTRUTURA DE MADEIRA E FUNDO EM CORTICA DIM 0,80 X 0,40 M		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100014488	SE NOVA IGUAÇU - SEN	ROUPEIRO DE ACO COM 4 PORTAS.		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100014489	SE ENGENHO DE DENTRO - SEED	ROUPEIRO DE ACO COM 4 PORTAS.		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100014490	SS SAMPAIO - SSP	ROUPEIRO DE ACO COM 4 PORTAS.		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100014495	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	MESA DE MADEIRA REVEST. EM LAMINADO MELAMINICO DIM. 3,00 X 0,70M.		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100014497	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	CADEIRA GIRATORIA REVEST. EM TECIDO COM BRACOS, RODIZIOS E ESTRUTURA PINTADA.		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100014498	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	CADEIRA GIRATORIA REVEST. EM TECIDO COM BRACOS, RODIZIOS E ESTRUTURA PINTADA.		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100014499	SEDE/CCO	CADEIRA GIRATORIA REVEST. EM TECIDO COM BRACOS, RODIZIOS E ESTRUTURA PINTADA.		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100014504	GEMEC - CENTRO DE MANUTENÇÃO MÁQUINAS DIESEL	ROUPEIRO DE ACO, 4 PORTAS.		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100014505	GEMEC - CENTRO DE MANUTENÇÃO MÁQUINAS DIESEL	ROUPEIRO DE ACO, 4 PORTAS.		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100014514	ESTAÇÃO GRAMACHO	ROUPEIRO DE ACO, COM 4 PORTAS		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100014515	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	ROUPEIRO DE ACO, COM 4 PORTAS		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100014525	ESTAÇÃO SANTA CRUZ	ROUPEIRO DE ACO COM 4 PORTAS.		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100014526	ESTAÇÃO SANTA CRUZ	ROUPEIRO DE ACO COM 4 PORTAS.		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100014527	ESTAÇÃO SANTA CRUZ	ROUPEIRO DE ACO COM 4 PORTAS.		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100014532	ESTAÇÃO SARACURUNA	ROUPEIRO DE ACO, COM 4 PORTAS		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100014736	ESTAÇÃO SARACURUNA	CLAVICULARIO MATERIAL DE ALUMINIO COM 1 PORTA COM VIDRO DIM 0,60 X 0,05 X 0,40 M		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100014737	SEDE/CCO	MESA DE MADEIRA REVEST. EM LAMINADO MELAMINICO DIM. 1,20 X 0,70M.		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100014738	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	MESA DE MADEIRA. COM 2 GAVETAS, DIM. 0,90X0,60M		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100014740	SEDE/CCO	ARMARIO DE MADEIRA REVESTIDO EM CEREJEIRA COM 2 PORTAS DIM. 0,90 X 0,40 X 1,60 M		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100014741	ESTAÇÃO DOM PEDRO II (ESTAÇÃO PRINCIPAL = CENTRAL	ARMARIO DE MADEIRA REVESTIDO EM LAMINADO MELAMINICO COM 2 PORTAS DIM. 0,70 X 0,50 X 1,10 M		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100014743	CASA DE TURMA TRIAGEM	ROUPEIRO DE ACO COM 4 PORTAS.		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100014744	ESTAÇÃO SANTA CRUZ	ROUPEIRO DE ACO COM 4 PORTAS.		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100014745	ESTAÇÃO DOM PEDRO II (ESTAÇÃO PRINCIPAL = CENTRAL	ROUPEIRO DE ACO 16 PORTAS		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100014754	ESTAÇÃO NOVA IGUAÇU	ARMARIO DE MADEIRA REVESTIDO EM LAMINADO MELAMINICO COM 2 PORTAS DIM. 0,80 X 0,50 X 0,70 M		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100014755	ESTAÇÃO DOM PEDRO II (ESTAÇÃO PRINCIPAL = CENTRAL	MESA EM L DE MADEIRA REVEST. EM LAMINADO MELAMINICO COM 2 GAVETAS DIM. 1,20 X 0,50 X 0,50 X 0,50M.		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100014757	SEDE/CCO	ARQUIVO MATERIAL ACO CARBONO, COM 4 GAVETAS DIM. 1,00 X 0,80 X 1,50M		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100014759	SEDE/CCO	ARMARIO DE MADEIRA REVESTIDO EM CEREJEIRA COM 2 PORTAS DIM. 0,90 X 0,40 X 0,70 M		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100014762	ESTAÇÃO CORDOVIL	ROUPEIRO FAB: ISMA, DE ACO, COM 6 PORTAS		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100014763	GEMEC - CENTRO DE MANUTENÇÃO MÁQUINAS DIESEL	ROUPEIRO DE ACO, 4 PORTAS.		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100014765	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	MESA DE MADEIRA REVEST. EM LAMINADO MELAMINICO DIM. 1,20 X 0,70M.		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100014768	ESTAÇÃO PACIÊNCIA	ARMARIO DE MADEIRA REVESTIDO EM LAMINADO MELAMINICO COM 2 PORTAS DIM. 0,80 X 0,50 X 0,70 M		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100014769	SEDE/CCO	ARMARIO DE MADEIRA REVESTIDO EM CEREJEIRA COM 2 PORTAS DIM. 0,90 X 0,40 X 0,70 M		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100014770	OFICINA SÃO DIOGO (LEOPOLDINA)	ARMARIO DE MADEIRA REVESTIDO EM LAMINADO MELAMINICO COM 2 PORTAS DIM. 0,80 X 0,50 X 0,70 M		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100014771	SEDE/CCO	ARMARIO DE MADEIRA REVESTIDO EM CEREJEIRA COM 2 PORTAS DIM. 0,90 X 0,40 X 1,60 M		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100014773	ESTAÇÃO TRIAGEM	ROUPEIRO DE ACO, COM 6 PORTAS		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100014774	ESTAÇÃO SARACURUNA	ROUPEIRO FAB: ARTMOVEIS, DE ACO, COM 6 PORTAS		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100014782	SEDE/CCO	MESA DE MADEIRA REVEST. EM LAMINADO MELAMINICO ESTRUTURA METALICA DIM. 1,20 X 0,75M.		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100014783	SEDE/CCO	MESA DE MADEIRA REVEST. EM LAMINADO MELAMINICO ESTRUTURA METALICA DIM. 1,20 X 0,75M.		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100014784	ESTAÇÃO DOM PEDRO II (ESTAÇÃO PRINCIPAL = CENTRAL	CADEIRA GIRATORIA REVEST. EM TECIDO COM BRACOS, RODIZIOS E ESTRUTURA PINTADA.		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100014789	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	QUADRO DE AVISO COM ESTRUTURA DE MADEIRA E FUNDO EM CORTICA DIM 1,00 X 0,80 M		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100014804	ESTAÇÃO DOM PEDRO II (ESTAÇÃO PRINCIPAL = CENTRAL	ROUPEIRO MATERIAL ACO CARBONO, COM 6 PORTAS DIM. 1,00 X 0,50 X 1,90M.		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa

Bens de Pequeno Porte

Id	Localização/ Estação	Descrição do Bem	Observação	Estado de Conservação	Utilização	Operacional	Concessionária	Status
100004100014805	ESTAÇÃO VILA INHOMIRIM	ROUPEIRO FAB: SECURIT, DE ACO, COM 4 PORTAS		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100014806	ESTAÇÃO GRAMACHO	ROUPEIRO FAB: COMACO, DE ACO, COM 4 PORTAS		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100014810	ESTAÇÃO BELFORD ROXO	QUADRO DE AVISO COM ESTRUTURA DE MADEIRA E FUNDO EM CORTICA DIM 1,00 X 0,80 M		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100014813	SEDE/CCO	MESA DE MADEIRA REVEST. EM LAMINADO MELAMINICO ESTRUTURA METALICA DIM. 2,20 X 0,80M.		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100014815	GEMEC - CENTRO DE MANUTENÇÃO MÁQUINAS DIESEL	ROUPEIRO MATERIAL ACO CARBONO, COM 4 PORTAS, DIM. 0,60 X 0,40 X 2,00M.		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100014816	GEMEC - CENTRO DE MANUTENÇÃO MÁQUINAS DIESEL	ROUPEIRO MATERIAL ACO CARBONO, COM 4 PORTAS, DIM. 0,60 X 0,40 X 2,00M.		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100014817	ESTAÇÃO VILA INHOMIRIM	ROUPEIRO FAB: SPAC, DE ACO, COM 4 PORTAS		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100014818	ESTAÇÃO OSVALDO CRUZ	ROUPEIRO FAB: FIEL, DE ACO CARBONO COM 4 PORTAS		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100014819	ESTAÇÃO VILA INHOMIRIM	ROUPEIRO DE ACO, COM 4 PORTAS		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100014820	ESTAÇÃO VILA INHOMIRIM	ROUPEIRO DE ACO, COM 4 PORTAS		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100014821	ESTAÇÃO VILA INHOMIRIM	ROUPEIRO DE ACO, COM 4 PORTAS		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100014822	ESTAÇÃO RAMOS	ROUPEIRO FAB: COMACO, DE ACO CARBONO, COM 4 PORTAS		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100014823	ESTAÇÃO VILA INHOMIRIM	ROUPEIRO DE ACO, COM 4 PORTAS		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100014824	CB1_1_ABR_1	ROUPEIRO MATERIAL ACO CARBONO COM 4 PORTAS, DIM. 0,60 X 0,40 X 1,90M.		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100014825	ESTAÇÃO DOM PEDRO II (ESTAÇÃO PRINCIPAL = CENTRAL	ROUPEIRO DE ACO COM 2 PORTAS.		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100014826	ESTAÇÃO DOM PEDRO II (ESTAÇÃO PRINCIPAL = CENTRAL	ROUPEIRO DE ACO COM 2 PORTAS.		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100014843	GEMEC - CENTRO DE MANUTENÇÃO MÁQUINAS DIESEL	ROUPEIRO FAB: PROACO, MATERIAL ACO CARBONO, COM 4 PORTAS, DIM. 0,60 X 0,40 X 2,00M.		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100014844	ESTAÇÃO SAMPAIO	ROUPEIRO DE ACO COM 4 PORTAS		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100014845	SEDE/CCO	MESA DE MADEIRA REVEST. EM LAMINADO MELAMINICO DIM. 1,50 X 0,60M.		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100014846	SEDE/CCO	MESA DE MADEIRA REVEST. EM LAMINADO MELAMINICO DIM. 1,50 X 0,60M.		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100014851	ESTAÇÃO GRAMACHO	CAMA DE MADEIRA, REVESTIDA EM MOGNO, TIPO SOLTEIRO COM COLCHAO, DIM. 0,90X1,95M		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100014852	ESTAÇÃO GRAMACHO	CAMA DE MADEIRA, REVESTIDA EM MOGNO, TIPO SOLTEIRO COM COLCHAO, DIM. 0,90X1,95M		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100014853	ESTAÇÃO GRAMACHO	CAMA DE MADEIRA, REVESTIDA EM MOGNO, TIPO SOLTEIRO COM COLCHAO, DIM. 0,90X1,95M		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100014854	ESTAÇÃO VILA INHOMIRIM	CAMA TIPO SOLTEIRO DE MADEIRA, REVESTIDA EM MOGNO, COM COLCHAO, DIM. 0,90X2,00M		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100014855	ESTAÇÃO VILA INHOMIRIM	CAMA TIPO SOLTEIRO DE MADEIRA, REVESTIDA EM MOGNO, COM COLCHAO, DIM. 0,90X2,00M		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100014856	GEMEC - CENTRO DE MANUTENÇÃO MÁQUINAS DIESEL	ROUPEIRO DE ACO COM 4 PORTAS.		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100014857	GEMEC - CENTRO DE MANUTENÇÃO MÁQUINAS DIESEL	ROUPEIRO DE ACO COM 4 PORTAS.		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100014858	GEMEC - CENTRO DE MANUTENÇÃO MÁQUINAS DIESEL	ROUPEIRO DE ACO COM 4 PORTAS.		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100014859	GEMEC - CENTRO DE MANUTENÇÃO MÁQUINAS DIESEL	ROUPEIRO DE ACO COM 4 PORTAS.		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100014866	SEDE/CCO	MESA DE MADEIRA REVEST. EM LAMINADO MELAMINICO, DIM. 1,50 X 0,60M.		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100014867	OFICINA SÃO DIOGO (LEOPOLDINA)	ARMARIO DE MADEIRA REVESTIDO EM LAMINADO MELAMINICO COM 2 PORTAS DIM. 0,80 X 0,50 X 1,60 M		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100014868	OFICINA SÃO DIOGO (LEOPOLDINA)	ARMARIO DE MADEIRA REVESTIDO EM LAMINADO MELAMINICO COM 2 PORTAS DIM. 0,80 X 0,50 X 1,60 M		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004100803887	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	BANCO DE MADEIRA DIM 0,30 X 0,70M		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004152800040	ESTAÇÃO DOM PEDRO II (ESTAÇÃO PRINCIPAL = CENTRAL	CADEIRA GIRATORIA REVEST. EM TECIDO COM BRACOS, RODIZIOS E ESTRUTURA PINTADA.		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004152800121	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	ESTANTE MATERIAL ACO CARBONO COM 6 PRATELEIRAS DIM. 0,90 X 0,60 X 2,00 M		Péssimo	Supervia	Não		Em análise de baixa
100004152800126	ESTAÇÃO NOVA IGUAÇU	ESTANTE DE ACO COM 6 PRATELEIRAS DIM. 0,90 X 0,45 X 2,00 M		Péssimo	Supervia	Não		Em análise de baixa
100004152800133	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	ESTANTE MATERIAL ACO CARBONO COM 6 PRATELEIRAS DIM. 0,90 X 0,60 X 2,00M		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004152800138	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	ESTANTE MATERIAL ACO CARBONO, PERFIL EM L DIM. 2 X 2 POL., COM 4 PRATELEIRAS, DIM. 1000 X 600 X 2000MM		Péssimo	Supervia	Não		Em análise de baixa
100004152800139	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	ESTANTE MATERIAL ACO CARBONO, PERFIL EM L DIM. 2 X 2 POL., COM 4 PRATELEIRAS, DIM. 1000 X 600 X 2000MM		Péssimo	Supervia	Não		Em análise de baixa
100004152800140	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	ESTANTE MATERIAL ACO CARBONO, PERFIL EM L DIM. 2 X 2 POL., COM 4 PRATELEIRAS, DIM. 1000 X 600 X 2000MM		Péssimo	Supervia	Não		Em análise de baixa
100004152800146	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	ESTANTE MATERIAL ACO CARBONO, PERFIL EM L DIM. 2 X 2 POL., COM 4 PRATELEIRAS, DIM. 1000 X 600 X 2000MM		Péssimo	Supervia	Não		Em análise de baixa
100004152800151	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	ESTANTE MATERIAL ACO CARBONO, PERFIL EM L DIM. 2 X 2 POL., COM 4 PRATELEIRAS, DIM. 1000 X 600 X 2000MM		Péssimo	Supervia	Não		Em análise de baixa
100004152800711	ESTAÇÃO DOM PEDRO II (ESTAÇÃO PRINCIPAL = CENTRAL	BALCAO BILHETERIA DE MADEIRA REVESTIDO EM LAMINADO MELAMINICO COM 2 GAVETAS DIM. 1,20 X 0,50		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004152800712	ESTAÇÃO DOM PEDRO II (ESTAÇÃO PRINCIPAL = CENTRAL	BALCAO BILHETERIA DE MADEIRA REVESTIDO EM LAMINADO MELAMINICO COM 2 GAVETAS DIM. 1,20 X 0,50		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004152800737	ESTAÇÃO DOM PEDRO II (ESTAÇÃO PRINCIPAL = CENTRAL	BALCAO BILHETERIA DE MADEIRA REVESTIDO EM LAMINADO MELAMINICO COM 2 GAVETAS DIM. 1,20 X 0,50		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004152800741	ESTAÇÃO AUSTIN	BALCAO BILHETERIA DE MADEIRA REVESTIDO EM LAMINADO MELAMINICO COM 2 GAVETAS DIM. 1,20 X 0,50 M		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004152800742	ESTAÇÃO DOM PEDRO II (ESTAÇÃO PRINCIPAL = CENTRAL	BALCAO BILHETERIA DE MADEIRA REVESTIDO EM LAMINADO MELAMINICO COM 2 GAVETAS DIM. 1,20 X 0,50 M		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004152800768	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	BANCO DE MADEIRA DIM 0,30 X 0,70M		Péssimo	Supervia	Não	Central	Em análise de baixa
100004152802083	CMD - CENTRO DE MANUTENÇÃO DEODORO	ESTANTE MATERIAL ACO CARBONO COM 6 PRATELEIRAS DIM. 0,90 X 0,60 X 2,00M		Péssimo	Supervia	Não		Em análise de baixa

Veículos Rodoviários

BP	Descrição:	Marca/Fabricante:	Placa:	InícioValidade	Modelo:	Local_VR_X	Número Chassi:	Ano	Detentora:	Valor	Onerável	Amorizável	Prioridade
200007600000001	CAMINHAO ADAPTADO COM MUNK MADAL PKB 15500 MCA FORD MOD 2422E	FORD	LLE9657	20/12/2010	CARGO 2422 E	DEODORO - SPV04030002 - REDE AEREA	9BFYCEHV6ABB46554	2010	Supervia	R\$ 135.940,00	Não	Sim	1

Desvinculação Autorizada

REBOQUE TUE												
BP	Estado Geral de Conservação:	Manutenção:	Localização/Estação:	Nº Gravação:	Marca/Fabricante:	Número:	Série:	Operacional	Detentora:	Comentários:	STATUS	OBSERVAÇÃO
100008400591188	Péssimo	Inexistente	-	ER514	HITACHI	514	500	Não	Supervia	LEILOADO 2022	Desmobilização	LEILOADO 2022
100008400591190	Péssimo	Inexistente	-	ER515	HITACHI	515	500	Não	Supervia	LEILOADO 2022	Desmobilização	LEILOADO 2022
100008400591590	Péssimo	Inexistente	-	ER1515	HITACHI	1515	500	Não	Supervia	LEILOADO 2022	Desmobilização	LEILOADO 2022
100008700593287	Péssimo	Inexistente	-	ER910	COBRASMA	-	900	Não	Central	LEILOADO 2022	Desmobilização	LEILOADO 2022
100008700599459	Péssimo	Inexistente	-	ER949	COBRASMA	949	900	Não	Supervia	LEILOADO 2022	Desmobilização	LEILOADO 2022
100008700599461	Péssimo	Inexistente	-	ER1949	COBRASMA	1949	900	Não	Supervia	LEILOADO 2022	Desmobilização	LEILOADO 2022
100008700599547	Péssimo	Inexistente	-	ER960	COBRASMA	960	900	Não	Supervia	LEILOADO 2022	Desmobilização	LEILOADO 2022
100008700599549	Péssimo	Inexistente	-	ER1960	COBRASMA	-	900	Não	Central	LEILOADO 2022	Desmobilização	LEILOADO 2022
100008800590877	Péssimo	Inexistente	-	ER1002	Cobrasma/Mafersa	1002	1000	Não	Supervia	LEILOADO 2022	Desmobilização	LEILOADO 2022
100008800591374	Péssimo	Inexistente	-	ER11002	Cobrasma/Mafersa	11002	1000	Não	Supervia	LEILOADO 2022	Desmobilização	LEILOADO 2022
100008800591457	Péssimo	Inexistente	-	ER11005	Cobrasma/Mafersa	11005	1000	Não	Supervia	LEILOADO 2022	Desmobilização	LEILOADO 2022
200008400000095	Péssimo	Inexistente	-	ER1514	HITACHI	1514	500	Não	Supervia	LEILOADO 2022	Desmobilização	LEILOADO 2022
100008800591458	Péssimo	Inexistente	Of. S. Diogo	ER1005	Cobrasma/Mafersa	-	1000	Não	Central	LEILOADO 2022	Desmobilização	LEILOADO 2022

MOTOR TUE												
BP	Estado Geral de Conservação:	Manutenção:	Localização/Estação:	Nº Gravação:	Marca/Fabricante:	Número:	Série:	Operacional	Detentora:	Comentários:	STATUS	OBSERVAÇÃO
100008400590733	Péssimo	Inexistente	-	E522	HITACHI	-	500	Não	Central	LEILOADO 2022	Desmobilização	LEILOADO 2022
100008400590741	Péssimo	Inexistente	-	E530	HITACHI	-	500	Não	Central	LEILOADO 2022	Desmobilização	LEILOADO 2022
100008400590800	Péssimo	Inexistente	-	E1525	HITACHI	1525	500	Não	Supervia	LEILOADO 2022	Desmobilização	LEILOADO 2022
100008700593276	Péssimo	Existente	-	E1907	COBRASMA	1907	900	Não	Supervia	LEILOADO 2022	Desmobilização	LEILOADO 2022
100008700593288	Péssimo	-	-	E1910	COBRASMA	-	900	Não	Central	LEILOADO 2022	Desmobilização	LEILOADO 2022
100008700599330	Péssimo	Existente	-	E940	COBRASMA	940	900	Não	Supervia	LEILOADO 2022	Desmobilização	LEILOADO 2022
100008700599374	Péssimo	Existente	-	E943	COBRASMA	943	900	Não	Supervia	LEILOADO 2022	Desmobilização	LEILOADO 2022
100008700599458	Péssimo	Existente	-	E949	COBRASMA	949	900	Não	Supervia	LEILOADO 2022	Desmobilização	LEILOADO 2022
100008700599460	Péssimo	Existente	-	E1949	COBRASMA	1949	900	Não	Supervia	LEILOADO 2022	Desmobilização	LEILOADO 2022
100008700599546	Péssimo	Existente	-	E960	COBRASMA	960	900	Não	Supervia	LEILOADO 2022	Desmobilização	LEILOADO 2022
100008800590418	Péssimo	Inexistente	-	E1002	Cobrasma/Mafersa	1002	1000	Não	Supervia	LEILOADO 2022	Desmobilização	LEILOADO 2022
100008800590542	Péssimo	Inexistente	-	E1005	Cobrasma/Mafersa	1005	1000	Não	Supervia	LEILOADO 2022	Desmobilização	LEILOADO 2022
200008400009484	Péssimo	Inexistente	-	E1524	HITACHI	1524	500	Não	Supervia	LEILOADO 2022	Desmobilização	LEILOADO 2022
200008700009416	Péssimo	-	-	E958	COBRASMA	958	900	Não	Supervia	LEILOADO 2022	Desmobilização	LEILOADO 2022
200008700009524	Péssimo	Inexistente	-	E9001	COBRASMA	9001	9000	Não	Supervia	LEILOADO 2022	Desmobilização	LEILOADO 2022

VEÍCULO AUXILIAR FERROVIÁRIO												
BP	Estado Geral de Conservação:	Localização/Estação:	Nº Gravação:	Marca/Fabricante:	Número:	Série:	Detentora:	Operacional:	Observação:	Valor R\$:	STATUS	
200007700000038	Ruim	Deodoro	TS2-1	-	1/5	-	Supervia	Não	CARRO MANUTACAO DE REDE AEREA BITOLA 1600MM MT: 1/5	R\$ 36.708,00	Desmobilização	
200007700000039	Ruim	Deodoro	TS2-2	-	-	-	Supervia	Não	CARRO MANUTACAO DE REDE AEREA N/S: 1/1 BITOLA 1600MM	R\$ 47.720,00	Desmobilização	